
MITSUBISHI MATERIALS

uemme TOOLS and EQUIPMENT

# FRESATURA INTEGRALE



# MITSUBISHI MATERIALS

## CATALOGO GENERALE C010
## 2025 – 2027

**MIRATO, COMPATTO, PRATICO.**

L'ampia gamma di prodotti di Mitsubishi Materials appartenenti al brand DIAEDGE è ora disponibile in singoli volumi dedicati alle aree applicative, offrendo agli utilizzatori un accesso rapido e semplice alle specifiche informazioni di prodotto.

Questi i 5 volumi che costituiscono il nuovo Catalogo Generale:

- **TORNITURA**
- **FORATURA**
- **FRESATURA INTEGRALE**
- **FRESATURA AD INSERTI**
- **MPLUS**




**SEMPLICITÀ D'USO**

**MAGGIORE FLESSIBILITÀ**

**SINGOLI AMBITI APPLICATIVI**

Il cofanetto fornito facilita la conservazione e offre spazio sufficiente per tutti i futuri cataloghi, comprese le brochure relative alle novità di prodotto che verranno pubblicate durante l'intero ciclo di vita del catalogo. Ogni nuova brochure di aggiornamento sostituirà integralmente la versione precedente. Per mantenere la collezione sempre aggiornata, si prega quindi di eliminare le versioni precedenti ogni volta che vengono fornite nuove brochure.

### DETTAGLI:

- Con questa pubblicazione, tutti i precedenti Cataloghi Generali e cataloghi Nuovi Prodotti perdono la loro validità.
- Il nuovo Catalogo Generale potrà essere ordinato solo come set completo di cinque volumi, con codice **C010I**.

**VERSIONE DIGITALE**

Per consultare la versione digitale del catalogo, scannerizzare il codice QR o visitare il sito www.mhg-mediastore.net

**Visita il sito:**
**www.mmc-carbide.com**

# FRESATURA INTEGRALE



**INNOVAZIONE - LA CHIAVE PER UNA CRESCITA CONTINUA**

La vasta gamma di prodotti Mitsubishi Materials per fresatura offre soluzioni standard o speciali per l'industria automobilistica, aerospaziale e medica, oltre che per le lavorazioni generiche.

Dalla più piccola fresa della serie di minifrese integrali alla serie CE in ceramica, Mitsubishi Materials offre prodotti di alta qualità mirati e innovativi.

MITSUBISHI MATERIALS



2025 – 2027

# INDICE

## FRESATURA INTEGRALE


| | |
|---|---|
| FRESE INTEGRALI | I001 |
| FRESE CON TESTINA INTERCAMBIABILE | J001 |
| DATI TECNICI | P001 |
| INDICE | 1 |
| INFORMAZIONI GENERALI | |




# SPECIFICHE FRESE INTEGRALI – CHIAVE DI LETTURA

## ●Organizzazione della pagina

**①Organizzate per modalità di taglio per fresatura. (Vedi lista FRESE INTEGRALI)**

---


**GEOMETRIA DEL TAGLIENTE**

**FOTO DEL PRODOTTO**

**NUMERO ARTICOLO**

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

**DENOMINAZIONE PRODOTTO**




**ICONE DELLE INFORMAZIONI PRODOTTO**

**SCHEMA DIMENSIONALE**

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

**LEGENDA DEI SIMBOLI INDICANTI LA DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO**
**Nelle spiegazioni su due pagine si trova nella pagina a sinistra.**

**STANDARD DI PRODOTTO**
**indica il codice di ordinazione, le dimensioni, e lo stato delle scorte.**

UTENSILI PER FRESATURA

# FRESE INTEGRALI


DESCRIZIONI DEI CODICI PRODOTTO ····· I002
DESCRIZIONI DEI SIMBOLI ····· I003
TECNOLOGIA DI RIVESTIMENTO ····· I004
TOOL NAVI ····· I006
DIAGRAMMA PER LA SELEZIONE DELLE FRESE INTEGRALI ···· I028

FRESE INTEGRALI STANDARD
FRESE INTEGRALI MSTAR ····· I038
FRESE INTEGRALI MS PLUS ····· I076
FRESE INTEGRALI IMPACT MIRACLE ····· I125
FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE REVOLUTION ····· I148
FRESE INTEGRALI VQ ····· I178
FRESE INTEGRALI IN CERAMICA ····· I234
FRESE INTEGRALI RIVESTITE CRN ····· I236
FRESE INTEGRALI ALIMASTER ····· I250
FRESE INTEGRALI RIVESTITE DLC ····· I286
FRESE INTEGRALI RIVESTITE IN DIAMANTE ····· I304
FRESE INTEGRALI VIOLET ····· I316






*Indice per ordine alfabetico


I283 A3SA
I284 A3SARB
I250 AM2MB
I262 AM2MR
I251 AM2SC
I272 AM2SCRB
I264 AM3MF
I263 AM3SS
I275 AM3SSRB
I265 AM4MF
I279 AMMR
I277 AMSR
NEW I252 C2MAL
NEW I266 C2XLAL
NEW I252 C3MAL
NEW I260 C3SXAL
NEW I266 C3XLAL
I281 C4LATB
I234 CE4SRB
I234 CE6SRB
I236 CRN2MB
I246 CRN2MRB
I241 CRN2MS
I244 CRN2XL
I238 CRN2XLB
I248 CRN2XLRB
I243 CRN4JC
I312 DC2SB
I314 DC2XLB
I306 DF2XLB
I309 DF2XLBF
I311 DF4JC
I304 DFC4JC
I305 DFCJRT
NEW I288 DLC2MAL
NEW I295 DLC2XLAL
NEW I288 DLC3MAL
I301 DLC3SA
I302 DLC3SARB
NEW I293 DLC3SXAL
NEW I295 DLC3XLAL
I286 DLC4LATB
NEW I122 MP3C
I105 MP2ES
I108 MP3ES
I111 MP4EC
I078 MP2MB
I077 MP2SB
I080 MP2SDB
I076 MP2SSB
I082 MP2XLB
I090 MP3XB
I103 MPJHV
I100 MPMHV
I098 MPMHV/W
I114 MPMHVRB
I096 MPSHV/W
I117 MPXLRB
I042 MS2JS
I044 MS2LS
I068 MS2MRB
I039 MS2MS
I038 MS2SS
I057 MS2XL
I061 MS2XL6
I051 MS4JC
I049 MS4MC
I071 MS4MRB
I048 MS4SC
I064 MS4XL
I074 MS6MH-E
I074 MS8MH-E
I054 MSMHD
I046 MSMHZD
I053 MSSHD
I317 VA2MS
I316 VA2SS
I319 VA4MC
I323 VAMFPR
I325 VAMR
I321 VASFPR
I125 VF2MV
I164 VF2WB
I128 VF2XL
I127 VF4MV
I165 VF6MHV
I166 VF6MHVRB
I172 VF6SVRCH
I133 VFFDRB
I138 VFHVRB
I131 VFMD
I136 VFMDRB
I170 VFMFPR
I149 VFR2SB
I151 VFR2SBF
I148 VFR2SSB
I155 VFR2XLB
NEW I153 VFR4MB
I159 VFRPSRB
I130 VFSD
I135 VFSDRB
I168 VFSFPR
I171 VFSFPRCH
I183 VQ2XLB
NEW I198 VQ4MVM
I178 VQ4SVB
I180 VQ4WB
I211 VQ6MHVCH
I222 VQ6MHVRBCH
I226 VQFDRB
I220 VQHVRB
NEW I204 VQJCS
I202 VQJHV
NEW I206 VQLCS
I194 VQMHV
I213 VQMHVRB
I218 VQMHVRBF
I185 VQMHZV
I191 VQMHZVOH
I173 VQN2MB
I174 VQN4MB
I175 VQN4MBF
NEW I176 VQN4MVRB
NEW I176 VQN6MVRB
I231 VQSVR
I224 VQT5MVRB
I228 VQT6UR
I208 VQXL

# IDENTIFICAZIONE CODICE PRODOTTO

## CODICE PRODOTTO PER LE FRESE



**VQ** **4** **S** **VB** **R0100** *******

### Nomi delle frese

- **VQ** : Frese integrali SMART MIRACLE
- **VQN** : Specifico per la lavorazione di leghe a base di Ni
- **VQT** : Specifico per la lavorazione di leghe di Ti
- **VFR** : Frese integrali IMPACT MIRACLE REVOLUTION
- **VF** : Frese integrali IMPACT MIRACLE
- **MP** : Frese integrali MS PLUS
- **MS** : Frese integrali MSTAR
- **CRN** : Frese integrali rivestite CRN
- **DLC** : Frese integrali rivestite DLC
- **DFC** : Frese integrali rivestite in Diamante CVD
- **DF** : Frese integrali rivestite in Diamante
- **CE** : Frese integrali in ceramica
- **AM** : Frese integrali ALIMASTER
- **C** : Metallo duro non rivestito
- **VA** : Frese integrali VIOLET

### Numero di taglienti

- **1** : 1 Tagliente
- **2** : 2 Taglienti
- **3** : 3 Taglienti
- **4** : 4 Taglienti
- **5** : 5 Taglienti
- **6** : 6 Taglienti
- **8** : 8 Taglienti
- •••

### Lunghezza dell'elica

- **ES** : Extra-corto
- **S** : Corto
- **M** : media
- **J** : Semilungo
- **L** : Lungo
- **XL** : Collo lungo
- **X** : Collo conico

### Caratteristiche

- **S** : Impiego generico
- **A** : Per lega leggera
- **C** : Tagliente al centro
- **D** : Per lavorazione profonda
- **B** : Testa semisferica
- **R** : Sgrossatura
- **F** : Finitura
- **H** : Elica lunga
- **TB** : Frese a testa sferica scaricate
- **RB** : Torica
- **FPR** : Sgrossatura
- **V** : Angolo dell'elica a spirale irregolare
- **CH** : Adduzione interna del refrigerante (Lato)
- **WB** : Ampia testa semisferica
- **UR** : Forma a barile
- **Z** : Foratura
- **OH** : Adduzione interna del refrigerante (Fine)
- **CS** : Rompitruciolo (chip splitter)

### Dimensioni

- **D****** : Diametro

**es.**

D0050 → Ø 0.5
D0500 → Ø 5

- **R****** : Raggio della testa semisferica

**es.**

R0050 → R0.5
R0500 → R5

### Altri dettagli

- **S**** : Diametro dello stelo

**es.**

S03 → Ø 3
S04 → Ø 4
S05 → Ø 5
S06 → Ø 6
S10 → Ø 10
S12 → Ø 12

- **N***** : Lunghezza dello scarico
- **T****** : Angolo di conicità
- **L**** : Lunghezza dell'elica
- **A***** : Lunghezza totale
- *****W** : Weldon
- ****C** : Adduzione interna del refrigerante (Centro)

*Altri tipi disponibili con ordine speciale.

# DESCRIZIONI DEI SIMBOLI

## Materiale dell'utensile




**Carburo a ultra-micrograno**
Il carburo ultra-micrograno è utilizzato come materiale di substrato.




**Nitruro cubico di boro**
Impiego di CBN originale della Mitsubishi Materials.




**Ceramica**
La ceramica è utilizzata come materiale del substrato.




**Acciaio rapido per metallurgia da polveri di elevata durezza**
L'acciaio rapido per metallurgia da polveri di elevata durezza è usato come materiale di substrato.

## Tolleranza



**Tolleranza del diametro esterno**
Indica la tolleranza del diametro della fresa integrale.



**Tolleranza R**
Indica la tolleranza del raggio di una fresa integrale a testa semisferica.



**Tolleranza R**
Indica la tolleranza del raggio torico della fresa.



**Tolleranza dell'angolo di conicità del tagliente**
Indica la tolleranza dell'angolo di conicità del tagliente.



**Tolleranza della punta**
Indica la tolleranza del diametro della punta.




**Tolleranza del diametro dello stelo**
Indica la tolleranza del diametro dello stelo.

## Angoli dell'elica, fori per lubrorefrigerazione, taglienti a spigolo vivo e con smusso



**Angolo di inclinazione dell'elica**
Indica l'angolo dell'elica della fresa integrale.



**Tagliente secondario con foro per refrigerante**



**Tagliente periferico con foro per refrigerante**



**Spigolo vivo**
Indica che la fresa integrale è dotata di spigolo vivo a 90° reali.



**Tagliente rinforzato**
Indica che la fresa integrale è dotata di smusso di rinforzo sullo spigolo.

## Serie




**Frese integrali SMART MIRACLE**
Rivestimento (Al, Cr)N ottimo per i materiali inossidabili e difficili da tagliare.




**Frese integrali SMART MIRACLE**
Rivestimento (Al, Cr)N ottimo per le leghe di Ti.




**Frese integrali SMART MIRACLE**
Rivestimento (Al, Ti, Si)N ottimo per le leghe a base di Ni.




**Frese integrali IMPACT MIRACLE REVOLUTION**
Il rivestimento PVD multistrato (Al, Cr, Si)N / (Al, Ti, Si)N è ideale per la lavorazione di acciaio estremamente duro fino a 70 HRC.




**Frese integrali IMPACT MIRACLE**
Tecnologia di rivestimento monofase in nanocristalli per maggiore durezza della pellicola e maggiore resistenza al calore.




**Frese integrali MS PLUS**
L' MS+ offre una versatilità superiore per acciaio al carbonio, acciaio legato e acciaio temprato.




**Frese integrali MS**
(Al,Ti)N offre una maggiore versatilità.




**CRN**
Le eccellenti proprietà anti-adesione necessarie per la lavorazione del rame sono state ottenute grazie al suo basso coefficiente di attrito a temperature elevate.




**DLC**
Durezza simile a quella del rivestimento in diamante CVD ottenuta con un'elevata resistenza all'adesione.




**Frese integrali rivestite in Diamante CVD**
Per la lavorazione di CFRP.




**Frese integrali rivestite in Diamante CVD**
Rivestimento ad alte prestazioni per materiali duri e fragili con eccellente adesione del film al substrato.




**Frese integrali DF**
Rivestimento ad alte prestazioni in diamante puro per un'eccellente adesione della pellicola al substrato.




**VIOLET**
L'esclusiva tecnologia di Mitsubishi Materials consente l'applicazione del rivestimento (Al,Ti)N alle basse temperature richieste per i substrati in HSS, ottenendo un'elevata durezza del rivestimento e un'eccellente resistenza all'ossidazione.

## Campo applicativo

Le scelte in funzione dei materiali da lavorare nella sezione TOOL NAVI sono indicate come di seguito:
Il rigo superiore mostra le prime scelte.
Il rigo inferiore mostra le seconde scelte.

**1ª scelta**




**2ª scelta**



# TECNOLOGIA DI RIVESTIMENTO



VFR

La composizione del rivestimento esterno (Al, Cr, Si)N di nuova generazione, che garantisce elevata resistenza alle alte temperature di ossidazione ed ottima scorrevolezza, combinato ad un rivestimento interno (Al, Ti, Si)N, che assicura una migliore resistenza all'usura e all'ossidazione, permette la lavorazione di acciai temprati anche di durezze estremamente elevate.




★Elevata resistenza all'ossidazione
★Maggiori proprietà lubrificanti

★Superiore resistenza all'usura
★Superiore capacità di adesione



Curva a S rinforzata



Nuova geometria con tagliente negativo ed elica a bassa inclinazione

Nuova Superficie ZERO-μ
Innovativa tecnologia di auto-rigenerazione del rivestimento





Nuova geometria della semisfera per finiture a specchio

VF

## Per la fresatura di acciai temprati e resistenti al calore con velocità maggiore e vita utensile superiore!

Rispetto ai rivestimenti tradizionali, la tecnologia del rivestimento a nanocristalli monofase offre una maggiore durezza e resistenza al calore.
Durante la fresatura di acciai temprati si osserva che il rivestimento IMPACT MIRACLE offre un coefficiente d'attrito inferiore, quindi impedisce scheggiature precoci.




### Proprietà del frese integrali IMPACT MIRACLE


| | İMPACT MIRACLE Nanorivestimento Monofase (Al,Ti,Si)N | (Al,Ti,Si)N | (Al,Ti)N |
|---|---|---|---|
| Durezza (HV) | **3700** | 3200 | 2800 |
| Temperatura di ossidazione (℃) | **1300** | 1100 | 840 |
| Adesione (N)[1)] | **100** | 80 | 80 |
| Coefficiente di usura[2)](800℃) | **0.48** | 0.53 | 0.58 |

1) Adesione : Misurata tramite il test di graffio a carico critico.
2) Coefficiente di attrito : Misurato tramite il metodo di sfera-su-disco (contro-ingranaggio : W.-nr. 1.2379(D2) 60HRC)

MS+

## MS plus assicura una lunga durata dell'utensile su materiali fino a 50 HRC.

Resistenza all'usura notevolmente migliorata anche nella lavorazione di materiali temprati.




### Proprietà del frese integrali MS PLUS

| | Multistrato (Al,Ti,Cr)N | (Al,Ti)N | (Al,Cr)N |
|---|---|---|---|
| Durezza (HV) | **3200** | 2800 | 3100 |
| Temperatura di ossidazione (℃) | **1100** | 800 | 1100 |
| Adesione (N) | **100** | 80 | 80 |



VQ


Questa famiglia di frese integrali utilizza una nuova tecnologia di rivestimento di nuova concezione (Al, Cr)N che offre una resistenza all'usura notevolmente migliore. La superficie del rivestimento viene lucidata dopo rivestimento con, il conseguente miglioramento delle superfici lavorate la riduzione della resistenza al taglio e il miglioramento dello scarico del truciolo. Questa è la nuova generazione di frese integrali rivestite in grado di offrire una lunga vita utensile nella lavorazione di acciai inox e altri materiali difficili da tagliare grazie ad un migliore scarico truciolo.



**Surface levigata "ZERO-μ Surface"**

**Gruppo di rivestimento di nuova concezione (Al, Cr)N**

**Particelle super-fini, materiale di base super-duro**




Rivestimento SMART MIRACLE

## ZERO-μ Surface

Con la particolare superficie ZERO-μ, il bordo tagliente conserva la sua affilatura. Spesso invece le tecnologie precedenti presentavano una affilatura inferiore; la superficie ZERO-μ mantiene invece sia la levigatezza che l' affilatura,oltre a garantire una maggiore vita utensile.

CRN

## Appositamente progettato per la fresatura di elettrodi di rame e lega di rame.

Il rivestimento CRN è appositamente studiato per la fresatura delle leghe di rame. Presenta una resistenza all'usura superiore con eccellente forza di adesione grazie all'uso della tecnologia di rivestimento MIRACLE. Le eccellenti proprietà anti-adesione necessarie per la lavorazione del rame sono state ottenute grazie al basso coefficiente di attrito alle alte temperature.

DLC

## Per la fresatura di leghe di alluminio ad elevate velocità di taglio. Durezza simile a quella del rivestimento in diamante CVD ottenuta grazie ad un'elevata forza di adesione.

Mitsubishi Materials e NAGATA SEIKI hanno progettato insieme un rivestimento DLC unico, in grado di aumentare notevolmente la forza di adesione rispetto ai precedenti rivestimenti DLC.

DFC

## Rivestimento al diamante per produrre un'eccellente resistenza all'usura ed elevata qualità superficiale del foro.

Il metallo duro, rivestito con il diamante CVD di recente sviluppo, raggiunge resistenza all'abrasione e levigatezza eccezionali grazie ad una tecnologia brevettata di controllo dei cristalli nel rivestimento multistrato.

DF

## Nuovo rivestimento diamantato per grafite e materiali non ferrosi.

La tecnologia al plasma di deposizione chimica mediante vapore (CVD) appositamente sviluppata da Mitsubishi Materials consente di applicare lo strato diamantato liscio sul metallo duro per garantire un'elevata adesione e impedire punti di distacco.
Frese integrali serie DF adatte per la lavorazione di grafite.

V

## Rivestimento in (Al,Ti)N, eccellente forza di adesione per utensili in HSS.

La tecnologia di rivestimento Violet consente di applicare uno strato in (Al,Ti)N su materiali HSS anche a basse temperature. Nonostante la bassa temperatura di rivestimento (550°C), si ottiene un'adesione molto forte dello strato ai materiali HSS. Le proprietà di adesione del rivestimento Violet sono analoghe a quelle del rivestimento Miracle. Il rivestimento Violet presenta una durezza dello strato maggiore e una resistenza all'ossidazione superiore.

# TOOL NAVI

## ■ COME USARE IL NAVIGATORE UTENSILI

3 fasi per trovare l'utensile corretto ed i corretti parametri di taglio.




## FASE1 Scegliere il materiale da lavorare, il tipo di fresa e la lunghezza del tagliente


Materiale da lavorare

Tipo di fresa integrale

Pagina





## FASE 2 Scegliere la fresa





## FASE 3 Scegliere dimensioni e condizioni di taglio

Dimensioni fresa integrale




Parametri di taglio



# INDICE


**Acciaio al carbonio**
**Acciaio legato**
**Ghisa** — **P**

**Frese integrali a spigolo**
- Tagliente corto ····· I008
- Tagliente medio ····· I008
- Semilungo ····· I010
- Collo lungo ····· I010

**Frese integrali toriche**
- Tagliente corto/medio ····· I011
- Collo lungo/Collo conico ····· I012

**Frese integrali con testa semisferica**
- Tagliente corto/medio ····· I012
- Collo lungo ····· I013
- Collo conico ····· I013

**Acciaio temprato** — **H**

**Frese integrali a spigolo**
- Tagliente medio ····· I014
- Collo lungo ····· I014

**Frese integrali toriche**
- Tagliente corto/medio ····· I014
- Collo lungo/Collo conico ····· I015

**Frese integrali con testa semisferica**
- Tagliente corto/medio ····· I015
- Collo lungo/Collo conico ····· I016

**Acciaio inossidabile austenitico** — **M**

**Frese integrali a spigolo**
- Tagliente medio ····· I017
- Semilungo ····· I018
- Collo lungo ····· I018

**Lega di titanio**
**Lega resistente al calore** — **S**

**Frese integrali toriche**
- Tagliente corto/medio ····· I019

**Frese integrali con testa semisferica**
- Tagliente corto/medio ····· I020
- Collo lungo ····· I020

**Profilo a barile**
- Tagliente medio ····· I020

**Lega di Ni**
**Leghe resistenti al calore** — **S**

**Frese integrali toriche in ceramica**
- Tagliente corto ····· I021

**Lega di rame**
**Lega di alluminio** — **N**

**Frese integrali a spigolo**
- Tagliente corto ····· I022
- Tagliente medio ····· I023
- Semilungo ····· I023
- Collo lungo ····· I024

**Frese integrali toriche**
- Tagliente corto/medio ····· I024
- Collo lungo ····· I025

**Frese integrali con testa semisferica**
- Tagliente corto/medio ····· I025
- Collo lungo ····· I025
- Tagliente conico ····· I025






**Grafite**
**CFRP** — **X**

**Frese integrali a spigolo**
- Semilungo ····· I026





**Frese integrali con testa semisferica**
- Collo lungo ····· I026

# TOOL NAVI








| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P** | | | | | | | | | |
| **Frese integrali a spigolo** | | | | | | | | | |
| **Tagliente corto (APMX−1.5xDC)** | | | | | | | | | |
| **MPSHV/W** | MS |  | DC<br>6−20 | 1.5xDC | 2.5xDC | 4 | F<br>R | P M<br>H S N | I096 |
| **MP2ES** | MS |  | DC<br>3−10 | 1.5xDC | − | 2 | F<br>R | P<br>H M S N | I105 |
| **MS2SS** | MS |  | DC<br>0.1−12 | 1.5xDC | − | 2 | F<br>R | P<br>H M S N | I038 |
| **MP3ES** | MS |  | DC3−12 | 1.3<br>−1.5xDC | − | 3 | F<br>R | P<br>H M S N | I108 |
| **MP4EC** | MS |  | DC3−14 | 1<br>−1.5xDC | − | 4 | F<br>R | P<br>H M S N | I111 |
| **MS4SC** | MS |  | DC<br>1−12 | 1.5xDC | − | 4 | F<br>R | P<br>H M S N | I048 |
| **MSSHD** | MS |  | DC<br>3−20 | 1.5xDC | − | 4 | F<br>R | P<br>H M S N | I053 |
| **Tagliente medio (APMX−3xDC)** | | | | | | | | | |
| **MS2MS** | MS |  | DC<br>0.2−20 | 2xDC | − | 2 | F<br>R | P<br>H M S N | I039 |
| **MS2JS** | MS |  | DC<br>0.1−12 | 3xDC | − | 2 | F<br>R | P<br>H M S N | I042 |

* APMX : Profondità di taglio
* DC : Diametro di taglio








| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MPMHV/W** | MS |  | DC<br>6–20 | 2xDC | 2.5xDC | 4 | F<br>R | P M<br>H S N | I098 |
| **MPMHV** | MS |  | DC<br>1–22 | 2.5xDC | – | 4 | F<br>R | P M<br>H S N | I100 |
| **VQMHZV** | VQ |  | DC<br>1–20 | 1.6<br>–2.5xDC | – | 3 | F<br>R | P M S<br>N | I185 |
| **VQMHZVOH** | VQ |  | DC<br>6–16 | 1.9<br>–2.4xDC | – | 3 | F<br>R | P M S<br>N | I191 |
| **MSMHZD** | MS |  | DC<br>1–20 | 1.6<br>–2.5xDC | – | 3 | F<br>R | P<br>H M S N | I046 |
| NEW<br>**VQ4MVM** | VQ |  | DC<br>4–12 | 2<br>–2.8xDC | – | 4 | F<br>R | P M<br>S | I198 |
| **VQMHV** | VQ |  | DC<br>1–25 | 2<br>–2.8xDC | – | 4 | F<br>R | P M S<br>N | I194 |
| **MSMHD** | MS |  | DC<br>2–25 | 2<br>–3.1xDC | – | 4 | F<br>R | P<br>H M S N | I054 |
| **MS6MH-E** | MS |  | DC<br>6–16 | 2<br>–2.4xDC | – | 6 | F<br>R | P<br>H M S N | I074 |
| **MS8MH-E** | MS |  | DC20 | 1.8xDC | – | 8 | F<br>R | P<br>H M S N | I074 |

# TOOL NAVI




| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P** | | | | | | | | | |
| **Frese integrali a spigolo** | | | | | | | | | |
| **Tagliente medio (APMX−3xDC)** | | | | | | | | | |
| VQSVR | VQ |  | DC 3−20 | 1.8 −2.4xDC | − | 3 4 | F<br>R | P M S N | I231 |
| NEW VQJCS | VQ |  | DC 6−20 | 3xDC | − | 5 | F<br>R | P M S N | I204 |
| **Semilungo (APMX−4xDC)** | | | | | | | | | |
| MS2LS | MS |  | DC 0.2−12 | 4xDC | − | 2 | F<br>R | P<br>H M S N | I044 |
| MPJHV | MS |  | DC 1−20 | 3.3 −4xDC | − | 4 | F<br>R | P M<br>H S N | I103 |
| VQJHV | VQ |  | DC 1−20 | 3.3 −4xDC | − | 4 | F<br>R | P M S N | I202 |
| NEW VQLCS | VQ |  | DC 6−12 | 4xDC | − | 5 | F<br>R | P M S N | I206 |
| MS4JC | MS |  | DC 1−12 | 4xDC | − | 4 | F<br>R | P<br>H M S N | I051 |
| **Collo lungo (LU−30xDC)** | | | | | | | | | |
| VQXL | VQ |  | DC 0.2−1.0 | 1.4 −1.67xDC | 2.5 −6xDC | 3 4 | F<br>R | P M S N | I208 |
| VF2XL | VF |  | DC 0.2−3 | 1.5 −1.7xDC | 2.5 −12xDC | 2 | F<br>R | P H | I128 |

* APMX : Profondità di taglio
* DC : Diametro di taglio


| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS2XL** | MS |  | DC<br>0.2–6 | 1.3<br>–1.6xDC | 2.5<br>–30xDC | 2 | F<br>R | P<br>H M S N | I057 |
| **MS2XL6** | MS |  | DC<br>0.3–2.5 | 1.5<br>–2.7xDC | 2.5<br>–5xDC | 2 | F<br>R | P<br>H M S N | I061 |
| **MS4XL** | MS |  | DC<br>1–10 | 1xDC | 2.7<br>–16xDC | 4 | F<br>R | P<br>H M S N | I064 |
| **Frese integrali toriche** | | | | | | | | | |
| **Tagliente corto/medio (APMX–2.8xDC)** | | | | | | | | | |
| **MS2MRB** | MS |  | DC<br>1–12 | 2xDC | – | 2 | F<br>R | P<br>H M S N | I068 |
| **MPMHVRB** | MS |  | DC<br>1–20 | 2.5xDC | – | 4 | F<br>R | P M<br>H S N | I114 |
| **VQMHVRB** | VQ |  | DC<br>2–20 | 2<br>–2.8xDC | – | 4 | F<br>R | P M S<br>N | I213 |
| **VQMHVRBF** | VQ |  | DC<br>6–16 | 2.2<br>–2.4xDC | – | 4 | F<br>R | P M S<br>N | I218 |
| **MS4MRB** | MS |  | DC<br>3–20 | 1.9<br>–2.8xDC | – | 4 | F<br>R | P<br>H M S N | I071 |
| **VFHVRB** | VF |  | DC<br>1–16 | 1<br>–1.6xDC | – | 4 | F<br>R | P H<br>M S | I138 |

# TOOL NAVI










| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P** | | | | | | | | | |
| **Frese integrali toriche** | | | | | | | | | |
| **Collo lungo (LU−12xDC) / Collo conico (LB2−50xDC)** | | | | | | | | | |
| **MPXLRB** | MS |  | DC<br>0.2−6 | 1xDC | 2.5<br>−12xDC | 2<br>4 | F<br>R | P H<br>M S N | I117 |
| **VFHVRB** | VF |  | DC<br>1−12 | 1<br>−1.5xDC | 6<br>−50xDC | 4 | F<br>R | P H<br>M S | I138 |
| **Frese integrali con testa semisferica** | | | | | | | | | |
| **Tagliente corto/medio (APMX−3xDC)** | | | | | | | | | |
| **MP2SSB** | MS |  | RE<br>0.1−6 | 1xDC | − | 2 | F<br>R | P H<br>M S N | I076 |
| **MP2SB** | MS |  | RE<br>0.1−6 | 1.5<br>−1.7xDC | − | 2 | F<br>R | P H<br>M S N | I077 |
| **MP2MB** | MS |  | RE<br>0.25−6 | 1.8<br>−3xDC | − | 2 | F<br>R | P H<br>M S N | I078 |
| **MP2SDB** | MS |  | RE<br>0.5−6 | 1<br>−2xDC | − | 2 | F<br>R | P H | I080 |
| **VQ4SVB** | VQ |  | RE<br>1−6 | 1.5xDC | − | 4 | F<br>R | P M S<br>N | I178 |

* APMX : Profondità di taglio
* DC : Diametro di taglio
* RE : Raggio fresa, per frese con testa semisferica



| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Collo lungo (LU−20xDC)** | | | | | | | | | |
| **MP2XLB** | MS |   | RE<br>0.05−3 | 0.7<br>−1xDC | 1.2<br>−20xDC | 2 | F<br>R | P H<br>M S N | I082 |
| **VQ4WB** | VQ |  | RE<br>0.5−3 | 280° | 2<br>−6.2xDC | 4 | F<br>R | P M S<br>N | I180 |
| **Collo conico (LB2−70xDC)** | | | | | | | | | |
| **MP3XB** | MS |  | RE<br>0.5−6 | 0.8<br>−1.5xDC | 3.3<br>−50xDC | 3 | F<br>R | P H<br>M S N | I090 |
| **Smussatura** | | | | | | | | | |
| NEW<br>**MP3C** | MS |  | DC<br>2−12 | – | – | 3 | F<br>R | P H<br>M S | I122 |

# TOOL NAVI





| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H** | | | | | | | | | |
| **Frese integrali a spigolo** | | | | | | | | | |
| **Tagliente medio (APMX−3.5xDC)** | | | | | | | | | |
| **VFSD** | VF |  | DC<br>1−12 | 2xDC | − | 4<br>6 | F<br>R | H<br>P | I130 |
| **VFMD** | VF |  | DC<br>1−25 | 2<br>−3.5xDC | − | 4<br>6 | F<br>R | H<br>P | I131 |
| **VF2MV** | VF |  | DC<br>0.5−6 | 2.5xDC | − | 2 | F<br>R | H<br>P | I125 |
| **VF4MV** | VF |  | DC<br>6−20 | 2.5xDC | − | 4 | F<br>R | H<br>P | I127 |
| **Collo lungo (LU−12xDC)** | | | | | | | | | |
| **VF2XL** | VF |  | DC<br>0.2−3 | 1.5<br>−1.7xDC | 2.5<br>−12xDC | 2 | F<br>R | H<br>P | I128 |
| **Frese integrali toriche** | | | | | | | | | |
| **Tagliente corto/medio (APMX−3.3xDC)** | | | | | | | | | |
| **VFHVRB** | VF |  | DC<br>1−16 | 1<br>−1.6xDC | − | 4 | F<br>R | P H<br>M S | I138 |
| **VFSDRB** | VF |  | DC<br>3−12 | 1xDC | − | 6 | F<br>R | H<br>P | I135 |
| **VFMDRB** | VF |  | DC<br>3−20 | 2.2<br>−3.3xDC | − | 6 | F<br>R | H<br>P | I136 |

∗ APMX : Profondità di taglio
∗ DC : Diametro di taglio
∗ RE : Raggio fresa, per frese con testa semisferica




| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFFDRB** | VF |  | DC<br>3–12 | 0.06DC | – | 4<br>6 | F<br>R | H<br>P | I133 |
| **VFRPSRB** | VFR |  | DC<br>0.5–12 | 1<br>–1.5xDC | 2.7<br>–10xDC | 4 | F<br>R | H<br>P | I159 |
| **Collo lungo (LU–6xDC) / Collo conico (LB2–50xDC)** | | | | | | | | | |
| **MPXLRB** | MS |  | DC<br>0.2–6 | 1xDC | 2.5<br>–12xDC | 2<br>4 | F<br>R | P H<br>M S N | I117 |
| **VFHVRB** | VF |  | DC<br>1–12 | 1<br>–1.5xDC | 6<br>–50xDC | 4 | F<br>R | P H<br>M S | I138 |
| **Frese integrali con testa semisferica** | | | | | | | | | |
| **Tagliente corto/medio (APMX–3xDC)** | | | | | | | | | |
| **VFR2SB** | VFR |  | RE<br>0.1–10 | 1<br>–2xDC | – | 2 | F<br>R | H<br>P | I149 |
| **VFR2SBF** | VFR |  | RE<br>0.5–3 | 1<br>–2xDC | – | 2 | F<br>R | H<br>P | I151 |
| **VFR2SSB** | VFR |  | RE<br>0.5–6 | 1xDC | – | 2 | F<br>R | H<br>P | I148 |
| **MP2SSB** | MS |  | RE<br>0.1–6 | 1xDC | – | 2 | F<br>R | P H<br>M S N | I076 |
| **MP2SB** | MS |  | RE<br>0.1–6 | 1.5<br>–1.7xDC | – | 2 | F<br>R | P H<br>M S N | I077 |
| **MP2MB** | MS |  | RE<br>0.25–6 | 1.8<br>–3xDC | – | 2 | F<br>R | P H<br>M S N | I078 |

# TOOL NAVI




| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H** | | | | | | | | | |
| **Frese integrali con testa semisferica** | | | | | | | | | |
| **Tagliente corto/medio (APMX−3xDC)** | | | | | | | | | |
| **MP2SDB** | MS |  | RE 0.5−6 | 1 −2xDC | − | 2 | F<br>R | P H | I080 |
| NEW **VFR4MB** | VFR |  | RE 0.5−6 | 1.7 −3xDC | − | 4 | F<br>R | H<br>P | I153 |
| **Collo lungo (LU−20xDC) / Collo conico (LB2−70xDC)** | | | | | | | | | |
| **MP2XLB** | MS |  | RE 0.05−3 | 0.7 −1xDC | 1.2 −20xDC | 2 | F<br>R | P H<br>M S N | I082 |
| **MP3XB** | MS |  | RE 0.5−6 | 0.8 −1.5xDC | 3.3 −50xDC | 3 | F<br>R | P H<br>M S N | I090 |
| **VFR2XLB** | VFR |  | RE 0.1−3 | 0.7 −1xDC | 2.5 −12xDC | 2 | F<br>R | H<br>P | I155 |
| **Smussatura** | | | | | | | | | |
| NEW **MP3C** | MS |  | DC 2−12 | − | − | 3 | F<br>R | P H<br>M S | I122 |

∗ APMX : Profondità di taglio
∗ DC : Diametro di taglio
∗ RE : Raggio fresa, per frese con testa semisferica


| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M** | | | | | | | | | |
| **S** | | | | | | | | | |
| **Frese integrali a spigolo** | | | | | | | | | |
| **Tagliente medio (APMX−3.5xDC)** | | | | | | | | | |
| **MPSHV/W** | MS |  | DC 6−20 | 1.5xDC | 2.5xDC | 4 | F<br>R | P M<br>H S N | I096 |
| **VQMHZV** | VQ |  | DC 1−20 | 1.6 −2.5xDC | – | 3 | F<br>R | P M S<br>N | I185 |
| **VQMHZVOH** | VQ |  | DC 6−16 | 1.9 −2.4xDC | – | 3 | F<br>R | P M S<br>N | I191 |
| **MPMHV/W** | MS |  | DC 6−20 | 2xDC | 2.5xDC | 4 | F<br>R | P M<br>H S N | I098 |
| **MPMHV** | MS |  | DC 1−22 | 2.5xDC | – | 4 | F<br>R | P M<br>H S N | I114 |
| **VQMHV** | VQ |  | DC 1−25 | 2 −2.8xDC | – | 4 | F<br>R | P M S<br>N | I194 |
| **VQSVR** | VQ |  DC<8 DC≥8 DC<8 DC≥8 | DC 3−20 | 1.8 −2.4xDC | – | 3<br>4 | F<br>R | P M S<br>N | I231 |
| **VF6MHV** | VF |  | DC 6−20 | 1.9 −2.4xDC | – | 6 | F<br>R | M S<br>P | I165 |
| **VQ6MHVCH** | VQ |  | DC 10−20 | 1.9 −2.2xDC | – | 6 | F<br>R | M S<br>P N | I211 |

# TOOL NAVI



| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M** | | | | | | | | | |
| **S** | | | | | | | | | |
| **Frese integrali a spigolo** | | | | | | | | | |
| **Tagliente medio (APMX−3.5xDC)** | | | | | | | | | |
| VFSFPRCH | VF |  | DC 16,20 | 1.9 −2.1xDC | − | 4 | F<br>R | M S<br>P | I171 |
| VF6SVRCH | VF |  | DC 16,20 | 1.9 −2.1xDC | − | 6 | F<br>R | M S<br>P | I172 |
| NEW<br>VQJCS | VQ |  | DC 6−20 | 3xDC | − | 5 | F<br>R | P M S<br>N | I204 |
| VFMFPR | VF |  | DC 5−20 | 2.8 −3.5xDC | − | 4 | F<br>R | M S<br>P | I170 |
| **Semilungo (APMX−4xDC)** | | | | | | | | | |
| MPJHV | MS |  | DC 1−20 | 3.3 −4xDC | − | 4 | F<br>R | P M<br>H S N | I103 |
| VQJHV | VQ |  | DC 1−20 | 3.3 −4xDC | − | 4 | F<br>R | P M S<br>N | I202 |
| NEW<br>VQLCS | VQ |  | DC 6−12 | 4xDC | − | 5 | F<br>R | P M S<br>N | I206 |
| **Collo lungo (LU−6xDC)** | | | | | | | | | |
| VQXL | VQ |  | DC 0.2−1.0 | 1.4 −1.67xDC | 2.5 −6xDC | 3<br>4 | F<br>R | P M S<br>N | I208 |
| VQ4WB | VQ |  | RE 0.5−3 | 280° | 2 −6.2xDC | 4 | F<br>R | P M S<br>N | I180 |

* APMX : Profondità di taglio
* DC : Diametro di taglio
* RE : Raggio fresa, per frese con testa semisferica

| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQ2XLB** | VQ |  | RE 0.5−1.5 | 0.8xDC | 4 −12xDC | 2 | F<br>R | S | I183 |
| **Frese integrali toriche** | | | | | | | | | |
| **Tagliente corto/medio (APMX−2.8xDC)** | | | | | | | | | |
| **MPMHVRB** | MS |  | DC 1−20 | 2.5xDC | – | 4 | F<br>R | P M<br>H S N | I114 |
| **VQMHVRB** | VQ |  | DC 2−20 | 2 −2.8xDC | – | 4 | F<br>R | P M S<br>N | I213 |
| NEW<br>**VQN4MVRB** | VQN |  | DC 3−6 | 2.2 −2.5xDC | – | 4 | F<br>R | S | I176 |
| NEW<br>**VQN6MVRB** | VQN |  | DC 8−12 | 2.2 −2.4xDC | – | 6 | F<br>R | S | I176 |
| **VQMHVRBF** | VQ |  | DC 6−16 | 2.2 −2.4xDC | – | 4 | F<br>R | P M S<br>N | I218 |
| **VQT5MVRB** | VQT |  | DC 16−25 | 2.2 −2.3xDC | – | 5 | F<br>R | S Ti | I224 |
| **VF6MHVRB** | VF |  | DC 6−20 | 1.9 −2.4xDC | – | 6 | F<br>R | M S<br>P | I166 |
| **VQ6MHVRBCH** | VQ |  | DC 10−20 | 1.9 −2.2xDC | – | 6 | F<br>R | M S<br>P N | I222 |
| **VQFDRB** | VQ |  | DC3−6 | 0.06xDC | – | 4 | F<br>R | S | I226 |

# TOOL NAVI








| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M** | | | | | | | | | |
| **S** | | | | | | | | | |
| **Frese integrali toriche** | | | | | | | | | |
| **Tagliente corto/medio (APMX−2.8xDC)** | | | | | | | | | |
| **VQHVRB** | VQ |  γ 43° 45° | DC1−4 | 1xDC | − | 4 | F<br>R | S | I220 |
| **Frese integrali con testa semisferica** | | | | | | | | | |
| **Tagliente corto/medio (APMX−1.5xDC)** | | | | | | | | | |
| **VQN2MB** | VQN |  γ 30° RE≤1.5 γ 45° RE<1.5 | RE 0.5−6 | 1 −2.4xDC | − | 2 | F<br>R | S Ni | I173 |
| **VQN4MB** | VQN |  γ 30° | RE 1−6 | 1 −2.4xDC | − | 4 | F<br>R | S Ni | I174 |
| **VQN4MBF** | VQN |  γ 30° | RE 1−6 | 1 −2.4xDC | − | 4 | F<br>R | S Ni | I175 |
| **VQ4SVB** | VQ |  γ 45° | RE 1−6 | 1.5xDC | − | 4 | F<br>R | P M S N | I178 |
| **Collo lungo (LU−3xDC)** | | | | | | | | | |
| **VF2WB** | VF |  | RE 1−3 | 220° | 2 −3xDC | 2 | F<br>R | M S P H | I164 |
| **Profilo a barile** | | | | | | | | | |
| **Tagliente medio (APMX−2.6xDC)** | | | | | | | | | |
| **VQT6UR** | VQT |  γ 40° | DC 8−12 | 2 −2.6xDC | − | 6 | F<br>R | S Ti P M N | I228 |

* APMX : Profondità di taglio
* DC : Diametro di taglio
* RE : Raggio fresa, per frese con testa semisferica





| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S** | | | | | | | | | |
| **Frese integrali toriche in ceramica** | | | | | | | | | |
| **Tagliente corto (APMX−0.75xDC)** | | | | | | | | | |
| **CE4SRB** | CERAMIC |  | DC 6−12 | 0.75xDC | – | 4 | F<br>R | | **I234** |
| **CE6SRB** | CERAMIC |  | DC 6−12 | 0.75xDC | – | 6 | F<br>R | | **I234** |

# TOOL NAVI








| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N** | | | | | | | | | |
| **Frese integrali a spigolo** | | | | | | | | | |
| **Tagliente corto (APMX−1.5xDC)** | | | | | | | | | |
| NEW **C2XLAL** | UWC |  | DC 1−2.5 | 1.5xDC | − | 2 | F<br>R | N | I266 |
| NEW **C3XLAL** | UWC |  | DC 1−12 | 1.5xDC | − | 3 | F<br>R | N | I266 |
| NEW **DLC2XLAL** | DLC |  | DC 1−2.5 | 1.5xDC | − | 2 | F<br>R | N | I295 |
| NEW **DLC3XLAL** | DLC |  | DC 1−12 | 1.5xDC | − | 3 | F<br>R | N | I295 |
| **AM3SS** | UWC |  | DC 10−25 | 0.8 −1.3xDC | − | 3 | F<br>R | N | I263 |
| **AM2SC** | UWC |  | DC 3−20 | 0.9 −2xDC | − | 2 | F<br>R | N | I251 |
| **AMSR** | UWC |  | DC 10−25 | 1.1 −1.3xDC | − | 3 | F<br>R | N | I277 |
| **A3SA** | UWC |  | DC 12−25 | 1.5xDC | − | 3 | F<br>R | N | I283 |
| **DLC3SA** | UWC |  | DC 12−25 | 1.5xDC | − | 3 | F<br>R | N | I301 |

* APMX : Profondità di taglio
* DC : Diametro di taglio




| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tagliente medio (APMX−3.2xDC)** | | | | | | | | | |
| NEW<br>**C2MAL** | UWC |  | DC<br>1−2.5 | 2.5xDC | – | 2 | F<br>R | N | I252 |
| NEW<br>**C3MAL** | UWC |  | DC<br>1−12 | 2.5xDC | – | 3 | F<br>R | N | I252 |
| NEW<br>**DLC2MAL** | DLC |  | DC<br>1−2.5 | 2.5xDC | – | 2 | F<br>R | N | I288 |
| NEW<br>**DLC3MAL** | DLC |  | DC<br>1−12 | 2.5xDC | – | 3 | F<br>R | N | I288 |
| **CRN2MS** | CRN |  | DC<br>0.2−12 | 2<br>−3.2xDC | – | 2 | F<br>R | N | I241 |
| **AM2MR** | UWC |  | DC<br>3−25 | 1.5<br>−3xDC | – | 2 | F<br>R | N | I262 |
| **AM3MF** | UWC |  | DC<br>6−16 | 2<br>−2.4xDC | – | 3 | F<br>R | N | I264 |
| **AM4MF** | UWC |  | DC<br>20,25 | 1.8<br>−1.9xDC | – | 4 | F<br>R | N | I265 |
| **AMMR** | UWC |  | DC<br>3−25 | 1.8<br>−2.8xDC | – | 3 | F<br>R | N | I279 |
| **Semilungo (APMX−4xDC)** | | | | | | | | | |
| **CRN4JC** | CRN |  | DC<br>3−12 | 2.5<br>−4xDC | – | 4 | F<br>R | N | I243 |

# TOOL NAVI





| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N** | | | | | | | | | |
| **Frese integrali a spigolo** | | | | | | | | | |
| **Elica lunga (APMX−5xDC)** | | | | | | | | | |
| NEW **C3SXAL** | UWC |  | DC 3−12 | 5xDC | − | 3 | F<br>R | N | I260 |
| NEW **DLC3SXAL** | DLC |  | DC 3−12 | 5xDC | − | 3 | F<br>R | N | I293 |
| **Collo lungo (LU−16xDC)** | | | | | | | | | |
| **CRN2XL** | CRN |  | DC 0.3−6 | 1.5 −1.7xDC | 3 −12xDC | 2 | F<br>R | N | I244 |
| **Frese integrali toriche** | | | | | | | | | |
| **Tagliente corto/medio (APMX−2.4xDC)** | | | | | | | | | |
| **CRN2MRB** | CRN |  | DC 6−12 | 2.2 −2.4xDC | − | 2 | F<br>R | N | I246 |
| **AM3SSRB** | UWC |  | DC 12−25 | 0.8 −1.3xDC | − | 3 | F<br>R | N | I275 |
| **AM2SCRB** | UWC |  | DC 3−20 | 0.9 −2xDC | − | 2 | F<br>R | N | I272 |
| **A3SARB** | UWC |  | DC 12−25 | 1.5xDC | − | 3 | F<br>R | N | I284 |
| **DLC3SARB** | UWC |  | DC 12−25 | 1.5xDC | − | 3 | F<br>R | N | I302 |

* APMX : Profondità di taglio
* DC : Diametro di taglio
* RE : Raggio fresa, per frese con testa semisferica

| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Collo lungo (LU−13xDC)** | | | | | | | | | |
| **CRN2XLRB** | CRN |  | DC<br>0.5−6 | 1xDC | 5<br>−12xDC | 2 | F<br>R | N | I248 |
| **Frese integrali con testa semisferica** | | | | | | | | | |
| **Tagliente corto/medio (APMX−3xDC)** | | | | | | | | | |
| **CRN2MB** | CRN |  | RE<br>0.2−5 | 1.8<br>−3xDC | – | 2 | F<br>R | N | I236 |
| **AM2MB** | UWC |  | RE<br>0.5−10 | 1.5<br>−3xDC | – | 2 | F<br>R | N | I250 |
| **DC2SB** | DC |  | RE<br>0.1−3 | 0.6<br>−0.7xDC | – | 2 | F<br>R | N * Per materiali duri e fragili | I312 |
| **Collo lungo (LU−20xDC)** | | | | | | | | | |
| **CRN2XLB** | CRN |  | RE<br>0.15−3 | 1xDC | 2.5<br>−20xDC | 2 | F<br>R | N | I238 |
| **DC2XLB** | DC |  | RE<br>0.1−3 | 0.6xDC | 1.7<br>−5xDC | 2 | F<br>R | N * Per materiali duri e fragili | I314 |
| **Tagliente conico (APMX−20xDC)** | | | | | | | | | |
| **DLC4LATB** | DLC |  | RE<br>0.5−2 | 6.7<br>−20xDC | – | 4 | F<br>R | N | I286 |
| **C4LATB** | UWC |  | RE<br>0.5−2 | 6.7<br>−20xDC | – | 4 | F<br>R | N | I281 |

# TOOL NAVI



| Nome prodotto | Rivestimento o substrato | Frese integrali | Gamma | APMX | LU LxDC | Scarichi | Finitura / Sgrossatura | Materiale da lavorare<br>Rigo superiore: 1ª scelta<br>Rigo inferiore: 2ª scelta | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **X** | | | | | | | | | |
| **Frese integrali a spigolo** | | | | | | | | | |
| **Semilungo (APMX−4xDC)** | | | | | | | | | |
| **DF4JC** | DF |  | DC<br>3−12 | 3<br>−4xDC | − | 4 | F<br>R | X<br>N | I311 |
| **DFC4JC** | DFC |  | DC<br>6−12 | 2.5<br>−3.8xDC | − | 4 | F<br>R | X | I304 |
| **DFCJRT** | DFC |  | DC<br>6−12 | 2.5<br>−3.8xDC | − | 10<br>12 | F<br>R | X | I305 |
| **Frese integrali con testa semisferica** | | | | | | | | | |
| **Collo lungo (LU−40xDC)** | | | | | | | | | |
| **DF2XLB** | DF |  | RE<br>0.15−2 | 1<br>−1.5xDC | 4<br>−40xDC | 2 | F<br>R | X<br>N | I306 |
| **DF2XLBF** | DF |  | RE<br>0.3−1.5 | 0.8<br>−1.5xDC | 5<br>−20xDC | 2 | F<br>R | X<br>N | I309 |

* APMX : Profondità di taglio
* DC : Diametro di taglio
* RE : Raggio fresa, per frese con testa semisferica

# Note

# DIAGRAMMA PER LA SELEZIONE DELLE FRESE FRONTALI



| Gruppo | Tipo | Caratteristiche | Taglienti | Codice | Forma | Rivestimento | Substrato | Gamma | Materiale da lavorare | | | | | | | | | | Numero di pagina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | P | | H | | M | S | N | | X | | Dimensioni | Parametri di taglio |
| | | | | | | | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Ghisa | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato | Acciaio temprato(－55HRC) | Acciaio temprato(55HRC－) | Acciaio inossidabile austenitico | Lega di titanio, Lega resistente al calore | Lega di rame | Lega di alluminio | Grafite/Carburo cementato/ Vetro al quarzo | | | |
| **MSTAR / Impiego generico** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A spigolo | Generale | 2 | **MS2SS** | | MS | UWC | DC0.1 －12 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | **I038** | **I041** |
| | | | | **MS2MS** | | MS | UWC | DC0.2 －20 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | **I039** | **I041** |
| | | | | **MS2JS** | | MS | UWC | DC0.1 －12 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | **I042** | **I043** |
| | | | | **MS2LS** | | MS | UWC | DC0.2 －12 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | **I044** | **I045** |
| | | | 4 | **MS4SC** | | MS | UWC | DC1 －12 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | **I048** | **I050** |
| | | | | **MS4MC** | | MS | UWC | DC1 －20 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | **I049** | **I050** |
| | | | | **MS4JC** | | MS | UWC | DC1 －12 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | **I051** | **I052** |
| | | Collo lungo | 2 | **MS2XL** | | MS | UWC | DC0.2 －6 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | **I057** | **I060** |
| | | | | **MS2XL6** | | MS | UWC | DC0.3 －2.5 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | **I061** | **I063** |
| | | | 4 | **MS4XL** | | MS | UWC | DC1 －10 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | **I064** | **I067** |
| | | Elica lunga | 3 | **MSMHZD** | | MS | UWC | DC1 －20 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | **I046** | **I047** |
| | | | 4 | **MSSHD** | | MS | UWC | DC3 －20 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | **I053** | **I056** |
| | | | | **MSMHD** | | MS | UWC | DC2 －25 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | **I054** | **I056** |
| | Raggio | Generale | 2 | **MS2MRB** | | MS | UWC | DC1 －12 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | **I068** | **I070** |
| | | | 4 | **MS4MRB** | | MS | UWC | DC3 －20 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | **I071** | **I073** |

* DC : Diametro di taglio
* RE : Raggio fresa, per frese con testa semisferica

| Gruppo | Tipo | Caratteristiche | Taglienti | Codice | Forma | Rivestimento | Substrato | Gamma | Materiale da lavorare | | | | | | | | | | Numero di pagina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | P | | H | | M | S | N | | X | | Dimensioni | Parametri di taglio |
| | | | | | | | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Ghisa | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato | Acciaio temprato(−55HRC) | Acciaio temprato(55HRC−) | Acciaio inossidabile austenitico | Lega di titanio, Lega resistente al calore | Lega di rame | Lega di alluminio | Grafite/Carburo cementato/ Vetro al quarzo | | | |
| | A spigolo | Elica lunga | 6 | MS6MH•••E | | MS | UWC | DC6 −16 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | I074 | I075 |
| | | | 8 | MS8MH•••E | | MS | UWC | DC20 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | I074 | I075 |
| MS Plus / Impiego generico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sferica | Generale | 2 | MP2SSB | | MS | UWC | RE 0.1−6 | ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | | | | I076 | I079 |
| | | | | MP2SB | | MS | UWC | RE 0.1−6 | ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | | | | I077 | I079 |
| | | | | MP2MB | | MS | UWC | RE 0.25−6 | ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | | | | I078 | I079 |
| | | | | MP2SDB | | MS | UWC | RE 0.5−6 | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | | | I080 | I081 |
| | | Collo lungo | | MP2XLB | | MS | UWC | RE 0.05−3 | ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | | | | I082 | I087 |
| | | | 3 | MP3XB | | MS | UWC | RE 0.5−6 | ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | | | | I090 | I093 |
| | A spigolo | Collo corto | 4 | MPSHV/W | | MS | UWC | DC6 −20 | ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ○ | ○ | | | | I096 | I097 |
| | | | | MPMHV/W | | MS | UWC | DC6 −20 | ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ○ | ○ | | | | I098 | I099 |
| | | Generale | | MPMHV | | MS | UWC | DC1 −22 | ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ○ | ○ | | | | I100 | I101 |
| | | | | MPJHV | | MS | UWC | DC1 −20 | ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ○ | ○ | | | | I103 | I104 |
| | | Per lavorazioni su tornio tipo "Swiss Type" | 2 | MP2ES | | MS | UWC | DC3 −10 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | I105 | I106 |
| | | | 3 | MP3ES | | MS | UWC | DC3 −12 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | I108 | I109 |
| | | | 4 | MP4EC | | MS | UWC | DC3 −14 | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | I111 | I112 |

◎ : 1 prima scelta / ○ : 2 seconda scelta

# DIAGRAMMA PER LA SELEZIONE DELLE FRESE FRONTALI



| Gruppo | Tipo | Caratteristiche | Taglienti | Codice | Forma | Rivestimento | Substrato | Gamma | Materiale da lavorare: P – Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Ghisa | P – Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato | H – Acciaio temprato(−55HRC) | H – Acciaio temprato(55HRC−) | M – Acciaio inossidabile austenitico | S – Lega di titanio, Lega resistente al calore | N – Lega di rame | N – Lega di alluminio | X – Grafite/Carburo cementato/ Vetro al quarzo | Numero di pagina: Dimensioni | Numero di pagina: Parametri di taglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS Plus / Impiego generico** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raggio | Generale | 4 | MPMHVRB |  | MS+ | UWC | DC1 −20 | ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ◎ | ○ | | | I114 | I116 |
| | Raggio | Collo lungo | 2 4 | MPXLRB |  | MS+ | UWC | DC0.2 −6 | ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | | | I117 | I120 |
| | Fresa per smussi | Smussatura | 3 | NEW MP3C |  | MS+ | UWC | DC2 −12 | ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | | | | I122 | I123 |
| **IMPACT MIRACLE / Per materiale temprato** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A spigolo | Elica Variabile | 2 | VF2MV |  | VF | UWC | DC0.5 −6 | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | I125 | I126 |
| | A spigolo | Elica Variabile | 4 | VF4MV |  | VF | UWC | DC6 −20 | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | I127 | I127 |
| | A spigolo | Collo lungo | 2 | VF2XL |  | VF | UWC | DC0.2 −3 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | I128 | I129 |
| | A spigolo | Elevata velocità | 4 6 | VFSD |  | VF | UWC | DC1 −12 | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | I130 | I132 |
| | A spigolo | Elevata velocità | 4 6 | VFMD |  | VF | UWC | DC1 −25 | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | I131 | I132 |
| | Raggio | Elica Variabile | 4 6 | VFFDRB |  | VF | UWC | DC3 −12 | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | I133 | I134 |
| | Raggio | Elevata velocità | 6 | VFSDRB |  | VF | UWC | DC3 −12 | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | I135 | I137 |
| | Raggio | Elevata velocità | 6 | VFMDRB |  | VF | UWC | DC3 −20 | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | I136 | I137 |
| | Raggio | Fresatura tenace | 4 | VFHVRB |  | VF | UWC | DC1 −16 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | | I138 | I140 |
| **IMPACT MIRACLE / Per acciaio inossidabile, lega di titanio** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sferica | Testa sferica ampia | 2 | VF2WB |  | VF | UWC | RE 1−3 | ○ | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | | | | I164 | I164 |
| | A spigolo | Elica Variabile | 6 | VF6MHV |  | VF | UWC | DC6 −20 | ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | | | | I165 | I165 |

* DC : Diametro di taglio
* RE : Raggio fresa, per frese con testa semisferica

| Gruppo | Tipo | Caratteristiche | Taglienti | Codice | Forma | Rivestimento | Substrato | Gamma | Materiale da lavorare | | | | | | | | | | Numero di pagina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | P | | H | | M | S | N | | X | | Dimensioni | Parametri di taglio |
| | | | | | | | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Ghisa | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato | Acciaio temprato(－55HRC) | Acciaio temprato(55HRC－) | Acciaio inossidabile austenitico | Lega di titanio, Lega resistente al calore | Lega di rame | Lega di alluminio | Grafite/Carburo cementato/ Vetro al quarzo | | | |
| | Raggio | Elica Variabile | 6 | VF6MHVRB | | VF | UWC | DC6 －20 | ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | | | | | I166 | I167 |
| | Sgrossatura | Generale | 3 4 | VFSFPR | | VF | UWC | DC3 －20 | ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | | | | | I168 | I169 |
| | | | 4 | VFMFPR | | VF | UWC | DC5 －20 | ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | | | | | I170 | I170 |
| | | Con foro per refrigerante | | VFSFPRCH | | VF | UWC | DC16, 20 | ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | | | | | I171 | I171 |
| | | | 6 | VF6SVRCH | | VF | UWC | DC16, 20 | ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | | | | | I172 | I172 |
| **VFR / Peracciaio temprato** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sferica | Elevata velocità | 2 | VFR2SSB | | VFR | UWC | RE 0.5－6 | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | | I148 | I150 |
| | | | | VFR2SB | | VFR | UWC | RE0.1 －10 | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | | I149 | I150 |
| | | | 4 | NEW VFR4MB | | VFR | UWC | RE0.5 －6 | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | | I153 | I154 |
| | | Collo lungo | 2 | VFR2XLB | | VFR | UWC | RE 0.1－3 | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | | I155 | I157 |
| | | Finitura a specchio | | VFR2SBF | | VFR | UWC | RE 0.5－3 | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | | I151 | I152 |
| | Raggio | Alta precisione | 4 | VFRPSRB | | VFR | UWC | DC0.5 －12 | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | | I159 | I162 |
| **VQ / Per acciaio inossidabile, lega di titanio<br>VQN / Per leghe a base di nichel<br>VQT / Per leghe di titanio** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A spigolo | Elica Variabile | 3 | VQMHZV | | VQ | UWC | DC1 －20 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | | I185 | I187 |
| | | | | VQMHZVOH | | VQ | UWC | DC6 －16 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | | I191 | I192 |
| | | | 3 4 | VQXL | | VQ | UWC | DC0.2 －1 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | | I208 | I209 |
| | | | 4 | VQMHV | | VQ | UWC | DC1 －25 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | | I194 | I195 |

◎ : 1 prima scelta / ○ : 2 seconda scelta

# DIAGRAMMA PER LA SELEZIONE DELLE FRESE FRONTALI



| Gruppo | Tipo | Caratteristiche | Taglienti | Codice | Forma | Rivestimento | Substrato | Gamma | Materiale da lavorare | | | | | | | | | | Numero di pagina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | P | | H | | M | S | N | | | X | Dimensioni | Parametri di taglio |
| | | | | | | | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Ghisa | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato | Acciaio temprato(－55HRC) | Acciaio temprato(55HRC－) | Acciaio inossidabile austenitico | Lega di titanio, Lega resistente al calore | Lega di rame | Lega di alluminio | Grafite/Carburo cementato/ Vetro al quarzo | | | |
| **VQ / Per acciaio inossidabile, lega di titanio<br>VQN / Per leghe a base di nichel<br>VQT / Per leghe di titanio** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A spigolo | Elica Variabile | 4 | VQJHV | | VQ | UWC | DC1 －20 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | | I202 | I203 |
| | | | | NEW VQ4MVM | | VQ | UWC | DC4 －12 | ◎ | ○ | | | ◎ | ○ | | | | | I198 | I199 |
| | | Rompitruciolo | 5 | NEW VQJCS | | VQ | UWC | DC6 －20 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | | I204 | I205 |
| | | | | NEW VQLCS | | VQ | UWC | DC6 －12 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | | I206 | I207 |
| | | Con foro per refrigerante | 6 | VQ6MHVCH | | VQ | UWC | DC10 －20 | ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | | I211 | I212 |
| | Sferica | Elica Variabile | 4 | VQ4SVB | | VQ | UWC | RE 1－6 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | | I178 | I179 |
| | | Alta efficienza | | VQ4WB | | VQ | UWC | RE 0.5－3 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | | I180 | I181 |
| | | | 2 | VQN2MB | | VQN | UWC | RE 0.5－6 | | | | | | ◎ | | | | | I173 | I173 |
| | | | 4 | VQN4MB | | VQN | UWC | RE 1－6 | | | | | | ◎ | | | | | I174 | I174 |
| | | | | VQN4MBF | | VQN | UWC | RE 1－6 | | | | | | ◎ | | | | | I175 | I175 |
| | | Collo lungo | 2 | VQ2XLB | | VQ | UWC | RE0.5 －1.5 | | | | | | ◎ | | | | | I183 | I184 |
| | Raggio | Elica Variabile | 4 | VQMHVRB | | VQ | UWC | DC2 －20 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | | I213 | I215 |
| | | | | NEW VQN4MVRB | | VQN | UWC | DC 3－6 | | | | | | ◎ | | | | | I176 | I177 |
| | | | 6 | NEW VQN6MVRB | | VQN | UWC | DC8 －12 | | | | | | ◎ | | | | | I176 | I177 |
| | | | 4 | VQMHVRBF | | VQ | UWC | DC6 －16 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | | I218 | I219 |
| | | | 5 | VQT5MVRB | | VQT | UWC | DC16 －25 | | | | | ◎ | ◎ | | | | | I224 | I225 |

* DC : Diametro di taglio
* RE : Raggio fresa, per frese con testa semisferica

| Gruppo | Tipo | Caratteristiche | Taglienti | Codice | Forma | Rivestimento | Substrato | Gamma | Materiale da lavorare: P – Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Ghisa | P – Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato | H – Acciaio temprato(−55HRC) | H – Acciaio temprato(55HRC−) | M – Acciaio inossidabile austenitico | S – Lega di titanio, Lega resistente al calore | N – Lega di rame | N – Lega di alluminio | X – Grafite/Carburo cementato/ Vetro al quarzo | Numero di pagina: Dimensioni | Numero di pagina: Parametri di taglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Raggio | Con foro per refrigerante | 6 | VQ6MHVRBCH | | VQ | UWC | DC10 −20 | ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | I222 | I223 |
| | Raggio | A doppio raggio | 4 | VQFDRB | | VQ | UWC | DC 3−6 | | | | | | ◎ | | | | I226 | I227 |
| | Raggio | Elica Variabile | 4 | VQHVRB | | VQ | UWC | DC 1−4 | | | | | | ◎ | | | | I220 | I221 |
| | Sgrossatura | Elica Variabile | 3 4 | VQSVR | | VQ | UWC | DC3 −20 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | I231 | I232 |
| | Profilo a barile | Finitura | 6 | VQT6UR | | VQT | UWC | DC8 −12 | ○ | | | | ○ | ◎ | | ○ | | I228 | I229 |
| **CRN / Per rame** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sferica | Generale | 2 | CRN2MB | | CRN | UWC | RE 0.2−5 | | | | | | | ◎ | ○ | | I236 | I237 |
| | Sferica | Collo lungo | 2 | CRN2XLB | | CRN | UWC | RE 0.15−3 | | | | | | | ◎ | ○ | | I238 | I240 |
| | A spigolo | Generale | 2 | CRN2MS | | CRN | UWC | DC0.2 −12 | | | | | | | ◎ | ○ | | I241 | I242 |
| | A spigolo | Generale | 4 | CRN4JC | | CRN | UWC | DC3 −12 | | | | | | | ◎ | ○ | | I243 | I243 |
| | A spigolo | Collo lungo | 2 | CRN2XL | | CRN | UWC | DC0.3 −6 | | | | | | | ◎ | ○ | | I244 | I245 |
| | Raggio | Generale | 2 | CRN2MRB | | CRN | UWC | DC6 −12 | | | | | | | ◎ | ○ | | I246 | I247 |
| | Raggio | Collo lungo | 2 | CRN2XLRB | | CRN | UWC | DC0.5 −6 | | | | | | | ◎ | ○ | | I248 | I249 |
| **DIAMANTE (DFC) / Per CFRP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A spigolo | Generale | 4 | DFC4JC | | DFC | UWC | DC6 −12 | CFRP : ◎ | | | | | | | | | I304 | I304 |
| | A spigolo | Generale | 10 12 | DFCJRT | | DFC | UWC | DC6 −12 | | | | | | | | | | I305 | I305 |

◎ : 1 prima scelta / ○ : 2 seconda scelta

# DIAGRAMMA PER LA SELEZIONE DELLE FRESE FRONTALI



| Gruppo | Tipo | Caratteristiche | Taglienti | Codice | Forma | Rivestimento | Substrato | Gamma | Materiale da lavorare: P – Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Ghisa | P – Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato | H – Acciaio temprato(−55HRC) | H – Acciaio temprato(55HRC−) | M – Acciaio inossidabile austenitico | S – Lega di titanio, Lega resistente al calore | N – Lega di rame | N – Lega di alluminio | X – Grafite/Carburo cementato/ Vetro al quarzo | Numero di pagina: Dimensioni | Numero di pagina: Parametri di taglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIAMANTE (DF) / Per grafite** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sferica | Collo lungo | 2 | DF2XLB |  | DF | UWC | RE 0.15−2 | GFRP : ○ CFRP : ○ Ceramiche lavorabili : ○ | | | | | | ◎ | ○ | ◎ | I306 | I307 |
| | | | | DF2XLBF |  | DF | UWC | RE0.3 −1.5 | Zirconia : ◎ Resina composita rigida : ◎ Ceramiche lavorabili : ○ | | | | | | ◎ | ○ | ◎ | I309 | I310 |
| | A spigolo | Generale | 4 | DF4JC |  | DF | UWC | DC3 −12 | GFRP : ○ CFRP : ○ Ceramiche lavorabili : ○ | | | | | | ◎ | ○ | ◎ | I311 | I311 |
| **DC / Per materiali duri e fragili** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sferica | Generale | 2 | DC2SB |  | DC | UWC | RE 0.1−3 | Carburo cementato : ◎ Allumina : ○ Zirconia : ○ Carburo di silicio : ○ Nitruro di silicio : ○ Vetro al quarzo : ○ | | | | | | | | | I312 | I313 |
| | | Collo lungo | | DC2XLB |  | DC | UWC | RE 0.1−3 | | | | | | | | | | I314 | I315 |
| **DLC / Per lega di alluminio** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sferica | Sferiche coniche | 4 | DLC4LATB |  | DLC | UWC | RE 0.5−2 | | | | | | | | ◎ | | I286 | I287 |
| | A spigolo | Con foro per refrigerante | 3 | DLC3SA |  | DLC | UWC | DC12 −25 | | | | | | | | ◎ | | I301 | I303 |
| | Raggio | | | DLC3SARB |  | DLC | UWC | DC12 −25 | | | | | | | | ◎ | | I302 | I303 |
| | A spigolo | Generale | 2 | NEW DLC2MAL |  | DLC | UWC | DC1 −2.5 | | | | | | | ○ | ◎ | | I288 | I289 |
| | | | | NEW DLC2XLAL |  | DLC | UWC | DC1 −2.5 | | | | | | | ○ | ◎ | | I295 | I297 |
| | | | 3 | NEW DLC3MAL |  | DLC | UWC | DC1 −12 | | | | | | | ○ | ◎ | | I288 | I290 |
| | | | | NEW DLC3SXAL |  | DLC | UWC | DC3 −12 | | | | | | | ○ | ◎ | | I293 | I294 |
| | | | | NEW DLC3XLAL |  | DLC | UWC | DC1 −12 | | | | | | | ○ | ◎ | | I295 | I298 |

∗ DC : Diametro di taglio
∗ RE : Raggio fresa, per frese con testa semisferica

| Gruppo | Tipo | Caratteristiche | Taglienti | Codice | Forma | Rivestimento | Substrato | Gamma | Materiale da lavorare: P – Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Ghisa | P – Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato | H – Acciaio temprato(−55HRC) | H – Acciaio temprato(55HRC−) | M – Acciaio inossidabile austenitico | S – Lega di titanio, Lega resistente al calore | N – Lega di rame | N – Lega di alluminio | X – Grafite/Carburo cementato/ Vetro al quarzo | Numero di pagina: Dimensioni | Numero di pagina: Parametri di taglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CERAMICA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raggio | Elevata velocità | 4 | **CE4SRB** |  | – | CERAMIC | DC6 −12 | | | | | | ◎ | | | | **I234** | **I235** |
| | | | 6 | **CE6SRB** |  | – | CERAMIC | DC6 −12 | | | | | | ◎ | | | | | |
| **ALIMASTER / Per lega di alluminio** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sferica | Generale | 2 | **AM2MB** |  | – | UWC | RE 0.5−10 | | | | | | | ○ | ◎ | | **I250** | **I250** |
| | | Sferiche coniche | 4 | **C4LATB** |  | – | UWC | RE 0.5−2 | | | | | | | | ◎ | | **I281** | **I282** |
| | A spigolo | Generale | 2 | **AM2MR** |  | – | UWC | DC3 −25 | | | | | | | ○ | ◎ | | **I262** | **I262** |
| | | | | **AM2SC** |  | – | UWC | DC3 −20 | | | | | | | ○ | ◎ | | **I251** | **I251** |
| | | | 3 | **AM3SS** |  | – | UWC | DC10 −25 | | | | | | | ○ | ◎ | | **I263** | **I263** |
| | | | | **AM3MF** |  | – | UWC | DC6 −16 | | | | | | | ○ | ◎ | | **I264** | **I264** |
| | | | 4 | **AM4MF** |  | – | UWC | DC20, 25 | | | | | | | ○ | ◎ | | **I265** | **I265** |
| | Raggio | Collo lungo | 2 | **AM2SCRB** |  | – | UWC | DC3 −20 | | | | | | | ○ | ◎ | | **I272** | **I274** |
| | | | 3 | **AM3SSRB** |  | – | UWC | DC12 −25 | | | | | | | ○ | ◎ | | **I275** | **I276** |
| | A spigolo | Con foro per refrigerante | 3 | **A3SA** |  | – | UWC | DC12 −25 | | | | | | | | ◎ | | **I283** | **I285** |
| | Raggio | | 3 | **A3SARB** |  | – | UWC | DC12 −25 | | | | | | | | ◎ | | **I284** | **I285** |
| | Sgrossatura | Generale | 3 | **AMSR** |  | – | UWC | DC10 −25 | | | | | | | ○ | ◎ | | **I277** | **I278** |
| | | | | **AMMR** |  | – | UWC | DC3 −25 | | | | | | | ○ | ◎ | | **I279** | **I280** |

◎ : 1 prima scelta / ○ : 2 seconda scelta

# DIAGRAMMA PER LA SELEZIONE DELLE FRESE FRONTALI



| Gruppo | Tipo | Caratteristiche | Taglienti | Codice | Forma | Rivestimento | Substrato | Gamma | Materiale da lavorare: P – Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Ghisa | P – Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato | H – Acciaio temprato(−55HRC) | H – Acciaio temprato(55HRC−) | M – Acciaio inossidabile austenitico | S – Lega di titanio, Lega resistente al calore | N – Lega di rame | N – Lega di alluminio | X – Grafite/Carburo cementato/ Vetro al quarzo | Numero di pagina: Dimensioni | Numero di pagina: Parametri di taglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ALIMASTER / Per lega di alluminio** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A spigolo | Generale | 2 | NEW C2MAL |  | — | UWC | DC1 −2.5 | | | | | | | ○ | ◎ | | I252 | I254 |
| | | | 2 | NEW C2XLAL |  | — | UWC | DC1 −2.5 | | | | | | | ○ | ◎ | | I266 | I268 |
| | | | 3 | NEW C3MAL |  | — | UWC | DC1 −12 | | | | | | | ○ | ◎ | | I252 | I254 |
| | | | 3 | NEW C3SXAL |  | — | UWC | DC3 −12 | | | | | | | ○ | ◎ | | I260 | I261 |
| | | | 3 | NEW C3XLAL |  | — | UWC | DC1 −12 | | | | | | | ○ | ◎ | | I266 | I269 |
| **VIOLET / Impiego generico** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A spigolo | Generale | 2 | VA2SS |  | V | KHA'S | DC3 −20 | ◎ | ○ | | | ○ | ○ | | | | I316 | I318 |
| | | | 2 | VA2MS |  | V | KHA'S | DC3 −22 | ◎ | ○ | | | ○ | ○ | | | | I317 | I318 |
| | | | 4 | VA4MC |  | V | KHA'S | DC3 −25 | ◎ | ○ | | | ○ | ○ | | | | I319 | I320 |
| | Sgrossatura | | 4 5 | VASFPR |  | V | KHA'S | DC5 −30 | ◎ | ○ | | | ◎ | ○ | | | | I321 | I322 |
| | | | 4 5 6 | VAMFPR |  | V | KHA'S | DC5 −30 | ◎ | ○ | | | ◎ | ○ | | | | I323 | I324 |
| | | | 4 5 | VAMR |  | V | KHA'S | DC5 −32 | ◎ | ○ | | | ◎ | ○ | | | | I325 | I326 |

∗ DC : Diametro di taglio

◎ : 1 prima scelta / ○ : 2 seconda scelta

# Note

# FRESE INTEGRALI MSTAR


## MS2SS

Fresa per cave, corta, 2 taglienti

UWC MS PF F γ 30° DC<3 DC≥3

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






| DC=0.1 | DC>0.1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.010 | 0 - 0.020 | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0 - 0.008 | 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | | |

h6

●Fresa integrale a 2 taglienti per impiego generico.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS2SSD0010** | 0.1 | 0.15 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2SSD0020** | 0.2 | 0.3 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0030** | 0.3 | 0.45 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0040** | 0.4 | 0.6 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0050** | 0.5 | 0.75 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0060** | 0.6 | 0.9 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0070** | 0.7 | 1.1 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0080** | 0.8 | 1.2 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0090** | 0.9 | 1.4 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0100** | 1 | 1.5 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0120** | 1.2 | 1.8 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0150** | 1.5 | 2.3 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0180** | 1.8 | 2.7 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0200** | 2 | 3 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0250** | 2.5 | 3.8 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0300** | 3 | 4.5 | 45 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0400** | 4 | 6 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0500** | 5 | 7.5 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0600** | 6 | 9 | 50 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **MS2SSD0700** | 7 | 10.5 | 60 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD0800** | 8 | 12 | 60 | 8 | 2 | ● | 3 |
| **MS2SSD0900** | 9 | 13.5 | 70 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD1000** | 10 | 15 | 70 | 10 | 2 | ● | 3 |
| **MS2SSD1100** | 11 | 16.5 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **MS2SSD1200** | 12 | 18 | 75 | 12 | 2 | ● | 3 |

**● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.**


# MS2MS

Fresa per cave, lunghezza taglio media, 2 taglienti

UWC MS PF F 30° DC<3 DC≥3

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

h6

●Fresa integrale a 2 taglienti per impiego generico.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS2MSD0020** | 0.2 | 0.4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0030** | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0040** | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0050** | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0060** | 0.6 | 1.2 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0070** | 0.7 | 1.4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0080** | 0.8 | 1.6 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0090** | 0.9 | 1.8 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0100** | 1 | 2 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0110** | 1.1 | 2.2 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0120** | 1.2 | 2.4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0130** | 1.3 | 2.6 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0140** | 1.4 | 2.8 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0150** | 1.5 | 3 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0160** | 1.6 | 3.2 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0170** | 1.7 | 3.4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0180** | 1.8 | 3.6 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0190** | 1.9 | 3.8 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0200** | 2 | 4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0210** | 2.1 | 4.2 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0220** | 2.2 | 4.4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0230** | 2.3 | 4.6 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0240** | 2.4 | 4.8 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0250** | 2.5 | 5 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0260** | 2.6 | 5.2 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0270** | 2.7 | 5.4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0280** | 2.8 | 5.6 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0290** | 2.9 | 5.8 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0300** | 3 | 6 | 45 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2MSD0310** | 3.1 | 6.2 | 45 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2MSD0320** | 3.2 | 6.4 | 45 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2MSD0330** | 3.3 | 6.6 | 45 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2MSD0340** | 3.4 | 6.8 | 45 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2MSD0350** | 3.5 | 7 | 45 | 6 | 2 | ● | 1 |

# MS2MS

Fresa per cave, lunghezza taglio media, 2 taglienti

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2MSD0360 | 3.6 | 7.2 | 45 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0370 | 3.7 | 7.4 | 45 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0380 | 3.8 | 7.6 | 45 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0390 | 3.9 | 7.8 | 45 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0400 | 4 | 8 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MSD0410 | 4.1 | 8.2 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0420 | 4.2 | 8.4 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0430 | 4.3 | 8.6 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0440 | 4.4 | 8.8 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0450 | 4.5 | 9 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MSD0460 | 4.6 | 9.2 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0470 | 4.7 | 9.4 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0480 | 4.8 | 9.6 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0490 | 4.9 | 9.8 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0500 | 5 | 10 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MSD0510 | 5.1 | 10.2 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0520 | 5.2 | 10.4 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0530 | 5.3 | 10.6 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0540 | 5.4 | 10.8 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0550 | 5.5 | 11 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MSD0560 | 5.6 | 11.2 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0570 | 5.7 | 11.4 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0580 | 5.8 | 11.6 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0590 | 5.9 | 11.8 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| MS2MSD0600 | 6 | 12 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| MS2MSD0650 | 6.5 | 13 | 60 | 8 | 2 | ● | 1 |
| MS2MSD0700 | 7 | 14 | 60 | 8 | 2 | ● | 1 |
| MS2MSD0750 | 7.5 | 15 | 60 | 8 | 2 | ● | 1 |
| MS2MSD0800 | 8 | 16 | 60 | 8 | 2 | ● | 2 |
| MS2MSD0850 | 8.5 | 17 | 70 | 10 | 2 | ● | 1 |
| MS2MSD0900 | 9 | 18 | 70 | 10 | 2 | ● | 1 |
| MS2MSD0950 | 9.5 | 19 | 70 | 10 | 2 | ● | 1 |
| MS2MSD1000 | 10 | 20 | 70 | 10 | 2 | ● | 2 |
| MS2MSD1100 | 11 | 22 | 75 | 12 | 2 | ● | 1 |
| MS2MSD1200 | 12 | 24 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| MS2MSD1600 | 16 | 32 | 90 | 16 | 2 | ● | 2 |
| MS2MSD1800 | 18 | 36 | 90 | 16 | 2 | ● | 3 |
| MS2MSD2000 | 20 | 40 | 100 | 20 | 2 | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.

# MS2SS
Fresa per cave, corta, 2 taglienti


# MS2MS
Fresa per cave, lunghezza taglio media, 2 taglienti



## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | P<br>Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato, Acciaio pre-temprato<br>Cf53, GG25 | | | H<br>Acciaio temprato (45—55HRC)<br>X40CrMoV51 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) |
| **0.1** | 40000 | 40 | 0.001 | 40000 | 40 | 0.001 |
| **0.2** | 40000 | 100 | 0.002 | 40000 | 100 | 0.002 |
| **0.3** | 40000 | 200 | 0.005 | 40000 | 200 | 0.005 |
| **0.4** | 40000 | 600 | 0.01 | 40000 | 600 | 0.01 |
| **0.5** | 40000 | 1000 | 0.015 | 40000 | 960 | 0.015 |
| **0.6** | 40000 | 1200 | 0.02 | 40000 | 1200 | 0.02 |
| **0.7** | 40000 | 1400 | 0.02 | 40000 | 1400 | 0.02 |
| **0.8** | 40000 | 1600 | 0.03 | 40000 | 1600 | 0.03 |
| **0.9** | 40000 | 1800 | 0.04 | 40000 | 1600 | 0.04 |
| **1** | 40000 | 2000 | 0.06 | 32000 | 1600 | 0.06 |
| **1.5** | 40000 | 3000 | 0.12 | 32000 | 1900 | 0.08 |
| **2** | 30000 | 3000 | 0.18 | 24000 | 1900 | 0.10 |
| **2.5** | 24000 | 2600 | 0.25 | 19000 | 1600 | 0.13 |
| **3** | 20000 | 2300 | 0.30 | 16000 | 1400 | 0.15 |
| **4** | 15000 | 2000 | 0.40 | 12000 | 1200 | 0.20 |
| **5** | 12000 | 1600 | 0.50 | 9000 | 900 | 0.25 |
| **6** | 10000 | 1400 | 0.60 | 7000 | 700 | 0.30 |
| **8** | 8000 | 1000 | 0.80 | 5600 | 550 | 0.40 |
| **10** | 6400 | 900 | 1.00 | 4500 | 500 | 0.50 |
| **12** | 5400 | 820 | 1.00 | 3800 | 450 | 0.50 |
| **16** | 2400 | 380 | 3.00 | 1200 | 100 | 0.80 |
| **20** | 1900 | 320 | 4.00 | 1000 | 80 | 1.00 |

Profondità di taglio




DC : Diametro.

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) In caso di scanalatura con frese Ø3mm o più, ridurre la velocità del 50—70% e l'avanzamento del 40—60%.
Nota 3) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto dei valori indicati.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE INTEGRALI MSTAR


## MS2JS

Fresa per cave, lunghezza taglio semilunga, 2 taglienti




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






| DC=0.1 | DC>0.1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.01 | 0<br>- 0.02 | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

● Fresa integrale a 2 taglienti per impiego generico.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS2JSD0010** | 0.1 | 0.3 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2JSD0020** | 0.2 | 0.6 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0030** | 0.3 | 0.9 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0040** | 0.4 | 1.2 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0050** | 0.5 | 1.5 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0060** | 0.6 | 1.8 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0070** | 0.7 | 2.1 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0080** | 0.8 | 2.4 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0090** | 0.9 | 2.7 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0100** | 1 | 3 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0120** | 1.2 | 3.6 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0150** | 1.5 | 4.5 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0180** | 1.8 | 5.4 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0200** | 2 | 6 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0250** | 2.5 | 7.5 | 40 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0300** | 3 | 9 | 45 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0400** | 4 | 12 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0500** | 5 | 15 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MS2JSD0600** | 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **MS2JSD0800** | 8 | 24 | 70 | 8 | 2 | ● | 3 |
| **MS2JSD1000** | 10 | 30 | 90 | 10 | 2 | ● | 3 |
| **MS2JSD1200** | 12 | 36 | 90 | 12 | 2 | ● | 3 |





● : **Inventario mantenuto.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | P | | | | M | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (—30HRC)<br>Cf53, GG25 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17122, Ti6Al4V | | Acciaio temprato (45—55HRC)<br>X40CrMoV51 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **0.1** | 40000 | — (40) | 40000 | — (40) | 40000 | — (35) | 40000 | — (25) |
| **0.2** | 40000 | — (45) | 40000 | — (45) | 40000 | — (35) | 32000 | — (25) |
| **0.3** | 40000 | — (55) | 32000 | — (45) | 27000 | — (35) | 21000 | — (25) |
| **0.4** | 32000 | — (60) | 24000 | — (45) | 20000 | — (35) | 16000 | — (25) |
| **0.5** | 25000 | — (60) | 19000 | — (45) | 16000 | — (35) | 13000 | — (25) |
| **0.6** | 21000 | — (60) | 16000 | — (45) | 13000 | — (35) | 11000 | — (25) |
| **0.7** | 18000 | — (60) | 14000 | — (45) | 11000 | — (35) | 9100 | — (25) |
| **0.8** | 16000 | — (60) | 12000 | — (45) | 9900 | — (35) | 8000 | — (25) |
| **0.9** | 14000 | — (60) | 11000 | — (45) | 8800 | — (35) | 7100 | — (25) |
| **1** | 13000 | 60 (60) | 9500 | 45 (45) | 8000 | 35 (35) | 6400 | 25 (25) |
| **1.5** | 8500 | 60 (60) | 6400 | 45 (45) | 5300 | 35 (35) | 4200 | 25 (25) |
| **2** | 6400 | 60 (60) | 4800 | 45 (45) | 4000 | 35 (35) | 3200 | 25 (25) |
| **2.5** | 5100 | 60 (60) | 3800 | 45 (45) | 3200 | 40 (40) | 2500 | 25 (25) |
| **3** | 4200 | 65 (60) | 3400 | 55 (45) | 2600 | 40 (40) | 2100 | 25 (25) |
| **4** | 3400 | 80 (60) | 2700 | 65 (45) | 2100 (1600) | 50 (30) | 1700 | 35 (25) |
| **5** | 2900 | 100 (60) | 2300 | 80 (45) | 1800 (1350) | 60 (30) | 1500 | 40 (25) |
| **6** | 2500 | 120 (60) | 2000 | 100 (50) | 1500 (1100) | 75 (30) | 1300 | 50 (25) |
| **8** | 1900 | 130 (60) | 1500 | 100 (50) | 1200 (900) | 80 (30) | 1000 | 50 (25) |
| **10** | 1600 | 130 (60) | 1300 | 100 (50) | 950 (710) | 75 (30) | 800 | 50 (25) |
| **12** | 1300 | 120 (60) | 1100 | 100 (50) | 800 (600) | 75 (30) | 670 | 50 (25) |

Profondità di taglio




( ) : Indica il numero di giri e la velocità di avanzamento standard per la fresatura di fessure.

DC : Diametro.

Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto dei valori indicati.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE INTEGRALI MSTAR


## MS2LS

Fresa per cave, lunghezza taglio lunga, 2 taglienti

UWC MS PF F γ 30° DC<3 DC≥3 DC<3 DC≥3

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






| 0.2≤DC≤12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

● Fresa integrale a 2 taglienti per impiego generico.


(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS2LSD0020** | 0.2 | 0.8 | 40 | 4 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2LSD0030** | 0.3 | 1.2 | 40 | 4 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2LSD0040** | 0.4 | 1.6 | 40 | 4 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2LSD0050** | 0.5 | 2 | 40 | 4 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2LSD0060** | 0.6 | 2.4 | 40 | 4 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2LSD0070** | 0.7 | 2.8 | 40 | 4 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2LSD0080** | 0.8 | 3.2 | 40 | 4 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2LSD0090** | 0.9 | 3.6 | 40 | 4 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2LSD0100** | 1 | 4 | 40 | 4 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2LSD0150** | 1.5 | 6 | 40 | 4 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2LSD0200** | 2 | 8 | 40 | 4 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2LSD0250** | 2.5 | 10 | 50 | 4 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2LSD0300** | 3 | 12 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2LSD0400** | 4 | 16 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2LSD0500** | 5 | 20 | 60 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2LSD0600** | 6 | 24 | 60 | 6 | 2 | ★ | 2 |
| **MS2LSD0800** | 8 | 32 | 70 | 8 | 2 | ★ | 2 |
| **MS2LSD1000** | 10 | 40 | 90 | 10 | 2 | ★ | 2 |
| **MS2LSD1200** | 12 | 48 | 110 | 12 | 2 | ★ | 2 |


**★ : Inventario mantenuto in Giappone.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

## ■Fresature di cave

| Materiale da lavorare | P | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>Cf53, GG25 | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) |
| **0.2** | 40000 | 400 | 0.001 | 30000 | 250 | 0.001 |
| **0.3** | 40000 | 600 | 0.005 | 35000 | 420 | 0.005 |
| **0.4** | 40000 | 700 | 0.007 | 30000 | 420 | 0.007 |
| **0.5** | 40000 | 800 | 0.01 | 24000 | 380 | 0.01 |
| **0.6** | 33000 | 800 | 0.015 | 21000 | 480 | 0.01 |
| **0.7** | 28000 | 800 | 0.015 | 18000 | 480 | 0.015 |
| **0.8** | 25000 | 800 | 0.02 | 16000 | 480 | 0.02 |
| **0.9** | 22000 | 800 | 0.03 | 15000 | 500 | 0.03 |
| **1** | 20000 | 800 | 0.04 | 13000 | 500 | 0.04 |
| **1.5** | 13000 | 800 | 0.10 | 9000 | 500 | 0.10 |
| **2** | 10000 | 800 | 0.15 | 6700 | 500 | 0.15 |
| **2.5** | 9000 | 800 | 0.20 | 6000 | 500 | 0.20 |
| **3** | 8000 | 800 | 0.20 | 5200 | 460 | 0.20 |
| **4** | 6000 | 600 | 0.20 | 4000 | 340 | 0.20 |
| **5** | 4800 | 480 | 0.30 | 3200 | 280 | 0.20 |
| **6** | 4000 | 400 | 0.30 | 2600 | 210 | 0.20 |
| **8** | 3000 | 300 | 0.30 | 2000 | 170 | 0.30 |
| **10** | 2400 | 240 | 0.30 | 1600 | 140 | 0.30 |
| **12** | 2000 | 200 | 0.30 | 1300 | 110 | 0.30 |
| Profondità di taglio |  ≤Per la profondità di taglio v. l'elenco sopra riportato.<br>DC : Diametro. | | | | | |

## ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>Cf53, GG25 | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) |
| **3** | 3500 | 370 | 0.05 | 2600 | 250 | 0.03 |
| **4** | 2800 | 370 | 0.06 | 2100 | 200 | 0.03 |
| **5** | 2200 | 330 | 0.06 | 1700 | 160 | 0.03 |
| **6** | 1800 | 300 | 0.06 | 1500 | 140 | 0.03 |
| **8** | 1600 | 270 | 0.08 | 1100 | 140 | 0.04 |
| **10** | 1400 | 240 | 0.10 | 900 | 140 | 0.05 |
| **12** | 1200 | 200 | 0.10 | 750 | 120 | 0.06 |
| Profondità di taglio | ≤Per la profondità di taglio v. l'elenco sopra riportato.<br><br>DC : Diametro. | | | | | |

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto dei valori indicati.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# FRESE INTEGRALI MSTAR

## MSMHZD

Fresa per cave con tagliente al centro (permette penetrazione assiale), 3 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.020 | 0 - 0.030 | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
| 0 - 0.008 | 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | 0 - 0.013 | |

● Fresa integrale a 3 taglienti per la fresatura di cave e fresatura a tuffo.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MSMHZDD0100** | 1 | 2 | 45 | 4 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD0150** | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD0200** | 2 | 4 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD0250** | 2.5 | 5 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD0300** | 3 | 6 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD0350** | 3.5 | 8 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD0400** | 4 | 8 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD0450** | 4.5 | 10 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD0500** | 5 | 10 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD0550** | 5.5 | 13 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD0600** | 6 | 13 | 60 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **MSMHZDD0650** | 6.5 | 16 | 60 | 8 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD0700** | 7 | 16 | 60 | 8 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD0750** | 7.5 | 16 | 60 | 8 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD0800** | 8 | 19 | 70 | 8 | 3 | ● | 2 |
| **MSMHZDD0850** | 8.5 | 19 | 70 | 10 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD0900** | 9 | 19 | 70 | 10 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD0950** | 9.5 | 19 | 70 | 10 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD1000** | 10 | 22 | 80 | 10 | 3 | ● | 2 |
| **MSMHZDD1100** | 11 | 22 | 80 | 12 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD1200** | 12 | 26 | 90 | 12 | 3 | ● | 2 |
| **MSMHZDD1300** | 13 | 26 | 90 | 12 | 3 | ● | 3 |
| **MSMHZDD1400** | 14 | 26 | 90 | 12 | 3 | ● | 3 |
| **MSMHZDD1500** | 15 | 26 | 110 | 16 | 3 | ● | 1 |
| **MSMHZDD1600** | 16 | 30 | 110 | 16 | 3 | ● | 2 |
| **MSMHZDD2000** | 20 | 32 | 140 | 20 | 3 | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto.

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

## ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | | | M | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC) Cf53, GG25 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio X5CrNi1810, X5CrNiMo17122, Ti6Al4V | | Lega resistente al calore Inconel®718 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **1** | 19000 | 600 | 13000 | 310 | 10000 | 200 | 9500 | 65 |
| **1.5** | 14000 | 600 | 9000 | 310 | 7500 | 210 | 6400 | 75 |
| **2** | 11000 | 600 | 7200 | 310 | 6000 | 210 | 4800 | 75 |
| **3** | 8500 | 770 | 5300 | 380 | 4400 | 220 | 3200 | 100 |
| **4** | 7200 | 850 | 4400 | 480 | 3700 | 250 | 2400 | 130 |
| **6** | 5300 | 940 | 3200 | 490 | 2700 | 270 | 1600 | 130 |
| **8** | 4000 | 1010 | 2400 | 560 | 2000 | 280 | 1200 | 120 |
| **10** | 3200 | 1000 | 1900 | 480 | 1600 | 300 | 950 | 110 |
| **12** | 2700 | 950 | 1600 | 440 | 1300 | 300 | 800 | 90 |
| **16** | 2000 | 720 | 1200 | 350 | 1000 | 260 | 600 | 70 |
| **20** | 1600 | 600 | 1000 | 290 | 800 | 240 | 480 | 60 |
| Profondità di taglio | ≤0.2DC (DC>Ø3)<br>≤0.1DC (DC≤Ø3)<br>≤1.5DC | | | | | | 0.05DC<br>1.5DC | |

DC : Diametro.

## ■Fresatura a tuffo

| Materiale da lavorare | P | | | | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC) Cf53, GG25 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio X5CrNi1810, X5CrNiMo17122, Ti6Al4V | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **1** | 13000 | 80 | 10000 | 50 | 6000 | 10 |
| **1.5** | 12000 | 120 | 8000 | 80 | 6000 | 20 |
| **2** | 11000 | 200 | 7200 | 140 | 6000 | 30 |
| **3** | 8500 | 250 | 5300 | 180 | 4200 | 50 |
| **4** | 7200 | 300 | 4400 | 210 | 3300 | 60 |
| **6** | 5300 | 300 | 3200 | 210 | 2200 | 70 |
| **8** | 4000 | 320 | 2400 | 220 | 1600 | 80 |
| **10** | 3200 | 340 | 1900 | 240 | 1300 | 70 |
| **12** | 2700 | 320 | 1600 | 220 | 1100 | 70 |
| **16** | 2000 | 250 | 1200 | 180 | 800 | 55 |
| **20** | 1600 | 200 | 1000 | 140 | 640 | 55 |
| Profondità di taglio | ≤1DC (DC≥Ø2)<br>≤0.5DC (DC<Ø2) | | ≤0.5DC (DC≥Ø2)<br>≤0.2DC (DC<Ø2) | | | |

DC : Diametro.

## ■Fresature di cave

| Materiale da lavorare | P | | | | M | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC) Cf53, GG25 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio X5CrNi1810, X5CrNiMo17122, Ti6Al4V | | Lega resistente al calore Inconel®718 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **1** | 13000 | 130 | 10000 | 80 | 6000 | 30 | 5700 | 25 |
| **1.5** | 12000 | 250 | 8000 | 150 | 6000 | 60 | 3800 | 30 |
| **2** | 11000 | 500 | 7200 | 260 | 6000 | 130 | 2800 | 35 |
| **3** | 8500 | 640 | 5300 | 320 | 4200 | 130 | 1900 | 50 |
| **4** | 7200 | 650 | 4400 | 370 | 3300 | 140 | 1400 | 70 |
| **6** | 5300 | 720 | 3200 | 380 | 2200 | 140 | 950 | 70 |
| **8** | 4000 | 780 | 2400 | 430 | 1600 | 140 | 720 | 60 |
| **10** | 3200 | 770 | 1900 | 370 | 1300 | 150 | 570 | 50 |
| **12** | 2700 | 730 | 1600 | 340 | 1100 | 150 | 480 | 40 |
| **16** | 2000 | 600 | 1200 | 290 | 800 | 130 | 360 | 30 |
| **20** | 1600 | 500 | 1000 | 240 | 640 | 120 | 290 | 25 |
| Profondità di taglio | DC<br>≤1DC (DC≥Ø2)<br>≤0.5DC (DC<Ø2) | | DC<br>≤0.5DC (DC≥Ø2)<br>≤0.2DC (DC<Ø2) | | | | DC<br>0.2DC | |

DC : Diametro.

Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# FRESE INTEGRALI MSTAR

## MS4SC

Fresa a spigolo, 4 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






| 1≤DC≤12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

● Fresa integrale a 4 taglienti per impiego generico.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS4SCD0100** | 1 | 1.5 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MS4SCD0150** | 1.5 | 2.3 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MS4SCD0200** | 2 | 3 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MS4SCD0250** | 2.5 | 3.8 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MS4SCD0300** | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4SCD0400** | 4 | 6 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4SCD0500** | 5 | 7.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4SCD0600** | 6 | 9 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **MS4SCD0800** | 8 | 12 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **MS4SCD1000** | 10 | 15 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MS4SCD1200** | 12 | 18 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |


● : **Inventario mantenuto.**

# MS4MC

Fresa integrale, lunghezza taglio media, 4 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

● Fresa integrale a 4 taglienti per impiego generico.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS4MCD0100** | 1 | 2.5 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD0150** | 1.5 | 3.8 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD0200** | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD0250** | 2.5 | 6.3 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD0300** | 3 | 7.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD0350** | 3.5 | 9 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD0400** | 4 | 10 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD0450** | 4.5 | 11.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD0500** | 5 | 12.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD0550** | 5.5 | 14 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD0600** | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MCD0650** | 6.5 | 16.5 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD0700** | 7 | 17.5 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD0750** | 7.5 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD0800** | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MCD0850** | 8.5 | 21.5 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD0900** | 9 | 22.5 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD0950** | 9.5 | 24 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD1000** | 10 | 25 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MCD1100** | 11 | 27.5 | 75 | 12 | 4 | ● | 1 |
| **MS4MCD1200** | 12 | 30 | 90 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MCD1400** | 14 | 35 | 90 | 12 | 4 | ● | 3 |
| **MS4MCD1600** | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MCD1800** | 18 | 45 | 100 | 16 | 4 | ● | 3 |
| **MS4MCD2000** | 20 | 50 | 110 | 20 | 4 | ● | 2 |


# MS4SC
Fresa a spigolo, 4 taglienti

# MS4MC
Fresa integrale, lunghezza taglio media, 4 taglienti

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | P<br>Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato, Acciaio pre-temprato<br>Cf53, GG25 | | | H<br>Acciaio temprato (45—55HRC)<br>X40CrMoV51 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) |
| **1** | 40000 | 3000 | 0.06 | 32000 | 2400 | 0.06 |
| **1.5** | 40000 | 4500 | 0.12 | 32000 | 3600 | 0.08 |
| **2** | 30000 | 4500 | 0.18 | 24000 | 3600 | 0.10 |
| **2.5** | 24000 | 3900 | 0.25 | 19000 | 3000 | 0.13 |
| **3** | 20000 | 3500 | 0.30 | 16000 | 2700 | 0.15 |
| **4** | 15000 | 3000 | 0.40 | 12000 | 2400 | 0.20 |
| **5** | 12000 | 2400 | 0.50 | 9000 | 1800 | 0.25 |
| **6** | 10000 | 2100 | 0.60 | 7000 | 1500 | 0.30 |
| **8** | 8000 | 1500 | 0.80 | 5600 | 1100 | 0.40 |
| **10** | 6400 | 1400 | 1.00 | 4500 | 950 | 0.50 |
| **12** | 5400 | 1200 | 1.00 | 3800 | 860 | 0.50 |
| **16** | 2400 | 550 | 3.00 | 1200 | 120 | 0.80 |
| **20** | 1900 | 480 | 4.00 | 1000 | 100 | 1.00 |

Profondità di taglio




DC : Diametro.


Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) In caso di scanalatura con frese Ø3mm o più, ridurre la velocità del 50—70% e l'avanzamento del 40—60%.
Nota 3) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto dei valori indicati.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# MS4JC

Fresa integrale,
lunghezza taglio semilunga, 4 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






| 1≤DC≤12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | | | | |

| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

● Fresa integrale a 4 taglienti per impiego generico.

(mm)



| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS4JCD0100** | 1 | 4 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MS4JCD0150** | 1.5 | 6 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MS4JCD0200** | 2 | 8 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MS4JCD0250** | 2.5 | 10 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MS4JCD0300** | 3 | 12 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4JCD0400** | 4 | 16 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4JCD0500** | 5 | 20 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4JCD0600** | 6 | 24 | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **MS4JCD0800** | 8 | 32 | 70 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **MS4JCD1000** | 10 | 40 | 90 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MS4JCD1200** | 12 | 48 | 110 | 12 | 4 | ● | 2 |

● : **Inventario mantenuto.**

# MS4JC

Fresa integrale, lunghezza taglio semilunga, 4 taglienti

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | P | | P | | M | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>Cf53, GG25 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17122, Ti6Al4V | | Acciaio temprato (45−55HRC)<br>X40CrMoV51 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **1** | 11100 | 85 | 9500 | 65 | 8000 | 50 | 6400 | 35 |
| **1.5** | 7400 | 85 | 6400 | 90 | 5300 | 50 | 4200 | 35 |
| **2** | 5600 | 85 | 4800 | 90 | 4000 | 50 | 3200 | 35 |
| **2.5** | 4500 | 85 | 3800 | 90 | 3200 | 55 | 2500 | 35 |
| **3** | 3700 | 90 | 3400 | 90 | 2600 | 60 | 2100 | 35 |
| **4** | 3000 | 110 | 2700 | 90 | 2100 | 70 | 1700 | 50 |
| **5** | 2600 | 140 | 2300 | 110 | 1800 | 85 | 1500 | 55 |
| **6** | 2300 | 170 | 2000 | 140 | 1500 | 110 | 1300 | 70 |
| **8** | 1700 | 180 | 1500 | 140 | 1200 | 110 | 1000 | 70 |
| **10** | 1400 | 180 | 1300 | 140 | 950 | 110 | 800 | 70 |
| **12** | 1200 | 170 | 1100 | 140 | 800 | 110 | 670 | 70 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |  | |

DC : Diametro.


Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto dei valori indicati.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# MSSHD

Elevata rigidità, lunghezza di taglio corta, 4 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

● Fresa a 4 taglienti ad alte prestazioni.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MSSHDD0300** | 3 | 4.5 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD0350** | 3.5 | 5.3 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD0400** | 4 | 6 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD0450** | 4.5 | 6.8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD0500** | 5 | 7.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD0550** | 5.5 | 8.3 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD0600** | 6 | 9 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **MSSHDD0650** | 6.5 | 9.8 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD0700** | 7 | 10.5 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD0750** | 7.5 | 11.3 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD0800** | 8 | 12 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **MSSHDD0850** | 8.5 | 12.8 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD0900** | 9 | 13.5 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD0950** | 9.5 | 14.3 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD1000** | 10 | 15 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MSSHDD1100** | 11 | 16.5 | 75 | 12 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD1200** | 12 | 18 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MSSHDD1300** | 13 | 19.5 | 75 | 12 | 4 | ● | 3 |
| **MSSHDD1400** | 14 | 21 | 90 | 16 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD1500** | 15 | 22.5 | 90 | 16 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD1600** | 16 | 24 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **MSSHDD1700** | 17 | 25.5 | 100 | 16 | 4 | ● | 3 |
| **MSSHDD1800** | 18 | 27 | 100 | 16 | 4 | ● | 3 |
| **MSSHDD1900** | 19 | 28.5 | 110 | 20 | 4 | ● | 1 |
| **MSSHDD2000** | 20 | 30 | 110 | 20 | 4 | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto.


# FRESE INTEGRALI MSTAR

## MSMHD

Elevata rigidità, lunghezza di taglio media, 4 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.020 | 0 - 0.030 | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | 20≤DCONMS≤25 | |
| 0 - 0.008 | 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | 0 - 0.013 | |

● Fresa a 4 taglienti ad alte prestazioni.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSMHDD0200 | 2 | 4 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0210 | 2.1 | 5 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0220 | 2.2 | 5 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0230 | 2.3 | 5 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0240 | 2.4 | 5 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0250 | 2.5 | 5 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0260 | 2.6 | 6 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0270 | 2.7 | 6 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0280 | 2.8 | 6 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0290 | 2.9 | 6 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0300 | 3 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0310 | 3.1 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0320 | 3.2 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0330 | 3.3 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0340 | 3.4 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0350 | 3.5 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0360 | 3.6 | 11 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0370 | 3.7 | 11 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0380 | 3.8 | 11 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0390 | 3.9 | 11 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0400 | 4 | 11 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0410 | 4.1 | 12 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0420 | 4.2 | 12 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0430 | 4.3 | 12 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0440 | 4.4 | 12 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0450 | 4.5 | 12 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0460 | 4.6 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0470 | 4.7 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0480 | 4.8 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0490 | 4.9 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0500 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0510 | 5.1 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0520 | 5.2 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MSMHDD0530 | 5.3 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |

● : Inventario mantenuto.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MSMHDD0540** | 5.4 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD0550** | 5.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD0560** | 5.6 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD0570** | 5.7 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD0580** | 5.8 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD0590** | 5.9 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD0600** | 6 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **MSMHDD0650** | 6.5 | 16 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD0700** | 7 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD0750** | 7.5 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD0800** | 8 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **MSMHDD0850** | 8.5 | 19 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD0900** | 9 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD0950** | 9.5 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD1000** | 10 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MSMHDD1100** | 11 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD1200S10** | 12 | 26 | 75 | 10 | 4 | ● | 3 |
| **MSMHDD1200** | 12 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MSMHDD1300** | 13 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 3 |
| **MSMHDD1400** | 14 | 30 | 90 | 16 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD1500** | 15 | 35 | 90 | 16 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD1600** | 16 | 35 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **MSMHDD1700** | 17 | 35 | 100 | 16 | 4 | ● | 3 |
| **MSMHDD1800** | 18 | 40 | 100 | 16 | 4 | ● | 3 |
| **MSMHDD1900** | 19 | 40 | 110 | 20 | 4 | ● | 1 |
| **MSMHDD2000** | 20 | 45 | 110 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **MSMHDD2200** | 22 | 50 | 125 | 20 | 4 | ● | 3 |
| **MSMHDD2500** | 25 | 55 | 125 | 25 | 4 | ● | 2 |




# FRESE INTEGRALI MSTAR

## MSSHD
Elevata rigidità, lunghezza di taglio corta, 4 taglienti

## MSMHD
Elevata rigidità, lunghezza di taglio media, 4 taglienti



## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| | P | | | | M | S | H | | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale da lavorare | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>Cf53, GG25 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17122, Ti6Al4V | | Acciaio temprato (45−55HRC)<br>X40CrMoV51 | | Lega resistente al calore<br>Inconel®718 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **2** | 15000 | 550 | 10000 | 340 | 10000 | 320 | 6400 | 160 | 4800 | 100 |
| **3** | 11000 | 800 | 7400 | 500 | 7400 | 480 | 4800 | 250 | 4000 | 170 |
| **4** | 8000 | 900 | 5600 | 540 | 5600 | 520 | 3600 | 270 | 3200 | 240 |
| **5** | 6400 | 1000 | 4500 | 600 | 4500 | 580 | 2900 | 300 | 2600 | 240 |
| **6** | 5800 | 1100 | 3700 | 640 | 3700 | 600 | 2400 | 320 | 2100 | 230 |
| **8** | 4400 | 1100 | 2800 | 660 | 2800 | 600 | 1800 | 330 | 1600 | 220 |
| **10** | 3500 | 1000 | 2200 | 640 | 2200 | 560 | 1400 | 320 | 1300 | 200 |
| **12** | 2900 | 1000 | 1900 | 640 | 1900 | 530 | 1200 | 320 | 1100 | 170 |
| **16** | 2200 | 800 | 1400 | 500 | 1400 | 450 | 900 | 250 | 800 | 130 |
| **20** | 1800 | 750 | 1100 | 460 | 1100 | 440 | 720 | 230 | 640 | 100 |
| **25** | 1400 | 600 | 900 | 400 | 900 | 380 | 570 | 200 | 510 | 80 |
| Profondità di taglio |  | | | |  | |  | | | |

DC : Diametro.

### ■Fresature di cave

| | P | | | | M | S | H | | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale da lavorare | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>Cf53, GG25 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17122, Ti6Al4V | | Acciaio temprato (45−55HRC)<br>X40CrMoV51 | | Lega resistente al calore<br>Inconel®718 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **2** | 12000 | 400 | 7000 | 200 | 7000 | 100 | 4200 | 80 | 2300 | 40 |
| **3** | 9000 | 600 | 5300 | 300 | 5300 | 150 | 3200 | 130 | 1900 | 70 |
| **4** | 7200 | 720 | 4000 | 360 | 4000 | 180 | 2400 | 140 | 1400 | 95 |
| **5** | 5800 | 720 | 3200 | 360 | 3200 | 180 | 1900 | 150 | 1100 | 95 |
| **6** | 5000 | 800 | 2700 | 400 | 2700 | 200 | 1600 | 160 | 950 | 95 |
| **8** | 3700 | 800 | 2000 | 400 | 2000 | 200 | 1200 | 170 | 720 | 90 |
| **10** | 3000 | 720 | 1600 | 360 | 1600 | 180 | 960 | 160 | 570 | 80 |
| **12** | 2500 | 720 | 1300 | 360 | 1300 | 180 | 800 | 160 | 480 | 70 |
| **16** | 2000 | 600 | 1000 | 280 | 1000 | 150 | 600 | 130 | 360 | 50 |
| **20** | 1600 | 540 | 800 | 250 | 800 | 130 | 480 | 120 | 290 | 40 |
| **25** | 1300 | 480 | 640 | 220 | 640 | 120 | 380 | 100 | 230 | 35 |
| Profondità di taglio |  | | | |  | |  | | | |

DC : Diametro.

Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# MS2XL

Fresa per cave, lunghezza taglio corta, 2 taglienti, per lavorazioni profonde


UWC MS PF F γ 30° DC<0.4 DC≥0.4

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






Tipo1




Tipo2

| DC<0.5 | DC≥0.5 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.010 | 0<br>- 0.020 | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | | | | |
| 0<br>- 0.008 | | | | |

● Fresa a 2 taglienti con rastremazione cilindrica.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS2XLD0020N005** | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.17 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0020N010** | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.17 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0020N015** | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.17 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0030N010** | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.27 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0030N020** | 0.3 | 0.4 | 2 | 0.27 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0030N030** | 0.3 | 0.4 | 3 | 0.27 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0030N060** | 0.3 | 0.4 | 6 | 0.27 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0030N090** | 0.3 | 0.4 | 9 | 0.27 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0040N020** | 0.4 | 0.6 | 2 | 0.36 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0040N030** | 0.4 | 0.6 | 3 | 0.36 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0040N040** | 0.4 | 0.6 | 4 | 0.36 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0040N080** | 0.4 | 0.6 | 8 | 0.36 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0040N120** | 0.4 | 0.6 | 12 | 0.36 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0050N020** | 0.5 | 0.7 | 2 | 0.46 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0050N040** | 0.5 | 0.7 | 4 | 0.46 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0050N060** | 0.5 | 0.7 | 6 | 0.46 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0050N080** | 0.5 | 0.7 | 8 | 0.46 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0050N100** | 0.5 | 0.7 | 10 | 0.46 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0050N150** | 0.5 | 0.7 | 15 | 0.46 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0060N020** | 0.6 | 0.9 | 2 | 0.56 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0060N040** | 0.6 | 0.9 | 4 | 0.56 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0060N060** | 0.6 | 0.9 | 6 | 0.56 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0060N080** | 0.6 | 0.9 | 8 | 0.56 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0060N100** | 0.6 | 0.9 | 10 | 0.56 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0060N120** | 0.6 | 0.9 | 12 | 0.56 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0060N180** | 0.6 | 0.9 | 18 | 0.56 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0070N020** | 0.7 | 1 | 2 | 0.66 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0070N040** | 0.7 | 1 | 4 | 0.66 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0070N060** | 0.7 | 1 | 6 | 0.66 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0070N080** | 0.7 | 1 | 8 | 0.66 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0070N100** | 0.7 | 1 | 10 | 0.66 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0080N040** | 0.8 | 1.2 | 4 | 0.76 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0080N060** | 0.8 | 1.2 | 6 | 0.76 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0080N080** | 0.8 | 1.2 | 8 | 0.76 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |

● : **Inventario mantenuto.**

# FRESE INTEGRALI MSTAR

## MS2XL

Fresa per cave, lunghezza taglio corta, 2 taglienti, per lavorazioni profonde

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2XLD0080N100 | 0.8 | 1.2 | 10 | 0.76 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0080N120 | 0.8 | 1.2 | 12 | 0.76 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0080N160 | 0.8 | 1.2 | 16 | 0.76 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0080N240 | 0.8 | 1.2 | 24 | 0.76 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0090N060 | 0.9 | 1.4 | 6 | 0.86 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0090N080 | 0.9 | 1.4 | 8 | 0.86 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0090N100 | 0.9 | 1.4 | 10 | 0.86 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0090N150 | 0.9 | 1.4 | 15 | 0.86 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0100N040 | 1 | 1.5 | 4 | 0.94 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0100N060 | 1 | 1.5 | 6 | 0.94 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0100N080 | 1 | 1.5 | 8 | 0.94 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0100N100 | 1 | 1.5 | 10 | 0.94 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0100N120 | 1 | 1.5 | 12 | 0.94 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0100N160 | 1 | 1.5 | 16 | 0.94 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0100N200 | 1 | 1.5 | 20 | 0.94 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0100N250 | 1 | 1.5 | 25 | 0.94 | 70 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0100N300 | 1 | 1.5 | 30 | 0.94 | 70 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0120N060 | 1.2 | 1.8 | 6 | 1.14 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0120N080 | 1.2 | 1.8 | 8 | 1.14 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0120N100 | 1.2 | 1.8 | 10 | 1.14 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0120N120 | 1.2 | 1.8 | 12 | 1.14 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0120N160 | 1.2 | 1.8 | 16 | 1.14 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0120N200 | 1.2 | 1.8 | 20 | 1.14 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0150N060 | 1.5 | 2.3 | 6 | 1.44 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0150N080 | 1.5 | 2.3 | 8 | 1.44 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0150N100 | 1.5 | 2.3 | 10 | 1.44 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0150N120 | 1.5 | 2.3 | 12 | 1.44 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0150N140 | 1.5 | 2.3 | 14 | 1.44 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0150N160 | 1.5 | 2.3 | 16 | 1.44 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0150N180 | 1.5 | 2.3 | 18 | 1.44 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0150N200 | 1.5 | 2.3 | 20 | 1.44 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0150N250 | 1.5 | 2.3 | 25 | 1.44 | 70 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0150N300 | 1.5 | 2.3 | 30 | 1.44 | 70 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0150N380 | 1.5 | 2.3 | 38 | 1.44 | 80 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0150N450 | 1.5 | 2.3 | 45 | 1.44 | 80 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0200N060 | 2 | 3 | 6 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0200N080 | 2 | 3 | 8 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0200N100 | 2 | 3 | 10 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0200N120 | 2 | 3 | 12 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0200N140 | 2 | 3 | 14 | 1.9 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0200N160 | 2 | 3 | 16 | 1.9 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0200N180 | 2 | 3 | 18 | 1.9 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0200N200 | 2 | 3 | 20 | 1.9 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0200N250 | 2 | 3 | 25 | 1.9 | 70 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0200N300 | 2 | 3 | 30 | 1.9 | 70 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0200N350 | 2 | 3 | 35 | 1.9 | 80 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0200N400 | 2 | 3 | 40 | 1.9 | 90 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0200N500 | 2 | 3 | 50 | 1.9 | 100 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0200N600 | 2 | 3 | 60 | 1.9 | 110 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0250N080 | 2.5 | 3.7 | 8 | 2.4 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0250N120 | 2.5 | 3.7 | 12 | 2.4 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2XLD0250N160 | 2.5 | 3.7 | 16 | 2.4 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |

● : Inventario mantenuto.

(mm)


| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS2XLD0250N200** | 2.5 | 3.7 | 20 | 2.4 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0250N250** | 2.5 | 3.7 | 25 | 2.4 | 70 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0250N300** | 2.5 | 3.7 | 30 | 2.4 | 70 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0250N400** | 2.5 | 3.7 | 40 | 2.4 | 90 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0250N500** | 2.5 | 3.7 | 50 | 2.4 | 100 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0300N080** | 3 | 4.5 | 8 | 2.8 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0300N120** | 3 | 4.5 | 12 | 2.8 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0300N160** | 3 | 4.5 | 16 | 2.8 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0300N200** | 3 | 4.5 | 20 | 2.8 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0300N250** | 3 | 4.5 | 25 | 2.8 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0300N300** | 3 | 4.5 | 30 | 2.8 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0300N400** | 3 | 4.5 | 40 | 2.8 | 90 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0300N500** | 3 | 4.5 | 50 | 2.8 | 100 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0400N120** | 4 | 6 | 12 | 3.8 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0400N160** | 4 | 6 | 16 | 3.8 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0400N200** | 4 | 6 | 20 | 3.8 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0400N250** | 4 | 6 | 25 | 3.8 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0400N300** | 4 | 6 | 30 | 3.8 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0400N350** | 4 | 6 | 35 | 3.8 | 80 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0400N400** | 4 | 6 | 40 | 3.8 | 90 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0400N450** | 4 | 6 | 45 | 3.8 | 90 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0400N500** | 4 | 6 | 50 | 3.8 | 100 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0400N600** | 4 | 6 | 60 | 3.8 | 110 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0500N160** | 5 | 7.5 | 16 | 4.8 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0500N250** | 5 | 7.5 | 25 | 4.8 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0500N350** | 5 | 7.5 | 35 | 4.8 | 80 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0500N500** | 5 | 7.5 | 50 | 4.8 | 110 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0500N600** | 5 | 7.5 | 60 | 4.8 | 120 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XLD0600N200** | 6 | 9 | 20 | 5.8 | 80 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MS2XLD0600N300** | 6 | 9 | 30 | 5.8 | 90 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MS2XLD0600N400** | 6 | 9 | 40 | 5.8 | 100 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MS2XLD0600N500** | 6 | 9 | 50 | 5.8 | 110 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MS2XLD0600N600** | 6 | 9 | 60 | 5.8 | 120 | 6 | 2 | ● | 2 |


# FRESE INTEGRALI MSTAR

# MS2XL

Fresa per cave, lunghezza taglio corta, 2 taglienti, per lavorazioni profonde

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | | P<br>Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato, Acciaio pre-temprato<br>Cf53, GG25 | | |
|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **0.2** | **0.5** | 40000 | 600 | 0.004 |
| | **1** | 40000 | 400 | 0.001 |
| **0.3** | **1** | 40000 | 650 | 0.007 |
| | **3** | 40000 | 500 | 0.002 |
| | **9** | 22000 | 150 | 0.001 |
| **0.4** | **2** | 40000 | 800 | 0.007 |
| | **4** | 40000 | 800 | 0.003 |
| | **12** | 17000 | 150 | 0.001 |
| **0.5** | **2** | 40000 | 950 | 0.01 |
| | **6** | 40000 | 700 | 0.003 |
| | **10** | 25000 | 400 | 0.002 |
| | **15** | 14000 | 150 | 0.001 |
| **0.6** | **2** | 40000 | 950 | 0.01 |
| | **6** | 40000 | 800 | 0.005 |
| | **10** | 25000 | 450 | 0.003 |
| | **18** | 12000 | 150 | 0.001 |
| **0.7** | **2** | 40000 | 1000 | 0.02 |
| | **6** | 40000 | 900 | 0.01 |
| | **8** | 30000 | 700 | 0.005 |
| | **10** | 11000 | 300 | 0.005 |
| **0.8** | **4** | 40000 | 1200 | 0.02 |
| | **8** | 40000 | 1000 | 0.01 |
| | **12** | 25000 | 400 | 0.003 |
| | **24** | 10000 | 150 | 0.001 |
| **0.9** | **6** | 40000 | 1300 | 0.02 |
| | **10** | 35000 | 1000 | 0.01 |
| | **15** | 9000 | 400 | 0.003 |
| **1** | **6** | 40000 | 1600 | 0.04 |
| | **8** | 40000 | 1600 | 0.03 |
| | **12** | 30000 | 1000 | 0.02 |
| | **20** | 15000 | 400 | 0.005 |
| | **30** | 8000 | 150 | 0.001 |
| **1.2** | **6** | 40000 | 1900 | 0.06 |
| | **8** | 40000 | 1900 | 0.04 |
| | **12** | 25000 | 1000 | 0.03 |
| | **20** | 6500 | 150 | 0.01 |
| Profondità di taglio | |  DC : Diametro. | | |

| Materiale da lavorare | | P<br>Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato, Acciaio pre-temprato<br>Cf53, GG25 | | |
|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1.5** | **6** | 40000 | 2400 | 0.10 |
| | **10** | 30000 | 1800 | 0.05 |
| | **20** | 15000 | 600 | 0.02 |
| | **30** | 7500 | 300 | 0.005 |
| | **45** | 5000 | 150 | 0.001 |
| **1.6** | **6** | 40000 | 2400 | 0.12 |
| | **10** | 30000 | 1800 | 0.07 |
| | **16** | 20000 | 1000 | 0.04 |
| **2** | **6** | 40000 | 2400 | 0.18 |
| | **10** | 30000 | 1800 | 0.10 |
| | **16** | 20000 | 1000 | 0.06 |
| | **30** | 8000 | 500 | 0.04 |
| | **40** | 6000 | 250 | 0.01 |
| | **60** | 4200 | 150 | 0.003 |
| **2.5** | **8** | 25000 | 2500 | 0.20 |
| | **16** | 18000 | 1700 | 0.10 |
| | **20** | 12000 | 1000 | 0.08 |
| | **40** | 8000 | 400 | 0.03 |
| | **50** | 4000 | 150 | 0.015 |
| **3** | **8** | 20000 | 2000 | 0.30 |
| | **16** | 15000 | 1400 | 0.15 |
| | **20** | 10000 | 800 | 0.10 |
| | **40** | 5000 | 250 | 0.02 |
| | **50** | 3700 | 150 | 0.010 |
| **4** | **12** | 15000 | 3000 | 0.30 |
| | **20** | 11000 | 2200 | 0.22 |
| | **30** | 6400 | 1200 | 0.12 |
| | **40** | 4500 | 400 | 0.05 |
| | **50** | 2800 | 150 | 0.018 |
| | **60** | 1800 | 60 | 0.005 |
| **5** | **16** | 12000 | 2500 | 0.35 |
| | **35** | 5100 | 750 | 0.15 |
| | **60** | 2200 | 150 | 0.02 |
| **6** | **20** | 10000 | 2000 | 0.40 |
| | **40** | 4200 | 800 | 0.20 |
| | **60** | 1900 | 150 | 0.10 |
| Profondità di taglio | |  DC : Diametro. | | |


Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) I parametri di taglio possono variare notevolmente in base a sbalzo dell'utensile, profondità di taglio e condizioni della macchina utensile. Utilizzare la suddetta tabella come punto di riferimento iniziale.

# MS2XL6


Lunghezza taglio corta, 2 taglienti, stelo 6 mm

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






Tipo1




Tipo2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.3≤DC≤2.5 | | | | |
| 0 - 0.020 | | | | |
| DCONMS=6 | | | | |
| 0 - 0.008 | | | | |

● Fresa a 2 taglienti con rastremazione cilindrica.
● Tipo a stelo di Ø6.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS2XL6D0030N008** | 0.3 | 0.8 | — | — | 50 | 6 | 2 | ★ | 2 |
| **MS2XL6D0030N015** | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.27 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0040N010** | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.36 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2XL6D0040N020** | 0.4 | 0.6 | 2 | 0.36 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0050N013** | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.46 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0050N025** | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.46 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0060N015** | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.56 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2XL6D0060N030** | 0.6 | 0.9 | 3 | 0.56 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0070N018** | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.66 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2XL6D0070N035** | 0.7 | 1.1 | 3.5 | 0.66 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0080N020** | 0.8 | 1.2 | 2 | 0.76 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2XL6D0080N040** | 0.8 | 1.2 | 4 | 0.76 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0090N023** | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.86 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2XL6D0090N045** | 0.9 | 1.4 | 4.5 | 0.86 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0100N025** | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.94 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0100N050** | 1 | 1.5 | 5 | 0.94 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0110N028** | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 1.04 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2XL6D0110N055** | 1.1 | 1.7 | 5.5 | 1.04 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0120N030** | 1.2 | 1.8 | 3 | 1.14 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2XL6D0120N060** | 1.2 | 1.8 | 6 | 1.14 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0130N033** | 1.3 | 2 | 3.3 | 1.24 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0130N065** | 1.3 | 2 | 6.5 | 1.24 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0140N035** | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 1.34 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0140N070** | 1.4 | 2.1 | 7 | 1.34 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0150N038** | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 1.44 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0150N075** | 1.5 | 2.3 | 7.5 | 1.44 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0160N040** | 1.6 | 2.4 | 4 | 1.54 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2XL6D0160N080** | 1.6 | 2.4 | 8 | 1.54 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0170N043** | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 1.64 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2XL6D0170N085** | 1.7 | 2.6 | 8.5 | 1.64 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0180N045** | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 1.74 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2XL6D0180N090** | 1.8 | 2.7 | 9 | 1.74 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0190N048** | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 1.84 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2XL6D0190N095** | 1.9 | 2.9 | 9.5 | 1.84 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |

● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.

# MS2XL6


Lunghezza taglio corta, 2 taglienti, stelo 6 mm

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS2XL6D0200N050** | 2 | 3 | 5 | 1.90 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0200N100** | 2 | 3 | 10 | 1.90 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0210N053** | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 2.00 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2XL6D0210N105** | 2.1 | 3.2 | 10.5 | 2.00 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0220N055** | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 2.10 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2XL6D0220N110** | 2.2 | 3.3 | 11 | 2.10 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0230N058** | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 2.20 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2XL6D0230N115** | 2.3 | 3.5 | 11.5 | 2.20 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0240N060** | 2.4 | 3.6 | 6 | 2.30 | 50 | 6 | 2 | ★ | 1 |
| **MS2XL6D0240N120** | 2.4 | 3.6 | 12 | 2.30 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0250N063** | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 2.40 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MS2XL6D0250N125** | 2.5 | 3.8 | 12.5 | 2.40 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |

**● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | | P | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>Cf53, GG25 | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **0.3** | — | 40000 | 500−1000 | 0.01 | 30000 | 300−800 | 0.01 |
| | **1.5** | | | 0.007 | | | 0.007 |
| **0.4** | **1** | 40000 | 500−1000 | 0.015 | 30000 | 300−800 | 0.015 |
| | **2** | | | 0.01 | | | 0.01 |
| **0.5** | **1.3** | 40000 | 500−1000 | 0.02 | 30000 | 300−800 | 0.02 |
| | **2.5** | | | 0.013 | | | 0.013 |
| **0.6** | **1.5** | 33000 | 500−1000 | 0.03 | 25000 | 300−800 | 0.03 |
| | **3** | | | 0.018 | | | 0.018 |
| **0.7** | **1.8** | 29000 | 500−1000 | 0.04 | 22000 | 300−800 | 0.04 |
| | **3.5** | | | 0.025 | | | 0.025 |
| **0.8** | **2** | 25000 | 500−1000 | 0.06 | 20000 | 300−800 | 0.06 |
| | **4** | | | 0.03 | | | 0.03 |
| **0.9** | **2.3** | 22000 | 500−1000 | 0.08 | 18000 | 300−800 | 0.08 |
| | **4.5** | | | 0.05 | | | 0.05 |
| **1** | **2.5** | 20000 | 500−1000 | 0.1 | 16000 | 300−800 | 0.1 |
| | **5** | | | 0.07 | | | 0.07 |
| **1.1** | **2.8** | 18000 | 500−1000 | 0.12 | 14000 | 300−800 | 0.12 |
| | **5.5** | | | 0.08 | | | 0.08 |
| **1.2** | **3** | 16000 | 500−1000 | 0.12 | 13000 | 300−800 | 0.12 |
| | **6** | | | 0.08 | | | 0.08 |
| **1.3** | **3.3** | 15000 | 500−1000 | 0.12 | 12000 | 300−800 | 0.12 |
| | **6.5** | | | 0.08 | | | 0.08 |
| **1.4** | **3.5** | 14000 | 500−1000 | 0.12 | 11000 | 300−800 | 0.12 |
| | **7** | | | 0.08 | | | 0.08 |
| **1.5** | **3.8** | 13000 | 500−1000 | 0.15 | 10000 | 300−800 | 0.15 |
| | **7.5** | | | 0.1 | | | 0.1 |
| **1.6** | **4** | 12000 | 500−1000 | 0.15 | 10000 | 300−800 | 0.15 |
| | **8** | | | 0.1 | | | 0.1 |
| **1.7** | **4.3** | 12000 | 500−1000 | 0.17 | 9500 | 300−800 | 0.17 |
| | **8.5** | | | 0.12 | | | 0.12 |
| **1.8** | **4.5** | 11000 | 500−1000 | 0.17 | 9000 | 300−800 | 0.17 |
| | **9** | | | 0.12 | | | 0.12 |
| **1.9** | **4.8** | 10000 | 500−1000 | 0.17 | 9000 | 300−800 | 0.17 |
| | **9.5** | | | 0.12 | | | 0.12 |
| **2** | **5** | 10000 | 500−1000 | 0.2 | 9000 | 300−800 | 0.2 |
| | **10** | | | 0.15 | | | 0.15 |
| **2.1** | **5.3** | 9800 | 500−1000 | 0.2 | 9000 | 300−800 | 0.2 |
| | **10.5** | | | 0.15 | | | 0.15 |
| **2.2** | **5.5** | 9600 | 500−1000 | 0.2 | 9000 | 300−800 | 0.2 |
| | **11** | | | 0.15 | | | 0.15 |
| **2.3** | **5.8** | 9400 | 500−1000 | 0.2 | 8800 | 300−800 | 0.2 |
| | **11.5** | | | 0.15 | | | 0.15 |
| **2.4** | **6** | 9200 | 500−1000 | 0.25 | 8700 | 300−800 | 0.25 |
| | **12** | | | 0.2 | | | 0.2 |
| **2.5** | **6.3** | 9000 | 500−1000 | 0.25 | 8500 | 300−800 | 0.25 |
| | **12.5** | | | 0.2 | | | 0.2 |
| Profondità di taglio | |  DC : Diametro. | | | | | |

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) I parametri di taglio possono variare notevolmente in base a sbalzo dell'utensile, profondità di taglio e condizioni della macchina utensile. Utilizzare la suddetta tabella come punto di riferimento iniziale.


# FRESE INTEGRALI MSTAR

## MS4XL


Fresa per nervature, 4 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






Tipo1




Tipo2

| 1≤DC≤10 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | | | | |

| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | | | |

● Fresa a 4 taglienti con rastremazione cilindrica.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS4XLD0100N040 | 1 | 1 | 4 | 0.94 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0100N060 | 1 | 1 | 6 | 0.94 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0100N080 | 1 | 1 | 8 | 0.94 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0100N100 | 1 | 1 | 10 | 0.94 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0100N120 | 1 | 1 | 12 | 0.94 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0100N160 | 1 | 1 | 16 | 0.94 | 60 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0110N060 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1.04 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0110N100 | 1.1 | 1.1 | 10 | 1.04 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0110N160 | 1.1 | 1.1 | 16 | 1.04 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0120N060 | 1.2 | 1.2 | 6 | 1.14 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0120N080 | 1.2 | 1.2 | 8 | 1.14 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0120N100 | 1.2 | 1.2 | 10 | 1.14 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0120N120 | 1.2 | 1.2 | 12 | 1.14 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0120N160 | 1.2 | 1.2 | 16 | 1.14 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0130N060 | 1.3 | 1.3 | 6 | 1.24 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0130N120 | 1.3 | 1.3 | 12 | 1.24 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0130N180 | 1.3 | 1.3 | 18 | 1.24 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0140N060 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1.34 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0140N080 | 1.4 | 1.4 | 8 | 1.34 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0140N100 | 1.4 | 1.4 | 10 | 1.34 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0140N120 | 1.4 | 1.4 | 12 | 1.34 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0140N140 | 1.4 | 1.4 | 14 | 1.34 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0140N160 | 1.4 | 1.4 | 16 | 1.34 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0140N220 | 1.4 | 1.4 | 22 | 1.34 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0150N060 | 1.5 | 1.5 | 6 | 1.44 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0150N080 | 1.5 | 1.5 | 8 | 1.44 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0150N100 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1.44 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0150N120 | 1.5 | 1.5 | 12 | 1.44 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0150N140 | 1.5 | 1.5 | 14 | 1.44 | 60 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0150N160 | 1.5 | 1.5 | 16 | 1.44 | 60 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0150N180 | 1.5 | 1.5 | 18 | 1.44 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0150N200 | 1.5 | 1.5 | 20 | 1.44 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0160N060 | 1.6 | 1.6 | 6 | 1.54 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0160N080 | 1.6 | 1.6 | 8 | 1.54 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |

● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS4XLD0160N100 | 1.6 | 1.6 | 10 | 1.54 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0160N120 | 1.6 | 1.6 | 12 | 1.54 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0160N140 | 1.6 | 1.6 | 14 | 1.54 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0160N160 | 1.6 | 1.6 | 16 | 1.54 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0160N180 | 1.6 | 1.6 | 18 | 1.54 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0160N200 | 1.6 | 1.6 | 20 | 1.54 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0160N260 | 1.6 | 1.6 | 26 | 1.54 | 70 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0170N060 | 1.7 | 1.7 | 6 | 1.64 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0170N140 | 1.7 | 1.7 | 14 | 1.64 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0170N240 | 1.7 | 1.7 | 24 | 1.64 | 70 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0180N060 | 1.8 | 1.8 | 6 | 1.74 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0180N080 | 1.8 | 1.8 | 8 | 1.74 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0180N100 | 1.8 | 1.8 | 10 | 1.74 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0180N120 | 1.8 | 1.8 | 12 | 1.74 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0180N140 | 1.8 | 1.8 | 14 | 1.74 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0180N160 | 1.8 | 1.8 | 16 | 1.74 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0180N180 | 1.8 | 1.8 | 18 | 1.74 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0180N200 | 1.8 | 1.8 | 20 | 1.74 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0180N250 | 1.8 | 1.8 | 25 | 1.74 | 70 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0190N060 | 1.9 | 1.9 | 6 | 1.84 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0190N160 | 1.9 | 1.9 | 16 | 1.84 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0190N280 | 1.9 | 1.9 | 28 | 1.84 | 70 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0200N060 | 2 | 2 | 6 | 1.9 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0200N080 | 2 | 2 | 8 | 1.9 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0200N100 | 2 | 2 | 10 | 1.9 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0200N120 | 2 | 2 | 12 | 1.9 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0200N140 | 2 | 2 | 14 | 1.9 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0200N160 | 2 | 2 | 16 | 1.9 | 60 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0200N180 | 2 | 2 | 18 | 1.9 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0200N200 | 2 | 2 | 20 | 1.9 | 60 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0200N250 | 2 | 2 | 25 | 1.9 | 70 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0200N300 | 2 | 2 | 30 | 1.9 | 70 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0250N080 | 2.5 | 2.5 | 8 | 2.4 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0250N120 | 2.5 | 2.5 | 12 | 2.4 | 50 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0250N160 | 2.5 | 2.5 | 16 | 2.4 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0250N200 | 2.5 | 2.5 | 20 | 2.4 | 60 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0250N250 | 2.5 | 2.5 | 25 | 2.4 | 70 | 4 | 4 | ★ | 1 |
| MS4XLD0300N080 | 3 | 3 | 8 | 2.9 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0300N120 | 3 | 3 | 12 | 2.9 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0300N160 | 3 | 3 | 16 | 2.9 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0300N200 | 3 | 3 | 20 | 2.9 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0300N250 | 3 | 3 | 25 | 2.9 | 70 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0300N300 | 3 | 3 | 30 | 2.9 | 70 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0350N150 | 3.5 | 3.5 | 15 | 3.4 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0350N250 | 3.5 | 3.5 | 25 | 3.4 | 70 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0350N350 | 3.5 | 3.5 | 35 | 3.4 | 80 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0400N120 | 4 | 4 | 12 | 3.9 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0400N160 | 4 | 4 | 16 | 3.9 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0400N200 | 4 | 4 | 20 | 3.9 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0400N250 | 4 | 4 | 25 | 3.9 | 70 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0400N300 | 4 | 4 | 30 | 3.9 | 70 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4XLD0400N350 | 4 | 4 | 35 | 3.9 | 80 | 6 | 4 | ● | 1 |

# MS4XL

Fresa per nervature, 4 taglienti


(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS4XLD0400N400** | 4 | 4 | 40 | 3.9 | 90 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4XLD0400N450** | 4 | 4 | 45 | 3.9 | 90 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4XLD0400N500** | 4 | 4 | 50 | 3.9 | 100 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4XLD0500N160** | 5 | 5 | 16 | 4.9 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4XLD0500N250** | 5 | 5 | 25 | 4.9 | 70 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4XLD0500N350** | 5 | 5 | 35 | 4.9 | 80 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4XLD0500N500** | 5 | 5 | 50 | 4.9 | 110 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MS4XLD0600N200** | 6 | 6 | 20 | 5.85 | 80 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **MS4XLD0600N300** | 6 | 6 | 30 | 5.85 | 90 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **MS4XLD0600N400** | 6 | 6 | 40 | 5.85 | 100 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **MS4XLD0600N500** | 6 | 6 | 50 | 5.85 | 110 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **MS4XLD0800N300** | 8 | 8 | 30 | 7.85 | 90 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **MS4XLD0800N500** | 8 | 8 | 50 | 7.85 | 110 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **MS4XLD0800N700** | 8 | 8 | 70 | 7.85 | 130 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **MS4XLD1000N400** | 10 | 10 | 40 | 9.7 | 100 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MS4XLD1000N600** | 10 | 10 | 60 | 9.7 | 120 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MS4XLD1000N800** | 10 | 10 | 80 | 9.7 | 140 | 10 | 4 | ● | 2 |

**● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | | P<br>Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato, Acciaio pre-temprato<br>Cf53, GG25 | | |
|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | **4** | 40000 | 3000 | 0.04 |
| | **8** | 36000 | 2400 | 0.03 |
| | **12** | 20000 | 1000 | 0.02 |
| | **16** | 10000 | 500 | 0.005 |
| **1.2** | **6** | 40000 | 3000 | 0.05 |
| | **10** | 36000 | 2400 | 0.04 |
| | **12** | 20000 | 1200 | 0.03 |
| | **16** | 12000 | 600 | 0.01 |
| **1.5** | **6** | 40000 | 3200 | 0.06 |
| | **12** | 32000 | 2400 | 0.05 |
| | **16** | 16000 | 1100 | 0.03 |
| | **20** | 10000 | 600 | 0.01 |
| **1.8** | **6** | 40000 | 3600 | 0.08 |
| | **12** | 32000 | 2800 | 0.06 |
| | **20** | 12000 | 1000 | 0.02 |
| | **25** | 7000 | 600 | 0.01 |
| **2** | **6** | 40000 | 4000 | 0.1 |
| | **12** | 32000 | 3200 | 0.07 |
| | **16** | 24000 | 2400 | 0.05 |
| | **20** | 12000 | 1200 | 0.03 |
| | **30** | 5000 | 500 | 0.01 |
| **2.5** | **8** | 32000 | 4000 | 0.2 |
| | **25** | 9000 | 1100 | 0.04 |
| | **50** | 2500 | 300 | 0.005 |
| **3** | **8** | 25000 | 3600 | 0.4 |
| | **16** | 18000 | 2500 | 0.2 |
| | **25** | 12000 | 1700 | 0.1 |
| | **30** | 7000 | 800 | 0.05 |

| Materiale da lavorare | | P<br>Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato, Acciaio pre-temprato<br>Cf53, GG25 | | |
|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **3.5** | **15** | 20000 | 3000 | 0.6 |
| | **25** | 11000 | 1600 | 0.15 |
| | **35** | 5500 | 800 | 0.06 |
| **4** | **12** | 18000 | 3000 | 1 |
| | **20** | 12000 | 2000 | 0.5 |
| | **30** | 8000 | 1300 | 0.2 |
| | **40** | 4200 | 700 | 0.08 |
| | **50** | 2400 | 400 | 0.03 |
| **5** | **16** | 14000 | 2700 | 1 |
| | **25** | 9500 | 1800 | 0.5 |
| | **35** | 6400 | 1200 | 0.2 |
| | **50** | 3200 | 600 | 0.05 |
| **6** | **20** | 11000 | 2200 | 1.2 |
| | **30** | 8000 | 1600 | 0.6 |
| | **40** | 5400 | 1100 | 0.25 |
| | **50** | 3200 | 640 | 0.15 |
| **8** | **30** | 8000 | 1600 | 1.6 |
| | **50** | 4000 | 800 | 0.5 |
| | **70** | 2000 | 400 | 0.2 |
| **10** | **40** | 6400 | 1300 | 2 |
| | **60** | 3200 | 640 | 0.6 |
| | **80** | 1600 | 320 | 0.3 |
| Profondità di taglio | |  | | |

DC : Diametro.
ap:Profondità di taglio in direzione assiale

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) I parametri di taglio possono variare notevolmente in base a sbalzo dell'utensile, profondità di taglio e condizioni della macchina utensile. Utilizzare la suddetta tabella come punto di riferimento iniziale.

# FRESE INTEGRALI MSTAR


## MS2MRB

Fresa torica, lunghezza taglio media, 2 taglienti


UWC MS PF F 30° DC<3 DC≥3

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






Tipo1




Tipo2

| 1≤DC≤12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.020 | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0 - 0.008 | 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | | |

h6

● Fresa torica a 2 taglienti per impieghi generali.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2MRBD0100R010 | 1 | 0.1 | 2 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0100R020 | 1 | 0.2 | 2 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0100R030 | 1 | 0.3 | 2 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0150R010 | 1.5 | 0.1 | 3 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0150R020 | 1.5 | 0.2 | 3 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0150R030 | 1.5 | 0.3 | 3 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0150R050 | 1.5 | 0.5 | 3 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0200R010 | 2 | 0.1 | 4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0200R020 | 2 | 0.2 | 4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0200R030 | 2 | 0.3 | 4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0200R050 | 2 | 0.5 | 4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0250R010 | 2.5 | 0.1 | 5 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0250R020 | 2.5 | 0.2 | 5 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0250R030 | 2.5 | 0.3 | 5 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0250R050 | 2.5 | 0.5 | 5 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0300R010 | 3 | 0.1 | 6 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0300R020 | 3 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0300R030 | 3 | 0.3 | 6 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0300R050 | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0300R100 | 3 | 1 | 6 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0400R010 | 4 | 0.1 | 8 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0400R020 | 4 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0400R030 | 4 | 0.3 | 8 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0400R050 | 4 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0400R100 | 4 | 1 | 8 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0500R010 | 5 | 0.1 | 10 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0500R020 | 5 | 0.2 | 10 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0500R030 | 5 | 0.3 | 10 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0500R050 | 5 | 0.5 | 10 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0500R100 | 5 | 1 | 10 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| MS2MRBD0600R010 | 6 | 0.1 | 12 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| MS2MRBD0600R020 | 6 | 0.2 | 12 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| MS2MRBD0600R030 | 6 | 0.3 | 12 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| MS2MRBD0600R050 | 6 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS2MRBD0600R100** | 6 | 1 | 12 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD0600R150** | 6 | 1.5 | 12 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD0600R200** | 6 | 2 | 12 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD0800R020** | 8 | 0.2 | 16 | 60 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD0800R030** | 8 | 0.3 | 16 | 60 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD0800R050** | 8 | 0.5 | 16 | 60 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD0800R100** | 8 | 1 | 16 | 60 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD0800R150** | 8 | 1.5 | 16 | 60 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD0800R200** | 8 | 2 | 16 | 60 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD0800R250** | 8 | 2.5 | 16 | 60 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD0800R300** | 8 | 3 | 16 | 60 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1000R020** | 10 | 0.2 | 20 | 70 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1000R030** | 10 | 0.3 | 20 | 70 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1000R050** | 10 | 0.5 | 20 | 70 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1000R100** | 10 | 1 | 20 | 70 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1000R150** | 10 | 1.5 | 20 | 70 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1000R200** | 10 | 2 | 20 | 70 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1000R250** | 10 | 2.5 | 20 | 70 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1000R300** | 10 | 3 | 20 | 70 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1200R020** | 12 | 0.2 | 24 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1200R030** | 12 | 0.3 | 24 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1200R050** | 12 | 0.5 | 24 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1200R100** | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1200R150** | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1200R200** | 12 | 2 | 24 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1200R250** | 12 | 2.5 | 24 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **MS2MRBD1200R300** | 12 | 3 | 24 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |

# MS2MRB

Fresa torica, lunghezza taglio media, 2 taglienti



## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| | P | | | H | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale da lavorare | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato, Acciaio pre-temprato<br>Cf53, GG25 | | | Acciaio temprato (45－55HRC)<br>X40CrMoV51 | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) |
| **1** | 40000 | 2000 | 0.06 | 32000 | 1600 | 0.06 |
| **1.5** | 40000 | 3000 | 0.12 | 32000 | 1900 | 0.08 |
| **2** | 30000 | 3000 | 0.18 | 24000 | 1900 | 0.10 |
| **2.5** | 24000 | 2600 | 0.25 | 19000 | 1600 | 0.13 |
| **3** | 20000 | 2300 | 0.30 | 16000 | 1400 | 0.15 |
| **4** | 15000 | 2000 | 0.40 | 12000 | 1200 | 0.20 |
| **5** | 12000 | 1600 | 0.50 | 9000 | 900 | 0.25 |
| **6** | 10000 | 1400 | 0.60 | 7000 | 700 | 0.30 |
| **8** | 8000 | 1000 | 0.80 | 5600 | 550 | 0.40 |
| **10** | 6400 | 900 | 1.00 | 4500 | 500 | 0.50 |
| **12** | 5400 | 820 | 1.00 | 3800 | 450 | 0.50 |
| Profondità di taglio | ≤Per la profondità di taglio v. l'elenco sopra riportato.<br>≤1DC<br>DC<br>≤Per la profondità di taglio v. l'elenco sopra riportato.<br>DC : Diametro. | | | | | |


Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) In caso di scanalatura con frese Ø3mm o più, ridurre la velocità del 50－70% e l'avanzamento del 40－60%.
Nota 3) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto dei valori indicati.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# MS4MRB


Fresa torica, Serie media, 4 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






Tipo1




Tipo2

| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |

| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

● Fresa torica a 4 taglienti per impieghi generali.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS4MRBD0300R010 | 3 | 0.1 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4MRBD0300R020 | 3 | 0.2 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4MRBD0300R030 | 3 | 0.3 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4MRBD0300R050 | 3 | 0.5 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4MRBD0300R100 | 3 | 1 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4MRBD0400R010 | 4 | 0.1 | 11 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4MRBD0400R020 | 4 | 0.2 | 11 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4MRBD0400R030 | 4 | 0.3 | 11 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4MRBD0400R050 | 4 | 0.5 | 11 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4MRBD0400R100 | 4 | 1 | 11 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4MRBD0500R010 | 5 | 0.1 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4MRBD0500R020 | 5 | 0.2 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4MRBD0500R030 | 5 | 0.3 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4MRBD0500R050 | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4MRBD0500R100 | 5 | 1 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MS4MRBD0600R010 | 6 | 0.1 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD0600R020 | 6 | 0.2 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD0600R030 | 6 | 0.3 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD0600R050 | 6 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD0600R100 | 6 | 1 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD0600R150 | 6 | 1.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD0600R200 | 6 | 2 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD0800R020 | 8 | 0.2 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD0800R030 | 8 | 0.3 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD0800R050 | 8 | 0.5 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD0800R100 | 8 | 1 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD0800R150 | 8 | 1.5 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD0800R200 | 8 | 2 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD0800R250 | 8 | 2.5 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD0800R300 | 8 | 3 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD1000R020 | 10 | 0.2 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD1000R030 | 10 | 0.3 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD1000R050 | 10 | 0.5 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| MS4MRBD1000R100 | 10 | 1 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto.

# MS4MRB

Fresa torica, Serie media, 4 taglienti

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS4MRBD1000R150** | 10 | 1.5 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1000R200** | 10 | 2 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1000R250** | 10 | 2.5 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1000R300** | 10 | 3 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1200R020** | 12 | 0.2 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1200R030** | 12 | 0.3 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1200R050** | 12 | 0.5 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1200R100** | 12 | 1 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1200R150** | 12 | 1.5 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1200R200** | 12 | 2 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1200R250** | 12 | 2.5 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1200R300** | 12 | 3 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1600R050** | 16 | 0.5 | 32 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1600R100** | 16 | 1 | 32 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1600R150** | 16 | 1.5 | 32 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1600R200** | 16 | 2 | 32 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1600R250** | 16 | 2.5 | 32 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD1600R300** | 16 | 3 | 32 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD2000R050** | 20 | 0.5 | 38 | 100 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD2000R100** | 20 | 1 | 38 | 100 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD2000R150** | 20 | 1.5 | 38 | 100 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD2000R200** | 20 | 2 | 38 | 100 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD2000R250** | 20 | 2.5 | 38 | 100 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **MS4MRBD2000R300** | 20 | 3 | 38 | 100 | 20 | 4 | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto.

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| | P | | | | M | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale da lavorare | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>Cf53, GG25 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17122, Ti6Al4V | | Acciaio temprato (45−55HRC)<br>X40CrMoV51 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **3** | 16000 | 1500 | 10000 | 800 | 7400 | 480 | 8000 | 240 |
| **4** | 12000 | 1800 | 8000 | 1000 | 5600 | 600 | 6000 | 240 |
| **5** | 9600 | 1800 | 6400 | 1000 | 4400 | 600 | 4800 | 240 |
| **6** | 8000 | 1800 | 5300 | 1000 | 3700 | 600 | 4000 | 240 |
| **8** | 6000 | 1600 | 4000 | 900 | 2800 | 560 | 3000 | 240 |
| **10** | 4800 | 1400 | 3200 | 800 | 2200 | 500 | 2400 | 240 |
| **12** | 4000 | 1200 | 2700 | 700 | 1800 | 430 | 2000 | 230 |
| **16** | 3000 | 960 | 2000 | 560 | 1400 | 360 | 1500 | 190 |
| **20** | 2400 | 800 | 1600 | 480 | 1100 | 300 | 1200 | 170 |
| Profondità di taglio | ≤0.1DC, ≤1.5DC; DC, 0.1DC | | | | | | ≤0.05DC, ≤1DC; DC, ≤0.05DC | |

DC : Diametro.

Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto dei valori indicati.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# FRESE INTEGRALI MSTAR

## MS6MH•••E/MS8MH•••E

Fresa per scanalature, lunghezza di taglio media, 6/8 scanalature

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






| DC=6 | 6<DC≤16 | DC=20 | | |
|---|---|---|---|---|
| - 0.015<br>- 0.038 | - 0.020<br>- 0.047 | - 0.020<br>- 0.053 | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |


● Fresa integrale multitagliente per materiali di difficile lavorazione.
● Tagliente al centro.


(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MS6MHD0600E** | 6 | 13 | 60 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **MS6MHD0800E** | 8 | 19 | 60 | 8 | 6 | ● | 1 |
| **MS6MHD1000E** | 10 | 22 | 75 | 10 | 6 | ● | 1 |
| **MS6MHD1200E** | 12 | 26 | 75 | 12 | 6 | ● | 1 |
| **MS6MHD1600E** | 16 | 32 | 90 | 16 | 6 | ● | 1 |
| **MS8MHD2000E** | 20 | 36 | 100 | 20 | 8 | ● | 2 |

● : **Inventario mantenuto.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | P | | | | H | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (−30HRC) Ghisa | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato (30−45HRC) | | Acciaio inossidabile, Acciaio temprato (45−55HRC) Acciai resistenti al calore | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | |
| **6** | 20000 | 8100 | 14000 | 5400 | 12000 | 4080 | |
| **8** | 16000 | 7200 | 11200 | 4680 | 9600 | 3540 | |
| **10** | 12800 | 6000 | 8800 | 4080 | 7600 | 3060 | |
| **12** | 10800 | 5580 | 7600 | 3720 | 6400 | 2820 | |
| **16** | 8000 | 3600 | 5600 | 2520 | 4800 | 2160 | |
| **20** | 6400 | 2880 | 4400 | 1980 | 3800 | 1800 | |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | |

| Materiale da lavorare | S | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Titanio Ti6Al4V | | Nickel (Lega resistente al calore) Inconel®718 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **6** | 8000 | 2700 | 2100 | 710 |
| **8** | 6000 | 2200 | 1600 | 590 |
| **10** | 5000 | 2000 | 1200 | 480 |
| **12** | 4000 | 1760 | 1000 | 440 |
| **16** | 3000 | 1350 | 800 | 360 |
| **20** | 2400 | 1150 | 640 | 300 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | |


# FRESE INTEGRALI MS PLUS

## MP2SSB

Testa semisferica, lunghezza taglio corta, 2 taglienti, stelo corto

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | |






| 0.1≤RE≤6 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.005 | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.005 | 0<br>- 0.006 | 0<br>- 0.008 | | |

●Frese integrali a testa semisferica a 2 taglienti con lunghezza tagliente corta per utilizzo generico.
Prestazioni eccellenti su un'ampia gamma di materiali come acciaio al carbonio, acciaio legato e acciaio temprato.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MP2SSBR0010** | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SSBR0020** | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SSBR0030** | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SSBR0040** | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SSBR0050** | 0.5 | 1 | 1 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SSBR0050S06** | 0.5 | 1 | 1 | 40 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SSBR0075** | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SSBR0075S06** | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 40 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SSBR0100** | 1 | 2 | 2 | 45 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SSBR0150** | 1.5 | 3 | 3 | 45 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SSBR0200** | 2 | 4 | 4 | 45 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SSBR0250** | 2.5 | 5 | 5 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SSBR0300** | 3 | 6 | 6 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MP2SSBR0400** | 4 | 8 | 8 | 60 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **MP2SSBR0500** | 5 | 10 | 10 | 70 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **MP2SSBR0600** | 6 | 12 | 12 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |


● : Inventario mantenuto.

# MP2SB

Testa semisferica, lunghezza taglio corta, a 2 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | |






| 0.1≤RE≤6 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.005 | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.005 | 0<br>- 0.006 | 0<br>- 0.008 | | |

● Frese integrali a testa semisferica a 2 taglienti con lunghezza tagliente corta per utilizzo generico. Prestazioni eccellenti su un'ampia gamma di materiali come acciaio al carbonio, acciaio legato e acciaio temprato.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MP2SBR0010** | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0015** | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0020** | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0020S06** | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0025** | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0030** | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0030S06** | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0035** | 0.35 | 0.7 | 1.1 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0040** | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0040S06** | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0045** | 0.45 | 0.9 | 1.4 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0050** | 0.5 | 1 | 1.5 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0050S06** | 0.5 | 1 | 1.5 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0060** | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0070** | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0075** | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0075S06** | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0080** | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0090** | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0100** | 1 | 2 | 3 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0100S06** | 1 | 2 | 3 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0125** | 1.25 | 2.5 | 3.8 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0150** | 1.5 | 3 | 4.5 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0200** | 2 | 4 | 6 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0250** | 2.5 | 5 | 7.5 | 80 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SBR0300** | 3 | 6 | 9 | 80 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MP2SBR0400** | 4 | 8 | 12 | 90 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **MP2SBR0500** | 5 | 10 | 15 | 100 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **MP2SBR0600** | 6 | 12 | 18 | 110 | 12 | 2 | ● | 2 |


# FRESE INTEGRALI MS PLUS


## MP2MB

Testa semisferica, lunghezza taglio media, a 2 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | |






| 0.25≤RE≤6 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.005 | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.005 | 0<br>- 0.006 | 0<br>- 0.008 | | |

● Frese integrali a testa semisferica a 2 taglienti con lunghezza tagliente corta per utilizzo generico. Prestazioni eccellenti su un'ampia gamma di materiali come acciaio al carbonio, acciaio legato e acciaio temprato.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MP2MBR0025** | 0.25 | 0.5 | 1 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2MBR0030** | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2MBR0040** | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2MBR0050** | 0.5 | 1 | 2.5 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2MBR0060** | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2MBR0070** | 0.7 | 1.4 | 3 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2MBR0075** | 0.75 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2MBR0080** | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2MBR0090** | 0.9 | 1.8 | 5 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2MBR0100** | 1 | 2 | 6 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2MBR0125** | 1.25 | 2.5 | 6 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2MBR0150S03** | 1.5 | 3 | 8 | 70 | 3 | 2 | ● | 2 |
| **MP2MBR0150** | 1.5 | 3 | 8 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2MBR0175** | 1.75 | 3.5 | 8 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2MBR0200S04** | 2 | 4 | 8 | 70 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MP2MBR0200** | 2 | 4 | 8 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2MBR0250** | 2.5 | 5 | 12 | 80 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2MBR0300** | 3 | 6 | 12 | 80 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MP2MBR0400** | 4 | 8 | 14 | 90 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **MP2MBR0500** | 5 | 10 | 18 | 100 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **MP2MBR0600** | 6 | 12 | 22 | 110 | 12 | 2 | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto.


# MP2SSB Testa semisferica, lunghezza taglio corta, 2 taglienti, stelo corto
# MP2SB Testa semisferica, lunghezza taglio corta, a 2 taglienti
# MP2MB Testa semisferica, lunghezza taglio media, a 2 taglienti

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI


| Materiale da lavorare | P: Acciaio dolce, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (−45HRC) | | | | | | M: Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R **RE** (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | |
| **R0.1** | 40000 | 300 | 40000 | 250 | 0.003 | 0.02 | 40000 | 300 | 40000 | 250 | 0.003 | 0.02 |
| **R0.15** | 40000 | 500 | 40000 | 350 | 0.007 | 0.03 | 40000 | 500 | 40000 | 350 | 0.007 | 0.03 |
| **R0.2** | 40000 | 1600 | 40000 | 1200 | 0.02 | 0.04 | 40000 | 1300 | 40000 | 1000 | 0.015 | 0.04 |
| **R0.25** | 40000 | 2400 | 40000 | 1400 | 0.025 | 0.05 | 40000 | 1900 | 40000 | 1200 | 0.02 | 0.05 |
| **R0.3** | 40000 | 3200 | 40000 | 1600 | 0.03 | 0.06 | 40000 | 2400 | 40000 | 1400 | 0.025 | 0.06 |
| **R0.4** | 40000 | 4800 | 40000 | 2400 | 0.05 | 0.08 | 40000 | 2400 | 40000 | 1900 | 0.04 | 0.08 |
| **R0.5** | 40000 | 5600 | 40000 | 3200 | 0.06 | 0.1 | 40000 | 3200 | 38000 | 2400 | 0.05 | 0.1 |
| **R0.75** | 40000 | 6500 | 40000 | 4000 | 0.09 | 0.15 | 40000 | 3200 | 25000 | 1600 | 0.08 | 0.15 |
| **R1** | 40000 | 6500 | 39000 | 4700 | 0.11 | 0.2 | 32000 | 3200 | 19000 | 1500 | 0.11 | 0.2 |
| **R1.25** | 40000 | 7000 | 33000 | 4500 | 0.12 | 0.25 | 25000 | 2500 | 15000 | 1200 | 0.12 | 0.25 |
| **R1.5** | 40000 | 7500 | 27000 | 4300 | 0.13 | 0.3 | 21000 | 2100 | 13000 | 1100 | 0.13 | 0.3 |
| **R2** | 32000 | 7500 | 20000 | 3600 | 0.15 | 0.4 | 16000 | 1900 | 9500 | 900 | 0.15 | 0.4 |
| **R2.5** | 25000 | 6000 | 16000 | 2900 | 0.2 | 0.5 | 13000 | 1600 | 7600 | 750 | 0.2 | 0.5 |
| **R3** | 21000 | 5800 | 13000 | 2600 | 0.25 | 0.6 | 11000 | 1500 | 6400 | 700 | 0.25 | 0.6 |
| **R4** | 16000 | 4500 | 10000 | 2000 | 0.3 | 0.8 | 8000 | 1400 | 4800 | 670 | 0.3 | 0.8 |
| **R5** | 13000 | 3600 | 8000 | 1700 | 0.5 | 1.0 | 6400 | 1300 | 3800 | 620 | 0.5 | 1.0 |
| **R6** | 9000 | 2500 | 6000 | 1300 | 0.5 | 1.2 | 5300 | 1300 | 3200 | 620 | 0.5 | 1.2 |

| Materiale da lavorare | H: Acciaio temprato (45−55HRC) | | | | | | N: Rame, Lega di rame | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R **RE** (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | |
| **R0.1** | 40000 | 300 | 40000 | 250 | 0.003 | 0.02 | 40000 | 300 | 40000 | 250 | 0.003 | 0.02 |
| **R0.15** | 40000 | 500 | 40000 | 350 | 0.007 | 0.03 | 40000 | 500 | 40000 | 350 | 0.007 | 0.03 |
| **R0.2** | 40000 | 1300 | 40000 | 950 | 0.015 | 0.04 | 40000 | 1300 | 40000 | 950 | 0.015 | 0.04 |
| **R0.25** | 40000 | 1900 | 40000 | 1100 | 0.02 | 0.05 | 40000 | 1900 | 40000 | 1100 | 0.02 | 0.05 |
| **R0.3** | 40000 | 2500 | 40000 | 1300 | 0.025 | 0.06 | 40000 | 2500 | 40000 | 1300 | 0.025 | 0.06 |
| **R0.4** | 40000 | 4000 | 40000 | 1900 | 0.04 | 0.08 | 40000 | 4000 | 40000 | 1900 | 0.04 | 0.08 |
| **R0.5** | 40000 | 5600 | 40000 | 3000 | 0.05 | 0.1 | 40000 | 5600 | 40000 | 3000 | 0.05 | 0.1 |
| **R0.75** | 40000 | 6500 | 32000 | 3200 | 0.08 | 0.15 | 40000 | 6500 | 32000 | 3200 | 0.08 | 0.15 |
| **R1** | 40000 | 6500 | 31000 | 3500 | 0.11 | 0.2 | 40000 | 6500 | 31000 | 3500 | 0.11 | 0.2 |
| **R1.25** | 36000 | 6500 | 26000 | 3500 | 0.12 | 0.25 | 36000 | 6500 | 26000 | 3500 | 0.12 | 0.25 |
| **R1.5** | 32000 | 6000 | 22000 | 3400 | 0.13 | 0.3 | 32000 | 6000 | 22000 | 3400 | 0.13 | 0.3 |
| **R2** | 25000 | 6000 | 16000 | 2700 | 0.15 | 0.4 | 25000 | 6000 | 16000 | 2700 | 0.15 | 0.6 |
| **R2.5** | 20000 | 5400 | 13000 | 2300 | 0.2 | 0.5 | 20000 | 5400 | 13000 | 2300 | 0.2 | 0.75 |
| **R3** | 17000 | 4700 | 10000 | 2000 | 0.25 | 0.6 | 17000 | 4700 | 10000 | 2000 | 0.25 | 0.9 |
| **R4** | 13000 | 3600 | 8000 | 1500 | 0.3 | 0.8 | 13000 | 3600 | 8000 | 1500 | 0.3 | 1.6 |
| **R5** | 10000 | 2900 | 6400 | 1200 | 0.5 | 1.0 | 10000 | 2900 | 6400 | 1200 | 0.5 | 2.0 |
| **R6** | 7200 | 2000 | 4800 | 1000 | 0.5 | 1.2 | 8500 | 2300 | 5300 | 1100 | 0.5 | 2.4 |

Profondità di taglio




Nota 1) α è l'angolo di inclinazione della superficie lavorata.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.




ae:Avanzamento a colpi


# FRESE INTEGRALI MS PLUS


## MP2SDB

Testa semisferica, lunghezza taglio corta, 2 taglienti, elevata resistenza

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ◎ | ◎ | | | | | |






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5≤RE≤6 | | | | | |
| ±0.01 | | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | DCONMS=8 | | | | |
| h5 | 0 - 0.005 | 0 - 0.006 | | | |
| DCONMS=10 | DCONMS=12 | | | | |
| h6 | 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | | | |

●Straordinaria resistenza alla scheggiatura grazie al tagliente irrobustito.
Ideale per semifinitura di matrici di stampi per forgiatura.


(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MP2SDBR0050** | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.96 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SDBR0075S06** | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.44 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SDBR0100** | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.90 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SDBR0100S06** | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.90 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SDBR0150** | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 2.90 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SDBR0200** | 2 | 4 | 4 | 8 | 3.90 | 60 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MP2SDBR0200S06** | 2 | 4 | 4 | 8 | 3.90 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SDBR0250** | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 4.90 | 80 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2SDBR0300** | 3 | 6 | 12 | 18 | 5.85 | 80 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MP2SDBR0300A120** | 3 | 6 | 12 | 18 | 5.85 | 120 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MP2SDBR0400** | 4 | 8 | 14 | 24 | 7.85 | 90 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **MP2SDBR0400A130** | 4 | 8 | 14 | 24 | 7.85 | 130 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **MP2SDBR0500** | 5 | 10 | 18 | 30 | 9.70 | 100 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **MP2SDBR0500A140** | 5 | 10 | 18 | 30 | 9.70 | 140 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **MP2SDBR0600** | 6 | 12 | 22 | 36 | 11.70 | 110 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **MP2SDBR0600A140** | 6 | 12 | 22 | 36 | 11.70 | 140 | 12 | 2 | ● | 2 |


● : Inventario mantenuto.

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI


## ■ Lunghezza sotto 5D (D : Diametro.)

| Materiale da lavorare | P: Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato | | | | | | H: Acciaio temprato (45－55HRC) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | |
| **R 0.5** | 40000 | 3900 | 36000 | 2100 | 0.1 | 0.25 | 40000 | 4300 | 36000 | 2200 | 0.1 | 0.25 |
| **R 0.75** | 40000 | 4200 | 36000 | 2600 | 0.15 | 0.35 | 40000 | 4700 | 36000 | 2700 | 0.15 | 0.35 |
| **R 1** | 40000 | 4500 | 36000 | 3100 | 0.2 | 0.5 | 40000 | 5000 | 36000 | 3300 | 0.2 | 0.5 |
| **R 1.5** | 37000 | 5300 | 24000 | 2700 | 0.3 | 0.75 | 37000 | 5800 | 24000 | 2800 | 0.3 | 0.75 |
| **R 2X4** | 24000 | 3200 | 15000 | 2000 | 0.25 | 0.7 | 19000 | 2800 | 13000 | 1600 | 0.25 | 0.7 |
| **R 2** | 30000 | 4900 | 19000 | 2500 | 0.4 | 1 | 28000 | 5000 | 19000 | 2400 | 0.4 | 1 |
| **R 2.5** | 25000 | 4500 | 16000 | 2300 | 0.5 | 1.3 | 22000 | 4200 | 16000 | 2200 | 0.5 | 1.25 |
| **R 3** | 22000 | 4300 | 14000 | 2200 | 0.6 | 1.8 | 18000 | 3800 | 12000 | 1800 | 0.6 | 1.5 |
| **R 4** | 19000 | 3900 | 12000 | 2000 | 0.8 | 2.4 | 15000 | 3200 | 9500 | 1600 | 0.8 | 2 |
| **R 5** | 15000 | 3300 | 9500 | 1800 | 1 | 3 | 11000 | 2500 | 7000 | 1400 | 1 | 2.5 |
| **R 6** | 12000 | 2550 | 8000 | 1600 | 1.2 | 3.6 | 9000 | 2000 | 6000 | 1300 | 1.2 | 3 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | |

## ■ Lunghezza sotto 7D (D : Diametro.)

| Materiale da lavorare | P: Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato | | | | | | H: Acciaio temprato (45－55HRC) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | |
| **R 3** | 10000 | 1500 | 6900 | 1000 | 0.2 | 1 | 8000 | 1400 | 5300 | 770 | 0.2 | 0.8 |
| **R 4** | 8000 | 1400 | 5600 | 900 | 0.3 | 1.5 | 6400 | 1300 | 4000 | 650 | 0.3 | 1.2 |
| **R 5** | 6000 | 1200 | 4100 | 740 | 0.4 | 2 | 4800 | 1100 | 3200 | 580 | 0.4 | 1.6 |
| **R 6** | 5000 | 1000 | 3400 | 600 | 0.45 | 2.4 | 4000 | 900 | 2700 | 490 | 0.45 | 2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | |

Nota 1) α è l'inclinazione della superficie lavorata.
Nota 2) Se la profondità di taglio è inferiore a quella indicata in questa tabella, è possibile aumentare la velocità di avanzamento.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti, o se si verificano vibrazioni, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.



ae:Avanzamento a colpi

# FRESE INTEGRALI MS PLUS


## MP2XLB

Testa semisferica, lunghezza taglio corta, 2 taglienti, per lavorazioni profonde




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | |






| | | | |
|---|---|---|---|
| 0.05≤RE≤3 | | | |
| ±0.005 | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | | | |
| 0<br>- 0.005 | | | |

● Frese integrali con testa semisferica rastremazione lunga a 2 taglienti. Prestazioni eccellenti su un'ampia gamma di materiali come acciaio al carbonio, acciaio legato e acciaio temprato.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| **MP2XLBR0005N003** | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.3 | 0.085 | 11.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| **MP2XLBR0005N005** | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.5 | 0.085 | 11.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| **MP2XLBR0010N005** | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.5 | 0.18 | 11.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| **MP2XLBR0010N008** | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.75 | 0.18 | 11.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| **MP2XLBR0010N010** | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.18 | 10.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| **MP2XLBR0010N013** | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 1.25 | 0.18 | 10.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
| **MP2XLBR0010N015** | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 0.18 | 10.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| **MP2XLBR0010N018** | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 1.75 | 0.18 | 10.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| **MP2XLBR0010N020** | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 2 | 0.18 | 9.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| **MP2XLBR0010N025** | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 2.5 | 0.18 | 9.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
| **MP2XLBR0015N005** | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 0.5 | 0.28 | 11.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| **MP2XLBR0015N008** | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 0.75 | 0.28 | 11.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| **MP2XLBR0015N010** | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 1 | 0.28 | 10.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| **MP2XLBR0015N010S06** | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 1 | 0.28 | 11.3° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| **MP2XLBR0015N013** | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 1.25 | 0.28 | 10.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| **MP2XLBR0015N013S06** | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 1.25 | 0.28 | 11.1° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| **MP2XLBR0015N015** | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 1.5 | 0.28 | 10.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| **MP2XLBR0015N015S06** | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 1.5 | 0.28 | 10.9° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| **MP2XLBR0015N018** | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 1.75 | 0.28 | 10.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| **MP2XLBR0015N020** | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 2 | 0.28 | 9.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| **MP2XLBR0015N025** | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 2.5 | 0.28 | 9.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
| **MP2XLBR0015N030** | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 3 | 0.28 | 9.1° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
| **MP2XLBR0015N035** | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 3.5 | 0.28 | 8.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.6 |
| **MP2XLBR0015N040** | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 4 | 0.28 | 8.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| **MP2XLBR0020N005** | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.37 | 11.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| **MP2XLBR0020N008** | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.75 | 0.37 | 11.3° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| **MP2XLBR0020N010** | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.37 | 11° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| **MP2XLBR0020N010S06** | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.37 | 11.3° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| **MP2XLBR0020N015** | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.37 | 10.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| **MP2XLBR0020N020** | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.37 | 9.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
| **MP2XLBR0020N020S06** | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.37 | 10.6° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
| **MP2XLBR0020N025** | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 0.37 | 9.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.3 |
| **MP2XLBR0020N030** | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.37 | 9.1° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.9 |
| **MP2XLBR0020N035** | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 0.37 | 8.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.6 |

● : Inventario mantenuto.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| **MP2XLBR0020N040** | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.37 | 8.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| **MP2XLBR0020N045** | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 4.5 | 0.37 | 8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.9 |
| **MP2XLBR0020N050** | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 5 | 0.37 | 7.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6.6 |
| **MP2XLBR0020N055** | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 5.5 | 0.37 | 7.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 7.2 |
| **MP2XLBR0020N060** | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 6 | 0.37 | 7.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.9 |
| **MP2XLBR0025N010** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 1 | 0.47 | 11° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| **MP2XLBR0025N015** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 1.5 | 0.47 | 10.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| **MP2XLBR0025N015S06** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 1.5 | 0.47 | 11° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| **MP2XLBR0025N020** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 2 | 0.47 | 9.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| **MP2XLBR0025N020S06** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 2 | 0.47 | 10.6° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| **MP2XLBR0025N025** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 2.5 | 0.47 | 9.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.2 |
| **MP2XLBR0025N025S06** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 2.5 | 0.47 | 10.3° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.2 |
| **MP2XLBR0025N030** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 3 | 0.47 | 9.1° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.9 |
| **MP2XLBR0025N030S06** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 3 | 0.47 | 10° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.9 |
| **MP2XLBR0025N035** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 3.5 | 0.47 | 8.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.6 |
| **MP2XLBR0025N040** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 4 | 0.47 | 8.3° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| **MP2XLBR0025N045** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 4.5 | 0.47 | 8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.9 |
| **MP2XLBR0025N050** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 5 | 0.47 | 7.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6.6 |
| **MP2XLBR0025N055** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 5.5 | 0.47 | 7.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 7.2 |
| **MP2XLBR0025N060** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 6 | 0.47 | 7.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.9 |
| **MP2XLBR0025N070** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 7 | 0.47 | 6.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 9.2 |
| **MP2XLBR0025N080** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 8 | 0.47 | 6.3° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| **MP2XLBR0025N090** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 9 | 0.47 | 5.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 9.4 | 9.8 | 10.7 | 11.9 |
| **MP2XLBR0025N100** | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 10 | 0.47 | 5.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.4 | 10.9 | 11.9 | 13.2 |
| **MP2XLBR0030N015** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 1.5 | 0.57 | 10.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| **MP2XLBR0030N015S06** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 1.5 | 0.57 | 11° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| **MP2XLBR0030N020** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 2 | 0.57 | 9.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| **MP2XLBR0030N020S06** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 2 | 0.57 | 10.6° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| **MP2XLBR0030N025** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 2.5 | 0.57 | 9.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
| **MP2XLBR0030N030** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 3 | 0.57 | 9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
| **MP2XLBR0030N030S06** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 3 | 0.57 | 9.9° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
| **MP2XLBR0030N035** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 3.5 | 0.57 | 8.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.6 |
| **MP2XLBR0030N040** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 4 | 0.57 | 8.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| **MP2XLBR0030N040S06** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 4 | 0.57 | 9.3° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| **MP2XLBR0030N045** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 4.5 | 0.57 | 7.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
| **MP2XLBR0030N050** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 5 | 0.57 | 7.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
| **MP2XLBR0030N050S06** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 5 | 0.57 | 8.8° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
| **MP2XLBR0030N055** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 5.5 | 0.57 | 7.3° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 5.8 | 6.0 | 6.6 | 7.3 |
| **MP2XLBR0030N060** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 6 | 0.57 | 7.1° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.9 |
| **MP2XLBR0030N060S06** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 6 | 0.57 | 8.3° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.9 |
| **MP2XLBR0030N065** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 6.5 | 0.57 | 6.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.8 | 7.1 | 7.8 | 8.6 |
| **MP2XLBR0030N070** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 7 | 0.57 | 6.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 7.3 | 7.6 | 8.4 | 9.3 |
| **MP2XLBR0030N080** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 8 | 0.57 | 6.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.7 | 9.6 | 10.6 |
| **MP2XLBR0030N080S06** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 8 | 0.57 | 7.6° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.7 | 9.6 | 10.6 |
| **MP2XLBR0030N085** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 8.5 | 0.57 | 6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.9 | 9.3 | 10.2 | 11.3 |
| **MP2XLBR0030N090** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 9 | 0.57 | 5.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 9.4 | 9.8 | 10.8 | 11.9 |
| **MP2XLBR0030N095** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 9.5 | 0.57 | 5.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 9.9 | 10.4 | 11.4 | 12.6 |
| **MP2XLBR0030N100** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 10 | 0.57 | 5.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 12.0 | 13.2 |
| **MP2XLBR0030N110** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 11 | 0.57 | 5.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 11.5 | 12.0 | 13.2 | 14.6 |
| **MP2XLBR0030N120** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 12 | 0.57 | 5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.5 | 13.1 | 14.4 | 15.9 |
| **MP2XLBR0040N020** | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 2 | 0.77 | 9.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| **MP2XLBR0040N020S06** | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 2 | 0.77 | 10.6° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |

# MP2XLB

Testa semisferica, lunghezza taglio corta, 2 taglienti, per lavorazioni profonde

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| MP2XLBR0040N024S06 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 0.77 | 10.3° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.1 |
| MP2XLBR0040N030 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 3 | 0.77 | 8.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
| MP2XLBR0040N030S06 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 3 | 0.77 | 9.9° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
| MP2XLBR0040N040 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 4 | 0.77 | 8.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 |
| MP2XLBR0040N040S06 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 4 | 0.77 | 9.3° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 |
| MP2XLBR0040N050 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 5 | 0.77 | 7.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
| MP2XLBR0040N060 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 6 | 0.77 | 6.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 7.9 |
| MP2XLBR0040N070 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 7 | 0.77 | 6.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 7.3 | 7.6 | 8.4 | 9.2 |
| MP2XLBR0040N080 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 8 | 0.77 | 6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.7 | 9.5 | 10.6 |
| MP2XLBR0040N090 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 9 | 0.77 | 5.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 9.4 | 9.8 | 10.7 | 11.9 |
| MP2XLBR0040N100 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 10 | 0.77 | 5.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 11.9 | 13.2 |
| MP2XLBR0040N120 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 12 | 0.77 | 4.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.5 | 13.1 | 14.3 | 15.9 |
| MP2XLBR0050N030 | 0.5 | 1 | 0.75 | 3 | 0.96 | 8.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.1 |
| MP2XLBR0050N030S06 | 0.5 | 1 | 0.75 | 3 | 0.96 | 9.8° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.1 |
| MP2XLBR0050N040 | 0.5 | 1 | 0.75 | 4 | 0.96 | 7.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.4 |
| MP2XLBR0050N040S06 | 0.5 | 1 | 0.75 | 4 | 0.96 | 9.2° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.4 |
| MP2XLBR0050N050 | 0.5 | 1 | 0.75 | 5 | 0.96 | 7.3° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.7 |
| MP2XLBR0050N050S06 | 0.5 | 1 | 0.75 | 5 | 0.96 | 8.6° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.7 |
| MP2XLBR0050N060 | 0.5 | 1 | 0.75 | 6 | 0.96 | 6.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 8.1 |
| MP2XLBR0050N060S06 | 0.5 | 1 | 0.75 | 6 | 0.96 | 8.2° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 8.1 |
| MP2XLBR0050N070 | 0.5 | 1 | 0.75 | 7 | 0.96 | 6.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 7.4 | 7.8 | 8.5 | 9.4 |
| MP2XLBR0050N080 | 0.5 | 1 | 0.75 | 8 | 0.96 | 5.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.5 | 8.9 | 9.7 | 10.7 |
| MP2XLBR0050N080S06 | 0.5 | 1 | 0.75 | 8 | 0.96 | 7.3° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 8.5 | 8.9 | 9.7 | 10.7 |
| MP2XLBR0050N090 | 0.5 | 1 | 0.75 | 9 | 0.96 | 5.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 9.5 | 10.0 | 10.9 | 12.0 |
| MP2XLBR0050N100 | 0.5 | 1 | 0.75 | 10 | 0.96 | 5.1° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.6 | 11.1 | 12.1 | 13.4 |
| MP2XLBR0050N100S06 | 0.5 | 1 | 0.75 | 10 | 0.96 | 6.7° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 10.6 | 11.1 | 12.1 | 13.4 |
| MP2XLBR0050N120 | 0.5 | 1 | 0.75 | 12 | 0.96 | 4.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.7 | 13.2 | 14.5 | 16.0 |
| MP2XLBR0050N120S06 | 0.5 | 1 | 0.75 | 12 | 0.96 | 6.1° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 12.7 | 13.2 | 14.5 | 16.0 |
| MP2XLBR0050N140 | 0.5 | 1 | 0.75 | 14 | 0.96 | 4.2° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 14.8 | 15.4 | 16.9 | 18.7 |
| MP2XLBR0050N160 | 0.5 | 1 | 0.75 | 16 | 0.96 | 3.8° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.9 | 17.6 | 19.3 | 21.3 |
| MP2XLBR0050N160S06 | 0.5 | 1 | 0.75 | 16 | 0.96 | 5.2° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 16.9 | 17.6 | 19.3 | 21.3 |
| MP2XLBR0050N180 | 0.5 | 1 | 0.75 | 18 | 0.96 | 3.5° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 18.9 | 19.8 | 21.7 | 24.0 |
| MP2XLBR0050N200 | 0.5 | 1 | 0.75 | 20 | 0.96 | 3.3° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 21.0 | 22.0 | 24.1 | 26.6 |
| MP2XLBR0050N200S06 | 0.5 | 1 | 0.75 | 20 | 0.96 | 4.6° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 21.0 | 22.0 | 24.1 | 26.6 |
| MP2XLBR0060N060 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 6 | 1.16 | 6.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 8.0 |
| MP2XLBR0060N060S06 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 6 | 1.16 | 8.1° | 55 | 6 | 2 | ● | 1 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 8.0 |
| MP2XLBR0060N080 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 8 | 1.16 | 5.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.5 | 8.9 | 9.7 | 10.7 |
| MP2XLBR0060N080S06 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 8 | 1.16 | 7.3° | 55 | 6 | 2 | ● | 1 | 8.5 | 8.9 | 9.7 | 10.7 |
| MP2XLBR0060N100 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 10 | 1.16 | 5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.6 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
| MP2XLBR0060N100S06 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 10 | 1.16 | 6.6° | 55 | 6 | 2 | ● | 1 | 10.6 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
| MP2XLBR0060N120 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 12 | 1.16 | 4.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.7 | 13.2 | 14.5 | 16.0 |
| MP2XLBR0060N120S06 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 12 | 1.16 | 6° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 12.7 | 13.2 | 14.5 | 16.0 |
| MP2XLBR0060N140 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 14 | 1.16 | 4° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 14.8 | 15.4 | 16.9 | 18.7 |
| MP2XLBR0060N160 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 16 | 1.16 | 3.7° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.9 | 17.6 | 19.3 | 21.3 |
| MP2XLBR0060N160S06 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 16 | 1.16 | 5.1° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 16.9 | 17.6 | 19.3 | 21.3 |
| MP2XLBR0060N180 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 18 | 1.16 | 3.4° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 18.9 | 19.8 | 21.7 | 24.0 |
| MP2XLBR0060N200 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 20 | 1.16 | 3.1° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 21.0 | 21.9 | 24.0 | 26.6 |
| MP2XLBR0060N240 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 24 | 1.16 | 2.7° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 25.2 | 26.3 | 28.8 | * |
| MP2XLBR0070N080 | 0.7 | 1.4 | 1.05 | 8 | 1.34 | 5.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 10.6 |
| MP2XLBR0070N120 | 0.7 | 1.4 | 1.05 | 12 | 1.34 | 4.3° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14.4 | 15.9 |
| MP2XLBR0070N160 | 0.7 | 1.4 | 1.05 | 16 | 1.34 | 3.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.8 | 17.5 | 19.2 | 21.2 |
| MP2XLBR0075N030 | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.44 | 8.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 |

* Nessuna interferenza

● : Inventario mantenuto.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| **MP2XLBR0075N040** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 4 | 1.44 | 7.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 |
| **MP2XLBR0075N060** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 6 | 1.44 | 6.3° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.9 |
| **MP2XLBR0075N060S06** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 6 | 1.44 | 8° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.9 |
| **MP2XLBR0075N080** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 8 | 1.44 | 5.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 10.6 |
| **MP2XLBR0075N080S06** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 8 | 1.44 | 7.2° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 10.6 |
| **MP2XLBR0075N100** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 10 | 1.44 | 4.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.2 |
| **MP2XLBR0075N100S06** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 10 | 1.44 | 6.5° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.2 |
| **MP2XLBR0075N120** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 12 | 1.44 | 4.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14.4 | 15.9 |
| **MP2XLBR0075N120S06** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 12 | 1.44 | 5.9° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14.4 | 15.9 |
| **MP2XLBR0075N140** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 14 | 1.44 | 3.8° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 14.7 | 15.3 | 16.8 | 18.5 |
| **MP2XLBR0075N160** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 16 | 1.44 | 3.4° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.8 | 17.5 | 19.2 | 21.2 |
| **MP2XLBR0075N160S06** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 16 | 1.44 | 5° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 16.8 | 17.5 | 19.2 | 21.2 |
| **MP2XLBR0075N180** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 18 | 1.44 | 3.1° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 18.9 | 19.7 | 21.6 | 23.8 |
| **MP2XLBR0075N200** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 20 | 1.44 | 2.9° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 21.0 | 21.9 | 23.9 | * |
| **MP2XLBR0075N220** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 22 | 1.44 | 2.7° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 23.0 | 24.0 | 26.3 | * |
| **MP2XLBR0080N080** | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 8 | 1.54 | 5.3° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 10.5 |
| **MP2XLBR0080N120** | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 12 | 1.54 | 4.1° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14.4 | 15.9 |
| **MP2XLBR0080N160** | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 16 | 1.54 | 3.3° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.8 | 17.5 | 19.1 | 21.2 |
| **MP2XLBR0080N200** | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 20 | 1.54 | 2.8° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 21.0 | 21.9 | 23.9 | * |
| **MP2XLBR0090N080** | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 8 | 1.74 | 5.1° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 10.5 |
| **MP2XLBR0090N120** | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 12 | 1.74 | 3.9° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14.3 | 15.8 |
| **MP2XLBR0090N160** | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 16 | 1.74 | 3.1° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.8 | 17.5 | 19.1 | 21.1 |
| **MP2XLBR0090N200** | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 20 | 1.74 | 2.6° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 20.9 | 21.8 | 23.9 | * |
| **MP2XLBR0100N040** | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 1.94 | 7.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.2 |
| **MP2XLBR0100N040S06** | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 1.94 | 9° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.2 |
| **MP2XLBR0100N060** | 1 | 2 | 1.5 | 6 | 1.94 | 5.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.8 |
| **MP2XLBR0100N060S06** | 1 | 2 | 1.5 | 6 | 1.94 | 7.8° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.8 |
| **MP2XLBR0100N080** | 1 | 2 | 1.5 | 8 | 1.94 | 4.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.5 | 10.5 |
| **MP2XLBR0100N080S06** | 1 | 2 | 1.5 | 8 | 1.94 | 6.9° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.5 | 10.5 |
| **MP2XLBR0100N100** | 1 | 2 | 1.5 | 10 | 1.94 | 4.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 11.9 | 13.1 |
| **MP2XLBR0100N100S06** | 1 | 2 | 1.5 | 10 | 1.94 | 6.2° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 11.9 | 13.1 |
| **MP2XLBR0100N120** | 1 | 2 | 1.5 | 12 | 1.94 | 3.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14.3 | 15.8 |
| **MP2XLBR0100N120S06** | 1 | 2 | 1.5 | 12 | 1.94 | 5.6° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14.3 | 15.8 |
| **MP2XLBR0100N140** | 1 | 2 | 1.5 | 14 | 1.94 | 3.2° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 14.7 | 15.3 | 16.7 | 18.4 |
| **MP2XLBR0100N140S06** | 1 | 2 | 1.5 | 14 | 1.94 | 5.1° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 14.7 | 15.3 | 16.7 | 18.4 |
| **MP2XLBR0100N160** | 1 | 2 | 1.5 | 16 | 1.94 | 2.9° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.8 | 17.5 | 19.1 | * |
| **MP2XLBR0100N160S06** | 1 | 2 | 1.5 | 16 | 1.94 | 4.7° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 16.8 | 17.5 | 19.1 | 21.1 |
| **MP2XLBR0100N180** | 1 | 2 | 1.5 | 18 | 1.94 | 2.7° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 18.9 | 19.7 | 21.5 | * |
| **MP2XLBR0100N180S06** | 1 | 2 | 1.5 | 18 | 1.94 | 4.3° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 18.9 | 19.7 | 21.5 | 23.8 |
| **MP2XLBR0100N200** | 1 | 2 | 1.5 | 20 | 1.94 | 2.4° | 65 | 4 | 2 | ● | 1 | 20.9 | 21.8 | 23.9 | * |
| **MP2XLBR0100N200S06** | 1 | 2 | 1.5 | 20 | 1.94 | 4° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.9 | 21.8 | 23.9 | 26.4 |
| **MP2XLBR0100N220** | 1 | 2 | 1.5 | 22 | 1.94 | 2.3° | 65 | 4 | 2 | ● | 1 | 23.0 | 24.0 | 26.3 | * |
| **MP2XLBR0100N250** | 1 | 2 | 1.5 | 25 | 1.94 | 2° | 65 | 4 | 2 | ● | 1 | 26.2 | 27.3 | * | * |
| **MP2XLBR0100N250S06** | 1 | 2 | 1.5 | 25 | 1.94 | 3.5° | 90 | 6 | 2 | ● | 1 | 26.2 | 27.3 | 29.9 | 33.0 |
| **MP2XLBR0100N300** | 1 | 2 | 1.5 | 30 | 1.94 | 1.7° | 80 | 4 | 2 | ● | 1 | 31.4 | 32.7 | * | * |
| **MP2XLBR0100N300S06** | 1 | 2 | 1.5 | 30 | 1.94 | 3° | 90 | 6 | 2 | ● | 1 | 31.4 | 32.7 | 35.9 | * |
| **MP2XLBR0100N350** | 1 | 2 | 1.5 | 35 | 1.94 | 1.5° | 80 | 4 | 2 | ● | 1 | 36.6 | 38.2 | * | * |
| **MP2XLBR0100N350S06** | 1 | 2 | 1.5 | 35 | 1.94 | 2.7° | 90 | 6 | 2 | ● | 1 | 36.6 | 38.2 | 41.8 | * |
| **MP2XLBR0100N400** | 1 | 2 | 1.5 | 40 | 1.94 | 1.4° | 80 | 4 | 2 | ● | 1 | 41.8 | 43.6 | * | * |
| **MP2XLBR0100N400S06** | 1 | 2 | 1.5 | 40 | 1.94 | 2.4° | 90 | 6 | 2 | ● | 1 | 41.8 | 43.6 | 47.8 | * |
| **MP2XLBR0125N100** | 1.25 | 2.5 | 1.9 | 10 | 2.4 | 3.5° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.4 | 10.8 | 11.8 | 12.9 |
| **MP2XLBR0125N150** | 1.25 | 2.5 | 1.9 | 15 | 2.4 | 2.5° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 15.6 | 16.3 | 17.8 | * |

* Nessuna interferenza

# MP2XLB

Testa semisferica, lunghezza taglio corta, 2 taglienti, per lavorazioni profonde

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| MP2XLBR0125N200 | 1.25 | 2.5 | 1.9 | 20 | 2.4 | 2° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.7 | * | * |
| MP2XLBR0125N250 | 1.25 | 2.5 | 1.9 | 25 | 2.4 | 1.6° | 70 | 4 | 2 | ● | 1 | 26.1 | 27.2 | * | * |
| MP2XLBR0125N300 | 1.25 | 2.5 | 1.9 | 30 | 2.4 | 1.4° | 70 | 4 | 2 | ● | 1 | 31.3 | 32.6 | * | * |
| MP2XLBR0125N350 | 1.25 | 2.5 | 1.9 | 35 | 2.4 | 1.2° | 70 | 4 | 2 | ● | 1 | 36.5 | 38.1 | * | * |
| MP2XLBR0150N060S03 | 1.5 | 3 | 2.3 | 6 | 2.9 | — | 60 | 3 | 2 | ● | 1 | * | * | * | * |
| MP2XLBR0150N080 | 1.5 | 3 | 2.3 | 8 | 2.9 | 6.3° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 8.3 | 8.6 | 9.3 | 10.2 |
| MP2XLBR0150N100 | 1.5 | 3 | 2.3 | 10 | 2.9 | 5.5° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 10.4 | 10.8 | 11.7 | 12.9 |
| MP2XLBR0150N120 | 1.5 | 3 | 2.3 | 12 | 2.9 | 4.9° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 12.5 | 13.0 | 14.1 | 15.5 |
| MP2XLBR0150N140 | 1.5 | 3 | 2.3 | 14 | 2.9 | 4.4° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 14.6 | 15.2 | 16.5 | 18.2 |
| MP2XLBR0150N160 | 1.5 | 3 | 2.3 | 16 | 2.9 | 4° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 16.7 | 17.3 | 18.9 | 20.8 |
| MP2XLBR0150N200 | 1.5 | 3 | 2.3 | 20 | 2.9 | 3.4° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.7 | 23.7 | 26.1 |
| MP2XLBR0150N250 | 1.5 | 3 | 2.3 | 25 | 2.9 | 2.8° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 26.1 | 27.2 | 29.7 | * |
| MP2XLBR0150N300 | 1.5 | 3 | 2.3 | 30 | 2.9 | 2.5° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 31.3 | 32.6 | 35.7 | * |
| MP2XLBR0150N350 | 1.5 | 3 | 2.3 | 35 | 2.9 | 2.2° | 90 | 6 | 2 | ● | 1 | 36.5 | 38.0 | 41.7 | * |
| MP2XLBR0150N400 | 1.5 | 3 | 2.3 | 40 | 2.9 | 1.9° | 90 | 6 | 2 | ● | 1 | 41.7 | 43.5 | * | * |
| MP2XLBR0175N150 | 1.75 | 3.5 | 2.6 | 15 | 3.4 | 3.8° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 15.6 | 16.2 | 17.7 | 19.4 |
| MP2XLBR0175N250 | 1.75 | 3.5 | 2.6 | 25 | 3.4 | 2.5° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 26.0 | 27.1 | 29.6 | * |
| MP2XLBR0175N350 | 1.75 | 3.5 | 2.6 | 35 | 3.4 | 1.9° | 90 | 6 | 2 | ● | 1 | 36.5 | 38.0 | * | * |
| MP2XLBR0175N450 | 1.75 | 3.5 | 2.6 | 45 | 3.4 | 1.5° | 90 | 6 | 2 | ● | 1 | 46.9 | 48.9 | * | * |
| MP2XLBR0200N080S04 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3.9 | — | 65 | 4 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |
| MP2XLBR0200N100 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3.9 | 4.5° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.7 |
| MP2XLBR0200N120 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3.9 | 3.9° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 12.5 | 12.9 | 14.0 | 15.4 |
| MP2XLBR0200N140 | 2 | 4 | 3 | 14 | 3.9 | 3.4° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 14.6 | 15.1 | 16.4 | 18.0 |
| MP2XLBR0200N160 | 2 | 4 | 3 | 16 | 3.9 | 3.1° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 16.6 | 17.3 | 18.8 | 20.7 |
| MP2XLBR0200N200 | 2 | 4 | 3 | 20 | 3.9 | 2.6° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.7 | 23.6 | * |
| MP2XLBR0200N250 | 2 | 4 | 3 | 25 | 3.9 | 2.1° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 26.0 | 27.1 | 29.6 | * |
| MP2XLBR0200N300 | 2 | 4 | 3 | 30 | 3.9 | 1.8° | 80 | 6 | 2 | ● | 1 | 31.2 | 32.6 | * | * |
| MP2XLBR0200N350 | 2 | 4 | 3 | 35 | 3.9 | 1.6° | 80 | 6 | 2 | ● | 1 | 36.5 | 38.0 | * | * |
| MP2XLBR0200N400 | 2 | 4 | 3 | 40 | 3.9 | 1.4° | 90 | 6 | 2 | ● | 1 | 41.7 | 43.5 | * | * |
| MP2XLBR0200N450 | 2 | 4 | 3 | 45 | 3.9 | 1.2° | 90 | 6 | 2 | ● | 1 | 46.9 | 48.9 | * | * |
| MP2XLBR0200N500 | 2 | 4 | 3 | 50 | 3.9 | 1.1° | 100 | 6 | 2 | ● | 1 | 52.1 | 54.3 | * | * |
| MP2XLBR0250N150 | 2.5 | 5 | 3.8 | 15 | 4.9 | 2° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 15.6 | 16.2 | * | * |
| MP2XLBR0250N200 | 2.5 | 5 | 3.8 | 20 | 4.9 | 1.5° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.6 | * | * |
| MP2XLBR0250N250 | 2.5 | 5 | 3.8 | 25 | 4.9 | 1.2° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 26.0 | 27.1 | * | * |
| MP2XLBR0250N300 | 2.5 | 5 | 3.8 | 30 | 4.9 | 1° | 80 | 6 | 2 | ● | 1 | 31.2 | * | * | * |
| MP2XLBR0250N350 | 2.5 | 5 | 3.8 | 35 | 4.9 | 0.9° | 80 | 6 | 2 | ● | 1 | 36.4 | * | * | * |
| MP2XLBR0250N400 | 2.5 | 5 | 3.8 | 40 | 4.9 | 0.8° | 90 | 6 | 2 | ● | 1 | 41.7 | * | * | * |
| MP2XLBR0300N200 | 3 | 6 | 6 | 20 | 5.85 | — | 70 | 6 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |
| MP2XLBR0300N250 | 3 | 6 | 6 | 25 | 5.85 | — | 70 | 6 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |
| MP2XLBR0300N300 | 3 | 6 | 6 | 30 | 5.85 | — | 80 | 6 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |
| MP2XLBR0300N400 | 3 | 6 | 6 | 40 | 5.85 | — | 90 | 6 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |
| MP2XLBR0300N500 | 3 | 6 | 6 | 50 | 5.85 | — | 100 | 6 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |


* Nessuna interferenza

● : Inventario mantenuto.

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | | P / M | | | H | | | N | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili, Acciaio pre-temprato, Precipitazione che indurisce acciaio inox | | | Acciaio temprato (45—55HRC) | | | Rame, Lega di rame | | |
| **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **R0.05** | **0.3** | 50000 | 200 | 0.002 | 50000 | 200 | 0.002 | 50000 | 200 | 0.004 |
| | **0.5** | 50000 | 200 | 0.001 | 50000 | 200 | 0.002 | 50000 | 200 | 0.002 |
| **R0.1** | **0.5** | 50000 | 400 | 0.003 | 50000 | 320 | 0.003 | 50000 | 320 | 0.006 |
| | **1** | 50000 | 400 | 0.002 | 50000 | 320 | 0.002 | 50000 | 320 | 0.004 |
| | **1.5** | 40000 | 300 | 0.001 | 40000 | 240 | 0.001 | 40000 | 240 | 0.002 |
| | **2** | 40000 | 200 | 0.001 | 40000 | 160 | 0.001 | 40000 | 160 | 0.002 |
| | **2.5** | 40000 | 100 | 0.001 | 40000 | 80 | 0.001 | 40000 | 80 | 0.002 |
| **R0.15** | **1** | 50000 | 600 | 0.007 | 50000 | 480 | 0.007 | 50000 | 480 | 0.014 |
| | **1.5** | 50000 | 600 | 0.005 | 50000 | 480 | 0.005 | 50000 | 480 | 0.01 |
| | **2** | 50000 | 600 | 0.003 | 50000 | 480 | 0.003 | 50000 | 480 | 0.006 |
| | **2.5** | 40000 | 400 | 0.003 | 40000 | 320 | 0.003 | 40000 | 320 | 0.006 |
| | **3** | 40000 | 300 | 0.002 | 40000 | 240 | 0.002 | 40000 | 240 | 0.004 |
| | **3.5** | 30000 | 250 | 0.002 | 30000 | 200 | 0.002 | 30000 | 200 | 0.004 |
| | **4** | 30000 | 200 | 0.002 | 30000 | 160 | 0.002 | 30000 | 160 | 0.004 |
| **R0.2** | **1** | 50000 | 1800 | 0.015 | 50000 | 1400 | 0.015 | 50000 | 1400 | 0.03 |
| | **2** | 50000 | 1300 | 0.01 | 50000 | 1000 | 0.01 | 50000 | 1000 | 0.02 |
| | **3** | 50000 | 900 | 0.005 | 50000 | 700 | 0.005 | 50000 | 700 | 0.01 |
| | **4** | 40000 | 600 | 0.004 | 40000 | 480 | 0.004 | 40000 | 480 | 0.008 |
| | **5** | 40000 | 400 | 0.003 | 40000 | 320 | 0.003 | 40000 | 320 | 0.006 |
| | **6** | 30000 | 200 | 0.002 | 30000 | 160 | 0.002 | 30000 | 160 | 0.004 |
| **R0.25** | **2** | 50000 | 2500 | 0.02 | 50000 | 2000 | 0.02 | 50000 | 2000 | 0.04 |
| | **3** | 50000 | 1500 | 0.015 | 50000 | 1200 | 0.015 | 50000 | 1200 | 0.03 |
| | **4** | 45000 | 1200 | 0.01 | 45000 | 950 | 0.01 | 45000 | 950 | 0.02 |
| | **5** | 45000 | 900 | 0.007 | 45000 | 700 | 0.007 | 45000 | 700 | 0.014 |
| | **6** | 36000 | 600 | 0.006 | 36000 | 480 | 0.006 | 36000 | 480 | 0.012 |
| | **7** | 32000 | 400 | 0.005 | 32000 | 320 | 0.005 | 32000 | 320 | 0.01 |
| | **8** | 32000 | 300 | 0.003 | 32000 | 240 | 0.003 | 32000 | 240 | 0.006 |
| | **10** | 26000 | 200 | 0.002 | 26000 | 160 | 0.002 | 26000 | 160 | 0.004 |
| **R0.3** | **2** | 50000 | 3500 | 0.03 | 50000 | 2800 | 0.03 | 50000 | 2800 | 0.06 |
| | **3** | 50000 | 3500 | 0.03 | 50000 | 2800 | 0.03 | 50000 | 2800 | 0.06 |
| | **4** | 44000 | 2500 | 0.02 | 44000 | 2000 | 0.02 | 44000 | 2000 | 0.04 |
| | **5** | 37000 | 1200 | 0.01 | 37000 | 950 | 0.01 | 37000 | 950 | 0.02 |
| | **6** | 37000 | 1000 | 0.008 | 37000 | 800 | 0.008 | 37000 | 800 | 0.016 |
| | **7** | 35000 | 750 | 0.008 | 35000 | 600 | 0.008 | 35000 | 600 | 0.016 |
| | **8** | 35000 | 600 | 0.006 | 35000 | 480 | 0.006 | 35000 | 480 | 0.012 |
| | **9** | 30000 | 500 | 0.004 | 30000 | 400 | 0.004 | 30000 | 400 | 0.008 |
| | **10** | 30000 | 500 | 0.003 | 30000 | 400 | 0.003 | 30000 | 400 | 0.006 |
| | **11** | 22000 | 300 | 0.002 | 22000 | 240 | 0.002 | 22000 | 240 | 0.004 |
| | **12** | 22000 | 200 | 0.002 | 22000 | 160 | 0.002 | 22000 | 160 | 0.004 |
| **R0.4** | **2** | 50000 | 4400 | 0.04 | 50000 | 3500 | 0.04 | 50000 | 3500 | 0.08 |
| | **3** | 50000 | 4000 | 0.04 | 50000 | 3200 | 0.04 | 50000 | 3200 | 0.08 |
| | **4** | 50000 | 4000 | 0.02 | 50000 | 3200 | 0.02 | 50000 | 3200 | 0.04 |
| | **5** | 35000 | 2400 | 0.02 | 35000 | 1900 | 0.02 | 35000 | 1900 | 0.04 |
| | **6** | 35000 | 2400 | 0.02 | 35000 | 1900 | 0.02 | 35000 | 1900 | 0.04 |
| | **7** | 30000 | 1500 | 0.015 | 30000 | 1200 | 0.015 | 30000 | 1200 | 0.03 |
| | **8** | 30000 | 1500 | 0.01 | 30000 | 1200 | 0.01 | 30000 | 1200 | 0.02 |
| | **10** | 30000 | 700 | 0.008 | 30000 | 560 | 0.008 | 30000 | 560 | 0.016 |
| | **12** | 22000 | 500 | 0.006 | 22000 | 400 | 0.006 | 22000 | 400 | 0.012 |

Profondità di taglio




RE : Raggio

Nota 1) Quando l'angolo di inclinazione della superficie lavorata è elevato o quando si lavora con carichi elevati, come nella lavorazione di raggi, ridurre i giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) L'uso di olio nebulizzato è consigliato quando si lavora con utensili di piccolo diametro.
Nota 3) I giri e la velocità di avanzamento possono essere aumentati a piccole profondità di taglio (ap).


# FRESE INTEGRALI MS PLUS

# MP2XLB

Testa semisferica, lunghezza taglio corta, 2 taglienti, per lavorazioni profonde


| Materiale da lavorare | | P | | | M | | | H | | | N | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili, Acciaio pre-temprato, Precipitazione che indurisce acciaio inox | | | | | | Acciaio temprato (45—55HRC) | | | Rame, Lega di rame | | |
| **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **R0.5** | **3** | 40000 | 4000 | 0.05 | 40000 | 3200 | 0.05 | 40000 | 3200 | 0.1 |
| | **4** | 40000 | 4000 | 0.05 | 40000 | 3200 | 0.05 | 40000 | 3200 | 0.1 |
| | **6** | 35000 | 3000 | 0.03 | 35000 | 2400 | 0.03 | 35000 | 2400 | 0.06 |
| | **8** | 30000 | 2000 | 0.02 | 30000 | 1600 | 0.02 | 30000 | 1600 | 0.04 |
| | **10** | 20000 | 1000 | 0.01 | 20000 | 800 | 0.01 | 20000 | 800 | 0.02 |
| | **12** | 20000 | 1000 | 0.01 | 20000 | 800 | 0.01 | 20000 | 800 | 0.02 |
| | **14** | 18000 | 600 | 0.008 | 18000 | 480 | 0.008 | 18000 | 480 | 0.016 |
| | **16** | 18000 | 500 | 0.008 | 18000 | 400 | 0.008 | 18000 | 400 | 0.016 |
| | **18** | 13000 | 300 | 0.005 | 13000 | 240 | 0.005 | 13000 | 240 | 0.01 |
| | **20** | 13000 | 250 | 0.005 | 13000 | 200 | 0.005 | 13000 | 200 | 0.01 |
| **R0.6** | **6** | 40000 | 4400 | 0.04 | 40000 | 3500 | 0.04 | 40000 | 3500 | 0.08 |
| | **8** | 40000 | 4000 | 0.04 | 40000 | 3200 | 0.04 | 40000 | 3200 | 0.08 |
| | **10** | 27000 | 1900 | 0.02 | 27000 | 1500 | 0.02 | 27000 | 1500 | 0.04 |
| | **12** | 16000 | 1400 | 0.02 | 16000 | 1100 | 0.02 | 16000 | 1100 | 0.04 |
| | **18** | 15000 | 700 | 0.008 | 15000 | 560 | 0.008 | 15000 | 560 | 0.016 |
| | **24** | 11000 | 300 | 0.006 | 11000 | 240 | 0.006 | 11000 | 240 | 0.012 |
| **R0.7** | **8** | 40000 | 4000 | 0.05 | 40000 | 3200 | 0.05 | 40000 | 2560 | 0.1 |
| | **12** | 26000 | 2000 | 0.04 | 26000 | 1600 | 0.04 | 26000 | 1280 | 0.08 |
| | **16** | 17000 | 1400 | 0.03 | 17000 | 1120 | 0.03 | 17000 | 896 | 0.06 |
| **R0.75** | **6** | 40000 | 6000 | 0.07 | 36000 | 4300 | 0.07 | 36000 | 4300 | 0.14 |
| | **8** | 40000 | 6000 | 0.07 | 36000 | 4300 | 0.07 | 36000 | 4300 | 0.14 |
| | **10** | 40000 | 5000 | 0.06 | 36000 | 3600 | 0.06 | 36000 | 3600 | 0.12 |
| | **12** | 32000 | 3400 | 0.04 | 29000 | 2400 | 0.04 | 29000 | 2400 | 0.08 |
| | **16** | 15000 | 1400 | 0.03 | 15000 | 1100 | 0.03 | 15000 | 1100 | 0.06 |
| | **20** | 12000 | 900 | 0.02 | 12000 | 720 | 0.02 | 12000 | 720 | 0.04 |
| | **30** | 9000 | 400 | 0.01 | 9000 | 320 | 0.01 | 9000 | 320 | 0.02 |
| **R0.8** | **8** | 40000 | 6000 | 0.08 | 32000 | 3800 | 0.08 | 32000 | 3800 | 0.16 |
| | **12** | 36000 | 4500 | 0.06 | 29000 | 2800 | 0.06 | 29000 | 2800 | 0.12 |
| | **16** | 14000 | 1400 | 0.04 | 14000 | 1100 | 0.04 | 14000 | 1100 | 0.08 |
| | **20** | 12000 | 1000 | 0.03 | 12000 | 800 | 0.03 | 12000 | 800 | 0.06 |
| **R0.9** | **8** | 40000 | 6600 | 0.09 | 32000 | 4200 | 0.09 | 32000 | 4200 | 0.18 |
| | **12** | 40000 | 5000 | 0.07 | 32000 | 3200 | 0.07 | 32000 | 3200 | 0.14 |
| | **16** | 28000 | 2800 | 0.04 | 22000 | 1800 | 0.04 | 22000 | 1800 | 0.08 |
| | **20** | 10000 | 800 | 0.03 | 10000 | 640 | 0.03 | 10000 | 640 | 0.06 |
| **R1** | **4** | 40000 | 8000 | 0.1 | 32000 | 5000 | 0.1 | 32000 | 5000 | 0.2 |
| | **6** | 40000 | 8000 | 0.1 | 32000 | 5000 | 0.1 | 32000 | 5000 | 0.2 |
| | **8** | 40000 | 6000 | 0.1 | 32000 | 3800 | 0.1 | 32000 | 3800 | 0.2 |
| | **10** | 40000 | 5000 | 0.08 | 32000 | 3200 | 0.08 | 32000 | 3200 | 0.16 |
| | **12** | 40000 | 5000 | 0.08 | 32000 | 3200 | 0.08 | 32000 | 3200 | 0.16 |
| | **16** | 32000 | 3500 | 0.05 | 26000 | 2200 | 0.05 | 26000 | 2200 | 0.1 |
| | **20** | 10000 | 1000 | 0.04 | 10000 | 800 | 0.04 | 10000 | 800 | 0.08 |
| | **25** | 10000 | 1000 | 0.04 | 10000 | 800 | 0.04 | 10000 | 800 | 0.08 |
| | **30** | 10000 | 800 | 0.02 | 10000 | 640 | 0.02 | 10000 | 640 | 0.04 |
| | **35** | 10000 | 600 | 0.02 | 10000 | 480 | 0.02 | 10000 | 480 | 0.04 |
| | **40** | 8000 | 400 | 0.01 | 8000 | 320 | 0.01 | 8000 | 320 | 0.02 |

Profondità di taglio




RE : Raggio

Nota 4) Le condizioni di taglio possono essere molto diverse a seconda dello sbalzo, della profondità di taglio e dello stato della macchina utensile. Utilizzare la tabella sopra riportata come punto di riferimento iniziale.
Nota 5) Per acciaio temprato oltre 55HRC, usare VFR2XLB.
Nota 6) Per le condizioni di taglio su acciaio inossidabile austenitico e leghe di titanio, usare la tabella dell'acciaio ad elevata durezza (45-55HRC) ma ridurre la velocità del mandrino del 40% e la velocità di avanzamento del 55%.

| Materiale da lavorare | | P / M<br>Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili, Acciaio pre-temprato, Precipitazione che indurisce acciaio inox | | | H<br>Acciaio temprato (45－55HRC) | | | N<br>Rame, Lega di rame | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **R1.25** | **10** | 36000 | 6000 | 0.12 | 29000 | 3800 | 0.12 | 29000 | 3800 | 0.24 |
| | **15** | 32000 | 4500 | 0.1 | 26000 | 2900 | 0.1 | 26000 | 2900 | 0.2 |
| | **20** | 26000 | 3200 | 0.07 | 21000 | 2000 | 0.07 | 21000 | 2000 | 0.14 |
| | **25** | 12000 | 1400 | 0.06 | 8000 | 720 | 0.06 | 8000 | 720 | 0.12 |
| | **30** | 8000 | 900 | 0.04 | 8000 | 700 | 0.04 | 8000 | 700 | 0.08 |
| | **35** | 8000 | 800 | 0.02 | 8000 | 640 | 0.02 | 8000 | 510 | 0.04 |
| **R1.5** | **6** | 32000 | 7000 | 0.15 | 26000 | 4500 | 0.15 | 22000 | 3800 | 0.3 |
| | **10** | 32000 | 7000 | 0.15 | 26000 | 4500 | 0.15 | 22000 | 3800 | 0.3 |
| | **16** | 32000 | 5000 | 0.1 | 26000 | 3200 | 0.1 | 22000 | 2700 | 0.2 |
| | **20** | 27000 | 3800 | 0.1 | 22000 | 2400 | 0.1 | 22000 | 2400 | 0.2 |
| | **25** | 21000 | 2700 | 0.08 | 17000 | 1700 | 0.08 | 17000 | 1700 | 0.16 |
| | **30** | 10000 | 700 | 0.08 | 6000 | 560 | 0.08 | 6000 | 560 | 0.16 |
| | **35** | 6000 | 700 | 0.06 | 6000 | 560 | 0.06 | 6000 | 560 | 0.12 |
| | **40** | 6000 | 600 | 0.04 | 6000 | 480 | 0.04 | 6000 | 480 | 0.08 |
| **R1.75** | **15** | 27500 | 4400 | 0.13 | 22000 | 2800 | 0.13 | 18000 | 2300 | 0.26 |
| | **25** | 23000 | 3600 | 0.1 | 18000 | 2200 | 0.1 | 18000 | 2200 | 0.2 |
| | **35** | 10000 | 1400 | 0.08 | 10000 | 1100 | 0.08 | 10000 | 1100 | 0.16 |
| | **45** | 7500 | 900 | 0.04 | 7500 | 720 | 0.04 | 7500 | 720 | 0.08 |
| **R2** | **10** | 24000 | 6000 | 0.2 | 19000 | 3800 | 0.2 | 16000 | 3200 | 0.4 |
| | **20** | 24000 | 3800 | 0.15 | 19000 | 2400 | 0.15 | 16000 | 2000 | 0.3 |
| | **30** | 20000 | 3000 | 0.1 | 16000 | 1900 | 0.1 | 16000 | 1900 | 0.2 |
| | **40** | 12000 | 1700 | 0.1 | 12000 | 1400 | 0.1 | 12000 | 1400 | 0.2 |
| | **50** | 8000 | 1000 | 0.05 | 8000 | 800 | 0.05 | 8000 | 800 | 0.1 |
| **R2.5** | **20** | 22000 | 6000 | 0.2 | 18000 | 3800 | 0.2 | 13000 | 2800 | 0.4 |
| | **25** | 22000 | 4400 | 0.2 | 18000 | 2800 | 0.2 | 13000 | 2000 | 0.4 |
| | **30** | 22000 | 3800 | 0.15 | 18000 | 2400 | 0.15 | 13000 | 1700 | 0.3 |
| | **40** | 22000 | 3600 | 0.1 | 18000 | 2300 | 0.1 | 13000 | 1600 | 0.2 |
| **R3** | **20** | 20000 | 6000 | 0.2 | 16000 | 3800 | 0.2 | 11000 | 2600 | 0.4 |
| | **30** | 20000 | 6000 | 0.2 | 16000 | 3800 | 0.2 | 11000 | 2600 | 0.4 |
| | **40** | 20000 | 4500 | 0.15 | 16000 | 2800 | 0.15 | 11000 | 2000 | 0.3 |
| | **50** | 20000 | 3000 | 0.15 | 16000 | 1900 | 0.15 | 11000 | 1300 | 0.3 |
| Profondità di taglio | | ≤0.1RE (RE≤1)<br>≤0.2RE (RE>1)<br><br> | | | | | | RE : Raggio | | |

Nota 1) Quando l'angolo di inclinazione della superficie lavorata è elevato o quando si lavora con carichi elevati, come nella lavorazione di raggi, ridurre i giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) L'uso di olio nebulizzato è consigliato quando si lavora con utensili di piccolo diametro.
Nota 3) I giri e la velocità di avanzamento possono essere aumentati a piccole profondità di taglio (ap).
Nota 4) Le condizioni di taglio possono essere molto diverse a seconda dello sbalzo, della profondità di taglio e dello stato della macchina utensile. Utilizzare la tabella sopra riportata come punto di riferimento iniziale.
Nota 5) Per acciaio temprato oltre 55HRC, usare VFR2XLB.
Nota 6) Per le condizioni di taglio su acciaio inossidabile austenitico e leghe di titanio, usare la tabella dell'acciaio ad elevata durezza (45-55HRC) ma ridurre la velocità del mandrino del 40% e la velocità di avanzamento del 55%.

# FRESE INTEGRALI MS PLUS


## MP3XB

Testa semisferica, 3 taglienti, scarico conico


UWC MS+ R PF γ 45°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | |







Tipo1




Tipo2

Lunghezza effettiva per angolo inclinato




Angolo di sformo

| RE≤3 | RE≥4 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.005 | ±0.010 | | | |
| DCONMS=6 | DCONMS=8 | | | |
| 0 - 0.005 | 0 - 0.006 | | | |
| DCONMS=10 | DCONMS≥12 | | | |
| 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | | | |

● Ideale per la sgrossatura in applicazioni a lungo sbalzo e la semifinitura di stampi (40−52 HRC).

● Il design a 3 taglienti con elica rigida ad alta inclinazione consente grandi profondità di taglio ed elevate velocità di avanzamento per una maggiore efficienza in lavorazione.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | BHTA2 | APMX | LB2 | LU | B2 | BD2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| MP3XBR0050N008T05 | 0.5 | 1 | 0.5° | 0.8 | 8 | 2.3 | 9.3° | 1.04 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
| MP3XBR0050N012T05 | 0.5 | 1 | 0.5° | 0.8 | 12 | 2.3 | 7.5° | 1.1 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | 12.6 | 13 | 13.6 | 14.4 |
| MP3XBR0050N016T05 | 0.5 | 1 | 0.5° | 0.8 | 16 | 2.3 | 6.3° | 1.18 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | 16.6 | 17.1 | 18 | 18.9 |
| MP3XBR0050N020T05 | 0.5 | 1 | 0.5° | 0.8 | 20 | 2.3 | 5.4° | 1.24 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | 20.6 | 21.2 | 22.3 | 23.5 |
| MP3XBR0050N025T05 | 0.5 | 1 | 0.5° | 0.8 | 25 | 2.3 | 4.6° | 1.34 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | 25.7 | 26.3 | 27.7 | 29.3 |
| MP3XBR0050N030T05 | 0.5 | 1 | 0.5° | 0.8 | 30 | 2.3 | 4° | 1.42 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | 30.7 | 31.5 | 33.1 | 35 |
| MP3XBR0050N050T05 | 0.5 | 1 | 0.5° | 0.8 | 50 | 2.3 | 2.6° | 1.78 | 90 | 6 | 3 | ● | 1 | 50.8 | 52.1 | 54.8 | * |
| MP3XBR0050N010T10 | 0.5 | 1 | 1° | 0.8 | 10 | 2.3 | 8.4° | 1.2 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 10.6 | 11.2 | 11.8 |
| MP3XBR0050N016T10 | 0.5 | 1 | 1° | 0.8 | 16 | 2.3 | 6.4° | 1.42 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 16.7 | 17.6 | 18.5 |
| MP3XBR0050N020T10 | 0.5 | 1 | 1° | 0.8 | 20 | 2.3 | 5.5° | 1.56 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 20.7 | 21.8 | 23 |
| MP3XBR0050N025T10 | 0.5 | 1 | 1° | 0.8 | 25 | 2.3 | 4.7° | 1.74 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 25.7 | 27.1 | 28.6 |
| MP3XBR0050N030T10 | 0.5 | 1 | 1° | 0.8 | 30 | 2.3 | 4.1° | 1.9 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 30.8 | 32.4 | 34.2 |
| MP3XBR0050N035T10 | 0.5 | 1 | 1° | 0.8 | 35 | 2.3 | 3.6° | 2.08 | 90 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 35.8 | 37.7 | 39.8 |
| MP3XBR0050N050T10 | 0.5 | 1 | 1° | 0.8 | 50 | 2.3 | 2.7° | 2.6 | 90 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 50.9 | 53.6 | * |
| MP3XBR0050N010T15 | 0.5 | 1 | 1.5° | 0.8 | 10 | 2.3 | 8.5° | 1.34 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 11 | 11.6 |
| MP3XBR0050N016T15 | 0.5 | 1 | 1.5° | 0.8 | 16 | 2.3 | 6.5° | 1.66 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 17.2 | 18.1 |
| MP3XBR0050N020T15 | 0.5 | 1 | 1.5° | 0.8 | 20 | 2.3 | 5.6° | 1.86 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 21.3 | 22.5 |
| MP3XBR0050N023T15 | 0.5 | 1 | 1.5° | 0.8 | 23 | 2.3 | 5° | 2.02 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 24.4 | 25.7 |
| MP3XBR0050N025T15 | 0.5 | 1 | 1.5° | 0.8 | 25 | 2.3 | 4.7° | 2.12 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 26.5 | 27.9 |
| MP3XBR0050N010T30 | 0.5 | 1 | 3° | 0.8 | 10 | 2.3 | 8.8° | 1.74 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | — | 10.8 |
| MP3XBR0050N020T30 | 0.5 | 1 | 3° | 0.8 | 20 | 2.3 | 5.9° | 2.8 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | — | 20.9 |
| MP3XBR0050N030T30 | 0.5 | 1 | 3° | 0.8 | 30 | 2.3 | 4.4° | 3.84 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | — | 31 |
| MP3XBR0050N042T30 | 0.5 | 1 | 3° | 0.8 | 42 | 2.3 | 3.4° | 5.1 | 90 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | — | 43 |
| MP3XBR0050N025T50 | 0.5 | 1 | 5° | 0.8 | 25 | 2.3 | 5.4° | 4.92 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | — | — |
| MP3XBR0075N010T05 | 0.75 | 1.5 | 0.5° | 1.2 | 10 | 2.7 | 7.8° | 1.56 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12 |
| MP3XBR0075N016T05 | 0.75 | 1.5 | 0.5° | 1.2 | 16 | 2.7 | 5.8° | 1.68 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | 16.6 | 17.1 | 17.9 | 18.9 |
| MP3XBR0075N020T05 | 0.75 | 1.5 | 0.5° | 1.2 | 20 | 2.7 | 5° | 1.74 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | 20.6 | 21.2 | 22.3 | 23.5 |
| MP3XBR0075N030T05 | 0.75 | 1.5 | 0.5° | 1.2 | 30 | 2.7 | 3.7° | 1.92 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | 30.7 | 31.5 | 33.1 | 35 |
| MP3XBR0075N010T10 | 0.75 | 1.5 | 1° | 1.2 | 10 | 2.7 | 7.9° | 1.7 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 10.6 | 11.2 | 11.8 |
| MP3XBR0075N016T10 | 0.75 | 1.5 | 1° | 1.2 | 16 | 2.7 | 5.9° | 1.9 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 16.7 | 17.6 | 18.5 |
| MP3XBR0075N020T10 | 0.75 | 1.5 | 1° | 1.2 | 20 | 2.7 | 5.1° | 2.04 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 20.7 | 21.8 | 23 |
| MP3XBR0075N030T10 | 0.75 | 1.5 | 1° | 1.2 | 30 | 2.7 | 3.7° | 2.4 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 30.8 | 32.4 | 34.2 |

* Nessuna interferenza

● : Inventario mantenuto.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | BHTA2 | APMX | LB2 | LU | B2 | BD2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| **MP3XBR0075N010T15** | 0.75 | 1.5 | 1.5° | 1.2 | 10 | 2.7 | 8° | 1.82 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 11 | 11.6 |
| **MP3XBR0075N016T15** | 0.75 | 1.5 | 1.5° | 1.2 | 16 | 2.7 | 6° | 2.14 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 17.2 | 18.1 |
| **MP3XBR0075N020T15** | 0.75 | 1.5 | 1.5° | 1.2 | 20 | 2.7 | 5.1° | 2.34 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 21.3 | 22.5 |
| **MP3XBR0075N025T15** | 0.75 | 1.5 | 1.5° | 1.2 | 25 | 2.7 | 4.4° | 2.6 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 26.5 | 27.9 |
| **MP3XBR0075N030T15** | 0.75 | 1.5 | 1.5° | 1.2 | 30 | 2.7 | 3.8° | 2.86 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 31.6 | 33.4 |
| **MP3XBR0075N046T30** | 0.75 | 1.5 | 3° | 1.2 | 46 | 2.7 | 2.9° | — | 80 | 6 | 3 | ● | 2 | — | — | — | * |
| **MP3XBR0100N016T05** | 1 | 2 | 0.5° | 1.6 | 16 | 3.6 | 5.2° | 2.12 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | 17 | 17.6 | 18.6 | 19.5 |
| **MP3XBR0100N020T05** | 1 | 2 | 0.5° | 1.6 | 20 | 3.6 | 4.5° | 2.18 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | 21.1 | 21.8 | 22.9 | 24.1 |
| **MP3XBR0100N030T05** | 1 | 2 | 0.5° | 1.6 | 30 | 3.6 | 3.3° | 2.36 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | 31.1 | 32.1 | 33.7 | 35.6 |
| **MP3XBR0100N035T05** | 1 | 2 | 0.5° | 1.6 | 35 | 3.6 | 2.9° | 2.44 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | 36.2 | 37.2 | 39.2 | * |
| **MP3XBR0100N040T05** | 1 | 2 | 0.5° | 1.6 | 40 | 3.6 | 2.6° | 2.54 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | 41.2 | 42.4 | 44.6 | * |
| **MP3XBR0100N016T10** | 1 | 2 | 1° | 1.6 | 16 | 3.6 | 5.3° | 2.34 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 17.1 | 18.2 | 19.1 |
| **MP3XBR0100N020T10** | 1 | 2 | 1° | 1.6 | 20 | 3.6 | 4.5° | 2.48 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 21.2 | 22.4 | 23.6 |
| **MP3XBR0100N025T10** | 1 | 2 | 1° | 1.6 | 25 | 3.6 | 3.8° | 2.64 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 26.2 | 27.7 | 29.2 |
| **MP3XBR0100N030T10** | 1 | 2 | 1° | 1.6 | 30 | 3.6 | 3.3° | 2.82 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 31.3 | 33 | 34.8 |
| **MP3XBR0100N035T10** | 1 | 2 | 1° | 1.6 | 35 | 3.6 | 3° | 3 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 36.3 | 38.3 | 40.4 |
| **MP3XBR0100N040T10** | 1 | 2 | 1° | 1.6 | 40 | 3.6 | 2.7° | 3.18 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 41.3 | 43.6 | * |
| **MP3XBR0100N050T10** | 1 | 2 | 1° | 1.6 | 50 | 3.6 | 2.2° | 3.52 | 110 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 51.4 | 54.2 | * |
| **MP3XBR0100N070T10** | 1 | 2 | 1° | 1.6 | 70 | 3.6 | 1.7° | 4.22 | 110 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 71.5 | * | * |
| **MP3XBR0100N016T15** | 1 | 2 | 1.5° | 1.6 | 16 | 3.6 | 5.4° | 2.54 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 22.8 | 18.7 |
| **MP3XBR0100N020T15** | 1 | 2 | 1.5° | 1.6 | 20 | 3.6 | 4.6° | 2.76 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 21.9 | 23.1 |
| **MP3XBR0100N025T15** | 1 | 2 | 1.5° | 1.6 | 25 | 3.6 | 3.9° | 3.02 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 27.1 | 28.5 |
| **MP3XBR0100N030T15** | 1 | 2 | 1.5° | 1.6 | 30 | 3.6 | 3.4° | 3.28 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 32.2 | 34 |
| **MP3XBR0100N035T15** | 1 | 2 | 1.5° | 1.6 | 35 | 3.6 | 3° | 3.54 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 37.4 | 39.4 |
| **MP3XBR0100N040T15** | 1 | 2 | 1.5° | 1.6 | 40 | 3.6 | 2.7° | 3.8 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 42.6 | * |
| **MP3XBR0100N020T30** | 1 | 2 | 3° | 1.6 | 20 | 3.6 | 4.8° | 3.62 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | — | 20.5 |
| **MP3XBR0100N030T30** | 1 | 2 | 3° | 1.6 | 30 | 3.6 | 3.6° | 4.66 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | — | 30.6 |
| **MP3XBR0100N042T30** | 1 | 2 | 3° | 1.6 | 42 | 3.6 | 2.8° | — | 80 | 6 | 3 | ● | 2 | — | — | — | * |
| **MP3XBR0100N027T50** | 1 | 2 | 5° | 1.6 | 27 | 3.6 | 4.3° | — | 60 | 6 | 3 | ● | 2 | — | — | — | — |
| **MP3XBR0150N010T05** | 1.5 | 3 | 0.5° | 2.4 | 10 | 5.4 | 5.7° | 2.98 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | 11 | 11.4 | 12 | 12.6 |
| **MP3XBR0150N020T05** | 1.5 | 3 | 0.5° | 2.4 | 20 | 5.4 | 3.5° | 3.16 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | 21.1 | 21.8 | 22.9 | 24.1 |
| **MP3XBR0150N030T05** | 1.5 | 3 | 0.5° | 2.4 | 30 | 5.4 | 2.6° | 3.32 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | 31.2 | 32.1 | 33.7 | * |
| **MP3XBR0150N040T05** | 1.5 | 3 | 0.5° | 2.4 | 40 | 5.4 | 2° | 3.5 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | 41.3 | 42.4 | 44.6 | * |
| **MP3XBR0150N050T05** | 1.5 | 3 | 0.5° | 2.4 | 50 | 5.4 | 1.7° | 3.68 | 90 | 6 | 3 | ● | 1 | 51.3 | 52.7 | * | * |
| **MP3XBR0150N020T10** | 1.5 | 3 | 1° | 2.4 | 20 | 5.4 | 3.6° | 3.4 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 21.3 | 22.4 | 23.6 |
| **MP3XBR0150N030T10** | 1.5 | 3 | 1° | 2.4 | 30 | 5.4 | 2.6° | 3.76 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 31.3 | 33 | * |
| **MP3XBR0150N035T10** | 1.5 | 3 | 1° | 2.4 | 35 | 5.4 | 2.3° | 3.94 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 36.4 | 38.3 | * |
| **MP3XBR0150N040T10** | 1.5 | 3 | 1° | 2.4 | 40 | 5.4 | 2.1° | 4.1 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 41.4 | 43.6 | * |
| **MP3XBR0150N050T10** | 1.5 | 3 | 1° | 2.4 | 50 | 5.4 | 1.7° | 4.46 | 90 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 51.5 | * | * |
| **MP3XBR0150N060T10** | 1.5 | 3 | 1° | 2.4 | 60 | 5.4 | 1.5° | 4.8 | 110 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 61.5 | * | * |
| **MP3XBR0150N070T10** | 1.5 | 3 | 1° | 2.4 | 70 | 5.4 | 1.3° | 5.16 | 110 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 71.6 | * | * |
| **MP3XBR0150N020T15** | 1.5 | 3 | 1.5° | 2.4 | 20 | 5.4 | 3.7° | 3.66 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 22 | 23.2 |
| **MP3XBR0150N030T15** | 1.5 | 3 | 1.5° | 2.4 | 30 | 5.4 | 2.7° | 4.18 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 32.3 | * |
| **MP3XBR0150N035T15** | 1.5 | 3 | 1.5° | 2.4 | 35 | 5.4 | 2.4° | 4.46 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 37.5 | * |
| **MP3XBR0150N040T15** | 1.5 | 3 | 1.5° | 2.4 | 40 | 5.4 | 2.1° | 4.72 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | 42.6 | * |
| **MP3XBR0150N045T15** | 1.5 | 3 | 1.5° | 2.4 | 45 | 5.4 | 1.9° | 4.98 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | * | * |
| **MP3XBR0150N052T15** | 1.5 | 3 | 1.5° | 2.4 | 52 | 5.4 | 1.7° | 5.34 | 90 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | * | * |
| **MP3XBR0150N064T15** | 1.5 | 3 | 1.5° | 2.4 | 64 | 5.4 | 1.4° | — | 110 | 6 | 3 | ● | 2 | — | — | * | * |
| **MP3XBR0150N025T30** | 1.5 | 3 | 3° | 2.4 | 25 | 5.4 | 3.3° | 4.96 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 | — | — | — | 26.8 |
| **MP3XBR0150N034T30** | 1.5 | 3 | 3° | 2.4 | 34 | 5.4 | 2.6° | — | 70 | 6 | 3 | ● | 2 | — | — | — | * |

* Nessuna interferenza

# MP3XB

Testa semisferica, 3 taglienti, scarico conico

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | BHTA2 | APMX | LB2 | LU | B2 | BD2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| MP3XBR0150N040T30 | 1.5 | 3 | 3° | 2.4 | 40 | 5.4 | 3.4° | 6.52 | 90 | 8 | 3 | ● | 1 | — | — | — | 41.9 |
| MP3XBR0150N054T30 | 1.5 | 3 | 3° | 2.4 | 54 | 5.4 | 2.7° | — | 90 | 8 | 3 | ● | 2 | — | — | — | * |
| MP3XBR0200N030T05 | 2 | 4 | 0.5° | 3.2 | 30 | 6.2 | 1.8° | 4.32 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | 31.2 | 32.1 | * | * |
| MP3XBR0200N040T05 | 2 | 4 | 0.5° | 3.2 | 40 | 6.2 | 1.4° | 4.48 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | 41.3 | 42.4 | * | * |
| MP3XBR0200N060T05 | 2 | 4 | 0.5° | 3.2 | 60 | 6.2 | 1° | 4.84 | 100 | 6 | 3 | ● | 1 | 61.4 | 63 | * | * |
| MP3XBR0200N020T10 | 2 | 4 | 1° | 3.2 | 20 | 6.2 | 2.6° | 4.38 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 21.3 | 22.4 | * |
| MP3XBR0200N030T10 | 2 | 4 | 1° | 3.2 | 30 | 6.2 | 1.8° | 4.74 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 31.4 | * | * |
| MP3XBR0200N035T10 | 2 | 4 | 1° | 3.2 | 35 | 6.2 | 1.6° | 4.9 | 70 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 36.4 | * | * |
| MP3XBR0200N040T10 | 2 | 4 | 1° | 3.2 | 40 | 6.2 | 1.5° | 5.08 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 41.4 | * | * |
| MP3XBR0200N045T10 | 2 | 4 | 1° | 3.2 | 45 | 6.2 | 1.3° | 5.26 | 80 | 6 | 3 | ● | 1 | — | 46.5 | * | * |
| MP3XBR0200N066T10 | 2 | 4 | 1° | 3.2 | 66 | 6.2 | 1° | — | 100 | 6 | 3 | ● | 2 | — | * | * | * |
| MP3XBR0200N050T15 | 2 | 4 | 1.5° | 3.2 | 50 | 6.2 | 2.2° | 6.2 | 90 | 8 | 3 | ● | 1 | — | — | 53 | * |
| MP3XBR0200N084T15 | 2 | 4 | 1.5° | 3.2 | 84 | 6.2 | 1.5° | — | 120 | 8 | 3 | ● | 2 | — | — | * | * |
| MP3XBR0200N030T30 | 2 | 4 | 3° | 3.2 | 30 | 6.2 | 3.6° | 6.4 | 90 | 8 | 3 | ● | 1 | — | — | — | 31.9 |
| MP3XBR0200N045T30 | 2 | 4 | 3° | 3.2 | 45 | 6.2 | 2.6° | — | 90 | 8 | 3 | ● | 2 | — | — | — | * |
| MP3XBR0250N038T10 | 2.5 | 5 | 1° | 4 | 38 | 7 | 0.8° | — | 80 | 6 | 3 | ● | 2 | — | * | * | * |
| MP3XBR0250N050T10 | 2.5 | 5 | 1° | 4 | 50 | 7 | 1.7° | 6.4 | 90 | 8 | 3 | ● | 1 | — | 51.5 | * | * |
| MP3XBR0250N065T10 | 2.5 | 5 | 1° | 4 | 65 | 7 | 1.4° | 6.92 | 110 | 8 | 3 | ● | 1 | — | 66.6 | * | * |
| MP3XBR0250N066T15 | 2.5 | 5 | 1.5° | 4 | 66 | 7 | 1.4° | — | 110 | 8 | 3 | ● | 2 | — | — | * | * |
| MP3XBR0250N036T30 | 2.5 | 5 | 3° | 4 | 36 | 7 | 2.4° | — | 90 | 8 | 3 | ● | 2 | — | — | — | * |
| MP3XBR0300N040T10 | 3 | 6 | 1° | 9 | 40 | 12 | 1.4° | 6.82 | 80 | 8 | 3 | ● | 1 | — | 41.8 | * | * |
| MP3XBR0300N050T10 | 3 | 6 | 1° | 9 | 50 | 12 | 1.2° | 7.18 | 90 | 8 | 3 | ● | 1 | — | 51.8 | * | * |
| MP3XBR0300N073T10 | 3 | 6 | 1° | 9 | 73 | 12 | 0.9° | — | 110 | 8 | 3 | ● | 2 | — | * | * | * |
| MP3XBR0300N090T10 | 3 | 6 | 1° | 9 | 90 | 12 | 1.3° | 8.58 | 140 | 10 | 3 | ● | 1 | — | 92 | * | * |
| MP3XBR0300N053T15 | 3 | 6 | 1.5° | 9 | 53 | 12 | 1.2° | — | 90 | 8 | 3 | ● | 2 | — | — | * | * |
| MP3XBR0300N032T30 | 3 | 6 | 3° | 9 | 32 | 12 | 1.9° | — | 80 | 8 | 3 | ● | 2 | — | — | — | * |
| MP3XBR0400N050T10 | 4 | 8 | 1° | 12 | 50 | 15 | 1.2° | 9.08 | 110 | 10 | 3 | ● | 1 | — | 51.9 | * | * |
| MP3XBR0400N065T10 | 4 | 8 | 1° | 12 | 65 | 15 | 1° | 9.6 | 130 | 10 | 3 | ● | 1 | — | 67 | * | * |
| MP3XBR0400N076T10 | 4 | 8 | 1° | 12 | 76 | 15 | 0.8° | — | 130 | 10 | 3 | ● | 2 | — | * | * | * |
| MP3XBR0400N090T10 | 4 | 8 | 1° | 12 | 90 | 15 | 1.3° | 10.46 | 150 | 12 | 3 | ● | 1 | — | 92.1 | * | * |
| MP3XBR0400N040T15 | 4 | 8 | 1.5° | 12 | 40 | 15 | 1.5° | 9.16 | 90 | 10 | 3 | ● | 1 | — | — | * | * |
| MP3XBR0400N056T15 | 4 | 8 | 1.5° | 12 | 56 | 15 | 1.1° | — | 110 | 10 | 3 | ● | 2 | — | — | * | * |
| MP3XBR0400N035T30 | 4 | 8 | 3° | 12 | 35 | 15 | 1.7° | — | 90 | 10 | 3 | ● | 2 | — | — | — | * |
| MP3XBR0500N060T10 | 5 | 10 | 1° | 15 | 60 | 25 | 1° | 10.92 | 120 | 12 | 3 | ● | 1 | — | 62.6 | * | * |
| MP3XBR0500N070T10 | 5 | 10 | 1° | 15 | 70 | 25 | 0.9° | 11.28 | 120 | 12 | 3 | ● | 1 | — | * | * | * |
| MP3XBR0500N100T10 | 5 | 10 | 1° | 15 | 100 | 25 | 1.7° | 12.32 | 160 | 16 | 3 | ● | 1 | — | 102.8 | * | * |
| MP3XBR0500N050T15 | 5 | 10 | 1.5° | 15 | 50 | 25 | 1.2° | 11 | 100 | 12 | 3 | ● | 1 | — | — | * | * |
| MP3XBR0500N068T15 | 5 | 10 | 1.5° | 15 | 68 | 25 | 0.9° | — | 120 | 12 | 3 | ● | 2 | — | — | * | * |
| MP3XBR0500N046T30 | 5 | 10 | 3° | 15 | 46 | 25 | 1.3° | — | 100 | 12 | 3 | ● | 2 | — | — | — | * |
| MP3XBR0600N070T10 | 6 | 12 | 1° | 18 | 70 | 28 | 1.6° | 13.16 | 130 | 16 | 3 | ● | 1 | — | 72.7 | * | * |
| MP3XBR0600N100T10 | 6 | 12 | 1° | 18 | 100 | 28 | 1.2° | 14.22 | 160 | 16 | 3 | ● | 1 | — | 102.9 | * | * |
| MP3XBR0600N080T15 | 6 | 12 | 1.5° | 18 | 80 | 28 | 1.5° | 14.42 | 130 | 16 | 3 | ● | 1 | — | — | * | * |
| MP3XBR0600N069T30 | 6 | 12 | 3° | 18 | 69 | 28 | 1.8° | — | 130 | 16 | 3 | ● | 2 | — | — | — | * |


* Nessuna interferenza

● : Inventario mantenuto.

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | | | P<br>Acciaio al carbonio, Ghisa (180–280HB) Acciaio per utensili (≤350HB) Acciaio pre-temprato (35–45HRC) | | | | H<br>Acciaio temprato (45–52HRC) | | | | N<br>Rame, Lega di rame | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RE** (mm) | Angolo di conicità **BHTA2** | Lunghezza dello scarico **LB2** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **R0.5** | **0.5°** | **8** | 40000 | 1200 | 0.07 | 0.22 | 39000 | 1200 | 0.06 | 0.19 | 39000 | 1200 | 0.12 | 0.38 |
| | | **12** | 40000 | 1200 | 0.06 | 0.19 | 39000 | 1200 | 0.05 | 0.16 | 39000 | 1200 | 0.1 | 0.32 |
| | | **16** | 35000 | 1100 | 0.06 | 0.18 | 33000 | 900 | 0.04 | 0.14 | 33000 | 900 | 0.09 | 0.29 |
| | | **20** | 32000 | 960 | 0.05 | 0.14 | 29000 | 800 | 0.04 | 0.11 | 29000 | 800 | 0.07 | 0.22 |
| | | **25** | 28000 | 830 | 0.03 | 0.11 | 24000 | 600 | 0.02 | 0.07 | 24000 | 600 | 0.05 | 0.15 |
| | | **30** | 24000 | 720 | 0.03 | 0.1 | 21000 | 450 | 0.02 | 0.06 | 21000 | 450 | 0.04 | 0.13 |
| | | **50** | 10000 | 300 | 0.003 | 0.015 | 11000 | 150 | 0.003 | 0.015 | 11000 | 150 | 0.006 | 0.019 |
| | **1°** | **10** | 40000 | 1200 | 0.07 | 0.22 | 39000 | 1300 | 0.06 | 0.19 | 39000 | 1300 | 0.12 | 0.38 |
| | | **16** | 35000 | 1100 | 0.06 | 0.18 | 33000 | 1000 | 0.05 | 0.14 | 33000 | 1000 | 0.09 | 0.29 |
| | | **20** | 32000 | 960 | 0.05 | 0.14 | 29000 | 900 | 0.04 | 0.11 | 29000 | 900 | 0.07 | 0.22 |
| | | **25** | 28000 | 830 | 0.04 | 0.11 | 24000 | 700 | 0.03 | 0.08 | 24000 | 700 | 0.05 | 0.16 |
| | | **30** | 24000 | 720 | 0.03 | 0.1 | 21000 | 550 | 0.02 | 0.06 | 21000 | 550 | 0.04 | 0.13 |
| | | **35** | 17000 | 500 | 0.03 | 0.08 | 13000 | 350 | 0.02 | 0.05 | 13000 | 350 | 0.03 | 0.1 |
| | | **50** | 10000 | 300 | 0.003 | 0.015 | 11000 | 250 | 0.003 | 0.015 | 11000 | 250 | 0.006 | 0.019 |
| | **1.5°** | **10** | 40000 | 1200 | 0.07 | 0.22 | 39000 | 1400 | 0.06 | 0.19 | 39000 | 1400 | 0.12 | 0.38 |
| | | **16** | 35000 | 1100 | 0.06 | 0.18 | 33000 | 1100 | 0.05 | 0.14 | 33000 | 1100 | 0.09 | 0.29 |
| | | **20** | 32000 | 960 | 0.05 | 0.14 | 29000 | 1000 | 0.04 | 0.11 | 29000 | 1000 | 0.07 | 0.22 |
| | | **23** | 27000 | 830 | 0.04 | 0.11 | 24000 | 800 | 0.03 | 0.08 | 24000 | 800 | 0.05 | 0.16 |
| | | **25** | 27000 | 830 | 0.04 | 0.12 | 24000 | 800 | 0.03 | 0.09 | 24000 | 800 | 0.05 | 0.17 |
| | **3°** | **10** | 40000 | 1200 | 0.07 | 0.22 | 39000 | 1500 | 0.06 | 0.19 | 39000 | 1500 | 0.12 | 0.38 |
| | | **20** | 32000 | 960 | 0.05 | 0.14 | 29000 | 1100 | 0.04 | 0.11 | 29000 | 1100 | 0.07 | 0.22 |
| | | **30** | 22000 | 660 | 0.03 | 0.1 | 19000 | 700 | 0.02 | 0.06 | 19000 | 700 | 0.04 | 0.13 |
| | | **42** | 13000 | 390 | 0.005 | 0.02 | 11000 | 390 | 0.005 | 0.02 | 11000 | 390 | 0.01 | 0.03 |
| | **5°** | **25** | 32000 | 960 | 0.04 | 0.11 | 29000 | 1000 | 0.03 | 0.08 | 29000 | 1000 | 0.05 | 0.16 |
| **R0.75** | **0.5°** | **10** | 30000 | 1800 | 0.11 | 0.34 | 28000 | 1500 | 0.1 | 0.3 | 28000 | 1500 | 0.19 | 0.61 |
| | | **16** | 27000 | 1600 | 0.09 | 0.27 | 24000 | 1100 | 0.08 | 0.24 | 24000 | 1100 | 0.15 | 0.48 |
| | | **20** | 26000 | 1500 | 0.08 | 0.24 | 24000 | 1100 | 0.07 | 0.21 | 24000 | 1100 | 0.13 | 0.42 |
| | | **30** | 25000 | 1400 | 0.07 | 0.21 | 22000 | 1000 | 0.06 | 0.18 | 22000 | 1000 | 0.11 | 0.35 |
| | **1°** | **10** | 30000 | 1900 | 0.11 | 0.34 | 28000 | 1600 | 0.1 | 0.3 | 28000 | 1600 | 0.19 | 0.61 |
| | | **16** | 26000 | 1600 | 0.09 | 0.27 | 24000 | 1200 | 0.08 | 0.24 | 24000 | 1200 | 0.15 | 0.48 |
| | | **20** | 27000 | 1700 | 0.08 | 0.24 | 24000 | 1200 | 0.07 | 0.21 | 24000 | 1200 | 0.13 | 0.42 |
| | | **30** | 25000 | 1500 | 0.07 | 0.21 | 22000 | 1100 | 0.06 | 0.18 | 22000 | 1100 | 0.11 | 0.35 |
| | **1.5°** | **10** | 30000 | 1900 | 0.11 | 0.34 | 28000 | 1700 | 0.1 | 0.3 | 28000 | 1700 | 0.19 | 0.61 |
| | | **16** | 27500 | 1700 | 0.09 | 0.27 | 24000 | 1300 | 0.08 | 0.24 | 24000 | 1300 | 0.15 | 0.48 |
| | | **20** | 26500 | 1700 | 0.08 | 0.24 | 24000 | 1300 | 0.07 | 0.21 | 24000 | 1300 | 0.13 | 0.42 |
| | | **25** | 26000 | 1600 | 0.07 | 0.22 | 23000 | 1200 | 0.06 | 0.19 | 23000 | 1200 | 0.12 | 0.38 |
| | | **30** | 25000 | 1500 | 0.07 | 0.21 | 22000 | 1100 | 0.06 | 0.18 | 22000 | 1100 | 0.11 | 0.35 |
| | **3°** | **46** | 15000 | 450 | 0.05 | 0.16 | 14000 | 800 | 0.04 | 0.13 | 14000 | 800 | 0.08 | 0.26 |

Profondità di taglio




Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# FRESE INTEGRALI MS PLUS

## MP3XB

Testa semisferica, 3 taglienti, scarico conico

| Materiale da lavorare | | | P<br>Acciaio al carbonio, Ghisa (180–280HB) Acciaio per utensili (≤350HB) Acciaio pre-temprato (35–45HRC) | | | | H<br>Acciaio temprato (45–52HRC) | | | | N<br>Rame, Lega di rame | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RE** (mm) | Angolo di conicità **BHTA2** | Lunghezza dello scarico **LB2** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **R1.0** | **0.5°** | **16** | 25000 | 1500 | 0.14 | 0.45 | 22000 | 1600 | 0.13 | 0.42 | 22000 | 1600 | 0.26 | 0.83 |
| | | **20** | 23000 | 1400 | 0.1 | 0.3 | 20000 | 1400 | 0.09 | 0.27 | 20000 | 1400 | 0.17 | 0.54 |
| | | **30** | 20000 | 1200 | 0.05 | 0.17 | 18000 | 1100 | 0.06 | 0.18 | 18000 | 1100 | 0.13 | 0.42 |
| | | **35** | 19000 | 1100 | 0.05 | 0.15 | 17000 | 1000 | 0.05 | 0.16 | 17000 | 1000 | 0.12 | 0.38 |
| | | **40** | 19000 | 1100 | 0.04 | 0.14 | 16000 | 900 | 0.05 | 0.14 | 16000 | 900 | 0.11 | 0.35 |
| | **1°** | **16** | 25000 | 2300 | 0.14 | 0.45 | 22000 | 1700 | 0.13 | 0.42 | 22000 | 1700 | 0.26 | 0.83 |
| | | **20** | 23000 | 2100 | 0.1 | 0.3 | 20000 | 1500 | 0.09 | 0.27 | 20000 | 1500 | 0.17 | 0.54 |
| | | **25** | 23000 | 1400 | 0.06 | 0.19 | 20000 | 1300 | 0.07 | 0.21 | 20000 | 1300 | 0.16 | 0.5 |
| | | **30** | 20000 | 1200 | 0.05 | 0.17 | 18000 | 1200 | 0.06 | 0.18 | 18000 | 1200 | 0.13 | 0.42 |
| | | **35** | 19000 | 1100 | 0.05 | 0.15 | 17000 | 1100 | 0.05 | 0.15 | 17000 | 1100 | 0.12 | 0.37 |
| | | **40** | 19000 | 1100 | 0.04 | 0.14 | 16000 | 1000 | 0.05 | 0.14 | 16000 | 1000 | 0.11 | 0.35 |
| | | **50** | 17000 | 900 | 0.03 | 0.09 | 15000 | 900 | 0.03 | 0.08 | 15000 | 900 | 0.06 | 0.19 |
| | | **70** | 13000 | 700 | 0.02 | 0.06 | 11000 | 650 | 0.02 | 0.05 | 11000 | 650 | 0.04 | 0.12 |
| | **1.5°** | **16** | 25000 | 2300 | 0.14 | 0.45 | 22000 | 1800 | 0.13 | 0.42 | 22000 | 1800 | 0.26 | 0.83 |
| | | **20** | 23000 | 2100 | 0.1 | 0.3 | 20000 | 1600 | 0.09 | 0.27 | 20000 | 1600 | 0.17 | 0.54 |
| | | **25** | 23000 | 1600 | 0.06 | 0.19 | 20000 | 1400 | 0.07 | 0.21 | 20000 | 1400 | 0.16 | 0.5 |
| | | **30** | 20000 | 1200 | 0.05 | 0.17 | 18000 | 1300 | 0.06 | 0.18 | 18000 | 1300 | 0.13 | 0.42 |
| | | **35** | 19000 | 1100 | 0.05 | 0.15 | 16000 | 1100 | 0.05 | 0.16 | 17000 | 1100 | 0.12 | 0.38 |
| | | **40** | 19000 | 1100 | 0.04 | 0.14 | 16000 | 1000 | 0.05 | 0.14 | 16000 | 1000 | 0.11 | 0.35 |
| | **3°** | **20** | 23000 | 2100 | 0.1 | 0.3 | 20000 | 1700 | 0.09 | 0.27 | 20000 | 1700 | 0.17 | 0.54 |
| | | **30** | 18000 | 1600 | 0.08 | 0.26 | 16000 | 1300 | 0.07 | 0.22 | 16500 | 1300 | 0.14 | 0.45 |
| | | **42** | 16000 | 1400 | 0.07 | 0.21 | 13000 | 1000 | 0.06 | 0.18 | 13000 | 1000 | 0.11 | 0.35 |
| | **5°** | **27** | 18000 | 2200 | 0.09 | 0.29 | 17000 | 1900 | 0.08 | 0.26 | 17000 | 1900 | 0.16 | 0.51 |
| **R1.5** | **0.5°** | **10** | 20000 | 2400 | 0.22 | 0.7 | 17000 | 1900 | 0.21 | 0.67 | 17000 | 1900 | 0.42 | 1.34 |
| | | **20** | 17000 | 2000 | 0.2 | 0.64 | 15000 | 1600 | 0.19 | 0.61 | 15000 | 1600 | 0.38 | 1.22 |
| | | **30** | 16000 | 1700 | 0.14 | 0.45 | 13000 | 1400 | 0.13 | 0.42 | 13000 | 1400 | 0.26 | 0.83 |
| | | **40** | 16000 | 1400 | 0.08 | 0.24 | 12000 | 1200 | 0.09 | 0.27 | 12000 | 1200 | 0.2 | 0.65 |
| | | **50** | 13000 | 1100 | 0.06 | 0.2 | 11000 | 1100 | 0.07 | 0.22 | 11000 | 1100 | 0.17 | 0.54 |
| | **1°** | **20** | 17000 | 2000 | 0.2 | 0.64 | 15000 | 1800 | 0.19 | 0.61 | 15000 | 1800 | 0.38 | 1.22 |
| | | **30** | 17000 | 1900 | 0.14 | 0.45 | 13000 | 1500 | 0.13 | 0.42 | 13000 | 1500 | 0.26 | 0.83 |
| | | **35** | 16000 | 1700 | 0.08 | 0.26 | 13000 | 1500 | 0.09 | 0.29 | 13000 | 1500 | 0.22 | 0.69 |
| | | **40** | 16000 | 1500 | 0.08 | 0.24 | 13000 | 1300 | 0.09 | 0.27 | 13000 | 1300 | 0.2 | 0.65 |
| | | **50** | 13000 | 1200 | 0.06 | 0.2 | 11000 | 1100 | 0.07 | 0.22 | 11000 | 1100 | 0.17 | 0.54 |
| | | **60** | 13000 | 1100 | 0.06 | 0.19 | 11000 | 1000 | 0.07 | 0.21 | 11000 | 1000 | 0.16 | 0.5 |
| | | **70** | 10000 | 800 | 0.05 | 0.17 | 9000 | 700 | 0.06 | 0.18 | 9000 | 700 | 0.13 | 0.42 |
| | **1.5°** | **20** | 17000 | 2000 | 0.2 | 0.64 | 15000 | 1900 | 0.19 | 0.61 | 15000 | 1900 | 0.38 | 1.22 |
| | | **30** | 16000 | 1800 | 0.14 | 0.45 | 13000 | 1600 | 0.13 | 0.42 | 13000 | 1600 | 0.26 | 0.83 |
| | | **35** | 15000 | 1700 | 0.08 | 0.26 | 12000 | 1400 | 0.09 | 0.29 | 12000 | 1400 | 0.22 | 0.69 |
| | | **40** | 15000 | 1600 | 0.08 | 0.24 | 12000 | 1300 | 0.09 | 0.27 | 12000 | 1300 | 0.2 | 0.65 |
| | | **45** | 13000 | 1400 | 0.07 | 0.22 | 11000 | 1300 | 0.08 | 0.24 | 11000 | 1300 | 0.18 | 0.58 |
| | | **52** | 13000 | 1300 | 0.06 | 0.2 | 11000 | 1100 | 0.07 | 0.22 | 11000 | 1100 | 0.17 | 0.54 |
| | | **64** | 10000 | 900 | 0.06 | 0.18 | 9000 | 900 | 0.06 | 0.19 | 9000 | 900 | 0.14 | 0.46 |
| | **3°** | **25** | 16000 | 2400 | 0.16 | 0.51 | 13000 | 1900 | 0.15 | 0.48 | 13000 | 1900 | 0.3 | 0.96 |
| | | **34** | 14000 | 2100 | 0.13 | 0.4 | 11000 | 1600 | 0.12 | 0.37 | 11000 | 1600 | 0.23 | 0.74 |
| | | **40** | 14000 | 1700 | 0.12 | 0.37 | 11000 | 1400 | 0.11 | 0.34 | 11000 | 1400 | 0.21 | 0.67 |
| | | **54** | 12000 | 1400 | 0.1 | 0.3 | 10000 | 1200 | 0.09 | 0.27 | 10000 | 1200 | 0.17 | 0.54 |


Profondità di taglio




Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

| Materiale da lavorare | | | P<br>Acciaio al carbonio,<br>Ghisa (180–280HB)<br>Acciaio per utensili (≤350HB)<br>Acciaio pre-temprato (35–45HRC) | | | | H<br>Acciaio temprato (45–52HRC) | | | | N<br>Rame, Lega di rame | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RE** (mm) | Angolo di conicità **BHTA2** | Lunghezza dello scarico **LB2** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **R2.0** | **0.5°** | **30** | 14000 | 2100 | 0.23 | 0.74 | 11000 | 1800 | 0.22 | 0.7 | 11000 | 1800 | 0.44 | 1.41 |
| | | **40** | 12000 | 1800 | 0.19 | 0.61 | 10000 | 1600 | 0.18 | 0.58 | 10000 | 1600 | 0.36 | 1.15 |
| | | **60** | 9000 | 1300 | 0.06 | 0.19 | 8500 | 1400 | 0.07 | 0.21 | 8500 | 1400 | 0.16 | 0.5 |
| | **1°** | **20** | 15000 | 2700 | 0.31 | 0.99 | 12000 | 2200 | 0.3 | 0.96 | 12000 | 2200 | 0.72 | 2.3 |
| | | **30** | 14000 | 2100 | 0.23 | 0.74 | 11000 | 1800 | 0.22 | 0.7 | 11000 | 1800 | 0.53 | 1.69 |
| | | **35** | 12000 | 1800 | 0.21 | 0.67 | 10000 | 1700 | 0.2 | 0.64 | 10000 | 1700 | 0.48 | 1.54 |
| | | **40** | 12000 | 1700 | 0.19 | 0.61 | 10000 | 1600 | 0.18 | 0.58 | 10000 | 1600 | 0.43 | 1.38 |
| | | **45** | 12000 | 1500 | 0.13 | 0.42 | 10000 | 1600 | 0.12 | 0.38 | 10000 | 1600 | 0.29 | 0.92 |
| | | **66** | 9000 | 1100 | 0.08 | 0.24 | 8500 | 1300 | 0.07 | 0.21 | 8500 | 1300 | 0.16 | 0.5 |
| | **1.5°** | **50** | 12000 | 2200 | 0.11 | 0.35 | 10000 | 1700 | 0.1 | 0.32 | 10000 | 1700 | 0.24 | 0.77 |
| | | **84** | 8000 | 1400 | 0.04 | 0.13 | 6500 | 900 | 0.03 | 0.1 | 6500 | 900 | 0.07 | 0.23 |
| | **3°** | **30** | 14000 | 2500 | 0.23 | 0.74 | 11000 | 2000 | 0.22 | 0.7 | 11000 | 2000 | 0.53 | 1.69 |
| | | **45** | 11000 | 1900 | 0.16 | 0.51 | 9000 | 1600 | 0.15 | 0.48 | 9000 | 1600 | 0.36 | 1.15 |
| **R2.5** | **1°** | **38** | 10000 | 2200 | 0.28 | 0.9 | 8500 | 2000 | 0.27 | 0.86 | 8500 | 2000 | 0.65 | 2.07 |
| | | **50** | 9000 | 1900 | 0.24 | 0.77 | 8000 | 1800 | 0.23 | 0.74 | 8000 | 1800 | 0.55 | 1.77 |
| | | **65** | 8000 | 1600 | 0.16 | 0.51 | 6500 | 1400 | 0.15 | 0.48 | 6500 | 1400 | 0.36 | 1.15 |
| | **1.5°** | **66** | 8000 | 1600 | 0.16 | 0.51 | 6500 | 1500 | 0.15 | 0.48 | 6500 | 1500 | 0.36 | 1.15 |
| | **3°** | **36** | 10000 | 2700 | 0.31 | 0.99 | 8500 | 2300 | 0.3 | 0.96 | 8500 | 2300 | 0.72 | 2.3 |
| **R3.0** | **1°** | **40** | 8000 | 2200 | 0.28 | 0.9 | 7500 | 2100 | 0.27 | 0.86 | 7500 | 2100 | 0.65 | 2.07 |
| | | **50** | 8000 | 2000 | 0.23 | 0.74 | 6500 | 1800 | 0.22 | 0.7 | 6500 | 1800 | 0.53 | 1.69 |
| | | **73** | 7000 | 1700 | 0.15 | 0.48 | 6500 | 1700 | 0.14 | 0.45 | 6500 | 1700 | 0.34 | 1.07 |
| | | **90** | 6500 | 1500 | 0.09 | 0.29 | 6000 | 1300 | 0.08 | 0.26 | 6000 | 1300 | 0.19 | 0.61 |
| | **1.5°** | **53** | 7000 | 2100 | 0.22 | 0.7 | 6500 | 1900 | 0.21 | 0.67 | 6500 | 1900 | 0.5 | 1.61 |
| | **3°** | **32** | 9000 | 2400 | 0.35 | 1.12 | 8000 | 2200 | 0.34 | 1.09 | 8000 | 2200 | 0.82 | 2.61 |
| **R4.0** | **1°** | **50** | 6000 | 2200 | 0.41 | 1.31 | 5500 | 2000 | 0.4 | 1.28 | 5500 | 2000 | 0.96 | 3.07 |
| | | **65** | 6000 | 2000 | 0.36 | 1.15 | 5200 | 1700 | 0.35 | 1.12 | 5200 | 1700 | 0.84 | 2.69 |
| | | **76** | 6000 | 1800 | 0.29 | 0.93 | 5000 | 1500 | 0.28 | 0.9 | 5000 | 1500 | 0.67 | 2.15 |
| | | **90** | 5000 | 1400 | 0.19 | 0.61 | 4700 | 1200 | 0.18 | 0.58 | 4700 | 1200 | 0.43 | 1.38 |
| | **1.5°** | **40** | 6000 | 2300 | 0.46 | 1.47 | 5800 | 2200 | 0.45 | 1.44 | 5800 | 2200 | 1.08 | 3.46 |
| | | **56** | 6000 | 2200 | 0.38 | 1.22 | 5500 | 2000 | 0.37 | 1.18 | 5500 | 2000 | 0.9 | 2.84 |
| | **3°** | **35** | 7000 | 2700 | 0.49 | 1.57 | 6000 | 2400 | 0.48 | 1.54 | 6000 | 2400 | 1.15 | 3.69 |
| **R5.0** | **1°** | **60** | 5500 | 2600 | 0.51 | 1.63 | 4500 | 2300 | 0.5 | 1.6 | 4500 | 2300 | 1.2 | 3.84 |
| | | **70** | 5500 | 2600 | 0.46 | 1.47 | 4500 | 2200 | 0.45 | 1.44 | 4500 | 2200 | 1.08 | 3.46 |
| | | **100** | 5000 | 2400 | 0.36 | 1.15 | 4000 | 1900 | 0.35 | 1.12 | 4000 | 1900 | 0.84 | 2.69 |
| | **1.5°** | **50** | 5000 | 2400 | 0.56 | 1.79 | 4600 | 2400 | 0.55 | 1.76 | 4600 | 2400 | 1.32 | 4.22 |
| | | **68** | 5000 | 2400 | 0.49 | 1.57 | 4600 | 2300 | 0.48 | 1.54 | 4600 | 2300 | 1.15 | 3.69 |
| | **3°** | **46** | 5000 | 2400 | 0.69 | 2.21 | 4800 | 2500 | 0.68 | 2.18 | 4800 | 2500 | 1.63 | 5.22 |
| **R6.0** | **1°** | **70** | 4500 | 2600 | 0.81 | 2.59 | 4000 | 2100 | 0.8 | 2.56 | 4000 | 2100 | 1.92 | 6.14 |
| | | **100** | 4000 | 2200 | 0.61 | 1.95 | 3500 | 1800 | 0.6 | 1.92 | 3500 | 1800 | 1.44 | 4.61 |
| | **1.5°** | **80** | 5000 | 2300 | 0.71 | 2.27 | 4000 | 2000 | 0.7 | 2.24 | 4000 | 2000 | 1.68 | 5.38 |
| | **3°** | **69** | 5000 | 2700 | 0.81 | 2.59 | 4000 | 2200 | 0.8 | 2.56 | 4000 | 2200 | 1.92 | 6.14 |

Profondità di taglio




Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# FRESE INTEGRALI MS PLUS

## MPSHV/W


Fresa per cave, corta, rastremazione 2.5 DC

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ○ | ○ | |






Tipo1




Tipo2

| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

● Elica variabile a 4 taglienti e rastremazione cilindrica per applicazioni HPC / HSC affidabili.


(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MPSHVD0600N015** | 6 | 9 | 15 | 5.85 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MPSHVD0600N015W** | 6 | 9 | 15 | 5.85 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **MPSHVD0800N020** | 8 | 12 | 20 | 7.85 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **MPSHVD0800N020W** | 8 | 12 | 20 | 7.85 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **MPSHVD1000N025** | 10 | 15 | 25 | 9.7 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **MPSHVD1000N025W** | 10 | 15 | 25 | 9.7 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MPSHVD1200N030** | 12 | 18 | 30 | 11.7 | 75 | 12 | 4 | ● | 1 |
| **MPSHVD1200N030W** | 12 | 18 | 30 | 11.7 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MPSHVD1600N040** | 16 | 24 | 40 | 15.5 | 90 | 16 | 4 | ● | 1 |
| **MPSHVD1600N040W** | 16 | 24 | 40 | 15.5 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **MPSHVD2000N050** | 20 | 30 | 50 | 19.5 | 110 | 20 | 4 | ● | 1 |
| **MPSHVD2000N050W** | 20 | 30 | 50 | 19.5 | 110 | 20 | 4 | ● | 2 |


● : **Inventario mantenuto.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI


## ■Fresatura in spallamento — Parametri di taglio per fresatura ad elevata velocità (HSC)

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M S | | | | H | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (180—280HB), Ghisa sferoidale | | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (280—350HB), Acciaio pretemprato, Leghe di Acciaio per utensili | | | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio | | | | Acciaio temprato (40—52HRC) | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **6** | 11000 | 3100 | 9 | 0.12 | 8000 | 1900 | 9 | 0.12 | 6400 | 1200 | 9 | 0.12 | 5300 | 640 | 9 | 0.12 |
| **8** | 8000 | 2600 | 12 | 0.16 | 6000 | 1700 | 12 | 0.16 | 4800 | 1200 | 12 | 0.16 | 4000 | 640 | 12 | 0.16 |
| **10** | 6400 | 2600 | 15 | 0.2 | 4800 | 1600 | 15 | 0.2 | 3800 | 1100 | 15 | 0.2 | 3200 | 640 | 15 | 0.2 |
| **12** | 5300 | 2500 | 18 | 0.24 | 4000 | 1600 | 18 | 0.24 | 3200 | 1100 | 18 | 0.24 | 2700 | 540 | 18 | 0.24 |
| **16** | 4000 | 1900 | 24 | 0.32 | 3000 | 1200 | 24 | 0.32 | 2400 | 860 | 24 | 0.32 | 2000 | 480 | 24 | 0.32 |
| **20** | 3200 | 1500 | 30 | 0.4 | 2400 | 960 | 30 | 0.4 | 1900 | 680 | 30 | 0.4 | 1600 | 380 | 30 | 0.4 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | |

## ■Fresatura in spallamento — Fresatura con elevata profondità di taglio (HPC)

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M S | | | | H | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (180—280HB), Ghisa sferoidale | | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (280—350HB), Acciaio pretemprato, Leghe di Acciaio per utensili | | | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio | | | | Acciaio temprato (40—52HRC) | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **6** | 8000 | 2100 | 9 | 1.2 | 6400 | 1300 | 9 | 1.2 | 5300 | 1100 | 9 | 1.2 | 3700 | 440 | 9 | 1.2 |
| **8** | 6000 | 2000 | 12 | 1.6 | 4800 | 1400 | 12 | 1.6 | 4000 | 1100 | 12 | 1.6 | 2800 | 440 | 12 | 1.6 |
| **10** | 4800 | 2000 | 15 | 2 | 3800 | 1400 | 15 | 2 | 3200 | 1100 | 15 | 2 | 2200 | 440 | 15 | 2 |
| **12** | 4000 | 1900 | 18 | 2.4 | 3200 | 1400 | 18 | 2.4 | 2700 | 1100 | 18 | 2.4 | 1900 | 380 | 18 | 2.4 |
| **16** | 3000 | 1400 | 24 | 3.2 | 2400 | 1100 | 24 | 3.2 | 2000 | 840 | 24 | 3.2 | 1400 | 340 | 24 | 3.2 |
| **20** | 2400 | 1200 | 30 | 4 | 1900 | 840 | 30 | 4 | 1600 | 670 | 30 | 4 | 1100 | 260 | 30 | 4 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | |

## ■Fresatura di cave

| Materiale da lavorare | P | | | P | | | M S | | | H | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (180—280HB), Ghisa sferoidale | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (280—350HB), Acciaio pretemprato, Leghe di Acciaio per utensili | | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio | | | Acciaio temprato (40—52HRC) | | |
| Dia. **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **6** | 6400 | 860 | 6 | 5100 | 630 | 6 | 4200 | 470 | 6 | 1600 | 190 | 6 |
| **8** | 4800 | 1000 | 8 | 3800 | 750 | 8 | 3200 | 580 | 8 | 1200 | 190 | 8 |
| **10** | 3800 | 910 | 10 | 3100 | 680 | 10 | 2500 | 500 | 10 | 950 | 150 | 10 |
| **12** | 3200 | 910 | 12 | 2500 | 660 | 12 | 2100 | 500 | 12 | 800 | 150 | 12 |
| **16** | 2400 | 690 | 16 | 1900 | 500 | 16 | 1600 | 380 | 16 | 600 | 120 | 16 |
| **20** | 1900 | 550 | 20 | 1500 | 400 | 20 | 1300 | 310 | 20 | 450 | 96 | 20 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | |

# FRESE INTEGRALI MS PLUS


## MPMHV/W

Fresa per cave, lunghezza taglio media, rastremazione 2.5 DC


37°
40°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ○ | ○ | |






Tipo1




Tipo2

| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

h6

●Elica variabile a 4 taglienti e rastremazione cilindrica per applicazioni HPC / HSC affidabili.


(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MPMHVD0600N015** | 6 | 12 | 15 | 5.85 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MPMHVD0600N015W** | 6 | 12 | 15 | 5.85 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **MPMHVD0800N020** | 8 | 16 | 20 | 7.85 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **MPMHVD0800N020W** | 8 | 16 | 20 | 7.85 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **MPMHVD1000N025** | 10 | 20 | 25 | 9.7 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **MPMHVD1000N025W** | 10 | 20 | 25 | 9.7 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MPMHVD1200N030** | 12 | 24 | 30 | 11.7 | 75 | 12 | 4 | ● | 1 |
| **MPMHVD1200N030W** | 12 | 24 | 30 | 11.7 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MPMHVD1600N040** | 16 | 32 | 40 | 15.5 | 90 | 16 | 4 | ● | 1 |
| **MPMHVD1600N040W** | 16 | 32 | 40 | 15.5 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **MPMHVD2000N050** | 20 | 40 | 50 | 19.5 | 110 | 20 | 4 | ● | 1 |
| **MPMHVD2000N050W** | 20 | 40 | 50 | 19.5 | 110 | 20 | 4 | ● | 2 |


● : **Inventario mantenuto.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI


## ■Fresatura in spallamento — Parametri di taglio per fresatura ad elevata velocità (HSC)

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M S | | | | H | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (180—280HB), Ghisa sferoidale | | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (280—350HB), Acciaio pretemprato, Leghe di Acciaio per utensili | | | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio | | | | Acciaio temprato (40—52HRC) | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **6** | 11000 | 3100 | 10 | 0.12 | 8000 | 1900 | 10 | 0.12 | 6400 | 1200 | 10 | 0.12 | 5300 | 640 | 10 | 0.12 |
| **8** | 8000 | 2600 | 13.5 | 0.16 | 6000 | 1700 | 13.5 | 0.16 | 4800 | 1200 | 13.5 | 0.16 | 4000 | 640 | 13.5 | 0.16 |
| **10** | 6400 | 2600 | 17 | 0.2 | 4800 | 1600 | 17 | 0.2 | 3800 | 1100 | 17 | 0.2 | 3200 | 640 | 17 | 0.2 |
| **12** | 5300 | 2500 | 20.5 | 0.24 | 4000 | 1600 | 20.5 | 0.24 | 3200 | 1100 | 20.5 | 0.24 | 2700 | 540 | 20.5 | 0.24 |
| **16** | 4000 | 1900 | 27.2 | 0.32 | 3000 | 1200 | 27.2 | 0.32 | 2400 | 860 | 27.2 | 0.32 | 2000 | 480 | 27.2 | 0.32 |
| **20** | 3200 | 1500 | 34 | 0.4 | 2400 | 960 | 34 | 0.4 | 1900 | 680 | 34 | 0.4 | 1600 | 380 | 34 | 0.4 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | |

## ■Fresatura in spallamento — Fresatura con elevata profondità di taglio (HPC)

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M S | | | | H | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (180—280HB), Ghisa sferoidale | | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (280—350HB), Acciaio pretemprato, Leghe di Acciaio per utensili | | | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio | | | | Acciaio temprato (40—52HRC) | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **6** | 8000 | 2100 | 10 | 1.2 | 6400 | 1300 | 10 | 1.2 | 5300 | 1100 | 10 | 1.2 | 3700 | 440 | 10 | 1.2 |
| **8** | 6000 | 2000 | 13.5 | 1.6 | 4800 | 1400 | 13.5 | 1.6 | 4000 | 1100 | 13.5 | 1.6 | 2800 | 440 | 13.5 | 1.6 |
| **10** | 4800 | 2000 | 17 | 2 | 3800 | 1400 | 17 | 2 | 3200 | 1100 | 17 | 2 | 2200 | 440 | 17 | 2 |
| **12** | 4000 | 1900 | 20.5 | 2.4 | 3200 | 1400 | 20.5 | 2.4 | 2700 | 1100 | 20.5 | 2.4 | 1900 | 380 | 20.5 | 2.4 |
| **16** | 3000 | 1400 | 27.2 | 3.2 | 2400 | 1100 | 27.2 | 3.2 | 2000 | 840 | 27.2 | 3.2 | 1400 | 340 | 27.2 | 3.2 |
| **20** | 2400 | 1200 | 34 | 4 | 1900 | 840 | 34 | 4 | 1600 | 670 | 34 | 4 | 1100 | 260 | 34 | 4 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | |

## ■Fresatura di cave

| Materiale da lavorare | P | | | P | | | M S | | | H | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (180—280HB), Ghisa sferoidale | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (280—350HB), Acciaio pretemprato, Leghe di Acciaio per utensili | | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio | | | Acciaio temprato (40—52HRC) | | |
| Dia. **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **6** | 6400 | 860 | 6 | 5100 | 630 | 6 | 4200 | 470 | 6 | 1600 | 190 | 6 |
| **8** | 4800 | 1000 | 8 | 3800 | 750 | 8 | 3200 | 580 | 8 | 1200 | 190 | 8 |
| **10** | 3800 | 910 | 10 | 3100 | 680 | 10 | 2500 | 500 | 10 | 950 | 150 | 10 |
| **12** | 3200 | 910 | 12 | 2500 | 660 | 12 | 2100 | 500 | 12 | 800 | 150 | 12 |
| **16** | 2400 | 690 | 16 | 1900 | 500 | 16 | 1600 | 380 | 16 | 600 | 120 | 16 |
| **20** | 1900 | 550 | 20 | 1500 | 400 | 20 | 1300 | 310 | 20 | 450 | 96 | 20 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | |

# FRESE INTEGRALI MS PLUS

## MPMHV

Lunghezza di taglio media, 4 taglienti, elica variabile
















| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ○ | ○ | |





Tipo1



Tipo2


| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.02 | 0 - 0.03 | | | |
| DCONMS=4 | DCONMS=6 | DCONMS=8 | | |
| 0 - 0.005 | 0 - 0.005 | 0 - 0.006 | | |
| DCONMS=6(DC=8) | DCONMS=8(DC=10) | DCONMS=10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 |
| 0 - 0.008 | 0 - 0.009 | 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | 0 - 0.013 |

● Fresa integrale con eliche variabili a 4 taglienti per ridurre le vibrazioni nella lavorazione di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MPMHVD0100** | 1 | 2.5 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MPMHVD0150** | 1.5 | 3.8 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MPMHVD0200** | 2 | 5 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MPMHVD0250** | 2.5 | 6.3 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MPMHVD0300** | 3 | 7.5 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MPMHVD0400** | 4 | 10 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MPMHVD0500** | 5 | 12.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MPMHVD0600** | 6 | 15 | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **MPMHVD0700** | 7 | 17.5 | 70 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **MPMHVD0800** | 8 | 20 | 70 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **MPMHVD1000** | 10 | 25 | 80 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MPMHVD1200** | 12 | 30 | 100 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MPMHVD1600** | 16 | 40 | 110 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **MPMHVD2000** | 20 | 50 | 125 | 20 | 4 | ● | 2 |





Tipo3


### ■ Stelo ridotto

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MPMHVD0700S06** | 7 | 17.5 | 80 | 6 | 4 | ● | 3 |
| **MPMHVD0800S06** | 8 | 20 | 90 | 6 | 4 | ● | 3 |
| **MPMHVD0900S08** | 9 | 22.5 | 90 | 8 | 4 | ● | 3 |
| **MPMHVD1000S08** | 10 | 25 | 100 | 8 | 4 | ● | 3 |
| **MPMHVD1100S10** | 11 | 28 | 100 | 10 | 4 | ● | 3 |
| **MPMHVD1200S10** | 12 | 30 | 110 | 10 | 4 | ● | 3 |
| **MPMHVD1300S12** | 13 | 32 | 110 | 12 | 4 | ● | 3 |
| **MPMHVD1400S12** | 14 | 35 | 130 | 12 | 4 | ● | 3 |
| **MPMHVD1800S16** | 18 | 45 | 150 | 16 | 4 | ● | 3 |
| **MPMHVD2200S20** | 22 | 55 | 160 | 20 | 4 | ● | 3 |

● : Inventario mantenuto.


# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

## ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M | S | | | H | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (180−280HB), Ghisa sferoidale | | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (280−350HB), Acciaio pre-temprato, Acciaio legato per utensili | | | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio | | | | Acciaio temprato (45−55HRC) | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | 38000 | 910 | 1.7 | 0.2 | 31000 | 500 | 1.7 | 0.2 | 25000 | 500 | 1.7 | 0.2 | 18000 | 290 | 1.7 | 0.05 |
| **1.5** | 27000 | 970 | 2.5 | 0.3 | 22000 | 530 | 2.5 | 0.3 | 18000 | 500 | 2.5 | 0.3 | 13000 | 310 | 2.5 | 0.08 |
| **2** | 21000 | 1500 | 3.5 | 0.4 | 17000 | 820 | 3.5 | 0.4 | 14000 | 640 | 3.5 | 0.4 | 10000 | 320 | 3.5 | 0.1 |
| **2.5** | 18000 | 1700 | 4.2 | 0.5 | 15000 | 900 | 4.2 | 0.5 | 12000 | 820 | 4.2 | 0.5 | 8500 | 360 | 4.2 | 0.13 |
| **3** | 16000 | 1800 | 5 | 0.6 | 13000 | 940 | 5 | 0.6 | 11000 | 880 | 5 | 0.6 | 7400 | 380 | 5 | 0.15 |
| **4** | 12000 | 1700 | 7 | 0.8 | 9500 | 950 | 7 | 0.8 | 8000 | 900 | 7 | 0.8 | 5600 | 400 | 7 | 0.2 |
| **5** | 9500 | 1800 | 8.5 | 1 | 7600 | 1100 | 8.5 | 1 | 6400 | 900 | 8.5 | 1 | 4500 | 430 | 8.5 | 0.25 |
| **6** | 8000 | 2100 | 10 | 1.2 | 6400 | 1300 | 10 | 1.2 | 5300 | 1100 | 10 | 1.2 | 3700 | 440 | 10 | 0.3 |
| **7** | 6800 | 2000 | 12 | 1.4 | 5500 | 1400 | 12 | 1.4 | 4500 | 1200 | 12 | 1.4 | 3200 | 450 | 12 | 0.35 |
| **8** | 6000 | 2000 | 13.5 | 1.6 | 4800 | 1400 | 13.5 | 1.6 | 4000 | 1200 | 13.5 | 1.6 | 2800 | 450 | 13.5 | 0.4 |
| **10** | 4800 | 2100 | 17 | 2 | 3800 | 1500 | 17 | 2 | 3200 | 1100 | 17 | 2 | 2200 | 440 | 17 | 0.5 |
| **12** | 4000 | 1900 | 20.5 | 2.4 | 3200 | 1400 | 20.5 | 2.4 | 2700 | 1100 | 20.5 | 2.4 | 1900 | 380 | 20.5 | 0.6 |
| **16** | 3000 | 1400 | 27.2 | 3.2 | 2400 | 1100 | 27.2 | 3.2 | 2000 | 840 | 27.2 | 3.2 | 1400 | 340 | 27.2 | 0.8 |
| **20** | 2400 | 1200 | 34 | 4 | 1900 | 840 | 34 | 4 | 1600 | 670 | 34 | 4 | 1100 | 260 | 34 | 1 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Si raccomanda la modalità di taglio a umido per il taglio di acciai inossidabili e leghe di titanio, mentre per gli acciai al carbonio si raccomanda il soffio d' aria.
Nota 2) La fresa integrale con elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese integrali standard.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo è ridotta, possono verificarsi vibrazioni.
In tal caso, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento in proporzione o impostare una minore profondità di taglio.

## ■Fresatura in spallamento (stelo ridotto)

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M | S | | | H | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (180−280HB), Ghisa sferoidale | | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (280−350HB), Acciaio pre-temprato, Acciaio legato per utensili | | | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio | | | | Acciaio temprato (45−55HRC) | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **7** | 4100 | 1200 | 12 | 0.7 | 3300 | 860 | 12 | 0.7 | 2700 | 700 | 12 | 0.7 | 1900 | 270 | 12 | 0.35 |
| **8** | 3600 | 1200 | 13.5 | 0.8 | 2900 | 870 | 13.5 | 0.8 | 2400 | 720 | 13.5 | 0.8 | 1700 | 270 | 13.5 | 0.4 |
| **9** | 3200 | 1200 | 15 | 0.9 | 2500 | 900 | 15 | 0.9 | 2100 | 660 | 15 | 0.9 | 1500 | 270 | 15 | 0.45 |
| **10** | 2900 | 1300 | 17 | 1 | 2300 | 920 | 17 | 1 | 1900 | 670 | 17 | 1 | 1300 | 260 | 17 | 0.5 |
| **11** | 2600 | 1200 | 18.5 | 1.1 | 2100 | 880 | 18.5 | 1.1 | 1700 | 520 | 18.5 | 1.1 | 1200 | 190 | 18.5 | 0.55 |
| **12** | 2400 | 1200 | 20.5 | 1.2 | 1900 | 840 | 20.5 | 1.2 | 1600 | 650 | 20.5 | 1.2 | 1100 | 220 | 20.5 | 0.6 |
| **13** | 2200 | 1100 | 22 | 1.3 | 1800 | 790 | 22 | 1.3 | 1500 | 490 | 22 | 1.3 | 1000 | 160 | 22 | 0.65 |
| **14** | 2000 | 960 | 24 | 1.4 | 1600 | 700 | 24 | 1.4 | 1400 | 460 | 24 | 1.4 | 950 | 150 | 24 | 0.7 |
| **18** | 1600 | 770 | 31 | 1.8 | 1300 | 570 | 31 | 1.8 | 1100 | 360 | 31 | 1.8 | 740 | 120 | 31 | 0.9 |
| **22** | 1300 | 620 | 37.5 | 2.2 | 1000 | 440 | 37.5 | 2.2 | 870 | 280 | 37.5 | 2.2 | 610 | 98 | 37.5 | 1.2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Si raccomanda la modalità di taglio a umido per il taglio di acciai inossidabili e leghe di titanio, mentre per gli acciai al carbonio si raccomanda il soffio d' aria.
Nota 2) La fresa integrale con elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese integrali standard.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo è ridotta, possono verificarsi vibrazioni.
In tal caso, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento in proporzione o impostare una minore profondità di taglio.


# MPMHV

Lunghezza di taglio media, 4 taglienti, elica variabile



## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresature di cave

| Materiale da lavorare | P | | | P | | | M | | | H | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (180−280HB), Ghisa sferoidale | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (280−350HB), Acciaio pre-temprato, Acciaio legato per utensili | | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio | | | Acciaio temprato (45−55HRC) | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | 31000 | 620 | 0.5 | 24000 | 380 | 0.5 | 20000 | 320 | 0.5 | 9500 | 110 | 0.2 |
| **1.5** | 22000 | 630 | 0.8 | 17000 | 410 | 0.8 | 14000 | 340 | 0.8 | 6400 | 130 | 0.3 |
| **2** | 17000 | 650 | 2 | 14000 | 450 | 2 | 11000 | 350 | 2 | 4800 | 130 | 0.4 |
| **2.5** | 15000 | 830 | 2.5 | 12000 | 580 | 2.5 | 9700 | 470 | 2.5 | 3800 | 130 | 0.5 |
| **3** | 13000 | 940 | 3 | 10000 | 660 | 3 | 8500 | 510 | 3 | 3200 | 140 | 0.6 |
| **4** | 9500 | 820 | 4 | 7600 | 600 | 4 | 6400 | 460 | 4 | 2400 | 150 | 0.8 |
| **5** | 7600 | 910 | 5 | 6100 | 670 | 5 | 5100 | 510 | 5 | 1900 | 170 | 1 |
| **6** | 6400 | 860 | 6 | 5100 | 630 | 6 | 4200 | 470 | 6 | 1600 | 190 | 1.2 |
| **7** | 5500 | 960 | 7 | 4400 | 710 | 7 | 3600 | 530 | 7 | 1400 | 190 | 1.4 |
| **8** | 4800 | 1000 | 8 | 3800 | 750 | 8 | 3200 | 580 | 8 | 1200 | 190 | 1.6 |
| **10** | 3800 | 910 | 10 | 3100 | 680 | 10 | 2500 | 500 | 10 | 950 | 150 | 2 |
| **12** | 3200 | 920 | 12 | 2500 | 660 | 12 | 2100 | 500 | 12 | 800 | 160 | 2.4 |
| **16** | 2400 | 690 | 16 | 1900 | 500 | 16 | 1600 | 380 | 16 | 600 | 120 | 3.2 |
| **20** | 1900 | 550 | 20 | 1500 | 400 | 20 | 1300 | 310 | 20 | 480 | 96 | 4 |
| Profondità di taglio |   | | | | | | | | | | | |

DC : Diametro.

Nota 1) Il tipo con stelo scaricato non è indicato per la fresatura di cave.


# MPJHV

Lunghezza di taglio media, 4 taglienti, elica variabile

APMX=DCx3.3 APMX=DCx4

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ○ | ○ | |






| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.02 | 0 - 0.03 | | | |
| DCONMS=4 | DCONMS=6 | DCONMS=8 | | |
| 0 - 0.005 | 0 - 0.005 | 0 - 0.006 | | |
| DCONMS=10 | DCONMS=12 | DCONMS=16 | DCONMS=20 | |
| 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | 0 - 0.011 | 0 - 0.013 | |

● Fresa integrale con eliche variabili a 4 taglienti per ridurre le vibrazioni nella lavorazione di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile.

● Lunghezza di taglio semilunga per finitura di pareti verticali.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MPJHVD0100AP04** | 1 | 4 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MPJHVD0150AP06** | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MPJHVD0200AP06** | 2 | 6.5 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MPJHVD0200AP08** | 2 | 8 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MPJHVD0250AP10** | 2.5 | 10 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MPJHVD0300AP10** | 3 | 10 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MPJHVD0300AP12** | 3 | 12 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MPJHVD0400AP13** | 4 | 13 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MPJHVD0400AP16** | 4 | 16 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MPJHVD0500AP17** | 5 | 17 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MPJHVD0500AP20** | 5 | 20 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MPJHVD0600AP20** | 6 | 20 | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **MPJHVD0600AP24** | 6 | 24 | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **MPJHVD0800AP26** | 8 | 26 | 80 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **MPJHVD0800AP32** | 8 | 32 | 80 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **MPJHVD1000AP33** | 10 | 33 | 100 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MPJHVD1000AP40** | 10 | 40 | 100 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MPJHVD1200AP40** | 12 | 40 | 110 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MPJHVD1200AP48** | 12 | 48 | 110 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **MPJHVD1600AP53** | 16 | 53 | 125 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **MPJHVD1600AP64** | 16 | 64 | 125 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **MPJHVD2000AP66** | 20 | 66 | 140 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **MPJHVD2000AP80** | 20 | 80 | 140 | 20 | 4 | ● | 2 |

● : **Inventario mantenuto.**


# MPJHV

Lunghezza di taglio media, 4 taglienti, elica variabile



## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | | P | | | | P | | | | M | | | | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (180−280HB), Ghisa sferoidale | | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (280−350HB), Acciaio pre-temprato, Acciaio legato per utensili | | | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio | | | | Acciaio temprato (45−55HRC) | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza di taglio **APMX**(mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | **4** | 19000 | 300 | 3 | 0.03 | 15000 | 240 | 3 | 0.03 | 13000 | 210 | 3 | 0.03 | 13000 | 160 | 3 | 0.02 |
| **1.5** | **6** | 16000 | 320 | 4.5 | 0.05 | 13000 | 260 | 4.5 | 0.05 | 11000 | 220 | 4.5 | 0.05 | 8500 | 170 | 4.5 | 0.03 |
| **2** | **6.5** | 15000 | 500 | 5 | 0.1 | 12000 | 380 | 5 | 0.1 | 10000 | 320 | 5 | 0.1 | 7700 | 220 | 5 | 0.06 |
| **2** | **8** | 14000 | 470 | 6 | 0.06 | 11000 | 350 | 6 | 0.06 | 9500 | 300 | 6 | 0.06 | 7300 | 200 | 6 | 0.04 |
| **2.5** | **10** | 13000 | 660 | 7.5 | 0.08 | 11000 | 520 | 7.5 | 0.08 | 8900 | 390 | 7.5 | 0.08 | 6300 | 250 | 7.5 | 0.05 |
| **3** | **10** | 13000 | 890 | 7.4 | 0.15 | 10000 | 620 | 7.4 | 0.15 | 8400 | 470 | 7.4 | 0.15 | 5900 | 300 | 7.4 | 0.09 |
| **3** | **12** | 12000 | 820 | 9 | 0.09 | 9500 | 590 | 9 | 0.09 | 8000 | 450 | 9 | 0.09 | 5600 | 280 | 9 | 0.06 |
| **4** | **13** | 9400 | 940 | 9.9 | 0.2 | 7500 | 650 | 9.9 | 0.2 | 6300 | 530 | 9.9 | 0.2 | 4700 | 320 | 9.9 | 0.12 |
| **4** | **16** | 9000 | 900 | 12 | 0.12 | 7200 | 620 | 12 | 0.12 | 6000 | 500 | 12 | 0.12 | 4500 | 310 | 12 | 0.08 |
| **5** | **17** | 7500 | 990 | 12.4 | 0.25 | 6000 | 680 | 12.4 | 0.25 | 5000 | 560 | 12.4 | 0.25 | 3800 | 350 | 12.4 | 0.15 |
| **5** | **20** | 7200 | 950 | 15 | 0.15 | 5700 | 650 | 15 | 0.15 | 4800 | 540 | 15 | 0.15 | 3600 | 330 | 15 | 0.1 |
| **6** | **20** | 6300 | 1100 | 14.9 | 0.3 | 5000 | 760 | 14.9 | 0.3 | 4200 | 640 | 14.9 | 0.3 | 3200 | 350 | 14.9 | 0.18 |
| **6** | **24** | 6000 | 1000 | 18 | 0.18 | 4800 | 730 | 18 | 0.18 | 4000 | 610 | 18 | 0.18 | 3000 | 330 | 18 | 0.12 |
| **8** | **26** | 4700 | 1100 | 19.8 | 0.4 | 3800 | 800 | 19.8 | 0.4 | 3100 | 620 | 19.8 | 0.4 | 2400 | 360 | 19.8 | 0.24 |
| **8** | **32** | 4500 | 1000 | 24 | 0.24 | 3600 | 760 | 24 | 0.24 | 3000 | 600 | 24 | 0.24 | 2300 | 350 | 24 | 0.16 |
| **10** | **33** | 3800 | 1000 | 24.8 | 0.5 | 3000 | 760 | 24.8 | 0.5 | 2500 | 590 | 24.8 | 0.5 | 1900 | 330 | 24.8 | 0.3 |
| **10** | **40** | 3600 | 970 | 30 | 0.3 | 2900 | 730 | 30 | 0.3 | 2400 | 570 | 30 | 0.3 | 1800 | 310 | 30 | 0.2 |
| **12** | **40** | 3100 | 1000 | 29.7 | 0.6 | 2500 | 720 | 29.7 | 0.6 | 2100 | 550 | 29.7 | 0.6 | 1600 | 300 | 29.7 | 0.36 |
| **12** | **48** | 3000 | 970 | 36 | 0.36 | 2400 | 690 | 36 | 0.36 | 2000 | 520 | 36 | 0.36 | 1500 | 280 | 36 | 0.24 |
| **16** | **53** | 2400 | 780 | 27.2 | 0.48 | 1900 | 550 | 39.6 | 0.8 | 1600 | 420 | 39.6 | 0.8 | 1200 | 240 | 39.6 | 0.48 |
| **16** | **64** | 2200 | 710 | 48 | 0.48 | 1800 | 520 | 48 | 0.48 | 1500 | 390 | 48 | 0.48 | 1100 | 220 | 48 | 0.32 |
| **20** | **66** | 1900 | 620 | 34 | 0.6 | 1500 | 430 | 49.5 | 1 | 1300 | 340 | 49.5 | 1 | 950 | 190 | 49.5 | 0.6 |
| **20** | **80** | 1800 | 580 | 60 | 0.6 | 1400 | 400 | 60 | 0.6 | 1200 | 310 | 60 | 0.6 | 900 | 180 | 60 | 0.4 |
| Profondità di taglio | |   | | | | | | | | | | | | | | | |


# MP2ES

Fresa, 2 taglienti, per piccoli torni automatici





| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






Tipo1




Tipo2

| 3≤DC≤10 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - 0.010<br>- 0.030 | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 7≤DCONMS≤10 | | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | | | |

● Fresa integrale a 2 taglienti.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MP2ESD0300S04** | 3 | 4.5 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **MP2ESD0400S04** | 4 | 6 | 50 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **MP2ESD0500S06** | 5 | 7.5 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **MP2ESD0600S06** | 6 | 9 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **MP2ESD0700S07** | 7 | 10.5 | 50 | 7 | 2 | ● | 2 |
| **MP2ESD0800S08** | 8 | 12 | 50 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **MP2ESD1000S10** | 10 | 15 | 50 | 10 | 2 | ● | 2 |


● : **Inventario mantenuto.**


# MP2ES

Fresa, 2 taglienti, per torni a fantina

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI


### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M | | | | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>C50 (1.0601), GJL-300, 40CrMnMo7 (1.2311) | | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV5-1 (1.2344), C100KU | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>Acciaio inox 18-10 (1.4301), Acciao inox 18-9 (1.4307), Ti-6Al-4V | | | | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | | | | |
| **3** | 10000 | 600 | 3 | 0.6 | 7000 | 400 | 3 | 0.6 | 6000 | 300 | 3 | 0.6 | | | | |
| **4** | 7500 | 600 | 4 | 0.6 | 5200 | 400 | 4 | 0.6 | 4500 | 300 | 4 | 0.6 | | | | |
| **5** | 6000 | 600 | 5 | 0.6 | 4200 | 400 | 5 | 0.6 | 3600 | 300 | 5 | 0.6 | | | | |
| **6** | 5000 | 600 | 6 | 0.6 | 3500 | 400 | 6 | 0.6 | 3000 | 300 | 6 | 0.6 | | | | |
| **7** | 4500 | 560 | 7 | 0.6 | 3200 | 360 | 7 | 0.6 | 2700 | 280 | 7 | 0.6 | | | | |
| **8** | 4000 | 520 | 8 | 0.6 | 2800 | 350 | 8 | 0.6 | 2400 | 260 | 8 | 0.6 | | | | |
| **10** | 3200 | 450 | 10 | 0.6 | 2200 | 300 | 10 | 0.6 | 1900 | 230 | 10 | 0.6 | | | | |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | |


| Materiale da lavorare | H | | | | N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio temprato (45−55HRC)<br>X40CrMoV5-1 (1.2344) | | | | Rame, Lega di rame | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) |
| **3** | 5000 | 120 | 3 | 0.2 | 13000 | 780 | 3 | 0.6 |
| **4** | 4000 | 120 | 4 | 0.2 | 9500 | 760 | 4 | 0.6 |
| **5** | 3200 | 120 | 5 | 0.2 | 7600 | 760 | 5 | 0.6 |
| **6** | 2700 | 120 | 6 | 0.2 | 6400 | 770 | 6 | 0.6 |
| **7** | 2300 | 110 | 7 | 0.2 | 5500 | 680 | 7 | 0.6 |
| **8** | 2000 | 110 | 8 | 0.2 | 4800 | 620 | 8 | 0.6 |
| **10** | 1600 | 100 | 10 | 0.2 | 3800 | 530 | 10 | 0.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | |

Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto dei valori indicati.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

## ■ Fresatura di cave

| Materiale da lavorare | P | | | | | | M | | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>C50 (1.0601), GJL-300, 40CrMnMo7 (1.2311) | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV5-1 (1.2344), C100KU | | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>Acciaio inox 18-10 (1.4301), Acciaio inox 18-9 (1.4307), Ti-6Al-4V | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **3** | 10000 | 600 | 0.6 | 7000 | 400 | 0.6 | 6000 | 300 | 0.6 |
| **4** | 7500 | 600 | 0.6 | 5200 | 400 | 0.6 | 4500 | 300 | 0.6 |
| **5** | 6000 | 600 | 0.6 | 4200 | 400 | 0.6 | 3600 | 300 | 0.6 |
| **6** | 5000 | 600 | 0.6 | 3500 | 400 | 0.6 | 3000 | 300 | 0.6 |
| **7** | 4500 | 560 | 0.6 | 3200 | 360 | 0.6 | 2700 | 280 | 0.6 |
| **8** | 4000 | 520 | 0.6 | 2800 | 350 | 0.6 | 2400 | 260 | 0.6 |
| **10** | 3200 | 450 | 0.6 | 2200 | 300 | 0.6 | 1900 | 230 | 0.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | |

DC : Diametro.

| Materiale da lavorare | H | | | N | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio temprato (45−55HRC)<br>X40CrMoV5-1 (1.2344) | | | Rame, Lega di rame | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **3** | 5000 | 120 | 0.2 | 13000 | 780 | 0.6 |
| **4** | 4000 | 120 | 0.2 | 9500 | 760 | 0.6 |
| **5** | 3200 | 120 | 0.2 | 7600 | 760 | 0.6 |
| **6** | 2700 | 120 | 0.2 | 6400 | 770 | 0.6 |
| **7** | 2300 | 110 | 0.2 | 5500 | 680 | 0.6 |
| **8** | 2000 | 110 | 0.2 | 4800 | 620 | 0.6 |
| **10** | 1600 | 100 | 0.2 | 3800 | 530 | 0.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |


DC : Diametro.

Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto dei valori indicati.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE INTEGRALI MS PLUS


## MP3ES

Fresa, 3 taglienti, per torni a fantina




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






| 3≤DC≤12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - 0.010<br>- 0.030 | | | | |

| 4≤DCONMS≤6 | 7≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

● Fresa integrale a 3 taglienti.


(mm)


| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MP3ESD0300S04** | 3 | 4.5 | 50 | 4 | 3 | ● | 1 |
| **MP3ESD0400S04** | 4 | 6 | 50 | 4 | 3 | ● | 2 |
| **MP3ESD0500S06** | 5 | 7.5 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **MP3ESD0600S06** | 6 | 9 | 50 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **MP3ESD0700S07** | 7 | 10.5 | 50 | 7 | 3 | ● | 2 |
| **MP3ESD0800S08** | 8 | 12 | 50 | 8 | 3 | ● | 2 |
| **MP3ESD0900S10** | 9 | 13.5 | 50 | 10 | 3 | ● | 1 |
| **MP3ESD1000S10** | 10 | 15 | 50 | 10 | 3 | ● | 2 |
| **MP3ESD1200S10** | 12 | 15 | 50 | 10 | 3 | ● | 3 |
| **MP3ESD1200S12** | 12 | 15 | 50 | 12 | 3 | ● | 2 |

● : **Inventario mantenuto.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

## ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | | | | | | | M | | | | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>C50 (1.0601), GJL-300, 40CrMnMo7 (1.2311) | | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV5-1 (1.2344), C100KU | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>Acciaio inox 18-10 (1.4301), Acciao inox 18-9 (1.4307), Ti-6Al-4V | | | | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | | | | |
| **3** | 10000 | 720 | 3 | 0.6 | 7000 | 480 | 3 | 0.6 | 6000 | 360 | 3 | 0.6 | | | | |
| **4** | 7500 | 720 | 4 | 0.6 | 5200 | 480 | 4 | 0.6 | 4500 | 360 | 4 | 0.6 | | | | |
| **5** | 6000 | 720 | 5 | 0.6 | 4200 | 480 | 5 | 0.6 | 3600 | 360 | 5 | 0.6 | | | | |
| **6** | 5000 | 720 | 6 | 0.6 | 3500 | 480 | 6 | 0.6 | 3000 | 360 | 6 | 0.6 | | | | |
| **7** | 4500 | 670 | 7 | 0.6 | 3200 | 440 | 7 | 0.6 | 2700 | 340 | 7 | 0.6 | | | | |
| **8** | 4000 | 620 | 8 | 0.6 | 2800 | 420 | 8 | 0.6 | 2400 | 310 | 8 | 0.6 | | | | |
| **9** | 3500 | 580 | 9 | 0.6 | 2500 | 380 | 9 | 0.6 | 2100 | 290 | 9 | 0.6 | | | | |
| **10** | 3200 | 540 | 10 | 0.6 | 2200 | 360 | 10 | 0.6 | 1900 | 280 | 10 | 0.6 | | | | |
| **12** | 2700 | 490 | 12 | 0.6 | 1900 | 320 | 12 | 0.6 | 1600 | 250 | 12 | 0.6 | | | | |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | H | | | | N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio temprato (45−55HRC)<br>X40CrMoV5-1 (1.2344) | | | | Rame, Lega di rame | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) |
| **3** | 5000 | 140 | 3 | 0.2 | 13000 | 940 | 3 | 0.6 |
| **4** | 4000 | 140 | 4 | 0.2 | 9500 | 910 | 4 | 0.6 |
| **5** | 3200 | 140 | 5 | 0.2 | 7600 | 910 | 5 | 0.6 |
| **6** | 2700 | 140 | 6 | 0.2 | 6400 | 920 | 6 | 0.6 |
| **7** | 2300 | 130 | 7 | 0.2 | 5500 | 820 | 7 | 0.6 |
| **8** | 2000 | 130 | 8 | 0.2 | 4800 | 740 | 8 | 0.6 |
| **9** | 1800 | 130 | 9 | 0.2 | 4200 | 700 | 9 | 0.6 |
| **10** | 1600 | 120 | 10 | 0.2 | 3800 | 640 | 10 | 0.6 |
| **12** | 1300 | 120 | 12 | 0.2 | 3200 | 580 | 12 | 0.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | |


Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto dei valori indicati.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# MP3ES


Fresa, 3 taglienti, per piccoli torni automatici

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura di cave

| Materiale da lavorare | P | | | | | | M | | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>C50 (1.0601), GJL-300, 40CrMnMo7 (1.2311) | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV5-1 (1.2344), C100KU | | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>Acciaio inox 18-10 (1.4301), Acciao inox 18-9 (1.4307), Ti-6Al-4V | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **3** | 10000 | 720 | 0.6 | 7000 | 480 | 0.6 | 6000 | 360 | 0.6 |
| **4** | 7500 | 720 | 0.6 | 5200 | 480 | 0.6 | 4500 | 360 | 0.6 |
| **5** | 6000 | 720 | 0.6 | 4200 | 480 | 0.6 | 3600 | 360 | 0.6 |
| **6** | 5000 | 720 | 0.6 | 3500 | 480 | 0.6 | 3000 | 360 | 0.6 |
| **7** | 4500 | 670 | 0.6 | 3200 | 440 | 0.6 | 2700 | 340 | 0.6 |
| **8** | 4000 | 620 | 0.6 | 2800 | 420 | 0.6 | 2400 | 310 | 0.6 |
| **9** | 3500 | 580 | 0.6 | 2500 | 380 | 0.6 | 2100 | 290 | 0.6 |
| **10** | 3200 | 540 | 0.6 | 2200 | 360 | 0.6 | 1900 | 280 | 0.6 |
| **12** | 2700 | 490 | 0.6 | 1900 | 320 | 0.6 | 1600 | 250 | 0.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | |

DC : Diametro.


| Materiale da lavorare | H | | | N | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio temprato (45−55HRC)<br>X40CrMoV5-1 (1.2344) | | | Rame, Lega di rame | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **3** | 5000 | 140 | 0.2 | 13000 | 940 | 0.6 |
| **4** | 4000 | 140 | 0.2 | 9500 | 910 | 0.6 |
| **5** | 3200 | 140 | 0.2 | 7600 | 910 | 0.6 |
| **6** | 2700 | 140 | 0.2 | 6400 | 920 | 0.6 |
| **7** | 2300 | 130 | 0.2 | 5500 | 820 | 0.6 |
| **8** | 2000 | 130 | 0.2 | 4800 | 740 | 0.6 |
| **9** | 1800 | 130 | 0.2 | 4200 | 700 | 0.6 |
| **10** | 1600 | 120 | 0.2 | 3800 | 640 | 0.6 |
| **12** | 1300 | 120 | 0.2 | 3200 | 580 | 0.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |

DC : Diametro.

Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto dei valori indicati.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# MP4EC

Fresa, 4 taglienti, per torni automatici




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |






| 3≤DC≤12 | DC=14 | | | |
|---|---|---|---|---|
| - 0.010<br>- 0.030 | - 0.010<br>- 0.040 | | | |
| **4≤DCONMS≤6** | **7≤DCONMS≤10** | **DCONMS=12** | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

● Fresa integrale a 4 taglienti.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MP4ECD0300S04** | 3 | 4.5 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MP4ECD0350S04** | 3.5 | 5 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **MP4ECD0400S04** | 4 | 6 | 50 | 4 | 4 | ● | 2 |
| **MP4ECD0500S06** | 5 | 7.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **MP4ECD0600S06** | 6 | 9 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **MP4ECD0700S07** | 7 | 10.5 | 50 | 7 | 4 | ● | 2 |
| **MP4ECD0800S07** | 8 | 12 | 50 | 7 | 4 | ● | 3 |
| **MP4ECD0800S08** | 8 | 12 | 50 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **MP4ECD0900S10** | 9 | 13.5 | 50 | 10 | 4 | ★ | 1 |
| **MP4ECD1000S07** | 10 | 15 | 50 | 7 | 4 | ● | 3 |
| **MP4ECD1000S10** | 10 | 15 | 50 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **MP4ECD1200S10** | 12 | 15 | 50 | 10 | 4 | ● | 3 |
| **MP4ECD1200S12** | 12 | 15 | 50 | 12 | 4 | ★ | 2 |
| **MP4ECD1400S10** | 14 | 15 | 50 | 10 | 4 | ● | 3 |


**● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.**


# MP4EC

Fresa, 4 taglienti, per torni a fantina mobile

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI


### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M | | | | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>C50 (1.0601), GJL-300, 40CrMnMo7 (1.2311) | | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV5-1 (1.2344), C100KU | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>Acciaio inox 18-10 (1.4301), Acciao inox 18-9 (1.4307), Ti-6Al-4V | | | | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | | | | |
| **3** | 10000 | 900 | 3 | 0.6 | 7000 | 600 | 3 | 0.6 | 6000 | 450 | 3 | 0.6 | | | | |
| **3.5** | 8500 | 900 | 3.5 | 0.6 | 6000 | 600 | 3.5 | 0.6 | 5100 | 450 | 3.5 | 0.6 | | | | |
| **4** | 7500 | 900 | 4 | 0.6 | 5200 | 600 | 4 | 0.6 | 4500 | 450 | 4 | 0.6 | | | | |
| **5** | 6000 | 900 | 5 | 0.6 | 4200 | 600 | 5 | 0.6 | 3600 | 450 | 5 | 0.6 | | | | |
| **6** | 5000 | 900 | 6 | 0.6 | 3500 | 600 | 6 | 0.6 | 3000 | 450 | 6 | 0.6 | | | | |
| **7** | 4500 | 840 | 7 | 0.6 | 3200 | 540 | 7 | 0.6 | 2700 | 420 | 7 | 0.6 | | | | |
| **8** | 4000 | 780 | 8 | 0.6 | 2800 | 520 | 8 | 0.6 | 2400 | 390 | 8 | 0.6 | | | | |
| **9** | 3500 | 720 | 9 | 0.6 | 2500 | 480 | 9 | 0.6 | 2100 | 360 | 9 | 0.6 | | | | |
| **10** | 3200 | 680 | 10 | 0.6 | 2200 | 450 | 10 | 0.6 | 1900 | 340 | 10 | 0.6 | | | | |
| **12** | 2700 | 620 | 12 | 0.6 | 1900 | 410 | 12 | 0.6 | 1600 | 310 | 12 | 0.6 | | | | |
| **14** | 2300 | 550 | 14 | 0.6 | 1600 | 350 | 14 | 0.6 | 1400 | 280 | 14 | 0.6 | | | | |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | |


| Materiale da lavorare | H | | | | N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio temprato (45−55HRC)<br>X40CrMoV5-1 (1.2344) | | | | Rame, Lega di rame | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) |
| **3** | 5000 | 180 | 3 | 0.2 | 13000 | 1200 | 3 | 0.6 |
| **3.5** | 4500 | 180 | 3.5 | 0.2 | 11000 | 1200 | 3.5 | 0.6 |
| **4** | 4000 | 180 | 4 | 0.2 | 9500 | 1100 | 4 | 0.6 |
| **5** | 3200 | 180 | 5 | 0.2 | 7600 | 1100 | 5 | 0.6 |
| **6** | 2700 | 180 | 6 | 0.2 | 6400 | 1100 | 6 | 0.6 |
| **7** | 2300 | 160 | 7 | 0.2 | 5500 | 1000 | 7 | 0.6 |
| **8** | 2000 | 160 | 8 | 0.2 | 4800 | 940 | 8 | 0.6 |
| **9** | 1800 | 150 | 9 | 0.2 | 4200 | 860 | 9 | 0.6 |
| **10** | 1600 | 140 | 10 | 0.2 | 3800 | 810 | 10 | 0.6 |
| **12** | 1300 | 120 | 12 | 0.2 | 3200 | 730 | 12 | 0.6 |
| **14** | 1200 | 120 | 14 | 0.2 | 2700 | 650 | 14 | 0.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | |

Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto dei valori indicati.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

## ■ Fresatura di cave

| Materiale da lavorare | P | | | P | | | M | | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>C50 (1.0601), GJL-300, 40CrMnMo7 (1.2311) | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV5-1 (1.2344), C100KU | | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>Acciaio inox 18-10 (1.4301), Acciaio inox 18-9 (1.4307), Ti-6Al-4V | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **3** | 10000 | 900 | 0.6 | 7000 | 600 | 0.6 | 6000 | 450 | 0.6 |
| **3.5** | 8500 | 900 | 0.6 | 6000 | 600 | 0.6 | 5100 | 450 | 0.6 |
| **4** | 7500 | 900 | 0.6 | 5200 | 600 | 0.6 | 4500 | 450 | 0.6 |
| **5** | 6000 | 900 | 0.6 | 4200 | 600 | 0.6 | 3600 | 450 | 0.6 |
| **6** | 5000 | 900 | 0.6 | 3500 | 600 | 0.6 | 3000 | 450 | 0.6 |
| **7** | 4500 | 840 | 0.6 | 3200 | 540 | 0.6 | 2700 | 420 | 0.6 |
| **8** | 4000 | 780 | 0.6 | 2800 | 520 | 0.6 | 2400 | 390 | 0.6 |
| **9** | 3500 | 720 | 0.6 | 2500 | 480 | 0.6 | 2100 | 360 | 0.6 |
| **10** | 3200 | 680 | 0.6 | 2200 | 450 | 0.6 | 1900 | 340 | 0.6 |
| **12** | 2700 | 620 | 0.6 | 1900 | 410 | 0.6 | 1600 | 310 | 0.6 |
| **14** | 2300 | 550 | 0.6 | 1600 | 350 | 0.6 | 1400 | 280 | 0.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | |

DC : Diametro.

| Materiale da lavorare | H | | | N | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio temprato (45−55HRC)<br>X40CrMoV5-1 (1.2344) | | | Rame, Lega di rame | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **3** | 5000 | 180 | 0.2 | 13000 | 1200 | 0.6 |
| **3.5** | 4500 | 180 | 0.2 | 11000 | 1200 | 0.6 |
| **4** | 4000 | 180 | 0.2 | 9500 | 1100 | 0.6 |
| **5** | 3200 | 180 | 0.2 | 7600 | 1100 | 0.6 |
| **6** | 2700 | 180 | 0.2 | 6400 | 1100 | 0.6 |
| **7** | 2300 | 160 | 0.2 | 5500 | 1000 | 0.6 |
| **8** | 2000 | 160 | 0.2 | 4800 | 940 | 0.6 |
| **9** | 1800 | 150 | 0.2 | 4200 | 860 | 0.6 |
| **10** | 1600 | 140 | 0.2 | 3800 | 810 | 0.6 |
| **12** | 1300 | 120 | 0.2 | 3200 | 730 | 0.6 |
| **14** | 1200 | 120 | 0.2 | 2700 | 650 | 0.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |

DC : Diametro.

Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto dei valori indicati.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE INTEGRALI MS PLUS


## MPMHVRB

Fresa torica, tagliente medio, 4 taglienti, eliche variabili

UWC | MS+ | PF | F | γ 37° 40°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ◎ | ○ | |






| 0.1≤RE≤5 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ± 0.015 | | | | |
| DC≤12 | DC>12 | | | |
| 0 - 0.02 | 0 - 0.03 | | | |
| DCONMS=4 | DCONMS=6 | DCONMS=8 | | |
| 0 - 0.005 | 0 - 0.005 | 0 - 0.006 | | |
| DCONMS=8 (DC=10) | DCONMS=10 (DC=12) | DCONMS=10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 |
| 0 - 0.009 | 0 - 0.009 | 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | 0 - 0.013 |

● Fresa integrale con elica variabile a 4 taglienti per ridotte vibrazioni nella lavorazione di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile.


(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPMHVRBD0100R010 | 1 | 0.1 | 2.5 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0100R020 | 1 | 0.2 | 2.5 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0200R010 | 2 | 0.1 | 5 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0200R020 | 2 | 0.2 | 5 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0200R030 | 2 | 0.3 | 5 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0200R050 | 2 | 0.5 | 5 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0300R010 | 3 | 0.1 | 7.5 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0300R020 | 3 | 0.2 | 7.5 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0300R030 | 3 | 0.3 | 7.5 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0300R050 | 3 | 0.5 | 7.5 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0400R010 | 4 | 0.1 | 10 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0400R020 | 4 | 0.2 | 10 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0400R030 | 4 | 0.3 | 10 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0400R050 | 4 | 0.5 | 10 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0400R100 | 4 | 1 | 10 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0500R010 | 5 | 0.1 | 12.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0500R020 | 5 | 0.2 | 12.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0500R030 | 5 | 0.3 | 12.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0500R050 | 5 | 0.5 | 12.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0500R100 | 5 | 1 | 12.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| MPMHVRBD0600R010 | 6 | 0.1 | 15 | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD0600R020 | 6 | 0.2 | 15 | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD0600R030 | 6 | 0.3 | 15 | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD0600R050 | 6 | 0.5 | 15 | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD0600R100 | 6 | 1 | 15 | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD0800R020 | 8 | 0.2 | 20 | 70 | 8 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD0800R030 | 8 | 0.3 | 20 | 70 | 8 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD0800R050 | 8 | 0.5 | 20 | 70 | 8 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD0800R100 | 8 | 1 | 20 | 70 | 8 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD0800R150 | 8 | 1.5 | 20 | 70 | 8 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD0800R200 | 8 | 2 | 20 | 70 | 8 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD0800R250 | 8 | 2.5 | 20 | 70 | 8 | 4 | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPMHVRBD0800R300 | 8 | 3 | 20 | 70 | 8 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1000R020 | 10 | 0.2 | 25 | 80 | 10 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1000R030 | 10 | 0.3 | 25 | 80 | 10 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1000R050 | 10 | 0.5 | 25 | 80 | 10 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1000R100 | 10 | 1 | 25 | 80 | 10 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1000R150 | 10 | 1.5 | 25 | 80 | 10 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1000R200 | 10 | 2 | 25 | 80 | 10 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1000R250 | 10 | 2.5 | 25 | 80 | 10 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1000R300 | 10 | 3 | 25 | 80 | 10 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1200R030 | 12 | 0.3 | 30 | 100 | 12 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1200R050 | 12 | 0.5 | 30 | 100 | 12 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1200R100 | 12 | 1 | 30 | 100 | 12 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1200R150 | 12 | 1.5 | 30 | 100 | 12 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1200R200 | 12 | 2 | 30 | 100 | 12 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1200R300 | 12 | 3 | 30 | 100 | 12 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1600R030 | 16 | 0.3 | 40 | 110 | 16 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1600R050 | 16 | 0.5 | 40 | 110 | 16 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1600R100 | 16 | 1 | 40 | 110 | 16 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1600R200 | 16 | 2 | 40 | 110 | 16 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1600R300 | 16 | 3 | 40 | 110 | 16 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD1600R500 | 16 | 5 | 40 | 110 | 16 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD2000R030 | 20 | 0.3 | 50 | 125 | 20 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD2000R050 | 20 | 0.5 | 50 | 125 | 20 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD2000R100 | 20 | 1 | 50 | 125 | 20 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD2000R200 | 20 | 2 | 50 | 125 | 20 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD2000R300 | 20 | 3 | 50 | 125 | 20 | 4 | ● | 2 |
| MPMHVRBD2000R500 | 20 | 5 | 50 | 125 | 20 | 4 | ● | 2 |




Tipo3

## ■ Stelo ridotto


| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPMHVRBD1000R030S08 | 10 | 0.3 | 25 | 100 | 8 | 4 | ● | 3 |
| MPMHVRBD1000R050S08 | 10 | 0.5 | 25 | 100 | 8 | 4 | ● | 3 |
| MPMHVRBD1000R100S08 | 10 | 1 | 25 | 100 | 8 | 4 | ● | 3 |
| MPMHVRBD1000R200S08 | 10 | 2 | 25 | 100 | 8 | 4 | ● | 3 |
| MPMHVRBD1200R030S10 | 12 | 0.3 | 30 | 110 | 10 | 4 | ● | 3 |
| MPMHVRBD1200R050S10 | 12 | 0.5 | 30 | 110 | 10 | 4 | ● | 3 |
| MPMHVRBD1200R100S10 | 12 | 1 | 30 | 110 | 10 | 4 | ● | 3 |
| MPMHVRBD1200R200S10 | 12 | 2 | 30 | 110 | 10 | 4 | ● | 3 |
| MPMHVRBD1200R300S10 | 12 | 3 | 30 | 110 | 10 | 4 | ● | 3 |

# MPMHVRB


Fresa torica, tagliente medio, 4 taglienti, eliche variabili

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M | | S | | H | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (280－350HB), Ghisa sferoidale | | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (280－350HB), Acciaio pre-temprato, Acciaio legato per utensili | | | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio | | | | Acciaio temprato (45－55HRC) | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | 38000 | 910 | 1.7 | 0.2 | 31000 | 500 | 1.7 | 0.2 | 25000 | 500 | 1.7 | 0.2 | 18000 | 290 | 1.7 | 0.05 |
| **2** | 21000 | 1500 | 3.5 | 0.4 | 17000 | 820 | 3.5 | 0.4 | 14000 | 640 | 3.5 | 0.4 | 10000 | 320 | 3.5 | 0.1 |
| **3** | 16000 | 1800 | 5 | 0.6 | 13000 | 940 | 5 | 0.6 | 11000 | 880 | 5 | 0.6 | 7400 | 380 | 5 | 0.15 |
| **4** | 12000 | 1700 | 7 | 0.8 | 9500 | 950 | 7 | 0.8 | 8000 | 900 | 7 | 0.8 | 5600 | 400 | 7 | 0.2 |
| **5** | 9500 | 1800 | 8.5 | 1 | 7600 | 1100 | 8.5 | 1 | 6400 | 900 | 8.5 | 1 | 4500 | 430 | 8.5 | 0.25 |
| **6** | 8000 | 2100 | 10 | 1.2 | 6400 | 1300 | 10 | 1.2 | 5300 | 1100 | 10 | 1.2 | 3700 | 440 | 10 | 0.3 |
| **8** | 6000 | 2000 | 13.5 | 1.6 | 4800 | 1400 | 13.5 | 1.6 | 4000 | 1200 | 13.5 | 1.6 | 2800 | 450 | 13.5 | 0.4 |
| **10** | 4800 | 2100 | 17 | 2 | 3800 | 1500 | 17 | 2 | 3200 | 1100 | 17 | 2 | 2200 | 440 | 17 | 0.5 |
| **12** | 4000 | 1900 | 20.5 | 2.4 | 3200 | 1400 | 20.5 | 2.4 | 2700 | 1100 | 20.5 | 2.4 | 1900 | 380 | 20.5 | 0.6 |
| **16** | 3000 | 1400 | 27.2 | 3.2 | 2400 | 1100 | 27.2 | 3.2 | 2000 | 840 | 27.2 | 3.2 | 1400 | 340 | 27.2 | 0.8 |
| **20** | 2400 | 1200 | 34 | 4 | 1900 | 840 | 34 | 4 | 1600 | 670 | 34 | 4 | 1100 | 260 | 34 | 1 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | |

### ■Fresature di cave

| Materiale da lavorare | P | | | P | | | M | | S | H | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (280－350HB), Ghisa sferoidale | | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (280－350HB), Acciaio pre-temprato, Acciaio legato per utensili | | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio | | | Acciaio temprato (45－55HRC) | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | 31000 | 620 | 0.5 | 24000 | 380 | 0.5 | 20000 | 400 | 0.5 | 9500 | 110 | 0.2 |
| **2** | 17000 | 650 | 2 | 14000 | 450 | 2 | 11000 | 500 | 2 | 4800 | 130 | 0.4 |
| **3** | 13000 | 940 | 3 | 10000 | 660 | 3 | 8500 | 680 | 3 | 3200 | 140 | 0.6 |
| **4** | 9500 | 820 | 4 | 7600 | 600 | 4 | 6400 | 720 | 4 | 2400 | 150 | 0.8 |
| **5** | 7600 | 910 | 5 | 6100 | 670 | 5 | 5100 | 710 | 5 | 1900 | 170 | 1 |
| **6** | 6400 | 860 | 6 | 5100 | 630 | 6 | 4200 | 870 | 6 | 1600 | 190 | 1.2 |
| **8** | 4800 | 1000 | 8 | 3800 | 750 | 8 | 3200 | 960 | 8 | 1200 | 190 | 1.6 |
| **10** | 3800 | 910 | 10 | 3100 | 680 | 10 | 2500 | 880 | 10 | 950 | 150 | 2 |
| **12** | 3200 | 920 | 12 | 2500 | 660 | 12 | 2100 | 860 | 12 | 800 | 160 | 2.4 |
| **16** | 2400 | 690 | 16 | 1900 | 500 | 16 | 1600 | 380 | 16 | 600 | 120 | 3.2 |
| **20** | 1900 | 550 | 20 | 1500 | 400 | 20 | 1300 | 310 | 20 | 480 | 96 | 4 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | |

DC : Diametro.


# MPXLRB

Fresa torica, lunghezza taglio corta, collo lungo, 2-4 taglienti






| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | |






Lunghezza effettiva per angolo inclinato




● Fresa torica con eliche variabili, a 2-4 taglienti; riduce le vibrazioni nella lavorazione di acciaio inossidabile e acciaio al carbonio.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| **MPXLRBD0020R005N005** | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.18 | 11.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| **MPXLRBD0020R005N010** | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 1 | 0.18 | 10.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| **MPXLRBD0030R005N010** | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 1 | 0.28 | 10.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| **MPXLRBD0030R005N020** | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 2 | 0.28 | 9.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
| **MPXLRBD0040R005N020** | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 2 | 0.37 | 9.8° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| **MPXLRBD0040R005N030** | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 3 | 0.37 | 8.9° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
| **MPXLRBD0040R005N040** | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 4 | 0.37 | 8.2° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.3 |
| **MPXLRBD0050R005N020** | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 2 | 0.47 | 9.7° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| **MPXLRBD0050R005N030** | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 3 | 0.47 | 8.9° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
| **MPXLRBD0050R005N040** | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 4 | 0.47 | 8.1° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.3 |
| **MPXLRBD0050R005N050** | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 5 | 0.47 | 7.5° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 5.2 | 5.4 | 6.0 | 6.6 |
| **MPXLRBD0060R005N020** | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 2 | 0.57 | 9.7° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| **MPXLRBD0060R005N040** | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 4 | 0.57 | 8.1° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.3 |
| **MPXLRBD0060R005N060** | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 6 | 0.57 | 6.9° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 7.9 |
| **MPXLRBD0080R005N040** | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 4 | 0.77 | 7.9° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.3 |
| **MPXLRBD0080R005N060** | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 6 | 0.77 | 6.8° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 7.9 |
| **MPXLRBD0100R005N030** | 1 | 0.05 | 1 | 3 | 0.96 | 8.3° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
| **MPXLRBD0100R005N040** | 1 | 0.05 | 1 | 4 | 0.96 | 7.6° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.6 |
| **MPXLRBD0100R005N050** | 1 | 0.05 | 1 | 5 | 0.96 | 7.0° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 6.9 |
| **MPXLRBD0100R005N060** | 1 | 0.05 | 1 | 6 | 0.96 | 6.5° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 8.2 |
| **MPXLRBD0100R005N080** | 1 | 0.05 | 1 | 8 | 0.96 | 5.6° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 8.5 | 8.9 | 9.8 | 10.9 |
| **MPXLRBD0100R005N100** | 1 | 0.05 | 1 | 10 | 0.96 | 5.0° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 10.6 | 11.1 | 12.2 | 13.5 |
| **MPXLRBD0100R005N120** | 1 | 0.05 | 1 | 12 | 0.96 | 4.5° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 12.7 | 13.3 | 14.6 | 16.2 |
| **MPXLRBD0100R010N030** | 1 | 0.1 | 1 | 3 | 0.96 | 8.4° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
| **MPXLRBD0100R010N040** | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 0.96 | 7.6° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| **MPXLRBD0100R010N050** | 1 | 0.1 | 1 | 5 | 0.96 | 7.0° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 6.9 |
| **MPXLRBD0100R010N060** | 1 | 0.1 | 1 | 6 | 0.96 | 6.5° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 8.2 |
| **MPXLRBD0100R010N080** | 1 | 0.1 | 1 | 8 | 0.96 | 5.6° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 8.5 | 8.9 | 9.8 | 10.8 |
| **MPXLRBD0100R010N100** | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 0.96 | 5.0° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 10.6 | 11.1 | 12.2 | 13.5 |
| **MPXLRBD0100R010N120** | 1 | 0.1 | 1 | 12 | 0.96 | 4.5° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 12.7 | 13.3 | 14.6 | 16.2 |
| **MPXLRBD0120R010N100** | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 10 | 1.16 | 4.8° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 10.6 | 11.1 | 12.2 | 13.5 |
| **MPXLRBD0120R020N100** | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 10 | 1.16 | 4.8° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 10.6 | 11.1 | 12.2 | 13.5 |
| **MPXLRBD0150R010N060** | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 6 | 1.44 | 6.0° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 8.1 |
| **MPXLRBD0150R010N120** | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 12 | 1.44 | 4.0° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 12.6 | 13.2 | 14.5 | 16.1 |

● : Inventario mantenuto.

# MPXLRB

Fresa torica, lunghezza taglio corta, collo lungo, 2-4 taglienti

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| MPXLRBD0150R010N180 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 18 | 1.44 | 3.0° | 60 | 4 | 4 | ● | 1 | 18.9 | 19.7 | 21.7 | 24.0 |
| MPXLRBD0150R020N060 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 6 | 1.44 | 6.0° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 8.1 |
| MPXLRBD0150R020N120 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 12 | 1.44 | 4.0° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 12.6 | 13.2 | 14.5 | 16.0 |
| MPXLRBD0150R020N180 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 18 | 1.44 | 3.0° | 60 | 4 | 4 | ● | 1 | 18.9 | 19.7 | 21.7 | * |
| MPXLRBD0150R030N060 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 6 | 1.44 | 6.1° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 8.0 |
| MPXLRBD0150R030N120 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 12 | 1.44 | 4.0° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 12.6 | 13.2 | 14.5 | 16.0 |
| MPXLRBD0150R030N180 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 18 | 1.44 | 3.0° | 60 | 4 | 4 | ● | 1 | 18.9 | 19.7 | 21.6 | * |
| MPXLRBD0200R010N080 | 2 | 0.1 | 2 | 8 | 1.94 | 4.5° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 8.5 | 8.8 | 9.7 | 10.8 |
| MPXLRBD0200R010N120 | 2 | 0.1 | 2 | 12 | 1.94 | 3.4° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 12.6 | 13.2 | 14.5 | 16.1 |
| MPXLRBD0200R010N160 | 2 | 0.1 | 2 | 16 | 1.94 | 2.8° | 60 | 4 | 4 | ● | 1 | 16.8 | 17.6 | 19.3 | * |
| MPXLRBD0200R010N200 | 2 | 0.1 | 2 | 20 | 1.94 | 2.3° | 60 | 4 | 4 | ● | 1 | 21.0 | 21.9 | 24.1 | * |
| MPXLRBD0200R010N240 | 2 | 0.1 | 2 | 24 | 1.94 | 2.0° | 70 | 4 | 4 | ● | 1 | 25.2 | 26.3 | * | * |
| MPXLRBD0200R020N080 | 2 | 0.2 | 2 | 8 | 1.94 | 4.5° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 8.5 | 8.8 | 9.7 | 10.7 |
| MPXLRBD0200R020N120 | 2 | 0.2 | 2 | 12 | 1.94 | 3.4° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 12.6 | 13.2 | 14.5 | * |
| MPXLRBD0200R020N160 | 2 | 0.2 | 2 | 16 | 1.94 | 2.8° | 60 | 4 | 4 | ● | 1 | 16.8 | 17.6 | 19.3 | * |
| MPXLRBD0200R020N200 | 2 | 0.2 | 2 | 20 | 1.94 | 2.3° | 60 | 4 | 4 | ● | 1 | 21.0 | 21.9 | 24.0 | * |
| MPXLRBD0200R020N240 | 2 | 0.2 | 2 | 24 | 1.94 | 2.0° | 70 | 4 | 4 | ● | 1 | 25.1 | 26.3 | * | * |
| MPXLRBD0200R030N080 | 2 | 0.3 | 2 | 8 | 1.94 | 4.5° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 8.5 | 8.8 | 9.7 | 10.7 |
| MPXLRBD0200R030N120 | 2 | 0.3 | 2 | 12 | 1.94 | 3.5° | 50 | 4 | 4 | ● | 1 | 12.6 | 13.2 | 14.5 | 16.0 |
| MPXLRBD0200R030N160 | 2 | 0.3 | 2 | 16 | 1.94 | 2.8° | 60 | 4 | 4 | ● | 1 | 16.8 | 17.5 | 19.2 | * |
| MPXLRBD0200R030N200 | 2 | 0.3 | 2 | 20 | 1.94 | 2.3° | 60 | 4 | 4 | ● | 1 | 21.0 | 21.9 | 24.0 | * |
| MPXLRBD0200R030N240 | 2 | 0.3 | 2 | 24 | 1.94 | 2.0° | 70 | 4 | 4 | ● | 1 | 25.1 | 26.3 | * | * |
| MPXLRBD0300R010N080 | 3 | 0.1 | 3 | 8 | 2.9 | 5.7° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 10.7 |
| MPXLRBD0300R010N120 | 3 | 0.1 | 3 | 12 | 2.9 | 4.5° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14.4 | 16.0 |
| MPXLRBD0300R010N180 | 3 | 0.1 | 3 | 18 | 2.9 | 3.4° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 18.8 | 19.7 | 21.6 | 23.9 |
| MPXLRBD0300R010N240 | 3 | 0.1 | 3 | 24 | 2.9 | 2.8° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 25.1 | 26.2 | 28.8 | * |
| MPXLRBD0300R010N300 | 3 | 0.1 | 3 | 30 | 2.9 | 2.3° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 31.3 | 32.7 | 35.9 | * |
| MPXLRBD0300R010N360 | 3 | 0.1 | 3 | 36 | 2.9 | 2.0° | 90 | 6 | 4 | ● | 1 | 37.6 | 39.3 | * | * |
| MPXLRBD0300R020N120 | 3 | 0.2 | 3 | 12 | 2.9 | 4.5° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14.4 | 15.9 |
| MPXLRBD0300R020N180 | 3 | 0.2 | 3 | 18 | 2.9 | 3.4° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 18.8 | 19.6 | 21.6 | 23.9 |
| MPXLRBD0300R020N240 | 3 | 0.2 | 3 | 24 | 2.9 | 2.8° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 25.1 | 26.2 | 28.7 | * |
| MPXLRBD0300R020N300 | 3 | 0.2 | 3 | 30 | 2.9 | 2.3° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 31.3 | 32.7 | 35.9 | * |
| MPXLRBD0300R020N360 | 3 | 0.2 | 3 | 36 | 2.9 | 2.0° | 90 | 6 | 4 | ● | 1 | 37.6 | 39.3 | 43.1 | * |
| MPXLRBD0300R030N120 | 3 | 0.3 | 3 | 12 | 2.9 | 4.5° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 12.5 | 13.1 | 14.4 | 15.9 |
| MPXLRBD0300R030N180 | 3 | 0.3 | 3 | 18 | 2.9 | 3.5° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 18.8 | 19.6 | 21.5 | 23.9 |
| MPXLRBD0300R030N240 | 3 | 0.3 | 3 | 24 | 2.9 | 2.8° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 25.1 | 26.2 | 28.7 | * |
| MPXLRBD0300R030N300 | 3 | 0.3 | 3 | 30 | 2.9 | 2.3° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 31.3 | 32.7 | 35.9 | * |
| MPXLRBD0300R030N360 | 3 | 0.3 | 3 | 36 | 2.9 | 2.0° | 90 | 6 | 4 | ● | 1 | 37.6 | 39.2 | * | * |
| MPXLRBD0300R050N120 | 3 | 0.5 | 3 | 12 | 2.9 | 4.6° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 12.5 | 13.1 | 14.3 | 15.8 |
| MPXLRBD0300R050N180 | 3 | 0.5 | 3 | 18 | 2.9 | 3.5° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 18.8 | 19.6 | 21.5 | 23.8 |
| MPXLRBD0300R050N240 | 3 | 0.5 | 3 | 24 | 2.9 | 2.8° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 25.1 | 26.2 | 28.7 | * |
| MPXLRBD0300R050N300 | 3 | 0.5 | 3 | 30 | 2.9 | 2.3° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 31.3 | 32.7 | 35.9 | * |
| MPXLRBD0300R050N360 | 3 | 0.5 | 3 | 36 | 2.9 | 2.0° | 90 | 6 | 4 | ● | 1 | 37.6 | 39.2 | * | * |
| MPXLRBD0400R010N160 | 4 | 0.1 | 4 | 16 | 3.9 | 2.8° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 16.7 | 17.5 | 19.2 | * |
| MPXLRBD0400R010N240 | 4 | 0.1 | 4 | 24 | 3.9 | 2.0° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 25.1 | 26.2 | * | * |
| MPXLRBD0400R010N320 | 4 | 0.1 | 4 | 32 | 3.9 | 1.6° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 33.4 | 34.9 | * | * |
| MPXLRBD0400R010N480 | 4 | 0.1 | 4 | 48 | 3.9 | 1.1° | 90 | 6 | 4 | ● | 1 | 50.1 | 52.3 | * | * |
| MPXLRBD0400R020N160 | 4 | 0.2 | 4 | 16 | 3.9 | 2.8° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 16.7 | 17.5 | 19.2 | * |
| MPXLRBD0400R020N240 | 4 | 0.2 | 4 | 24 | 3.9 | 2.0° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 25.1 | 26.2 | * | * |
| MPXLRBD0400R020N320 | 4 | 0.2 | 4 | 32 | 3.9 | 1.6° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 33.4 | 34.9 | * | * |
| MPXLRBD0400R020N480 | 4 | 0.2 | 4 | 48 | 3.9 | 1.1° | 90 | 6 | 4 | ● | 1 | 50.1 | 52.3 | * | * |
| MPXLRBD0400R030N160 | 4 | 0.3 | 4 | 16 | 3.9 | 2.8° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 16.7 | 17.5 | 19.1 | * |

* Nessuna interferenza

● : Inventario mantenuto.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| **MPXLRBD0400R030N240** | 4 | 0.3 | 4 | 24 | 3.9 | 2.0° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 25.1 | 26.2 | * | * |
| **MPXLRBD0400R030N320** | 4 | 0.3 | 4 | 32 | 3.9 | 1.6° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 33.4 | 34.9 | * | * |
| **MPXLRBD0400R030N480** | 4 | 0.3 | 4 | 48 | 3.9 | 1.1° | 90 | 6 | 4 | ● | 1 | 50.1 | 52.3 | * | * |
| **MPXLRBD0400R050N160** | 4 | 0.5 | 4 | 16 | 3.9 | 2.8° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 16.7 | 17.4 | 19.1 | * |
| **MPXLRBD0400R050N240** | 4 | 0.5 | 4 | 24 | 3.9 | 2.0° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 25.1 | 26.2 | * | * |
| **MPXLRBD0400R050N320** | 4 | 0.5 | 4 | 32 | 3.9 | 1.6° | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 33.4 | 34.9 | * | * |
| **MPXLRBD0400R050N480** | 4 | 0.5 | 4 | 48 | 3.9 | 1.1° | 90 | 6 | 4 | ● | 1 | 50.1 | 52.3 | * | * |
| **MPXLRBD0600R010N240** | 6 | 0.1 | 6 | 24 | 5.85 | — | 70 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **MPXLRBD0600R010N480** | 6 | 0.1 | 6 | 48 | 5.85 | — | 100 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **MPXLRBD0600R020N240** | 6 | 0.2 | 6 | 24 | 5.85 | — | 70 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **MPXLRBD0600R020N480** | 6 | 0.2 | 6 | 48 | 5.85 | — | 100 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **MPXLRBD0600R030N240** | 6 | 0.3 | 6 | 24 | 5.85 | — | 70 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **MPXLRBD0600R030N480** | 6 | 0.3 | 6 | 48 | 5.85 | — | 100 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **MPXLRBD0600R050N240** | 6 | 0.5 | 6 | 24 | 5.85 | — | 70 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **MPXLRBD0600R050N480** | 6 | 0.5 | 6 | 48 | 5.85 | — | 100 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |

* Nessuna interferenza


# MPXLRB


Fresa torica, lunghezza taglio corta, collo lungo, 2-4 taglienti



## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | | P<br>Acciaio al carbonio, Acciaio legato (180－280HB), Acciaio pre-temprato, Precipitazione che indurisce acciaio inox (<450HB) | | | | H<br>Acciaio temprato (45－52HRC) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **0.2** | **0.5** | 30000 | 180 | 0.003 | 0.04 | 30000 | 150 | 0.003 | 0.04 |
| | **1** | 30000 | 120 | 0.003 | 0.04 | 30000 | 100 | 0.003 | 0.04 |
| **0.3** | **1** | 30000 | 210 | 0.003 | 0.08 | 30000 | 180 | 0.003 | 0.08 |
| | **2** | 30000 | 120 | 0.003 | 0.08 | 30000 | 100 | 0.003 | 0.08 |
| **0.4** | **2** | 31000 | 970 | 0.005 | 0.10 | 31000 | 810 | 0.005 | 0.10 |
| | **3** | 31000 | 790 | 0.004 | 0.10 | 31000 | 660 | 0.004 | 0.10 |
| | **4** | 31000 | 540 | 0.003 | 0.10 | 31000 | 450 | 0.003 | 0.10 |
| **0.5** | **2** | 31000 | 1500 | 0.006 | 0.12 | 31000 | 1300 | 0.006 | 0.12 |
| | **3** | 31000 | 1300 | 0.005 | 0.12 | 31000 | 1100 | 0.005 | 0.12 |
| | **4** | 31000 | 970 | 0.004 | 0.12 | 31000 | 810 | 0.004 | 0.12 |
| | **5** | 25000 | 790 | 0.004 | 0.12 | 25000 | 660 | 0.004 | 0.12 |
| **0.6** | **2** | 31000 | 2100 | 0.020 | 0.13 | 31000 | 1800 | 0.020 | 0.13 |
| | **4** | 25000 | 1300 | 0.015 | 0.13 | 25000 | 1100 | 0.015 | 0.13 |
| | **6** | 20000 | 790 | 0.008 | 0.13 | 20000 | 660 | 0.008 | 0.13 |
| **0.8** | **4** | 25000 | 3200 | 0.025 | 0.20 | 25000 | 2700 | 0.025 | 0.20 |
| | **6** | 20000 | 2100 | 0.020 | 0.20 | 20000 | 1800 | 0.020 | 0.20 |
| **1** | **3** | 24000 | 2400 | 0.045 | 0.30 | 20000 | 2000 | 0.045 | 0.30 |
| | **4** | 24000 | 1900 | 0.040 | 0.30 | 20000 | 1600 | 0.040 | 0.30 |
| | **5** | 24000 | 1800 | 0.035 | 0.25 | 20000 | 1500 | 0.035 | 0.25 |
| | **6** | 20000 | 1400 | 0.030 | 0.25 | 17000 | 1200 | 0.030 | 0.25 |
| | **8** | 20000 | 1000 | 0.020 | 0.20 | 17000 | 880 | 0.020 | 0.20 |
| | **10** | 15000 | 800 | 0.015 | 0.10 | 13000 | 670 | 0.015 | 0.10 |
| | **12** | 15000 | 370 | 0.010 | 0.01 | 13000 | 310 | 0.010 | 0.01 |
| **1.2** | **10** | 18000 | 1500 | 0.030 | 0.25 | 15000 | 1300 | 0.030 | 0.25 |
| **1.5** | **6** | 20000 | 2400 | 0.050 | 0.40 | 17000 | 2000 | 0.050 | 0.40 |
| | **12** | 15000 | 1400 | 0.040 | 0.30 | 13000 | 1200 | 0.040 | 0.30 |
| | **18** | 12000 | 670 | 0.010 | 0.15 | 10000 | 560 | 0.010 | 0.15 |
| **2** | **8** | 15000 | 2600 | 0.050 | 0.50 | 13000 | 2200 | 0.050 | 0.50 |
| | **12** | 15000 | 2100 | 0.045 | 0.50 | 13000 | 1800 | 0.045 | 0.50 |
| | **16** | 14000 | 1900 | 0.040 | 0.35 | 12000 | 1600 | 0.040 | 0.35 |
| | **20** | 14000 | 1100 | 0.015 | 0.25 | 12000 | 960 | 0.015 | 0.25 |
| | **24** | 9300 | 930 | 0.010 | 0.20 | 7800 | 780 | 0.010 | 0.20 |
| **3** | **8** | 12000 | 3300 | 0.100 | 0.80 | 10000 | 2800 | 0.100 | 0.80 |
| | **12** | 12000 | 3100 | 0.080 | 0.80 | 10000 | 2600 | 0.080 | 0.80 |
| | **18** | 11000 | 3100 | 0.070 | 0.70 | 9600 | 2600 | 0.070 | 0.70 |
| | **24** | 11000 | 2600 | 0.060 | 0.50 | 9300 | 2200 | 0.060 | 0.50 |
| | **30** | 9000 | 1300 | 0.030 | 0.40 | 7500 | 1100 | 0.030 | 0.40 |
| | **36** | 6200 | 910 | 0.010 | 0.30 | 5200 | 760 | 0.010 | 0.30 |
| **4** | **16** | 9000 | 3200 | 0.100 | 1.00 | 7500 | 2700 | 0.100 | 1.00 |
| | **24** | 7900 | 2500 | 0.085 | 0.80 | 6600 | 2100 | 0.085 | 0.80 |
| | **32** | 6900 | 1600 | 0.040 | 0.70 | 5800 | 1400 | 0.040 | 0.70 |
| | **48** | 4800 | 740 | 0.010 | 0.35 | 4000 | 620 | 0.010 | 0.35 |
| **6** | **24** | 5500 | 2700 | 0.120 | 1.50 | 4600 | 2263 | 0.120 | 1.50 |
| | **48** | 3800 | 1200 | 0.050 | 1.20 | 3200 | 1000 | 0.050 | 1.20 |
| Profondità di taglio | | ≤0.2 RE (DC≤Ø2)<br>≤0.4 RE (DC>Ø2)<br><br>≤0.1mm (DC≤Ø1.5)<br>≤0.2mm (DC≤Ø4)<br>≤0.5mm (DC≤Ø6) | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | | M / S<br>Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio (<450HB) | | | | N<br>Rame, Lega di rame | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **0.2** | **0.5** | 33000 | 170 | 0.003 | 0.04 | 30000 | 150 | 0.003 | 0.08 |
| | **1** | 30000 | 110 | 0.003 | 0.04 | 30000 | 100 | 0.003 | 0.08 |
| **0.3** | **1** | 30000 | 200 | 0.003 | 0.08 | 30000 | 180 | 0.003 | 0.16 |
| | **2** | 30000 | 110 | 0.003 | 0.08 | 30000 | 100 | 0.003 | 0.16 |
| **0.4** | **2** | 31000 | 930 | 0.005 | 0.10 | 31000 | 810 | 0.005 | 0.20 |
| | **3** | 31000 | 750 | 0.004 | 0.10 | 31000 | 660 | 0.004 | 0.20 |
| | **4** | 31000 | 510 | 0.003 | 0.10 | 31000 | 450 | 0.003 | 0.20 |
| **0.5** | **2** | 31000 | 1400 | 0.006 | 0.12 | 31000 | 1300 | 0.006 | 0.24 |
| | **3** | 31000 | 1200 | 0.005 | 0.12 | 31000 | 1100 | 0.005 | 0.24 |
| | **4** | 31000 | 930 | 0.004 | 0.12 | 31000 | 8100 | 0.004 | 0.24 |
| | **5** | 25000 | 750 | 0.004 | 0.12 | 25000 | 660 | 0.004 | 0.24 |
| **0.6** | **2** | 31000 | 2000 | 0.020 | 0.13 | 31000 | 1800 | 0.020 | 0.26 |
| | **4** | 25000 | 1200 | 0.015 | 0.13 | 25000 | 1100 | 0.015 | 0.26 |
| | **6** | 20000 | 750 | 0.008 | 0.13 | 20000 | 660 | 0.008 | 0.26 |
| **0.8** | **4** | 25000 | 3100 | 0.025 | 0.20 | 25000 | 2700 | 0.025 | 0.40 |
| | **6** | 20000 | 2000 | 0.020 | 0.20 | 20000 | 1800 | 0.020 | 0.40 |
| **1** | **3** | 23000 | 2300 | 0.045 | 0.30 | 20000 | 2000 | 0.045 | 0.60 |
| | **4** | 23000 | 1800 | 0.040 | 0.30 | 20000 | 1600 | 0.040 | 0.60 |
| | **5** | 23000 | 1700 | 0.035 | 0.25 | 20000 | 1500 | 0.035 | 0.50 |
| | **6** | 19000 | 1300 | 0.030 | 0.25 | 17000 | 1200 | 0.030 | 0.50 |
| | **8** | 19000 | 1000 | 0.020 | 0.20 | 17000 | 880 | 0.020 | 0.40 |
| | **10** | 14000 | 770 | 0.015 | 0.10 | 13000 | 670 | 0.015 | 0.20 |
| | **12** | 14000 | 350 | 0.010 | 0.01 | 13000 | 310 | 0.010 | 0.02 |
| **1.2** | **10** | 17000 | 1400 | 0.030 | 0.25 | 15000 | 1300 | 0.030 | 0.50 |
| **1.5** | **6** | 19000 | 2300 | 0.050 | 0.40 | 14700 | 1700 | 0.050 | 0.80 |
| | **12** | 14000 | 1300 | 0.040 | 0.30 | 11000 | 1000 | 0.040 | 0.60 |
| | **18** | 11000 | 640 | 0.010 | 0.15 | 8600 | 480 | 0.010 | 0.30 |
| **2** | **8** | 14000 | 2500 | 0.050 | 0.50 | 11000 | 1900 | 0.050 | 1.00 |
| | **12** | 14000 | 2000 | 0.045 | 0.50 | 11000 | 1500 | 0.045 | 1.00 |
| | **16** | 13000 | 1800 | 0.040 | 0.35 | 10000 | 1300 | 0.040 | 0.70 |
| | **20** | 13000 | 1100 | 0.015 | 0.25 | 10000 | 830 | 0.015 | 0.50 |
| | **24** | 8900 | 890 | 0.010 | 0.20 | 6700 | 670 | 0.010 | 0.40 |
| **3** | **8** | 11000 | 3200 | 0.100 | 0.80 | 8600 | 2400 | 0.100 | 1.60 |
| | **12** | 11000 | 2900 | 0.080 | 0.80 | 8600 | 2200 | 0.080 | 1.60 |
| | **18** | 11000 | 2900 | 0.070 | 0.70 | 8300 | 2200 | 0.070 | 1.40 |
| | **24** | 10000 | 2500 | 0.060 | 0.50 | 8000 | 1900 | 0.060 | 1.00 |
| | **30** | 8600 | 1200 | 0.030 | 0.40 | 6500 | 950 | 0.030 | 0.80 |
| | **36** | 5900 | 870 | 0.010 | 0.30 | 4500 | 660 | 0.010 | 0.60 |
| **4** | **16** | 8600 | 3100 | 0.100 | 1.00 | 6500 | 2300 | 0.100 | 2.00 |
| | **24** | 7500 | 2400 | 0.085 | 0.80 | 5700 | 1800 | 0.085 | 1.60 |
| | **32** | 6600 | 1600 | 0.040 | 0.70 | 5000 | 1200 | 0.040 | 1.40 |
| | **48** | 4600 | 710 | 0.010 | 0.35 | 3400 | 530 | 0.010 | 0.70 |
| **6** | **24** | 5200 | 2600 | 0.120 | 1.50 | 4000 | 1900 | 0.120 | 3.00 |
| | **48** | 3600 | 1100 | 0.05 | 1.20 | 2700 | 870 | 0.050 | 2.40 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | |


# FRESE INTEGRALI MS PLUS

## MP3C NEW


Fresa per smussi, 3 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ○ | | |






Tipo1




Tipo2

| DCN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ± 0.03 | | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

- L'angolo dell'elica ottimizzato garantisce un'ottima affilatura ed elimina la formazione di bave.
- Grazie ai 3 taglienti viene garantita una lavorazione ad avanzamento elevato.



(mm)



| Codice di ordinazione | DC | DCN | APMX | KAPR | LU | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MP3CD0200** | 2 | 0.3 | 0.85 | 45° | 6 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **MP3CD0400** | 4 | 0.3 | 1.85 | 45° | 12 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **MP3CD0600** | 6 | 0.3 | 2.85 | 45° | — | 50 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **MP3CD0800** | 8 | 0.4 | 3.8 | 45° | — | 60 | 8 | 3 | ● | 2 |
| **MP3CD1000** | 10 | 0.5 | 4.75 | 45° | — | 70 | 10 | 3 | ● | 2 |
| **MP3CD1200** | 12 | 0.5 | 5.75 | 45° | — | 75 | 12 | 3 | ● | 2 |

● : **Inventario mantenuto.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

## ■Smussatura di fori e spigoli

| Materiale da lavorare | P | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa sferoidale, Acciaio non legato (C≥0,55%) | | | | | Acciaio legato (325HB) (38-45HRC) | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri n ($min^{-1}$) | Avanzamento vf (mm/min) | Smussatura di spigoli ap (mm) | Smussatura di fori ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri n ($min^{-1}$) | Avanzamento vf (mm/min) | Smussatura di spigoli ap (mm) | Smussatura di fori ap (mm) |
| **2** | 100 | 16000 | 1400 | ≤0.6 | ≤0.4 | 70 | 11000 | 890 | ≤0.6 | ≤0.4 |
| **4** | 100 | 8000 | 720 | ≤1.2 | ≤0.8 | 70 | 5600 | 450 | ≤1.2 | ≤0.8 |
| **6** | 100 | 5300 | 480 | ≤1.8 | ≤1.2 | 70 | 3700 | 300 | ≤1.8 | ≤1.2 |
| **8** | 100 | 4000 | 360 | ≤2.4 | ≤1.6 | 70 | 2800 | 230 | ≤2.4 | ≤1.6 |
| **10** | 100 | 3200 | 290 | ≤2.5 | ≤2.0 | 70 | 2200 | 180 | ≤2.5 | ≤2.0 |
| **12** | 100 | 2700 | 240 | ≤2.5 | ≤2.4 | 70 | 1900 | 150 | ≤2.5 | ≤2.4 |
| Profondità di taglio |   | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | M | | | S | | H | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio | | | | | Acciaio temprato (45-55HRC) | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri n ($min^{-1}$) | Avanzamento vf (mm/min) | Smussatura di spigoli ap (mm) | Smussatura di fori ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri n ($min^{-1}$) | Avanzamento vf (mm/min) | Smussatura di spigoli ap (mm) | Smussatura di fori ap (mm) |
| **2** | 60 | 9500 | 680 | ≤0.6 | ≤0.4 | 50 | 8000 | 480 | ≤0.6 | ≤0.4 |
| **4** | 60 | 4800 | 350 | ≤1.2 | ≤0.8 | 50 | 4000 | 240 | ≤1.2 | ≤0.8 |
| **6** | 60 | 3200 | 230 | ≤1.8 | ≤1.2 | 50 | 2700 | 160 | ≤1.8 | ≤1.2 |
| **8** | 60 | 2400 | 170 | ≤2.4 | ≤1.6 | 50 | 2000 | 120 | ≤2.4 | ≤1.6 |
| **10** | 60 | 1900 | 140 | ≤2.5 | ≤2.0 | 50 | 1600 | 96 | ≤2.5 | ≤2.0 |
| **12** | 60 | 1600 | 120 | ≤2.5 | ≤2.4 | 50 | 1300 | 78 | ≤2.5 | ≤2.4 |
| Profondità di taglio |   | | | | | | | | | |

Nota 1) Per l'acciaio inossidabile austenitico è particolarmente efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) È possibile aumentare numero di giri e velocità di avanzamento a fronte di una profondità di taglio minore.
Nota 3) Si possono avere vibrazioni se la rigidità della macchina o del materiale del pezzo da lavorare è bassa.
In questo caso, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# MP3C NEW

Fresa per smussi, 3 taglienti




## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Scanalatura a V

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M | | S | | H | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa sferoidale, Acciaio non legato (C≥0,55%) | | | | Acciaio legato (325HB) (38-45HRC) | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio | | | | Acciaio temprato (45-55HRC) | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri n ($min^{-1}$) | Avanzamento vf (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri n ($min^{-1}$) | Avanzamento vf (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri n ($min^{-1}$) | Avanzamento vf (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri n ($min^{-1}$) | Avanzamento vf (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **2** | 80 | 13000 | 940 | ≤1.4 | 60 | 9500 | 620 | ≤1.4 | 50 | 8000 | 460 | ≤1.4 | 40 | 6400 | 310 | ≤1.4 |
| **4** | 80 | 6400 | 460 | ≤2.8 | 60 | 4800 | 310 | ≤2.8 | 50 | 4000 | 230 | ≤2.8 | 40 | 3200 | 150 | ≤2.8 |
| **6** | 80 | 4200 | 300 | ≤4.2 | 60 | 3200 | 210 | ≤4.2 | 50 | 2700 | 160 | ≤4.2 | 40 | 2100 | 100 | ≤4.2 |
| **8** | 80 | 3200 | 230 | ≤5.6 | 60 | 2400 | 160 | ≤5.6 | 50 | 2000 | 120 | ≤5.6 | 40 | 1600 | 77 | ≤5.6 |
| **10** | 80 | 2500 | 180 | ≤7.0 | 60 | 1900 | 120 | ≤7.0 | 50 | 1600 | 92 | ≤7.0 | 40 | 1300 | 62 | ≤7.0 |
| **12** | 80 | 2100 | 150 | ≤8.4 | 60 | 1600 | 100 | ≤8.4 | 50 | 1300 | 75 | ≤8.4 | 40 | 1100 | 53 | ≤8.4 |

Profondità di taglio




Nota 1) Per l'acciaio inossidabile austenitico è particolarmente efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) È possibile aumentare numero di giri e velocità di avanzamento a fronte di una profondità di taglio minore.
Nota 3) Si possono avere vibrazioni se la rigidità della macchina o del materiale del pezzo da lavorare è bassa.
In questo caso, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# VF2MV

Lunghezza taglio media, 2 taglienti, elica variabile




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ◎ | ◎ | | | | |






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5≤DC≤6 | 0 -0.020 | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 0 -0.008 | | | | |

● Fresa integrale a spigolo, a 2 taglienti con elica variabile, ideale per la lavorazione ad elevata velocità dell'acciaio temprato.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VF2MVD0050** | 0.5 | 1.3 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **VF2MVD0100** | 1 | 2.5 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **VF2MVD0150** | 1.5 | 3.8 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **VF2MVD0200** | 2 | 5 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **VF2MVD0250** | 2.5 | 6.3 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **VF2MVD0300** | 3 | 7.5 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VF2MVD0400** | 4 | 10 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VF2MVD0500** | 5 | 12.5 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VF2MVD0600** | 6 | 15 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |

● : **Inventario mantenuto.**

# FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE

# VF2MV


Lunghezza taglio media, 2 taglienti, elica variabile


## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | P | | | H | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | | Acciaio temprato (45－55HRC)<br>X40CrMoV51 | | | Acciaio temprato (55－62HRC)<br>X210Cr12 | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) |
| **0.5** | 40000 | 1000 | 0.015 | 40000 | 960 | 0.015 | 30000 | 600 | 0.01 |
| **1** | 40000 | 2000 | 0.06 | 32000 | 1600 | 0.06 | 16000 | 550 | 0.05 |
| **1.5** | 40000 | 3000 | 0.12 | 32000 | 1900 | 0.08 | 10600 | 500 | 0.08 |
| **2** | 30000 | 3000 | 0.18 | 24000 | 1900 | 0.10 | 8100 | 400 | 0.1 |
| **2.5** | 24000 | 2600 | 0.25 | 19000 | 1600 | 0.13 | 6400 | 350 | 0.13 |
| **3** | 20000 | 2300 | 0.30 | 16000 | 1400 | 0.15 | 5400 | 300 | 0.15 |
| **4** | 15000 | 2000 | 0.40 | 12000 | 1200 | 0.20 | 4000 | 240 | 0.2 |
| **5** | 12000 | 1600 | 0.50 | 9000 | 900 | 0.25 | 3200 | 190 | 0.2 |
| **6** | 10000 | 1400 | 0.60 | 7000 | 700 | 0.30 | 2700 | 160 | 0.2 |

Profondità di taglio

≤Per la profondità di taglio v. l'elenco sopra riportato.




≤Per la profondità di taglio v. l'elenco sopra riportato.

DC : Diametro.

Nota 1) In caso di fresatura di cave, ridurre il numero di giri del 50 - 70% e la velocità di avanzamento del 40 - 60%.
Nota 2) Per gli acciai inossidabili austenitici, il titanio e le leghe resistenti al calore, si consiglia la VQMHV.
Nota 3) La fresa integrale con elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese integrali standard.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo è ridotta, possono verificarsi vibrazioni. In tal caso, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento in proporzione o impostare una minore profondità di taglio.


# VF4MV

Lunghezza taglio media, 4 taglienti, elica variabile

35°
38°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ◎ | ◎ | | | | |






Tipo1

| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

● Fresa integrale a 4 taglienti con elica variabile, ideale per la lavorazione ad elevata velocità dell'acciaio temprato.

(mm)


| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VF4MVD0600** | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VF4MVD0800** | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **VF4MVD1000** | 10 | 25 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **VF4MVD1200** | 12 | 30 | 90 | 12 | 4 | ● | 1 |
| **VF4MVD1600** | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 | ● | 1 |
| **VF4MVD2000** | 20 | 50 | 110 | 20 | 4 | ● | 1 |


## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | P<br>Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | | H<br>Acciaio temprato (45—55HRC)<br>X40CrMoV51 | | | H<br>Acciaio temprato (55—62HRC)<br>X210Cr12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) |
| **6** | 10000 | 2100 | 0.60 | 7000 | 1400 | 0.30 | 2700 | 320 | 0.20 |
| **8** | 8000 | 1500 | 0.80 | 5600 | 1100 | 0.40 | 2000 | 240 | 0.20 |
| **10** | 6400 | 1400 | 1.00 | 4500 | 950 | 0.50 | 1600 | 210 | 0.30 |
| **12** | 5400 | 1200 | 1.00 | 3800 | 860 | 0.50 | 1300 | 160 | 0.30 |
| **16** | 2400 | 550 | 3.00 | 1200 | 280 | 0.80 | 1000 | 130 | 0.30 |
| **20** | 1900 | 480 | 4.00 | 1000 | 240 | 1.00 | 800 | 100 | 0.30 |

Profondità di taglio

≤Per la profondità di taglio v. l'elenco sopra riportato.




≤Per la profondità di taglio v. l'elenco sopra riportato.

DC : Diametro.

Nota 1) In caso di fresatura di cave, ridurre il numero di giri del 50 - 70% e la velocità di avanzamento del 40 - 60%.
Nota 2) Per gli acciai inossidabili austenitici, il titanio e le leghe resistenti al calore, si consiglia la VQMHV.
Nota 3) La fresa integrale con elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese integrali standard.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo è ridotta, possono verificarsi vibrazioni. In tal caso, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento in proporzione o impostare una minore profondità di taglio.

● : **Inventario mantenuto.**

# FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE


## VF2XL

Fresa per nervature, 2 taglienti

UWC VF PF F γ 30° DC<3 DC=3

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | |






Tipo1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.1≤DC≤3 | | | | |
| 0 - 0.020 | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | | | | |
| 0 - 0.008 | | | | |


● Fresa integrale a scarico lungo e 2 taglienti per lavorazione a elevata velocità di acciai temprati.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF2XLD0020N006 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.17 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0030N010 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.27 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0040N010 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.36 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0040N020 | 0.4 | 0.6 | 2 | 0.36 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0050N020 | 0.5 | 0.8 | 2 | 0.46 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0050N040 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.46 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0060N020 | 0.6 | 0.9 | 2 | 0.56 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0060N040 | 0.6 | 0.9 | 4 | 0.56 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0080N040 | 0.8 | 1.2 | 4 | 0.76 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0080N060 | 0.8 | 1.2 | 6 | 0.76 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0100N040 | 1 | 1.5 | 4 | 0.94 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0100N060 | 1 | 1.5 | 6 | 0.94 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0100N080 | 1 | 1.5 | 8 | 0.94 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0100N120 | 1 | 1.5 | 12 | 0.94 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0150N060 | 1.5 | 2.3 | 6 | 1.44 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0150N080 | 1.5 | 2.3 | 8 | 1.44 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0150N100 | 1.5 | 2.3 | 10 | 1.44 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0150N120 | 1.5 | 2.3 | 12 | 1.44 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0150N160 | 1.5 | 2.3 | 16 | 1.44 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0200N060 | 2 | 3 | 6 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0200N100 | 2 | 3 | 10 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0200N120 | 2 | 3 | 12 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0200N160 | 2 | 3 | 16 | 1.9 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0200N200 | 2 | 3 | 20 | 1.9 | 60 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0300N120 | 3 | 4.5 | 12 | 2.9 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| VF2XLD0300N200 | 3 | 4.5 | 20 | 2.9 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |

● : Inventario mantenuto.

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | | H | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio temprato (45－55HRC) X40CrMoV51 | | | Acciaio temprato (55－62HRC) X210Cr12 | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio per passata. ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio per passata. ap (mm) |
| **0.2** | **0.6** | 40000 | 400 | 0.004 | 40000 | 360 | 0.004 |
| | **1** | 40000 | 300 | 0.003 | 40000 | 250 | 0.002 |
| | **1.5** | 40000 | 200 | 0.002 | 40000 | 150 | 0.001 |
| **0.3** | **1** | 40000 | 500 | 0.006 | 40000 | 450 | 0.004 |
| | **2** | 40000 | 400 | 0.003 | 38000 | 350 | 0.002 |
| | **3** | 38000 | 250 | 0.002 | 36000 | 200 | 0.001 |
| **0.4** | **1** | 40000 | 800 | 0.008 | 36000 | 500 | 0.006 |
| | **2** | 40000 | 500 | 0.007 | 30000 | 350 | 0.005 |
| | **4** | 36000 | 300 | 0.004 | 27000 | 200 | 0.003 |
| **0.5** | **2** | 40000 | 800 | 0.01 | 30000 | 600 | 0.009 |
| | **4** | 36000 | 600 | 0.008 | 27000 | 450 | 0.007 |
| | **6** | 30000 | 400 | 0.005 | 22000 | 300 | 0.004 |
| **0.6** | **2** | 40000 | 1000 | 0.015 | 30000 | 700 | 0.012 |
| | **4** | 36000 | 800 | 0.01 | 27000 | 500 | 0.01 |
| | **6** | 30000 | 600 | 0.006 | 22000 | 350 | 0.006 |
| **0.8** | **4** | 36000 | 1200 | 0.03 | 27000 | 900 | 0.02 |
| | **6** | 30000 | 900 | 0.02 | 22000 | 650 | 0.015 |
| | **8** | 24000 | 600 | 0.01 | 18000 | 450 | 0.008 |
| | **10** | 20000 | 400 | 0.008 | 15000 | 300 | 0.005 |
| **1** | **4** | 32000 | 1600 | 0.05 | 24000 | 1100 | 0.04 |
| | **6** | 32000 | 1400 | 0.04 | 24000 | 1000 | 0.03 |
| | **8** | 28000 | 1000 | 0.03 | 21000 | 750 | 0.02 |
| | **10** | 28000 | 800 | 0.02 | 21000 | 600 | 0.015 |
| | **12** | 24000 | 500 | 0.02 | 18000 | 370 | 0.01 |
| **1.5** | **6** | 22000 | 1200 | 0.08 | 16000 | 900 | 0.06 |
| | **8** | 22000 | 1100 | 0.07 | 16000 | 800 | 0.05 |
| | **10** | 22000 | 1000 | 0.06 | 16000 | 750 | 0.04 |
| | **12** | 20000 | 800 | 0.05 | 15000 | 600 | 0.03 |
| | **16** | 18000 | 500 | 0.03 | 13000 | 350 | 0.02 |
| **2** | **6** | 16000 | 1000 | 0.15 | 12000 | 750 | 0.15 |
| | **8** | 16000 | 1000 | 0.15 | 12000 | 750 | 0.1 |
| | **10** | 16000 | 800 | 0.1 | 12000 | 600 | 0.08 |
| | **12** | 16000 | 800 | 0.08 | 12000 | 600 | 0.06 |
| | **16** | 15000 | 600 | 0.06 | 11000 | 450 | 0.05 |
| | **20** | 14000 | 500 | 0.05 | 10000 | 350 | 0.04 |
| **3** | **12** | 11000 | 800 | 0.2 | 8200 | 600 | 0.15 |
| | **16** | 11000 | 600 | 0.15 | 8200 | 450 | 0.15 |
| | **20** | 11000 | 500 | 0.1 | 8200 | 350 | 0.1 |
| Profondità di taglio | |   DC : Diametro. | | | | | |

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) I parametri di taglio possono variare notevolmente in base a sbalzo dell'utensile, profondità di taglio e condizioni della macchina utensile. Utilizzare la suddetta tabella come punto di riferimento iniziale.

# FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE


## VFSD

Testa piana, tagliente corto, per acciai temprati

UWC | VF | F | γ 30° DC<3 | γ 45° DC≥3 | DC<3 | DC≥3

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ◎ | ◎ | | | | |






| 1≤DC≤12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.02 | | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

● Frese integrali con rivestimento IMPACT MIRACLE per materiali di elevata durezza.


(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFSDD0100** | 1 | 2 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VFSDD0150** | 1.5 | 3 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VFSDD0200** | 2 | 4 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VFSDD0250** | 2.5 | 5 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VFSDD0300** | 3 | 6 | 45 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VFSDD0350** | 3.5 | 7 | 45 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VFSDD0400** | 4 | 8 | 45 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VFSDD0500** | 5 | 10 | 50 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VFSDD0600** | 6 | 12 | 50 | 6 | 6 | ● | 2 |
| **VFSDD0800** | 8 | 16 | 60 | 8 | 6 | ● | 2 |
| **VFSDD1000** | 10 | 20 | 70 | 10 | 6 | ● | 2 |
| **VFSDD1200** | 12 | 24 | 75 | 12 | 6 | ● | 2 |

● : **Inventario mantenuto.**


# VFMD

Testa piana, tagliente medio, per acciai temprati




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ◎ | ◎ | | | | |






| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.02 | 0<br>- 0.03 | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | 20≤DCONMS≤25 | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

● Frese integrali con rivestimento IMPACT MIRACLE per materiali di elevata durezza.

(mm)



| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFMDD0100** | 1 | 3.5 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VFMDD0150** | 1.5 | 5 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VFMDD0200** | 2 | 7 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VFMDD0250** | 2.5 | 8 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VFMDD0300** | 3 | 10 | 60 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VFMDD0400** | 4 | 12 | 60 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VFMDD0500** | 5 | 15 | 60 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VFMDD0600** | 6 | 15 | 60 | 6 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDD0800** | 8 | 20 | 75 | 8 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDD1000** | 10 | 25 | 80 | 10 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDD1200** | 12 | 30 | 100 | 12 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDD1400** | 14 | 35 | 105 | 12 | 6 | ● | 3 |
| **VFMDD1500** | 15 | 40 | 110 | 16 | 6 | ● | 1 |
| **VFMDD1600** | 16 | 40 | 110 | 16 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDD1800** | 18 | 40 | 120 | 16 | 6 | ● | 3 |
| **VFMDD2000** | 20 | 45 | 125 | 20 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDD2200** | 22 | 45 | 135 | 20 | 6 | ● | 3 |
| **VFMDD2500** | 25 | 60 | 160 | 25 | 6 | ● | 2 |

# FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE

## VFSD
Testa piana, tagliente corto, per acciai temprati


## VFMD
Testa piana, tagliente medio, per acciai temprati

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | H | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio temprato (45－55HRC) X40CrMoV51 | | | Acciaio temprato (55－62HRC) X210Cr12 | | | Acciaio temprato (62－70HRC) 1.3343 (W6Mo5Cr4V2) | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) |
| **1** | 40000 | 1200 | 0.05 | 40000 | 800 | 0.03 | 32000 | 500 | 0.02 |
| **2** | 40000 | 2000 | 0.1 | 24000 | 1000 | 0.05 | 16000 | 600 | 0.05 |
| **3** | 32000 | 3800 | 0.2 | 16000 | 1900 | 0.1 | 11000 | 1200 | 0.05 |
| **4** | 24000 | 4400 | 0.2 | 12000 | 2200 | 0.1 | 8000 | 1300 | 0.05 |
| **6** | 16000 | 5800 | 0.3 | 8000 | 2900 | 0.2 | 5300 | 1800 | 0.1 |
| **8** | 12000 | 5800 | 0.4 | 6000 | 2900 | 0.2 | 4000 | 1800 | 0.1 |
| **10** | 9600 | 5800 | 0.5 | 4800 | 2900 | 0.3 | 3200 | 1800 | 0.2 |
| **12** | 8000 | 4800 | 0.6 | 4000 | 2400 | 0.3 | 2700 | 1500 | 0.2 |
| **16** | 6000 | 3600 | 0.8 | 3000 | 1800 | 0.5 | 2000 | 1100 | 0.3 |
| **20** | 4800 | 2900 | 1.0 | 2400 | 1400 | 0.5 | 1600 | 880 | 0.3 |
| **25** | 3800 | 2300 | 1.0 | 1900 | 1100 | 0.5 | 1300 | 720 | 0.3 |
| Profondità di taglio |  | | |  | | | | | |

DC : Diametro.

### ■Scanalature con utensili di piccolo diametro

| Materiale da lavorare | H | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio temprato (45－55HRC) X40CrMoV51 | | | Acciaio temprato (55－62HRC) X210Cr12 | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) |
| **1** | 15000 | 300 | 0.1 | 9500 | 110 | 0.05 |
| **2** | 8000 | 320 | 0.2 | 4800 | 190 | 0.1 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |

DC : Diametro.

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# VFFDRB


Fresa torica a doppio raggio, lunghezza di taglio corta, 4−6 taglienti

UWC VF R γ 40° DC≤6 DC≥8

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ◎ | ◎ | | | | |






| DC≤12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

- La particolare geometria a doppio raggio permette elevate velocità di avanzamento.
- Il multitagliente consente una lavorazione ad avanzamento elevato.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE1 | APMX | A3 | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Torica a doppio raggio | | | | RMPX | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | S10 | DCIN | RE2 | RE3 | | | |
| VFFDRBD0300 | 3 | 0.64 | 0.18 | 3 | 10 | 2.8 | 60 | 6 | 4 | 0.08 | 0.75 | 0.5 | 2 | 2.1° | ● | 1 |
| VFFDRBD0400 | 4 | 0.71 | 0.25 | 4 | 12 | 3.8 | 60 | 6 | 4 | 0.13 | 1 | 0.5 | 3 | 1.9° | ● | 1 |
| VFFDRBD0600 | 6 | 0.92 | 0.36 | 9 | 18 | 5.6 | 80 | 6 | 4 | 0.21 | 1.5 | 0.6 | 5 | 1.7° | ● | 2 |
| VFFDRBD0800 | 8 | 1.16 | 0.44 | 12 | 24 | 7.6 | 90 | 8 | 6 | 0.22 | 3.2 | 0.8 | 4.5 | 1.7° | ● | 2 |
| VFFDRBD1000 | 10 | 1.47 | 0.57 | 15 | 30 | 9.4 | 100 | 10 | 6 | 0.28 | 4 | 1 | 5.5 | 1.7° | ● | 2 |
| VFFDRBD1200 | 12 | 1.77 | 0.7 | 18 | 36 | 11.4 | 110 | 12 | 6 | 0.34 | 4.8 | 1.2 | 6.5 | 1.8° | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto.


# VFFDRB


Fresa torica a doppio raggio, lunghezza di taglio corta, 4−6 taglienti



## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■ Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P: Acciaio al carbonio, Acciaio legato (180−280HB), Acciaio legato per utensili (≤350HB), Acciaio dolce (≤180HB) | | | | | | P: Acciaio pre-temprato (35−45HRC) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **3** | 150 | 16000 | 0.15 | 9600 | 0.12 | 1.5 | 135 | 14000 | 0.15 | 8400 | 0.12 | 1.5 |
| **4** | 150 | 12000 | 0.20 | 9600 | 0.16 | 2.0 | 135 | 11000 | 0.20 | 8800 | 0.16 | 2.0 |
| **6** | 150 | 8000 | 0.35 | 11000 | 0.24 | 3.0 | 135 | 7200 | 0.35 | 10000 | 0.24 | 3.0 |
| **8** | 150 | 6000 | 0.35 | 13000 | 0.32 | 4.8 | 135 | 5400 | 0.35 | 11000 | 0.32 | 4.8 |
| **10** | 150 | 4800 | 0.40 | 12000 | 0.40 | 6.0 | 135 | 4300 | 0.40 | 10000 | 0.40 | 6.0 |
| **12** | 150 | 4000 | 0.45 | 11000 | 0.48 | 7.2 | 135 | 3600 | 0.45 | 9700 | 0.48 | 7.2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | H: Acciaio temprato (40−55HRC), Acciai inossidabili, ferritici e martensitici (>200HB), Precipitazione che indurisce acciaio inox (<450HB) | | | | | | H: Acciaio temprato (55−62HRC) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **3** | 120 | 13000 | 0.15 | 7800 | 0.12 | 1.5 | 80 | 8500 | 0.10 | 3400 | 0.12 | 1.5 |
| **4** | 120 | 9500 | 0.21 | 8000 | 0.16 | 2.0 | 80 | 6400 | 0.15 | 3800 | 0.16 | 2.0 |
| **6** | 120 | 6400 | 0.35 | 9000 | 0.24 | 3.0 | 80 | 4200 | 0.30 | 5000 | 0.24 | 3.0 |
| **8** | 120 | 4800 | 0.35 | 10000 | 0.32 | 4.8 | 80 | 3200 | 0.30 | 5800 | 0.32 | 4.8 |
| **10** | 120 | 3800 | 0.40 | 9100 | 0.40 | 6.0 | 80 | 2500 | 0.35 | 5300 | 0.40 | 6.0 |
| **12** | 120 | 3200 | 0.45 | 8600 | 0.48 | 7.2 | 80 | 2100 | 0.40 | 5000 | 0.48 | 7.2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | |


Nota 1) Per la lavorazione in rampa, si raccomanda di ridurre la velocità di avanzamento del 50%. L'angolo di rampa raccomandato è di 1 grado.
Nota 2) Se lo sbalzo è maggiore di 5xD, ridurre la velocità di taglio del 30% e la velocità di avanzamento del 50%.

# VFSDRB


Fresa torica, tagliente corto, 6 taglienti, per materiali temprati

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ◎ | ◎ | | | | |






Tipo1




Tipo2

| 3≤DC≤12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.02 | | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

● Fresa a stelo cilindrico a 6 taglienti con rivestimento IMPACT MIRACLE per materiali altamente temprati.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFSDRBD0300R030** | 3 | 0.3 | 3 | 9 | 2.9 | 45 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VFSDRBD0400R030** | 4 | 0.3 | 4 | 12 | 3.9 | 45 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VFSDRBD0500R030** | 5 | 0.3 | 5 | 15 | 4.9 | 50 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VFSDRBD0600R030** | 6 | 0.3 | 6 | 18 | 5.85 | 50 | 6 | 6 | ● | 2 |
| **VFSDRBD0600R050** | 6 | 0.5 | 6 | 18 | 5.85 | 50 | 6 | 6 | ● | 2 |
| **VFSDRBD0600R100** | 6 | 1 | 6 | 18 | 5.85 | 50 | 6 | 6 | ● | 2 |
| **VFSDRBD0800R030** | 8 | 0.3 | 8 | 24 | 7.85 | 60 | 8 | 6 | ● | 2 |
| **VFSDRBD0800R050** | 8 | 0.5 | 8 | 24 | 7.85 | 60 | 8 | 6 | ● | 2 |
| **VFSDRBD0800R100** | 8 | 1 | 8 | 24 | 7.85 | 60 | 8 | 6 | ● | 2 |
| **VFSDRBD1000R050** | 10 | 0.5 | 10 | 30 | 9.7 | 70 | 10 | 6 | ● | 2 |
| **VFSDRBD1000R100** | 10 | 1 | 10 | 30 | 9.7 | 70 | 10 | 6 | ● | 2 |
| **VFSDRBD1200R050** | 12 | 0.5 | 12 | 36 | 11.7 | 75 | 12 | 6 | ● | 2 |
| **VFSDRBD1200R100** | 12 | 1 | 12 | 36 | 11.7 | 75 | 12 | 6 | ● | 2 |

● : **Inventario mantenuto.**


# FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE

## VFMDRB

Fresa torica, tagliente medio, 6 taglienti per materiali temprati

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ◎ | ◎ | | | | |






| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.02 | 0<br>- 0.03 | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

● Fresa torica a 6 taglienti con rivestimento IMPACT MIRACLE per materiali altamente temprati.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFMDRBD0300R030** | 3 | 0.3 | 10 | 60 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VFMDRBD0400R030** | 4 | 0.3 | 12 | 60 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VFMDRBD0500R030** | 5 | 0.3 | 15 | 60 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VFMDRBD0600R030** | 6 | 0.3 | 15 | 60 | 6 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDRBD0600R050** | 6 | 0.5 | 15 | 60 | 6 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDRBD0600R100** | 6 | 1 | 15 | 60 | 6 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDRBD0800R030** | 8 | 0.3 | 20 | 75 | 8 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDRBD0800R050** | 8 | 0.5 | 20 | 75 | 8 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDRBD0800R100** | 8 | 1 | 20 | 75 | 8 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDRBD1000R030** | 10 | 0.3 | 25 | 80 | 10 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDRBD1000R050** | 10 | 0.5 | 25 | 80 | 10 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDRBD1000R100** | 10 | 1 | 25 | 80 | 10 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDRBD1200R050** | 12 | 0.5 | 30 | 100 | 12 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDRBD1200R100** | 12 | 1 | 30 | 100 | 12 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDRBD1600R100** | 16 | 1 | 40 | 110 | 16 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDRBD1600R150** | 16 | 1.5 | 40 | 110 | 16 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDRBD1800R100** | 18 | 1 | 40 | 120 | 16 | 6 | ● | 3 |
| **VFMDRBD1800R150** | 18 | 1.5 | 40 | 120 | 16 | 6 | ● | 3 |
| **VFMDRBD2000R100** | 20 | 1 | 45 | 125 | 20 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDRBD2000R150** | 20 | 1.5 | 45 | 125 | 20 | 6 | ● | 2 |
| **VFMDRBD2000R200** | 20 | 2 | 45 | 125 | 20 | 6 | ● | 2 |





● : Inventario mantenuto.

# VFSDRB
Fresa torica, tagliente corto, 6 taglienti,
per materiali temprati

# VFMDRB
Fresa torica, tagliente medio, 6 taglienti,
per materiali temprati



## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | H | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio temprato (45－55HRC) X40CrMoV51 | | | Acciaio temprato (55－62HRC) X210Cr12 | | | Acciaio temprato (62－70HRC) 1.3343 (W6Mo5Cr4V2) | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) |
| **3** | 32000 | 3800 | 0.2 | 16000 | 1900 | 0.1 | 11000 | 1200 | 0.05 |
| **4** | 24000 | 4400 | 0.2 | 12000 | 2200 | 0.1 | 8000 | 1300 | 0.05 |
| **6** | 16000 | 5800 | 0.3 | 8000 | 2900 | 0.2 | 5300 | 1800 | 0.1 |
| **8** | 12000 | 5800 | 0.4 | 6000 | 2900 | 0.2 | 4000 | 1800 | 0.1 |
| **10** | 9600 | 5800 | 0.5 | 4800 | 2900 | 0.3 | 3200 | 1800 | 0.2 |
| **12** | 8000 | 4800 | 0.6 | 4000 | 2400 | 0.3 | 2700 | 1500 | 0.2 |
| **16** | 6000 | 3600 | 0.8 | 3000 | 1800 | 0.5 | 2000 | 1100 | 0.3 |
| **20** | 4800 | 2900 | 1.0 | 2400 | 1400 | 0.5 | 1600 | 880 | 0.3 |
| Profondità di taglio |  Per la profondità di taglio v. l'elenco sopra riportato. ≤1.5DC | | |  Per la profondità di taglio v. l'elenco sopra riportato. ≤1.0DC | | | | | |

DC : Diametro.

# FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE


## VFHVRB

Lunghezza di taglio corta, 4 taglienti con elica variabile


UWC | VF | R | γ 43° 45°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | | |






Tipo1




Tipo2



Tipo3

Lunghezza effettiva per angolo inclinato




Angolo di sformo

| DC≤10 | DC>10 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.007 | ±0.01 | | | |
| DC≤12 | DC>12 | | | |
| 0 - 0.02 | 0 - 0.03 | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | | |
| 0 - 0.008 | 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | | |

● VFHVRB garantisce alta efficienza di taglio grazie alla possibilità di utilizzare alti avanzamenti o grandi profondità di taglio.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| VFHVRBD0100R02N004 | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 0.94 | 10.6° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.3 |
| VFHVRBD0100R02N006 | 1 | 0.2 | 1 | 6 | 0.94 | 9.2° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 7.7 |
| VFHVRBD0100R02N008 | 1 | 0.2 | 1 | 8 | 0.94 | 8.2° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 8.5 | 8.8 | 9.5 | 10.2 |
| VFHVRBD0100R02N010 | 1 | 0.2 | 1 | 10 | 0.94 | 7.4° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.5 | 11 | 11.8 | 12.7 |
| VFHVRBD0100R02N015 | 1 | 0.2 | 1 | 15 | 0.94 | 5.9° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.8 | 16.3 | 17.5 | 18.9 |
| VFHVRBD0100R02N020 | 1 | 0.2 | 1 | 20 | 0.94 | 4.9° | 80 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.9 | 21.7 | 23.3 | 25.1 |
| VFHVRBD0150R03N004 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 1.44 | 10.3° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 5.2 |
| VFHVRBD0150R03N006 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 6 | 1.44 | 8.9° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.7 |
| VFHVRBD0150R03N010 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 10 | 1.44 | 7° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 11.8 | 12.7 |
| VFHVRBD0150R03N015 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 15 | 1.44 | 5.5° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.7 | 16.3 | 17.5 | 18.9 |
| VFHVRBD0150R03N020 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 20 | 1.44 | 4.6° | 80 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.9 | 21.6 | 23.3 | 25.1 |
| VFHVRBD0150R03N025 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 25 | 1.44 | 3.9° | 80 | 6 | 4 | ● | 1 | 26.1 | 27 | 29 | 31.3 |
| VFHVRBD0150R03N030 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 30 | 1.44 | 3.4° | 80 | 6 | 4 | ● | 1 | 31.3 | 32.3 | 34.7 | 37.5 |
| VFHVRBD0200R05N006 | 2 | 0.5 | 2 | 6 | 1.9 | 8.7° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| VFHVRBD0200R05N010 | 2 | 0.5 | 2 | 10 | 1.9 | 6.7° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.5 | 10.8 | 11.6 | 12.5 |
| VFHVRBD0200R05N015 | 2 | 0.5 | 2 | 15 | 1.9 | 5.2° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.6 | 16.2 | 17.4 | 18.7 |
| VFHVRBD0200R05N020 | 2 | 0.5 | 2 | 20 | 1.9 | 4.3° | 80 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.8 | 21.5 | 23.1 | 24.9 |
| VFHVRBD0200R05N025 | 2 | 0.5 | 2 | 25 | 1.9 | 3.6° | 80 | 6 | 4 | ● | 1 | 26 | 26.9 | 28.9 | 31.2 |
| VFHVRBD0200R05N030 | 2 | 0.5 | 2 | 30 | 1.9 | 3.1° | 80 | 6 | 4 | ● | 1 | 31.2 | 32.2 | 34.6 | 37.4 |
| VFHVRBD0200R05N035 | 2 | 0.5 | 2 | 35 | 1.9 | 2.8° | 90 | 6 | 4 | ● | 1 | 36.3 | 37.6 | 40.4 | * |
| VFHVRBD0200R05N040 | 2 | 0.5 | 2 | 40 | 1.9 | 2.5° | 90 | 6 | 4 | ● | 1 | 41.5 | 42.9 | 46.1 | * |
| VFHVRBD0300R05N010 | 3 | 0.5 | 3 | 10 | 2.9 | 5.6° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.5 | 10.8 | 11.6 | 12.5 |
| VFHVRBD0300R05N015 | 3 | 0.5 | 3 | 15 | 2.9 | 4.3° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.6 | 16.2 | 17.4 | 18.7 |
| VFHVRBD0300R05N020 | 3 | 0.5 | 3 | 20 | 2.9 | 3.4° | 80 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.8 | 21.5 | 23.1 | 24.9 |
| VFHVRBD0300R05N030 | 3 | 0.5 | 3 | 30 | 2.9 | 2.5° | 80 | 6 | 4 | ● | 1 | 31.2 | 32.2 | 34.6 | * |
| VFHVRBD0300R08N010 | 3 | 0.8 | 3 | 10 | 2.9 | 5.7° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.4 |
| VFHVRBD0300R08N015 | 3 | 0.8 | 3 | 15 | 2.9 | 4.3° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.6 | 16.2 | 17.3 | 18.7 |
| VFHVRBD0300R08N020 | 3 | 0.8 | 3 | 20 | 2.9 | 3.5° | 80 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.8 | 21.5 | 23.1 | 24.9 |
| VFHVRBD0300R08N030 | 3 | 0.8 | 3 | 30 | 2.9 | 2.5° | 80 | 6 | 4 | ● | 1 | 31.1 | 32.2 | 34.6 | * |
| VFHVRBD0300R08N040 | 3 | 0.8 | 3 | 40 | 2.9 | 2° | 90 | 6 | 4 | ★ | 1 | 41.5 | 42.9 | * | * |
| VFHVRBD0300R08N050 | 3 | 0.8 | 3 | 50 | 2.9 | 1.6° | 90 | 6 | 4 | ★ | 1 | 51.8 | 53.6 | * | * |
| VFHVRBD0400R05N012 | 4 | 0.5 | 4 | 12 | 3.9 | 3.8° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 12.5 | 13 | 13.9 | 15 |
| VFHVRBD0400R05N020 | 4 | 0.5 | 4 | 20 | 3.9 | 2.5° | 80 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.8 | 21.5 | 23.1 | * |
| VFHVRBD0400R05N030 | 4 | 0.5 | 4 | 30 | 3.9 | 1.8° | 80 | 6 | 4 | ● | 1 | 31.2 | 32.2 | * | * |

* Nessuna interferenza

● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| VFHVRBD0400R05N048 | 4 | 0.5 | 4 | 48 | 3.9 | 1.2° | 90 | 6 | 4 | ● | 1 | 49.8 | 51.5 | * | * |
| VFHVRBD0400R10N012 | 4 | 1 | 4 | 12 | 3.9 | 3.9° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 12.5 | 12.9 | 13.8 | 14.9 |
| VFHVRBD0400R10N020 | 4 | 1 | 4 | 20 | 3.9 | 2.5° | 80 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.8 | 21.5 | 23 | * |
| VFHVRBD0400R10N030 | 4 | 1 | 4 | 30 | 3.9 | 1.8° | 80 | 6 | 4 | ● | 1 | 31.1 | 32.2 | * | * |
| VFHVRBD0600R05N018 | 6 | 0.5 | 9 | 18 | 5.85 | — | 60 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0600R05N030 | 6 | 0.5 | 9 | 30 | 5.85 | — | 80 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0600R10N018 | 6 | 1 | 9 | 18 | 5.85 | — | 60 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0600R10N030 | 6 | 1 | 9 | 30 | 5.85 | — | 80 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0600R10N054 | 6 | 1 | 9 | 54 | 5.85 | — | 90 | 6 | 4 | ★ | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0600R15N018 | 6 | 1.5 | 9 | 18 | 5.85 | — | 60 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0600R15N030 | 6 | 1.5 | 9 | 30 | 5.85 | — | 80 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0600R15N042 | 6 | 1.5 | 9 | 42 | 5.85 | — | 90 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0600R15N054 | 6 | 1.5 | 9 | 54 | 5.85 | — | 90 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0600R20N018 | 6 | 2 | 9 | 18 | 5.85 | — | 60 | 6 | 4 | ★ | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0600R20N030 | 6 | 2 | 9 | 30 | 5.85 | — | 80 | 6 | 4 | ★ | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0700R15 | 7 | 1.5 | 11 | — | — | — | 80 | 6 | 4 | ● | 3 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0800R05N024 | 8 | 0.5 | 12 | 24 | 7.85 | — | 60 | 8 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0800R05N040 | 8 | 0.5 | 12 | 40 | 7.85 | — | 100 | 8 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0800R10N024 | 8 | 1 | 12 | 24 | 7.85 | — | 60 | 8 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0800R10N040 | 8 | 1 | 12 | 40 | 7.85 | — | 100 | 8 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0800R20N024 | 8 | 2 | 12 | 24 | 7.85 | — | 60 | 8 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0800R20N040 | 8 | 2 | 12 | 40 | 7.85 | — | 100 | 8 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0800R20N056 | 8 | 2 | 12 | 56 | 7.85 | — | 120 | 8 | 4 | ★ | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0800R20N072 | 8 | 2 | 12 | 72 | 7.85 | — | 120 | 8 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD0900R20 | 9 | 2 | 13.5 | — | — | — | 100 | 8 | 4 | ● | 3 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1000R05N030 | 10 | 0.5 | 15 | 30 | 9.7 | — | 70 | 10 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1000R05N050 | 10 | 0.5 | 15 | 50 | 9.7 | — | 110 | 10 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1000R10N030 | 10 | 1 | 15 | 30 | 9.7 | — | 70 | 10 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1000R10N050 | 10 | 1 | 15 | 50 | 9.7 | — | 110 | 10 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1000R20N030 | 10 | 2 | 15 | 30 | 9.7 | — | 70 | 10 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1000R20N050 | 10 | 2 | 15 | 50 | 9.7 | — | 110 | 10 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1000R20N070 | 10 | 2 | 15 | 70 | 9.7 | — | 150 | 10 | 4 | ★ | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1000R20N090 | 10 | 2 | 15 | 90 | 9.7 | — | 150 | 10 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1100R20 | 11 | 2 | 16.5 | — | — | — | 110 | 10 | 4 | ● | 3 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1200R05N036 | 12 | 0.5 | 18 | 36 | 11.7 | — | 80 | 12 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1200R05N060 | 12 | 0.5 | 18 | 60 | 11.7 | — | 120 | 12 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1200R10N036 | 12 | 1 | 18 | 36 | 11.7 | — | 80 | 12 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1200R10N060 | 12 | 1 | 18 | 60 | 11.7 | — | 120 | 12 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1200R20N036 | 12 | 2 | 18 | 36 | 11.7 | — | 80 | 12 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1200R20N060 | 12 | 2 | 18 | 60 | 11.7 | — | 120 | 12 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1200R20N084 | 12 | 2 | 18 | 84 | 11.7 | — | 160 | 12 | 4 | ★ | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1200R20N108 | 12 | 2 | 18 | 108 | 11.7 | — | 160 | 12 | 4 | ★ | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1200R30N036 | 12 | 3 | 18 | 36 | 11.7 | — | 80 | 12 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1200R30N060 | 12 | 3 | 18 | 60 | 11.7 | — | 120 | 12 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1300R30 | 13 | 3 | 19.5 | — | — | — | 120 | 12 | 4 | ● | 3 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1600R05N042 | 16 | 0.5 | 24 | 42 | 15.5 | — | 100 | 16 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1600R20N042 | 16 | 2 | 24 | 42 | 15.5 | — | 100 | 16 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1600R30N042 | 16 | 3 | 24 | 42 | 15.5 | — | 100 | 16 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1600R30N080 | 16 | 3 | 24 | 80 | 15.5 | — | 140 | 16 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFHVRBD1600R30N120 | 16 | 3 | 24 | 120 | 15.5 | — | 175 | 16 | 4 | ★ | 2 | * | * | * | * |

* Nessuna interferenza

# VFHVRB


Lunghezza di taglio corta, 4 taglienti con elica variabile

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI


### ■Parametri di taglio per fresatura ad elevata velocità

| Materiale da lavorare | | | P | | | | | | | | H | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC) Cf53, GG25 | | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato X40CrMoV51 | | | | Acciaio temprato (45−55HRC) X40CrMoV51 | | | | Acciaio temprato (55−62HRC) X210Cr12 | | | |
| Diametro DC (mm) | Angolo R RE (mm) | Lunghezza dello scarico LU (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | **0.2** | **4** | 40000 | 7200 | 0.04 | 0.45 | 33000 | 5100 | 0.03 | 0.45 | 27000 | 4100 | 0.025 | 0.45 | 20000 | 1800 | 0.013 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **6** | 40000 | 6500 | 0.03 | 0.45 | 33000 | 4600 | 0.022 | 0.45 | 27000 | 3700 | 0.018 | 0.45 | 20000 | 1600 | 0.01 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **8** | 32000 | 4500 | 0.022 | 0.45 | 27000 | 3200 | 0.018 | 0.45 | 21000 | 2600 | 0.012 | 0.45 | 16000 | 1100 | 0.008 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **10** | 24000 | 2700 | 0.015 | 0.45 | 20000 | 1900 | 0.01 | 0.45 | 16000 | 1500 | 0.008 | 0.45 | 12000 | 700 | 0.006 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **15** | 16000 | 1200 | 0.008 | 0.45 | 14000 | 700 | 0.005 | 0.45 | 12000 | 500 | 0.003 | 0.45 | 10000 | 400 | 0.003 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **20** | 14000 | 1000 | 0.005 | 0.45 | 12000 | 600 | 0.004 | 0.45 | 10000 | 400 | 0.002 | 0.45 | 9000 | 300 | 0.002 | 0.45 |
| **1.5** | **0.3** | **4** | 32000 | 10000 | 0.1 | 0.65 | 27000 | 7100 | 0.08 | 0.65 | 21000 | 5700 | 0.06 | 0.65 | 16000 | 2500 | 0.03 | 0.65 |
| **1.5** | **0.3** | **6** | 32000 | 7800 | 0.08 | 0.65 | 27000 | 5500 | 0.06 | 0.65 | 21000 | 4200 | 0.05 | 0.65 | 16000 | 2000 | 0.025 | 0.65 |
| **1.5** | **0.3** | **10** | 27000 | 5700 | 0.05 | 0.65 | 22000 | 4000 | 0.035 | 0.65 | 18000 | 3000 | 0.03 | 0.65 | 14000 | 1400 | 0.014 | 0.65 |
| **1.5** | **0.3** | **15** | 22000 | 3200 | 0.03 | 0.65 | 18000 | 2300 | 0.025 | 0.65 | 15000 | 1700 | 0.018 | 0.65 | 11000 | 1000 | 0.009 | 0.65 |
| **1.5** | **0.3** | **20** | 16000 | 1400 | 0.02 | 0.65 | 14000 | 1200 | 0.016 | 0.65 | 13000 | 1000 | 0.012 | 0.65 | 9000 | 700 | 0.007 | 0.65 |
| **1.5** | **0.3** | **25** | 13000 | 1000 | 0.015 | 0.65 | 11000 | 800 | 0.012 | 0.65 | 10000 | 700 | 0.009 | 0.65 | 7500 | 500 | 0.005 | 0.65 |
| **1.5** | **0.3** | **30** | 13000 | 900 | 0.01 | 0.65 | 11000 | 700 | 0.008 | 0.65 | 10000 | 600 | 0.006 | 0.65 | 7500 | 400 | 0.004 | 0.65 |
| **2** | **0.5** | **6** | 24000 | 10000 | 0.1 | 0.75 | 20000 | 7100 | 0.08 | 0.75 | 16000 | 5700 | 0.06 | 0.75 | 12000 | 2500 | 0.03 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **10** | 24000 | 10000 | 0.08 | 0.75 | 20000 | 7100 | 0.06 | 0.75 | 16000 | 5700 | 0.05 | 0.75 | 12000 | 2500 | 0.025 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **15** | 20000 | 7000 | 0.05 | 0.75 | 17000 | 5000 | 0.04 | 0.75 | 13000 | 3200 | 0.03 | 0.75 | 10000 | 1800 | 0.016 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **20** | 20000 | 3600 | 0.04 | 0.75 | 17000 | 2600 | 0.03 | 0.75 | 13000 | 1800 | 0.025 | 0.75 | 10000 | 900 | 0.012 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **25** | 16000 | 1800 | 0.03 | 0.75 | 14000 | 1400 | 0.025 | 0.75 | 12000 | 1100 | 0.02 | 0.75 | 9000 | 720 | 0.01 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **30** | 16000 | 1400 | 0.025 | 0.75 | 14000 | 1200 | 0.02 | 0.75 | 12000 | 900 | 0.016 | 0.75 | 9000 | 650 | 0.008 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **35** | 13000 | 1100 | 0.02 | 0.75 | 11000 | 800 | 0.018 | 0.75 | 10000 | 700 | 0.014 | 0.75 | 7000 | 500 | 0.007 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **40** | 13000 | 1000 | 0.02 | 0.75 | 11000 | 700 | 0.015 | 0.75 | 10000 | 600 | 0.012 | 0.75 | 7000 | 400 | 0.006 | 0.75 |
| **3** | **0.5** | **10** | 16000 | 11000 | 0.12 | 1.5 | 13000 | 7800 | 0.09 | 1.5 | 11000 | 6300 | 0.07 | 1.5 | 8000 | 2800 | 0.04 | 1.5 |
| **3** | **0.5** | **15** | 16000 | 9000 | 0.11 | 1.5 | 13000 | 6400 | 0.08 | 1.5 | 11000 | 5100 | 0.06 | 1.5 | 8000 | 2300 | 0.04 | 1.5 |
| **3** | **0.5** | **20** | 13000 | 7200 | 0.09 | 1.5 | 11000 | 5100 | 0.07 | 1.5 | 8700 | 4000 | 0.05 | 1.5 | 6500 | 1800 | 0.03 | 1.5 |
| **3** | **0.5** | **30** | 13000 | 5700 | 0.06 | 1.5 | 11000 | 4000 | 0.05 | 1.5 | 8700 | 3000 | 0.04 | 1.5 | 6500 | 1400 | 0.02 | 1.5 |
| **3** | **0.8** | **10** | 16000 | 11000 | 0.24 | 1 | 13000 | 7800 | 0.19 | 1 | 11000 | 6300 | 0.14 | 1 | 8000 | 2800 | 0.07 | 1 |
| **3** | **0.8** | **15** | 16000 | 9000 | 0.22 | 1 | 13000 | 6400 | 0.17 | 1 | 11000 | 5100 | 0.13 | 1 | 8000 | 2300 | 0.07 | 1 |
| **3** | **0.8** | **20** | 13000 | 7200 | 0.19 | 1 | 11000 | 5100 | 0.15 | 1 | 8700 | 4000 | 0.11 | 1 | 6500 | 1800 | 0.06 | 1 |
| **3** | **0.8** | **30** | 13000 | 5700 | 0.12 | 1 | 11000 | 4000 | 0.09 | 1 | 8700 | 3000 | 0.07 | 1 | 6500 | 1400 | 0.04 | 1 |
| **3** | **0.8** | **40** | 11000 | 3600 | 0.08 | 1 | 9100 | 2600 | 0.06 | 1 | 7400 | 2000 | 0.05 | 1 | 5500 | 1000 | 0.025 | 1 |
| **3** | **0.8** | **50** | 8000 | 2600 | 0.07 | 1 | 6600 | 1800 | 0.05 | 1 | 5800 | 1500 | 0.04 | 1 | 4600 | 800 | 0.02 | 1 |
| **4** | **0.5** | **12** | 8400 | 6000 | 0.15 | 2 | 7000 | 4300 | 0.12 | 2 | 5600 | 3400 | 0.09 | 2 | 4200 | 1500 | 0.05 | 2 |
| **4** | **0.5** | **20** | 8400 | 6000 | 0.14 | 2 | 7000 | 4300 | 0.11 | 2 | 5600 | 3400 | 0.08 | 2 | 4200 | 1500 | 0.04 | 2 |
| **4** | **0.5** | **30** | 6900 | 4900 | 0.12 | 2 | 5700 | 3500 | 0.09 | 2 | 4600 | 2800 | 0.07 | 2 | 3500 | 1200 | 0.03 | 2 |
| **4** | **0.5** | **48** | 5600 | 2000 | 0.07 | 2 | 4600 | 1400 | 0.05 | 2 | 3800 | 1100 | 0.04 | 2 | 2800 | 500 | 0.02 | 2 |
| **4** | **1** | **12** | 12000 | 12000 | 0.3 | 1.5 | 10000 | 8500 | 0.23 | 1.5 | 8000 | 6800 | 0.18 | 1.5 | 6000 | 3000 | 0.1 | 1.5 |
| **4** | **1** | **20** | 12000 | 12000 | 0.27 | 1.5 | 10000 | 8500 | 0.21 | 1.5 | 8000 | 6800 | 0.16 | 1.5 | 6000 | 3000 | 0.08 | 1.5 |
| **4** | **1** | **30** | 10000 | 9900 | 0.24 | 1.5 | 8300 | 7000 | 0.19 | 1.5 | 6700 | 5600 | 0.14 | 1.5 | 5000 | 2500 | 0.07 | 1.5 |
| **6** | **0.5** | **18** | 4000 | 3900 | 0.15 | 3.5 | 3300 | 2800 | 0.12 | 3.5 | 2700 | 2200 | 0.09 | 3.5 | 2000 | 1000 | 0.05 | 3.5 |
| **6** | **0.5** | **30** | 4000 | 3900 | 0.14 | 3.5 | 3300 | 2800 | 0.11 | 3.5 | 2700 | 2200 | 0.08 | 3.5 | 2000 | 1000 | 0.04 | 3.5 |
| **6** | **1** | **18** | 8000 | 13000 | 0.5 | 3 | 6600 | 9200 | 0.4 | 3 | 5400 | 7400 | 0.3 | 3 | 4000 | 3300 | 0.15 | 3 |
| **6** | **1** | **30** | 8000 | 13000 | 0.45 | 3 | 6600 | 9200 | 0.35 | 3 | 5400 | 7400 | 0.27 | 3 | 4000 | 3300 | 0.14 | 3 |
| **6** | **1** | **54** | 6600 | 11000 | 0.25 | 3 | 5500 | 7800 | 0.2 | 3 | 4400 | 6300 | 0.15 | 3 | 3300 | 2800 | 0.08 | 3 |
| **6** | **1.5** | **18** | 8000 | 13000 | 0.5 | 2 | 6600 | 9200 | 0.4 | 2 | 5400 | 7400 | 0.3 | 2 | 4000 | 3300 | 0.15 | 2 |
| **6** | **1.5** | **30** | 8000 | 13000 | 0.45 | 2 | 6600 | 9200 | 0.35 | 2 | 5400 | 7400 | 0.27 | 2 | 4000 | 3300 | 0.14 | 2 |
| **6** | **1.5** | **42** | 6600 | 11000 | 0.4 | 2 | 5500 | 7800 | 0.3 | 2 | 4400 | 6300 | 0.24 | 2 | 3300 | 2800 | 0.12 | 2 |
| **6** | **1.5** | **54** | 6600 | 11000 | 0.25 | 2 | 5500 | 7800 | 0.2 | 2 | 4400 | 6300 | 0.15 | 2 | 3300 | 2800 | 0.08 | 2 |
| **6** | **2** | **18** | 8000 | 13000 | 0.5 | 1.5 | 6600 | 9200 | 0.4 | 1.5 | 5400 | 7400 | 0.3 | 1.5 | 4000 | 3300 | 0.15 | 1.5 |
| **6** | **2** | **30** | 8000 | 13000 | 0.45 | 1.5 | 6600 | 9200 | 0.35 | 1.5 | 5400 | 7400 | 0.27 | 1.5 | 4000 | 3300 | 0.14 | 1.5 |

Profondità di taglio




Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Per favorire l'asportazione dei trucioli si raccomanda aria compressa o olio nebulizzato.
Nota 3) Per la fresatura a sagoma, ossia di forme, le condizioni di lavorazione possono essere notevolmente diverse a seconda della geometria del pezzo, dei metodi di lavorazione e della profondità di taglio. Per la lavorazione dei raggi di smussatura di un pezzo è necessario ridurre l'avanzamento.
Nota 4) La fresa integrale con elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese integrali standard. Tuttavia, se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo è ridotta, possono verificarsi vibrazioni. In tal caso, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento in proporzione o impostare una minore profondità di taglio.

| Materiale da lavorare | | | P | | | | | | | | H | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC) | | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato | | | | Acciaio temprato (45−55HRC) | | | | Acciaio temprato (55−62HRC) | | | |
| | | | Cf53, GG25 | | | | X40CrMoV51 | | | | X40CrMoV51 | | | | X210Cr12 | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Angolo R **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **7** | **1.5** | — | 6800 | 13000 | 0.5 | 3 | 5600 | 9200 | 0.4 | 3 | 4600 | 7400 | 0.3 | 3 | 3400 | 3300 | 0.15 | 3 |
| **8** | **0.5** | **24** | 3000 | 3900 | 0.18 | 5 | 2500 | 2800 | 0.14 | 5 | 2000 | 2200 | 0.11 | 5 | 1500 | 1000 | 0.05 | 5 |
| **8** | **0.5** | **40** | 3000 | 3900 | 0.16 | 5 | 2500 | 2800 | 0.12 | 5 | 2000 | 2200 | 0.1 | 5 | 1500 | 1000 | 0.05 | 5 |
| **8** | **1** | **24** | 4200 | 6500 | 0.3 | 4.5 | 3500 | 4600 | 0.23 | 4.5 | 2800 | 3700 | 0.18 | 4.5 | 2100 | 1600 | 0.09 | 4.5 |
| **8** | **1** | **40** | 4200 | 6500 | 0.27 | 4.5 | 3500 | 4600 | 0.21 | 4.5 | 2800 | 3700 | 0.16 | 4.5 | 2100 | 1600 | 0.08 | 4.5 |
| **8** | **2** | **24** | 6000 | 13000 | 0.6 | 3 | 5000 | 9200 | 0.46 | 3 | 4000 | 7400 | 0.36 | 3 | 3000 | 3300 | 0.18 | 3 |
| **8** | **2** | **40** | 6000 | 13000 | 0.54 | 3 | 5000 | 9200 | 0.42 | 3 | 4000 | 7400 | 0.32 | 3 | 3000 | 3300 | 0.16 | 3 |
| **8** | **2** | **56** | 5000 | 11000 | 0.48 | 3 | 4200 | 7800 | 0.37 | 3 | 3400 | 6300 | 0.3 | 3 | 2500 | 2800 | 0.14 | 3 |
| **8** | **2** | **72** | 5000 | 11000 | 0.3 | 3 | 4200 | 7800 | 0.23 | 3 | 3400 | 6300 | 0.2 | 3 | 2500 | 2800 | 0.09 | 3 |
| **9** | **2** | — | 5300 | 13000 | 0.6 | 3.5 | 4400 | 9200 | 0.46 | 3.5 | 3600 | 7400 | 0.36 | 3.5 | 2700 | 3300 | 0.18 | 3.5 |
| **10** | **0.5** | **30** | 2400 | 3900 | 0.18 | 6.5 | 2000 | 2800 | 0.14 | 6.5 | 1600 | 2200 | 0.11 | 6.5 | 1200 | 1000 | 0.05 | 6.5 |
| **10** | **0.5** | **50** | 2400 | 3900 | 0.16 | 6.5 | 2000 | 2800 | 0.12 | 6.5 | 1600 | 2200 | 0.1 | 6.5 | 1200 | 1000 | 0.05 | 6.5 |
| **10** | **1** | **30** | 3300 | 6500 | 0.3 | 6 | 2700 | 4600 | 0.23 | 6 | 2200 | 3700 | 0.18 | 6 | 1700 | 1600 | 0.09 | 6 |
| **10** | **1** | **50** | 3300 | 6500 | 0.27 | 6 | 2700 | 4600 | 0.21 | 6 | 2200 | 3700 | 0.16 | 6 | 1700 | 1600 | 0.08 | 6 |
| **10** | **2** | **30** | 4800 | 13000 | 0.6 | 4.5 | 4000 | 9200 | 0.46 | 4.5 | 3200 | 7400 | 0.36 | 4.5 | 2400 | 3300 | 0.18 | 4.5 |
| **10** | **2** | **50** | 4800 | 13000 | 0.54 | 4.5 | 4000 | 9200 | 0.42 | 4.5 | 3200 | 7400 | 0.32 | 4.5 | 2400 | 3300 | 0.16 | 4.5 |
| **10** | **2** | **70** | 4000 | 11000 | 0.48 | 4.5 | 3300 | 7800 | 0.37 | 4.5 | 2700 | 6300 | 0.3 | 4.5 | 2000 | 2800 | 0.14 | 4.5 |
| **10** | **2** | **90** | 4000 | 11000 | 0.48 | 4.5 | 3300 | 7800 | 0.37 | 4.5 | 2700 | 6300 | 0.3 | 4.5 | 2000 | 2800 | 0.14 | 4.5 |
| **11** | **2** | — | 4300 | 12000 | 0.6 | 5 | 3600 | 8500 | 0.46 | 5 | 2900 | 6800 | 0.36 | 5 | 2200 | 3000 | 0.18 | 5 |
| **12** | **0.5** | **36** | 2000 | 3600 | 0.27 | 8 | 1700 | 2600 | 0.21 | 8 | 1300 | 2100 | 0.14 | 8 | 1000 | 900 | 0.07 | 8 |
| **12** | **0.5** | **60** | 2000 | 3600 | 0.24 | 8 | 1700 | 2600 | 0.18 | 8 | 1300 | 2100 | 0.12 | 8 | 1000 | 900 | 0.06 | 8 |
| **12** | **1** | **36** | 2400 | 4800 | 0.36 | 7.5 | 2000 | 3400 | 0.28 | 7.5 | 1600 | 2700 | 0.18 | 7.5 | 1200 | 1200 | 0.09 | 7.5 |
| **12** | **1** | **60** | 2400 | 4800 | 0.32 | 7.5 | 2000 | 3400 | 0.25 | 7.5 | 1600 | 2700 | 0.16 | 7.5 | 1200 | 1200 | 0.08 | 7.5 |
| **12** | **2** | **36** | 4000 | 12000 | 0.9 | 6 | 3300 | 8500 | 0.7 | 6 | 2700 | 6800 | 0.45 | 6 | 2000 | 3000 | 0.23 | 6 |
| **12** | **2** | **60** | 4000 | 12000 | 0.8 | 6 | 3300 | 8500 | 0.6 | 6 | 2700 | 6800 | 0.4 | 6 | 2000 | 3000 | 0.2 | 6 |
| **12** | **2** | **84** | 3300 | 9900 | 0.7 | 6 | 2700 | 7000 | 0.55 | 6 | 2200 | 5600 | 0.36 | 6 | 1700 | 2500 | 0.18 | 6 |
| **12** | **2** | **108** | 3300 | 9900 | 0.45 | 6 | 2700 | 7000 | 0.35 | 6 | 2200 | 5600 | 0.23 | 6 | 1700 | 2500 | 0.11 | 6 |
| **12** | **3** | **36** | 4000 | 12000 | 0.9 | 4.5 | 3300 | 8500 | 0.7 | 4.5 | 2700 | 6800 | 0.45 | 4.5 | 2000 | 3000 | 0.23 | 4.5 |
| **12** | **3** | **60** | 4000 | 12000 | 0.8 | 4.5 | 3300 | 8500 | 0.6 | 4.5 | 2700 | 6800 | 0.4 | 4.5 | 2000 | 3000 | 0.2 | 4.5 |
| **13** | **3** | — | 3700 | 12000 | 0.9 | 5 | 3100 | 8500 | 0.7 | 5 | 2500 | 6800 | 0.45 | 5 | 1900 | 3000 | 0.23 | 5 |
| **16** | **0.5** | **42** | 1500 | 3000 | 0.27 | 11 | 1200 | 2100 | 0.21 | 11 | 1000 | 1700 | 0.12 | 11 | 750 | 750 | 0.05 | 11 |
| **16** | **2** | **42** | 2100 | 5000 | 0.45 | 9 | 1700 | 3600 | 0.35 | 9 | 1400 | 2900 | 0.2 | 9 | 1100 | 1300 | 0.08 | 9 |
| **16** | **3** | **42** | 3000 | 10000 | 0.9 | 7.5 | 2500 | 7100 | 0.7 | 7.5 | 2000 | 5700 | 0.4 | 7.5 | 1500 | 2500 | 0.15 | 7.5 |
| **16** | **3** | **80** | 3000 | 10000 | 0.8 | 7.5 | 2500 | 7100 | 0.6 | 7.5 | 2000 | 5700 | 0.37 | 7.5 | 1500 | 2500 | 0.14 | 7.5 |
| **16** | **3** | **120** | 2500 | 8300 | 0.7 | 7.5 | 2100 | 5900 | 0.55 | 7.5 | 1700 | 4700 | 0.32 | 7.5 | 1300 | 2100 | 0.12 | 7.5 |
| Profondità di taglio | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Per favorire l'asportazione dei trucioli si raccomanda aria compressa o olio nebulizzato.
Nota 3) Per la fresatura a sagoma, ossia di forme, le condizioni di lavorazione possono essere notevolmente diverse a seconda della geometria del pezzo, dei metodi di lavorazione e della profondità di taglio. Per la lavorazione dei raggi di smussatura di un pezzo è necessario ridurre l'avanzamento.
Nota 4) La fresa integrale con elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese integrali standard. Tuttavia, se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo è ridotta, possono verificarsi vibrazioni. In tal caso, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento in proporzione o impostare una minore profondità di taglio.

# VFHVRB

Lunghezza di taglio corta, 4 taglienti con elica variabile




## ■Fresatura con elevata profondità di taglio


Dove è indicato il segno - applicare le condizioni di fresatura ad alta velocità indicate a pagina I140.

| Materiale da lavorare | | | P | | | | | | | | H | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC) Cf53, GG25 | | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato X40CrMoV51 | | | | Acciaio temprato (45−55HRC) X40CrMoV51 | | | | Acciaio temprato (55−62HRC) X210Cr12 | | | |
| Diametro DC (mm) | Angolo R RE (mm) | Lunghezza dello scarico LU (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | **0.2** | **4** | 24000 | 2200 | 0.08 | 0.45 | 20000 | 1500 | 0.07 | 0.45 | 16000 | 1200 | 0.05 | 0.45 | 12000 | 550 | 0.025 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **6** | 24000 | 2000 | 0.07 | 0.45 | 20000 | 1400 | 0.05 | 0.45 | 16000 | 1100 | 0.04 | 0.45 | 12000 | 500 | 0.02 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **8** | 19000 | 1400 | 0.05 | 0.45 | 16000 | 1000 | 0.04 | 0.45 | 13000 | 800 | 0.03 | 0.45 | 9500 | 350 | 0.016 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **10** | 14000 | 800 | 0.04 | 0.45 | 12000 | 600 | 0.03 | 0.45 | 9000 | 400 | 0.025 | 0.45 | 7000 | 200 | 0.012 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **15** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **1** | **0.2** | **20** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **1.5** | **0.3** | **4** | 19000 | 3000 | 0.2 | 0.65 | 16000 | 2100 | 0.16 | 0.65 | 13000 | 1700 | 0.12 | 0.65 | 9500 | 750 | 0.06 | 0.65 |
| **1.5** | **0.3** | **6** | 19000 | 2300 | 0.16 | 0.65 | 16000 | 1600 | 0.13 | 0.65 | 13000 | 1300 | 0.1 | 0.65 | 9500 | 580 | 0.05 | 0.65 |
| **1.5** | **0.3** | **10** | 16000 | 1700 | 0.1 | 0.65 | 13000 | 1200 | 0.07 | 0.65 | 11000 | 1000 | 0.05 | 0.65 | 8000 | 430 | 0.03 | 0.65 |
| **1.5** | **0.3** | **15** | 13000 | 1000 | 0.06 | 0.65 | 11000 | 700 | 0.05 | 0.65 | 9000 | 600 | 0.04 | 0.65 | 6500 | 250 | 0.018 | 0.65 |
| **1.5** | **0.3** | **20** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **1.5** | **0.3** | **25** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **1.5** | **0.3** | **30** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **2** | **0.5** | **6** | 14000 | 3000 | 0.2 | 0.75 | 12000 | 2100 | 0.16 | 0.75 | 9400 | 1700 | 0.12 | 0.75 | 7000 | 750 | 0.06 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **10** | 14000 | 3000 | 0.16 | 0.75 | 12000 | 2100 | 0.13 | 0.75 | 9400 | 1700 | 0.1 | 0.75 | 7000 | 750 | 0.05 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **15** | 12000 | 2100 | 0.1 | 0.75 | 10000 | 1500 | 0.08 | 0.75 | 8000 | 1200 | 0.06 | 0.75 | 6000 | 530 | 0.03 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **20** | 12000 | 1100 | 0.08 | 0.75 | 10000 | 800 | 0.06 | 0.75 | 8000 | 600 | 0.05 | 0.75 | 6000 | 280 | 0.025 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **25** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **2** | **0.5** | **30** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **2** | **0.5** | **35** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **2** | **0.5** | **40** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **3** | **0.5** | **10** | 9600 | 3300 | 0.24 | 1.5 | 8000 | 2300 | 0.2 | 1.5 | 6400 | 1800 | 0.14 | 1.5 | 4800 | 830 | 0.07 | 1.5 |
| **3** | **0.5** | **15** | 9600 | 2700 | 0.22 | 1.5 | 8000 | 1900 | 0.17 | 1.5 | 6400 | 1500 | 0.13 | 1.5 | 4800 | 680 | 0.06 | 1.5 |
| **3** | **0.5** | **20** | 7800 | 2200 | 0.18 | 1.5 | 6500 | 1500 | 0.14 | 1.5 | 5200 | 1200 | 0.11 | 1.5 | 3900 | 550 | 0.05 | 1.5 |
| **3** | **0.5** | **30** | 7800 | 1700 | 0.12 | 1.5 | 6500 | 1200 | 0.1 | 1.5 | 5200 | 1000 | 0.07 | 1.5 | 3900 | 430 | 0.04 | 1.5 |
| **3** | **0.8** | **10** | 9600 | 3300 | 0.5 | 1 | 8000 | 2300 | 0.4 | 1 | 6400 | 1800 | 0.3 | 1 | 4800 | 830 | 0.14 | 1 |
| **3** | **0.8** | **15** | 9600 | 2700 | 0.5 | 1 | 8000 | 1900 | 0.35 | 1 | 6400 | 1500 | 0.25 | 1 | 4800 | 680 | 0.13 | 1 |
| **3** | **0.8** | **20** | 7800 | 2200 | 0.4 | 1 | 6500 | 1500 | 0.3 | 1 | 5200 | 1200 | 0.23 | 1 | 3900 | 550 | 0.11 | 1 |
| **3** | **0.8** | **30** | 7800 | 1700 | 0.24 | 1 | 6500 | 1200 | 0.2 | 1 | 5200 | 1000 | 0.14 | 1 | 3900 | 430 | 0.05 | 1 |
| **3** | **0.8** | **40** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **3** | **0.8** | **50** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **4** | **0.5** | **12** | 5000 | 1800 | 0.3 | 2 | 4200 | 1300 | 0.24 | 2 | 3400 | 1000 | 0.18 | 2 | 2500 | 450 | 0.06 | 2 |
| **4** | **0.5** | **20** | 5000 | 1800 | 0.3 | 2 | 4200 | 1300 | 0.22 | 2 | 3400 | 1000 | 0.17 | 2 | 2500 | 450 | 0.06 | 2 |
| **4** | **0.5** | **30** | 4100 | 1500 | 0.24 | 2 | 3400 | 1100 | 0.19 | 2 | 2700 | 840 | 0.14 | 2 | 2100 | 380 | 0.05 | 2 |
| **4** | **0.5** | **48** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **4** | **1** | **12** | 7200 | 3600 | 0.6 | 1.5 | 6000 | 2500 | 0.5 | 1.5 | 4800 | 2000 | 0.36 | 1.5 | 3600 | 900 | 0.12 | 1.5 |
| **4** | **1** | **20** | 7200 | 3600 | 0.6 | 1.5 | 6000 | 2500 | 0.4 | 1.5 | 4800 | 2000 | 0.32 | 1.5 | 3600 | 900 | 0.11 | 1.5 |
| **4** | **1** | **30** | 6000 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 5000 | 2100 | 0.4 | 1.5 | 4000 | 1700 | 0.3 | 1.5 | 3000 | 750 | 0.1 | 1.5 |
| **6** | **0.5** | **18** | 2400 | 1200 | 0.3 | 3.5 | 2000 | 840 | 0.24 | 3.5 | 1600 | 670 | 0.18 | 3.5 | 1200 | 300 | 0.06 | 3.5 |
| **6** | **0.5** | **30** | 2400 | 1200 | 0.3 | 3.5 | 2000 | 840 | 0.22 | 3.5 | 1600 | 670 | 0.17 | 3.5 | 1200 | 300 | 0.06 | 3.5 |
| **6** | **1** | **18** | 4800 | 3900 | 1 | 3 | 4000 | 2700 | 0.8 | 3 | 3200 | 2200 | 0.6 | 3 | 2400 | 980 | 0.2 | 3 |
| **6** | **1** | **30** | 4800 | 3900 | 0.9 | 3 | 4000 | 2700 | 0.7 | 3 | 3200 | 2200 | 0.5 | 3 | 2400 | 980 | 0.18 | 3 |
| **6** | **1** | **54** | 4000 | 3300 | 0.5 | 3 | 3300 | 2300 | 0.4 | 3 | 2700 | 1800 | 0.3 | 3 | 2000 | 830 | 0.1 | 3 |
| **6** | **1.5** | **18** | 4800 | 3900 | 1 | 2 | 4000 | 2700 | 0.8 | 2 | 3200 | 2200 | 0.6 | 2 | 2400 | 980 | 0.2 | 2 |
| **6** | **1.5** | **30** | 4800 | 3900 | 0.9 | 2 | 4000 | 2700 | 0.7 | 2 | 3200 | 2200 | 0.5 | 2 | 2400 | 980 | 0.18 | 2 |
| **6** | **1.5** | **42** | 4000 | 3300 | 0.8 | 2 | 3300 | 2300 | 0.6 | 2 | 2700 | 1800 | 0.5 | 2 | 2000 | 830 | 0.16 | 2 |
| **6** | **1.5** | **54** | 4000 | 3300 | 0.5 | 2 | 3300 | 2300 | 0.4 | 2 | 2700 | 1800 | 0.3 | 2 | 2000 | 830 | 0.1 | 2 |
| **6** | **2** | **18** | 4800 | 3900 | 1 | 1.5 | 4000 | 2700 | 0.8 | 1.5 | 3200 | 2200 | 0.6 | 1.5 | 2400 | 980 | 0.2 | 1.5 |
| **6** | **2** | **30** | 4800 | 3900 | 0.9 | 1.5 | 4000 | 2700 | 0.7 | 1.5 | 3200 | 2200 | 0.5 | 1.5 | 2400 | 980 | 0.18 | 1.5 |

Profondità di taglio




Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Per favorire l'asportazione dei trucioli si raccomanda aria compressa o olio nebulizzato.
Nota 3) Per la fresatura a sagoma, ossia di forme, le condizioni di lavorazione possono essere notevolmente diverse a seconda della geometria del pezzo, dei metodi di lavorazione e della profondità di taglio. Per la lavorazione dei raggi di smussatura di un pezzo è necessario ridurre l'avanzamento.
Nota 4) La fresa integrale con elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese integrali standard. Tuttavia, se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo è ridotta, possono verificarsi vibrazioni. In tal caso, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento in proporzione o impostare una minore profondità di taglio.

| Materiale da lavorare | | | P | | | | | | | | H | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC) Cf53, GG25 | | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato X40CrMoV51 | | | | Acciaio temprato (45−55HRC) X40CrMoV51 | | | | Acciaio temprato (55−62HRC) X210Cr12 | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Angolo R **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **7** | **1.5** | **—** | 4100 | 3900 | 1 | 3 | 3400 | 2700 | 0.8 | 3 | 2700 | 2200 | 0.6 | 3 | 2100 | 980 | 0.2 | 3 |
| **8** | **0.5** | **24** | 1800 | 1200 | 0.35 | 5 | 1500 | 840 | 0.3 | 5 | 1200 | 670 | 0.2 | 5 | 900 | 300 | 0.07 | 5 |
| **8** | **0.5** | **40** | 1800 | 1200 | 0.3 | 5 | 1500 | 840 | 0.25 | 5 | 1200 | 670 | 0.2 | 5 | 900 | 300 | 0.06 | 5 |
| **8** | **1** | **24** | 2500 | 2000 | 0.6 | 4.5 | 2100 | 1400 | 0.5 | 4.5 | 1700 | 1100 | 0.4 | 4.5 | 1300 | 500 | 0.12 | 4.5 |
| **8** | **1** | **40** | 2500 | 2000 | 0.5 | 4.5 | 2100 | 1400 | 0.4 | 4.5 | 1700 | 1100 | 0.3 | 4.5 | 1300 | 500 | 0.11 | 4.5 |
| **8** | **2** | **24** | 3600 | 3900 | 1.2 | 3 | 3000 | 2700 | 1 | 3 | 2400 | 2200 | 0.7 | 3 | 1800 | 980 | 0.24 | 3 |
| **8** | **2** | **40** | 3600 | 3900 | 1.1 | 3 | 3000 | 2700 | 0.9 | 3 | 2400 | 2200 | 0.7 | 3 | 1800 | 980 | 0.22 | 3 |
| **8** | **2** | **56** | 3000 | 3300 | 1 | 3 | 2500 | 2300 | 0.8 | 3 | 2000 | 1800 | 0.6 | 3 | 1500 | 830 | 0.2 | 3 |
| **8** | **2** | **72** | 3000 | 3300 | 0.6 | 3 | 2500 | 2300 | 0.5 | 3 | 2000 | 1800 | 0.4 | 3 | 1500 | 830 | 0.12 | 3 |
| **9** | **2** | **—** | 3200 | 3900 | 1.2 | 3.5 | 2700 | 2700 | 1 | 3.5 | 2100 | 2200 | 0.7 | 3.5 | 1600 | 980 | 0.24 | 3.5 |
| **10** | **0.5** | **30** | 1400 | 1200 | 0.35 | 6.5 | 1200 | 840 | 0.3 | 6.5 | 940 | 670 | 0.2 | 6.5 | 700 | 300 | 0.07 | 6.5 |
| **10** | **0.5** | **50** | 1400 | 1200 | 0.3 | 6.5 | 1200 | 840 | 0.25 | 6.5 | 940 | 670 | 0.2 | 6.5 | 700 | 300 | 0.06 | 6.5 |
| **10** | **1** | **30** | 2000 | 2000 | 0.6 | 6 | 1700 | 1400 | 0.5 | 6 | 1300 | 1100 | 0.4 | 6 | 1000 | 500 | 0.12 | 6 |
| **10** | **1** | **50** | 2000 | 2000 | 0.5 | 6 | 1700 | 1400 | 0.4 | 6 | 1300 | 1100 | 0.3 | 6 | 1000 | 500 | 0.11 | 6 |
| **10** | **2** | **30** | 2900 | 3900 | 1.2 | 4.5 | 2400 | 2700 | 1 | 4.5 | 1900 | 2200 | 0.7 | 4.5 | 1500 | 980 | 0.24 | 4.5 |
| **10** | **2** | **50** | 2900 | 3900 | 1.1 | 4.5 | 2400 | 2700 | 0.9 | 4.5 | 1900 | 2200 | 0.7 | 4.5 | 1500 | 980 | 0.22 | 4.5 |
| **10** | **2** | **70** | 2400 | 3300 | 1 | 4.5 | 2000 | 2300 | 0.8 | 4.5 | 1600 | 1800 | 0.6 | 4.5 | 1200 | 830 | 0.2 | 4.5 |
| **10** | **2** | **90** | 2400 | 3300 | 1 | 4.5 | 2000 | 2300 | 0.8 | 4.5 | 1600 | 1800 | 0.6 | 4.5 | 1200 | 830 | 0.2 | 4.5 |
| **11** | **2** | **—** | 2600 | 3600 | 1.2 | 5 | 2200 | 2500 | 1 | 5 | 1700 | 2000 | 0.7 | 5 | 1300 | 900 | 0.24 | 5 |
| **12** | **0.5** | **36** | 1200 | 1100 | 0.5 | 8 | 1000 | 770 | 0.4 | 8 | 800 | 620 | 0.3 | 8 | 600 | 280 | 0.11 | 8 |
| **12** | **0.5** | **60** | 1200 | 1100 | 0.5 | 8 | 1000 | 770 | 0.4 | 8 | 800 | 620 | 0.3 | 8 | 600 | 280 | 0.1 | 8 |
| **12** | **1** | **36** | 1400 | 1400 | 0.7 | 7.5 | 1200 | 1000 | 0.6 | 7.5 | 940 | 780 | 0.4 | 7.5 | 700 | 350 | 0.14 | 7.5 |
| **12** | **1** | **60** | 1400 | 1400 | 0.6 | 7.5 | 1200 | 1000 | 0.5 | 7.5 | 940 | 780 | 0.4 | 7.5 | 700 | 350 | 0.13 | 7.5 |
| **12** | **2** | **36** | 2400 | 3600 | 1.8 | 6 | 2000 | 2500 | 1.4 | 6 | 1600 | 2000 | 1.1 | 6 | 1200 | 900 | 0.4 | 6 |
| **12** | **2** | **60** | 2400 | 3600 | 1.6 | 6 | 2000 | 2500 | 1.3 | 6 | 1600 | 2000 | 1 | 6 | 1200 | 900 | 0.3 | 6 |
| **12** | **2** | **84** | 2000 | 3000 | 1.4 | 6 | 1700 | 2100 | 1.1 | 6 | 1300 | 1700 | 0.8 | 6 | 1000 | 750 | 0.3 | 6 |
| **12** | **2** | **108** | 2000 | 3000 | 0.9 | 6 | 1700 | 2100 | 0.7 | 6 | 1300 | 1700 | 0.5 | 6 | 1000 | 750 | 0.2 | 6 |
| **12** | **3** | **36** | 2400 | 3600 | 1.8 | 4.5 | 2000 | 2500 | 1.4 | 4.5 | 1600 | 2000 | 1.1 | 4.5 | 1200 | 900 | 0.4 | 4.5 |
| **12** | **3** | **60** | 2400 | 3600 | 1.6 | 4.5 | 2000 | 2500 | 1.3 | 4.5 | 1600 | 2000 | 1 | 4.5 | 1200 | 900 | 0.3 | 4.5 |
| **13** | **3** | **—** | 2200 | 3600 | 1.8 | 5 | 1800 | 2500 | 1.4 | 5 | 1500 | 2000 | 1.1 | 5 | 1100 | 900 | 0.4 | 5 |
| **16** | **0.5** | **42** | 900 | 900 | 0.5 | 11 | 750 | 630 | 0.4 | 11 | 600 | 500 | 0.3 | 11 | 450 | 230 | 0.1 | 11 |
| **16** | **2** | **42** | 1300 | 1500 | 0.9 | 9 | 1100 | 1100 | 0.7 | 9 | 870 | 840 | 0.5 | 9 | 650 | 380 | 0.2 | 9 |
| **16** | **3** | **42** | 1800 | 3000 | 1.8 | 7.5 | 1500 | 2100 | 1.4 | 7.5 | 1200 | 1700 | 0.9 | 7.5 | 900 | 750 | 0.4 | 7.5 |
| **16** | **3** | **80** | 1800 | 3000 | 1.6 | 7.5 | 1500 | 2100 | 1.3 | 7.5 | 1200 | 1700 | 0.8 | 7.5 | 900 | 750 | 0.3 | 7.5 |
| **16** | **3** | **120** | 1500 | 2500 | 1.4 | 7.5 | 1200 | 1800 | 1.1 | 7.5 | 1000 | 1400 | 0.7 | 7.5 | 750 | 630 | 0.3 | 7.5 |
| Profondità di taglio | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Per favorire l'asportazione dei trucioli si raccomanda aria compressa o olio nebulizzato.
Nota 3) Per la fresatura a sagoma, ossia di forme, le condizioni di lavorazione possono essere notevolmente diverse a seconda della geometria del pezzo, dei metodi di lavorazione e della profondità di taglio. Per la lavorazione dei raggi di smussatura di un pezzo è necessario ridurre l'avanzamento.
Nota 4) La fresa integrale con elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese integrali standard. Tuttavia, se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo è ridotta, possono verificarsi vibrazioni. In tal caso, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento in proporzione o impostare una minore profondità di taglio.

# FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE

## VFHVRB


Lunghezza di taglio corta, 4 taglienti con elica variabile





| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | | |

Tipo a stelo conico rinforzato






Lunghezza effettiva per angolo inclinato




Angolo di sformo

| DC≤10 | DC>10 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.007 | ±0.01 | | | |
| DC≤12 | | | | |
| 0 - 0.02 | | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | | |
| 0 - 0.008 | 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | | |

● VFHVRB garantisce alta efficienza di taglio grazie alla possibilità di utilizzare alti avanzamenti o grandi profondità di taglio.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | BHTA2 | APMX | LU | LB2 | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| VFHVRBD010R02N006T09 | 1 | 0.2 | 0.9° | 1 | 2.5 | 6 | 0.94 | 9.3° | 60 | 6 | 4 | ● | — | 6.6 | 7.1 | 7.6 |
| VFHVRBD010R02N010T09 | 1 | 0.2 | 0.9° | 1 | 2.5 | 10 | 0.94 | 7.5° | 60 | 6 | 4 | ● | — | 10.6 | 11.4 | 12.3 |
| VFHVRBD010R02N015T09 | 1 | 0.2 | 0.9° | 1 | 2.5 | 15 | 0.94 | 6.1° | 60 | 6 | 4 | ● | — | 15.6 | 16.8 | 18.1 |
| VFHVRBD010R02N020T09 | 1 | 0.2 | 0.9° | 1 | 2.5 | 20 | 0.94 | 5.1° | 80 | 6 | 4 | ● | — | 20.6 | 22.1 | 23.9 |
| VFHVRBD010R02N025T09 | 1 | 0.2 | 0.9° | 1 | 2.5 | 25 | 0.94 | 4.4° | 80 | 6 | 4 | ● | — | 25.6 | 27.5 | 29.7 |
| VFHVRBD010R02N030T09 | 1 | 0.2 | 0.9° | 1 | 2.5 | 30 | 0.94 | 3.8° | 80 | 6 | 4 | ● | — | 30.6 | 32.9 | 35.5 |
| VFHVRBD010R02N035T09 | 1 | 0.2 | 0.9° | 1 | 2.5 | 35 | 0.94 | 3.4° | 90 | 6 | 4 | ● | — | 35.6 | 38.3 | 41.3 |
| VFHVRBD010R02N040T09 | 1 | 0.2 | 0.9° | 1 | 2.5 | 40 | 0.94 | 3.1° | 90 | 6 | 4 | ● | — | 40.6 | 43.6 | 47.2 |
| VFHVRBD010R02N045T09 | 1 | 0.2 | 0.9° | 1 | 2.5 | 45 | 0.94 | 2.8° | 90 | 6 | 4 | ● | — | 45.6 | 49 | * |
| VFHVRBD010R02N050T09 | 1 | 0.2 | 0.9° | 1 | 2.5 | 50 | 0.94 | 2.6° | 90 | 6 | 4 | ● | — | 50.6 | 54.4 | * |
| VFHVRBD015R03N010T09 | 1.5 | 0.3 | 0.9° | 1.5 | 3 | 10 | 1.44 | 7.1° | 60 | 6 | 4 | ● | — | 10.6 | 11.4 | 12.3 |
| VFHVRBD015R03N015T09 | 1.5 | 0.3 | 0.9° | 1.5 | 3 | 15 | 1.44 | 5.7° | 60 | 6 | 4 | ● | — | 15.6 | 16.8 | 18.1 |
| VFHVRBD015R03N020T09 | 1.5 | 0.3 | 0.9° | 1.5 | 3 | 20 | 1.44 | 4.7° | 80 | 6 | 4 | ● | — | 20.6 | 22.2 | 23.9 |
| VFHVRBD015R03N030T09 | 1.5 | 0.3 | 0.9° | 1.5 | 3 | 30 | 1.44 | 3.5° | 80 | 6 | 4 | ● | — | 30.6 | 32.9 | 35.6 |
| VFHVRBD015R03N040T09 | 1.5 | 0.3 | 0.9° | 1.5 | 3 | 40 | 1.44 | 2.8° | 90 | 6 | 4 | ● | — | 40.6 | 43.7 | * |
| VFHVRBD015R03N050T09 | 1.5 | 0.3 | 0.9° | 1.5 | 3 | 50 | 1.44 | 2.4° | 90 | 6 | 4 | ● | — | 50.6 | 54.4 | * |
| VFHVRBD020R05N015T04 | 2 | 0.5 | 0.4° | 2 | 4 | 15 | 1.9 | 5.2° | 60 | 6 | 4 | ● | 15.6 | 16.2 | 17.4 | 18.7 |
| VFHVRBD020R05N020T04 | 2 | 0.5 | 0.4° | 2 | 4 | 20 | 1.9 | 4.3° | 80 | 6 | 4 | ● | 20.6 | 21.3 | 22.9 | 24.7 |
| VFHVRBD020R05N025T04 | 2 | 0.5 | 0.4° | 2 | 4 | 25 | 1.9 | 3.6° | 80 | 6 | 4 | ● | 25.6 | 26.5 | 28.5 | 30.8 |
| VFHVRBD020R05N030T04 | 2 | 0.5 | 0.4° | 2 | 4 | 30 | 1.9 | 3.2° | 80 | 6 | 4 | ● | 30.6 | 31.7 | 34 | 36.8 |
| VFHVRBD020R05N035T04 | 2 | 0.5 | 0.4° | 2 | 4 | 35 | 1.9 | 2.8° | 80 | 6 | 4 | ● | 35.6 | 36.9 | 39.6 | * |
| VFHVRBD020R05N040T04 | 2 | 0.5 | 0.4° | 2 | 4 | 40 | 1.9 | 2.5° | 80 | 6 | 4 | ● | 40.6 | 42 | 45.2 | * |
| VFHVRBD020R05N020T09 | 2 | 0.5 | 0.9° | 2 | 4 | 20 | 1.9 | 4.4° | 80 | 6 | 4 | ● | — | 20.8 | 22.3 | 24.1 |
| VFHVRBD020R05N025T09 | 2 | 0.5 | 0.9° | 2 | 4 | 25 | 1.9 | 3.7° | 90 | 6 | 4 | ● | — | 25.8 | 27.7 | 29.9 |
| VFHVRBD020R05N030T09 | 2 | 0.5 | 0.9° | 2 | 4 | 30 | 1.9 | 3.2° | 90 | 6 | 4 | ● | — | 30.8 | 33 | 35.7 |
| VFHVRBD020R05N035T09 | 2 | 0.5 | 0.9° | 2 | 4 | 35 | 1.9 | 2.9° | 90 | 6 | 4 | ● | — | 35.8 | 38.4 | * |
| VFHVRBD020R05N040T09 | 2 | 0.5 | 0.9° | 2 | 4 | 40 | 1.9 | 2.6° | 90 | 6 | 4 | ● | — | 40.8 | 43.8 | * |
| VFHVRBD020R05N045T09 | 2 | 0.5 | 0.9° | 2 | 4 | 45 | 1.9 | 2.3° | 90 | 6 | 4 | ● | — | 45.8 | 49.2 | * |
| VFHVRBD020R05N050T09 | 2 | 0.5 | 0.9° | 2 | 4 | 50 | 1.9 | 2.2° | 100 | 6 | 4 | ● | — | 50.8 | 54.5 | * |
| VFHVRBD020R05N055T09 | 2 | 0.5 | 0.9° | 2 | 4 | 55 | 1.9 | 2° | 100 | 6 | 4 | ● | — | 55.8 | 59.9 | * |
| VFHVRBD020R05N060T09 | 2 | 0.5 | 0.9° | 2 | 4 | 60 | 1.9 | 1.8° | 100 | 6 | 4 | ● | — | 60.8 | * | * |
| VFHVRBD030R08N020T09 | 3 | 0.8 | 0.9° | 3 | 6 | 20 | 2.9 | 3.6° | 80 | 6 | 4 | ● | — | 20.9 | 22.4 | 24.1 |
| VFHVRBD030R08N025T09 | 3 | 0.8 | 0.9° | 3 | 6 | 25 | 2.9 | 3° | 80 | 6 | 4 | ● | — | 25.9 | 27.8 | 30 |
| VFHVRBD030R08N030T09 | 3 | 0.8 | 0.9° | 3 | 6 | 30 | 2.9 | 2.6° | 80 | 6 | 4 | ● | — | 30.9 | 33.1 | * |

* Nessuna interferenza

● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | BHTA2 | APMX | LU | LB2 | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| VFHVRBD030R08N040T09 | 3 | 0.8 | 0.9° | 3 | 6 | 40 | 2.9 | 2° | 90 | 6 | 4 | ● | — | 40.9 | 43.9 | * |
| VFHVRBD030R08N050T09 | 3 | 0.8 | 0.9° | 3 | 6 | 50 | 2.9 | 1.7° | 90 | 6 | 4 | ● | — | 50.9 | * | * |
| VFHVRBD030R08N060T09 | 3 | 0.8 | 0.9° | 3 | 6 | 60 | 2.9 | 1.4° | 100 | 6 | 4 | ● | — | 60.9 | * | * |
| VFHVRBD040R10N025T04 | 4 | 1 | 0.4° | 4 | 7 | 25 | 3.9 | 2.1° | 80 | 6 | 4 | ● | 25.7 | 26.6 | 28.5 | * |
| VFHVRBD040R10N030T04 | 4 | 1 | 0.4° | 4 | 7 | 30 | 3.9 | 1.8° | 80 | 6 | 4 | ● | 30.7 | 31.8 | * | * |
| VFHVRBD040R10N035T04 | 4 | 1 | 0.4° | 4 | 7 | 35 | 3.9 | 1.6° | 80 | 6 | 4 | ★ | 35.7 | 36.9 | * | * |
| VFHVRBD040R10N040T04 | 4 | 1 | 0.4° | 4 | 7 | 40 | 3.9 | 1.4° | 80 | 6 | 4 | ● | 40.7 | 42.1 | * | * |
| VFHVRBD040R10N045T04 | 4 | 1 | 0.4° | 4 | 7 | 45 | 3.9 | 1.3° | 90 | 6 | 4 | ★ | 45.7 | 47.3 | * | * |
| VFHVRBD040R10N050T04 | 4 | 1 | 0.4° | 4 | 7 | 50 | 3.9 | 1.2° | 90 | 6 | 4 | ★ | 50.7 | 52.5 | * | * |
| VFHVRBD040R10N025T09 | 4 | 1 | 0.9° | 4 | 7 | 25 | 3.9 | 2.2° | 90 | 6 | 4 | ● | — | 25.9 | 27.8 | * |
| VFHVRBD040R10N030T09 | 4 | 1 | 0.9° | 4 | 7 | 30 | 3.9 | 1.9° | 90 | 6 | 4 | ● | — | 30.9 | * | * |
| VFHVRBD040R10N040T09 | 4 | 1 | 0.9° | 4 | 7 | 40 | 3.9 | 1.4° | 100 | 6 | 4 | ● | — | 40.9 | * | * |
| VFHVRBD040R10N050T09 | 4 | 1 | 0.9° | 4 | 7 | 50 | 3.9 | 1.2° | 100 | 6 | 4 | ● | — | 50.9 | * | * |
| VFHVRBD040R10N060T09 | 4 | 1 | 0.9° | 4 | 7 | 60 | 3.9 | 1° | 100 | 6 | 4 | ● | — | 60.9 | * | * |
| VFHVRBD060R15N040T09 | 6 | 1.5 | 0.9° | 9 | 12 | 40 | 5.85 | 1.4° | 110 | 8 | 4 | ● | — | 41.4 | * | * |
| VFHVRBD060R15N050T09 | 6 | 1.5 | 0.9° | 9 | 12 | 50 | 5.85 | 1.2° | 110 | 8 | 4 | ● | — | 51.4 | * | * |
| VFHVRBD060R15N060T09 | 6 | 1.5 | 0.9° | 9 | 12 | 60 | 5.85 | 1° | 110 | 8 | 4 | ★ | — | 61.4 | * | * |
| VFHVRBD060R15N070T09 | 6 | 1.5 | 0.9° | 9 | 12 | 70 | 5.85 | 0.9° | 110 | 8 | 4 | ● | — | * | * | * |
| VFHVRBD080R20N060T09 | 8 | 2 | 0.9° | 12 | 15 | 60 | 7.85 | 1° | 150 | 10 | 4 | ● | — | 61.5 | * | * |
| VFHVRBD080R20N080T09 | 8 | 2 | 0.9° | 12 | 15 | 80 | 7.85 | 0.8° | 150 | 10 | 4 | ● | — | * | * | * |
| VFHVRBD100R20N080T09 | 10 | 2 | 0.9° | 15 | 18 | 80 | 9.7 | 2° | 130 | 16 | 4 | ● | — | 82 | 88 | * |
| VFHVRBD100R20N120T09 | 10 | 2 | 0.9° | 15 | 18 | 120 | 9.7 | 1.4° | 180 | 16 | 4 | ★ | — | 122 | * | * |
| VFHVRBD120R20N080T09 | 12 | 2 | 0.9° | 18 | 28 | 80 | 11.7 | 1.4° | 130 | 16 | 4 | ● | — | 82.2 | * | * |
| VFHVRBD120R20N120T09 | 12 | 2 | 0.9° | 18 | 28 | 120 | 11.7 | 1° | 180 | 16 | 4 | ★ | — | 122.2 | * | * |

* Nessuna interferenza

# VFHVRB

Lunghezza di taglio corta, 4 taglienti con elica variabile




## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI


### ■Fresatura con elevata profondità di taglio

| Materiale da lavorare | | | | P | | | | | | | | H | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC) Cf53, GG25 | | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato X40CrMoV51 | | | | Acciaio temprato (45−55HRC) X40CrMoV51 | | | | Acciaio temprato (55−62HRC) X210Cr12 | | | |
| Diametro DC (mm) | Angolo R RE (mm) | Angolo di conicità BHTA2 | Lunghezza dello scarico LB2 (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | **0.2** | **0.9°** | **6** | 40000 | 6500 | 0.03 | 0.45 | 33000 | 4600 | 0.022 | 0.45 | 27000 | 3700 | 0.018 | 0.45 | 20000 | 1600 | 0.01 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **0.9°** | **10** | 24000 | 2700 | 0.015 | 0.45 | 20000 | 1900 | 0.01 | 0.45 | 16000 | 1500 | 0.008 | 0.45 | 12000 | 700 | 0.006 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **0.9°** | **15** | 16000 | 1200 | 0.013 | 0.45 | 14000 | 700 | 0.008 | 0.45 | 12000 | 500 | 0.007 | 0.45 | 10000 | 400 | 0.003 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **0.9°** | **20** | 14000 | 1000 | 0.01 | 0.45 | 12000 | 600 | 0.006 | 0.45 | 10000 | 400 | 0.005 | 0.45 | 9000 | 300 | 0.002 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **0.9°** | **25** | 9500 | 610 | 0.008 | 0.45 | 8000 | 440 | 0.005 | 0.45 | 6000 | 320 | 0.004 | 0.45 | 4800 | 160 | 0.002 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **0.9°** | **30** | 4900 | 320 | 0.007 | 0.45 | 4100 | 220 | 0.004 | 0.45 | 3000 | 160 | 0.003 | 0.45 | 2500 | 80 | 0.002 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **0.9°** | **35** | 4000 | 260 | 0.006 | 0.45 | 3400 | 190 | 0.003 | 0.45 | 3000 | 160 | 0.003 | 0.45 | 2000 | 70 | 0.001 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **0.9°** | **40** | 3500 | 180 | 0.005 | 0.45 | 2900 | 130 | 0.003 | 0.45 | 2000 | 90 | 0.003 | 0.45 | 1700 | 50 | 0.001 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **0.9°** | **45** | 2900 | 150 | 0.004 | 0.45 | 2400 | 100 | 0.002 | 0.45 | 2000 | 90 | 0.002 | 0.45 | 1400 | 40 | 0.001 | 0.45 |
| **1** | **0.2** | **0.9°** | **50** | 2900 | 110 | 0.003 | 0.45 | 2400 | 80 | 0.002 | 0.45 | 2000 | 60 | 0.002 | 0.45 | 1400 | 30 | 0.001 | 0.45 |
| **1.5** | **0.3** | **0.9°** | **10** | 27000 | 5700 | 0.05 | 0.65 | 22000 | 4000 | 0.035 | 0.65 | 18000 | 3000 | 0.03 | 0.65 | 14000 | 1400 | 0.014 | 0.65 |
| **1.5** | **0.3** | **0.9°** | **15** | 22000 | 3200 | 0.03 | 0.65 | 18000 | 2300 | 0.025 | 0.65 | 15000 | 1700 | 0.018 | 0.65 | 11000 | 1000 | 0.009 | 0.65 |
| **1.5** | **0.3** | **0.9°** | **20** | 16000 | 1400 | 0.02 | 0.65 | 14000 | 1200 | 0.016 | 0.65 | 13000 | 1000 | 0.012 | 0.65 | 9000 | 700 | 0.007 | 0.65 |
| **1.5** | **0.3** | **0.9°** | **30** | 13000 | 900 | 0.01 | 0.65 | 11000 | 700 | 0.008 | 0.65 | 10000 | 600 | 0.006 | 0.65 | 7500 | 400 | 0.004 | 0.65 |
| **1.5** | **0.3** | **0.9°** | **40** | 4500 | 230 | 0.008 | 0.65 | 3700 | 160 | 0.007 | 0.65 | 3000 | 120 | 0.005 | 0.65 | 2300 | 70 | 0.003 | 0.65 |
| **1.5** | **0.3** | **0.9°** | **50** | 3700 | 190 | 0.007 | 0.65 | 3000 | 130 | 0.006 | 0.65 | 3000 | 120 | 0.004 | 0.65 | 1900 | 60 | 0.002 | 0.65 |
| **2** | **0.5** | **0.4°** | **15** | 20000 | 7000 | 0.05 | 0.75 | 17000 | 5000 | 0.04 | 0.75 | 13000 | 3200 | 0.03 | 0.75 | 10000 | 1800 | 0.016 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **0.4°** | **20** | 20000 | 3600 | 0.04 | 0.75 | 17000 | 2600 | 0.03 | 0.75 | 13000 | 1800 | 0.025 | 0.75 | 10000 | 900 | 0.012 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **0.4°** | **25** | 16000 | 1800 | 0.03 | 0.75 | 14000 | 1400 | 0.025 | 0.75 | 12000 | 1100 | 0.02 | 0.75 | 9000 | 720 | 0.01 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **0.4°** | **30** | 16000 | 1400 | 0.025 | 0.75 | 14000 | 1200 | 0.02 | 0.75 | 12000 | 900 | 0.016 | 0.75 | 9000 | 650 | 0.008 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **0.4°** | **35** | 13000 | 1100 | 0.02 | 0.75 | 11000 | 800 | 0.018 | 0.75 | 10000 | 700 | 0.014 | 0.75 | 7000 | 500 | 0.007 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **0.4°** | **40** | 13000 | 1000 | 0.02 | 0.75 | 11000 | 700 | 0.015 | 0.75 | 10000 | 600 | 0.012 | 0.75 | 7000 | 400 | 0.006 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **0.9°** | **20** | 20000 | 3600 | 0.04 | 0.75 | 17000 | 2600 | 0.03 | 0.75 | 13000 | 1800 | 0.025 | 0.75 | 10000 | 900 | 0.012 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **0.9°** | **25** | 16000 | 1800 | 0.03 | 0.75 | 14000 | 1400 | 0.025 | 0.75 | 12000 | 1100 | 0.02 | 0.75 | 9000 | 720 | 0.01 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **0.9°** | **30** | 16000 | 1400 | 0.025 | 0.75 | 14000 | 1200 | 0.02 | 0.75 | 12000 | 900 | 0.016 | 0.75 | 9000 | 650 | 0.008 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **0.9°** | **35** | 13000 | 1100 | 0.02 | 0.75 | 11000 | 800 | 0.018 | 0.75 | 10000 | 700 | 0.014 | 0.75 | 7000 | 500 | 0.007 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **0.9°** | **40** | 13000 | 1000 | 0.02 | 0.75 | 11000 | 700 | 0.015 | 0.75 | 10000 | 600 | 0.012 | 0.75 | 7000 | 400 | 0.006 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **0.9°** | **45** | 8000 | 500 | 0.016 | 0.75 | 6800 | 360 | 0.012 | 0.75 | 5200 | 250 | 0.01 | 0.75 | 4000 | 120 | 0.005 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **0.9°** | **50** | 8000 | 500 | 0.016 | 0.75 | 6800 | 360 | 0.012 | 0.75 | 5200 | 250 | 0.01 | 0.75 | 4000 | 120 | 0.005 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **0.9°** | **55** | 4100 | 230 | 0.012 | 0.75 | 3500 | 170 | 0.009 | 0.75 | 2700 | 120 | 0.008 | 0.75 | 2000 | 60 | 0.004 | 0.75 |
| **2** | **0.5** | **0.9°** | **60** | 4100 | 230 | 0.012 | 0.75 | 3500 | 170 | 0.009 | 0.75 | 2700 | 120 | 0.008 | 0.75 | 2000 | 60 | 0.004 | 0.75 |
| **3** | **0.8** | **0.9°** | **20** | 13000 | 7200 | 0.19 | 1 | 11000 | 5100 | 0.15 | 1 | 8700 | 4000 | 0.11 | 1 | 6500 | 1800 | 0.06 | 1 |
| **3** | **0.8** | **0.9°** | **25** | 13000 | 7200 | 0.19 | 1 | 11000 | 5100 | 0.15 | 1 | 8700 | 4000 | 0.11 | 1 | 6500 | 1800 | 0.06 | 1 |
| **3** | **0.8** | **0.9°** | **30** | 13000 | 5700 | 0.12 | 1 | 11000 | 4000 | 0.09 | 1 | 8700 | 3000 | 0.07 | 1 | 6500 | 1400 | 0.04 | 1 |
| **3** | **0.8** | **0.9°** | **40** | 11000 | 3600 | 0.08 | 1 | 9100 | 2600 | 0.06 | 1 | 7400 | 2000 | 0.05 | 1 | 5500 | 1000 | 0.025 | 1 |
| **3** | **0.8** | **0.9°** | **50** | 8000 | 2600 | 0.07 | 1 | 6600 | 1800 | 0.05 | 1 | 5800 | 1500 | 0.04 | 1 | 4600 | 800 | 0.02 | 1 |
| **3** | **0.8** | **0.9°** | **60** | 7800 | 2480 | 0.06 | 1 | 6600 | 1740 | 0.05 | 1 | 5000 | 1250 | 0.04 | 1 | 3900 | 610 | 0.02 | 1 |

Profondità di taglio




Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Per favorire l'asportazione dei trucioli si raccomanda aria compressa o olio nebulizzato.
Nota 3) Per la fresatura a sagoma, ossia di forme, le condizioni di lavorazione possono essere notevolmente diverse a seconda della geometria del pezzo, dei metodi di lavorazione e della profondità di taglio. Per la lavorazione dei raggi di smussatura di un pezzo è necessario ridurre l'avanzamento.
Nota 4) La fresa integrale con elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese integrali standard. Tuttavia, se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo è ridotta, possono verificarsi vibrazioni. In tal caso, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento in proporzione o impostare una minore profondità di taglio.

| Materiale da lavorare | | | | P | | | | | | | | H | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC) Cf53, GG25 | | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato X40CrMoV51 | | | | Acciaio temprato (45−55HRC) X40CrMoV51 | | | | Acciaio temprato (55−62HRC) X210Cr12 | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Angolo R **RE** (mm) | Angolo di conicità **BHTA2** | Lunghezza dello scarico **LB2** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **4** | **1** | **0.4°** | **25** | 10000 | 9900 | 0.24 | 1.5 | 8300 | 7000 | 0.19 | 1.5 | 6700 | 5600 | 0.14 | 1.5 | 5000 | 2500 | 0.07 | 1.5 |
| **4** | **1** | **0.4°** | **30** | 10000 | 9900 | 0.24 | 1.5 | 8300 | 7000 | 0.19 | 1.5 | 6700 | 5600 | 0.14 | 1.5 | 5000 | 2500 | 0.07 | 1.5 |
| **4** | **1** | **0.4°** | **35** | 10000 | 9900 | 0.15 | 1.5 | 8300 | 7000 | 0.12 | 1.5 | 6700 | 5600 | 0.09 | 1.5 | 5000 | 2500 | 0.04 | 1.5 |
| **4** | **1** | **0.4°** | **40** | 10000 | 9900 | 0.15 | 1.5 | 8300 | 7000 | 0.12 | 1.5 | 6700 | 5600 | 0.09 | 1.5 | 5000 | 2500 | 0.04 | 1.5 |
| **4** | **1** | **0.4°** | **45** | 10000 | 9900 | 0.15 | 1.5 | 8300 | 7000 | 0.12 | 1.5 | 6700 | 5600 | 0.09 | 1.5 | 5000 | 2500 | 0.04 | 1.5 |
| **4** | **1** | **0.4°** | **50** | 8100 | 6300 | 0.14 | 1.5 | 6700 | 4420 | 0.11 | 1.5 | 5400 | 3500 | 0.08 | 1.5 | 4000 | 1600 | 0.04 | 1.5 |
| **4** | **1** | **0.9°** | **25** | 10000 | 9900 | 0.24 | 1.5 | 8300 | 7000 | 0.19 | 1.5 | 6700 | 5600 | 0.14 | 1.5 | 5000 | 2500 | 0.07 | 1.5 |
| **4** | **1** | **0.9°** | **30** | 10000 | 9900 | 0.15 | 1.5 | 8300 | 7000 | 0.12 | 1.5 | 6700 | 5600 | 0.09 | 1.5 | 5000 | 2500 | 0.04 | 1.5 |
| **4** | **1** | **0.9°** | **40** | 10000 | 9900 | 0.15 | 1.5 | 8300 | 7000 | 0.12 | 1.5 | 6700 | 5600 | 0.09 | 1.5 | 5000 | 2500 | 0.04 | 1.5 |
| **4** | **1** | **0.9°** | **50** | 8100 | 6300 | 0.14 | 1.5 | 6700 | 4420 | 0.11 | 1.5 | 5400 | 3500 | 0.08 | 1.5 | 4000 | 1600 | 0.04 | 1.5 |
| **4** | **1** | **0.9°** | **60** | 8100 | 6300 | 0.11 | 1.5 | 6700 | 4420 | 0.08 | 1.5 | 5400 | 3500 | 0.06 | 1.5 | 4000 | 1600 | 0.03 | 1.5 |
| **6** | **1.5** | **0.9°** | **40** | 6600 | 11000 | 0.4 | 2 | 5500 | 7600 | 0.32 | 2 | 4500 | 6100 | 0.24 | 2 | 3300 | 2700 | 0.12 | 2 |
| **6** | **1.5** | **0.9°** | **50** | 6600 | 11000 | 0.4 | 2 | 5500 | 7600 | 0.32 | 2 | 4500 | 6100 | 0.24 | 2 | 3300 | 2700 | 0.12 | 2 |
| **6** | **1.5** | **0.9°** | **60** | 6600 | 11000 | 0.25 | 2 | 5500 | 7600 | 0.2 | 2 | 4500 | 6100 | 0.15 | 2 | 3300 | 2700 | 0.08 | 2 |
| **6** | **1.5** | **0.9°** | **70** | 5400 | 8700 | 0.23 | 2 | 4400 | 6200 | 0.18 | 2 | 3600 | 5000 | 0.14 | 2 | 2700 | 2200 | 0.07 | 2 |
| **8** | **2** | **0.9°** | **60** | 5000 | 11000 | 0.48 | 3 | 4200 | 7600 | 0.37 | 3 | 3300 | 6100 | 0.29 | 3 | 2500 | 2700 | 0.14 | 3 |
| **8** | **2** | **0.9°** | **80** | 5000 | 11000 | 0.3 | 3 | 4200 | 7600 | 0.23 | 3 | 3300 | 6100 | 0.18 | 3 | 2500 | 2700 | 0.09 | 3 |
| **10** | **2** | **0.9°** | **80** | 4000 | 11000 | 0.48 | 4.5 | 3300 | 7600 | 0.37 | 4.5 | 2700 | 6100 | 0.29 | 4.5 | 2000 | 2700 | 0.14 | 4.5 |
| **10** | **2** | **0.9°** | **120** | 3200 | 8700 | 0.27 | 4.5 | 2700 | 6200 | 0.21 | 4.5 | 2100 | 5000 | 0.16 | 4.5 | 1600 | 2200 | 0.08 | 4.5 |
| **12** | **2** | **0.9°** | **80** | 3300 | 10000 | 0.72 | 6 | 2700 | 7100 | 0.56 | 6 | 2200 | 5600 | 0.36 | 6 | 1700 | 2500 | 0.18 | 6 |
| **12** | **2** | **0.9°** | **120** | 3300 | 10000 | 0.45 | 6 | 2700 | 7100 | 0.35 | 6 | 2200 | 5600 | 0.23 | 6 | 1700 | 2500 | 0.12 | 6 |
| Profondità di taglio | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Per favorire l'asportazione dei trucioli si raccomanda aria compressa o olio nebulizzato.
Nota 3) Per la fresatura a sagoma, ossia di forme, le condizioni di lavorazione possono essere notevolmente diverse a seconda della geometria del pezzo, dei metodi di lavorazione e della profondità di taglio. Per la lavorazione dei raggi di smussatura di un pezzo è necessario ridurre l'avanzamento.
Nota 4) La fresa integrale con elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese integrali standard. Tuttavia, se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo è ridotta, possono verificarsi vibrazioni. In tal caso, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento in proporzione o impostare una minore profondità di taglio.

# FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE REVOLUTION


## VFR2SSB

Testa semisferica, lunghezza taglio corta, 2 taglienti, stelo corto


UWC VFR PF F γ 20°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ◎ | ◎ | | | | |






Tipo1




Tipo2

| RE≤6 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.005 | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| h5 0 - 0.005 | 0 - 0.006 | 0 - 0.008 | | |

● L'ottimizzazione della curva del tagliente, dell'angolo dell'elica e dell'angolo di spoglia hanno migliorato la resistenza dello stesso.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFR2SSBR0050S04** | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.94 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SSBR0050** | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.94 | 40 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SSBR0075S04** | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.44 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SSBR0075** | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.44 | 40 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SSBR0100** | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.9 | 45 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SSBR0150** | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 2.9 | 45 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SSBR0200** | 2 | 4 | 4 | 8 | 3.9 | 45 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SSBR0250** | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 4.9 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SSBR0300** | 3 | 6 | 6 | 12 | 5.85 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **VFR2SSBR0400** | 4 | 8 | 8 | 14 | 7.85 | 60 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **VFR2SSBR0500** | 5 | 10 | 10 | 18 | 9.7 | 70 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **VFR2SSBR0600** | 6 | 12 | 12 | 22 | 11.7 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto.

# VFR2SB


Testa semisferica, 2 taglienti, lunghezza di taglio corta

UWC VFR PF F γ 0° γ 20°

RE<0.3 RE≥0.3

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ◎ | ◎ | | | | |






| RE≤6 | RE>6 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.005 | ±0.010 | | | |
| DCONMS=3 | 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 |
| 0<br>- 0.004 | 0<br>- 0.005 | 0<br>- 0.006 | 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 |

h5

●Per la sgrossatura, la prefinitura e la finitura ad alta precisione di materiali a elevata durezza.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFR2SBR0010** | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.17 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SBR0010S06** | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.17 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **VFR2SBR0015** | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.27 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SBR0015S06** | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.27 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **VFR2SBR0020** | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.36 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SBR0020S06** | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.36 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **VFR2SBR0030** | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.56 | 45 | 4 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0030S06** | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.56 | 50 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0040** | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.76 | 45 | 4 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0040S06** | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.76 | 50 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0050** | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.94 | 45 | 4 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0050S06** | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.94 | 50 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0060** | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.14 | 45 | 4 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0060S06** | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.14 | 50 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0070** | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1.34 | 45 | 4 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0070S06** | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1.34 | 50 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0075** | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.44 | 45 | 4 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0075S06** | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.44 | 50 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0080** | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 1.54 | 45 | 4 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0080S06** | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 1.54 | 50 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0090** | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 1.74 | 45 | 4 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0090S06** | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 1.74 | 50 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0100** | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0100S06** | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.9 | 60 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0125S06** | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.4 | 60 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0150S03** | 1.5 | 3 | 3 | — | — | 60 | 3 | 2 | ● | 4 |
| **VFR2SBR0150** | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 2.9 | 70 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0200S04** | 2 | 4 | 4 | — | — | 60 | 4 | 2 | ● | 4 |
| **VFR2SBR0200** | 2 | 4 | 4 | 8 | 3.9 | 70 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0250** | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 4.9 | 80 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **VFR2SBR0300** | 3 | 6 | 12 | — | — | 80 | 6 | 2 | ● | 4 |
| **VFR2SBR0400** | 4 | 8 | 14 | — | — | 90 | 8 | 2 | ● | 4 |
| **VFR2SBR0500** | 5 | 10 | 18 | — | — | 100 | 10 | 2 | ● | 4 |
| **VFR2SBR0600** | 6 | 12 | 22 | — | — | 110 | 12 | 2 | ● | 4 |

# FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE REVOLUTION

## VFR2SB

Testa semisferica, 2 taglienti, lunghezza di taglio corta

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR2SBR0800 | 8 | 16 | 30 | — | — | 140 | 16 | 2 | ● | 4 |
| VFR2SBR1000 | 10 | 20 | 38 | — | — | 160 | 20 | 2 | ● | 4 |


## VFR2SSB

Testa semisferica, lunghezza taglio corta, 2 taglienti, gambo corto


## VFR2SB

Testa semisferica, lunghezza di taglio corta, 2 taglienti

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | H | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio temprato (45—55HRC) X40CrMo951 | | | | | | Acciaio temprato (55—62HRC) X210Cr12 | | | | | | Acciaio temprato (62—70HRC) 1.3343 (W6Mo5Cr492) | | | | | |
| RE (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | |
| R 0.1 | 40000 | 320 | 40000 | 240 | 0.003 | 0.02 | 40000 | 320 | 40000 | 160 | 0.003 | 0.02 | 40000 | 320 | 40000 | 160 | 0.002 | 0.02 |
| R 0.15 | 40000 | 640 | 40000 | 560 | 0.01 | 0.03 | 40000 | 640 | 40000 | 400 | 0.007 | 0.03 | 40000 | 640 | 40000 | 400 | 0.005 | 0.03 |
| R 0.2 | 40000 | 1600 | 40000 | 1200 | 0.02 | 0.04 | 40000 | 1400 | 40000 | 1000 | 0.015 | 0.04 | 40000 | 1200 | 40000 | 1000 | 0.01 | 0.04 |
| R 0.3 | 40000 | 3200 | 40000 | 1600 | 0.03 | 0.06 | 40000 | 2800 | 40000 | 1200 | 0.025 | 0.06 | 40000 | 2000 | 40000 | 1200 | 0.02 | 0.06 |
| R 0.4 | 40000 | 6400 | 40000 | 2400 | 0.05 | 0.08 | 40000 | 4000 | 40000 | 1600 | 0.04 | 0.08 | 40000 | 2800 | 40000 | 1600 | 0.03 | 0.08 |
| R 0.5 | 40000 | 8000 | 40000 | 3200 | 0.06 | 0.10 | 40000 | 5600 | 40000 | 2400 | 0.05 | 0.10 | 40000 | 3600 | 32000 | 1300 | 0.04 | 0.10 |
| R 0.75 | 40000 | 9600 | 40000 | 4000 | 0.09 | 0.15 | 40000 | 7200 | 32000 | 2500 | 0.075 | 0.15 | 32000 | 4500 | 21000 | 1200 | 0.05 | 0.15 |
| R 1 | 40000 | 9600 | 39000 | 4700 | 0.11 | 0.20 | 40000 | 8000 | 24000 | 2400 | 0.1 | 0.20 | 24000 | 3800 | 16000 | 1000 | 0.07 | 0.20 |
| R 1.25 | 40000 | 10400 | 32000 | 4500 | 0.12 | 0.25 | 37000 | 8100 | 19000 | 2300 | 0.11 | 0.25 | 19000 | 3400 | 13000 | 1000 | 0.08 | 0.25 |
| R 1.5 | 40000 | 12000 | 27000 | 4300 | 0.13 | 0.30 | 32000 | 7700 | 16000 | 2200 | 0.12 | 0.30 | 16000 | 3200 | 11000 | 880 | 0.09 | 0.30 |
| R 2 | 32000 | 10880 | 20000 | 3600 | 0.15 | 0.40 | 24000 | 6200 | 12000 | 1900 | 0.13 | 0.40 | 12000 | 2400 | 8000 | 800 | 0.1 | 0.40 |
| R 2.5 | 25000 | 9000 | 16000 | 2900 | 0.20 | 0.50 | 19000 | 5300 | 9600 | 1700 | 0.15 | 0.50 | 9600 | 2100 | 6000 | 600 | 0.1 | 0.50 |
| R 3 | 21000 | 8400 | 13000 | 2600 | 0.25 | 0.60 | 16000 | 4800 | 8000 | 1600 | 0.2 | 0.60 | 8000 | 1700 | 5000 | 600 | 0.11 | 0.60 |
| R 4 | 16000 | 6400 | 10000 | 2000 | 0.30 | 0.80 | 12000 | 3600 | 6000 | 1200 | 0.2 | 0.80 | 6000 | 1400 | 4000 | 480 | 0.11 | 0.80 |
| R 5 | 13000 | 5200 | 8000 | 1700 | 0.50 | 1.00 | 10000 | 3200 | 4800 | 960 | 0.2 | 1.00 | 4800 | 1100 | 3000 | 420 | 0.12 | 1.00 |
| R 6 | 9000 | 3600 | 6000 | 1300 | 0.50 | 1.20 | 7000 | 2200 | 3600 | 720 | 0.3 | 1.20 | 3600 | 860 | 2200 | 310 | 0.12 | 1.20 |
| R 8 | 6000 | 2400 | 4000 | 1000 | 0.50 | 1.60 | 5000 | 1600 | 2500 | 500 | 0.3 | 1.60 | 2500 | 650 | 1500 | 240 | 0.15 | 1.60 |
| R10 | 4500 | 1800 | 3000 | 780 | 0.50 | 2.00 | 4000 | 1300 | 1800 | 360 | 0.3 | 2.00 | 1800 | 470 | 1000 | 160 | 0.15 | 2.00 |
| Profondità di taglio |   | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) α è l'angolo di inclinazione della superficie lavorata.
Nota 2) In caso di profondità di taglio inferiori, è possibile aumentare la velocità di avanzamento. Ridurre la velocità di avanzamento quando è necessario ottenere una finitura superficiale di ottima qualità.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il serraggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti, o se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.




ae:Avanzamento a colpi


● : **Inventario mantenuto.**

# VFR2SBF


Testa semisferica, 2 taglienti, lunghezza di taglio corta,
Per finitura a specchio

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ◎ | ◎ | | | | |






Tipo1




Tipo2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RE≤3 | | | | | |
| ±0.010 | | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | | | | | |
| 0<br>- 0.005 | | | | | |

●Per finitura di materiali a elevata durezza con eccellente superficie a specchio.


(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFR2SBFR0050** | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.94 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SBFR0075** | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.44 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SBFR0100** | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.9 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SBFR0125** | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.4 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SBFR0150** | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 2.9 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SBFR0200** | 2 | 4 | 4 | 8 | 3.9 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SBFR0250** | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 4.9 | 80 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VFR2SBFR0300** | 3 | 6 | 12 | — | — | 80 | 6 | 2 | ● | 2 |

# VFR2SBF


Testa semisferica, 2 taglienti, lunghezza di taglio corta,
Per finitura a specchio

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | P | | | | H | | H | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio pretemprato (35－45HRC)<br>Acciaio al carbonio, acciaio legato (180－280HB)<br>Acciaio legato (≤350HB)<br>Acciaio temprato (40－62HRC)<br>X40CrMoV51, X210Cr12, X40CrMoV51 | | | | | | Acciaio temprato (62－70HRC)<br><br>1.3343 (6Mo5Cr4V2) | | | | | |
| RE (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | |
| **R 0.5** | 40000 | 800 | 40000 | 800 | 0.007 | 0.007 | 40000 | 560 | 40000 | 560 | 0.005 | 0.005 |
| **R 0.75** | 40000 | 800 | 40000 | 800 | 0.009 | 0.009 | 40000 | 560 | 40000 | 560 | 0.007 | 0.007 |
| **R 1.0** | 35000 | 1050 | 35000 | 1050 | 0.011 | 0.011 | 35000 | 700 | 35000 | 700 | 0.009 | 0.009 |
| **R 1.25** | 35000 | 1050 | 35000 | 1050 | 0.013 | 0.013 | 35000 | 700 | 35000 | 700 | 0.011 | 0.011 |
| **R 1.5** | 35000 | 1050 | 35000 | 1050 | 0.015 | 0.015 | 35000 | 700 | 35000 | 700 | 0.013 | 0.013 |
| **R 2.0** | 25000 | 1000 | 25000 | 1000 | 0.017 | 0.017 | 25000 | 750 | 25000 | 750 | 0.015 | 0.015 |
| **R 2.5** | 25000 | 1000 | 25000 | 1000 | 0.020 | 0.020 | 25000 | 750 | 25000 | 750 | 0.015 | 0.015 |
| **R 3.0** | 25000 | 1000 | 25000 | 1000 | 0.020 | 0.020 | 25000 | 750 | 25000 | 750 | 0.015 | 0.015 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Questo utensile è consigliato soltanto per lavorazioni di finitura.
Nota 2) Per un'efficace evacuazione dei trucioli, si consiglia di usare aria compressa o olio nebulizzato (MQL).
Nota 3) Osservare i seguenti punti durante l'utilizzo dell'utensile.
- Evitare un utilizzo approssimativo degli utensili senza un adeguata attrezzatura. Dopo aver messo l'utensile nelle giuste condizioni, assicurarsi che la profondità di taglio non cambi.
- Se gli utensili vengono utilizzati subito dopo la sgrossatura di una superficie, delle ampie aree irregolari (altezze delle creste) provocheranno la flessione degli stessi e la pessima qualità della superficie lavorata. Si raccomanda pertanto l'aggiunta di un processo di lavorazione intermedio, che utilizza lo stesso valore di ae indicato nella tabella sopra riportata.

Nota 4) $\alpha$ è l'angolo di inclinazione della superficie lavorata.





ae:Avanzamento a colpi


# VFR4MB NEW

Testa semisferica, lunghezza di taglio media a 4 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ◎ | ◎ | | | | |






| RE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.010 | | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

● La geometria a 4 taglienti con taglienti fino al centro è estremamente duratura e permette una lavorazione estremamente efficiente.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LF | BHTA2 | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFR4MBR0050** | 0.5 | 1 | 2.5 | 50 | 15 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VFR4MBR0100** | 1 | 2 | 6 | 60 | 15 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VFR4MBR0150** | 1.5 | 3 | 8 | 70 | 15 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VFR4MBR0200** | 2 | 4 | 8 | 70 | 15 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VFR4MBR0250** | 2.5 | 5 | 12 | 80 | 15 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VFR4MBR0300** | 3 | 6 | 12 | 80 | — | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VFR4MBR0400** | 4 | 8 | 14 | 90 | — | 8 | 4 | ● | 2 |
| **VFR4MBR0500** | 5 | 10 | 18 | 100 | — | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VFR4MBR0600** | 6 | 12 | 22 | 110 | — | 12 | 4 | ● | 2 |


● : Inventario mantenuto.

# VFR4MB


Testa semisferica, lunghezza di taglio media a 4 taglienti



## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | H | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio temprato (45 - 55HRC) | | | | | | Acciaio temprato (55 - 65HRC) | | | | | | Acciaio temprato (65 - 70HRC) | | | | | |
| R **RE** (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | |
| **0.5** | 40000 | 8000 | 40000 | 3800 | 0.06 | 0.10 | 40000 | 5600 | 40000 | 3100 | 0.05 | 0.10 | 40000 | 4700 | 32000 | 1700 | 0.03 | 0.10 |
| **1.0** | 40000 | 9600 | 40000 | 5600 | 0.11 | 0.20 | 40000 | 8000 | 28000 | 3100 | 0.10 | 0.20 | 24000 | 5000 | 16000 | 1200 | 0.06 | 0.20 |
| **1.5** | 40000 | 12000 | 32000 | 5600 | 0.13 | 0.30 | 32000 | 7700 | 19000 | 2900 | 0.12 | 0.30 | 16000 | 4200 | 11000 | 1100 | 0.07 | 0.30 |
| **2.0** | 32000 | 11000 | 24000 | 4700 | 0.15 | 0.40 | 24000 | 6200 | 14000 | 2500 | 0.13 | 0.40 | 12000 | 3100 | 8000 | 1000 | 0.08 | 0.40 |
| **2.5** | 25000 | 9000 | 19000 | 3800 | 0.20 | 0.50 | 19000 | 5300 | 12000 | 2200 | 0.15 | 0.50 | 9600 | 2700 | 6000 | 780 | 0.08 | 0.50 |
| **3.0** | 21000 | 8400 | 15000 | 3400 | 0.25 | 0.60 | 16000 | 4800 | 9600 | 2000 | 0.20 | 0.60 | 8000 | 2300 | 5000 | 780 | 0.09 | 0.60 |
| **4.0** | 16000 | 6400 | 12000 | 2600 | 0.30 | 0.80 | 12000 | 3600 | 7200 | 1600 | 0.20 | 0.80 | 6000 | 1900 | 4000 | 620 | 0.09 | 0.80 |
| **5.0** | 13000 | 5200 | 9600 | 2200 | 0.50 | 1.00 | 10000 | 3200 | 5800 | 1300 | 0.20 | 1.00 | 4800 | 1500 | 3000 | 550 | 0.10 | 1.00 |
| **6.0** | 9000 | 3600 | 7200 | 1700 | 0.50 | 1.20 | 7000 | 2200 | 4300 | 940 | 0.30 | 1.20 | 3600 | 1100 | 2200 | 400 | 0.10 | 1.20 |
| Profondità di taglio |   | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Ridurre la velocità di avanzamento quando è necessario ottenere una finitura superficiale di ottima qualità.
Nota 2) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori anomali, regolare i giri, la velocità di avanzamento e la profondità di taglio di conseguenza.
Nota 3) α è l'angolo di inclinazione della superficie lavorata.





ae:Avanzamento a colpi

# VFR2XLB

Testa semisferica, 2 taglienti, rastremazione lunga


| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ◎ | ◎ | | | | |







Tipo1

Lunghezza effettiva per angolo inclinato




Angolo di sformo




Tipo2

| RE≤3 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.005 | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | | | | |
| 0<br>- 0.005 | | | | |

● Sono possibili avorazioni precise di pareti verticali grazie alla rastremazione e ad una geometria rinforzata e continua del tagliente a testa semisferica.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| VFR2XLBR0010N005 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.5 | 0.18 | 11.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| VFR2XLBR0010N010 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.18 | 10.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| VFR2XLBR0015N010 | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 1 | 0.28 | 10.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| VFR2XLBR0015N015 | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 1.5 | 0.28 | 10.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| VFR2XLBR0015N020 | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 2 | 0.28 | 9.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| VFR2XLBR0020N010 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.37 | 11° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| VFR2XLBR0020N015 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.37 | 10.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| VFR2XLBR0020N020 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.37 | 9.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
| VFR2XLBR0020N025 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 0.37 | 9.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.3 |
| VFR2XLBR0020N030 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.37 | 9.1° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.9 |
| VFR2XLBR0020N040 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.37 | 8.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| VFR2XLBR0025N015 | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 1.5 | 0.47 | 10.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| VFR2XLBR0025N020 | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 2 | 0.47 | 9.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| VFR2XLBR0025N025 | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 2.5 | 0.47 | 9.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.2 |
| VFR2XLBR0025N030 | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 3 | 0.47 | 9.1° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.9 |
| VFR2XLBR0025N040 | 0.25 | 0.5 | 0.37 | 4 | 0.47 | 8.3° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| VFR2XLBR0030N020 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 2 | 0.57 | 9.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| VFR2XLBR0030N020S06 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 2 | 0.57 | 10.6° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| VFR2XLBR0030N030 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 3 | 0.57 | 9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4 |
| VFR2XLBR0030N030S06 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 3 | 0.57 | 9.9° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4 |
| VFR2XLBR0030N040 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 4 | 0.57 | 8.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| VFR2XLBR0030N050 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 5 | 0.57 | 7.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.6 |
| VFR2XLBR0030N060 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 6 | 0.57 | 7.1° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.9 |
| VFR2XLBR0040N030 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 3 | 0.77 | 8.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
| VFR2XLBR0040N040 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 4 | 0.77 | 8.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 |
| VFR2XLBR0040N060 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 6 | 0.77 | 6.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 7.9 |
| VFR2XLBR0040N080 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 8 | 0.77 | 6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.7 | 9.5 | 10.6 |
| VFR2XLBR0050N030 | 0.5 | 1 | 0.75 | 3 | 0.96 | 8.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.1 |
| VFR2XLBR0050N030S06 | 0.5 | 1 | 0.75 | 3 | 0.96 | 9.8° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.1 |
| VFR2XLBR0050N040 | 0.5 | 1 | 0.75 | 4 | 0.96 | 7.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.4 |
| VFR2XLBR0050N040S06 | 0.5 | 1 | 0.75 | 4 | 0.96 | 9.2° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.4 |
| VFR2XLBR0050N060 | 0.5 | 1 | 0.75 | 6 | 0.96 | 6.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 7.9 |
| VFR2XLBR0050N060S06 | 0.5 | 1 | 0.75 | 6 | 0.96 | 8.2° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 7.9 |
| VFR2XLBR0050N080 | 0.5 | 1 | 0.75 | 8 | 0.96 | 5.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.5 | 8.9 | 9.7 | 10.7 |

● : Inventario mantenuto.

# VFR2XLB

Testa semisferica, 2 taglienti, rastremazione lunga

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| **VFR2XLBR0050N100** | 0.5 | 1 | 0.75 | 10 | 0.96 | 5.1° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.6 | 11.1 | 12.1 | 13.4 |
| **VFR2XLBR0050N120** | 0.5 | 1 | 0.75 | 12 | 0.96 | 4.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.7 | 13.2 | 14.5 | 16 |
| **VFR2XLBR0075N060** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 6 | 1.44 | 6.3° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.9 |
| **VFR2XLBR0075N060S06** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 6 | 1.44 | 8° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.9 |
| **VFR2XLBR0075N080** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 8 | 1.44 | 5.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 10.6 |
| **VFR2XLBR0075N080S06** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 8 | 1.44 | 7.2° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 10.6 |
| **VFR2XLBR0075N100** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 10 | 1.44 | 4.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.5 | 11 | 12 | 13.2 |
| **VFR2XLBR0075N120** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 12 | 1.44 | 4.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14.4 | 15.9 |
| **VFR2XLBR0075N140** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 14 | 1.44 | 3.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 14.7 | 15.3 | 16.8 | 18.5 |
| **VFR2XLBR0075N160** | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 16 | 1.44 | 3.4° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.8 | 17.5 | 19.2 | 21.2 |
| **VFR2XLBR0100N060** | 1 | 2 | 1.5 | 6 | 1.94 | 5.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.8 |
| **VFR2XLBR0100N060S06** | 1 | 2 | 1.5 | 6 | 1.94 | 7.8° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.8 |
| **VFR2XLBR0100N080** | 1 | 2 | 1.5 | 8 | 1.94 | 4.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.5 | 10.5 |
| **VFR2XLBR0100N080S06** | 1 | 2 | 1.5 | 8 | 1.94 | 6.9° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.5 | 10.5 |
| **VFR2XLBR0100N100** | 1 | 2 | 1.5 | 10 | 1.94 | 4.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 11.9 | 13.1 |
| **VFR2XLBR0100N100S06** | 1 | 2 | 1.5 | 10 | 1.94 | 6.2° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 11.9 | 13.1 |
| **VFR2XLBR0100N120** | 1 | 2 | 1.5 | 12 | 1.94 | 3.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14.3 | 15.8 |
| **VFR2XLBR0100N120S06** | 1 | 2 | 1.5 | 12 | 1.94 | 5.6° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14.3 | 15.8 |
| **VFR2XLBR0100N160** | 1 | 2 | 1.5 | 16 | 1.94 | 2.9° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.8 | 17.5 | 19.1 | * |
| **VFR2XLBR0100N160S06** | 1 | 2 | 1.5 | 16 | 1.94 | 4.7° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 16.8 | 17.5 | 19.1 | 21.1 |
| **VFR2XLBR0100N200** | 1 | 2 | 1.5 | 20 | 1.94 | 2.4° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 20.9 | 21.8 | 23.9 | * |
| **VFR2XLBR0100N200S06** | 1 | 2 | 1.5 | 20 | 1.94 | 4° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.9 | 21.8 | 23.9 | 26.4 |
| **VFR2XLBR0125N100** | 1.25 | 2.5 | 1.9 | 10 | 2.4 | 3.5° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.4 | 10.8 | 11.8 | 12.9 |
| **VFR2XLBR0125N150** | 1.25 | 2.5 | 1.9 | 15 | 2.4 | 2.5° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 15.6 | 16.3 | 17.8 | * |
| **VFR2XLBR0150N100** | 1.5 | 3 | 2.3 | 10 | 2.9 | 5.5° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 10.4 | 10.8 | 11.7 | 12.9 |
| **VFR2XLBR0150N120** | 1.5 | 3 | 2.3 | 12 | 2.9 | 4.9° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 12.5 | 13 | 14.1 | 15.5 |
| **VFR2XLBR0150N160** | 1.5 | 3 | 2.3 | 16 | 2.9 | 4° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 16.7 | 17.3 | 18.9 | 20.8 |
| **VFR2XLBR0150N200** | 1.5 | 3 | 2.3 | 20 | 2.9 | 3.4° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.7 | 23.7 | 26.1 |
| **VFR2XLBR0150N250** | 1.5 | 3 | 2.3 | 25 | 2.9 | 2.8° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 26.1 | 27.2 | 29.7 | * |
| **VFR2XLBR0150N300** | 1.5 | 3 | 2.3 | 30 | 2.9 | 2.5° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 31.3 | 32.6 | 35.7 | * |
| **VFR2XLBR0200N100** | 2 | 4 | 3 | 10 | 3.9 | 4.5° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.7 |
| **VFR2XLBR0200N120** | 2 | 4 | 3 | 12 | 3.9 | 3.9° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 12.5 | 12.9 | 14 | 15.4 |
| **VFR2XLBR0200N160** | 2 | 4 | 3 | 16 | 3.9 | 3.1° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 16.6 | 17.3 | 18.8 | 20.7 |
| **VFR2XLBR0200N200** | 2 | 4 | 3 | 20 | 3.9 | 2.6° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.7 | 23.6 | * |
| **VFR2XLBR0200N250** | 2 | 4 | 3 | 25 | 3.9 | 2.1° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 26 | 27.1 | 29.6 | * |
| **VFR2XLBR0200N300** | 2 | 4 | 3 | 30 | 3.9 | 1.8° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 31.2 | 32.6 | * | * |
| **VFR2XLBR0250N200** | 2.5 | 5 | 3.8 | 20 | 4.9 | 1.5° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.6 | * | * |
| **VFR2XLBR0250N250** | 2.5 | 5 | 3.8 | 25 | 4.9 | 1.2° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 26 | 27.1 | * | * |
| **VFR2XLBR0300N180** | 3 | 6 | 6 | 18 | 5.85 | — | 80 | 6 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **VFR2XLBR0300N300** | 3 | 6 | 6 | 30 | 5.85 | — | 80 | 6 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |


* Nessuna interferenza

● : Inventario mantenuto.

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | | H | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio temprato (45—55HRC) | | | | Acciaio temprato (55—70HRC) | | | |
| **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) |
| **0.1** | **0.5** | 40000 | 300 | 0.003 | 0.01 | 40000 | 300 | 0.002 | 0.01 |
| **0.1** | **1** | 40000 | 300 | 0.002 | 0.01 | 40000 | 300 | 0.002 | 0.01 |
| **0.15** | **1** | 40000 | 500 | 0.007 | 0.015 | 40000 | 500 | 0.005 | 0.015 |
| **0.15** | **1.5** | 40000 | 500 | 0.005 | 0.015 | 40000 | 500 | 0.003 | 0.015 |
| **0.15** | **2** | 40000 | 500 | 0.003 | 0.015 | 40000 | 500 | 0.002 | 0.015 |
| **0.2** | **1** | 40000 | 1400 | 0.015 | 0.02 | 40000 | 1400 | 0.01 | 0.02 |
| **0.2** | **1.5** | 40000 | 1000 | 0.01 | 0.02 | 40000 | 1000 | 0.006 | 0.02 |
| **0.2** | **2** | 40000 | 1000 | 0.01 | 0.02 | 40000 | 1000 | 0.006 | 0.02 |
| **0.2** | **2.5** | 40000 | 700 | 0.005 | 0.02 | 40000 | 700 | 0.003 | 0.02 |
| **0.2** | **3** | 40000 | 700 | 0.005 | 0.02 | 40000 | 700 | 0.003 | 0.02 |
| **0.2** | **4** | 40000 | 600 | 0.004 | 0.02 | 40000 | 500 | 0.003 | 0.02 |
| **0.25** | **1.5** | 40000 | 2000 | 0.02 | 0.025 | 40000 | 2000 | 0.015 | 0.025 |
| **0.25** | **2** | 40000 | 2000 | 0.02 | 0.025 | 40000 | 2000 | 0.015 | 0.025 |
| **0.25** | **2.5** | 40000 | 1500 | 0.015 | 0.025 | 40000 | 1500 | 0.01 | 0.025 |
| **0.25** | **3** | 40000 | 1200 | 0.015 | 0.025 | 40000 | 1200 | 0.01 | 0.025 |
| **0.25** | **4** | 36000 | 900 | 0.1 | 0.025 | 36000 | 900 | 0.007 | 0.025 |
| **0.3** | **2** | 40000 | 2800 | 0.03 | 0.03 | 40000 | 2800 | 0.02 | 0.03 |
| **0.3** | **3** | 40000 | 2800 | 0.03 | 0.03 | 40000 | 2800 | 0.02 | 0.03 |
| **0.3** | **4** | 35000 | 2000 | 0.02 | 0.03 | 35000 | 2000 | 0.015 | 0.03 |
| **0.3** | **5** | 30000 | 1000 | 0.01 | 0.03 | 30000 | 1000 | 0.007 | 0.03 |
| **0.3** | **6** | 30000 | 800 | 0.008 | 0.03 | 30000 | 800 | 0.005 | 0.03 |
| **0.4** | **3** | 40000 | 3000 | 0.04 | 0.04 | 40000 | 3000 | 0.03 | 0.04 |
| **0.4** | **4** | 40000 | 3000 | 0.02 | 0.04 | 40000 | 3000 | 0.015 | 0.04 |
| **0.4** | **6** | 30000 | 1600 | 0.02 | 0.04 | 30000 | 1600 | 0.01 | 0.04 |
| **0.4** | **8** | 25000 | 1000 | 0.01 | 0.04 | 25000 | 1000 | 0.007 | 0.04 |
| **0.5** | **3** | 40000 | 4000 | 0.05 | 0.05 | 40000 | 4000 | 0.04 | 0.05 |
| **0.5** | **4** | 40000 | 4000 | 0.05 | 0.05 | 40000 | 4000 | 0.04 | 0.05 |
| **0.5** | **6** | 35000 | 2000 | 0.03 | 0.05 | 35000 | 2000 | 0.02 | 0.05 |
| **0.5** | **8** | 30000 | 1600 | 0.02 | 0.05 | 30000 | 1600 | 0.01 | 0.05 |
| **0.5** | **10** | 20000 | 1000 | 0.01 | 0.05 | 20000 | 1000 | 0.01 | 0.05 |
| **0.5** | **12** | 20000 | 1000 | 0.01 | 0.05 | 20000 | 800 | 0.008 | 0.05 |

Profondità di taglio




Nota 1) In caso di ampio angolo di inclinazione della superficie lavorata o di lavorazione con un ampio carico sul raggio, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le condizioni di taglio possono essere notevolmente diverse a seconda dello sbalzo dell'utensile, della profondità di taglio e dello stato della macchina utensile. Usare la tabella sopra riportata come punto iniziale di riferimento.


# FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE REVOLUTION

# VFR2XLB

Testa semisferica, 2 taglienti, rastremazione lunga

| Materiale da lavorare | | H | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio temprato (45－55HRC) | | | | Acciaio temprato (55－70HRC) | | | |
| **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) |
| **0.75** | **6** | 40000 | 5000 | 0.07 | 0.075 | 40000 | 4000 | 0.06 | 0.075 |
| **0.75** | **8** | 40000 | 5000 | 0.07 | 0.075 | 40000 | 3500 | 0.06 | 0.075 |
| **0.75** | **10** | 40000 | 4500 | 0.06 | 0.075 | 40000 | 2400 | 0.06 | 0.075 |
| **0.75** | **12** | 32000 | 3400 | 0.04 | 0.075 | 32000 | 2000 | 0.04 | 0.075 |
| **0.75** | **14** | 16000 | 1500 | 0.04 | 0.075 | 16000 | 1200 | 0.03 | 0.075 |
| **0.75** | **16** | 13000 | 1200 | 0.03 | 0.075 | 13000 | 1200 | 0.02 | 0.075 |
| **1** | **6** | 40000 | 6000 | 0.1 | 0.1 | 40000 | 3400 | 0.1 | 0.1 |
| **1** | **8** | 40000 | 5000 | 0.1 | 0.1 | 40000 | 3000 | 0.1 | 0.1 |
| **1** | **10** | 40000 | 5000 | 0.08 | 0.1 | 40000 | 3000 | 0.07 | 0.1 |
| **1** | **12** | 40000 | 5000 | 0.08 | 0.1 | 40000 | 2600 | 0.05 | 0.1 |
| **1** | **16** | 32000 | 3500 | 0.05 | 0.1 | 32000 | 1700 | 0.03 | 0.1 |
| **1** | **20** | 10000 | 1000 | 0.04 | 0.1 | 10000 | 1000 | 0.03 | 0.1 |
| **1.25** | **10** | 36000 | 5000 | 0.12 | 0.25 | 36000 | 2600 | 0.11 | 0.25 |
| **1.25** | **15** | 36000 | 4600 | 0.08 | 0.25 | 36000 | 2000 | 0.075 | 0.25 |
| **1.5** | **10** | 32000 | 5100 | 0.15 | 0.3 | 32000 | 2200 | 0.15 | 0.3 |
| **1.5** | **12** | 32000 | 5100 | 0.13 | 0.3 | 32000 | 2200 | 0.13 | 0.3 |
| **1.5** | **16** | 32000 | 4500 | 0.1 | 0.3 | 32000 | 1800 | 0.1 | 0.3 |
| **1.5** | **20** | 27000 | 3800 | 0.1 | 0.3 | 27000 | 1600 | 0.06 | 0.3 |
| **1.5** | **25** | 21000 | 2700 | 0.08 | 0.3 | 21000 | 1200 | 0.06 | 0.3 |
| **1.5** | **30** | 9000 | 1000 | 0.08 | 0.3 | 9000 | 700 | 0.05 | 0.3 |
| **2** | **10** | 24000 | 4800 | 0.2 | 0.4 | 24000 | 2200 | 0.2 | 0.4 |
| **2** | **12** | 24000 | 4800 | 0.2 | 0.4 | 24000 | 2200 | 0.2 | 0.4 |
| **2** | **16** | 24000 | 3800 | 0.15 | 0.4 | 24000 | 1500 | 0.15 | 0.4 |
| **2** | **20** | 24000 | 3800 | 0.15 | 0.4 | 24000 | 1500 | 0.15 | 0.4 |
| **2** | **25** | 24000 | 3800 | 0.15 | 0.4 | 24000 | 1100 | 0.1 | 0.4 |
| **2** | **30** | 24000 | 3000 | 0.1 | 0.4 | 24000 | 1100 | 0.08 | 0.4 |
| **2.5** | **20** | 19000 | 3400 | 0.2 | 0.5 | 19000 | 1400 | 0.2 | 0.5 |
| **2.5** | **25** | 19000 | 3400 | 0.2 | 0.5 | 19000 | 1400 | 0.2 | 0.5 |
| **3** | **18** | 16000 | 3500 | 0.25 | 0.6 | 16000 | 1000 | 0.2 | 0.6 |
| **3** | **30** | 16000 | 3500 | 0.2 | 0.6 | 16000 | 1000 | 0.2 | 0.6 |

Profondità di taglio




Nota 1) In caso di ampio angolo di inclinazione della superficie lavorata o di lavorazione con un ampio carico sul raggio, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento.

Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.

Nota 3) Le condizioni di taglio possono essere notevolmente diverse a seconda dello sbalzo dell'utensile, della profondità di taglio e dello stato della macchina utensile. Usare la tabella sopra riportata come punto iniziale di riferimento.


# VFRPSRB


Fresa torica, lunghezza di taglio corta, 4 taglienti, alta precisione





| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ◎ | ◎ | | | | |






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.5≤DC≤6 | 6<DC≤12 | | | |
| ±0.005 | ±0.007 | | | |
| 0.5≤DC≤6 | 6<DC≤12 | | | |
| 0 - 0.01 | 0 - 0.015 | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0 - 0.005 | 0 - 0.006 | 0 - 0.008 | | |

● Profilo tagliente sul raggio eseguito in 5 assi. DC≥1,5

● Il tagliente dotato di tratto raschiante e la robusta rastremazione posteriore permettono di realizzare lavorazioni ad alta precisione. 1,5≤DC≤5

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| VFRPSRBD0050R005N020 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 2 | 0.47 | 12.6 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| VFRPSRBD0050R010N020 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2 | 0.47 | 12.7 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| VFRPSRBD0060R005N020 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 2 | 0.57 | 12.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| VFRPSRBD0060R010N020 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 2 | 0.57 | 12.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
| VFRPSRBD0060R010N040 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 0.57 | 10.8 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.1 |
| VFRPSRBD0060R020N020 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 2 | 0.57 | 12.6 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
| VFRPSRBD0080R005N040 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 4 | 0.77 | 10.7 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.1 |
| VFRPSRBD0080R010N040 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.77 | 10.7 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.1 |
| VFRPSRBD0080R020N040 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.77 | 10.8 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.1 |
| VFRPSRBD0080R030N040 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.77 | 10.8 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5 |
| VFRPSRBD0100R005N040 | 1 | 0.05 | 1 | 4 | 0.96 | 10.4 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.4 |
| VFRPSRBD0100R010N040 | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 0.96 | 10.4 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.4 |
| VFRPSRBD0100R010N060 | 1 | 0.1 | 1 | 6 | 0.96 | 9.1 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 7.9 |
| VFRPSRBD0100R020N040 | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 0.96 | 10.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.3 |
| VFRPSRBD0100R020N060 | 1 | 0.2 | 1 | 6 | 0.96 | 9.2 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 7.8 |
| VFRPSRBD0100R030N040 | 1 | 0.3 | 1 | 4 | 0.96 | 10.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 5.3 |
| VFRPSRBD0100R040N040 | 1 | 0.4 | 1 | 4 | 0.96 | 10.6 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 5.3 |
| VFRPSRBD0150R010N040 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 1.42 | 10.2 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 |
| VFRPSRBD0150R010N060 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 6 | 1.42 | 8.8 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.7 |
| VFRPSRBD0150R010N100 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 10 | 1.42 | 6.9 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | 12.7 |
| VFRPSRBD0150R020N040 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 4 | 1.42 | 10.2 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 |
| VFRPSRBD0150R020N060 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 6 | 1.42 | 8.8 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.7 |
| VFRPSRBD0150R020N100 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 10 | 1.42 | 7 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | 12.6 |
| VFRPSRBD0150R030N040 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 1.42 | 10.3 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 5.2 |
| VFRPSRBD0150R030N060 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 6 | 1.42 | 8.9 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.6 |
| VFRPSRBD0150R030N100 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 10 | 1.42 | 7 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | 12.6 |
| VFRPSRBD0150R050N040 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 1.42 | 10.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 5.1 |
| VFRPSRBD0150R050N060 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 6 | 1.42 | 9 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.6 |
| VFRPSRBD0150R050N100 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 10 | 1.42 | 7.1 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | 12.6 |
| VFRPSRBD0200R010N060 | 2 | 0.1 | 2 | 6 | 1.9 | 8.4 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.6 |
| VFRPSRBD0200R010N100 | 2 | 0.1 | 2 | 10 | 1.9 | 6.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | 12.6 |
| VFRPSRBD0200R010N150 | 2 | 0.1 | 2 | 15 | 1.9 | 5.1 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.7 | 16.2 | 17.4 | 18.8 |
| VFRPSRBD0200R020N060 | 2 | 0.2 | 2 | 6 | 1.9 | 8.4 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.6 |
| VFRPSRBD0200R020N100 | 2 | 0.2 | 2 | 10 | 1.9 | 6.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | 12.6 |

● : Inventario mantenuto.

# VFRPSRB

Fresa torica, lunghezza di taglio corta, 4 taglienti, alta precisione

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| VFRPSRBD0200R020N150 | 2 | 0.2 | 2 | 15 | 1.9 | 5.1 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.7 | 16.2 | 17.4 | 18.8 |
| VFRPSRBD0200R030N060 | 2 | 0.3 | 2 | 6 | 1.9 | 8.5 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7 | 7.6 |
| VFRPSRBD0200R030N100 | 2 | 0.3 | 2 | 10 | 1.9 | 6.6 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.5 | 10.8 | 11.6 | 12.6 |
| VFRPSRBD0200R030N150 | 2 | 0.3 | 2 | 15 | 1.9 | 5.1 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.7 | 16.2 | 17.4 | 18.8 |
| VFRPSRBD0200R030N200 | 2 | 0.3 | 2 | 20 | 1.9 | 4.2 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.8 | 21.5 | 23.1 | 25 |
| VFRPSRBD0200R050N060 | 2 | 0.5 | 2 | 6 | 1.9 | 8.6 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| VFRPSRBD0200R050N100 | 2 | 0.5 | 2 | 10 | 1.9 | 6.6 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.5 | 10.8 | 11.6 | 12.5 |
| VFRPSRBD0200R050N150 | 2 | 0.5 | 2 | 15 | 1.9 | 5.2 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.6 | 16.2 | 17.4 | 18.7 |
| VFRPSRBD0200R050N200 | 2 | 0.5 | 2 | 20 | 1.9 | 4.2 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.8 | 21.5 | 23.1 | 24.9 |
| VFRPSRBD0250R030N080 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 8 | 2.35 | 6.9 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 10 |
| VFRPSRBD0250R030N150 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 15 | 2.35 | 4.7 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.6 | 16.1 | 17.3 | 18.7 |
| VFRPSRBD0250R050N080 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 8 | 2.35 | 7 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 9.9 |
| VFRPSRBD0250R050N150 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 15 | 2.35 | 4.7 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.6 | 16.1 | 17.3 | 18.6 |
| VFRPSRBD0250R100N080 | 2.5 | 1 | 2.5 | 8 | 2.35 | 7.3 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 9.8 |
| VFRPSRBD0300R010N100 | 3 | 0.1 | 3 | 10 | 2.85 | 5.5 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.5 |
| VFRPSRBD0300R010N150 | 3 | 0.1 | 3 | 15 | 2.85 | 4.2 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.6 | 16.1 | 17.3 | 18.7 |
| VFRPSRBD0300R020N100 | 3 | 0.2 | 3 | 10 | 2.85 | 5.5 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.5 |
| VFRPSRBD0300R020N150 | 3 | 0.2 | 3 | 15 | 2.85 | 4.2 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.6 | 16.1 | 17.3 | 18.7 |
| VFRPSRBD0300R020N200 | 3 | 0.2 | 3 | 20 | 2.85 | 3.4 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.7 | 21.5 | 23.1 | 24.9 |
| VFRPSRBD0300R030N100 | 3 | 0.3 | 3 | 10 | 2.85 | 5.6 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 12.5 |
| VFRPSRBD0300R030N150 | 3 | 0.3 | 3 | 15 | 2.85 | 4.2 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.6 | 16.1 | 17.3 | 18.7 |
| VFRPSRBD0300R030N200 | 3 | 0.3 | 3 | 20 | 2.85 | 3.4 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.7 | 21.5 | 23 | 24.9 |
| VFRPSRBD0300R050N100 | 3 | 0.5 | 3 | 10 | 2.85 | 5.6 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.4 | 10.7 | 11.5 | 12.4 |
| VFRPSRBD0300R050N150 | 3 | 0.5 | 3 | 15 | 2.85 | 4.2 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.6 | 16.1 | 17.3 | 18.6 |
| VFRPSRBD0300R050N200 | 3 | 0.5 | 3 | 20 | 2.85 | 3.4 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.7 | 21.4 | 23 | 24.8 |
| VFRPSRBD0300R100N100 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2.85 | 5.8 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 10.4 | 10.7 | 11.4 | 12.3 |
| VFRPSRBD0300R100N150 | 3 | 1 | 3 | 15 | 2.85 | 4.3 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.5 | 16.1 | 17.2 | 18.5 |
| VFRPSRBD0300R100N200 | 3 | 1 | 3 | 20 | 2.85 | 3.5 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.7 | 21.4 | 22.9 | 24.7 |
| VFRPSRBD0400R010N120 | 4 | 0.1 | 4 | 12 | 3.85 | 3.6 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 12.5 | 12.9 | 13.9 | 15 |
| VFRPSRBD0400R010N200 | 4 | 0.1 | 4 | 20 | 3.85 | 2.4 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.7 | 21.5 | 23.1 | * |
| VFRPSRBD0400R020N120 | 4 | 0.2 | 4 | 12 | 3.85 | 3.7 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 12.5 | 12.9 | 13.9 | 15 |
| VFRPSRBD0400R020N200 | 4 | 0.2 | 4 | 20 | 3.85 | 2.4 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.7 | 21.5 | 23.1 | * |
| VFRPSRBD0400R030N120 | 4 | 0.3 | 4 | 12 | 3.85 | 3.7 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 12.5 | 12.9 | 13.8 | 15 |
| VFRPSRBD0400R030N200 | 4 | 0.3 | 4 | 20 | 3.85 | 2.4 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.7 | 21.5 | 23 | * |
| VFRPSRBD0400R030N300 | 4 | 0.3 | 4 | 30 | 3.85 | 1.7 | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 31.1 | 32.2 | * | * |
| VFRPSRBD0400R050N120 | 4 | 0.5 | 4 | 12 | 3.85 | 3.7 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 12.5 | 12.9 | 13.8 | 14.9 |
| VFRPSRBD0400R050N200 | 4 | 0.5 | 4 | 20 | 3.85 | 2.5 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.7 | 21.4 | 23 | * |
| VFRPSRBD0400R050N300 | 4 | 0.5 | 4 | 30 | 3.85 | 1.7 | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 31.1 | 32.1 | * | * |
| VFRPSRBD0400R100N120 | 4 | 1 | 4 | 12 | 3.85 | 3.8 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 12.4 | 12.8 | 13.7 | 14.8 |
| VFRPSRBD0400R100N200 | 4 | 1 | 4 | 20 | 3.85 | 2.5 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 20.7 | 21.4 | 22.9 | * |
| VFRPSRBD0400R100N300 | 4 | 1 | 4 | 30 | 3.85 | 1.7 | 70 | 6 | 4 | ● | 1 | 31.1 | 32.1 | * | * |
| VFRPSRBD0500R050N150 | 5 | 0.5 | 5 | 15 | 4.85 | 1.7 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.6 | 16.1 | * | * |
| VFRPSRBD0500R100N150 | 5 | 1 | 5 | 15 | 4.85 | 1.8 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 | 15.5 | 16.1 | * | * |
| VFRPSRBD0600R010N180 | 6 | 0.1 | 9 | 18 | 5.85 | — | 70 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFRPSRBD0600R020N180 | 6 | 0.2 | 9 | 18 | 5.85 | — | 70 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFRPSRBD0600R030N180 | 6 | 0.3 | 9 | 18 | 5.85 | — | 70 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFRPSRBD0600R050N180 | 6 | 0.5 | 9 | 18 | 5.85 | — | 70 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFRPSRBD0600R100N180 | 6 | 1 | 9 | 18 | 5.85 | — | 70 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFRPSRBD0600R200N180 | 6 | 2 | 9 | 18 | 5.85 | — | 70 | 6 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFRPSRBD0800R020N240 | 8 | 0.2 | 12 | 24 | 7.85 | — | 90 | 8 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFRPSRBD0800R030N240 | 8 | 0.3 | 12 | 24 | 7.85 | — | 90 | 8 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| VFRPSRBD0800R050N240 | 8 | 0.5 | 12 | 24 | 7.85 | — | 90 | 8 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |

* Nessuna interferenza

● : Inventario mantenuto.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| **VFRPSRBD0800R100N240** | 8 | 1 | 12 | 24 | 7.85 | — | 90 | 8 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **VFRPSRBD0800R200N240** | 8 | 2 | 12 | 24 | 7.85 | — | 90 | 8 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **VFRPSRBD1000R030N300** | 10 | 0.3 | 15 | 30 | 9.7 | — | 100 | 10 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **VFRPSRBD1000R050N300** | 10 | 0.5 | 15 | 30 | 9.7 | — | 100 | 10 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **VFRPSRBD1000R100N300** | 10 | 1 | 15 | 30 | 9.7 | — | 100 | 10 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **VFRPSRBD1000R200N300** | 10 | 2 | 15 | 30 | 9.7 | — | 100 | 10 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **VFRPSRBD1000R300N300** | 10 | 3 | 15 | 30 | 9.7 | — | 100 | 10 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **VFRPSRBD1200R050N360** | 12 | 0.5 | 18 | 36 | 11.7 | — | 110 | 12 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **VFRPSRBD1200R100N360** | 12 | 1 | 18 | 36 | 11.7 | — | 110 | 12 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **VFRPSRBD1200R200N360** | 12 | 2 | 18 | 36 | 11.7 | — | 110 | 12 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **VFRPSRBD1200R300N360** | 12 | 3 | 18 | 36 | 11.7 | — | 110 | 12 | 4 | ● | 2 | * | * | * | * |


* Nessuna interferenza

# VFRPSRB


Fresa torica, lunghezza di taglio corta, 4 taglienti, alta precisione



## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | | | H | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acciaio temprato (45－55HRC) | | | | Acciaio temprato (55－65HRC) | | | | Acciaio temprato (65－70HRC) | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Raggio di punta **RE** (mm) | Sbalzo utensile **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) |
| **0.5** | **0.05** | **2** | 25000 | 1000 | 0.005 | 0.1 | 19000 | 760 | 0.004 | 0.08 | 13000 | 510 | 0.003 | 0.08 |
| **0.5** | **0.1** | **2** | 25000 | 1000 | 0.008 | 0.1 | 19000 | 760 | 0.006 | 0.08 | 13000 | 510 | 0.005 | 0.08 |
| **0.6** | **0.05** | **2** | 21000 | 1000 | 0.005 | 0.1 | 16000 | 760 | 0.004 | 0.08 | 11000 | 510 | 0.003 | 0.08 |
| **0.6** | **0.1** | **2** | 21000 | 1000 | 0.008 | 0.1 | 16000 | 760 | 0.006 | 0.08 | 11000 | 510 | 0.005 | 0.08 |
| **0.6** | **0.1** | **4** | 18000 | 890 | 0.006 | 0.1 | 16000 | 760 | 0.005 | 0.08 | 11000 | 510 | 0.004 | 0.08 |
| **0.6** | **0.2** | **2** | 24000 | 1100 | 0.01 | 0.1 | 19000 | 890 | 0.008 | 0.08 | 16000 | 760 | 0.006 | 0.08 |
| **0.8** | **0.05** | **4** | 16000 | 760 | 0.015 | 0.12 | 12000 | 570 | 0.01 | 0.1 | 7900 | 380 | 0.01 | 0.1 |
| **0.8** | **0.1** | **4** | 16000 | 760 | 0.02 | 0.12 | 12000 | 570 | 0.015 | 0.1 | 7900 | 380 | 0.01 | 0.1 |
| **0.8** | **0.2** | **4** | 20000 | 950 | 0.03 | 0.12 | 16000 | 760 | 0.025 | 0.1 | 12000 | 570 | 0.02 | 0.1 |
| **0.8** | **0.3** | **4** | 20000 | 950 | 0.03 | 0.12 | 16000 | 760 | 0.025 | 0.1 | 12000 | 570 | 0.02 | 0.1 |
| **1** | **0.05** | **4** | 13000 | 1000 | 0.015 | 0.15 | 9500 | 760 | 0.01 | 0.12 | 6400 | 510 | 0.01 | 0.12 |
| **1** | **0.1** | **4** | 13000 | 1000 | 0.02 | 0.15 | 9500 | 760 | 0.015 | 0.12 | 6400 | 510 | 0.015 | 0.12 |
| **1** | **0.1** | **6** | 11000 | 890 | 0.015 | 0.12 | 6400 | 510 | 0.01 | 0.1 | 6400 | 510 | 0.01 | 0.1 |
| **1** | **0.2** | **4** | 16000 | 1300 | 0.03 | 0.15 | 9500 | 760 | 0.025 | 0.12 | 6400 | 510 | 0.02 | 0.12 |
| **1** | **0.2** | **6** | 13000 | 1000 | 0.02 | 0.12 | 6400 | 510 | 0.02 | 0.1 | 6400 | 510 | 0.015 | 0.1 |
| **1** | **0.3** | **4** | 16000 | 1300 | 0.03 | 0.15 | 9500 | 760 | 0.025 | 0.12 | 6400 | 510 | 0.02 | 0.12 |
| **1** | **0.4** | **4** | 16000 | 1300 | 0.04 | 0.15 | 9500 | 760 | 0.03 | 0.12 | 6400 | 510 | 0.025 | 0.12 |
| **1.5** | **0.1** | **4** | 14000 | 1700 | 0.025 | 0.23 | 11000 | 920 | 0.015 | 0.2 | 7200 | 570 | 0.01 | 0.2 |
| **1.5** | **0.1** | **6** | 11000 | 1400 | 0.025 | 0.18 | 9200 | 730 | 0.015 | 0.16 | 5700 | 460 | 0.01 | 0.16 |
| **1.5** | **0.1** | **10** | 11000 | 1400 | 0.025 | 0.18 | 9200 | 730 | 0.015 | 0.16 | 5700 | 460 | 0.01 | 0.16 |
| **1.5** | **0.2** | **4** | 14000 | 1700 | 0.05 | 0.23 | 11000 | 920 | 0.035 | 0.2 | 7200 | 570 | 0.025 | 0.2 |
| **1.5** | **0.2** | **6** | 11000 | 1400 | 0.05 | 0.18 | 9200 | 730 | 0.035 | 0.16 | 5700 | 460 | 0.025 | 0.16 |
| **1.5** | **0.2** | **10** | 11000 | 1400 | 0.05 | 0.18 | 9200 | 730 | 0.035 | 0.16 | 5700 | 460 | 0.025 | 0.16 |
| **1.5** | **0.3** | **4** | 16000 | 1900 | 0.075 | 0.23 | 13000 | 1000 | 0.05 | 0.2 | 8000 | 640 | 0.035 | 0.2 |
| **1.5** | **0.3** | **6** | 13000 | 1500 | 0.075 | 0.18 | 10000 | 810 | 0.05 | 0.16 | 6400 | 510 | 0.035 | 0.16 |
| **1.5** | **0.3** | **10** | 13000 | 1500 | 0.075 | 0.18 | 10000 | 810 | 0.05 | 0.16 | 6400 | 510 | 0.035 | 0.16 |
| **1.5** | **0.5** | **4** | 16000 | 1900 | 0.08 | 0.23 | 13000 | 1000 | 0.055 | 0.2 | 8000 | 640 | 0.04 | 0.2 |
| **1.5** | **0.5** | **6** | 13000 | 1500 | 0.08 | 0.18 | 10000 | 810 | 0.055 | 0.16 | 6400 | 510 | 0.04 | 0.16 |
| **1.5** | **0.5** | **10** | 13000 | 1500 | 0.08 | 0.18 | 10000 | 810 | 0.055 | 0.16 | 6400 | 510 | 0.04 | 0.16 |
| **2** | **0.1** | **6** | 11000 | 1700 | 0.025 | 0.3 | 8600 | 1000 | 0.02 | 0.28 | 5400 | 640 | 0.015 | 0.28 |
| **2** | **0.1** | **10** | 8600 | 1400 | 0.025 | 0.24 | 6900 | 830 | 0.02 | 0.22 | 4300 | 520 | 0.015 | 0.22 |
| **2** | **0.1** | **15** | 6400 | 1000 | 0.02 | 0.18 | 5200 | 620 | 0.015 | 0.17 | 3200 | 390 | 0.01 | 0.17 |
| **2** | **0.2** | **6** | 11000 | 1700 | 0.055 | 0.3 | 8600 | 1000 | 0.035 | 0.28 | 5400 | 640 | 0.025 | 0.28 |
| **2** | **0.2** | **10** | 8600 | 1400 | 0.055 | 0.24 | 6900 | 830 | 0.035 | 0.22 | 4300 | 520 | 0.025 | 0.22 |
| **2** | **0.2** | **15** | 6400 | 1000 | 0.04 | 0.18 | 5200 | 620 | 0.025 | 0.17 | 3200 | 390 | 0.02 | 0.16 |
| **2** | **0.3** | **6** | 12000 | 1900 | 0.08 | 0.3 | 6900 | 1100 | 0.055 | 0.28 | 6000 | 420 | 0.04 | 0.27 |
| **2** | **0.3** | **10** | 9500 | 1500 | 0.08 | 0.24 | 7600 | 920 | 0.055 | 0.22 | 4800 | 570 | 0.04 | 0.22 |
| **2** | **0.3** | **15** | 7200 | 1100 | 0.065 | 0.18 | 5700 | 690 | 0.045 | 0.17 | 3600 | 430 | 0.03 | 0.16 |
| **2** | **0.3** | **20** | 7200 | 1100 | 0.065 | 0.18 | 5700 | 690 | 0.045 | 0.17 | 3600 | 430 | 0.03 | 0.16 |
| **2** | **0.5** | **6** | 12000 | 1900 | 0.085 | 0.3 | 9500 | 1100 | 0.06 | 0.28 | 6000 | 720 | 0.04 | 0.27 |
| **2** | **0.5** | **10** | 9500 | 1500 | 0.085 | 0.24 | 7600 | 920 | 0.06 | 0.22 | 4800 | 570 | 0.04 | 0.22 |
| **2** | **0.5** | **15** | 7200 | 1100 | 0.07 | 0.18 | 5700 | 690 | 0.045 | 0.17 | 3600 | 430 | 0.035 | 0.16 |
| **2** | **0.5** | **20** | 7200 | 1100 | 0.07 | 0.18 | 5700 | 690 | 0.045 | 0.17 | 3600 | 430 | 0.035 | 0.16 |
| **2.5** | **0.3** | **8** | 9500 | 1900 | 0.08 | 0.38 | 7600 | 1400 | 0.055 | 0.35 | 4800 | 860 | 0.04 | 0.34 |
| **2.5** | **0.3** | **15** | 7600 | 1500 | 0.08 | 0.3 | 6100 | 1100 | 0.055 | 0.28 | 3800 | 690 | 0.04 | 0.27 |
| **2.5** | **0.5** | **8** | 9500 | 1900 | 0.09 | 0.38 | 7600 | 1400 | 0.06 | 0.35 | 4800 | 860 | 0.04 | 0.34 |
| **2.5** | **0.5** | **15** | 7600 | 1500 | 0.09 | 0.3 | 6100 | 1100 | 0.06 | 0.28 | 3800 | 690 | 0.04 | 0.27 |
| **2.5** | **1** | **8** | 9500 | 1900 | 0.15 | 0.33 | 7600 | 1400 | 0.09 | 0.31 | 4800 | 860 | 0.065 | 0.31 |
| Profondità di taglio | | |  | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Le condizioni di taglio sopra riportate sono solo una guida per lavorazioni con taglienti torici. Per la lavorazione con taglienti periferici, utilizzare di norma la velocità di avanzamento minima.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Per la fresatura a sagoma, ossia di forme, le condizioni di lavorazione possono essere notevolmente diverse a seconda della geometria del pezzo, dei metodi di lavorazione e della profondità di taglio. Per la lavorazione dei raggi di smussatura di un pezzo è necessario ridurre l'avanzamento.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


| Materiale da lavorare | | | H | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acciaio temprato (45－55HRC) | | | | Acciaio temprato (55－65HRC) | | | | Acciaio temprato (65－70HRC) | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Raggio di punta **RE** (mm) | Sbalzo utensile **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Ampiezza di taglio ae (mm) |
| **3** | **0.1** | **10** | 8100 | 1900 | 0.025 | 0.6 | 6500 | 1200 | 0.02 | 0.55 | 4100 | 730 | 0.015 | 0.55 |
| **3** | **0.1** | **15** | 6500 | 1600 | 0.025 | 0.48 | 5200 | 940 | 0.02 | 0.44 | 3200 | 580 | 0.015 | 0.44 |
| **3** | **0.2** | **10** | 8100 | 1900 | 0.055 | 0.6 | 6500 | 1200 | 0.04 | 0.55 | 4100 | 730 | 0.025 | 0.55 |
| **3** | **0.2** | **15** | 6500 | 1600 | 0.055 | 0.48 | 5200 | 940 | 0.04 | 0.44 | 3200 | 580 | 0.025 | 0.44 |
| **3** | **0.2** | **20** | 6500 | 1600 | 0.055 | 0.48 | 5200 | 940 | 0.04 | 0.44 | 3200 | 580 | 0.025 | 0.44 |
| **3** | **0.3** | **10** | 9000 | 2200 | 0.085 | 0.6 | 7200 | 1300 | 0.055 | 0.55 | 4500 | 810 | 0.04 | 0.55 |
| **3** | **0.3** | **15** | 7200 | 1700 | 0.085 | 0.48 | 5800 | 1000 | 0.055 | 0.44 | 3600 | 650 | 0.04 | 0.44 |
| **3** | **0.3** | **20** | 7200 | 1700 | 0.085 | 0.48 | 5800 | 1000 | 0.055 | 0.44 | 3600 | 650 | 0.04 | 0.44 |
| **3** | **0.5** | **10** | 9000 | 2200 | 0.09 | 0.6 | 7200 | 1300 | 0.06 | 0.55 | 4500 | 810 | 0.045 | 0.55 |
| **3** | **0.5** | **15** | 7200 | 1700 | 0.09 | 0.48 | 5800 | 1000 | 0.06 | 0.44 | 3600 | 650 | 0.045 | 0.44 |
| **3** | **0.5** | **20** | 7200 | 1700 | 0.09 | 0.48 | 5800 | 1000 | 0.06 | 0.44 | 3600 | 650 | 0.045 | 0.44 |
| **3** | **1** | **10** | 9000 | 2200 | 0.15 | 0.54 | 7200 | 1300 | 0.1 | 0.5 | 4500 | 810 | 0.07 | 0.5 |
| **3** | **1** | **15** | 7200 | 1700 | 0.15 | 0.43 | 5800 | 1000 | 0.1 | 0.4 | 3600 | 650 | 0.07 | 0.4 |
| **3** | **1** | **20** | 7200 | 2000 | 0.15 | 0.43 | 5800 | 1000 | 0.1 | 0.4 | 3600 | 650 | 0.07 | 0.4 |
| **4** | **0.1** | **12** | 6100 | 1700 | 0.25 | 0.8 | 4900 | 970 | 0.02 | 0.74 | 3000 | 610 | 0.015 | 0.73 |
| **4** | **0.1** | **20** | 4900 | 1400 | 0.25 | 0.6 | 3900 | 780 | 0.02 | 0.6 | 2400 | 490 | 0.015 | 0.58 |
| **4** | **0.2** | **12** | 6100 | 1700 | 0.055 | 0.8 | 4900 | 970 | 0.04 | 0.74 | 3000 | 610 | 0.025 | 0.73 |
| **4** | **0.2** | **20** | 4900 | 1400 | 0.055 | 0.6 | 3900 | 780 | 0.04 | 0.6 | 2400 | 490 | 0.025 | 0.58 |
| **4** | **0.3** | **12** | 6800 | 1900 | 0.085 | 0.8 | 5400 | 1100 | 0.055 | 0.75 | 3400 | 680 | 0.04 | 0.73 |
| **4** | **0.3** | **20** | 5400 | 1500 | 0.085 | 0.6 | 4300 | 870 | 0.055 | 0.6 | 2700 | 540 | 0.04 | 0.58 |
| **4** | **0.3** | **30** | 4100 | 1100 | 0.065 | 0.5 | 3200 | 650 | 0.045 | 0.45 | 2000 | 410 | 0.035 | 0.44 |
| **4** | **0.5** | **12** | 6800 | 1900 | 0.09 | 0.8 | 5400 | 1100 | 0.06 | 0.75 | 3400 | 680 | 0.045 | 0.74 |
| **4** | **0.5** | **20** | 5400 | 1500 | 0.09 | 0.65 | 4300 | 870 | 0.06 | 0.6 | 2700 | 540 | 0.045 | 0.58 |
| **4** | **0.5** | **30** | 4100 | 1100 | 0.075 | 0.5 | 4300 | 650 | 0.05 | 0.45 | 2000 | 410 | 0.035 | 0.44 |
| **4** | **1** | **12** | 6800 | 1900 | 0.15 | 0.7 | 5400 | 1100 | 0.1 | 0.66 | 3400 | 680 | 0.07 | 0.66 |
| **4** | **1** | **20** | 5400 | 1500 | 0.15 | 0.55 | 4300 | 870 | 0.1 | 0.53 | 2700 | 540 | 0.07 | 0.53 |
| **4** | **1** | **30** | 4100 | 1100 | 0.1 | 0.4 | 3200 | 650 | 0.075 | 0.4 | 2000 | 410 | 0.055 | 0.4 |
| **5** | **0.5** | **15** | 6400 | 1800 | 0.1 | 1.3 | 5100 | 1000 | 0.065 | 1.2 | 3200 | 640 | 0.045 | 1.1 |
| **5** | **1** | **15** | 6400 | 1800 | 0.15 | 1.1 | 5100 | 1000 | 0.1 | 1 | 3200 | 640 | 0.075 | 1 |
| **6** | **0.1** | **18** | 4800 | 1500 | 0.03 | 1.5 | 3800 | 920 | 0.02 | 1.4 | 2400 | 570 | 0.015 | 1.3 |
| **6** | **0.2** | **18** | 4800 | 1500 | 0.06 | 1.5 | 3800 | 920 | 0.04 | 1.4 | 2400 | 570 | 0.03 | 1.3 |
| **6** | **0.3** | **18** | 5300 | 1700 | 0.09 | 1.5 | 4200 | 1000 | 0.06 | 1.4 | 2700 | 640 | 0.045 | 1.3 |
| **6** | **0.5** | **18** | 5300 | 1700 | 0.1 | 1.5 | 4200 | 1000 | 0.065 | 1.4 | 2700 | 640 | 0.045 | 1.3 |
| **6** | **1** | **18** | 5300 | 1700 | 0.15 | 1.4 | 4200 | 1000 | 0.1 | 1.2 | 2700 | 640 | 0.075 | 1.2 |
| **6** | **2** | **18** | 5300 | 1700 | 0.3 | 1.3 | 4200 | 1000 | 0.2 | 1.1 | 2700 | 640 | 0.15 | 1.1 |
| **8** | **0.2** | **24** | 3600 | 1100 | 0.06 | 2 | 2900 | 690 | 0.04 | 1.8 | 1800 | 430 | 0.03 | 1.8 |
| **8** | **0.3** | **24** | 4000 | 1300 | 0.09 | 2 | 3200 | 760 | 0.06 | 1.8 | 2000 | 480 | 0.045 | 1.8 |
| **8** | **0.5** | **24** | 4000 | 1300 | 0.095 | 2 | 3200 | 760 | 0.065 | 1.8 | 2000 | 480 | 0.045 | 1.8 |
| **8** | **1** | **24** | 4000 | 1300 | 0.15 | 1.8 | 3200 | 760 | 0.1 | 1.7 | 2000 | 480 | 0.075 | 1.6 |
| **8** | **2** | **24** | 4000 | 1300 | 0.3 | 1.7 | 3200 | 760 | 0.2 | 1.6 | 2000 | 480 | 0.15 | 1.5 |
| **10** | **0.3** | **30** | 3200 | 1000 | 0.09 | 2.5 | 2500 | 610 | 0.06 | 2.3 | 1600 | 380 | 0.045 | 2.3 |
| **10** | **0.5** | **30** | 3200 | 1000 | 0.095 | 2.5 | 2500 | 610 | 0.065 | 2.3 | 1600 | 380 | 0.045 | 2.3 |
| **10** | **1** | **30** | 3200 | 1000 | 0.15 | 2.3 | 2500 | 610 | 0.1 | 2.1 | 1600 | 380 | 0.075 | 2 |
| **10** | **2** | **30** | 3200 | 1000 | 0.3 | 2.1 | 2500 | 610 | 0.2 | 2 | 1600 | 380 | 0.15 | 1.9 |
| **10** | **3** | **30** | 3200 | 1000 | 0.45 | 1.9 | 2500 | 610 | 0.3 | 1.7 | 1600 | 380 | 0.2 | 1.7 |
| **12** | **0.5** | **36** | 2700 | 950 | 0.1 | 3 | 2100 | 510 | 0.065 | 2.8 | 1300 | 320 | 0.05 | 2.7 |
| **12** | **1** | **36** | 2700 | 950 | 0.15 | 2.7 | 2100 | 510 | 0.1 | 2.5 | 1300 | 320 | 0.075 | 2.4 |
| **12** | **2** | **36** | 2700 | 950 | 0.3 | 2.6 | 2100 | 510 | 0.2 | 2.4 | 1300 | 320 | 0.15 | 2.3 |
| **12** | **3** | **36** | 2700 | 950 | 0.45 | 2.3 | 2100 | 510 | 0.3 | 2.1 | 1300 | 320 | 0.2 | 2 |
| Profondità di taglio | | |  | | | | | | | | | | | |


# FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE

## VF2WB

Testa semisferica, lunghezza di taglio media, 2 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | | |






Tipo1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1≤RE≤3 | | | | | |
| ±0.01 | | | | | |
| DCONMS=6 | | | | | |
| 0 - 0.008 | | | | | |

● Fresa integrale a testa semisferica adatta per lavorazioni sottosquadra e complesse, utilizzando una macchina a 5 assi.


(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VF2WBR0100N060** | 1 | 2 | 1.3 | 6 | 1.6 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VF2WBR0150N080** | 1.5 | 3 | 2 | 8 | 2.4 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VF2WBR0200N100** | 2 | 4 | 2.6 | 10 | 3.2 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VF2WBR0300N120** | 3 | 6 | 4 | 12 | 4.8 | 80 | 6 | 2 | ● | 1 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | P | | | P | | | M | S | | H | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>Cf53, GG25 | | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V | | | Acciaio temprato (45−55HRC)<br>X40CrMoV51 | | |
| **RE** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **R1** | 40000 | 5000 | 0.07 | 40000 | 5000 | 0.06 | 32000 | 2500 | 0.05 | 32000 | 3000 | 0.03 |
| **R1.5** | 32000 | 5000 | 0.12 | 32000 | 5000 | 0.11 | 26000 | 2500 | 0.10 | 26000 | 3000 | 0.07 |
| **R2** | 24000 | 3800 | 0.15 | 24000 | 3800 | 0.13 | 20000 | 2000 | 0.12 | 20000 | 2800 | 0.10 |
| **R3** | 16000 | 2800 | 0.20 | 16000 | 2800 | 0.18 | 13000 | 1500 | 0.15 | 13000 | 2100 | 0.12 |

Profondità di taglio




RE : Raggio

Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.


● : Inventario mantenuto.

# VF6MHV

Lunghezza di taglio media, 6 taglienti, elica variabile

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | | |






Tipo1

| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

- La nuova geometria a 6 taglienti con elica variabile riduce le vibrazioni e garantisce un'elevata efficienza di lavorazione.
- Adatte alla lavorazione di materiali difficili da tagliare quali acciaio inossidabile, leghe di titanio e Inconel®.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VF6MHVD0600** | 6 | 13 | 50 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVD0800** | 8 | 19 | 60 | 8 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVD1000** | 10 | 22 | 70 | 10 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVD1200** | 12 | 26 | 75 | 12 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVD1600** | 16 | 32 | 90 | 16 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVD2000** | 20 | 38 | 100 | 20 | 6 | ● | 1 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P<br>Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | M S<br>Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V | | S<br>Lega resistente al calore<br>Inconel®718 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **6** | 10600 | 2900 | 8000 | 2000 | 2100 | 320 |
| **8** | 8000 | 2900 | 6000 | 2000 | 1600 | 300 |
| **10** | 6400 | 2700 | 4800 | 2000 | 1300 | 260 |
| **12** | 5300 | 2700 | 4000 | 2000 | 1100 | 230 |
| **16** | 4000 | 2200 | 3000 | 1600 | 800 | 180 |
| **20** | 3200 | 1900 | 2400 | 1400 | 640 | 150 |
| Profondità di taglio | ≤0.1DC<br>≤1.5DC | | | | ≤0.05DC<br>≤1.5DC | |

DC : Diametro.

Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) La fresa integrale con elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese integrali standard.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo è ridotta, possono verificarsi vibrazioni. In tal caso, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento in proporzione o impostare una minore profondità di taglio.

# FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE


## VF6MHVRB

Fresa torica, lunghezza di taglio media, 6 taglienti, elica variabile




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | | |






Tipo1

| 0.5≤RE≤2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.015 | | | | |
| DC≤12 | DC>12 | | | |
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

● La nuova geometria a 6 taglienti con elica variabile riduce le vibrazioni e garantisce un'elevata efficienza di lavorazione.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VF6MHVRBD0600R050** | 6 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVRBD0600R100** | 6 | 1 | 13 | 50 | 6 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVRBD0800R050** | 8 | 0.5 | 19 | 60 | 8 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVRBD0800R100** | 8 | 1 | 19 | 60 | 8 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVRBD1000R050** | 10 | 0.5 | 22 | 70 | 10 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVRBD1000R100** | 10 | 1 | 22 | 70 | 10 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVRBD1200R050** | 12 | 0.5 | 26 | 75 | 12 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVRBD1200R100** | 12 | 1 | 26 | 75 | 12 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVRBD1600R100** | 16 | 1 | 32 | 90 | 16 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVRBD1600R200** | 16 | 2 | 32 | 90 | 16 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVRBD2000R100** | 20 | 1 | 38 | 100 | 20 | 6 | ● | 1 |
| **VF6MHVRBD2000R200** | 20 | 2 | 38 | 100 | 20 | 6 | ● | 1 |



● : **Inventario mantenuto.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

## ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | M | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V | | Lega resistente al calore<br>Inconel®718 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **6** | 10600 | 2900 | 8000 | 2000 | 2100 | 320 |
| **8** | 8000 | 2900 | 6000 | 2000 | 1600 | 300 |
| **10** | 6400 | 2700 | 4800 | 2000 | 1300 | 260 |
| **12** | 5300 | 2700 | 4000 | 2000 | 1100 | 230 |
| **16** | 4000 | 2200 | 3000 | 1600 | 800 | 180 |
| **20** | 3200 | 1900 | 2400 | 1400 | 640 | 150 |
| Profondità di taglio | ≤0.1DC<br>≤1.5DC | | | | ≤0.05DC<br>≤1.5DC | |

DC : Diametro.

Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) La fresa integrale con elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese integrali standard.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo è ridotta, possono verificarsi vibrazioni. In tal caso, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento in proporzione o impostare una minore profondità di taglio.

# FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE


## VFSFPR

Per sgrossatura, lunghezza taglio corta, 3—4 taglienti

UWC VF R γ 30° DC<8 DC≥8

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | | |






h6

| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 |
|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 |

● Fresa integrale per sgrossatura IMPACT MIRACLE per un'ampia gamma di materiali da lavorare, dall'acciaio generico all'acciaio temprato ai materiali difficili da tagliare.



(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFSFPRD0300** | 3 | 6 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **VFSFPRD0400** | 4 | 8 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **VFSFPRD0500** | 5 | 10 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **VFSFPRD0600** | 6 | 12 | 50 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **VFSFPRD0700** | 7 | 17 | 60 | 8 | 3 | ● | 1 |
| **VFSFPRD0800** | 8 | 17 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **VFSFPRD0900** | 9 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **VFSFPRD1000S08** | 10 | 22 | 90 | 8 | 4 | ● | 3 |
| **VFSFPRD1000** | 10 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VFSFPRD1200S10** | 12 | 27 | 100 | 10 | 4 | ● | 3 |
| **VFSFPRD1200** | 12 | 27 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **VFSFPRD1400** | 14 | 27 | 75 | 12 | 4 | ● | 3 |
| **VFSFPRD1600** | 16 | 33 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **VFSFPRD1800** | 18 | 33 | 90 | 16 | 4 | ● | 3 |
| **VFSFPRD2000** | 20 | 38 | 100 | 20 | 4 | ● | 2 |

● : **Inventario mantenuto.**



# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

## ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | | | M | S | H | | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>Cf53, GG25 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V | | Acciaio temprato (45−55HRC)<br>X40CrMoV51 | | Lega resistente al calore<br>Inconel®718 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **3** | 16000 | 960 | 13000 | 640 | 6400 | 260 | 5300 | 320 | 4200 | 70 |
| **4** | 12000 | 960 | 9500 | 640 | 4800 | 260 | 4000 | 320 | 3200 | 70 |
| **5** | 9500 | 960 | 7600 | 640 | 3800 | 260 | 3200 | 320 | 2500 | 70 |
| **6** | 8000 | 960 | 6400 | 680 | 3200 | 290 | 2700 | 340 | 2100 | 75 |
| **8** | 6000 | 1050 | 4800 | 760 | 2400 | 340 | 2000 | 400 | 1600 | 95 |
| **10** | 4800 | 1050 | 3800 | 760 | 1900 | 340 | 1600 | 400 | 1300 | 105 |
| **12** | 4000 | 960 | 3200 | 700 | 1600 | 320 | 1300 | 400 | 1100 | 110 |
| **16** | 3000 | 840 | 2400 | 620 | 1200 | 300 | 1000 | 360 | 800 | 110 |
| **20** | 2400 | 760 | 1900 | 560 | 1000 | 300 | 800 | 320 | 600 | 100 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |  | | | |

DC : Diametro.

## ■Fresature di cave

| Materiale da lavorare | P | | | | M | S | H | | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>Cf53, GG25 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V | | Acciaio temprato (45−55HRC)<br>X40CrMoV51 | | Lega resistente al calore<br>Inconel®718 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **3** | 13000 | 720 | 11000 | 480 | 4800 | 190 | 3200 | 190 | 2100 | 25 |
| **4** | 9500 | 720 | 8000 | 480 | 3600 | 190 | 2400 | 190 | 1600 | 25 |
| **5** | 7600 | 720 | 6400 | 480 | 3200 | 190 | 1900 | 190 | 1300 | 25 |
| **6** | 6400 | 720 | 5300 | 480 | 2700 | 200 | 1600 | 200 | 1100 | 30 |
| **8** | 4800 | 800 | 4000 | 520 | 2000 | 220 | 1200 | 220 | 800 | 35 |
| **10** | 3800 | 800 | 3200 | 520 | 1600 | 220 | 1000 | 220 | 600 | 35 |
| **12** | 3200 | 750 | 2700 | 520 | 1300 | 210 | 800 | 210 | 500 | 40 |
| **16** | 2400 | 620 | 2000 | 450 | 1000 | 180 | 600 | 180 | 400 | 45 |
| **20** | 1900 | 540 | 1600 | 400 | 800 | 160 | 500 | 160 | 300 | 40 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |  | | | |

DC : Diametro.

Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE

## VFMFPR

Per sgrossatura, lunghezza taglio media, 4 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | | |






h6

| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 |
|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 |

●Fresa per sgrossatura IMPACT MIRACLE adatta per fresare con grandi profondità di taglio assiali.

(mm)


| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFMFPRD0500** | 5 | 15 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VFMFPRD0600** | 6 | 17 | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VFMFPRD0700** | 7 | 22 | 75 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **VFMFPRD0800** | 8 | 28 | 75 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **VFMFPRD0900** | 9 | 28 | 100 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **VFMFPRD1000** | 10 | 34 | 100 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VFMFPRD1200** | 12 | 40 | 110 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **VFMFPRD1600** | 16 | 48 | 125 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **VFMFPRD2000** | 20 | 57 | 140 | 20 | 4 | ● | 2 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | P | | M | S | H | | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>Cf53, GG25 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V | | Acciaio temprato (45−55HRC)<br>X40CrMoV51 | | Lega resistente al calore<br>Inconel®718 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **5** | 3800 | 360 | 3200 | 290 | 2500 | 150 | 2500 | 150 | 1900 | 50 |
| **6** | 3200 | 360 | 2700 | 290 | 2100 | 160 | 2100 | 160 | 1600 | 60 |
| **8** | 2400 | 450 | 2000 | 360 | 1600 | 160 | 1600 | 160 | 1200 | 70 |
| **10** | 1900 | 450 | 1600 | 360 | 1300 | 180 | 1300 | 180 | 1000 | 75 |
| **12** | 1600 | 400 | 1300 | 320 | 1100 | 180 | 1100 | 180 | 800 | 80 |
| **16** | 1200 | 360 | 1000 | 290 | 800 | 160 | 800 | 160 | 600 | 80 |
| **20** | 1000 | 340 | 800 | 270 | 600 | 150 | 600 | 150 | 500 | 80 |

Profondità di taglio




DC : Diametro.

Nota 1) Durante il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe resistenti all'usura, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

● : **Inventario mantenuto.**


# VFSFPRCH

Fresa integrale per sgrossatura a 4 taglienti, lunghezza di taglio corta con refrigerante interno

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | | |

## CoolStar
FRESE INTEGRALI






Tipo1

| h6 | DCONMS=16 | DCONMS=20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | | | |



● Le frese integrali per la sgrossatura con fori per il passaggio del refrigerante sono ideali per un'ampia gamma di materiali dall'acciaio al carbonio e legato all'acciaio temprato e i materiali difficili da tagliare.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFSFPRCHD1600** | 16 | 33 | 90 | 16 | 4 | ● | 1 |
| **VFSFPRCHD2000** | 20 | 38 | 100 | 20 | 4 | ● | 1 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■ Fresatura in spallamento


| Materiale da lavorare | P | | P | | M | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>Cf53, GG25 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato (−45HRC)<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V | | Lega resistente al calore<br>Inconel®718 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **16** | 3000 | 840 | 2400 | 620 | 1200 | 300 | 800 | 110 |
| **20** | 2400 | 760 | 1900 | 560 | 1000 | 300 | 600 | 100 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |  | |





DC : Diametro.

### ■ Fresature di cave

| Materiale da lavorare | P | | P | | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Ghisa, Acciaio legato (−30HRC)<br>Cf53, GG25 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato (−45HRC)<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **16** | 2400 | 620 | 2000 | 450 | 800 | 100 |
| **20** | 1900 | 540 | 1600 | 400 | 600 | 80 |
| Profondità di taglio | | |  | | | |



DC : Diametro.

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE FRONTALI IMPACT MIRACLE


## VF6SVRCH

Per sgrossatura, lunghezza taglio corta, 6 taglienti, elica variabile, con fori multipli di refrigerazione

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | | |

**CoolStar**
FRESE INTEGRALI






Tipo1

| DCONMS=16 | DCONMS=20 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | | | |

● Le frese integrali per la sgrossatura con fori per il passaggio del refrigerante sono ideali per un'ampia gamma di materiali dall'acciaio al carbonio e legato all'acciaio temprato e i materiali difficili da tagliare.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VF6SVRCHD1600** | 16 | 33 | 90 | 16 | 6 | ● | 1 |
| **VF6SVRCHD2000** | 20 | 38 | 100 | 20 | 6 | ● | 1 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■ Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | M / S | | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V | | Lega resistente al calore<br>Inconel®718 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **16** | 3000 | 1500 | 2400 | 1200 | 800 | 160 |
| **20** | 2400 | 1200 | 2000 | 1000 | 640 | 140 |
| Profondità di taglio | ≤0.3DC<br>0.5DC—1.5DC | | | | ≤0.2DC<br>0.5DC—1.5DC | |

DC : Diametro.

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) La fresa integrale con elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese integrali standard. Tuttavia, se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo è ridotta, possono verificarsi vibrazioni. In tal caso, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento in proporzione o impostare una minore profondità di taglio.

● : **Inventario mantenuto.**


# VQN2MB

Testa semisferica, lunghezza tagliiente media, 2 taglienti


UWC VQN 30° RE≤1.5 45° RE>1.5

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎ | | |






Tipo1



Tipo2



Tipo3

| RE≤6 | | |
|---|---|---|
| ±0.010 | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 |
| 0 - 0.005 | 0 - 0.006 | 0 - 0.008 |

h5


●Il rivestimento a base (Al, Ti, Si) N assicura un'eccellente resistenza all'usura e alle scheggiature nella lavorazione di superleghe resistenti al calore.

●L'angolo di inclinazione dei fili R e la geometria della testa semisferica sono stati ottimizzati per migliorare la robustezza.


(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQN2MBR0050** | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 0.94 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VQN2MBR0100** | 1.0 | 2 | 2 | 6 | 1.9 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VQN2MBR0150** | 1.5 | 3 | 3 | 8 | 2.9 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VQN2MBR0200** | 2.0 | 4 | 8 | – | – | 60 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **VQN2MBR0250** | 2.5 | 5 | 12 | – | – | 60 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **VQN2MBR0300** | 3.0 | 6 | 12 | – | – | 60 | 6 | 2 | ● | 3 |
| **VQN2MBR0400** | 4.0 | 8 | 14 | – | – | 70 | 8 | 2 | ● | 3 |
| **VQN2MBR0500** | 5.0 | 10 | 18 | – | – | 80 | 10 | 2 | ● | 3 |
| **VQN2MBR0600** | 6.0 | 12 | 22 | – | – | 80 | 12 | 2 | ● | 3 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Superlega a base nichel resistente al calore<br>Inconel®718, Inconel®713C, WASPALOY®, ecc. | | | | | |
| **RE** (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | |
| **0.5** | 12700 | 640 | 12700 | 760 | 0.1 | 0.25 |
| **1.0** | 6300 | 320 | 6300 | 380 | 0.2 | 0.50 |
| **1.5** | 4200 | 250 | 4200 | 250 | 0.3 | 0.75 |
| **2.0** | 3100 | 190 | 3100 | 220 | 0.4 | 1.00 |
| **2.5** | 2500 | 180 | 2500 | 200 | 0.5 | 1.25 |
| **3.0** | 2100 | 170 | 2100 | 210 | 0.6 | 1.50 |
| **4.0** | 1500 | 130 | 1500 | 160 | 0.8 | 2.00 |
| **5.0** | 1200 | 130 | 1200 | 140 | 1.0 | 2.50 |
| **6.0** | 1000 | 110 | 1000 | 120 | 1.2 | 3.00 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |






ae:Avanzamento a colpi


Nota 1) Per la superlega resistente al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Si possono avere vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è bassa. In questo caso, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 4) α è l'angolo di inclinazione della superficie lavorata.

# VQN4MB


Testa semisferica, lunghezza tagliente media, 4 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎ | | |







Tipo1




Tipo2




Tipo3

| RE≤6 | | |
|---|---|---|
| ±0.010 | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 |
| 0<br>- 0.005 | 0<br>- 0.006 | 0<br>- 0.008 |

h5


●Il rivestimento a base (Al, Ti, Si) N assicura un'eccellente resistenza all'usura e alle scheggiature nella lavorazione di superleghe resistenti al calore.

●Il filo terminale a 2 taglienti vanta un'eccellente evacuazione del truciolo ed è ideale per la sgrossatura.


(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQN4MBR0100** | 1.0 | 2 | 2 | 6 | 1.9 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQN4MBR0150** | 1.5 | 3 | 3 | 8 | 2.9 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQN4MBR0200** | 2.0 | 4 | 8 | – | – | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VQN4MBR0250** | 2.5 | 5 | 12 | – | – | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VQN4MBR0300** | 3.0 | 6 | 12 | – | – | 60 | 6 | 4 | ● | 3 |
| **VQN4MBR0400** | 4.0 | 8 | 14 | – | – | 70 | 8 | 4 | ● | 3 |
| **VQN4MBR0500** | 5.0 | 10 | 18 | – | – | 80 | 10 | 4 | ● | 3 |
| **VQN4MBR0600** | 6.0 | 12 | 22 | – | – | 80 | 12 | 4 | ● | 3 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | S<br>Superlega a base nichel resistente al calore<br>Inconel®718, Inconel®713C, WASPALOY®, ecc. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RE** (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | | |
| **1.0** | 6300 | 380 | 6300 | 510 | 0.2 | 0.50 |
| **1.5** | 4200 | 340 | 4200 | 420 | 0.3 | 0.75 |
| **2.0** | 3100 | 320 | 3100 | 380 | 0.4 | 1.00 |
| **2.5** | 2500 | 250 | 2500 | 310 | 0.5 | 1.25 |
| **3.0** | 2100 | 210 | 2100 | 250 | 0.6 | 1.50 |
| **4.0** | 1500 | 160 | 1500 | 190 | 0.8 | 2.00 |
| **5.0** | 1200 | 150 | 1200 | 200 | 1.0 | 2.50 |
| **6.0** | 1000 | 150 | 1000 | 170 | 1.2 | 3.00 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |






ae:Avanzamento a colpi

Nota 1) Per la superlega resistente al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Si possono avere vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è bassa. In questo caso, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 4) α è l'angolo di inclinazione della superficie lavorata.


● : **Inventario mantenuto.**

# VQN4MBF


Testa semisferica, lunghezza tagliente media, 4 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎ | | |







Tipo1




Tipo2




Tipo3

| RE≤6 | | |
|---|---|---|
| ±0.010 | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 |
| 0<br>- 0.005 | 0<br>- 0.006 | 0<br>- 0.008 |


h5

- Il rivestimento a base (Al, Ti, Si) N assicura un'eccellente resistenza all'usura e alle scheggiature nella lavorazione di superleghe resistenti al calore.
- Il filo a 4 taglienti è ideale anche per la lavorazione a 5 assi.


(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQN4MBFR0100** | 1.0 | 2 | 2 | 6 | 1.9 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQN4MBFR0150** | 1.5 | 3 | 3 | 8 | 2.9 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQN4MBFR0200** | 2.0 | 4 | 8 | – | – | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VQN4MBFR0250** | 2.5 | 5 | 12 | – | – | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VQN4MBFR0300** | 3.0 | 6 | 12 | – | – | 60 | 6 | 4 | ● | 3 |
| **VQN4MBFR0400** | 4.0 | 8 | 14 | – | – | 70 | 8 | 4 | ● | 3 |
| **VQN4MBFR0500** | 5.0 | 10 | 18 | – | – | 80 | 10 | 4 | ● | 3 |
| **VQN4MBFR0600** | 6.0 | 12 | 22 | – | – | 80 | 12 | 4 | ● | 3 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | S | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Superlega a base nichel resistente al calore<br>Inconel®718, Inconel®713C, WASPALOY®, ecc. | | | | | | |
| **RE** (mm) | α≤15° | | | α>15° | | | Profondità di taglio ap (mm) |
| | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ae (mm) | |
| **1.0** | 6300 | 180 | 0.40 | 6300 | 310 | 0.50 | 0.2 |
| **1.5** | 4200 | 170 | 0.60 | 4200 | 340 | 0.75 | 0.3 |
| **2.0** | 3100 | 190 | 0.80 | 3100 | 320 | 1.00 | 0.4 |
| **2.5** | 2500 | 150 | 1.00 | 2500 | 250 | 1.25 | 0.5 |
| **3.0** | 2100 | 170 | 1.20 | 2100 | 250 | 1.50 | 0.6 |
| **4.0** | 1500 | 130 | 1.60 | 1500 | 190 | 2.00 | 0.8 |
| **5.0** | 1200 | 100 | 2.00 | 1200 | 200 | 2.50 | 1.0 |
| **6.0** | 1000 | 130 | 2.40 | 1000 | 170 | 3.00 | 1.2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | |







ae:Avanzamento a colpi

Nota 1) Per la superlega resistente al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante solubile in acqua.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Si possono avere vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è bassa. In questo caso, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 4) α è l'angolo di inclinazione della superficie lavorata.

# FRESE INTEGRALI VQN


## VQN4/6MVRB NEW

Fresa torica, tagliente medio, 4/6 taglienti





| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎ | | |






Tipo1




Tipo2

| VQN4 | VQN6 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.015 | ±0.02 | | | |
| DC≤12 | | | | |
| 0<br>- 0.02 | | | | |
| DCONMS=6 | DCONMS=8,10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

● Il rivestimento a base di (Al, Ti, Si) N mostra un'eccellente resistenza all'usura e alla scheggiatura durante la lavorazione di superleghe resistenti al calore.

● Numero di eliche ottimizzato per una fresatura efficiente e stabile.

(mm)


| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQN4MVRBD0300R030** | 3 | 0.3 | 7 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQN4MVRBD0300R050** | 3 | 0.5 | 7 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQN4MVRBD0400R030** | 4 | 0.3 | 10 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQN4MVRBD0400R050** | 4 | 0.5 | 10 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQN4MVRBD0500R050** | 5 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQN4MVRBD0600R050** | 6 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VQN4MVRBD0600R100** | 6 | 1 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VQN6MVRBD0800R050** | 8 | 0.5 | 19 | 60 | 8 | 6 | ● | 2 |
| **VQN6MVRBD0800R100** | 8 | 1 | 19 | 60 | 8 | 6 | ● | 2 |
| **VQN6MVRBD1000R050** | 10 | 0.5 | 22 | 70 | 10 | 6 | ● | 2 |
| **VQN6MVRBD1000R100** | 10 | 1 | 22 | 70 | 10 | 6 | ● | 2 |
| **VQN6MVRBD1200R050** | 12 | 0.5 | 26 | 75 | 12 | 6 | ● | 2 |
| **VQN6MVRBD1200R100** | 12 | 1 | 26 | 75 | 12 | 6 | ● | 2 |




● : **Inventario mantenuto.**

# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

## ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | | S<br>Superlega a base nichel resistente al calore<br>Inconel®718, Inconel®713C, WASPALOY® ecc. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Numero di taglienti | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **3** | **4** | 4200 | 340 | 4.5 | 0.3 |
| **4** | **4** | 3200 | 260 | 6 | 0.4 |
| **5** | **4** | 2500 | 300 | 7.5 | 0.5 |
| **6** | **4** | 2100 | 250 | 9 | 0.6 |
| **8** | **6** | 1600 | 290 | 12 | 0.8 |
| **10** | **6** | 1300 | 310 | 15 | 1 |
| **12** | **6** | 1100 | 260 | 18 | 1.2 |
| Profondità di taglio | |  | | | |

## ■Fresatura di fessure

| Materiale da lavorare | | S<br>Superlega a base nichel resistente al calore<br>Inconel®718, Inconel®713C, WASPALOY® ecc. | | |
|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Numero di taglienti | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **3** | **4** | 3200 | 260 | 1.5 |
| **4** | **4** | 2400 | 190 | 2 |
| **5** | **4** | 1900 | 230 | 2.5 |
| **6** | **4** | 1600 | 190 | 3 |
| **8** | **6** | 1200 | 140 | 4 |
| **10** | **6** | 1000 | 120 | 5 |
| **12** | **6** | 800 | 140 | 6 |
| Profondità di taglio | |  | | |

Nota 1) Per le superleghe resistenti al calore, l'uso di refrigerante idrosolubile è efficace.
Nota 2) Le vibrazioni possono ancora verificarsi se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti.
In questi casi l'avanzamento e la velocità dovrebbero essere ridotti proporzionalmente.
Nota 3) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare la velocità di rotazione e l'avanzamento.


# FRESE INTEGRALI VQ

## VQ4SVB


Testa semisferica, lunghezza di taglio corta, 4 taglienti, curva variabile

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1




Tipo2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1≤RE≤6 | | | | |
| ±0.010 | | | | |
| DC≤12 | | | | |
| 0<br>- 0.020 | | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=20 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

- Fresa a testa semisferica con controllo delle vibrazioni a 4 taglienti con rivestimento VQ.
- Ideale per lavorazioni di finitura.


(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQ4SVBR0100** | 1 | 2 | 3 | 5 | 1.9 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQ4SVBR0150** | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 2.9 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQ4SVBR0200** | 2 | 4 | 6 | 10 | 3.9 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQ4SVBR0250** | 2.5 | 5 | 7.5 | 12.5 | 4.9 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQ4SVBR0300** | 3 | 6 | 9 | 15 | 5.85 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VQ4SVBR0400** | 4 | 8 | 12 | 20 | 7.85 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **VQ4SVBR0500** | 5 | 10 | 15 | 25 | 9.7 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VQ4SVBR0600** | 6 | 12 | 18 | 30 | 11.7 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |


● : **Inventario mantenuto.**

# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

## ■ Fresatura in spallamento (fesature di cave)


| Materiale da lavorare | P | | | | | | | | M | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione, Acciaio pretemprato<br>Ck45, 41CrMo4, 36CrNiMo4, X5CrNi189, X5CrNiMo1810, X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813 | | | | | | | | Acciaio inossidabile austenico, Lega di titanio, Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici<br>Inconel®718, X36CrMo17, X40CrMoV51, 55NiCrMoV6, X46Cr13 | | | | | | | |
| **RE** (mm) | α≤15° | | | α>15° | | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | α≤15° | | | α>15° | | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | | | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | | |
| **R 1** | 250 | 40000 | 8000 | 200 | 32000 | 3800 | 0.17 | 0.5 | 230 | 36000 | 6500 | 150 | 24000 | 2900 | 0.17 | 0.5 |
| **R 1.5** | 300 | 32000 | 7700 | 200 | 21000 | 3200 | 0.25 | 0.75 | 230 | 24000 | 4800 | 150 | 16000 | 1900 | 0.25 | 0.75 |
| **R 2** | 300 | 24000 | 5800 | 200 | 16000 | 2800 | 0.33 | 1 | 230 | 18000 | 4000 | 150 | 12000 | 1700 | 0.33 | 1 |
| **R 2.5** | 300 | 19000 | 5300 | 200 | 12700 | 2600 | 0.42 | 1.25 | 230 | 14400 | 3500 | 150 | 9600 | 1500 | 0.42 | 1.25 |
| **R 3** | 300 | 16000 | 4800 | 200 | 10600 | 2100 | 0.5 | 1.5 | 230 | 12000 | 3200 | 150 | 8000 | 1400 | 0.5 | 1.5 |
| **R 4** | 300 | 12000 | 4300 | 200 | 8000 | 1900 | 0.8 | 2 | 230 | 9000 | 3200 | 150 | 6000 | 1400 | 0.8 | 2 |
| **R 5** | 300 | 9600 | 4100 | 200 | 6400 | 1800 | 1 | 2.5 | 230 | 7200 | 3000 | 150 | 4800 | 1300 | 1 | 2.5 |
| **R 6** | 300 | 8000 | 4000 | 200 | 5300 | 1800 | 1.2 | 3 | 230 | 6000 | 3000 | 150 | 4000 | 1300 | 1.2 | 3 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | |

RE: Raggio

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | | S | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rame, Lega di rame | | | | | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel® ecc | | | | | | | |
| **RE** (mm) | α≤15° | | | α>15° | | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | α≤15° | | | α>15° | | | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | | | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | | |
| **R 1** | 250 | 40000 | 8000 | 240 | 38000 | 4500 | 0.17 | 0.5 | 60 | 9600 | 960 | 40 | 6400 | 510 | 0.08 | 0.2 |
| **R 1.5** | 360 | 38000 | 9100 | 240 | 25000 | 3800 | 0.25 | 0.7 | 60 | 6400 | 640 | 40 | 4200 | 340 | 0.13 | 0.3 |
| **R 2** | 360 | 29000 | 7000 | 240 | 19000 | 3300 | 0.33 | 1 | 60 | 4800 | 580 | 40 | 3200 | 260 | 0.17 | 0.4 |
| **R 2.5** | 360 | 23000 | 6400 | 240 | 15000 | 3100 | 0.42 | 1.2 | 60 | 3800 | 530 | 39 | 2500 | 250 | 0.21 | 0.5 |
| **R 3** | 360 | 19000 | 5700 | 240 | 13000 | 2600 | 0.5 | 1.5 | 60 | 3200 | 500 | 40 | 2100 | 210 | 0.25 | 0.6 |
| **R 4** | 360 | 14000 | 5000 | 240 | 9600 | 2300 | 0.8 | 2 | 60 | 2400 | 430 | 40 | 1600 | 190 | 0.4 | 0.8 |
| **R 5** | 360 | 12000 | 5100 | 240 | 7700 | 2200 | 1 | 2.5 | 63 | 2000 | 420 | 41 | 1300 | 180 | 0.5 | 1 |
| **R 6** | 360 | 9600 | 4800 | 240 | 6400 | 2200 | 1.2 | 3 | 64 | 1700 | 350 | 41 | 1100 | 150 | 0.6 | 1.2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | |

RE: Raggio

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti. In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.
Nota 4) Se la profondità di taglio è inferiore a quella illustrata, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 5) α è l'angolo di inclinazione della superficie lavorata.



ae:Avanzamento a colpi


# FRESE INTEGRALI VQ

## VQ4WB

Testa semisferica, lunghezza tagliente corta, 4 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.5≤RE≤3 | | | | |
| ±0.01 | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | | | | |
| 0<br>- 0.008 | | | | |

● Fresa integrale con testa semisferica multifunzionale con geometria lollipop per le lavorazioni a 5 assi.

● Ideale per le operazioni di sbavatura in tirata, le lavorazioni in sottosquadra e le lavorazioni di condotti di aspirazione.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VQ4WBR0050N06E280 | 0.5 | 1.0 | 0.88 | 6 | 0.61 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| VQ4WBR0065N08E280 | 0.65 | 1.3 | 1.14 | 8 | 0.80 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| VQ4WBR0090N06E280 | 0.9 | 1.8 | 1.58 | 6 | 1.11 | 50 | 4 | 4 | ● | 1 |
| VQ4WBR0100N06E280 | 1.0 | 2.0 | 1.76 | 6 | 1.24 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQ4WBR0140N16E280 | 1.4 | 2.8 | 2.47 | 16 | 1.74 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQ4WBR0150N08E280 | 1.5 | 3.0 | 2.64 | 8 | 1.87 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQ4WBR0190N12E280 | 1.9 | 3.8 | 3.35 | 12 | 2.37 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQ4WBR0200N12E280 | 2.0 | 4.0 | 3.53 | 12 | 2.50 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQ4WBR0240N16E280 | 2.4 | 4.8 | 4.23 | 16 | 3.00 | 70 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQ4WBR0250N12E280 | 2.5 | 5.0 | 4.41 | 12 | 3.13 | 80 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQ4WBR0300N12E280 | 3.0 | 6.0 | 5.29 | 12 | 3.76 | 80 | 6 | 4 | ● | 1 |


**<Ordini speciali>**

Per prodotti non standard non riportati sopra, contattare il nostro reparto vendite.

● : **Inventario mantenuto.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

## ■ Smussatura (sbavatura)

| Materiale da lavorare | | P / N | | | M / S | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio dolce, Acciaio al carbonio, Lega di rame, Acciaio pre-temprato<br><br>Ck45, 41CrMo4, 36CrNiMo4, X5CrNi189, X5CrNiMo1810, X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813 | | | Acciaio austenico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Precipitazione che indurisce acciaio inox, Lega di cromo cobalto, Lega di titanio Inconel®718, X36CrMo17, X40CrMoV51, 55NiCrMoV6, X46Cr13 | | |
| Diametro **DC** (mm) | **RE** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio **Max.CF** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio **Max.CF** (mm) |
| **1.0** | **0.5** | 19000 | 300 | 0.10 | 14000 | 220 | 0.10 |
| **1.3** | **0.65** | 15000 | 420 | 0.13 | 11000 | 310 | 0.13 |
| **1.8** | **0.9** | 11000 | 570 | 0.18 | 8000 | 420 | 0.18 |
| **2.0** | **1.0** | 9500 | 610 | 0.20 | 7200 | 460 | 0.20 |
| **2.8** | **1.4** | 6800 | 760 | 0.28 | 5100 | 570 | 0.28 |
| **3.0** | **1.5** | 6400 | 770 | 0.30 | 4800 | 580 | 0.30 |
| **3.8** | **1.9** | 5000 | 840 | 0.38 | 3800 | 640 | 0.38 |
| **4.0** | **2.0** | 4800 | 880 | 0.40 | 3600 | 660 | 0.40 |
| **4.8** | **2.4** | 4000 | 960 | 0.48 | 3000 | 720 | 0.48 |
| **5.0** | **2.5** | 3800 | 970 | 0.50 | 2900 | 740 | 0.50 |
| **6.0** | **3.0** | 3200 | 1000 | 0.60 | 2400 | 770 | 0.60 |
| Profondità di taglio | |  RE : Raggio | | | | | |

## ■ Fresatura di profili interni / Sottosquadra

| Materiale da lavorare | | P / N | | | M / S | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio dolce, Acciaio al carbonio, Lega di rame, Acciaio pre-temprato<br><br>Ck45, 41CrMo4, 36CrNiMo4, X5CrNi189, X5CrNiMo1810, X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813 | | | Acciaio austenico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Precipitazione che indurisce acciaio inox, Lega di cromo cobalto, Lega di titanio Inconel®718, X36CrMo17, X40CrMoV51, 55NiCrMoV6, X46Cr13 | | |
| Diametro **DC** (mm) | **RE** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio **ae** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio **ae** (mm) |
| **2.0** | **1.0** | 9500 | 460 | 0.03 | 7200 | 290 | 0.03 |
| **3.0** | **1.5** | 6400 | 560 | 0.10 | 4800 | 350 | 0.10 |
| **4.0** | **2.0** | 4800 | 650 | 0.14 | 3600 | 390 | 0.14 |
| **5.0** | **2.5** | 3800 | 730 | 0.18 | 2900 | 440 | 0.18 |
| **6.0** | **3.0** | 3200 | 770 | 0.22 | 2400 | 460 | 0.22 |
| Profondità di taglio | |  RE : Raggio | | | | | |



Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Se la profondità di taglio è inferiore a quella indicata in questa tabella, è possibile aumentare la velocità di avanzamento.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti, o se si verificano vibrazioni, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 4) Per le misure RE 0,5, 0,65, 0,9, 1,4, 1,9 e RE 2,4 che hanno lunghezze di rastremazione elevate, si sconsiglia la fresatura di profili interni e la fresatura di cave raggiate.

# VQ4WB

Testa semisferica, lunghezza tagliente corta, 4 taglienti



## ■ Fresatura di cave raggiate

| Materiale da lavorare | | P | | | | N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio dolce, Acciaio al carbonio, Lega di rame, Acciaio pre-temprato<br><br>Ck45, 41CrMo4, 36CrNiMo4, X5CrNi189, X5CrNiMo1810, X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813 | | | | Acciaio austenico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Precipitazione che indurisce acciaio inox, Lega di cromo cobalto, Lega di titanio Inconel®718, X36CrMo17, X40CrMoV51, 55NiCrMoV6, X46Cr13 | | | |
| Diametro **DC** (mm) | **RE** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio **ae** (mm) | Profondità di taglio **Max. ae** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio **ae** (mm) | Profondità di taglio **Max. ae** (mm) |
| **2.0** | **1.0** | 9500 | 300 | 0.03 | 0.06 | 7200 | 140 | 0.03 | 0.06 |
| **3.0** | **1.5** | 6400 | 380 | 0.10 | 0.20 | 4800 | 190 | 0.10 | 0.20 |
| **4.0** | **2.0** | 4800 | 440 | 0.14 | 0.28 | 3600 | 230 | 0.14 | 0.28 |
| **5.0** | **2.5** | 3800 | 490 | 0.18 | 0.54 | 2900 | 260 | 0.18 | 0.54 |
| **6.0** | **3.0** | 3200 | 510 | 0.22 | 0.88 | 2400 | 270 | 0.22 | 0.88 |
| Profondità di taglio | |  | | | |  | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Se la profondità di taglio è inferiore a quella indicata in questa tabella, è possibile aumentare la velocità di avanzamento.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti, o se si verificano vibrazioni, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 4) Per le misure RE 0,5, 0,65, 0,9, 1,4, 1,9 e RE 2,4 che hanno lunghezze di rastremazione elevate, si sconsiglia la fresatura di profili interni e la fresatura di cave raggiate.
Nota 5) La massima profondità di taglio radiale consentita (max ae) evita qualsiasi interferenza tra il pezzo da lavorare e la rastremazione dell'utensile. Asportare fino alla max ae in 2-4 passate.


# VQ2XLB

Testa semisferica, lunghezza taglio corta, 2 taglienti, per lavorazioni profonde

UWC VQ PF F γ 30°


| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎ | | |






Tipo1

Lunghezza effettiva per angolo inclinato




Angolo di sformo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.05≤RE≤1.5 | | | | | |
| ±0.005 | | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | | | | | |
| 0<br>- 0.005 | | | | | |

● Il rivestimento VQ offre una migliore resistenza all'usura nella lavorazione di materiali difficili da tagliare.

(mm)


| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VQ2XLBR0050N080 | 0.5 | 1 | 0.75 | 8 | 0.94 | 6.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VQ2XLBR0050N100 | 0.5 | 1 | 0.75 | 10 | 0.94 | 5.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VQ2XLBR0050N080S06 | 0.5 | 1 | 0.75 | 8 | 0.94 | 8.3° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| VQ2XLBR0050N100S06 | 0.5 | 1 | 0.75 | 10 | 0.94 | 7.5° | 55 | 6 | 2 | ● | 1 |
| VQ2XLBR0050N120S06 | 0.5 | 1 | 0.75 | 12 | 0.94 | 6.8° | 55 | 6 | 2 | ● | 1 |
| VQ2XLBR0075N100S06 | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 10 | 1.44 | 7.2° | 55 | 6 | 2 | ● | 1 |
| VQ2XLBR0075N120S06 | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 12 | 1.44 | 6.5° | 55 | 6 | 2 | ● | 1 |
| VQ2XLBR0100N100 | 1.0 | 2 | 1.5 | 10 | 1.9 | 4.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VQ2XLBR0100N100S06 | 1.0 | 2 | 1.5 | 10 | 1.9 | 6.9° | 55 | 6 | 2 | ● | 1 |
| VQ2XLBR0100N120 | 1.0 | 2 | 1.5 | 12 | 1.9 | 3.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| VQ2XLBR0100N120S06 | 1.0 | 2 | 1.5 | 12 | 1.9 | 6.1° | 55 | 6 | 2 | ● | 1 |
| VQ2XLBR0150N120 | 1.5 | 3 | 2.3 | 12 | 2.9 | 5.3° | 55 | 6 | 2 | ● | 1 |
| VQ2XLBR0150N140 | 1.5 | 3 | 2.3 | 14 | 2.9 | 4.7° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| VQ2XLBR0150N160 | 1.5 | 3 | 2.3 | 16 | 2.9 | 4.3° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |


● : Inventario mantenuto.

# VQ2XLB

Testa semisferica, lunghezza taglio corta, 2 taglienti, per lavorazioni profonde

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | | S | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lega di titanio<br>Ti-6Al-4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | |
| **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di taglio (m/min) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio **ap** (mm) | Larghezza di taglio **ae** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di taglio (m/min) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio **ap** (mm) | Larghezza di taglio **ae** (mm) |
| **0.5** | **8** | 32000 | 100 | 2500 | 0.05 | 0.1 | 25000 | 80 | 2000 | 0.05 | 0.1 |
| **0.5** | **10** | 24000 | 75 | 1500 | 0.05 | 0.1 | 19000 | 60 | 1500 | 0.05 | 0.1 |
| **0.5** | **12** | 24000 | 75 | 1500 | 0.03 | 0.1 | 19000 | 60 | 1500 | 0.03 | 0.1 |
| **0.75** | **10** | 21000 | 100 | 2100 | 0.13 | 0.3 | 17000 | 80 | 1700 | 0.08 | 0.1 |
| **0.75** | **12** | 16000 | 75 | 1500 | 0.13 | 0.3 | 13000 | 60 | 1200 | 0.08 | 0.1 |
| **1** | **10** | 16000 | 100 | 1800 | 0.20 | 0.5 | 13000 | 80 | 1500 | 0.2 | 0.5 |
| **1** | **12** | 16000 | 100 | 1800 | 0.20 | 0.5 | 13000 | 80 | 1500 | 0.2 | 0.5 |
| **1.5** | **12** | 10000 | 100 | 1600 | 0.30 | 0.8 | 8500 | 80 | 1300 | 0.3 | 0.8 |
| **1.5** | **14** | 10000 | 100 | 1600 | 0.30 | 0.8 | 8500 | 80 | 1300 | 0.3 | 0.8 |
| **1.5** | **16** | 10000 | 100 | 1600 | 0.30 | 0.8 | 8500 | 80 | 1300 | 0.3 | 0.8 |
| Profondità di taglio | | ≤0.10RE (RE≤1)<br>≤0.20RE (RE>1)<br><br><br>RE : Raggio | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titanio puro<br>Ti | | | | |
| **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di taglio (m/min) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio **ap** (mm) | Larghezza di taglio **ae** (mm) |
| **0.5** | **8** | 27000 | 80 | 1600 | 0.08 | 0.1 |
| **0.5** | **10** | 19000 | 60 | 1200 | 0.08 | 0.1 |
| **0.5** | **12** | 19000 | 60 | 1200 | 0.04 | 0.1 |
| **0.75** | **10** | 25000 | 120 | 2000 | 0.13 | 0.2 |
| **0.75** | **12** | 21000 | 100 | 1600 | 0.13 | 0.2 |
| **1** | **10** | 32000 | 200 | 2500 | 0.32 | 0.8 |
| **1** | **12** | 29000 | 180 | 1700 | 0.32 | 0.8 |
| **1.5** | **12** | 21000 | 200 | 1600 | 0.48 | 1.2 |
| **1.5** | **14** | 21000 | 200 | 1600 | 0.48 | 1.2 |
| **1.5** | **16** | 21000 | 200 | 1600 | 0.48 | 1.2 |
| Profondità di taglio | | ≤0.10RE (RE≤1)<br>≤0.20RE (RE>1)<br><br><br>RE : Raggio | | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Durante il taglio di lega di titanio e leghe resistenti al calore, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# VQMHZV

Fresa con lunghezza di taglio media, 3 taglienti per la fresatura a tuffo e la fresatura di cave

UWC | VQ | R | PF | F | γ 42° 43.5° 45°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1 Tipo2 Tipo3

| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.020 | 0 - 0.030 | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
| 0 - 0.008 | 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | 0 - 0.013 | |

h6

- Fresa a 3 taglienti per la fresatura di cave e la fresatura a tuffo.
- Geometria ad elica variabile per ridurre le vibrazioni.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VQMHZVD0100 | 1 | 2 | 45 | 4 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0110 | 1.1 | 2.2 | 45 | 4 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0120 | 1.2 | 2.4 | 45 | 4 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0130 | 1.3 | 2.6 | 45 | 4 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0140 | 1.4 | 2.8 | 45 | 4 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0150 | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0160 | 1.6 | 3.2 | 45 | 4 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0170 | 1.7 | 3.4 | 45 | 4 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0180 | 1.8 | 3.6 | 45 | 4 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0190 | 1.9 | 3.8 | 45 | 4 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0200 | 2 | 4 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0210 | 2.1 | 4.2 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0220 | 2.2 | 4.4 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0230 | 2.3 | 4.6 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0240 | 2.4 | 4.8 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0250 | 2.5 | 5 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0260 | 2.6 | 5.2 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0270 | 2.7 | 5.4 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0280 | 2.8 | 5.6 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0290 | 2.9 | 5.8 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0300 | 3 | 6 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0310 | 3.1 | 7 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0320 | 3.2 | 7 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0330 | 3.3 | 7 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0340 | 3.4 | 7 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0350 | 3.5 | 8 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0360 | 3.6 | 8 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0370 | 3.7 | 8 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0380 | 3.8 | 8 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0390 | 3.9 | 8 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0400 | 4 | 8 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0450 | 4.5 | 10 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0500 | 5 | 10 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| VQMHZVD0550 | 5.5 | 13 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |

● : Inventario mantenuto.

# VQMHZV

Fresa con lunghezza di taglio media, 3 taglienti, per la fresatura a tuffo e la fresatura di cave

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQMHZVD0600** | 6 | 13 | 60 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **VQMHZVD0650** | 6.5 | 16 | 60 | 8 | 3 | ● | 1 |
| **VQMHZVD0700** | 7 | 16 | 60 | 8 | 3 | ● | 1 |
| **VQMHZVD0750** | 7.5 | 16 | 60 | 8 | 3 | ● | 1 |
| **VQMHZVD0800** | 8 | 19 | 70 | 8 | 3 | ● | 2 |
| **VQMHZVD0850** | 8.5 | 19 | 70 | 10 | 3 | ● | 1 |
| **VQMHZVD0900** | 9 | 19 | 70 | 10 | 3 | ● | 1 |
| **VQMHZVD0950** | 9.5 | 19 | 70 | 10 | 3 | ● | 1 |
| **VQMHZVD1000** | 10 | 22 | 80 | 10 | 3 | ● | 2 |
| **VQMHZVD1100** | 11 | 22 | 80 | 12 | 3 | ● | 1 |
| **VQMHZVD1200** | 12 | 26 | 90 | 12 | 3 | ● | 2 |
| **VQMHZVD1300** | 13 | 26 | 90 | 12 | 3 | ● | 3 |
| **VQMHZVD1400** | 14 | 26 | 90 | 12 | 3 | ● | 3 |
| **VQMHZVD1500** | 15.0 | 26 | 110 | 16 | 3 | ● | 1 |
| **VQMHZVD1600** | 16 | 30 | 110 | 16 | 3 | ● | 2 |
| **VQMHZVD2000** | 20 | 32 | 140 | 20 | 3 | ● | 2 |


**● : Inventario mantenuto.**

# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


## ■Fresatura in spallamento

Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono sufficienti, selezionare le condizioni di taglio ad alta efficienza.
Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono insufficienti, selezionare le condizioni di taglio per scopi generici.

### Condizioni di taglio ad alta efficienza

| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M | S | | | | M | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | | Acciaio pretemprato, acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | | Acciaio austenico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Lega di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | 100 | 32000 | 720 | 1.5 | 0.2 | 80 | 25000 | 530 | 1.5 | 0.2 | 60 | 19000 | 430 | 1.5 | 0.2 | 50 | 16000 | 340 | 1.5 | 0.1 |
| **1.5** | 130 | 28000 | 1300 | 2.25 | 0.3 | 100 | 21000 | 630 | 2.25 | 0.3 | 85 | 18000 | 540 | 2.25 | 0.3 | 65 | 14000 | 420 | 2.25 | 0.15 |
| **2** | 150 | 24000 | 1800 | 3 | 0.6 | 120 | 19000 | 860 | 3 | 0.6 | 100 | 16000 | 620 | 3 | 0.6 | 75 | 12000 | 540 | 3 | 0.4 |
| **3** | 150 | 16000 | 1900 | 4.5 | 0.9 | 120 | 13000 | 940 | 4.5 | 0.9 | 100 | 11000 | 660 | 4.5 | 0.9 | 75 | 8000 | 580 | 4.5 | 0.6 |
| **4** | 150 | 12000 | 2000 | 6 | 1.2 | 120 | 9500 | 940 | 6 | 1.2 | 100 | 8000 | 670 | 6 | 1.2 | 75 | 6000 | 590 | 6 | 0.8 |
| **5** | 150 | 9500 | 1900 | 7.5 | 1.5 | 120 | 7600 | 960 | 7.5 | 1.5 | 100 | 6400 | 670 | 7.5 | 1.5 | 75 | 4800 | 600 | 7.5 | 1 |
| **6** | 150 | 8000 | 1900 | 9 | 1.8 | 120 | 6400 | 960 | 9 | 1.8 | 100 | 5300 | 830 | 9 | 1.8 | 75 | 4000 | 600 | 9 | 1.2 |
| **8** | 150 | 6000 | 1900 | 12 | 2.4 | 120 | 4800 | 1000 | 12 | 2.4 | 100 | 4000 | 900 | 12 | 2.4 | 75 | 3000 | 630 | 12 | 1.6 |
| **10** | 150 | 4800 | 1700 | 15 | 3 | 120 | 3800 | 910 | 15 | 3 | 100 | 3200 | 960 | 15 | 3 | 75 | 2400 | 580 | 15 | 2 |
| **12** | 150 | 4000 | 1400 | 18 | 3.6 | 120 | 3200 | 860 | 18 | 3.6 | 100 | 2700 | 890 | 18 | 3.6 | 75 | 2000 | 540 | 18 | 2.4 |
| **16** | 150 | 3000 | 1200 | 24 | 4.8 | 120 | 2400 | 720 | 24 | 4.8 | 100 | 2000 | 720 | 24 | 4.8 | 75 | 1500 | 450 | 24 | 3.2 |
| **20** | 150 | 2400 | 970 | 30 | 6 | 120 | 1900 | 570 | 30 | 6 | 100 | 1600 | 580 | 30 | 6 | 75 | 1200 | 360 | 30 | 4 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Condizioni di taglio per scopi generici

| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M | S | | | | M | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | | Acciaio pretemprato, acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | | Acciaio austenico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Lega di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | 100 | 32000 | 480 | 1.5 | 0.2 | 80 | 25000 | 350 | 1.5 | 0.2 | 60 | 19000 | 280 | 1.5 | 0.2 | 50 | 16000 | 220 | 1.5 | 0.1 |
| **1.5** | 120 | 25000 | 740 | 2.25 | 0.3 | 100 | 21000 | 420 | 2.25 | 0.3 | 80 | 17000 | 340 | 2.25 | 0.3 | 65 | 14000 | 280 | 2.25 | 0.15 |
| **2** | 120 | 19000 | 940 | 3 | 0.6 | 100 | 16000 | 480 | 3 | 0.6 | 80 | 13000 | 340 | 3 | 0.6 | 70 | 11000 | 330 | 3 | 0.4 |
| **3** | 120 | 13000 | 1000 | 4.5 | 0.9 | 100 | 11000 | 520 | 4.5 | 0.9 | 80 | 8500 | 340 | 4.5 | 0.9 | 70 | 7400 | 350 | 4.5 | 0.6 |
| **4** | 120 | 9500 | 1000 | 6 | 1.2 | 100 | 8000 | 520 | 6 | 1.2 | 80 | 6400 | 350 | 6 | 1.2 | 70 | 5600 | 370 | 6 | 0.8 |
| **5** | 120 | 7600 | 980 | 7.5 | 1.5 | 100 | 6400 | 530 | 7.5 | 1.5 | 80 | 5100 | 350 | 7.5 | 1.5 | 70 | 4500 | 370 | 7.5 | 1 |
| **6** | 120 | 6400 | 1000 | 9 | 1.8 | 100 | 5300 | 540 | 9 | 1.8 | 80 | 4200 | 400 | 9 | 1.8 | 70 | 3700 | 370 | 9 | 1.2 |
| **8** | 120 | 4800 | 1000 | 12 | 2.4 | 100 | 4000 | 550 | 12 | 2.4 | 80 | 3200 | 430 | 12 | 2.4 | 70 | 2800 | 390 | 12 | 1.6 |
| **10** | 120 | 3800 | 900 | 15 | 3 | 100 | 3200 | 510 | 15 | 3 | 80 | 2500 | 450 | 15 | 3 | 70 | 2200 | 350 | 15 | 2 |
| **12** | 120 | 3200 | 760 | 18 | 3.6 | 100 | 2700 | 480 | 18 | 3.6 | 80 | 2100 | 420 | 18 | 3.6 | 70 | 1900 | 340 | 18 | 2.4 |
| **16** | 120 | 2400 | 640 | 24 | 4.8 | 100 | 2000 | 400 | 24 | 4.8 | 80 | 1600 | 340 | 24 | 4.8 | 70 | 1400 | 280 | 24 | 3.2 |
| **20** | 120 | 1900 | 510 | 30 | 6 | 100 | 1600 | 320 | 30 | 6 | 80 | 1300 | 270 | 30 | 6 | 70 | 1100 | 220 | 30 | 4 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare.
Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti.
In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.
Nota 4) Se la profondità di taglio è inferiore a quella illustrata, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE INTEGRALI VQ


# VQMHZV

Fresa con lunghezza di taglio media, 3 taglienti, per la fresatura a tuffo e la fresatura di cave


## ■Fresatura in spallamento

Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono sufficienti, selezionare le condizioni di taglio ad alta efficienza.
Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono insufficienti, selezionare le condizioni di taglio per scopi generici

### Condizioni di taglio ad alta efficienza

| Materiale da lavorare | N | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rame, Lega di rame | | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | 120 | 38000 | 860 | 1.5 | 0.2 | 40 | 13000 | 160 | 1.5 | 0.05 |
| **1.5** | 150 | 32000 | 1400 | 2.25 | 0.3 | 40 | 8500 | 170 | 2.25 | 0.08 |
| **2** | 180 | 29000 | 2200 | 3 | 0.6 | 40 | 6400 | 170 | 3 | 0.2 |
| **3** | 180 | 19000 | 2300 | 4.5 | 0.9 | 40 | 4200 | 180 | 4.5 | 0.3 |
| **4** | 180 | 14000 | 2300 | 6 | 1.2 | 40 | 3200 | 180 | 6 | 0.4 |
| **5** | 180 | 11000 | 2300 | 7.5 | 1.5 | 40 | 2500 | 180 | 7.5 | 0.5 |
| **6** | 180 | 9500 | 2300 | 9 | 1.8 | 40 | 2100 | 190 | 9 | 0.6 |
| **8** | 180 | 7200 | 2300 | 12 | 2.4 | 40 | 1600 | 190 | 12 | 0.8 |
| **10** | 180 | 5700 | 2100 | 15 | 3 | 40 | 1300 | 220 | 15 | 1 |
| **12** | 180 | 4800 | 1700 | 18 | 3.6 | 40 | 1100 | 210 | 18 | 1.2 |
| **16** | 180 | 3600 | 1500 | 24 | 4.8 | 40 | 800 | 150 | 24 | 1.6 |
| **20** | 180 | 2900 | 1200 | 30 | 6 | 40 | 640 | 120 | 30 | 2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

### Condizioni di taglio per scopi generici


| Materiale da lavorare | N | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rame, lega di rame | | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | 120 | 38000 | 560 | 1.5 | 0.2 | 30 | 9500 | 75 | 1.5 | 0.05 |
| **1.5** | 140 | 30000 | 890 | 2.25 | 0.3 | 30 | 6400 | 82 | 2.25 | 0.07 |
| **2** | 140 | 22000 | 1100 | 3 | 0.6 | 30 | 4800 | 86 | 3 | 0.2 |
| **3** | 140 | 15000 | 1200 | 4.5 | 0.9 | 30 | 3200 | 89 | 4.5 | 0.3 |
| **4** | 140 | 11000 | 1200 | 6 | 1.2 | 30 | 2400 | 90 | 6 | 0.4 |
| **5** | 140 | 8900 | 1200 | 7.5 | 1.5 | 30 | 1900 | 90 | 7.5 | 0.5 |
| **6** | 140 | 7400 | 1200 | 9 | 1.8 | 30 | 1600 | 95 | 9 | 0.6 |
| **8** | 140 | 5600 | 1200 | 12 | 2.4 | 30 | 1200 | 95 | 12 | 0.8 |
| **10** | 140 | 4500 | 1100 | 15 | 3 | 30 | 950 | 110 | 15 | 1 |
| **12** | 140 | 3700 | 880 | 18 | 3.6 | 30 | 800 | 100 | 18 | 1.2 |
| **16** | 140 | 2800 | 750 | 24 | 4.8 | 30 | 600 | 76 | 24 | 1.6 |
| **20** | 140 | 2200 | 590 | 30 | 6 | 30 | 480 | 61 | 30 | 2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti. In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.
Nota 4) Se la profondità di taglio è inferiore a quella illustrata, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.

## ■ Fresatura di cave


Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono sufficienti, selezionare le condizioni di taglio ad alta efficienza.
Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono insufficienti, selezionare le condizioni di taglio per scopi generici

### Condizioni di taglio ad alta efficienza

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M | S | | | M | S | | | N | | | | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | Rame, lega di rame | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | 100 | 32000 | 380 | 0.5 | 80 | 25000 | 150 | 0.5 | 60 | 19000 | 100 | 0.5 | 45 | 14000 | 80 | 0.3 | 120 | 38000 | 460 | 0.5 | 30 | 9500 | 60 | 0.2 |
| **1.5** | 130 | 28000 | 590 | 0.75 | 100 | 21000 | 250 | 0.75 | 85 | 18000 | 220 | 0.75 | 60 | 12000 | 140 | 0.4 | 150 | 32000 | 670 | 0.75 | 30 | 6400 | 80 | 0.3 |
| **2** | 150 | 24000 | 940 | 2 | 120 | 19000 | 460 | 2 | 100 | 16000 | 480 | 2 | 60 | 9500 | 230 | 1 | 180 | 29000 | 1100 | 2 | 30 | 4800 | 100 | 0.6 |
| **3** | 150 | 16000 | 1100 | 3 | 120 | 13000 | 550 | 3 | 100 | 11000 | 500 | 3 | 60 | 6400 | 270 | 1.5 | 180 | 19000 | 1300 | 3 | 30 | 3200 | 120 | 0.9 |
| **4** | 150 | 12000 | 1400 | 4 | 120 | 9500 | 680 | 4 | 100 | 8000 | 530 | 4 | 60 | 4800 | 350 | 2 | 180 | 14000 | 1700 | 4 | 30 | 2400 | 130 | 1.2 |
| **5** | 150 | 9500 | 1400 | 5 | 120 | 7600 | 680 | 5 | 100 | 6400 | 540 | 5 | 60 | 3800 | 350 | 2.5 | 180 | 11000 | 1700 | 5 | 30 | 1900 | 130 | 1.5 |
| **6** | 150 | 8000 | 1400 | 6 | 120 | 6400 | 770 | 6 | 100 | 5300 | 560 | 6 | 60 | 3200 | 380 | 3 | 180 | 9500 | 1700 | 6 | 30 | 1600 | 130 | 1.8 |
| **8** | 150 | 6000 | 1300 | 8 | 120 | 4800 | 720 | 8 | 100 | 4000 | 600 | 8 | 60 | 2400 | 360 | 4 | 180 | 7200 | 1500 | 8 | 30 | 1200 | 140 | 2.4 |
| **10** | 150 | 4800 | 1200 | 10 | 120 | 3800 | 630 | 10 | 100 | 3200 | 670 | 10 | 60 | 1900 | 310 | 5 | 180 | 5700 | 1400 | 10 | 30 | 950 | 160 | 3 |
| **12** | 150 | 4000 | 960 | 12 | 120 | 3200 | 580 | 12 | 100 | 2700 | 650 | 12 | 60 | 1600 | 290 | 6 | 180 | 4800 | 1200 | 12 | 30 | 800 | 150 | 3.6 |
| **16** | 150 | 3000 | 810 | 12 | 120 | 2400 | 500 | 12 | 100 | 2000 | 480 | 12 | 60 | 1200 | 250 | 8 | 180 | 3600 | 970 | 12 | 30 | 600 | 120 | 4.8 |
| **20** | 150 | 2400 | 650 | 12 | 120 | 1900 | 400 | 12 | 100 | 1600 | 380 | 12 | 60 | 950 | 200 | 10 | 180 | 2900 | 780 | 12 | 30 | 480 | 90 | 6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DC : Diametro.

### Condizioni di taglio per scopi generici

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M | S | | | M | S | | | N | | | | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | Rame, lega di rame | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | 100 | 32000 | 250 | 0.5 | 80 | 25000 | 99 | 0.5 | 60 | 19000 | 80 | 0.5 | 45 | 14000 | 60 | 0.3 | 120 | 38000 | 300 | 0.5 | 25 | 8000 | 30 | 0.2 |
| **1.5** | 100 | 21000 | 290 | 0.75 | 80 | 17000 | 130 | 0.75 | 60 | 13000 | 100 | 0.75 | 50 | 11000 | 87 | 0.4 | 120 | 25000 | 350 | 0.75 | 25 | 5300 | 40 | 0.3 |
| **2** | 100 | 16000 | 410 | 2 | 80 | 13000 | 210 | 2 | 60 | 9500 | 190 | 2 | 50 | 8000 | 130 | 1 | 120 | 19000 | 490 | 2 | 25 | 4000 | 55 | 0.6 |
| **3** | 100 | 11000 | 500 | 3 | 80 | 8500 | 240 | 3 | 60 | 6400 | 190 | 3 | 50 | 5300 | 150 | 1.5 | 120 | 13000 | 590 | 3 | 25 | 2700 | 64 | 0.9 |
| **4** | 100 | 8000 | 630 | 4 | 80 | 6400 | 300 | 4 | 60 | 4800 | 210 | 4 | 50 | 4000 | 190 | 2 | 120 | 9500 | 750 | 4 | 25 | 2000 | 70 | 1.2 |
| **5** | 100 | 6400 | 630 | 5 | 80 | 5100 | 300 | 5 | 60 | 3800 | 210 | 5 | 50 | 3200 | 190 | 2.5 | 120 | 7600 | 750 | 5 | 25 | 1600 | 71 | 1.5 |
| **6** | 100 | 5300 | 630 | 6 | 80 | 4200 | 330 | 6 | 60 | 3200 | 220 | 6 | 50 | 2700 | 210 | 3 | 120 | 6400 | 760 | 6 | 25 | 1300 | 72 | 1.8 |
| **8** | 100 | 4000 | 550 | 8 | 80 | 3200 | 320 | 8 | 60 | 2400 | 240 | 8 | 50 | 2000 | 200 | 4 | 120 | 4800 | 670 | 8 | 25 | 990 | 78 | 2.4 |
| **10** | 100 | 3200 | 510 | 10 | 80 | 2500 | 270 | 10 | 60 | 1900 | 260 | 10 | 50 | 1600 | 170 | 5 | 120 | 3800 | 600 | 10 | 25 | 800 | 89 | 3 |
| **12** | 100 | 2700 | 430 | 12 | 80 | 2100 | 250 | 12 | 60 | 1600 | 250 | 12 | 50 | 1300 | 150 | 6 | 120 | 3200 | 510 | 12 | 25 | 660 | 84 | 3.6 |
| **16** | 100 | 2000 | 360 | 12 | 80 | 1600 | 220 | 12 | 60 | 1200 | 190 | 12 | 50 | 990 | 140 | 8 | 120 | 2400 | 430 | 12 | 25 | 500 | 63 | 4.8 |
| **20** | 100 | 1600 | 290 | 12 | 80 | 1300 | 180 | 12 | 60 | 950 | 150 | 12 | 50 | 800 | 110 | 10 | 120 | 1900 | 340 | 12 | 25 | 400 | 50 | 6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DC : Diametro.

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare.
Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti.
In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.
Nota 4) Se la profondità di taglio è inferiore a quella illustrata, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE INTEGRALI VQ


# VQMHZV

Fresa con lunghezza di taglio media, 3 taglienti, per la fresatura a tuffo e la fresatura di cave


## ■ Fresatura a tuffo

Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono sufficienti, selezionare le condizioni di taglio ad alta efficienza.
Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono insufficienti, selezionare le condizioni di taglio per scopi generici.

### Condizioni di taglio ad alta efficienza

| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M | S | | | | M | S | | | | N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | | Rame, Lega di rame | | | | |
| Diametro DC (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) |
| **1** | 65 | 20000 | 160 | 0.5 | 0.1 | 50 | 16000 | 100 | 0.5 | 0.1 | 50 | 16000 | 50 | 0.5 | 0.05 | 30 | 9500 | 30 | 0.5 | 0.05 | 75 | 24000 | 190 | 0.5 | 0.1 |
| **1.5** | 85 | 18000 | 270 | 0.75 | 0.3 | 60 | 13000 | 120 | 0.75 | 0.3 | 60 | 13000 | 80 | 0.75 | 0.1 | 35 | 7400 | 40 | 0.75 | 0.1 | 100 | 21000 | 320 | 0.75 | 0.3 |
| **2** | 100 | 16000 | 480 | 2 | 0.5 | 70 | 11000 | 200 | 2 | 0.4 | 60 | 9500 | 90 | 1 | 0.15 | 40 | 6400 | 60 | 1 | 0.1 | 120 | 19000 | 570 | 2 | 0.5 |
| **3** | 100 | 11000 | 660 | 3 | 1 | 70 | 7400 | 270 | 3 | 0.6 | 60 | 6400 | 100 | 1.5 | 0.2 | 40 | 4200 | 60 | 1.5 | 0.2 | 120 | 13000 | 780 | 3 | 1.0 |
| **4** | 100 | 8000 | 800 | 4 | 2 | 70 | 5600 | 340 | 4 | 0.8 | 60 | 4800 | 100 | 2 | 0.4 | 40 | 3200 | 60 | 2 | 0.4 | 120 | 9500 | 950 | 4 | 2 |
| **5** | 100 | 6400 | 960 | 5 | 2.5 | 70 | 4500 | 410 | 5 | 1 | 60 | 3800 | 100 | 2.5 | 0.5 | 40 | 2500 | 60 | 2.5 | 0.5 | 120 | 7600 | 1100 | 5 | 2.5 |
| **6** | 100 | 5300 | 950 | 6 | 3 | 70 | 3700 | 440 | 6 | 1.2 | 60 | 3200 | 100 | 3 | 0.6 | 40 | 2100 | 60 | 3 | 0.6 | 120 | 6400 | 1200 | 6 | 3 |
| **8** | 100 | 4000 | 720 | 8 | 4 | 70 | 2800 | 340 | 8 | 1.6 | 60 | 2400 | 70 | 4 | 0.6 | 40 | 1600 | 50 | 4 | 0.6 | 120 | 4800 | 860 | 8 | 4 |
| **10** | 100 | 3200 | 580 | 10 | 5 | 70 | 2200 | 260 | 10 | 2.5 | 60 | 1900 | 60 | 5 | 0.6 | 40 | 1300 | 40 | 5 | 0.6 | 120 | 3800 | 680 | 10 | 5 |
| **12** | 100 | 2700 | 490 | 12 | 5 | 70 | 1900 | 230 | 12 | 3 | 60 | 1600 | 50 | 6 | 0.6 | 40 | 1100 | 30 | 6 | 0.6 | 120 | 3200 | 580 | 12 | 5 |
| **16** | 100 | 2000 | 360 | 16 | 5 | 70 | 1400 | 170 | 16 | 4 | 60 | 1200 | 40 | 8 | 0.6 | 40 | 800 | 20 | 8 | 0.6 | 120 | 2400 | 430 | 16 | 5 |
| **20** | 100 | 1600 | 290 | 20 | 5 | 70 | 1100 | 130 | 20 | 5 | 60 | 950 | 30 | 10 | 0.6 | 40 | 640 | 20 | 10 | 0.6 | 120 | 1900 | 340 | 20 | 5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Condizioni di taglio per scopi generici

| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M | S | | | | M | S | | | | N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | | Rame, Lega di rame | | | | |
| Diametro DC (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) |
| **1** | 65 | 20000 | 160 | 0.5 | 0.05 | 50 | 16000 | 100 | 0.5 | 0.05 | 50 | 16000 | 50 | 0.5 | 0.05 | 30 | 9500 | 30 | 0.5 | 0.05 | 75 | 24000 | 190 | 0.5 | 0.05 |
| **1.5** | 85 | 18000 | 270 | 0.75 | 0.15 | 60 | 13000 | 120 | 0.75 | 0.1 | 60 | 13000 | 80 | 0.75 | 0.05 | 35 | 7400 | 40 | 0.75 | 0.05 | 100 | 21000 | 320 | 0.75 | 0.15 |
| **2** | 100 | 16000 | 480 | 2 | 0.25 | 70 | 11000 | 200 | 2 | 0.2 | 60 | 9500 | 90 | 1 | 0.05 | 40 | 6400 | 60 | 1 | 0.05 | 120 | 19000 | 570 | 2 | 0.25 |
| **3** | 100 | 11000 | 660 | 3 | 0.3 | 70 | 7400 | 270 | 3 | 0.3 | 60 | 6400 | 100 | 1.5 | 0.1 | 40 | 4200 | 60 | 1.5 | 0.1 | 120 | 13000 | 780 | 3 | 0.3 |
| **4** | 100 | 8000 | 800 | 4 | 0.4 | 70 | 5600 | 340 | 4 | 0.4 | 60 | 4800 | 100 | 2 | 0.2 | 40 | 3200 | 60 | 2 | 0.2 | 120 | 9500 | 950 | 4 | 0.4 |
| **5** | 100 | 6400 | 960 | 5 | 0.5 | 70 | 4500 | 410 | 5 | 0.5 | 60 | 3800 | 100 | 2.5 | 0.25 | 40 | 2500 | 60 | 2.5 | 0.25 | 120 | 7600 | 1100 | 5 | 0.5 |
| **6** | 100 | 5300 | 950 | 6 | 0.6 | 70 | 3700 | 440 | 6 | 0.6 | 60 | 3200 | 100 | 3 | 0.3 | 40 | 2100 | 60 | 3 | 0.3 | 120 | 6400 | 1200 | 6 | 0.6 |
| **8** | 100 | 4000 | 720 | 8 | 0.7 | 70 | 2800 | 340 | 8 | 0.7 | 60 | 2400 | 70 | 4 | 0.3 | 40 | 1600 | 50 | 4 | 0.3 | 120 | 4800 | 860 | 8 | 0.7 |
| **10** | 100 | 3200 | 580 | 10 | 0.75 | 70 | 2200 | 260 | 10 | 0.75 | 60 | 1900 | 60 | 5 | 0.3 | 40 | 1300 | 40 | 5 | 0.3 | 120 | 3800 | 680 | 10 | 0.75 |
| **12** | 100 | 2700 | 490 | 12 | 0.75 | 70 | 1900 | 230 | 12 | 0.75 | 60 | 1600 | 50 | 6 | 0.3 | 40 | 1100 | 30 | 6 | 0.3 | 120 | 3200 | 580 | 12 | 0.75 |
| **16** | 100 | 2000 | 360 | 16 | 0.75 | 70 | 1400 | 170 | 16 | 0.75 | 60 | 1200 | 40 | 8 | 0.3 | 40 | 800 | 20 | 8 | 0.3 | 120 | 2400 | 430 | 16 | 0.75 |
| **20** | 100 | 1600 | 290 | 20 | 0.75 | 70 | 1100 | 130 | 20 | 0.75 | 60 | 950 | 30 | 10 | 0.3 | 40 | 640 | 20 | 10 | 0.3 | 120 | 1900 | 340 | 20 | 0.75 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti. In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.


# VQMHZVOH

Fresa con lunghezza di taglio media, 3 taglienti, per fresatura a tuffo e fresatura di cave, con fori interni per il passaggio del refrigerante

42°
43.5°
45°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1

| DC≤12 | DC=16 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

- Fresa a 3 taglienti per la fresatura di cave e fresatura a tuffo.
- Fori per il passaggio del refrigerante per fresatura a tuffo e realizzazione di cave ad alte prestazioni.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQMHZVOHD0600** | 6 | 13 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **VQMHZVOHD0800** | 8 | 19 | 70 | 8 | 3 | ● | 1 |
| **VQMHZVOHD1000** | 10 | 22 | 80 | 10 | 3 | ● | 1 |
| **VQMHZVOHD1200** | 12 | 26 | 90 | 12 | 3 | ● | 1 |
| **VQMHZVOHD1600** | 16 | 30 | 110 | 16 | 3 | ● | 1 |

● : **Inventario mantenuto.**

# VQMHZVOH


Fresa con lunghezza di taglio media, 3 taglienti, per fresatura a tuffo e fresatura di cave, con fori interni per il passaggio del refrigerante

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■ Fresatura di cave


Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono sufficienti, selezionare le condizioni di taglio ad alta efficienza.
Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono insufficienti, selezionare le condizioni di taglio per scopi generici.

### Condizioni di taglio ad alta efficienza

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M | | | | M | | | | N | | | | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | Rame, Lega di rame | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | |
| Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **6** | 150 | 8000 | 1400 | 6 | 120 | 6400 | 770 | 6 | 100 | 5300 | 560 | 6 | 60 | 3200 | 380 | 3 | 180 | 9500 | 1700 | 6 | 30 | 1600 | 130 | 1.8 |
| **8** | 150 | 6000 | 1300 | 8 | 120 | 4800 | 720 | 8 | 100 | 4000 | 600 | 8 | 60 | 2400 | 360 | 4 | 180 | 7200 | 1500 | 8 | 30 | 1200 | 140 | 2.4 |
| **10** | 150 | 4800 | 1200 | 10 | 120 | 3800 | 630 | 10 | 100 | 3200 | 670 | 10 | 60 | 1900 | 310 | 5 | 180 | 5700 | 1400 | 10 | 30 | 950 | 160 | 3 |
| **12** | 150 | 4000 | 960 | 12 | 120 | 3200 | 580 | 12 | 100 | 2700 | 650 | 12 | 60 | 1600 | 290 | 6 | 180 | 4800 | 1200 | 12 | 30 | 800 | 150 | 3.6 |
| **16** | 150 | 3000 | 810 | 12 | 120 | 2400 | 500 | 12 | 100 | 2000 | 480 | 12 | 60 | 1200 | 250 | 8 | 180 | 3600 | 970 | 12 | 30 | 600 | 120 | 4.8 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DC : Diametro.

### Condizioni di taglio per scopi generici

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M | | | | M | | | | N | | | | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | Rame, Lega di rame | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | |
| Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **6** | 100 | 5300 | 630 | 6 | 80 | 4200 | 330 | 6 | 60 | 3200 | 220 | 6 | 50 | 2700 | 210 | 3 | 120 | 6400 | 760 | 6 | 25 | 1300 | 72 | 1.8 |
| **8** | 100 | 4000 | 550 | 8 | 80 | 3200 | 320 | 8 | 60 | 2400 | 240 | 8 | 50 | 2000 | 200 | 4 | 120 | 4800 | 670 | 8 | 25 | 990 | 78 | 2.4 |
| **10** | 100 | 3200 | 510 | 10 | 80 | 2500 | 270 | 10 | 60 | 1900 | 260 | 10 | 50 | 1600 | 170 | 5 | 120 | 3800 | 600 | 10 | 25 | 800 | 89 | 3 |
| **12** | 100 | 2700 | 430 | 12 | 80 | 2100 | 250 | 12 | 60 | 1600 | 250 | 12 | 50 | 1300 | 150 | 6 | 120 | 3200 | 510 | 12 | 25 | 660 | 84 | 3.6 |
| **16** | 100 | 2000 | 360 | 12 | 80 | 1600 | 220 | 12 | 60 | 1200 | 190 | 12 | 50 | 990 | 140 | 8 | 120 | 2400 | 430 | 12 | 25 | 500 | 63 | 4.8 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


DC : Diametro.

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti. In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.
Nota 4) Se la profondità di taglio è inferiore a quella illustrata, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.


## ■ Fresatura a tuffo

Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono sufficienti, selezionare le condizioni di taglio ad alta efficienza.
Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono insufficienti, selezionare le condizioni di taglio per scopi generici.

### Condizioni di taglio ad alta efficienza

| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M | | | | | S | | | | | M | | | | | S | | | | | N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | | | Rame, Lega di rame | | | | | | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) |
| **6** | 100 | 5300 | 950 | 9 | 3 | 70 | 3700 | 440 | 9 | 1.2 | 60 | 3200 | 100 | 6 | 0.6 | 40 | 2100 | 60 | 6 | 0.6 | 120 | 6400 | 1200 | 9 | 3 |
| **8** | 100 | 4000 | 720 | 12 | 4 | 70 | 2800 | 340 | 12 | 1.6 | 60 | 2400 | 70 | 8 | 0.6 | 40 | 1600 | 50 | 8 | 0.6 | 120 | 4800 | 860 | 12 | 4 |
| **10** | 100 | 3200 | 580 | 15 | 5 | 70 | 2200 | 260 | 15 | 2.5 | 60 | 1900 | 60 | 10 | 0.6 | 40 | 1300 | 40 | 10 | 0.6 | 120 | 3800 | 680 | 15 | 5 |
| **12** | 100 | 2700 | 490 | 18 | 5 | 70 | 1900 | 230 | 18 | 3 | 60 | 1600 | 50 | 12 | 0.6 | 40 | 1100 | 30 | 12 | 0.6 | 120 | 3200 | 580 | 18 | 5 |
| **16** | 100 | 2000 | 360 | 24 | 5 | 70 | 1400 | 170 | 24 | 4 | 60 | 1200 | 40 | 16 | 0.6 | 40 | 800 | 20 | 16 | 0.6 | 120 | 2400 | 430 | 24 | 5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Condizioni di taglio per scopi generici

| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M | | | | | S | | | | | M | | | | | S | | | | | N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | | | Rame, Lega di rame | | | | | | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Passo (mm) |
| **6** | 100 | 5300 | 950 | 9 | 0.6 | 70 | 3700 | 440 | 9 | 0.6 | 60 | 3200 | 100 | 6 | 0.3 | 40 | 2100 | 60 | 6 | 0.3 | 120 | 6400 | 1200 | 9 | 0.6 |
| **8** | 100 | 4000 | 720 | 12 | 0.7 | 70 | 2800 | 340 | 12 | 0.7 | 60 | 2400 | 70 | 8 | 0.3 | 40 | 1600 | 50 | 8 | 0.3 | 120 | 4800 | 860 | 12 | 0.7 |
| **10** | 100 | 3200 | 580 | 15 | 0.75 | 70 | 2200 | 260 | 15 | 0.75 | 60 | 1900 | 60 | 10 | 0.3 | 40 | 1300 | 40 | 10 | 0.3 | 120 | 3800 | 680 | 15 | 0.75 |
| **12** | 100 | 2700 | 490 | 18 | 0.75 | 70 | 1900 | 230 | 18 | 0.75 | 60 | 1600 | 50 | 12 | 0.3 | 40 | 1100 | 30 | 12 | 0.3 | 120 | 3200 | 580 | 18 | 0.75 |
| **16** | 100 | 2000 | 360 | 24 | 0.75 | 70 | 1400 | 170 | 24 | 0.75 | 60 | 1200 | 40 | 16 | 0.3 | 40 | 800 | 20 | 16 | 0.3 | 120 | 2400 | 430 | 24 | 0.75 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare.
Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti.
In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.


# FRESE INTEGRALI VQ

## VQMHV

Fresa con lunghezza di taglio media, 4 taglienti, eliche variabili

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.020 | 0 - 0.030 | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | 20≤DCONMS≤25 | |
| 0 - 0.008 | 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | 0 - 0.013 | |

● Le frese antivibranti VQ permettono una riduzione delle vibrazioni e consentono prestazioni stabili su materiali difficili da tagliare ed applicazioni con elevati sbalzi.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQMHVD0100** | 1 | 2 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVD0150** | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVD0200** | 2 | 4 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVD0250** | 2.5 | 5 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVD0300** | 3 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVD0350** | 3.5 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVD0400** | 4 | 11 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVD0500** | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVD0600** | 6 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVD0700** | 7 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVD0800** | 8 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVD0900** | 9 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVD0900S08** | 9 | 22 | 75 | 8 | 4 | ● | 3 |
| **VQMHVD1000** | 10 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVD1000S08** | 10 | 22 | 100 | 8 | 4 | ● | 3 |
| **VQMHVD1100** | 11 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVD1100S10** | 11 | 26 | 100 | 10 | 4 | ● | 3 |
| **VQMHVD1200** | 12 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVD1200S10** | 12 | 26 | 110 | 10 | 4 | ● | 3 |
| **VQMHVD1300** | 13 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 3 |
| **VQMHVD1300S12** | 13 | 26 | 110 | 12 | 4 | ● | 3 |
| **VQMHVD1400** | 14 | 30 | 90 | 16 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVD1400S12** | 14 | 32 | 130 | 12 | 4 | ● | 3 |
| **VQMHVD1600** | 16 | 35 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVD1800** | 18 | 40 | 100 | 16 | 4 | ● | 3 |
| **VQMHVD1800S16** | 18 | 42 | 150 | 16 | 4 | ● | 3 |
| **VQMHVD2000** | 20 | 45 | 110 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVD2500** | 25 | 55 | 125 | 25 | 4 | ● | 2 |




● : Inventario mantenuto.

# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


## ■ Fresatura in spallamento

Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono sufficienti, selezionare le condizioni di taglio ad alta efficienza.
Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono insufficienti, selezionare le condizioni di taglio per scopi generici.

### Condizioni di taglio ad alta efficienza

| | P | | | | | P | | | | | M | S | | | | M | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale da lavorare | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | | Acciaio austenico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Lega di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | 130 | 40000 | 1800 | 1.5 | 0.3 | 120 | 38000 | 910 | 1.5 | 0.3 | 80 | 25000 | 500 | 1.5 | 0.2 | 75 | 24000 | 580 | 1.5 | 0.2 |
| **2** | 150 | 24000 | 2400 | 3 | 0.6 | 120 | 19000 | 1100 | 3 | 0.6 | 100 | 16000 | 830 | 3 | 0.6 | 75 | 12000 | 720 | 3 | 0.4 |
| **3** | 150 | 16000 | 2600 | 4.5 | 0.9 | 120 | 13000 | 1200 | 4.5 | 0.9 | 100 | 11000 | 880 | 4.5 | 0.9 | 75 | 8000 | 770 | 4.5 | 0.6 |
| **4** | 150 | 12000 | 2600 | 6 | 1.2 | 120 | 9500 | 1300 | 6 | 1.2 | 100 | 8000 | 900 | 6 | 1.2 | 75 | 6000 | 790 | 6 | 0.8 |
| **5** | 150 | 9500 | 2600 | 7.5 | 1.5 | 120 | 7600 | 1300 | 7.5 | 1.5 | 100 | 6400 | 900 | 7.5 | 1.5 | 75 | 4800 | 810 | 7.5 | 1 |
| **6** | 150 | 8000 | 2600 | 9 | 1.8 | 120 | 6400 | 1300 | 9 | 1.8 | 100 | 5300 | 1100 | 9 | 1.8 | 75 | 4000 | 810 | 9 | 1.2 |
| **8** | 150 | 6000 | 2500 | 12 | 2.4 | 120 | 4800 | 1300 | 12 | 2.4 | 100 | 4000 | 1200 | 12 | 2.4 | 75 | 3000 | 840 | 12 | 1.6 |
| **10** | 150 | 4800 | 2300 | 15 | 3 | 120 | 3800 | 1200 | 15 | 3 | 100 | 3200 | 1300 | 15 | 3 | 75 | 2400 | 770 | 15 | 2 |
| **12** | 150 | 4000 | 1900 | 18 | 3.6 | 120 | 3200 | 1200 | 18 | 3.6 | 100 | 2700 | 1200 | 18 | 3.6 | 75 | 2000 | 720 | 18 | 2.4 |
| **16** | 150 | 3000 | 1600 | 24 | 4.8 | 120 | 2400 | 960 | 24 | 4.8 | 100 | 2000 | 960 | 24 | 4.8 | 75 | 1500 | 600 | 24 | 3.2 |
| **20** | 150 | 2400 | 1300 | 30 | 6 | 120 | 1900 | 760 | 30 | 6 | 100 | 1600 | 770 | 30 | 6 | 75 | 1200 | 480 | 30 | 4 |
| **25** | 150 | 1900 | 1100 | 37.5 | 7.5 | 120 | 1500 | 600 | 37.5 | 7.5 | 100 | 1300 | 620 | 37.5 | 7.5 | 75 | 950 | 380 | 37.5 | 5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Condizioni di taglio per scopi generici

| | P | | | | | P | | | | | M | S | | | | M | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale da lavorare | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | | Acciaio austenico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Lega di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | 120 | 38000 | 1000 | 1.5 | 0.3 | 100 | 32000 | 560 | 1.5 | 0.3 | 80 | 25000 | 400 | 0.75 | 0.1 | 70 | 22000 | 390 | 1.5 | 0.2 |
| **2** | 120 | 19000 | 1300 | 3 | 0.6 | 100 | 16000 | 630 | 3 | 0.6 | 80 | 13000 | 450 | 1.5 | 0.2 | 70 | 11000 | 440 | 3 | 0.4 |
| **3** | 120 | 13000 | 1400 | 4.5 | 0.9 | 100 | 11000 | 700 | 4.5 | 0.9 | 80 | 8500 | 450 | 2.2 | 0.3 | 70 | 7400 | 470 | 4.5 | 0.6 |
| **4** | 120 | 9500 | 1400 | 6 | 1.2 | 100 | 8000 | 700 | 6 | 1.2 | 80 | 6400 | 470 | 3 | 0.6 | 70 | 5600 | 490 | 6 | 0.8 |
| **5** | 120 | 7600 | 1400 | 7.5 | 1.5 | 100 | 6400 | 710 | 7.5 | 1.5 | 80 | 5100 | 470 | 4.5 | 0.9 | 70 | 4500 | 500 | 7.5 | 1 |
| **6** | 120 | 6400 | 1400 | 9 | 1.8 | 100 | 5300 | 710 | 9 | 1.8 | 80 | 4200 | 580 | 6 | 1.2 | 70 | 3700 | 500 | 9 | 1.2 |
| **8** | 120 | 4800 | 1300 | 12 | 2.4 | 100 | 4000 | 740 | 12 | 2.4 | 80 | 3200 | 630 | 7.5 | 1.5 | 70 | 2800 | 520 | 12 | 1.6 |
| **10** | 120 | 3800 | 1200 | 15 | 3 | 100 | 3200 | 680 | 15 | 3 | 80 | 2500 | 660 | 9 | 1.8 | 70 | 2200 | 460 | 15 | 2 |
| **12** | 120 | 3200 | 1000 | 18 | 3.6 | 100 | 2700 | 640 | 18 | 3.6 | 80 | 2100 | 610 | 12 | 2.4 | 70 | 1900 | 450 | 18 | 2.4 |
| **16** | 120 | 2400 | 860 | 24 | 4.8 | 100 | 2000 | 530 | 24 | 4.8 | 80 | 1600 | 510 | 15 | 3 | 70 | 1400 | 370 | 24 | 3.2 |
| **20** | 120 | 1900 | 680 | 30 | 6 | 100 | 1600 | 420 | 30 | 6 | 80 | 1300 | 410 | 18 | 3.6 | 70 | 1100 | 290 | 30 | 4 |
| **25** | 120 | 1500 | 390 | 37.5 | 7.5 | 100 | 1300 | 340 | 37.5 | 7.5 | 80 | 1000 | 210 | 24 | 4.8 | 70 | 890 | 230 | 37.5 | 5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare.
Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti.
In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.
Nota 4) Se la profondità di taglio è inferiore a quella illustrata, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE INTEGRALI VQ


# VQMHV

Fresa con lunghezza di taglio media, 4 taglienti, eliche variabili


## ■Fresatura in spallamento

Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono sufficienti, selezionare le condizioni di taglio ad alta efficienza.
Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono insufficienti, selezionare le condizioni di taglio per scopi generici.

### Condizioni di taglio ad alta efficienza

| Materiale da lavorare | N | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rame, Lega di rame | | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | 130 | 40000 | 1800 | 1.5 | 0.3 | 40 | 1300 | 210 | 1.5 | 0.1 |
| **2** | 180 | 29000 | 2900 | 3 | 0.6 | 40 | 6400 | 230 | 3 | 0.2 |
| **3** | 180 | 19000 | 3000 | 4.5 | 0.9 | 40 | 4200 | 240 | 4.5 | 0.3 |
| **4** | 180 | 14000 | 3000 | 6 | 1.2 | 40 | 3200 | 240 | 6 | 0.4 |
| **5** | 180 | 11000 | 3000 | 7.5 | 1.5 | 40 | 2500 | 240 | 7.5 | 0.5 |
| **6** | 180 | 9500 | 3000 | 9 | 1.8 | 40 | 2100 | 250 | 9 | 0.6 |
| **8** | 180 | 7200 | 3000 | 12 | 2.4 | 40 | 1600 | 260 | 12 | 0.8 |
| **10** | 180 | 5700 | 2700 | 15 | 3 | 40 | 1300 | 290 | 15 | 1 |
| **12** | 180 | 4800 | 2300 | 18 | 3.6 | 40 | 1100 | 280 | 18 | 1.2 |
| **16** | 180 | 3600 | 1900 | 24 | 4.8 | 40 | 800 | 200 | 24 | 1.6 |
| **20** | 180 | 2900 | 1600 | 30 | 6 | 40 | 640 | 160 | 30 | 2 |
| **25** | 180 | 2300 | 1300 | 37.5 | 7.5 | 40 | 510 | 130 | 37.5 | 2.5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

### Condizioni di taglio per scopi generici


| Materiale da lavorare | N | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rame, Lega di rame | | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | 130 | 40000 | 1300 | 1.5 | 0.3 | 30 | 9600 | 92 | 1.5 | 0.1 |
| **2** | 140 | 22000 | 1500 | 3 | 0.6 | 30 | 4800 | 110 | 3 | 0.2 |
| **3** | 140 | 15000 | 1600 | 4.5 | 0.9 | 30 | 3200 | 120 | 4.5 | 0.3 |
| **4** | 140 | 11000 | 1600 | 6 | 1.2 | 30 | 2400 | 120 | 6 | 0.4 |
| **5** | 140 | 8900 | 1600 | 7.5 | 1.5 | 30 | 1900 | 120 | 7.5 | 0.5 |
| **6** | 140 | 7400 | 1600 | 9 | 1.8 | 30 | 1600 | 130 | 9 | 0.6 |
| **8** | 140 | 5600 | 1600 | 12 | 2.4 | 30 | 1200 | 130 | 12 | 0.8 |
| **10** | 140 | 4500 | 1400 | 15 | 3 | 30 | 950 | 140 | 15 | 1 |
| **12** | 140 | 3700 | 1200 | 18 | 3.6 | 30 | 800 | 140 | 18 | 1.2 |
| **16** | 140 | 2800 | 1000 | 24 | 4.8 | 30 | 600 | 100 | 24 | 1.6 |
| **20** | 140 | 2200 | 780 | 30 | 6 | 30 | 480 | 81 | 30 | 2 |
| **25** | 140 | 1800 | 670 | 37.5 | 7.5 | 30 | 380 | 64 | 37.5 | 2.5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare
Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti.
In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.
Nota 4) Se la profondità di taglio è inferiore a quella illustrata, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.

## ■ Fresatura di cave


Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono sufficienti, selezionare le condizioni di taglio ad alta efficienza.
Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono insufficienti, selezionare le condizioni di taglio per scopi generici.

### Condizioni di taglio ad alta efficienza

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M | | | | S | | | | M | | | | S | | | | N | | | | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | Rame, Lega di rame | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **2** | 150 | 24000 | 1200 | 2 | 120 | 19000 | 610 | 2 | 100 | 16000 | 640 | 2 | 60 | 9500 | 300 | 1 | 180 | 29000 | 1500 | 2 | 30 | 4800 | 130 | 0.6 |
| **3** | 150 | 16000 | 1500 | 3 | 120 | 13000 | 730 | 3 | 100 | 11000 | 660 | 3 | 60 | 6400 | 360 | 1.5 | 180 | 19000 | 1700 | 3 | 30 | 3200 | 150 | 0.9 |
| **4** | 150 | 12000 | 1900 | 4 | 120 | 9500 | 910 | 4 | 100 | 8000 | 700 | 4 | 60 | 4800 | 460 | 2 | 180 | 14000 | 2200 | 4 | 30 | 2400 | 170 | 1.2 |
| **5** | 150 | 9500 | 1900 | 5 | 120 | 7600 | 910 | 5 | 100 | 6400 | 720 | 5 | 60 | 3800 | 460 | 2.5 | 180 | 11000 | 2200 | 5 | 30 | 1900 | 170 | 1.5 |
| **6** | 150 | 8000 | 1900 | 6 | 120 | 6400 | 1000 | 6 | 100 | 5300 | 740 | 6 | 60 | 3200 | 510 | 3 | 180 | 9500 | 2300 | 6 | 30 | 1600 | 180 | 1.8 |
| **8** | 150 | 6000 | 1700 | 8 | 120 | 4800 | 960 | 8 | 100 | 4000 | 800 | 8 | 60 | 2400 | 480 | 4 | 180 | 7200 | 2000 | 8 | 30 | 1200 | 190 | 2.4 |
| **10** | 150 | 4800 | 1500 | 10 | 120 | 3800 | 840 | 10 | 100 | 3200 | 900 | 10 | 60 | 1900 | 420 | 5 | 180 | 5700 | 1800 | 10 | 30 | 950 | 210 | 3 |
| **12** | 150 | 4000 | 1300 | 12 | 120 | 3200 | 770 | 12 | 100 | 2700 | 860 | 12 | 60 | 1600 | 380 | 6 | 180 | 4800 | 1500 | 12 | 30 | 800 | 200 | 3.6 |
| **16** | 150 | 3000 | 1100 | 12 | 120 | 2400 | 670 | 12 | 100 | 2000 | 640 | 12 | 60 | 1200 | 340 | 8 | 180 | 3600 | 1300 | 12 | 30 | 600 | 150 | 4.8 |
| **20** | 150 | 2400 | 860 | 12 | 120 | 1900 | 530 | 12 | 100 | 1600 | 510 | 12 | 60 | 950 | 270 | 10 | 180 | 2900 | 1000 | 12 | 30 | 480 | 120 | 6 |
| **25** | 150 | 1900 | 760 | 12 | 120 | 1500 | 420 | 12 | 100 | 1300 | 420 | 12 | 60 | 760 | 210 | 12 | 180 | 2300 | 920 | 12 | 30 | 380 | 100 | 7.5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DC : Diametro.

### Condizioni di taglio per scopi generici

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M | | | | S | | | | M | | | | S | | | | N | | | | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | Rame, Lega di rame | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | 100 | 32000 | 500 | 1 | 80 | 25000 | 250 | 1 | 80 | 25000 | 300 | 1 | 50 | 16000 | 150 | 0.5 | 120 | 38000 | 590 | 1 | 25 | 8000 | 67 | 0.3 |
| **2** | 100 | 16000 | 550 | 2 | 80 | 13000 | 270 | 2 | 60 | 9500 | 250 | 2 | 50 | 8000 | 170 | 1 | 120 | 19000 | 650 | 2 | 25 | 4000 | 74 | 0.6 |
| **3** | 100 | 11000 | 670 | 3 | 80 | 8500 | 310 | 3 | 60 | 6400 | 250 | 3 | 50 | 5300 | 200 | 1.5 | 120 | 13000 | 790 | 3 | 25 | 2700 | 86 | 0.9 |
| **4** | 100 | 8000 | 840 | 4 | 80 | 6400 | 410 | 4 | 60 | 4800 | 280 | 4 | 50 | 4000 | 250 | 2 | 120 | 9500 | 1000 | 4 | 25 | 2000 | 93 | 1.2 |
| **5** | 100 | 6400 | 840 | 5 | 80 | 5100 | 410 | 5 | 60 | 3800 | 280 | 5 | 50 | 3200 | 250 | 2.5 | 120 | 7600 | 1000 | 5 | 25 | 1600 | 95 | 1.5 |
| **6** | 100 | 5300 | 840 | 6 | 80 | 4200 | 440 | 6 | 60 | 3200 | 300 | 6 | 50 | 2700 | 290 | 3 | 120 | 6400 | 1000 | 6 | 25 | 1300 | 96 | 1.8 |
| **8** | 100 | 4000 | 740 | 8 | 80 | 3200 | 420 | 8 | 60 | 2400 | 320 | 8 | 50 | 2000 | 260 | 4 | 120 | 4800 | 890 | 8 | 25 | 990 | 100 | 2.4 |
| **10** | 100 | 3200 | 680 | 10 | 80 | 2500 | 360 | 10 | 60 | 1900 | 350 | 10 | 50 | 1600 | 230 | 5 | 120 | 3800 | 800 | 10 | 25 | 800 | 120 | 3 |
| **12** | 100 | 2700 | 570 | 12 | 80 | 2100 | 330 | 12 | 60 | 1600 | 340 | 12 | 50 | 1300 | 210 | 6 | 120 | 3200 | 680 | 12 | 25 | 660 | 110 | 3.6 |
| **16** | 100 | 2000 | 480 | 12 | 80 | 1600 | 300 | 12 | 60 | 1200 | 250 | 12 | 50 | 990 | 180 | 8 | 120 | 2400 | 570 | 12 | 25 | 500 | 84 | 4.8 |
| **20** | 100 | 1600 | 380 | 12 | 80 | 1300 | 240 | 12 | 60 | 950 | 200 | 12 | 50 | 800 | 150 | 10 | 120 | 1900 | 450 | 12 | 25 | 400 | 68 | 6 |
| **25** | 100 | 1300 | 340 | 12 | 80 | 1000 | 180 | 12 | 60 | 760 | 160 | 12 | 50 | 640 | 120 | 12 | 120 | 1500 | 400 | 12 | 25 | 320 | 50 | 7.5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DC : Diametro.

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti. In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.
Nota 4) Se la profondità di taglio è inferiore a quella illustrata, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE INTEGRALI VQ


## VQ4MVM NEW

Fresa con lunghezza tagliente media, 4 taglienti, eliche variabili,
Disponibili con gambi scaricati per lavorazioni con elevati sbalzi su pareti verticali


| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ○ | | |



Tipo1




Tipo2




| DC≤12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.020 | | | | |
| DCONMS=6 | | | | |
| 0 - 0.008 | | | | |
| DCONMS8, 10 | DCONMS=12 | | | |
| 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | | | |

- Fresa multifunzionale che consente una forte capacità di rampa.
- L'evacuazione del truciolo viene migliorata aumentando la capacità del vano di scarico.

(mm)


| Codice ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Numero di Scarichi | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQ4MVMD0400N180** | 4 | 11 | 18 | 3.85 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQ4MVMD0500N180** | 5 | 13 | 18 | 4.85 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQ4MVMD0600N200** | 6 | 13 | 20 | 5.85 | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VQ4MVMD0800N240** | 8 | 19 | 24 | 7.85 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **VQ4MVMD1000N300** | 10 | 22 | 30 | 9.70 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VQ4MVMD1200N360** | 12 | 26 | 36 | 11.70 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |


Nota 1) Il rivestimento SMART MIRACLE ha una conduttività elettrica molto bassa; quindi, un presetting utensile a contatto (trasmesso elettricamente) potrebbe non funzionare.
Quando si misura la lunghezza dell'utensile, utilizzare un azzeratore a contatto meccanico (non elettrico) o un presetting utensile laser.

● : Inventario mantenuto.

# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

## ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio dolce, Acciaio al carbonio, Acciaio legato (180–280HB)<br>S235JR (1.0038), C45 (1.1191), 42CrMo4 (1.7225) | | | | | Acciaio pretemprato, (≤45HRC) Leghe di Acciaio per utensili<br>1.2312, K100 / 1.2080 | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Lega di titanio<br>X5CrNi18-10 (1.4301), 1.4401 / 1.4404, X12Cr13 (1.4006), X6Cr17 (1.4016), Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr | | | | |
| Dia. DC(mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **4** | 120 | 9500 | 1400 | 6 | 1.2 | 70 | 5600 | 490 | 4 | 0.4 | 80 | 6400 | 470 | 4 | 0.6 |
| **5** | 120 | 7600 | 1400 | 7.5 | 1.5 | 70 | 4500 | 500 | 5 | 0.5 | 80 | 5100 | 470 | 5 | 0.9 |
| **6** | 120 | 6400 | 1400 | 9 | 1.8 | 70 | 3700 | 500 | 6 | 0.6 | 80 | 4200 | 580 | 6 | 1.2 |
| **8** | 120 | 4800 | 1300 | 12 | 2.4 | 70 | 2800 | 520 | 8 | 0.8 | 80 | 3200 | 630 | 8 | 1.5 |
| **10** | 120 | 3800 | 1200 | 15 | 3 | 70 | 2200 | 460 | 10 | 1 | 80 | 2500 | 660 | 10 | 1.8 |
| **12** | 120 | 3200 | 1000 | 18 | 3.6 | 70 | 1900 | 450 | 12 | 1 | 80 | 2100 | 610 | 12 | 2.4 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | P | S | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4 (1.4542), X7CrNiAl17-7 (1.4568) | | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | | |
| Dia. DC(mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **4** | 70 | 5600 | 490 | 4 | 0.8 | 30 | 2400 | 120 | 4 | 0.4 |
| **5** | 70 | 4500 | 500 | 5 | 1 | 30 | 1900 | 120 | 5 | 0.5 |
| **6** | 70 | 3700 | 500 | 6 | 1.2 | 30 | 1600 | 130 | 6 | 0.6 |
| **8** | 70 | 2800 | 520 | 8 | 1.6 | 30 | 1200 | 130 | 8 | 0.8 |
| **10** | 70 | 2200 | 460 | 10 | 2 | 30 | 950 | 140 | 10 | 1 |
| **12** | 70 | 1900 | 450 | 12 | 2.4 | 30 | 800 | 140 | 12 | 1.2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento SMART MIRACLE ha una conduttività elettrica molto bassa; quindi, un presetting utensile a contatto (trasmesso elettricamente) potrebbe non funzionare.
Quando si misura la lunghezza dell'utensile, utilizzare un azzeratore a contatto meccanico (non elettrico) o un presetting utensile laser.
Nota 2) Per il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe di titanio, è efficace l'uso di un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e l'avanzamento.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o dello staffaggio è molto bassa, o si generano vibrazioni e rumore, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# FRESE INTEGRALI VQ


# VQ4MVM NEW

Fresa con lunghezza taglenteo media, 4 taglienti, eliche variabili, Disponibili con gambi scaricati per lavorazioni con elevati sbalzi su pareti verticali

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


### ■ Cava dal pieno e rampa


| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio dolce, Acciaio al carbonio, Acciaio legato (180–280HB)<br>S235JR (1.0038), C45 (1.1191), 42CrMo4 (1.7225) | | | | | Acciaio pretemprato, (≤45HRC) Leghe di Acciaio per utensili<br>1.2312, K100 / 1.2080 | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Lega di titanio<br>X5CrNi18-10 (1.4301), 1.4401 / 1.4404, X12Cr13 (1.4006), X6Cr17 (1.4016), Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr | | | | | | | | | |
| Dia. DC(mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | | | | | |
| **4** | 100 | 8000 | 840 | 4 | 4 | 60 | 4800 | 210 | 2 | 4 | 60 | 4800 | 280 | 4 | 4 | | | | | |
| **5** | 100 | 6400 | 840 | 5 | 5 | 60 | 3800 | 210 | 2.5 | 5 | 60 | 3800 | 280 | 5 | 5 | | | | | |
| **6** | 100 | 5300 | 840 | 6 | 6 | 60 | 3200 | 230 | 3 | 6 | 60 | 3200 | 300 | 6 | 6 | | | | | |
| **8** | 100 | 4000 | 740 | 8 | 8 | 60 | 2400 | 240 | 4 | 8 | 60 | 2400 | 320 | 8 | 8 | | | | | |
| **10** | 100 | 3200 | 680 | 10 | 10 | 60 | 1900 | 270 | 5 | 10 | 60 | 1900 | 350 | 10 | 10 | | | | | |
| **12** | 100 | 2700 | 570 | 12 | 12 | 60 | 1600 | 260 | 6 | 12 | 60 | 1600 | 340 | 12 | 12 | | | | | |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | P | | | | | S | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4 (1.4542), X7CrNiAl17-7 (1.4568) | | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | | | | | | | |
| Dia. DC(mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | | | | | |
| **4** | 50 | 4000 | 250 | 2 | 4 | 25 | 2000 | 93 | 1.2 | 4 | | | | | |
| **5** | 50 | 3200 | 250 | 2.5 | 5 | 25 | 1600 | 95 | 1.5 | 5 | | | | | |
| **6** | 50 | 2700 | 290 | 3 | 6 | 25 | 1300 | 96 | 1.8 | 6 | | | | | |
| **8** | 50 | 2000 | 260 | 4 | 8 | 25 | 990 | 100 | 2.4 | 8 | | | | | |
| **10** | 50 | 1600 | 230 | 5 | 10 | 25 | 800 | 120 | 3 | 10 | | | | | |
| **12** | 50 | 1300 | 210 | 6 | 12 | 25 | 660 | 110 | 3.6 | 12 | | | | | |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento SMART MIRACLE ha una conduttività elettrica molto bassa; quindi, un presetting utensile a contatto (trasmesso elettricamente) potrebbe non funzionare.
Quando si misura la lunghezza dell'utensile, utilizzare un azzeratore a contatto meccanico (non elettrico) o un presetting utensile laser.
Nota 2) Per il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe di titanio, è efficace l'uso di un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) Quando si esegue una lavorazione con un forte angolo di rampa, si consiglia di utilizzare un portautensili ad alta forza di serraggio.
Nota 4) Quando si esegue una rampa più profonda della profondità di taglio consigliata, dividere il processo in più fasi entro la profondità di taglio consigliata.
Nota 5) Se la rigidità della macchina o dello staffaggio è molto bassa o si generano vibrazioni e rumore, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

## ■ Fattore di velocità di avanzamento per la rampa

| Materiale da lavorare | P | | | | | | | P | | | M | | | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio dolce, Acciaio al carbonio, Acciaio legato (180–280HB) | | | | | | | Acciaio pretemprato, (≤45HRC) Leghe di Acciaio per utensili | | | Acciaio inossidabile austenitico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Lega di titanio | | | |
| Dia. DC(mm) | Avanzamento in cava dal pieno % | | | | | | | Avanzamento in cava dal pieno % | | | Avanzamento in cava dal pieno % | | | |
| | 1° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 1° | 5° | 10° | 1° | 5° | 10° | 15° |
| **4** | 100 | 90 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 50 |
| **5** | 100 | 90 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 50 |
| **6** | 100 | 90 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| **8** | 100 | 95 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 70 | 60 | 50 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| **10** | 100 | 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| **12** | 100 | 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | P | | | | | S | | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione Lega di cromo cobalto | | | | | | | Leghe resistenti al calore | |
| Dia. DC(mm) | Avanzamento in cava dal pieno % | | | | | | | Avanzamento in cava dal pieno % | |
| | 1° | 5° | 10° | 15° | 20° | 1° | 5° | 1° | 5° |
| **4** | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 90 | 80 | | |
| **5** | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 90 | 80 | | |
| **6** | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 90 | 80 | | |
| **8** | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 90 | 80 | | |
| **10** | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 80 | 70 | | |
| **12** | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 80 | 70 | | |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento SMART MIRACLE ha una conduttività elettrica molto bassa; quindi, un presetting utensile a contatto (trasmesso elettricamente) potrebbe non funzionare.
Quando si misura la lunghezza dell'utensile, utilizzare un azzeratore a contatto meccanico (non elettrico) o un presetting utensile laser.
Nota 2) Quando si esegue la rampa, utilizzare la velocità di avanzamento indicata nella pagina precedente moltiplicata per il coefficiente.
Nota 3) Per il taglio di acciai inossidabili austenitici e leghe di titanio, è efficace l'uso di un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Quando si eseguono lavorazioni con ampi angoli di rampa, si consiglia un portautensili ad alta forza di serraggio.
Inoltre, se la macchina o il materiale del pezzo mancano di rigidità o se si verificano scheggiature sul tagliente, regolare l'angolo di rampa e la velocità di avanzamento.
Nota 5) Quando si esegue una rampa più profonda della profondità di taglio consigliata, dividere il processo in più fasi entro la profondità di taglio consigliata.

# FRESE INTEGRALI VQ


## VQJHV

Fresa con lunghezza di taglio semilunga, 4 taglienti, eliche variabili




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

● Le frese antivibranti VQ permettono una riduzione delle vibrazioni e consentono prestazioni stabili su materiali difficili da tagliare ed applicazioni con elevati sbalzi.


(mm)


| Codice ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VQJHVD0100 | 1 | 4 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| VQJHVD0150 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| VQJHVD0200 | 2 | 8 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQJHVD0250 | 2.5 | 10 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQJHVD0300 | 3 | 12 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQJHVD0350 | 3.5 | 14 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQJHVD0400 | 4 | 16 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQJHVD0450 | 4.5 | 18 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQJHVD0500 | 5 | 20 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQJHVD0600 | 6 | 24 | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| VQJHVD0700 | 7 | 25 | 80 | 8 | 4 | ● | 1 |
| VQJHVD0800 | 8 | 28 | 80 | 8 | 4 | ● | 2 |
| VQJHVD0900 | 9 | 32 | 90 | 10 | 4 | ● | 1 |
| VQJHVD1000 | 10 | 35 | 90 | 10 | 4 | ● | 2 |
| VQJHVD1200 | 12 | 40 | 100 | 12 | 4 | ● | 2 |
| VQJHVD1600 | 16 | 55 | 125 | 16 | 4 | ● | 2 |
| VQJHVD2000 | 20 | 70 | 140 | 20 | 4 | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto.

# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

## ■ Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M | S | | | | M | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | | Acciaio austenico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Lega di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | 130 | 40000 | 530 | 2.5 | 0.1 | 100 | 32000 | 410 | 2.5 | 0.1 | 80 | 25000 | 300 | 2.5 | 0.05 | 75 | 24000 | 290 | 2.5 | 0.05 |
| **2** | 130 | 21000 | 700 | 5 | 0.2 | 100 | 16000 | 510 | 5 | 0.2 | 80 | 13000 | 390 | 5 | 0.1 | 75 | 12000 | 360 | 5 | 0.1 |
| **3** | 130 | 14000 | 960 | 7.5 | 0.3 | 100 | 11000 | 680 | 7.5 | 0.3 | 80 | 8500 | 490 | 7.5 | 0.15 | 75 | 8000 | 460 | 7.5 | 0.15 |
| **4** | 130 | 10000 | 1000 | 10 | 0.4 | 100 | 8000 | 690 | 10 | 0.4 | 80 | 6400 | 540 | 10 | 0.2 | 75 | 6000 | 510 | 10 | 0.2 |
| **5** | 130 | 8300 | 1100 | 12.5 | 0.5 | 100 | 6400 | 730 | 12.5 | 0.5 | 80 | 5100 | 570 | 12.5 | 0.25 | 75 | 4800 | 540 | 12.5 | 0.25 |
| **6** | 130 | 6900 | 1200 | 15 | 0.6 | 100 | 5300 | 810 | 15 | 0.6 | 80 | 4200 | 630 | 15 | 0.3 | 75 | 4000 | 600 | 15 | 0.3 |
| **8** | 130 | 5200 | 1200 | 20 | 0.8 | 100 | 4000 | 840 | 20 | 0.8 | 80 | 3200 | 640 | 20 | 0.4 | 75 | 3000 | 600 | 20 | 0.4 |
| **10** | 130 | 4100 | 1100 | 25 | 1 | 100 | 3200 | 810 | 25 | 1 | 80 | 2500 | 590 | 25 | 0.5 | 75 | 2400 | 570 | 25 | 0.5 |
| **12** | 130 | 3400 | 1100 | 30 | 1.2 | 100 | 2700 | 780 | 30 | 1.2 | 80 | 2100 | 550 | 30 | 0.6 | 75 | 2000 | 520 | 30 | 0.6 |
| **16** | 130 | 2600 | 920 | 40 | 1.6 | 100 | 2000 | 640 | 40 | 1.6 | 80 | 1600 | 450 | 40 | 0.8 | 75 | 1500 | 420 | 40 | 0.8 |
| **20** | 130 | 2100 | 820 | 50 | 2 | 100 | 1600 | 570 | 50 | 2 | 80 | 1300 | 420 | 50 | 1 | 75 | 1200 | 390 | 50 | 1 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | N | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rame, Lega di rame | | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **1** | 130 | 40000 | 530 | 2.5 | 0.1 | 40 | 13000 | 73 | 2.5 | 0.02 |
| **2** | 160 | 25000 | 830 | 5 | 0.2 | 40 | 6400 | 90 | 5 | 0.04 |
| **3** | 160 | 17000 | 1200 | 7.5 | 0.3 | 40 | 4200 | 130 | 7.5 | 0.06 |
| **4** | 160 | 13000 | 1300 | 10 | 0.4 | 40 | 3200 | 190 | 10 | 0.08 |
| **5** | 160 | 10000 | 1300 | 12.5 | 0.5 | 40 | 2500 | 180 | 12.5 | 0.1 |
| **6** | 160 | 8500 | 1500 | 15 | 0.6 | 40 | 2100 | 180 | 15 | 0.12 |
| **8** | 160 | 6400 | 1500 | 20 | 0.8 | 40 | 1600 | 170 | 20 | 0.16 |
| **10** | 160 | 5100 | 1300 | 25 | 1 | 40 | 1300 | 170 | 25 | 0.2 |
| **12** | 160 | 4200 | 1300 | 30 | 1.2 | 40 | 1100 | 140 | 30 | 0.24 |
| **16** | 160 | 3200 | 1100 | 40 | 1.6 | 40 | 800 | 110 | 40 | 0.32 |
| **20** | 160 | 2500 | 970 | 50 | 2 | 40 | 640 | 80 | 50 | 0.4 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigerantii emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti. In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.
Nota 4) Se la profondità di taglio è inferiore a quella illustrata, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# FRESE INTEGRALI VQ

## VQJCS NEW

Fresa, lunghezza di taglio semilunga (3 x DC), 5 taglienti, passo variabile, rompitruciolo

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1

| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.030 | 0<br>- 0.040 | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

● Fresa con rompitruciolo per una rottura efficiente del truciolo per ottenere superfici con una buona finitura.
● Fresa antivibrante ad elevata rigidità con rivestimento Smart Miracle per una fresatura trocoidale estremamente efficiente.

(mm)


| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQJCSD0600** | 6 | 18 | 70 | 6 | 5 | ● | 1 |
| **VQJCSD0800** | 8 | 24 | 80 | 8 | 5 | ● | 1 |
| **VQJCSD1000** | 10 | 30 | 90 | 10 | 5 | ● | 1 |
| **VQJCSD1200** | 12 | 36 | 100 | 12 | 5 | ● | 1 |
| **VQJCSD1600** | 16 | 48 | 110 | 16 | 5 | ● | 1 |
| **VQJCSD2000** | 20 | 60 | 125 | 20 | 5 | ● | 1 |


Nota 1) Il rivestimento SMART MIRACLE ha una conduttività elettrica molto ridotta; di conseguenza, gli azzeratori a contatto elettrico potrebbero non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore a contatto meccanico o laser.

● : Inventario mantenuto.

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

## ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M S | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, acciaio legato, Acciaio da costruzione<br><br>C45 (1.1191), 42CrMo4 (1.7225), S275JR (1.0044), C10 (1.1121) | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br><br>40CrMnMo7 (1.2311), 34CrNiMo6 (1.6582) | | | | | Acciaio austenico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Lega di titanio<br><br>Acciaio inox 18-10 (1.4301),Acciaio inox 18-9 (1.4307), Ti-6Al-4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br><br>X5CrNiCuNb16-4 (1.4542), X7CrNiAl17-7 (1.4568), 15-5PH, 17-4PH | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **6** | 200 | 10600 | 1800 | 18 | 0.9 | 180 | 9500 | 1500 | 18 | 0.9 | 120 | 6400 | 1000 | 18 | 0.45 | 100 | 5300 | 800 | 18 | 0.45 |
| **8** | 200 | 8000 | 1800 | 24 | 1.2 | 180 | 7200 | 1500 | 24 | 1.2 | 120 | 4800 | 1000 | 24 | 0.6 | 100 | 4000 | 800 | 24 | 0.6 |
| **10** | 200 | 6400 | 1700 | 30 | 1.5 | 180 | 5700 | 1400 | 30 | 1.5 | 120 | 3800 | 900 | 30 | 0.75 | 100 | 3200 | 800 | 30 | 0.75 |
| **12** | 200 | 5300 | 1700 | 36 | 1.8 | 180 | 4800 | 1400 | 36 | 1.8 | 120 | 3200 | 800 | 36 | 0.9 | 100 | 2700 | 700 | 36 | 0.9 |
| **16** | 200 | 4000 | 1400 | 48 | 2.4 | 180 | 3600 | 1200 | 48 | 2.4 | 120 | 2400 | 700 | 48 | 1.2 | 100 | 2000 | 600 | 48 | 1.2 |
| **20** | 200 | 3200 | 1200 | 60 | 3.0 | 180 | 2900 | 1000 | 60 | 3.0 | 120 | 1900 | 600 | 60 | 1.5 | 100 | 1600 | 500 | 60 | 1.5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | N | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rame, Lega di rame | | | | | Leghe resistenti al calore<br><br>Inconel®718 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **6** | 220 | 11700 | 2100 | 18 | 0.9 | 40 | 2100 | 200 | 18 | 0.18 |
| **8** | 220 | 8800 | 2100 | 24 | 1.2 | 40 | 1600 | 200 | 24 | 0.24 |
| **10** | 220 | 7000 | 1800 | 30 | 1.5 | 40 | 1300 | 200 | 30 | 0.3 |
| **12** | 220 | 5800 | 1800 | 36 | 1.8 | 40 | 1100 | 100 | 36 | 0.36 |
| **16** | 220 | 4400 | 1500 | 48 | 2.4 | 40 | 800 | 100 | 48 | 0.48 |
| **20** | 220 | 3500 | 1400 | 60 | 3.0 | 40 | 600 | 100 | 60 | 0.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento SMART MIRACLE ha una conduttività elettrica molto ridotta; di conseguenza, gli azzeratori a contatto elettrico potrebbero non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore a contatto meccanico o laser.
Nota 2) La fresa con passo variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese standard. Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del Materiale è ridotta, si possono verificare vibrazioni o rumori anomali. In questo caso regolare il numero di giri, la velocità di avanzamento e la profondità di taglio.
Nota 3) È possibile aumentare numero di giri e velocità di avanzamento a fronte di una profondità di taglio minore.
Nota 4) In caso di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore, l'impiego di un refrigerante idrosolubile è efficiente.

# FRESE INTEGRALI VQ


## VQLCS NEW

Fresa, lunghezza di taglio lunga (4 x DC), 5 taglienti, passo variabile, rompitruciolo

UWC VQ γ 40°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1

| DC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.030 | | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

● Fresa con rompitruciolo per una rottura efficiente del truciolo per ottenere superfici con una buona finitura.

● Fresa antivibrante ad elevata rigidità con rivestimento Smart Miracle per una fresatura trocoidale estremamente efficiente.

(mm)


| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQLCSD0600** | 6 | 24 | 70 | 6 | 5 | ● | 1 |
| **VQLCSD0800** | 8 | 32 | 90 | 8 | 5 | ● | 1 |
| **VQLCSD1000** | 10 | 40 | 100 | 10 | 5 | ● | 1 |
| **VQLCSD1200** | 12 | 48 | 110 | 12 | 5 | ● | 1 |


Nota 1) Il rivestimento SMART MIRACLE ha una conduttività elettrica molto ridotta; di conseguenza, gli azzeratori a contatto elettrico potrebbero non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore a contatto meccanico o laser.

● : **Inventario mantenuto.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

## ■Fresatura in spallamento

| | P | | | | | P | | | | | M | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale da lavorare | Acciaio al carbonio, acciaio legato, Acciaio da costruzione<br><br>C45 (1.1191), 42CrMo4 (1.7225), S275JR (1.0044), C10 (1.1121) | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br><br>40CrMnMo7 (1.2311), 34CrNiMo6 (1.6582) | | | | | Acciaio austenico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Lega di titanio<br><br>Acciaio inox 18-10 (1.4301),Acciaio inox 18-9 (1.4307), Ti-6Al-4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br><br>X5CrNiCuNb16-4 (1.4542), X7CrNiAl17-7 (1.4568),15-5PH, 17-4PH | | | | |
| Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **6** | 180 | 9500 | 1600 | 24 | 0.6 | 160 | 8500 | 1200 | 24 | 0.6 | 100 | 5300 | 800 | 24 | 0.3 | 90 | 4800 | 700 | 24 | 0.3 |
| **8** | 180 | 7200 | 1600 | 32 | 0.8 | 160 | 6400 | 1300 | 32 | 0.8 | 100 | 4000 | 800 | 32 | 0.4 | 90 | 3600 | 700 | 32 | 0.4 |
| **10** | 180 | 5700 | 1500 | 40 | 1.0 | 160 | 5100 | 1200 | 40 | 1.0 | 100 | 3200 | 700 | 40 | 0.5 | 90 | 2900 | 700 | 40 | 0.5 |
| **12** | 180 | 4800 | 1500 | 48 | 1.2 | 160 | 4200 | 1200 | 48 | 1.2 | 100 | 2700 | 700 | 48 | 0.6 | 90 | 2400 | 600 | 48 | 0.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | N | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale da lavorare | Rame, Lega di rame | | | | | Leghe resistenti al calore<br><br>Inconel®718 | | | | |
| Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **6** | 200 | 10600 | 1800 | 24 | 0.6 | 30 | 1600 | 100 | 24 | 0.12 |
| **8** | 200 | 8000 | 1800 | 32 | 0.8 | 30 | 1200 | 100 | 32 | 0.16 |
| **10** | 200 | 6400 | 1600 | 40 | 1.0 | 30 | 1000 | 100 | 40 | 0.2 |
| **12** | 200 | 5300 | 1600 | 48 | 1.2 | 30 | 800 | 100 | 48 | 0.24 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento SMART MIRACLE ha una conduttività elettrica molto ridotta; di conseguenza, gli azzeratori a contatto elettrico potrebbero non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore a contatto meccanico o laser.
Nota 2) La fresa con passo variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese standard. Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del Materiale è ridotta, si possono verificare vibrazioni o rumori anomali. In questo caso regolare il numero di giri, la velocità di avanzamento e la profondità di taglio.
Nota 3) È possibile aumentare numero di giri e velocità di avanzamento a fronte di una profondità di taglio minore.
Nota 4) In caso di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore, l'impiego di un refrigerante idrosolubile è efficiente.

# FRESE INTEGRALI VQ


## VQXL

Fresa con lunghezza di taglio corta, 3−4 taglienti, per lavorazioni profonde




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1

| DC≤1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.010 | | | | |
| DCONMS=4 | | | | |
| 0 - 0.005 | | | | |

● Efficienza migliorata grazie ad un superiore controllo truciolo adottando il rivestimento VQ.
Un maggior numero di taglienti consente un'elevata efficienza ed una vita utensile maggiore.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQXLD0020N006** | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.18 | 40 | 4 | 3 | ● | 1 |
| **VQXLD0030N009** | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.28 | 40 | 4 | 3 | ● | 1 |
| **VQXLD0030N015** | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.28 | 40 | 4 | 3 | ● | 1 |
| **VQXLD0040N010** | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.37 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQXLD0040N018** | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 0.37 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQXLD0050N015** | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.47 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQXLD0050N025** | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 0.47 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQXLD0050N030** | 0.5 | 0.7 | 3 | 0.47 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQXLD0060N030** | 0.6 | 0.9 | 3 | 0.57 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQXLD0070N035** | 0.7 | 1 | 3.5 | 0.67 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQXLD0080N024** | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 0.77 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQXLD0080N030** | 0.8 | 1.2 | 3 | 0.77 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQXLD0080N040** | 0.8 | 1.2 | 4 | 0.77 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQXLD0100N050** | 1 | 1.5 | 5 | 0.96 | 40 | 4 | 4 | ● | 1 |

## Tabella sedi Torx

| Codice di ordinazione | ISO 10664 |
|---|---|
| | Dimensione del Torx |
| **VQXLD0020N006** | T4 |
| **VQXLD0030N009** | T6 |
| **VQXLD0030N015** | |
| **VQXLD0040N010** | T8 |
| **VQXLD0040N018** | |
| **VQXLD0050N015** | T15 |
| **VQXLD0050N025** | |
| **VQXLD0050N030** | |
| **VQXLD0080N024** | TS25 |
| **VQXLD0080N040** | |
| **VQXLD0100N050** | T40 |

● : Inventario mantenuto.


# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

## ■ Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | M | S | N | P | H | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Leghe di acciaio per utensili, Acciaio inossidabile austenico, Leghe di titanio Lega cromo cobalto, Rame, Lega di rame<br>Ck45, 41CrMo4, 36CrNiMo4, X5CrNi189, X5CrNiMo1810, X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813 | | | | Leghe resistenti al calore, Acciaio pretemprato, Acciaio temprato<br>Inconel®718, X36CrMo17, X40CrMoV51, 55NiCrMoV6, X46Cr13 | | |

| Dia. DC (mm) | Lunghezza elica LU (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri (min-1) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri (min-1) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.2** | **0.6** | 25 | 40000 | 360 | 0.03 | 0.01 | 20 | 32000 | 290 | 0.03 | 0.01 |
| **0.3** | **0.9** | 40 | 40000 | 480 | 0.045 | 0.015 | 20 | 21000 | 250 | 0.045 | 0.015 |
| **0.3** | **1.5** | 40 | 40000 | 360 | 0.045 | 0.015 | 20 | 21000 | 190 | 0.045 | 0.015 |
| **0.4** | **1.2** | 50 | 40000 | 800 | 0.06 | 0.02 | 20 | 16000 | 320 | 0.06 | 0.02 |
| **0.4** | **2** | 50 | 40000 | 560 | 0.06 | 0.02 | 20 | 16000 | 220 | 0.06 | 0.025 |
| **0.5** | **1.5** | 60 | 38000 | 910 | 0.075 | 0.025 | 20 | 13000 | 310 | 0.075 | 0.025 |
| **0.5** | **2.5** | 60 | 38000 | 610 | 0.075 | 0.025 | 20 | 13000 | 210 | 0.075 | 0.025 |
| **0.5** | **3** | 60 | 38000 | 550 | 0.075 | 0.025 | 20 | 13000 | 180 | 0.075 | 0.025 |
| **0.6** | **3** | 60 | 32000 | 640 | 0.09 | 0.03 | 20 | 10500 | 210 | 0.09 | 0.03 |
| **0.7** | **3.5** | 60 | 27000 | 650 | 0.11 | 0.035 | 20 | 9100 | 200 | 0.11 | 0.035 |
| **0.8** | **2.4** | 60 | 24000 | 960 | 0.12 | 0.04 | 20 | 8000 | 260 | 0.12 | 0.04 |
| **0.8** | **3** | 60 | 24000 | 860 | 0.12 | 0.04 | 20 | 8000 | 230 | 0.12 | 0.04 |
| **0.8** | **4** | 60 | 24000 | 670 | 0.12 | 0.04 | 20 | 8000 | 190 | 0.12 | 0.04 |
| **1** | **5** | 60 | 20000 | 800 | 0.15 | 0.05 | 20 | 6500 | 210 | 0.15 | 0.05 |

Profondità di taglio





## ■ Fresatura di testa

| Materiale da lavorare | P | M | S | N | P | H | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Leghe di acciaio per utensili, Acciaio inossidabile austenico, Leghe di titanio Lega cromo cobalto, Rame, Lega di rame<br>Ck45, 41CrMo4, 36CrNiMo4, X5CrNi189, X5CrNiMo1810, X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813 | | | | Leghe resistenti al calore, Acciaio pretemprato, Acciaio temprato<br>Inconel®718, X36CrMo17, X40CrMoV51, 55NiCrMoV6, X46Cr13 | | |

| Dia. DC (mm) | Lunghezza elica LU (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri (min-1) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri (min-1) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.2** | **0.6** | 25 | 40000 | 360 | 0.015 | ≤0,2 | 20 | 32000 | 290 | 0.015 | ≤0,1 |
| **0.3** | **0.9** | 40 | 40000 | 480 | 0.025 | ≤0,3 | 20 | 21000 | 250 | 0.025 | ≤0,15 |
| **0.3** | **1.5** | 40 | 40000 | 360 | 0.02 | ≤0,3 | 20 | 21000 | 190 | 0.02 | ≤0,15 |
| **0.4** | **1.2** | 50 | 40000 | 800 | 0.03 | ≤0,4 | 20 | 16000 | 320 | 0.03 | ≤0,2 |
| **0.4** | **2** | 50 | 40000 | 560 | 0.02 | ≤0,4 | 20 | 16000 | 220 | 0.02 | ≤0,2 |
| **0.5** | **1.5** | 60 | 38000 | 910 | 0.04 | ≤0,5 | 20 | 13000 | 310 | 0.04 | ≤0,25 |
| **0.5** | **2.5** | 60 | 38000 | 610 | 0.03 | ≤0,5 | 20 | 13000 | 210 | 0.03 | ≤0,25 |
| **0.5** | **3** | 60 | 38000 | 550 | 0.03 | ≤0,5 | 20 | 13000 | 180 | 0.03 | ≤0,25 |
| **0.6** | **3** | 60 | 32000 | 640 | 0.035 | ≤0,6 | 20 | 10500 | 210 | 0.035 | ≤0,3 |
| **0.7** | **3.5** | 60 | 27000 | 640 | 0.035 | ≤0,7 | 20 | 9100 | 190 | 0.035 | ≤0,35 |
| **0.8** | **2.4** | 60 | 24000 | 960 | 0.06 | ≤0,8 | 20 | 8000 | 260 | 0.06 | ≤0,4 |
| **0.8** | **3** | 60 | 24000 | 840 | 0.05 | ≤0,8 | 20 | 8000 | 230 | 0.05 | ≤0,4 |
| **0.8** | **4** | 60 | 24000 | 670 | 0.04 | ≤0,8 | 20 | 8000 | 190 | 0.04 | ≤0,4 |
| **1** | **5** | 60 | 20000 | 800 | 0.05 | ≤1 | 20 | 6500 | 210 | 0.05 | ≤0,5 |

Profondità di taglio





Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti. In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.

# FRESE INTEGRALI VQ

# VQXL

Fresa con lunghezza di taglio corta, 3−4 taglienti, per lavorazioni profonde

## ■ Fresatura di cave

| Materiale da lavorare | | P | M | S | N | P | H | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Leghe di acciaio per utensili, Acciaio inossidabile austenico, Leghe di titanio Lega cromo cobalto, Rame, Lega di rame<br>Ck45, 41CrMo4, 36CrNiMo4, X5CrNi189, X5CrNiMo1810, X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813 | | | | Leghe resistenti al calore, Acciaio pretemprato, Acciaio temprato<br>Inconel®718, X36CrMo17, X40CrMoV51, 55NiCrMoV6, X46Cr13 | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Lunghezza elica **LU** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **0.2** | **0.6** | 20 | 30000 | 270 | 0.03 | 15 | 24000 | 220 | 0.03 |
| **0.3** | **0.9** | 30 | 30000 | 360 | 0.045 | 14 | 15000 | 180 | 0.045 |
| **0.3** | **1.5** | 30 | 30000 | 270 | 0.045 | 14 | 15000 | 140 | 0.045 |
| **0.4** | **1.2** | 40 | 30000 | 600 | 0.06 | 15 | 12000 | 240 | 0.06 |
| **0.4** | **2** | 40 | 30000 | 420 | 0.06 | 15 | 12000 | 170 | 0.06 |
| **0.5** | **1.5** | 45 | 28000 | 670 | 0.075 | 15 | 9500 | 230 | 0.075 |
| **0.5** | **2.5** | 45 | 28000 | 450 | 0.075 | 15 | 9500 | 150 | 0.075 |
| **0.5** | **3** | 45 | 28000 | 390 | 0.075 | 15 | 9500 | 130 | 0.075 |
| **0.6** | **3** | 45 | 24000 | 480 | 0.09 | 15 | 7800 | 160 | 0.09 |
| **0.7** | **3.5** | 45 | 20000 | 480 | 0.11 | 15 | 6800 | 140 | 0.11 |
| **0.8** | **2.4** | 45 | 18000 | 720 | 0.12 | 15 | 6000 | 190 | 0.12 |
| **0.8** | **3** | 45 | 18000 | 650 | 0.12 | 15 | 6000 | 170 | 0.12 |
| **0.8** | **4** | 45 | 18000 | 500 | 0.12 | 15 | 6000 | 140 | 0.12 |
| **1** | **5** | 45 | 15000 | 600 | 0.15 | 15 | 4800 | 150 | 0.15 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | |

DC : Diametro.

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti. In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.

# VQ6MHVCH


Lunghezza di taglio media,
6 taglienti con elica variabile




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | |

## CoolStar
FRESE INTEGRALI






Tipo1

| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| DCONMS=10 | DCONMS=12 | DCONMS=16 | DCONMS=20 | |
| 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

● Le frese integrali con controllo della vibrazione e fori per il passaggio del refrigerante garantiscono una lavorazione stabile di materiali difficili da tagliare e per applicazioni che richiedono lunghi sbalzi.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQ6MHVCHD1000** | 10 | 22 | 70 | 10 | 6 | ● | 1 |
| **VQ6MHVCHD1200** | 12 | 26 | 75 | 12 | 6 | ● | 1 |
| **VQ6MHVCHD1600** | 16 | 32 | 90 | 16 | 6 | ● | 1 |
| **VQ6MHVCHD2000** | 20 | 38 | 100 | 20 | 6 | ● | 1 |

● : Inventario mantenuto.

# VQ6MHVCH

Lunghezza di taglio media, 6 taglienti con elica variabile

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| | P | | M | S | N | | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale da lavorare | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio<br>X5CrNi189, X5CrNiMo1810, Ti-6Al-4V | | Rame, Lega di rame | | Lega resistente al calore<br>Inconel®718 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **10** | — | — | 4800 | 2000 | — | — | 1300 | 260 |
| **12** | — | — | 4000 | 2000 | — | — | 1100 | 230 |
| **16** | 4000 | 2200 | 3000 | 1600 | 2400 | 1400 | 800 | 180 |
| **20** | 3200 | 1900 | 2400 | 1400 | 1900 | 1100 | 640 | 150 |
| Profondità di taglio | | | ≤0.12DC<br>0.5DC—1.5DC | | | | ≤0.05DC<br>0.5DC—1.5DC | |

DC : Diametro.

### ■Fresatura trocoidale

| | P | | M | S |
|---|---|---|---|---|
| Materiale da lavorare | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio<br>X5CrNi189, X5CrNiMo1810, Ti-6Al-4V | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **10** | — | — | 4800 | 1400 |
| **12** | — | — | 4000 | 1200 |
| **16** | 4000 | 1600 | 3000 | 1100 |
| **20** | 3200 | 1400 | 2400 | 900 |
| Profondità di taglio | 1.5DC≤<br>≤0.12DC | | 0.5DC—1.5DC | |

DC : Diametro.

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) L' elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti, possono verificarsi vibrazioni.
In questo caso, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# VQMHVRB

Fresa torica, lunghezza di taglio media, 4 taglienti, eliche variabili


UWC | VQ | PF | F | γ 37° 40°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1




Tipo2

| 0.2≤RE≤6.35 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.015 | | | | |
| DC≤12 | DC>12 | | | |
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

● Le frese antivibranti VQ permettono una riduzione delle vibrazioni e consentono prestazioni stabili su materiali difficili da tagliare ed applicazioni con elevati sbalzi.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQMHVRBD0200R020** | 2 | 0.2 | 4 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBD0200R030** | 2 | 0.3 | 4 | 45 | 4 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBD0300R020** | 3 | 0.2 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBD0300R030** | 3 | 0.3 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBD0300R050** | 3 | 0.5 | 8 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBD0400R020** | 4 | 0.2 | 11 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBD0400R030** | 4 | 0.3 | 11 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBD0400R050** | 4 | 0.5 | 11 | 45 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBD0500R020** | 5 | 0.2 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBD0500R030** | 5 | 0.3 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBD0500R050** | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBD0500R100** | 5 | 1 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBD0600R030** | 6 | 0.3 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD0600R050** | 6 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD0600R100** | 6 | 1 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD0800R030** | 8 | 0.3 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD0800R050** | 8 | 0.5 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD0800R100** | 8 | 1 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD0800R150** | 8 | 1.5 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1000R030** | 10 | 0.3 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1000R050** | 10 | 0.5 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1000R100** | 10 | 1 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1000R150** | 10 | 1.5 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1000R200** | 10 | 2 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1200R050** | 12 | 0.5 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1200R100** | 12 | 1 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1200R150** | 12 | 1.5 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1200R200** | 12 | 2 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1200R250** | 12 | 2.5 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1200R300** | 12 | 3 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1600R100** | 16 | 1 | 35 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1600R150** | 16 | 1.5 | 35 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1600R200** | 16 | 2 | 35 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1600R250** | 16 | 2.5 | 35 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto.

# VQMHVRB

Fresa torica, lunghezza di taglio media, 4 taglienti, eliche variabili

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQMHVRBD1600R300** | 16 | 3 | 35 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1600R400** | 16 | 4 | 35 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD1600R500** | 16 | 5 | 35 | 90 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD2000R100** | 20 | 1 | 45 | 110 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD2000R150** | 20 | 1.5 | 45 | 110 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD2000R200** | 20 | 2 | 45 | 110 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD2000R250** | 20 | 2.5 | 45 | 110 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD2000R300** | 20 | 3 | 45 | 110 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD2000R400** | 20 | 4 | 45 | 110 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD2000R500** | 20 | 5 | 45 | 110 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **VQMHVRBD2000R635** | 20 | 6.35 | 45 | 110 | 20 | 4 | ● | 2 |




● : Inventario mantenuto.

# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


## ■ Fresatura in spallamento

Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono sufficienti, selezionare le condizioni di taglio ad alta efficienza.
Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono insufficienti, selezionare le condizioni di taglio per scopi generici.

### Condizioni di taglio ad alta efficienza

| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M | S | | | | M | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | | Acciaio austenico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Lega di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **2** | 150 | 24000 | 2400 | 3 | 0.6 | 120 | 19000 | 1100 | 3 | 0.6 | 100 | 16000 | 830 | 3 | 0.6 | 75 | 12000 | 720 | 3 | 0.4 |
| **3** | 150 | 16000 | 2600 | 4.5 | 0.9 | 120 | 13000 | 1200 | 4.5 | 0.9 | 100 | 11000 | 880 | 4.5 | 0.9 | 75 | 8000 | 770 | 4.5 | 0.6 |
| **4** | 150 | 12000 | 2600 | 6 | 1.2 | 120 | 9500 | 1300 | 6 | 1.2 | 100 | 8000 | 900 | 6 | 1.2 | 75 | 6000 | 790 | 6 | 0.8 |
| **5** | 150 | 9500 | 2600 | 7.5 | 1.5 | 120 | 7600 | 1300 | 7.5 | 1.5 | 100 | 6400 | 900 | 7.5 | 1.5 | 75 | 4800 | 810 | 7.5 | 1 |
| **6** | 150 | 8000 | 2600 | 9 | 1.8 | 120 | 6400 | 1300 | 9 | 1.8 | 100 | 5300 | 1100 | 9 | 1.8 | 75 | 4000 | 810 | 9 | 1.2 |
| **8** | 150 | 6000 | 2500 | 12 | 2.4 | 120 | 4800 | 1300 | 12 | 2.4 | 100 | 4000 | 1200 | 12 | 2.4 | 75 | 3000 | 840 | 12 | 1.6 |
| **10** | 150 | 4800 | 2300 | 15 | 3 | 120 | 3800 | 1200 | 15 | 3 | 100 | 3200 | 1300 | 15 | 3 | 75 | 2400 | 770 | 15 | 2 |
| **12** | 150 | 4000 | 1900 | 18 | 3.6 | 120 | 3200 | 1200 | 18 | 3.6 | 100 | 2700 | 1200 | 18 | 3.6 | 75 | 2000 | 720 | 18 | 2.4 |
| **16** | 150 | 3000 | 1600 | 24 | 4.8 | 120 | 2400 | 960 | 24 | 4.8 | 100 | 2000 | 960 | 24 | 4.8 | 75 | 1500 | 600 | 24 | 3.2 |
| **20** | 150 | 2400 | 1300 | 30 | 6 | 120 | 1900 | 760 | 30 | 6 | 100 | 1600 | 770 | 30 | 6 | 75 | 1200 | 480 | 30 | 4 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Condizioni di taglio per scopi generici

| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M | S | | | | M | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | | Acciaio austenico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Lega di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **2** | 120 | 19000 | 1300 | 3 | 0.6 | 100 | 16000 | 630 | 3 | 0.6 | 80 | 13000 | 450 | 1.5 | 0.2 | 70 | 11000 | 440 | 3 | 0.4 |
| **3** | 120 | 13000 | 1400 | 4.5 | 0.9 | 100 | 11000 | 700 | 4.5 | 0.9 | 80 | 8500 | 450 | 2.2 | 0.3 | 70 | 7400 | 470 | 4.5 | 0.6 |
| **4** | 120 | 9500 | 1400 | 6 | 1.2 | 100 | 8000 | 700 | 6 | 1.2 | 80 | 6400 | 470 | 3 | 0.6 | 70 | 5600 | 490 | 6 | 0.8 |
| **5** | 120 | 7600 | 1400 | 7.5 | 1.5 | 100 | 6400 | 710 | 7.5 | 1.5 | 80 | 5100 | 470 | 4.5 | 0.9 | 70 | 4500 | 500 | 7.5 | 1 |
| **6** | 120 | 6400 | 1400 | 9 | 1.8 | 100 | 5300 | 710 | 9 | 1.8 | 80 | 4200 | 580 | 6 | 1.2 | 70 | 3700 | 500 | 9 | 1.2 |
| **8** | 120 | 4800 | 1300 | 12 | 2.4 | 100 | 4000 | 740 | 12 | 2.4 | 80 | 3200 | 630 | 7.5 | 1.5 | 70 | 2800 | 520 | 12 | 1.6 |
| **10** | 120 | 3800 | 1200 | 15 | 3 | 100 | 3200 | 680 | 15 | 3 | 80 | 2500 | 660 | 9 | 1.8 | 70 | 2200 | 460 | 15 | 2 |
| **12** | 120 | 3200 | 1000 | 18 | 3.6 | 100 | 2700 | 640 | 18 | 3.6 | 80 | 2100 | 610 | 12 | 2.4 | 70 | 1900 | 450 | 18 | 2.4 |
| **16** | 120 | 2400 | 860 | 24 | 4.8 | 100 | 2000 | 530 | 24 | 4.8 | 80 | 1600 | 510 | 15 | 3 | 70 | 1400 | 370 | 24 | 3.2 |
| **20** | 120 | 1900 | 680 | 30 | 6 | 100 | 1600 | 420 | 30 | 6 | 80 | 1300 | 410 | 18 | 3.6 | 70 | 1100 | 290 | 30 | 4 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare.
Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti.
In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.
Nota 4) Se la profondità di taglio è inferiore a quella illustrata, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# VQMHVRB


Fresa torica, lunghezza di taglio media, 4 taglienti, eliche variabili




## ■Fresatura in spallamento

Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono sufficienti, selezionare le condizioni di taglio ad alta efficienza.
Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono insufficienti, selezionare le condizioni di taglio per scopi generici.

### Condizioni di taglio ad alta efficienza

| Materiale da lavorare | N | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rame, Lega di rame | | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **2** | 180 | 29000 | 2900 | 3 | 0.6 | 40 | 6400 | 230 | 3 | 0.2 |
| **3** | 180 | 19000 | 3000 | 4.5 | 0.9 | 40 | 4200 | 240 | 4.5 | 0.3 |
| **4** | 180 | 14000 | 3000 | 6 | 1.2 | 40 | 3200 | 240 | 6 | 0.4 |
| **5** | 180 | 11000 | 3000 | 7.5 | 1.5 | 40 | 2500 | 240 | 7.5 | 0.5 |
| **6** | 180 | 9500 | 3000 | 9 | 1.8 | 40 | 2100 | 250 | 9 | 0.6 |
| **8** | 180 | 7200 | 3000 | 12 | 2.4 | 40 | 1600 | 260 | 12 | 0.8 |
| **10** | 180 | 5700 | 2700 | 15 | 3 | 40 | 1300 | 290 | 15 | 1 |
| **12** | 180 | 4800 | 2300 | 18 | 3.6 | 40 | 1100 | 280 | 18 | 1.2 |
| **16** | 180 | 3600 | 1900 | 24 | 4.8 | 40 | 800 | 200 | 24 | 1.6 |
| **20** | 180 | 2900 | 1600 | 30 | 6 | 40 | 640 | 160 | 30 | 2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

### Condizioni di taglio per scopi generici


| Materiale da lavorare | N | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rame, Lega di rame | | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **2** | 140 | 22000 | 1500 | 3 | 0.6 | 30 | 4800 | 110 | 3 | 0.2 |
| **3** | 140 | 15000 | 1600 | 4.5 | 0.9 | 30 | 3200 | 120 | 4.5 | 0.3 |
| **4** | 140 | 11000 | 1600 | 6 | 1.2 | 30 | 2400 | 120 | 6 | 0.4 |
| **5** | 140 | 8900 | 1600 | 7.5 | 1.5 | 30 | 1900 | 120 | 7.5 | 0.5 |
| **6** | 140 | 7400 | 1600 | 9 | 1.8 | 30 | 1600 | 130 | 9 | 0.6 |
| **8** | 140 | 5600 | 1600 | 12 | 2.4 | 30 | 1200 | 130 | 12 | 0.8 |
| **10** | 140 | 4500 | 1400 | 15 | 3 | 30 | 950 | 140 | 15 | 1 |
| **12** | 140 | 3700 | 1200 | 18 | 3.6 | 30 | 800 | 140 | 18 | 1.2 |
| **16** | 140 | 2800 | 1000 | 24 | 4.8 | 30 | 600 | 100 | 24 | 1.6 |
| **20** | 140 | 2200 | 780 | 30 | 6 | 30 | 480 | 81 | 30 | 2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti. In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.
Nota 4) Se la profondità di taglio è inferiore a quella illustrata, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.

## ■ Fresatura di cave


Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono sufficienti, selezionare le condizioni di taglio ad alta efficienza.
Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono insufficienti, selezionare le condizioni di taglio per scopi generici.

### Condizioni di taglio ad alta efficienza

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M | | | | M | | | | N | | | | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | Rame, Lega di rame | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **2** | 150 | 24000 | 1200 | 2 | 120 | 19000 | 610 | 2 | 100 | 16000 | 640 | 2 | 60 | 9500 | 300 | 1 | 180 | 29000 | 1500 | 2 | 30 | 4800 | 130 | 0.6 |
| **3** | 150 | 16000 | 1500 | 3 | 120 | 13000 | 730 | 3 | 100 | 11000 | 660 | 3 | 60 | 6400 | 360 | 1.5 | 180 | 19000 | 1700 | 3 | 30 | 3200 | 150 | 0.9 |
| **4** | 150 | 12000 | 1900 | 4 | 120 | 9500 | 910 | 4 | 100 | 8000 | 700 | 4 | 60 | 4800 | 460 | 2 | 180 | 14000 | 2200 | 4 | 30 | 2400 | 170 | 1.2 |
| **5** | 150 | 9500 | 1900 | 5 | 120 | 7600 | 910 | 5 | 100 | 6400 | 720 | 5 | 60 | 3800 | 460 | 2.5 | 180 | 11000 | 2200 | 5 | 30 | 1900 | 170 | 1.5 |
| **6** | 150 | 8000 | 1900 | 6 | 120 | 6400 | 1000 | 6 | 100 | 5300 | 740 | 6 | 60 | 3200 | 510 | 3 | 180 | 9500 | 2300 | 6 | 30 | 1600 | 180 | 1.8 |
| **8** | 150 | 6000 | 1700 | 8 | 120 | 4800 | 960 | 8 | 100 | 4000 | 800 | 8 | 60 | 2400 | 480 | 4 | 180 | 7200 | 2000 | 8 | 30 | 1200 | 190 | 2.4 |
| **10** | 150 | 4800 | 1500 | 10 | 120 | 3800 | 840 | 10 | 100 | 3200 | 900 | 10 | 60 | 1900 | 420 | 5 | 180 | 5700 | 1800 | 10 | 30 | 950 | 210 | 3 |
| **12** | 150 | 4000 | 1300 | 12 | 120 | 3200 | 770 | 12 | 100 | 2700 | 860 | 12 | 60 | 1600 | 380 | 6 | 180 | 4800 | 1500 | 12 | 30 | 800 | 200 | 3.6 |
| **16** | 150 | 3000 | 1100 | 12 | 120 | 2400 | 670 | 12 | 100 | 2000 | 640 | 12 | 60 | 1200 | 340 | 8 | 180 | 3600 | 1300 | 12 | 30 | 600 | 150 | 4.8 |
| **20** | 150 | 2400 | 860 | 12 | 120 | 1900 | 530 | 12 | 100 | 1600 | 510 | 12 | 60 | 950 | 270 | 10 | 180 | 2900 | 1000 | 12 | 30 | 480 | 120 | 6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DC : Diametro.

### Condizioni di taglio per scopi generici

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M | | | | M | | | | N | | | | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio legato, Leghe di acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | Rame, Lega di rame | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **2** | 100 | 16000 | 550 | 2 | 80 | 13000 | 270 | 2 | 60 | 9500 | 250 | 2 | 50 | 8000 | 170 | 1 | 120 | 19000 | 650 | 2 | 25 | 4000 | 74 | 0.6 |
| **3** | 100 | 11000 | 670 | 3 | 80 | 8500 | 310 | 3 | 60 | 6400 | 250 | 3 | 50 | 5300 | 200 | 1.5 | 120 | 13000 | 790 | 3 | 25 | 2700 | 86 | 0.9 |
| **4** | 100 | 8000 | 840 | 4 | 80 | 6400 | 410 | 4 | 60 | 4800 | 280 | 4 | 50 | 4000 | 250 | 2 | 120 | 9500 | 1000 | 4 | 25 | 2000 | 93 | 1.2 |
| **5** | 100 | 6400 | 840 | 5 | 80 | 5100 | 410 | 5 | 60 | 3800 | 280 | 5 | 50 | 3200 | 250 | 2.5 | 120 | 7600 | 1000 | 5 | 25 | 1600 | 95 | 1.5 |
| **6** | 100 | 5300 | 840 | 6 | 80 | 4200 | 440 | 6 | 60 | 3200 | 300 | 6 | 50 | 2700 | 290 | 3 | 120 | 6400 | 1000 | 6 | 25 | 1300 | 96 | 1.8 |
| **8** | 100 | 4000 | 740 | 8 | 80 | 3200 | 420 | 8 | 60 | 2400 | 320 | 8 | 50 | 2000 | 260 | 4 | 120 | 4800 | 890 | 8 | 25 | 990 | 100 | 2.4 |
| **10** | 100 | 3200 | 680 | 10 | 80 | 2500 | 360 | 10 | 60 | 1900 | 350 | 10 | 50 | 1600 | 230 | 5 | 120 | 3800 | 800 | 10 | 25 | 800 | 120 | 3 |
| **12** | 100 | 2700 | 570 | 12 | 80 | 2100 | 330 | 12 | 60 | 1600 | 340 | 12 | 50 | 1300 | 210 | 6 | 120 | 3200 | 680 | 12 | 25 | 660 | 110 | 3.6 |
| **16** | 100 | 2000 | 480 | 12 | 80 | 1600 | 300 | 12 | 60 | 1200 | 250 | 12 | 50 | 990 | 180 | 8 | 120 | 2400 | 570 | 12 | 25 | 500 | 84 | 4.8 |
| **20** | 100 | 1600 | 380 | 12 | 80 | 1300 | 240 | 12 | 60 | 950 | 200 | 12 | 50 | 800 | 150 | 10 | 120 | 1900 | 450 | 12 | 25 | 400 | 68 | 6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DC : Diametro.

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti. In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.
Nota 4) Se la profondità di taglio è inferiore a quella illustrata, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE INTEGRALI VQ


## VQMHVRBF

Fresa torica, lunghezza di taglio media, 4 taglienti, eliche variabili, per finitura




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1

| 0.3≤RE≤3 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.015 | | | | |
| DC≤12 | DC>12 | | | |
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

● Fresa con elica variabile a 4 taglienti per ridotte vibrazioni quando si lavorano materiali difficili da tagliare.
● Ideale per lavorazione di finitura.

(mm)


| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQMHVRBFD0600R030** | 6 | 0.3 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBFD0600R050** | 6 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBFD0600R100** | 6 | 1 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBFD0800R050** | 8 | 0.5 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBFD0800R100** | 8 | 1 | 19 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBFD1000R030** | 10 | 0.3 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBFD1000R050** | 10 | 0.5 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBFD1000R100** | 10 | 1 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBFD1000R200** | 10 | 2 | 22 | 70 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBFD1200R100** | 12 | 1 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBFD1200R200** | 12 | 2 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBFD1200R300** | 12 | 3 | 26 | 75 | 12 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBFD1600R100** | 16 | 1 | 35 | 90 | 16 | 4 | ● | 1 |
| **VQMHVRBFD1600R200** | 16 | 2 | 35 | 90 | 16 | 4 | ● | 1 |




● : **Inventario mantenuto.**

# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

## ■ Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M | | | S | | N | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | | Rame, Lega di rame | | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **6** | 150 | 8000 | 2600 | 9 | 0.3 | 120 | 6400 | 1300 | 9 | 0.3 | 75 | 4000 | 800 | 9 | 0.3 | 180 | 9500 | 3000 | 9 | 0.3 | 40 | 2100 | 250 | 9 | 0.18 |
| **8** | 150 | 6000 | 2500 | 12 | 0.4 | 120 | 4800 | 1300 | 12 | 0.4 | 75 | 3000 | 840 | 12 | 0.4 | 180 | 7200 | 3000 | 12 | 0.4 | 40 | 1600 | 260 | 12 | 0.24 |
| **10** | 150 | 4800 | 2300 | 15 | 0.5 | 120 | 3800 | 1200 | 15 | 0.5 | 75 | 2400 | 770 | 15 | 0.5 | 180 | 5700 | 2700 | 15 | 0.5 | 41 | 1300 | 290 | 15 | 0.3 |
| **12** | 150 | 4000 | 1900 | 18 | 0.6 | 120 | 3200 | 1200 | 18 | 0.6 | 75 | 2000 | 720 | 18 | 0.6 | 180 | 4800 | 2300 | 18 | 0.6 | 41 | 1100 | 280 | 18 | 0.36 |
| **16** | 150 | 3000 | 1600 | 24 | 0.8 | 120 | 2400 | 960 | 24 | 0.8 | 75 | 1500 | 600 | 24 | 0.8 | 180 | 3600 | 1900 | 24 | 0.8 | 40 | 800 | 200 | 24 | 0.48 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ■ Fresatura di testa

| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M | | | S | | N | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | | Rame, Lega di rame | | | | | Leghe resistenti al calore<br>Inconel®718 | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **6** | 110 | 5800 | 1400 | 0.3 | 4.8 | 90 | 4800 | 770 | 0.3 | 4.8 | 55 | 2900 | 460 | 0.3 | 4.8 | 130 | 6900 | 1700 | 0.3 | 4.8 | 30 | 1600 | 180 | 0.18 | 4.8 |
| **8** | 110 | 4400 | 1200 | 0.4 | 6.4 | 90 | 3600 | 720 | 0.4 | 6.4 | 55 | 2200 | 440 | 0.4 | 6.4 | 130 | 5200 | 1500 | 0.4 | 6.4 | 30 | 1200 | 190 | 0.24 | 6.4 |
| **10** | 110 | 3500 | 1100 | 0.5 | 8 | 90 | 2900 | 640 | 0.5 | 8 | 55 | 1800 | 400 | 0.5 | 8 | 130 | 4100 | 1300 | 0.5 | 8 | 30 | 950 | 210 | 0.3 | 8 |
| **12** | 110 | 2900 | 930 | 0.6 | 9.6 | 90 | 2400 | 580 | 0.6 | 9.6 | 55 | 1500 | 360 | 0.6 | 9.6 | 130 | 3400 | 1100 | 0.6 | 9.6 | 30 | 800 | 200 | 0.36 | 9.6 |
| **16** | 110 | 2200 | 790 | 0.8 | 12.8 | 90 | 1800 | 500 | 0.8 | 12.8 | 55 | 1100 | 310 | 0.8 | 12.8 | 130 | 2600 | 940 | 0.8 | 12.8 | 30 | 600 | 150 | 0.48 | 12.8 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti. In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.
Nota 4) Se la profondità di taglio è inferiore a quella illustrata, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE INTEGRALI VQ


## VQHVRB

Lunghezza di taglio corta, 4 taglienti con elica variabile


UWC VQ R PF F γ 43° 45°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎ | | |






Tipo1




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1≤RE≤1 | | | | | |
| ±0.01 | | | | | |
| 1≤DC≤4 | | | | | |
| 0<br>- 0.02 | | | | | |
| DCONMS=6 | | | | | |
| 0<br>- 0.005 | | | | | |

●Fresa integrale torica SMART MIRACLE per elevate velocità di avanzamento e lavorazioni efficienti.


(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VQHVRBD0100R01N080 | 1 | 0.1 | 1 | 8 | 0.94 | 8.2° | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQHVRBD0100R01N120 | 1 | 0.1 | 1 | 12 | 0.94 | 6.7° | 55 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQHVRBD0200R02N120 | 2 | 0.2 | 2 | 12 | 1.9 | 5.9° | 55 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQHVRBD0200R02N160 | 2 | 0.2 | 2 | 16 | 1.9 | 4.9° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQHVRBD0300R05N100 | 3 | 0.5 | 3 | 10 | 2.9 | 5.6° | 55 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQHVRBD0300R05N180 | 3 | 0.5 | 3 | 18 | 2.9 | 3.7° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQHVRBD0400R10N120 | 4 | 1.0 | 4 | 12 | 3.9 | 3.9° | 55 | 6 | 4 | ● | 1 |
| VQHVRBD0400R10N200 | 4 | 1.0 | 4 | 20 | 3.9 | 2.5° | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |



● : Inventario mantenuto.

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI


| Materiale da lavorare | | S | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lega di titanio<br>Ti-6Al-4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di taglio (m/min) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio **ap** (mm) | Larghezza di taglio **ae** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di taglio (m/min) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio **ap** (mm) | Larghezza di taglio **ae** (mm) |
| **1** | **8** | 2500 | 8 | 500 | 0.030 | 0.1 | 2500 | 8 | 500 | 0.030 | 0.1 |
| **1** | **12** | 2500 | 8 | 350 | 0.030 | 0.1 | 2500 | 8 | 350 | 0.030 | 0.1 |
| **2** | **12** | 4800 | 30 | 600 | 0.075 | 0.3 | 4800 | 30 | 600 | 0.075 | 0.3 |
| **2** | **16** | 4800 | 30 | 340 | 0.075 | 0.3 | 4800 | 30 | 350 | 0.075 | 0.3 |
| **3** | **10** | 8500 | 80 | 2400 | 0.190 | 1.3 | 6400 | 60 | 2200 | 0.170 | 1.3 |
| **3** | **18** | 8500 | 80 | 2000 | 0.190 | 1.3 | 6400 | 60 | 1600 | 0.170 | 1.3 |
| **4** | **12** | 6400 | 80 | 2000 | 0.250 | 1.7 | 4800 | 60 | 1800 | 0.220 | 1.7 |
| **4** | **20** | 6400 | 80 | 2000 | 0.250 | 1.7 | 4800 | 60 | 1800 | 0.220 | 1.7 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare.
Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Durante il taglio di lega di titanio e leghe resistenti al calore, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 4) L' elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti, possono verificarsi vibrazioni.
In questo caso, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE INTEGRALI VQ

## VQ6MHVRBCH


Fresa integrale torica a 6 taglienti, lunghezza di taglio media, taglienti con elica variabile con refrigerante interno




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | |

**CoolStar**
FRESE INTEGRALI






Tipo1

| 0.5≤RE≤4 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.015 | | | | |
| DC≤12 | DC>12 | | | |
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| DCONMS=10 | DCONMS=12 | DCONMS=16 | DCONMS=20 | |
| 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | |

● Le frese integrali toriche con controllo della vibrazione e fori per il passaggio del refrigerante garantiscono la lavorazione di materiali difficili da tagliare e per applicazioni che richiedono lunghi sbalzi.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VQ6MHVRBCHD1000R050 | 10 | 0.5 | 22 | 70 | 10 | 6 | ● | 1 |
| VQ6MHVRBCHD1000R100 | 10 | 1 | 22 | 70 | 10 | 6 | ● | 1 |
| VQ6MHVRBCHD1200R050 | 12 | 0.5 | 26 | 75 | 12 | 6 | ● | 1 |
| VQ6MHVRBCHD1200R100 | 12 | 1 | 26 | 75 | 12 | 6 | ● | 1 |
| VQ6MHVRBCHD1600R100 | 16 | 1 | 32 | 90 | 16 | 6 | ● | 1 |
| VQ6MHVRBCHD1600R300 | 16 | 3 | 32 | 90 | 16 | 6 | ● | 1 |
| VQ6MHVRBCHD1600R400 | 16 | 4 | 32 | 90 | 16 | 6 | ● | 1 |
| VQ6MHVRBCHD2000R100 | 20 | 1 | 38 | 100 | 20 | 6 | ● | 1 |
| VQ6MHVRBCHD2000R300 | 20 | 3 | 38 | 100 | 20 | 6 | ● | 1 |
| VQ6MHVRBCHD2000R400 | 20 | 4 | 38 | 100 | 20 | 6 | ● | 1 |



● : Inventario mantenuto.

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

## ■ Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | M S | | N | | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio<br>X5CrNi189, X5CrNiMo1810, Ti-6Al-4V | | Rame, Lega di rame | | Lega resistente al calore<br>Inconel®718 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **10** | — | — | 4800 | 2000 | — | — | 1300 | 260 |
| **12** | — | — | 4000 | 2000 | — | — | 1100 | 230 |
| **16** | 4000 | 2200 | 3000 | 1600 | 2400 | 1400 | 800 | 180 |
| **20** | 3200 | 1900 | 2400 | 1400 | 1900 | 1100 | 640 | 150 |
| Profondità di taglio | | | ≤0.12DC<br>0.5DC—1.5DC | | | | ≤0.05DC<br>0.5DC—1.5DC | |

DC : Diametro.

## ■ Fresatura trocoidale

| Materiale da lavorare | P | | M | S |
|---|---|---|---|---|
| | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato<br>X40CrMoV51 | | Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB), Lega di titanio<br>X5CrNi189, X5CrNiMo1810, Ti-6Al-4V | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **10** | — | — | 4800 | 1400 |
| **12** | — | — | 4000 | 1200 |
| **16** | 4000 | 1600 | 3000 | 1100 |
| **20** | 3200 | 1400 | 2400 | 900 |
| Profondità di taglio | 1.5DC≤<br>≤0.12DC | | 0.5DC—1.5DC | |

DC : Diametro.

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) L' elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti, possono verificarsi vibrazioni.
In questo caso, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# VQT5MVRB

Fresa torica, lunghezza di taglio media, 5 taglienti con elica variabile, foro per il passaggio del refrigerante

UWC | VQT | R | PF | F | γ 40° 41.5° 43°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎ | | |






Tipo1

| RE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.02 | | | | |
| DC≤16 | 20≤DC≤25 | | | |
| 0<br>- 0.03 | 0<br>- 0.04 | | | |
| DCONMS=16 | 20≤DCONMS≤25 | | | |
| 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | | | |

● Geometria di taglio adatta per la fresatura di cave.

● La speciale affilatura dei raggi fresa eseguita con operazione di rettifica a 5 assi garantisce una lunga vita utensile.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VQT5MVRB160R100N48C | 16 | 1 | 34 | 48 | 15.5 | 120 | 16 | 5 | ● | 1 |
| VQT5MVRB160R300N48C | 16 | 3 | 34 | 48 | 15.5 | 120 | 16 | 5 | ● | 1 |
| VQT5MVRB160R400N48C | 16 | 4 | 34 | 48 | 15.5 | 120 | 16 | 5 | ● | 1 |
| VQT5MVRB200R100N60C | 20 | 1 | 44 | 60 | 19.5 | 135 | 20 | 5 | ● | 1 |
| VQT5MVRB200R300N60C | 20 | 3 | 44 | 60 | 19.5 | 135 | 20 | 5 | ● | 1 |
| VQT5MVRB200R400N60C | 20 | 4 | 44 | 60 | 19.5 | 135 | 20 | 5 | ● | 1 |
| VQT5MVRB200R600N60C | 20 | 6 | 44 | 60 | 19.5 | 135 | 20 | 5 | ● | 1 |
| VQT5MVRB250R100N75C | 25 | 1 | 54 | 75 | 24.5 | 155 | 25 | 5 | ● | 1 |
| VQT5MVRB250R300N75C | 25 | 3 | 54 | 75 | 24.5 | 155 | 25 | 5 | ● | 1 |
| VQT5MVRB250R400N75C | 25 | 4 | 54 | 75 | 24.5 | 155 | 25 | 5 | ● | 1 |
| VQT5MVRB250R600N75C | 25 | 6 | 54 | 75 | 24.5 | 155 | 25 | 5 | ● | 1 |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.

Nota 2) Dimensioni diverse del raggio torico sono producibili su ordinazione. Contattateci per informazioni dettagliate.

### Raggi torici speciali

(mm)


| DC | RE |
|---|---|
| 16 | 1−5 |
| 20, 25 | 1−6 |

● : Inventario mantenuto.

# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


## ■ Fresatura in spallamento

Sbalzo DC×1 (DC=Diametro)


| Materiale da lavorare | S<br>Lega di titanio<br>Ti-6Al-4V ecc | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | **RE** | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Profondità foro ae (mm) |
| **16** | 1 | 80 | 1600 | 800 | 32 | 2.4 |
| **16** | 3 | 80 | 1600 | 800 | 32 | 2.4 |
| **16** | 4 | 80 | 1600 | 800 | 32 | 2.4 |
| **20** | 1 | 80 | 1300 | 650 | 40 | 3.0 |
| **20** | 3 | 80 | 1300 | 650 | 40 | 3.0 |
| **20** | 4 | 80 | 1300 | 650 | 40 | 3.0 |
| **20** | 6 | 80 | 1300 | 650 | 40 | 3.0 |
| **25** | 1 | 80 | 1000 | 500 | 50 | 3.8 |
| **25** | 3 | 80 | 1000 | 500 | 50 | 3.8 |
| **25** | 4 | 80 | 1000 | 500 | 50 | 3.8 |
| **25** | 6 | 80 | 1000 | 500 | 50 | 3.8 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |

## ■ Fresatura di fessure

Profondità di taglio DC×1

| Materiale da lavorare | S<br>Lega di titanio<br>Ti-6Al-4V ecc | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | **RE** | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) |
| **16** | 1 | 60 | 1200 | 420 | 16 |
| **16** | 3 | 60 | 1200 | 420 | 16 |
| **16** | 4 | 60 | 1200 | 300 | 16 |
| **20** | 1 | 60 | 950 | 330 | 20 |
| **20** | 3 | 60 | 950 | 330 | 20 |
| **20** | 4 | 60 | 950 | 330 | 20 |
| **20** | 6 | 60 | 950 | 238 | 20 |
| **25** | 1 | 50 | 640 | 220 | 25 |
| **25** | 3 | 50 | 640 | 220 | 25 |
| **25** | 4 | 50 | 640 | 220 | 25 |
| **25** | 6 | 50 | 640 | 160 | 25 |
| Profondità di taglio |  DC=Diametro | | | | |

Profondità di taglio DC×2

| Materiale da lavorare | S<br>Lega di titanio<br>Ti-6Al-4V ecc | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | **RE** | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) |
| **16** | 1 | 60 | 1200 | 240 | 32 |
| **16** | 3 | 60 | 1200 | 240 | 32 |
| **16** | 4 | 60 | 1200 | 180 | 32 |
| **20** | 1 | 60 | 950 | 190 | 40 |
| **20** | 3 | 60 | 950 | 190 | 40 |
| **20** | 4 | 60 | 950 | 190 | 40 |
| **20** | 6 | 60 | 950 | 143 | 40 |
| **25** | 1 | 50 | 640 | 130 | 50 |
| **25** | 3 | 50 | 640 | 130 | 50 |
| **25** | 4 | 50 | 640 | 130 | 50 |
| **25** | 6 | 50 | 640 | 96 | 50 |
| Profondità di taglio |  DC=Diametro | | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Durante il taglio di lega di titanio e leghe resistenti al calore, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) La fresa integrale con elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese integrali standard. Tuttavia, se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo è ridotta, possono verificarsi vibrazioni. In tal caso, ridurre il numero di giri e la velocità di avanzamento in proporzione o impostare una minore profondità di taglio.
Nota 4) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 5) Per la fresatura di cave, usare un mandrino con una forza di bloccaggio elevata.


# FRESE INTEGRALI VQ


## VQFDRB

Fresa integrale torica a doppio raggio per taglio ad alto avanzamento


| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎ | | |






Tipo1




Tipo2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1≤DC≤4 | | | | |
| 0<br>- 0.020 | | | | |
| DCONMS=6 | | | | |
| 0<br>- 0.005 | | | | |


●La tipologia torica a doppio raggio consente una velocità di avanzamento più elevata ed una maggior efficienza.


(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE1 | APMX | A3 | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Dettagli dimensionali dei raggi fresa | | | | RMPX | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | S10 | DCIN | RE2 | RE3 | | | |
| VQFDRBD0300N080 | 3 | 0.64 | 0.18 | 3 | 8 | 2.8 | 50 | 6 | 4 | 0.08 | 0.75 | 0.5 | 2 | 2.1° | ● | 1 |
| VQFDRBD0300N120 | 3 | 0.64 | 0.18 | 3 | 12 | 2.8 | 55 | 6 | 4 | 0.08 | 0.75 | 0.5 | 2 | 2.1° | ● | 1 |
| VQFDRBD0400N120 | 4 | 0.71 | 0.25 | 4 | 12 | 3.8 | 55 | 6 | 4 | 0.13 | 1.0 | 0.5 | 3 | 1.9° | ● | 1 |
| VQFDRBD0400N160 | 4 | 0.71 | 0.25 | 4 | 16 | 3.8 | 60 | 6 | 4 | 0.13 | 1.0 | 0.5 | 3 | 1.9° | ● | 1 |
| VQFDRBD0600N180 | 6 | 0.92 | 0.36 | 6 | 18 | 5.6 | 60 | 6 | 4 | 0.21 | 1.5 | 0.6 | 5 | 1.7° | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto.

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | S | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di titanio<br>Ti-6Al-4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di taglio (m/min) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio **ap** (mm) | Larghezza di taglio **ae** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di taglio (m/min) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio **ap** (mm) | Larghezza di taglio **ae** (mm) |
| **3** | 8500 | 80 | 2100 | 0.2 | 1.3 | 6400 | 60 | 3000 | 0.2 | 1.3 |
| **4** | 6400 | 80 | 2200 | 0.2 | 1.7 | 4800 | 60 | 2700 | 0.2 | 1.7 |
| **6** | 4200 | 80 | 1400 | 0.3 | 2.0 | 3200 | 60 | 2100 | 0.3 | 2.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lega resistente al calore<br>Inconel®718 | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di taglio (m/min) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio **ap** (mm) | Larghezza di taglio **ae** (mm) |
| **3** | 3200 | 30 | 770 | 0.2 | 0.6 |
| **4** | 2400 | 30 | 770 | 0.2 | 0.8 |
| **6** | 1600 | 30 | 520 | 0.3 | 1.3 |
| Profondità di taglio |  | | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Durante il taglio di lega di titanio e leghe resistenti al calore, è particolarmente efficace l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE INTEGRALI VQ


## VQT6UR

Profilo a barile, testa semisferica, lunghezza di taglio media, 6 taglienti




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | | | | ○ | ◎ | | ○ |






Tipo1

| RE1≤4 | RE2≤100 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.01 | ±0.01 | | | |
| DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | | |
| 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | | |

- La testa semisferica e quella a profilo tangenziale hanno due raggi diversi.
- L'elica variabile previene le vibrazioni.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE1 | RE2 | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQT6URR020R075S08** | 8 | 2 | 75 | 21 | 90 | 8 | 6 | ● | 1 |
| **VQT6URR020R085S10** | 10 | 2 | 85 | 26 | 100 | 10 | 6 | ● | 1 |
| **VQT6URR030R075S10** | 10 | 3 | 75 | 22 | 100 | 10 | 6 | ● | 1 |
| **VQT6URR040R100S12** | 12 | 4 | 100 | 25 | 110 | 12 | 6 | ● | 1 |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.



● : **Inventario mantenuto.**


# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

## ■ Angolo ideale

Fare riferimento alla tabella seguente per l'uso del raggio di testa (RE1) e del raggio del profilo a barile (RE2).

(mm)

| Codice di ordinazione | Raggio di punta | | Raggio del profilo tangenziale | |
|---|---|---|---|---|
| | **RE1** | Angolo ideale | **RE2** | Angolo ideale |
| **VQT6URR020R075S08** | 2 | 76.6° | 75 | 13.4° |
| **VQT6URR020R085S10** | 2 | 74.5° | 85 | 15.5° |
| **VQT6URR030R075S10** | 3 | 76.4° | 75 | 13.6° |
| **VQT6URR040R100S12** | 4 | 78.3° | 100 | 11.7° |




## ■ Fresatura laterale con l'uso del raggio di forma tangenziale (RE2)

(mm)


| Materiale da lavorare | | P<br>Acciaio dolce (≤180HB)<br>Acciaio al carbonio, Ghisa (180—280HB) | | | M S<br>Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB)<br>Lega di titanio | | | N<br>Lega di Alluminio (Si<5%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DC** | **RE2** | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap |
| **8** | **75** | 8000 | 2400 | 0.05—0.3 | 3200 | 770 | 0.05—0.3 | 16000 | 4800 | 0.05—0.3 |
| **10** | **85** | 6400 | 1900 | 0.05—0.3 | 2500 | 600 | 0.05—0.3 | 13000 | 3900 | 0.05—0.3 |
| **10** | **75** | 6400 | 1900 | 0.05—0.3 | 2500 | 600 | 0.05—0.3 | 13000 | 3900 | 0.05—0.3 |
| **12** | **100** | 5300 | 1600 | 0.05—0.3 | 2100 | 500 | 0.05—0.3 | 11000 | 3300 | 0.05—0.3 |

## ■ Tabella di calcolo della profondità di taglio in base al raggio della forma tangenziale (RE2) e all'altezza della cuspide (h)

(mm)

| Materiale da lavorare | **RE2** | Altezza della cuspide **h** | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0008 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQT6URR020R075S08** | 75 | Profondità di taglio **ae** | 0.245 | 0.424 | 0.548 | 0.693 | 0.775 | 1.342 | 1.732 | 2.191 |
| **VQT6URR030R075S10** | 75 | | 0.245 | 0.424 | 0.548 | 0.693 | 0.775 | 1.342 | 1.732 | 2.191 |
| **VQT6URR020R085S10** | 85 | | 0.261 | 0.452 | 0.583 | 0.738 | 0.825 | 1.428 | 1.844 | 2.332 |
| **VQT6URR040R100S12** | 100 | | 0.283 | 0.49 | 0.632 | 0.8 | 0.894 | 1.549 | 2 | 2.53 |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Si consiglia di utilizzare questo utensile solo per operazioni di finitura.
Nota 3) La parte di contatto dell'utensile differisce tra il raggio di punta e il raggio di forma tangenziale a seconda delle geometrie di lavorazione e degli angoli di inclinazione. Selezionare le condizioni di taglio adatte in base alle parti di contatto dell'utensile.



# VQT6UR

Profilo a barile, testa semisferica, lunghezza di taglio media, 6 taglienti



## ■ Fresatura frontale con l'uso del raggio di testa (RE1)


(mm)

| Materiale da lavorare | | P<br>Acciaio dolce (≤180HB)<br>Acciaio al carbonio, Ghisa (180−280HB) | | | | M S<br>Acciaio inossidabile austenitico (≤200HB)<br>Lega di titanio | | | | N<br>Lega di Alluminio (Si<5%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | RE2 | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap | Profondità di taglio ae | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap | Profondità di taglio ae | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap | Profondità di taglio ae |
| **8** | **2** | 16000 | 2400 | 0.4 | 1 | 6400 | 580 | 0.4 | 1 | 32000 | 4800 | 0.4 | 1 |
| **10** | **2** | 16000 | 2400 | 0.4 | 1 | 6400 | 580 | 0.4 | 1 | 32000 | 4800 | 0.4 | 1 |
| **10** | **3** | 11000 | 1700 | 0.6 | 1.5 | 4200 | 380 | 0.6 | 1.5 | 21000 | 3200 | 0.6 | 1.5 |
| **12** | **4** | 8000 | 1200 | 0.8 | 2 | 3200 | 290 | 0.8 | 2 | 16000 | 2400 | 0.8 | 2 |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.

Nota 2) Si consiglia di utilizzare questo utensile solo per operazioni di finitura.

Nota 3) La parte di contatto dell'utensile differisce tra il raggio di testa e il raggio di forma tangenziale a seconda delle geometrie di lavorazione e degli angoli di inclinazione. Selezionare le condizioni di taglio adatte in base alle parti di contatto dell'utensile.




ae:Avanzamento a colpi


# VQSVR

Fresa per sgrossatura, lunghezza di taglio corta, 3−4 taglienti, eliche variabili




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | 12≤DCONMS≤16 | DCONMS=20 |
|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 |

h6

● Assicura una resistenza eccellente alle vibrazioni grazie all'adozione di un'elica variabile.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VQSVRD0300** | 3 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **VQSVRD0400** | 4 | 0.2 | 8 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **VQSVRD0500** | 5 | 0.3 | 10 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **VQSVRD0600** | 6 | 0.3 | 12 | 70 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **VQSVRD0700** | 7 | 0.3 | 17 | 80 | 8 | 3 | ● | 1 |
| **VQSVRD0800** | 8 | 0.5 | 17 | 80 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **VQSVRD0900** | 9 | 0.5 | 22 | 90 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **VQSVRD1000S08** | 10 | 0.5 | 22 | 90 | 8 | 4 | ● | 3 |
| **VQSVRD1000** | 10 | 0.5 | 22 | 90 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VQSVRD1200S10** | 12 | 0.5 | 27 | 100 | 10 | 4 | ● | 3 |
| **VQSVRD1200** | 12 | 0.5 | 27 | 100 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **VQSVRD1400** | 14 | 0.5 | 27 | 130 | 12 | 4 | ● | 3 |
| **VQSVRD1600** | 16 | 0.5 | 33 | 125 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **VQSVRD1800** | 18 | 0.5 | 33 | 150 | 16 | 4 | ● | 3 |
| **VQSVRD2000** | 20 | 0.5 | 38 | 140 | 20 | 4 | ● | 2 |

● : **Inventario mantenuto.**

# FRESE INTEGRALI VQ

# VQSVR


Fresa per sgrossatura, lunghezza di taglio corta, 3−4 taglienti, eliche variabili

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


### ■Fresatura in spallamento

Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono sufficienti, selezionare le condizioni di taglio ad alta efficienza.
Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono insufficienti, selezionare le condizioni di taglio per scopi generici.

### Condizioni di taglio ad alta efficienza

| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M S | | | | | M S | | | | | N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | | Rame, Lega di rame | | | | |
| Diametro DC (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Profondità foro ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Profondità foro ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Profondità foro ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Profondità foro ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Profondità foro ae (mm) |
| **3** | 150 | 16000 | 960 | 4.5 | 1.5 | 120 | 13000 | 640 | 4.5 | 1.5 | 100 | 11000 | 450 | 4.5 | 1.5 | 75 | 8000 | 330 | 4.5 | 0.9 | 180 | 19000 | 1100 | 4.5 | 1.5 |
| **4** | 150 | 12000 | 960 | 6 | 2 | 120 | 9500 | 640 | 6 | 2 | 100 | 8000 | 430 | 6 | 2 | 75 | 6000 | 330 | 6 | 1.2 | 180 | 14000 | 1100 | 6 | 2 |
| **5** | 150 | 9500 | 960 | 7.5 | 2.5 | 120 | 7600 | 640 | 7.5 | 2.5 | 100 | 6400 | 440 | 7.5 | 2.5 | 75 | 4800 | 330 | 7.5 | 1.5 | 180 | 11000 | 1100 | 7.5 | 2.5 |
| **6** | 150 | 8000 | 960 | 9 | 3 | 120 | 6400 | 680 | 9 | 3 | 100 | 5300 | 480 | 9 | 3 | 75 | 4000 | 360 | 9 | 1.8 | 180 | 9500 | 1100 | 9 | 3 |
| **7** | 150 | 6800 | 950 | 10.5 | 3.5 | 120 | 5500 | 700 | 10.5 | 3.5 | 100 | 4500 | 500 | 10.5 | 3.5 | 75 | 3400 | 380 | 10.5 | 2.1 | 180 | 8200 | 1100 | 10.5 | 3.5 |
| **8** | 150 | 6000 | 1100 | 12 | 4 | 120 | 4800 | 800 | 12 | 4 | 100 | 4000 | 570 | 12 | 4 | 75 | 3000 | 430 | 12 | 2.4 | 180 | 7200 | 1300 | 12 | 4 |
| **9** | 150 | 5300 | 1100 | 13.5 | 4.5 | 120 | 4200 | 760 | 13.5 | 4.5 | 100 | 3500 | 570 | 13.5 | 4.5 | 75 | 2700 | 430 | 13.5 | 2.7 | 180 | 6400 | 1300 | 13.5 | 4.5 |
| **10** | 150 | 4800 | 1100 | 15 | 5 | 120 | 3800 | 760 | 15 | 5 | 100 | 3200 | 570 | 15 | 5 | 75 | 2400 | 430 | 15 | 3 | 180 | 5700 | 1200 | 15 | 5 |
| **12** | 150 | 4000 | 960 | 18 | 6 | 120 | 3200 | 700 | 18 | 6 | 100 | 2700 | 540 | 18 | 6 | 75 | 2000 | 400 | 18 | 3.6 | 180 | 4800 | 1200 | 18 | 6 |
| **14** | 150 | 3400 | 880 | 21 | 7 | 120 | 2700 | 650 | 21 | 7 | 100 | 2300 | 510 | 21 | 7 | 75 | 1700 | 380 | 21 | 4.2 | 180 | 4100 | 1100 | 21 | 7 |
| **16** | 150 | 3000 | 840 | 24 | 8 | 120 | 2400 | 620 | 24 | 8 | 100 | 2000 | 500 | 24 | 8 | 75 | 1500 | 380 | 24 | 4.8 | 180 | 3600 | 1000 | 24 | 8 |
| **18** | 150 | 2700 | 810 | 27 | 9 | 120 | 2100 | 590 | 27 | 9 | 100 | 1800 | 500 | 27 | 9 | 75 | 1300 | 360 | 27 | 5.4 | 180 | 3200 | 960 | 27 | 9 |
| **20** | 150 | 2400 | 760 | 30 | 10 | 120 | 1900 | 560 | 30 | 10 | 100 | 1600 | 500 | 30 | 10 | 75 | 1200 | 360 | 30 | 6 | 180 | 2900 | 920 | 30 | 10 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Condizioni di taglio per scopi generici


| Materiale da lavorare | P | | | | | P | | | | | M S | | | | | M S | | | | | N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | | Rame, Lega di rame | | | | |
| Diametro DC (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Profondità foro ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Profondità foro ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Profondità foro ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Profondità foro ae (mm) | Velocità di taglio (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità foro ap (mm) | Profondità foro ae (mm) |
| **3** | 120 | 13000 | 610 | 4.5 | 1.5 | 100 | 11000 | 430 | 4.5 | 1.5 | 80 | 8500 | 280 | 4.5 | 1.5 | 70 | 7400 | 240 | 4.5 | 0.9 | 140 | 15000 | 700 | 4.5 | 1.5 |
| **4** | 120 | 9500 | 610 | 6 | 2 | 100 | 8000 | 430 | 6 | 2 | 80 | 6400 | 280 | 6 | 2 | 70 | 5600 | 240 | 6 | 1.2 | 140 | 11000 | 700 | 6 | 2 |
| **5** | 120 | 7600 | 610 | 7.5 | 2.5 | 100 | 6400 | 430 | 7.5 | 2.5 | 80 | 5100 | 280 | 7.5 | 2.5 | 70 | 4500 | 250 | 7.5 | 1.5 | 140 | 8900 | 720 | 7.5 | 2.5 |
| **6** | 120 | 6400 | 610 | 9 | 3 | 100 | 5300 | 450 | 9 | 3 | 80 | 4200 | 300 | 9 | 3 | 70 | 3700 | 270 | 9 | 1.8 | 140 | 7400 | 720 | 9 | 3 |
| **7** | 120 | 5500 | 620 | 10.5 | 3.5 | 100 | 4500 | 480 | 10.5 | 3.5 | 80 | 3600 | 320 | 10.5 | 3.5 | 70 | 3200 | 290 | 10.5 | 2.1 | 140 | 6400 | 720 | 10.5 | 3.5 |
| **8** | 120 | 4800 | 720 | 12 | 4 | 100 | 4000 | 570 | 12 | 4 | 80 | 3200 | 380 | 12 | 4 | 70 | 2800 | 340 | 12 | 2.4 | 140 | 5600 | 840 | 12 | 4 |
| **9** | 120 | 4200 | 670 | 13.5 | 4.5 | 100 | 3500 | 510 | 13.5 | 4.5 | 80 | 2800 | 360 | 13.5 | 4.5 | 70 | 2500 | 320 | 13.5 | 2.7 | 140 | 5000 | 800 | 13.5 | 4.5 |
| **10** | 120 | 3800 | 670 | 15 | 5 | 100 | 3200 | 510 | 15 | 5 | 80 | 2500 | 360 | 15 | 5 | 70 | 2200 | 310 | 15 | 3 | 140 | 4500 | 790 | 15 | 5 |
| **12** | 120 | 3200 | 610 | 18 | 6 | 100 | 2700 | 470 | 18 | 6 | 80 | 2100 | 340 | 18 | 6 | 70 | 1900 | 300 | 18 | 3.6 | 140 | 3700 | 710 | 18 | 6 |
| **14** | 120 | 2700 | 560 | 21 | 7 | 100 | 2300 | 440 | 21 | 7 | 80 | 1800 | 320 | 21 | 7 | 70 | 1600 | 280 | 21 | 4.2 | 140 | 3200 | 670 | 21 | 7 |
| **16** | 120 | 2400 | 540 | 24 | 8 | 100 | 2000 | 410 | 24 | 8 | 80 | 1600 | 320 | 24 | 8 | 70 | 1400 | 280 | 24 | 4.8 | 140 | 2800 | 630 | 24 | 8 |
| **18** | 120 | 2100 | 500 | 27 | 9 | 100 | 1800 | 400 | 27 | 9 | 80 | 1400 | 310 | 27 | 9 | 70 | 1200 | 270 | 27 | 5.4 | 140 | 2500 | 600 | 27 | 9 |
| **20** | 120 | 1900 | 480 | 30 | 10 | 100 | 1600 | 380 | 30 | 10 | 80 | 1300 | 310 | 30 | 10 | 70 | 1100 | 270 | 30 | 6 | 140 | 2200 | 560 | 30 | 10 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare. Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti. In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.
Nota 4) Se la profondità di taglio è inferiore a quella illustrata, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.

## ■ Fresatura di cave


Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono sufficienti, selezionare le condizioni di taglio ad alta efficienza.
Quando le condizioni di controllo truciolo e di rigidità della lavorazione sono insufficienti, selezionare le condizioni di taglio per scopi generici.

### Condizioni di taglio ad alta efficienza

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M S | | | | M S | | | | N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | Rame, Lega di rame | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **3** | 120 | 13000 | 720 | 3 | 100 | 11000 | 440 | 3 | 80 | 8500 | 340 | 3 | 60 | 6400 | 250 | 1.5 | 150 | 16000 | 890 | 3 |
| **4** | 120 | 9500 | 720 | 4 | 100 | 8000 | 450 | 4 | 80 | 6400 | 340 | 4 | 60 | 4800 | 250 | 2 | 150 | 12000 | 900 | 4 |
| **5** | 120 | 7600 | 720 | 5 | 100 | 6400 | 460 | 5 | 80 | 5100 | 300 | 5 | 60 | 3800 | 230 | 2.5 | 150 | 9500 | 900 | 5 |
| **6** | 120 | 6400 | 720 | 6 | 100 | 5300 | 460 | 6 | 80 | 4200 | 310 | 6 | 60 | 3200 | 240 | 3 | 150 | 8000 | 900 | 6 |
| **7** | 120 | 5500 | 730 | 7 | 100 | 4500 | 470 | 7 | 80 | 3600 | 330 | 7 | 60 | 2700 | 250 | 3.5 | 150 | 6800 | 950 | 7 |
| **8** | 120 | 4800 | 840 | 8 | 100 | 4000 | 560 | 8 | 80 | 3200 | 400 | 8 | 60 | 2400 | 300 | 4 | 150 | 6000 | 1100 | 8 |
| **9** | 120 | 4200 | 810 | 9 | 100 | 3500 | 540 | 9 | 80 | 2800 | 350 | 9 | 60 | 2100 | 260 | 4.5 | 150 | 5300 | 1000 | 9 |
| **10** | 120 | 3800 | 800 | 10 | 100 | 3200 | 520 | 10 | 80 | 2500 | 340 | 10 | 60 | 1900 | 260 | 5 | 150 | 4800 | 1000 | 10 |
| **12** | 120 | 3200 | 750 | 12 | 100 | 2700 | 480 | 12 | 80 | 2100 | 340 | 12 | 60 | 1600 | 260 | 6 | 150 | 4000 | 940 | 12 |
| **14** | 120 | 2700 | 670 | 14 | 100 | 2300 | 420 | 14 | 80 | 1800 | 300 | 14 | 60 | 1400 | 240 | 7 | 150 | 3400 | 840 | 14 |
| **16** | 120 | 2400 | 620 | 16 | 100 | 2000 | 380 | 16 | 80 | 1600 | 290 | 16 | 60 | 1200 | 220 | 8 | 150 | 3000 | 780 | 16 |
| **18** | 120 | 2100 | 570 | 18 | 100 | 1800 | 380 | 18 | 80 | 1400 | 260 | 18 | 60 | 1100 | 210 | 9 | 150 | 2700 | 730 | 18 |
| **20** | 120 | 1900 | 540 | 20 | 100 | 1600 | 350 | 20 | 80 | 1300 | 260 | 20 | 60 | 950 | 190 | 10 | 150 | 2400 | 680 | 20 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DC : Diametro.

### Condizioni di taglio per scopi generici

| Materiale da lavorare | P | | | | P | | | | M S | | | | M S | | | | N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio da costruzione<br>Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10 | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili<br>X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12 | | | | Acciai inossidabili austenico, ferritico e martensitico, Leghe di titanio<br>X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V | | | | Acciai inossidabili temprati, Lega di cromo cobalto<br>X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7 | | | | Rame, Lega di rame | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Velocità di avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **3** | 100 | 11000 | 490 | 3 | 80 | 8500 | 300 | 3 | 60 | 6400 | 200 | 3 | 50 | 5300 | 170 | 1.5 | 120 | 13000 | 580 | 3 |
| **4** | 100 | 8000 | 490 | 4 | 80 | 6400 | 310 | 4 | 60 | 4800 | 200 | 4 | 50 | 4000 | 170 | 2 | 120 | 9500 | 580 | 4 |
| **5** | 100 | 6400 | 490 | 5 | 80 | 5100 | 310 | 5 | 60 | 3800 | 200 | 5 | 50 | 3200 | 170 | 2.5 | 120 | 7600 | 580 | 5 |
| **6** | 100 | 5300 | 490 | 6 | 80 | 4200 | 310 | 6 | 60 | 3200 | 200 | 6 | 50 | 2700 | 170 | 3 | 120 | 6400 | 580 | 6 |
| **7** | 100 | 4500 | 500 | 7 | 80 | 3600 | 320 | 7 | 60 | 2700 | 200 | 7 | 50 | 2300 | 170 | 3.5 | 120 | 5500 | 620 | 7 |
| **8** | 100 | 4000 | 600 | 8 | 80 | 3200 | 380 | 8 | 60 | 2400 | 240 | 8 | 50 | 2000 | 200 | 4 | 120 | 4800 | 720 | 8 |
| **9** | 100 | 3500 | 540 | 9 | 80 | 2800 | 330 | 9 | 60 | 2100 | 210 | 9 | 50 | 1800 | 180 | 4.5 | 120 | 4200 | 650 | 9 |
| **10** | 100 | 3200 | 540 | 10 | 80 | 2500 | 330 | 10 | 60 | 1900 | 210 | 10 | 50 | 1600 | 180 | 5 | 120 | 3800 | 640 | 10 |
| **12** | 100 | 2700 | 510 | 12 | 80 | 2100 | 320 | 12 | 60 | 1600 | 210 | 12 | 50 | 1300 | 170 | 6 | 120 | 3200 | 600 | 12 |
| **14** | 100 | 2300 | 460 | 14 | 80 | 1800 | 300 | 14 | 60 | 1400 | 190 | 14 | 50 | 1100 | 150 | 7 | 120 | 2700 | 540 | 14 |
| **16** | 100 | 2000 | 410 | 16 | 80 | 1600 | 290 | 16 | 60 | 1200 | 170 | 16 | 50 | 990 | 140 | 8 | 120 | 2400 | 500 | 16 |
| **18** | 100 | 1800 | 390 | 18 | 80 | 1400 | 260 | 18 | 60 | 1100 | 170 | 18 | 50 | 880 | 130 | 9 | 120 | 2100 | 460 | 18 |
| **20** | 100 | 1600 | 360 | 20 | 80 | 1300 | 260 | 20 | 60 | 950 | 150 | 20 | 50 | 800 | 130 | 10 | 120 | 1900 | 430 | 20 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DC : Diametro.

Nota 1) Il rivestimento VQ ha una bassa conduttività elettrica; pertanto un azzeratore di tipo meccanico (trasmissione elettrica) potrebbe non funzionare.
Quando si misura la lunghezza dell'utensile, usare un azzeratore di tipo a contatto interno (tipo non elettrico) o un azzeratore di tipo laser.
Nota 2) Il taglio efficace di acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore ecc., può essere ottenuto con l'uso di refrigeranti emulsionabili.
Nota 3) Si possono verificare vibrazioni se la rigidità della macchina e il metodo di bloccaggio sono insufficienti.
In tali casi l'avanzamento e la velocità devono essere ridotti proporzionalmente.
Nota 4) Se la profondità di taglio è inferiore a quella illustrata, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE INTEGRALI IN CERAMICA


## CE4SRB/CE6SRB

Fresa torica, lunghezza di taglio corta, 4-6 taglienti





| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎ | | |






Tipo1




Tipo2

| DC≤12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.02 | | | | |
| DC=6 | DC=8,10 | DC=12 | | |
| - 0.008<br>- 0.028 | - 0.009<br>- 0.029 | - 0.011<br>- 0.031 | | |
| DCONMS=6 | DCONMS=8,10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

h6

- Fresa integrale torica in ceramica con elevata resistenza al calore.
- Capace di intenerire leghe a base Ni generando calore durante la lavorazione.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CE4SRBD0600R050** | 6 | 0.5 | 4.5 | 12 | 5.85 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **CE4SRBD0800R100** | 8 | 1.0 | 6.0 | 16 | 7.85 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **CE4SRBD1000R100** | 10 | 1.0 | 7.5 | 20 | 9.70 | 65 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **CE4SRBD1200R150** | 12 | 1.5 | 9.0 | 24 | 11.70 | 70 | 12 | 4 | ● | 1 |
| **CE6SRBD0600R050** | 6 | 0.5 | 4.5 | 12 | 5.85 | 50 | 6 | 6 | ● | 2 |
| **CE6SRBD0800R100** | 8 | 1.0 | 6.0 | 16 | 7.85 | 60 | 8 | 6 | ● | 2 |
| **CE6SRBD1000R100** | 10 | 1.0 | 7.5 | 20 | 9.70 | 65 | 10 | 6 | ● | 2 |
| **CE6SRBD1200R150** | 12 | 1.5 | 9.0 | 24 | 11.70 | 70 | 12 | 6 | ● | 2 |

Nota 1) Non utilizzare su leghe di titanio.




● : **Inventario mantenuto.**

# CE4SRB


Fresa torica, lunghezza di taglio corta, 4 taglienti

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | S<br>Inconel® | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **6** | ≥350 | ≤0.06 | ≤4.5 | ≤1.2 |
| **8** | ≥350 | ≤0.06 | ≤6.0 | ≤1.6 |
| **10** | ≥350 | ≤0.06 | ≤7.5 | ≤2.0 |
| **12** | ≥350 | ≤0.06 | ≤9.0 | ≤2.4 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | |

### ■Fresature di cave

| Materiale da lavorare | S<br>Inconel® | | |
|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **6** | ≥350 | ≤0.03 | ≤1.5 |
| **8** | ≥350 | ≤0.03 | ≤1.5 |
| **10** | ≥350 | ≤0.03 | ≤2.0 |
| **12** | ≥350 | ≤0.03 | ≤2.5 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | |


Nota 1) Lo strato più esterno del materiale può subire l'influenza del calore.
Fare in modo di lasciare almeno 0.3 mm di sovrametallo nella lavorazione finale.
Nota 2) L'angolo di rampa consigliato è di 1.5°. Per la lavorazione in rampa si consiglia di ridurre l'avanzamento del 50%.
Nota 3) Aumentare gradualmente la larghezza di taglio (ae) partendo da 0.05 x DC.

# CE6SRB

Fresa torica, lunghezza di taglio corta, 6 taglienti

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | S<br>Inconel® | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **6** | ≥350 | ≤0.06 | ≤4.5 | ≤1.2 |
| **8** | ≥350 | ≤0.06 | ≤6.0 | ≤1.6 |
| **10** | ≥350 | ≤0.06 | ≤7.5 | ≤2.0 |
| **12** | ≥350 | ≤0.06 | ≤9.0 | ≤2.4 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | |

Nota 1) Lo strato più esterno del materiale può subire l'influenza del calore.
Fare in modo di lasciare almeno 0.3 mm di sovrametallo nella lavorazione finale.
Nota 2) L'angolo di rampa consigliato è di 1.5°. Per la lavorazione in rampa si consiglia di ridurre l'avanzamento del 50%.
Nota 3) Aumentare gradualmente la larghezza di taglio (ae) partendo da 0.05 x DC.


# FRESE FRONTALI RIVESTITE CRN

## CRN2MB


Per elettrodi in rame, testa semisferica, serie media, 2 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ◎ | ○ |






Tipo1




Tipo2

| 0.2≤RE≤5 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.01 | | | | |
| 0.4≤DC≤10 | | | | |
| 0 - 0.02 | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | | | |
| 0 - 0.008 | 0 - 0.009 | | | |

●Fresa integrale a testa semisferica, a 2 taglienti, con rivestimento CRN, per lavorazione di elettrodi di rame.


(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CRN2MBR0020S04** | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MBR0030S04** | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MBR0040S04** | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MBR0050S04** | 0.5 | 1 | 2.5 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MBR0050S06** | 0.5 | 1 | 2.5 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MBR0075S04** | 0.75 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MBR0100S06** | 1 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MBR0150S06** | 1.5 | 3 | 8 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MBR0200S06** | 2 | 4 | 8 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MBR0300S06** | 3 | 6 | 12 | 80 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **CRN2MBR0400S08** | 4 | 8 | 14 | 90 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **CRN2MBR0500S10** | 5 | 10 | 18 | 100 | 10 | 2 | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto.

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rame, Lega di rame | | | | |
| RE (mm) | α≤15° | | α>15° | | Profondità di taglio ap (mm) |
| | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | |
| **R0.2** | 40000 | 1600 | 40000 | 1200 | 0.02 |
| **R0.3** | 40000 | 3200 | 40000 | 1600 | 0.03 |
| **R0.4** | 40000 | 6400 | 40000 | 2400 | 0.05 |
| **R0.5** | 40000 | 8000 | 40000 | 3200 | 0.06 |
| **R0.75** | 40000 | 9600 | 40000 | 4000 | 0.09 |
| **R1** | 40000 | 9600 | 39000 | 4700 | 0.11 |
| **R1.25** | 40000 | 12000 | 30000 | 4500 | 0.12 |
| **R1.5** | 40000 | 12000 | 27000 | 4300 | 0.13 |
| **R2** | 32000 | 11000 | 20000 | 3600 | 0.15 |
| **R2.5** | 25000 | 9000 | 16000 | 2900 | 0.20 |
| **R3** | 21000 | 8400 | 13000 | 2600 | 0.25 |
| **R4** | 16000 | 6400 | 10000 | 2000 | 0.30 |
| **R5** | 13000 | 5200 | 8000 | 1700 | 0.50 |
| **R6** | 9000 | 3600 | 6000 | 1300 | 0.50 |
| Profondità di taglio |   RE : Raggio | | | | |



ae:Avanzamento a colpi

Nota 1) α è l'angolo di inclinazione della superficie lavorata.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Si raccomanda l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE FRONTALI RIVESTITE CRN


## CRN2XLB

Per elettrodi in rame, testa semisferica,
Per lavorazioni profonde, 2 taglienti


UWC | CRN | PF | F | γ 30°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ◎ | ○ |







Tipo1




Tipo2




| | | | |
|---|---|---|---|
| 0.15≤RE≤3 | | | |
| ±0.01 | | | |
| 0.3≤DC≤6 | | | |
| 0 / - 0.02 | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | | | |
| 0 / - 0.008 | | | |

● Fresa integrale a testa semisferica, a scarico lungo, a 2 taglienti, con rivestimento CRN, per lavorazione di elettrodi di rame.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato 0.5° | 1° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN2XLBR0015N010S04 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.27 | 13.3° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| CRN2XLBR0015N015S04 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.27 | 12.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| CRN2XLBR0015N020S04 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.27 | 11.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| CRN2XLBR0020N010S04 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.36 | 13.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 |
| CRN2XLBR0020N015S04 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.36 | 12.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| CRN2XLBR0020N020S04 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.36 | 11.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| CRN2XLBR0020N030S04 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3 | 0.36 | 10.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 |
| CRN2XLBR0025N015S04 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.46 | 12.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| CRN2XLBR0025N020S04 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.46 | 11.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
| CRN2XLBR0025N030S04 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.46 | 10.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 |
| CRN2XLBR0025N030S06 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.46 | 11.9° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 |
| CRN2XLBR0025N040S04 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.46 | 9.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 |
| CRN2XLBR0025N060S04 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.46 | 8.1° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 7.4 |
| CRN2XLBR0025N080S04 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 8 | 0.46 | 7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.3 | 8.5 | 9.2 | 9.9 |
| CRN2XLBR0030N020S04 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.56 | 11.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| CRN2XLBR0030N040S04 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 4 | 0.56 | 9.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 5 |
| CRN2XLBR0030N060S04 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 6 | 0.56 | 8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7.5 |
| CRN2XLBR0030N080S04 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 8 | 0.56 | 6.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 10 |
| CRN2XLBR0030N100S04 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 10 | 0.56 | 6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 12.5 |
| CRN2XLBR0040N020S04 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 0.76 | 11.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| CRN2XLBR0040N040S04 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 4 | 0.76 | 9.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 5 |
| CRN2XLBR0040N060S04 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 6 | 0.76 | 7.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7.5 |
| CRN2XLBR0040N080S04 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 8 | 0.76 | 6.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 10 |
| CRN2XLBR0040N100S04 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 10 | 0.76 | 5.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 12.4 |
| CRN2XLBR0050N030S04 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0.94 | 10.1° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
| CRN2XLBR0050N040S04 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 0.94 | 9.1° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 |
| CRN2XLBR0050N050S04 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 0.94 | 8.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.4 |
| CRN2XLBR0050N050S06 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 0.94 | 10.1° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.4 |
| CRN2XLBR0050N060S04 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 0.94 | 7.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.7 |
| CRN2XLBR0050N060S06 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 0.94 | 9.4° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.7 |
| CRN2XLBR0050N080S04 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | 0.94 | 6.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 10.2 |
| CRN2XLBR0050N080S06 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | 0.94 | 8.3° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 10.2 |
| CRN2XLBR0050N100S04 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 0.94 | 5.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | 12.6 |
| CRN2XLBR0050N120S04 | 0.5 | 1 | 1 | 12 | 0.94 | 5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14 | 15.1 |

● : Inventario mantenuto.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| **CRN2XLBR0050N160S04** | 0.5 | 1 | 1 | 16 | 0.94 | 4.1° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.8 | 17.4 | 18.6 | 20.1 |
| **CRN2XLBR0050N200S04** | 0.5 | 1 | 1 | 20 | 0.94 | 3.4° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 20.9 | 21.6 | 23.2 | 25.1 |
| **CRN2XLBR0075N080S04** | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 8 | 1.44 | 5.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 10.1 |
| **CRN2XLBR0075N080S06** | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 8 | 1.44 | 8.1° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 10.1 |
| **CRN2XLBR0075N100S04** | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1.44 | 5.1° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | 12.6 |
| **CRN2XLBR0075N100S06** | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1.44 | 7.2° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | 12.6 |
| **CRN2XLBR0075N160S04** | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 16 | 1.44 | 3.6° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.8 | 17.3 | 18.6 | 20 |
| **CRN2XLBR0100N080S04** | 1 | 2 | 2 | 8 | 1.90 | 5.3° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.3 | 8.7 | 9.2 | 9.9 |
| **CRN2XLBR0100N100S04** | 1 | 2 | 2 | 10 | 1.90 | 4.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 12.4 |
| **CRN2XLBR0100N100S06** | 1 | 2 | 2 | 10 | 1.90 | 6.9° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 12.4 |
| **CRN2XLBR0100N120S04** | 1 | 2 | 2 | 12 | 1.90 | 3.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.5 | 12.9 | 13.8 | 14.9 |
| **CRN2XLBR0100N120S06** | 1 | 2 | 2 | 12 | 1.90 | 6.1° | 50 | 6 | 2 | ● | 1 | 12.5 | 12.9 | 13.8 | 14.9 |
| **CRN2XLBR0100N140S06** | 1 | 2 | 2 | 14 | 1.90 | 5.6° | 55 | 6 | 2 | ● | 1 | 14.6 | 15.1 | 16.1 | 17.4 |
| **CRN2XLBR0100N160S04** | 1 | 2 | 2 | 16 | 1.90 | 3.1° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.7 | 17.2 | 18.4 | 19.9 |
| **CRN2XLBR0100N200S04** | 1 | 2 | 2 | 20 | 1.90 | 2.5° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.5 | 23 | * |
| **CRN2XLBR0100N250S06** | 1 | 2 | 2 | 25 | 1.90 | 3.7° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 26 | 26.8 | 28.8 | 31 |
| **CRN2XLBR0100N300S06** | 1 | 2 | 2 | 30 | 1.90 | 3.2° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 31.1 | 32.2 | 34.5 | 37.3 |
| **CRN2XLBR0150N160S06** | 1.5 | 3 | 3 | 16 | 2.90 | 4.3° | 60 | 6 | 2 | ● | 1 | 16.6 | 17.2 | 18.4 | 19.7 |
| **CRN2XLBR0150N250S06** | 1.5 | 3 | 3 | 25 | 2.90 | 3° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 26 | 26.8 | 28.7 | * |
| **CRN2XLBR0150N350S06** | 1.5 | 3 | 3 | 35 | 2.90 | 2.2° | 80 | 6 | 2 | ● | 1 | 36.3 | 37.5 | 40.2 | * |
| **CRN2XLBR0200N160S06** | 2 | 4 | 4 | 16 | 3.90 | 3.2° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 16.6 | 17.1 | 18.3 | 19.6 |
| **CRN2XLBR0200N200S06** | 2 | 4 | 4 | 20 | 3.90 | 2.7° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.4 | 22.9 | * |
| **CRN2XLBR0200N300S06** | 2 | 4 | 4 | 30 | 3.90 | 1.8° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 31.1 | 32.1 | * | * |
| **CRN2XLBR0200N400S06** | 2 | 4 | 4 | 40 | 3.90 | 1.4° | 90 | 6 | 2 | ● | 1 | 41.4 | 42.8 | * | * |
| **CRN2XLBR0250N200S06** | 2.5 | 5 | 5 | 20 | 4.90 | 1.5° | 70 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.7 | 21.4 | * | * |
| **CRN2XLBR0300N300S06** | 3 | 6 | 6 | 30 | 5.85 | — | 80 | 6 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |
| **CRN2XLBR0300N500S06** | 3 | 6 | 6 | 50 | 5.85 | — | 100 | 6 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |

* Nessuna interferenza

# FRESE FRONTALI RIVESTITE CRN


# CRN2XLB

Per elettrodi in rame, testa semisferica, per lavorazioni profonde, 2 taglienti

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | | N | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rame, Lega di rame | | |
| **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **R0.1** | **0.5** | 40000 | 800 | 0.003 |
| | **1.0** | 40000 | 600 | 0.002 |
| | **1.5** | 40000 | 400 | 0.001 |
| **R0.15** | **1** | 40000 | 1200 | 0.007 |
| | **2** | 40000 | 800 | 0.003 |
| **R0.2** | **1** | 40000 | 2000 | 0.015 |
| | **2** | 40000 | 1300 | 0.01 |
| | **3** | 40000 | 800 | 0.005 |
| **R0.25** | **2** | 40000 | 2000 | 0.02 |
| | **4** | 40000 | 1200 | 0.01 |
| | **6** | 36000 | 600 | 0.006 |
| | **10** | 26000 | 200 | 0.002 |
| **R0.3** | **2** | 40000 | 3200 | 0.03 |
| | **6** | 40000 | 1200 | 0.008 |
| | **10** | 30000 | 500 | 0.003 |
| **R0.4** | **4** | 40000 | 4000 | 0.02 |
| | **6** | 40000 | 2500 | 0.02 |
| | **10** | 30000 | 700 | 0.008 |
| **R0.5** | **4** | 40000 | 6400 | 0.05 |
| | **6** | 40000 | 4800 | 0.03 |
| | **8** | 40000 | 3000 | 0.02 |
| | **10** | 33000 | 2000 | 0.01 |
| | **16** | 18000 | 500 | 0.008 |
| | **20** | 13000 | 250 | 0.005 |
| **R0.75** | **8** | 40000 | 8000 | 0.07 |
| | **12** | 35000 | 4500 | 0.04 |
| | **16** | 20000 | 2000 | 0.03 |
| | **20** | 12000 | 900 | 0.02 |
| **R1** | **8** | 40000 | 9600 | 0.10 |
| | **10** | 40000 | 6400 | 0.08 |
| | **12** | 40000 | 6000 | 0.08 |
| | **16** | 30000 | 3000 | 0.05 |
| | **20** | 20000 | 2000 | 0.04 |
| | **30** | 10000 | 800 | 0.02 |
| **R1.5** | **16** | 40000 | 12000 | 0.10 |
| | **25** | 25000 | 6000 | 0.08 |
| | **35** | 6000 | 700 | 0.06 |
| **R2** | **16** | 32000 | 11000 | 0.15 |
| | **20** | 32000 | 9000 | 0.15 |
| | **30** | 20000 | 4500 | 0.10 |
| | **40** | 15000 | 3000 | 0.08 |
| | **50** | 8000 | 1000 | 0.05 |
| **R2.5** | **20** | 25000 | 9500 | 0.20 |
| | **30** | 20000 | 3300 | 0.15 |
| **R3** | **30** | 21000 | 8400 | 0.20 |
| | **50** | 20000 | 3000 | 0.15 |

Profondità di taglio




RE : Raggio

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Si raccomanda l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) I parametri di taglio possono variare notevolmente in base a sbalzo dell'utensile, profondità di taglio e condizioni della macchina utensile. Utilizzare la suddetta tabella come punto di riferimento iniziale.


# CRN2MS

Per elettrodi in rame, serie media, 2 taglienti

UWC CRN PF F 30° DC<3 DC≥3

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ◎ | ○ |






| 0.2≤DC≤12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.02 | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0 - 0.008 | 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | | |

h6

●Fresa integrale a 2 taglienti, con rivestimento CRN, per lavorazione di elettrodi di rame.

(mm)


| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CRN2MSD0020S04** | 0.2 | 0.4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0030S04** | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0040S04** | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0050S04** | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0060S04** | 0.6 | 1.2 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0070S04** | 0.7 | 1.4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0080S04** | 0.8 | 1.6 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0100S04** | 1 | 2.5 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0100S06** | 1 | 2.5 | 45 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0150S04** | 1.5 | 4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0150S06** | 1.5 | 4 | 45 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0170S04** | 1.7 | 4 | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0200S06** | 2 | 6 | 45 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0250S06** | 2.5 | 8 | 45 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0300S06** | 3 | 8 | 45 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0400S06** | 4 | 11 | 45 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0500S06** | 5 | 13 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MSD0600S06** | 6 | 13 | 50 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **CRN2MSD0800S08** | 8 | 19 | 60 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **CRN2MSD1000S10** | 10 | 22 | 70 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **CRN2MSD1200S12** | 12 | 26 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto.

# CRN2MS

Per elettrodi in rame, serie media, 2 taglienti

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | N<br>Rame, Lega di rame | | |
|---|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio (mm) |
| **0.2** | 40000 | 600 | 0.01 |
| **0.3** | 40000 | 600 | 0.01 |
| **0.4** | 40000 | 800 | 0.01 |
| **0.5** | 40000 | 960 | 0.015 |
| **0.6** | 40000 | 1200 | 0.02 |
| **0.7** | 40000 | 1400 | 0.02 |
| **0.8** | 40000 | 1600 | 0.03 |
| **0.9** | 40000 | 1800 | 0.04 |
| **1** | 40000 | 2000 | 0.06 |
| **1.5** | 40000 | 3000 | 0.12 |
| **2** | 30000 | 3000 | 0.18 |
| **2.5** | 24000 | 2600 | 0.25 |
| **3** | 20000 | 2300 | 0.30 |
| **4** | 15000 | 2000 | 0.40 |
| **5** | 12000 | 1600 | 0.50 |
| **6** | 10000 | 1400 | 0.60 |
| **8** | 8000 | 1000 | 0.80 |
| **10** | 6400 | 900 | 1.00 |
| **12** | 5400 | 820 | 1.00 |
| Profondità di taglio | <br>DC : Diametro. | | |


Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Si raccomanda l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto del valore della tabella.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# CRN4JC


Per elettrodi in rame, serie media, 4 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ◎ | ○ |






Tipo1




Tipo2

| 3≤DC≤12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.02 | | | | |


| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

●Fresa integrale a 4 taglienti, con rivestimento CRN, per lavorazione di elettrodi di rame.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CRN4JCD0300** | 3 | 12 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **CRN4JCD0400** | 4 | 15 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **CRN4JCD0600** | 6 | 20 | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **CRN4JCD0800** | 8 | 25 | 70 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **CRN4JCD1000** | 10 | 30 | 90 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **CRN4JCD1200** | 12 | 30 | 90 | 12 | 4 | ● | 2 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | N<br>Rame, Lega di rame | |
|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **3** | 10600 | 280 |
| **4** | 8000 | 330 |
| **5** | 6400 | 380 |
| **6** | 5300 | 420 |
| **8** | 4000 | 460 |
| **10** | 3200 | 460 |
| **12** | 2700 | 460 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | |

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Si raccomanda l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto del valore della tabella.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

● : **Inventario mantenuto.**

# FRESE FRONTALI RIVESTITE CRN


## CRN2XL

Per elettrodi in rame, per lavorazioni profonde, 2 taglienti


UWC | CRN | PF | F | γ 30° | DC<3 | DC≥3

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ◎ | ○ |






Tipo1




Tipo2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3≤DC≤6 | | | | | |
| 0 - 0.02 | | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | | | | | |
| 0 - 0.008 | | | | | |

● Fresa per cave con recesso, a 2 taglienti, con rivestimento CRN, per lavorazione di elettrodi di rame.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN2XLD0030N010S04 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.27 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0030N030S04 | 0.3 | 0.5 | 3 | 0.27 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0040N020S04 | 0.4 | 0.6 | 2 | 0.36 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0050N020S04 | 0.5 | 0.8 | 2 | 0.46 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0050N040S04 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.46 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0050N060S04 | 0.5 | 0.8 | 6 | 0.46 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0080N040S04 | 0.8 | 1.2 | 4 | 0.76 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0100N060S04 | 1 | 1.5 | 6 | 0.94 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0100N060S06 | 1 | 1.5 | 6 | 0.94 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0100N080S04 | 1 | 1.5 | 8 | 0.94 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0100N100S04 | 1 | 1.5 | 10 | 0.94 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0100N120S04 | 1 | 1.5 | 12 | 0.94 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0150N060S04 | 1.5 | 2.3 | 6 | 1.44 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0150N080S04 | 1.5 | 2.3 | 8 | 1.44 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0150N100S04 | 1.5 | 2.3 | 10 | 1.44 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0150N120S04 | 1.5 | 2.3 | 12 | 1.44 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0200N060S06 | 2 | 3.0 | 6 | 1.90 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0200N080S06 | 2 | 3.0 | 8 | 1.90 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0200N100S06 | 2 | 3.0 | 10 | 1.90 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0200N120S06 | 2 | 3.0 | 12 | 1.90 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0200N200S06 | 2 | 3.0 | 20 | 1.90 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0250N200S06 | 2.5 | 3.8 | 20 | 2.40 | 65 | 6 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0300N200S06 | 3 | 4.5 | 20 | 2.90 | 65 | 6 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0400N200S06 | 4 | 6.0 | 20 | 3.90 | 65 | 6 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0500N250S06 | 5 | 7.5 | 25 | 4.90 | 70 | 6 | 2 | ● | 1 |
| CRN2XLD0600N300S06 | 6 | 9.0 | 30 | 5.85 | 70 | 6 | 2 | ● | 2 |

● : Inventario mantenuto.

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | | N | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rame, Lega di rame | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio per passata. (mm) |
| **0.2** | **0.5** | 40000 | 800 | 0.004 |
| | **1.0** | 40000 | 700 | 0.003 |
| | **1.5** | 40000 | 600 | 0.002 |
| **0.3** | **1** | 40000 | 800 | 0.007 |
| | **3** | 40000 | 600 | 0.002 |
| **0.4** | **2** | 40000 | 950 | 0.007 |
| | **4** | 40000 | 800 | 0.003 |
| | **6** | 40000 | 600 | 0.001 |
| **0.5** | **2** | 40000 | 950 | 0.01 |
| | **4** | 40000 | 800 | 0.005 |
| | **6** | 40000 | 700 | 0.002 |
| **0.8** | **4** | 40000 | 1200 | 0.02 |
| | **6** | 40000 | 1200 | 0.015 |
| | **8** | 40000 | 1000 | 0.01 |
| **1** | **6** | 40000 | 2000 | 0.04 |
| | **8** | 40000 | 2000 | 0.03 |
| | **10** | 30000 | 1200 | 0.02 |
| | **12** | 30000 | 1000 | 0.015 |
| **1.5** | **6** | 40000 | 2400 | 0.10 |
| | **8** | 40000 | 2200 | 0.09 |
| | **10** | 40000 | 2000 | 0.08 |
| | **12** | 30000 | 1800 | 0.05 |
| | **16** | 20000 | 1200 | 0.03 |
| | **20** | 15000 | 800 | 0.02 |
| **2** | **6** | 40000 | 2400 | 0.18 |
| | **8** | 40000 | 2200 | 0.15 |
| | **10** | 40000 | 2000 | 0.12 |
| | **12** | 30000 | 1500 | 0.10 |
| | **16** | 30000 | 1000 | 0.06 |
| | **20** | 15000 | 600 | 0.03 |
| **2.5** | **8** | 40000 | 3000 | 0.20 |
| | **12** | 40000 | 2800 | 0.15 |
| | **16** | 30000 | 2100 | 0.10 |
| | **20** | 20000 | 1000 | 0.08 |
| **3** | **20** | 20000 | 2000 | 0.12 |
| **4** | **20** | 15000 | 2000 | 0.30 |
| **5** | **25** | 12000 | 1500 | 0.35 |
| **6** | **30** | 10000 | 1200 | 0.40 |

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Si raccomanda l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) I parametri di taglio possono variare notevolmente in base a sbalzo dell'utensile, profondità di taglio e condizioni della macchina utensile. Utilizzare la suddetta tabella come punto di riferimento iniziale.

# FRESE FRONTALI RIVESTITE CRN


## CRN2MRB

Fresa torica, lunghezza taglio media, 2 taglienti, per elettrodi in rame

UWC CRN PF F γ 30°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ◎ | ○ |






Tipo1

| 6≤DC≤12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.02 | | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

●Fresa a raggio torico a 2 taglienti con rivestimento CRN per la lavorazione di elettrodi di rame.


(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CRN2MRBD0600R020** | 6 | 0.2 | 13 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MRBD0600R050** | 6 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MRBD0800R050** | 8 | 0.5 | 19 | 60 | 8 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MRBD0800R100** | 8 | 1 | 19 | 60 | 8 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MRBD1000R050** | 10 | 0.5 | 22 | 70 | 10 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MRBD1000R100** | 10 | 1 | 22 | 70 | 10 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MRBD1200R050** | 12 | 0.5 | 26 | 75 | 12 | 2 | ● | 1 |
| **CRN2MRBD1200R100** | 12 | 1 | 26 | 75 | 12 | 2 | ● | 1 |



● : **Inventario mantenuto.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | | N | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rame, Lega di rame | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Raggio di punta **RE** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio | |
| | | | | ap (mm) | ae (mm) |
| **6** | **R0.2, R0.3, R0.5** | 10000 | 1400 | 6 | 0.6 |
| | **R1** | 10000 | 1700 | 6 | 0.6 |
| **8** | **R0.3, R0.5** | 8000 | 1000 | 8 | 0.8 |
| | **R1** | 8000 | 1200 | 8 | 0.8 |
| **10** | **R0.3, R0.5** | 6400 | 900 | 10 | 1.0 |
| | **R1** | 6400 | 1100 | 10 | 1.0 |
| **12** | **R0.3, R0.5** | 5400 | 800 | 12 | 1.0 |
| | **R1** | 5400 | 1000 | 12 | 1.0 |
| Profondità di taglio | |   DC : Diametro. | | | |

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Si raccomanda l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE FRONTALI RIVESTITE CRN


## CRN2XLRB

Fresa torica, lunghezza di taglio corta, 2 taglienti, per elettrodi in rame

UWC | CRN | PF | F | γ 30° | DC<3 | DC≥3


| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ◎ | ○ |







Tipo1

Lunghezza effettiva per angolo inclinato




Angolo di sformo




Tipo2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0.5≤DC≤6 | | | |
| 0 / - 0.02 | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | | | |
| 0 / - 0.008 | | | |

●Fresa a raggio torico a 2 taglienti con collo lungo e rivestimento CRN per la lavorazione di elettrodi di rame.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 30' | 1° | 2° | 3° |
| CRN2XLRBD0050R005N04 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 4 | 0.46 | 9.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5 |
| CRN2XLRBD0050R010N04 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 4 | 0.46 | 9.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5 |
| CRN2XLRBD0100R010N08 | 1 | 0.1 | 1 | 8 | 0.94 | 6.3° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.5 | 8.8 | 9.5 | 10.2 |
| CRN2XLRBD0100R030N08 | 1 | 0.3 | 1 | 8 | 0.94 | 6.3° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.5 | 8.8 | 9.5 | 10.2 |
| CRN2XLRBD0100R030N12 | 1 | 0.3 | 1 | 12 | 0.94 | 4.9° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14.1 | 15.2 |
| CRN2XLRBD0150R020N12 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 12 | 1.44 | 4.3° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14.1 | 15.2 |
| CRN2XLRBD0150R030N12 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 12 | 1.44 | 4.3° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.1 | 14.1 | 15.2 |
| CRN2XLRBD0200R010N12 | 2 | 0.1 | 2 | 12 | 1.9 | 3.7° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.5 | 13 | 14 | 15.1 |
| CRN2XLRBD0200R020N12 | 2 | 0.2 | 2 | 12 | 1.9 | 3.7° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.5 | 13 | 14 | 15.1 |
| CRN2XLRBD0200R030N12 | 2 | 0.3 | 2 | 12 | 1.9 | 3.7° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.5 | 13 | 13.9 | 15 |
| CRN2XLRBD0200R050N12 | 2 | 0.5 | 2 | 12 | 1.9 | 3.8° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.5 | 13 | 13.9 | 15 |
| CRN2XLRBD0200R020N16 | 2 | 0.2 | 2 | 16 | 1.9 | 2.9° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.7 | 17.3 | 18.6 | * |
| CRN2XLRBD0200R030N16 | 2 | 0.3 | 2 | 16 | 1.9 | 3° | 55 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.7 | 17.3 | 18.5 | * |
| CRN2XLRBD0200R020N20 | 2 | 0.2 | 2 | 20 | 1.9 | 2.5° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.5 | 23.2 | * |
| CRN2XLRBD0300R020N20 | 3 | 0.2 | 3 | 20 | 2.9 | 3.4° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.5 | 23.2 | 25 |
| CRN2XLRBD0300R030N20 | 3 | 0.3 | 3 | 20 | 2.9 | 3.4° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.5 | 23.1 | 25 |
| CRN2XLRBD0300R050N20 | 3 | 0.5 | 3 | 20 | 2.9 | 3.4° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.5 | 23.1 | 24.9 |
| CRN2XLRBD0400R020N20 | 4 | 0.2 | 4 | 20 | 3.9 | 2.5° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.5 | 23.2 | * |
| CRN2XLRBD0400R030N20 | 4 | 0.3 | 4 | 20 | 3.9 | 2.5° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.5 | 23.1 | * |
| CRN2XLRBD0400R050N20 | 4 | 0.5 | 4 | 20 | 3.9 | 2.5° | 65 | 6 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.5 | 23.1 | * |
| CRN2XLRBD0600R020N30 | 6 | 0.2 | 6 | 30 | 5.85 | — | 70 | 6 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |
| CRN2XLRBD0600R030N30 | 6 | 0.3 | 6 | 30 | 5.85 | — | 70 | 6 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |
| CRN2XLRBD0600R050N30 | 6 | 0.5 | 6 | 30 | 5.85 | — | 70 | 6 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |
| CRN2XLRBD0600R100N30 | 6 | 1 | 6 | 30 | 5.85 | — | 70 | 6 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |



* Nessuna interferenza



● : Inventario mantenuto.

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

## ■Fresature di cave　　■Fresatura del contorno

| Materiale da lavorare | | | N | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rame, Lega di rame | | | Rame, Lega di rame | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Raggio di punta **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **0.5** | **R0.05, R0.1** | **4** | 40000 | 800 | 0.005 | 40000 | 1500 | 0.01 | 0.1 |
| | | **6** | 40000 | 700 | 0.003 | 40000 | 1000 | 0.005 | 0.1 |
| **0.8** | **R0.05, R0.1** | **6** | 40000 | 1200 | 0.02 | 40000 | 2500 | 0.02 | 0.15 |
| | | **8** | 40000 | 1200 | 0.015 | 40000 | 1600 | 0.01 | 0.15 |
| **1** | **R0.1, R0.3** | **8** | 40000 | 2000 | 0.03 | 40000 | 3000 | 0.03 | 0.2 |
| | | **10** | 35000 | 1600 | 0.025 | 35000 | 2000 | 0.025 | 0.2 |
| | | **12** | 30000 | 1200 | 0.02 | 30000 | 1800 | 0.02 | 0.2 |
| **1.5** | **R0.1, R0.2, R0.3** | **12** | 30000 | 1500 | 0.05 | 40000 | 4500 | 0.04 | 0.3 |
| | | **20** | 20000 | 1000 | 0.02 | 20000 | 2000 | 0.02 | 0.3 |
| **2** | **R0.1, R0.2 R0.3, R0.5** | **12** | 30000 | 1500 | 0.1 | 40000 | 4500 | 0.08 | 0.4 |
| | | **16** | 30000 | 1000 | 0.06 | 30000 | 3000 | 0.05 | 0.4 |
| | | **20** | 20000 | 600 | 0.04 | 20000 | 2000 | 0.04 | 0.4 |
| **3** | **R0.2, R0.3** | **20** | 20000 | 2000 | 0.12 | 35000 | 6000 | 0.1 | 0.6 |
| | **R0.5** | **20** | 20000 | 2200 | 0.12 | 35000 | 8000 | 0.1 | 0.6 |
| **4** | **R0.2, R0.3** | **20** | 15000 | 2000 | 0.25 | 32000 | 5000 | 0.15 | 0.8 |
| | **R0.5** | **20** | 15000 | 2200 | 0.25 | 32000 | 7000 | 0.15 | 0.8 |
| **5** | **R0.2, R0.3** | **25** | 12000 | 1500 | 0.3 | 22000 | 5000 | 0.2 | 1.0 |
| | **R0.5** | **25** | 12000 | 1700 | 0.3 | 22000 | 7000 | 0.2 | 1.0 |
| **6** | **R0.2, R0.3, R0.5** | **30** | 10000 | 1200 | 0.4 | 20000 | 5000 | 0.25 | 1.2 |
| | **R1** | **30** | 10000 | 1500 | 0.4 | 20000 | 7000 | 0.25 | 1.2 |
| Profondità di taglio | | |  DC : Diametro. | | |  DC : Diametro. | | | |

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Si raccomanda l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) I parametri di taglio possono variare notevolmente in base a sbalzo dell'utensile, profondità di taglio e condizioni della macchina utensile. Utilizzare la suddetta tabella come punto di riferimento iniziale.

# FRESE FRONTALI ALIMASTER


## AM2MB

Fresa a testa semisferica, 2 taglienti, serie media, rastremata


UWC PF F γ 30° DC<2 γ 37.5° DC≥3

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ○ | ◎ |






Tipo1




Tipo2


| RE≤6 | RE>6 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.01 | ±0.02 | | | |
| DC≤3 | 3<DC<6 | 6≤DC | | |
| 0 - 0.020 | 0 - 0.028 | 0 - 0.038 | | |

- Fresa a testa semisferica, ad alta precisione, di alta precisione, per alluminio.
- Per lavorazioni di elevata qualità e precisione.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AM2MBR0050A040** | 0.5 | 1 | 2.5 | — | — | 40 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **AM2MBR0100A060** | 1 | 2 | 6 | — | — | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **AM2MBR0150A060** | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 2.7 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **AM2MBR0200A060** | 2 | 4 | 6 | 12 | 3.7 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **AM2MBR0250A060** | 2.5 | 5 | 8 | 15 | 4.7 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **AM2MBR0300A060** | 3 | 6 | 10 | 18 | 5.7 | 60 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **AM2MBR0400A075** | 4 | 8 | 12 | 24 | 7.4 | 75 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **AM2MBR0500A075** | 5 | 10 | 15 | 30 | 9.4 | 75 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **AM2MBR0600A075** | 6 | 12 | 18 | 36 | 11.4 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2MBR0800A100** | 8 | 16 | 24 | 40 | 15.4 | 100 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2MBR1000A100** | 10 | 20 | 30 | 45 | 19.0 | 100 | 20 | 2 | ● | 2 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| | Finitura | | Sgrossatura | |
|---|---|---|---|---|
| | N | | N | |
| Materiale da lavorare | Lega di alluminio | | Lega di alluminio | |
| RE (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **R 1** | 20000 | 2000 | 20000 | 1600 |
| **R 2** | 20000 | 4000 | 20000 | 2800 |
| **R 3** | 20000 | 6000 | 20000 | 3200 |
| **R 4** | 20000 | 7000 | 17000 | 4000 |
| **R 5** | 20000 | 8000 | 15000 | 3600 |
| **R 6** | 15000 | 7500 | 12000 | 3600 |
| **R 8** | 12000 | 7200 | 10000 | 3600 |
| **R 10** | 10000 | 7000 | 8000 | 3200 |
| Profondità di taglio |   RE : Raggio | | | |

* Per la foratura, ridurre la velocità di avanzamento del 50%.

● : **Inventario mantenuto.**


# AM2SC

Serie corta, 2 taglienti, rastremata, per cave, tagliente al centro

UWC R PF F γ 37.5°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ○ | ◎ |







| DC=3 | 3<DC≤6 | 6<DC≤16 | 16<DC | |
|---|---|---|---|---|
| - 0.005<br>- 0.028 | - 0.015<br>- 0.038 | - 0.02<br>- 0.047 | - 0.02<br>- 0.053 | |

● Scelta ottimale per lavorazione dell'alluminio ad alta velocità.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AM2SCD0300A060** | 3 | 6 | 12 | 2.7 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **AM2SCD0400A060** | 4 | 6 | 12 | 3.7 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **AM2SCD0500A060** | 5 | 8 | 15 | 4.7 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **AM2SCD0600A075** | 6 | 8 | 16 | 5.7 | 75 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCD0800A075** | 8 | 10 | 20 | 7.4 | 75 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCD1000A075** | 10 | 12 | 30 | 9.4 | 75 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCD1000A100** | 10 | 12 | 35 | 9.4 | 100 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCD1200A075** | 12 | 15 | 30 | 11.4 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCD1200A100** | 12 | 15 | 35 | 11.4 | 100 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCD1200A125** | 12 | 15 | 40 | 11.4 | 125 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCD1600A075** | 16 | 15 | 30 | 15.4 | 75 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCD1600A100** | 16 | 15 | 40 | 15.4 | 100 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCD1600A125** | 16 | 15 | 45 | 15.4 | 125 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCD2000A100** | 20 | 20 | 40 | 18.0 | 100 | 20 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCD2000A125** | 20 | 20 | 50 | 18.0 | 125 | 20 | 2 | ● | 2 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | N<br>Lega di alluminio | |
|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **3** | 20000 | 800—1600 |
| **6** | 20000 | 1800—2800 |
| **8** | 17000 | 2200—3400 |
| **10** | 15000 | 2300—3600 |
| **12** | 12000 | 2300—3600 |
| **16** | 10000 | 2300—3600 |
| **20** | 8000 | 2200—3300 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | |

# FRESE FRONTALI ALIMASTER


## C2MAL/C3MAL NEW

Fresa, lunghezza tagliente media, 2 e 3 taglienti, Per leghe di alluminio


UWC | γ 45° | C2MAL | C3MAL

| Lega di alluminio | Fusioni in lega di alluminio | Rame, Leghe di rame | Resine |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | ○ |






Tipo1



Tipo2



Tipo3

| DC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.02 | | | | |
| DCONMS 4, 6 | DCONMS 8, 10 | DCONMS 12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

● Il tagliente diminuisce rumore e vibrazioni, garantendo finiture superficiali di qualità superiore.
Il rivestimento DLC fornisce un'estrema resistenza all'incollamento.


(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C2MALD0100** | 1 | 2.5 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **C2MALD0150** | 1.5 | 3.7 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **C2MALD0200** | 2 | 5 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **C2MALD0250** | 2.5 | 6.3 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C3MALD0100** | 1 | 2.5 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| **C3MALD0150** | 1.5 | 3.7 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| **C3MALD0200** | 2 | 5 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| **C3MALD0250** | 2.5 | 6.3 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| **C3MALD0300** | 3 | 7.5 | 50 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **C3MALD0400** | 4 | 10 | 50 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **C3MALD0500** | 5 | 12.5 | 55 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **C3MALD0600** | 6 | 15 | 55 | 6 | 3 | ● | 3 |
| **C3MALD0800** | 8 | 20 | 70 | 8 | 3 | ● | 3 |
| **C3MALD1000** | 10 | 25 | 75 | 10 | 3 | ● | 3 |
| **C3MALD1200** | 12 | 30 | 80 | 12 | 3 | ● | 3 |

● : Inventario mantenuto.






Tipo4

## Stelo ridotto

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C3MALD0700S06** | 7 | 17.5 | 80 | 6 | 3 | ● | 4 |
| **C3MALD0800S06** | 8 | 20 | 110 | 6 | 3 | ● | 4 |
| **C3MALD0900S08** | 9 | 22.5 | 110 | 8 | 3 | ● | 4 |
| **C3MALD1000S08** | 10 | 25 | 130 | 8 | 3 | ● | 4 |
| **C3MALD1100S10** | 11 | 28 | 130 | 10 | 3 | ● | 4 |
| **C3MALD1200S10** | 12 | 30 | 150 | 10 | 3 | ● | 4 |


# FRESE FRONTALI ALIMASTER

## C2MAL NEW


Fresa integrale, lunghezza di taglio media, 2 taglienti, per leghe di alluminio

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di Alluminio | | | | | Fusioni in lega di alluminio | | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **1** | 60 | 20000 | 440 | 1.5 | 0.2 | 60 | 20000 | 440 | 1.5 | 0.2 | 50 | 17000 | 320 | 2 | 0.2 |
| **1.5** | 90 | 20000 | 550 | 2.3 | 0.3 | 90 | 20000 | 550 | 2.3 | 0.3 | 60 | 13300 | 400 | 3 | 0.3 |
| **2** | 130 | 20000 | 660 | 3 | 0.4 | 130 | 20000 | 660 | 3 | 0.4 | 60 | 9900 | 320 | 4 | 0.4 |
| **2.5** | 160 | 20000 | 770 | 3.8 | 0.5 | 160 | 20000 | 770 | 3.8 | 0.5 | 50 | 6600 | 440 | 5 | 0.5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | |

### ■Fresatura di fessure

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di Alluminio | | | | Fusioni in lega di alluminio | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | 60 | 20000 | 330 | 1 | 60 | 20000 | 330 | 1 | 50 | 17000 | 420 | 1 |
| **1.5** | 90 | 20000 | 440 | 1.5 | 90 | 20000 | 440 | 1.5 | 60 | 13300 | 480 | 1.5 |
| **2** | 130 | 20000 | 440 | 2 | 130 | 20000 | 440 | 2 | 60 | 9900 | 420 | 2 |
| **2.5** | 160 | 20000 | 550 | 2.5 | 160 | 20000 | 550 | 2.5 | 50 | 6600 | 480 | 2.5 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | | | | | |


Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Per la fresatura in spallamento si raccomanda la fresatura concorde.
Nota 3) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.


# C3MAL NEW

Fresa integrale, lunghezza di taglio media, 3 taglienti, per leghe di alluminio

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di Alluminio | | | | | Lega di Alluminio | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **1** | 60 | 20000 | 1320 | 2.5 | 0.3 | 60 | 20000 | 1320 | 2.5 | 0.3 |
| **1.5** | 90 | 20000 | 1650 | 3.8 | 0.5 | 90 | 20000 | 1650 | 3.8 | 0.5 |
| **2** | 130 | 20000 | 1980 | 5 | 0.6 | 130 | 20000 | 1980 | 5 | 0.6 |
| **2.5** | 160 | 20000 | 2100 | 6.3 | 0.8 | 160 | 20000 | 2100 | 6.3 | 0.8 |
| **3** | 190 | 20000 | 2200 | 7.5 | 0.9 | 190 | 20000 | 2200 | 7.5 | 0.9 |
| **4** | 250 | 20000 | 2420 | 10 | 1.2 | 250 | 20000 | 2420 | 10 | 1.2 |
| **5** | 300 | 19000 | 2420 | 12.5 | 1.5 | 310 | 20000 | 2970 | 12.5 | 1.5 |
| **6** | 300 | 16000 | 2420 | 15 | 1.8 | 330 | 17500 | 3300 | 15 | 1.8 |
| **8** | 300 | 12000 | 2420 | 20 | 2.4 | 330 | 13000 | 3300 | 20 | 2.4 |
| **9** | 300 | 10600 | 2420 | 22.5 | 2.7 | 330 | 11700 | 3450 | 22.5 | 2.7 |
| **10** | 300 | 9500 | 2420 | 25 | 3 | 330 | 10500 | 3580 | 25 | 3 |
| **12** | 300 | 8000 | 2640 | 30 | 3.6 | 330 | 9000 | 3580 | 30 | 3.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fusioni in lega di alluminio | | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **1** | 60 | 20000 | 1320 | 2.5 | 0.3 | 60 | 20000 | 960 | 2.5 | 0.3 |
| **1.5** | 90 | 20000 | 1650 | 3.8 | 0.5 | 90 | 20000 | 1200 | 3.8 | 0.5 |
| **2** | 130 | 20000 | 1980 | 5 | 0.6 | 120 | 19100 | 960 | 5 | 0.6 |
| **2.5** | 160 | 20000 | 2100 | 6.3 | 0.8 | 120 | 15300 | 1200 | 6.3 | 0.8 |
| **3** | 190 | 20000 | 2200 | 7.5 | 0.9 | 120 | 12800 | 960 | 7.5 | 0.9 |
| **4** | 250 | 20000 | 2420 | 10 | 1.2 | 120 | 9600 | 1020 | 10 | 1.2 |
| **5** | 250 | 16000 | 2420 | 12.5 | 1.5 | 120 | 7700 | 1080 | 12.5 | 1.5 |
| **6** | 250 | 13500 | 2420 | 15 | 1.8 | 120 | 6400 | 1160 | 15 | 1.8 |
| **8** | 250 | 10000 | 2530 | 20 | 2.4 | 120 | 4800 | 1300 | 20 | 2.4 |
| **9** | 250 | 8900 | 2640 | 22.5 | 2.7 | 120 | 4250 | 1300 | 22.5 | 2.7 |
| **10** | 250 | 8000 | 2750 | 25 | 3 | 120 | 3840 | 1420 | 25 | 3 |
| **12** | 250 | 6500 | 2860 | 30 | 3.6 | 120 | 3200 | 1550 | 30 | 3.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |


Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Per la fresatura in spallamento si raccomanda la fresatura concorde.
Nota 3) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.


# C3MAL NEW

Fresa integrale, lunghezza di taglio media, 3 taglienti, per leghe di alluminio

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■ Fresatura di fessure

| Materiale da lavorare | N | | | | N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di Alluminio | | | | Lega di Alluminio | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | 60 | 20000 | 550 | 1 | 60 | 20000 | 550 | 1 |
| **1.5** | 90 | 20000 | 660 | 1.5 | 90 | 20000 | 660 | 1.5 |
| **2** | 130 | 20000 | 770 | 2 | 130 | 20000 | 770 | 2 |
| **2.5** | 160 | 20000 | 930 | 2.5 | 160 | 20000 | 930 | 2.5 |
| **3** | 190 | 20000 | 1100 | 3 | 190 | 20000 | 1100 | 3 |
| **4** | 220 | 17500 | 1210 | 4 | 240 | 19000 | 1210 | 4 |
| **5** | 220 | 14000 | 1210 | 5 | 240 | 15500 | 1320 | 5 |
| **6** | 220 | 11500 | 1210 | 6 | 240 | 12500 | 1430 | 6 |
| **8** | 220 | 9000 | 1320 | 8 | 240 | 9500 | 1540 | 8 |
| **9** | 220 | 7800 | 1370 | 9 | 240 | 8500 | 1600 | 9 |
| **10** | 220 | 7000 | 1430 | 10 | 240 | 7500 | 1650 | 10 |
| **12** | 220 | 6000 | 1540 | 12 | 240 | 6500 | 1760 | 12 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | N | | | | N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fusioni in lega di alluminio | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | 60 | 20000 | 550 | 1 | 60 | 20000 | 700 | 1 |
| **1.5** | 90 | 20000 | 660 | 1.5 | 90 | 20000 | 720 | 1.5 |
| **2** | 130 | 20000 | 770 | 2 | 120 | 19100 | 730 | 2 |
| **2.5** | 160 | 20000 | 860 | 2.5 | 120 | 15300 | 750 | 2.5 |
| **3** | 160 | 17000 | 940 | 3 | 120 | 12800 | 770 | 3 |
| **4** | 160 | 13000 | 940 | 4 | 120 | 9600 | 820 | 4 |
| **5** | 160 | 10000 | 940 | 5 | 120 | 7700 | 870 | 5 |
| **6** | 160 | 8500 | 940 | 6 | 120 | 6400 | 930 | 6 |
| **8** | 160 | 6500 | 940 | 8 | 120 | 4800 | 1040 | 8 |
| **9** | 160 | 5700 | 940 | 9 | 120 | 4200 | 1100 | 9 |
| **10** | 160 | 5000 | 990 | 10 | 120 | 3800 | 1140 | 10 |
| **12** | 160 | 4000 | 1100 | 12 | 120 | 3200 | 1250 | 12 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.

## ■ Fresatura a tuffo

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di Alluminio | | | Lega di Alluminio | | | Fusioni in lega di alluminio | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **1** | 60 | 20000 | 110 | 60 | 20000 | 110 | 60 | 20000 | 90 |
| **1.5** | 90 | 20000 | 140 | 90 | 20000 | 140 | 90 | 20000 | 120 |
| **2** | 130 | 20000 | 170 | 130 | 20000 | 170 | 130 | 20000 | 140 |
| **2.5** | 160 | 20000 | 170 | 160 | 20000 | 170 | 160 | 20000 | 140 |
| **3** | 190 | 20000 | 170 | 190 | 20000 | 170 | 160 | 17000 | 140 |
| **4** | 220 | 17500 | 170 | 240 | 19000 | 220 | 160 | 13000 | 110 |
| **5** | 220 | 14000 | 170 | 240 | 15500 | 220 | 160 | 10000 | 90 |
| **6** | 220 | 11500 | 170 | 240 | 12500 | 220 | 160 | 8500 | 90 |
| **8** | 220 | 9000 | 110 | 240 | 9500 | 220 | 160 | 6500 | 70 |
| **9** | 220 | 7800 | 110 | 240 | 8500 | 220 | 160 | 5700 | 70 |
| **10** | 220 | 7000 | 80 | 240 | 7500 | 170 | 160 | 5000 | 60 |
| **12** | 220 | 6000 | 80 | 240 | 6500 | 170 | 160 | 4000 | 60 |

| Materiale da lavorare | N | | |
|---|---|---|---|
| | Rame, Lega di rame, Resine | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **1** | 50 | 15900 | 80 |
| **1.5** | 50 | 10600 | 80 |
| **2** | 50 | 8000 | 80 |
| **2.5** | 50 | 6400 | 90 |
| **3** | 50 | 5300 | 100 |
| **4** | 50 | 4000 | 100 |
| **5** | 50 | 3200 | 100 |
| **6** | 50 | 2700 | 110 |
| **8** | 50 | 2000 | 120 |
| **9** | 50 | 1800 | 120 |
| **10** | 50 | 1600 | 120 |
| **12** | 50 | 1300 | 120 |


Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.


# C3MAL Tipologia a stelo ridotto NEW

Fresa integrale, lunghezza di taglio media, 3 taglienti, per leghe di alluminio

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI


### ■ Fresatura in spallamento


| Materiale da lavorare | N | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di Alluminio | | | | | Lega di Alluminio | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **7** | 250 | 11400 | 1550 | 7 | 0.7 | 300 | 13600 | 2090 | 7 | 0.7 |
| **8** | 250 | 10000 | 1980 | 8 | 0.8 | 300 | 12000 | 2750 | 8 | 0.8 |
| **9** | 250 | 8800 | 1980 | 9 | 0.9 | 300 | 10600 | 2750 | 9 | 0.9 |
| **10** | 250 | 8000 | 2090 | 10 | 1 | 300 | 9500 | 2750 | 10 | 1 |
| **11** | 250 | 7200 | 2090 | 11 | 1.1 | 300 | 8700 | 2750 | 11 | 1.1 |
| **12** | 250 | 6600 | 1870 | 12 | 1.2 | 300 | 7900 | 3080 | 12 | 1.2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fusioni in lega di alluminio | | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **7** | 200 | 9100 | 1210 | 7 | 0.7 | 150 | 6800 | 1000 | 7 | 0.7 |
| **8** | 200 | 8000 | 1650 | 8 | 0.8 | 150 | 6000 | 1070 | 8 | 0.8 |
| **9** | 200 | 7100 | 1650 | 9 | 0.9 | 150 | 5300 | 1070 | 9 | 0.9 |
| **10** | 200 | 6300 | 1870 | 10 | 1 | 150 | 4800 | 1000 | 10 | 1 |
| **11** | 200 | 5800 | 1870 | 11 | 1.1 | 150 | 4300 | 870 | 11 | 1.1 |
| **12** | 200 | 5300 | 1760 | 12 | 1.2 | 150 | 4000 | 960 | 12 | 1.2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Le condizioni raccomandate sono calcolate sulla base di una sporgenza utensile di 4 x DC. Se è necessario uno sbalzo maggiore, si prega di regolare le condizioni di taglio facendo riferimento ai valori a pagina I259.
Nota 3) Per la fresatura in spallamento si raccomanda la fresatura concorde.
Nota 4) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.

## ■Fresatura di fessure

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di Alluminio | | | | Lega di Alluminio | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **7** | 250 | 11400 | 1100 | 0.7 | 300 | 13600 | 1540 | 0.7 |
| **8** | 250 | 10000 | 1490 | 1.6 | 300 | 12000 | 2200 | 1.6 |
| **9** | 250 | 8800 | 1490 | 1.8 | 300 | 10600 | 2200 | 1.8 |
| **10** | 250 | 8000 | 1600 | 3 | 300 | 9500 | 2040 | 3 |
| **11** | 250 | 7200 | 1600 | 3.3 | 300 | 8700 | 2040 | 3.3 |
| **12** | 250 | 6600 | 1540 | 3.6 | 300 | 7900 | 1930 | 3.6 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fusioni in lega di alluminio | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **7** | 200 | 9100 | 990 | 0.7 | 80 | 3600 | 430 | 0.7 |
| **8** | 200 | 8000 | 1320 | 1.6 | 80 | 3200 | 480 | 1.6 |
| **9** | 200 | 7100 | 1320 | 1.8 | 80 | 2800 | 430 | 1.8 |
| **10** | 200 | 6300 | 1320 | 3 | 100 | 3200 | 760 | 3 |
| **11** | 200 | 5800 | 1320 | 3.3 | 100 | 2900 | 700 | 3.3 |
| **12** | 200 | 5300 | 1320 | 3.6 | 100 | 2700 | 640 | 3.6 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità di taglio e velocità di avanzamento.
Nota 2) Le condizioni raccomandate sono calcolate sulla base di una sporgenza utensile di 4 x DC. Se è necessario uno sbalzo maggiore, si prega di regolare le condizioni di taglio facendo riferimento ai valori della tabella seguente.
Nota 3) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.


| Sbalzo | Giri | Avanzamento | | Profondità di taglio | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fresatura in spallamento | Fresatura di fessure | Fresatura in spallamento | Fresatura di fessure |
| **5D** | 70% | 70% | 70% | ap 1D x ae 0.05D | 60% |
| **6D** | 50% | 50% | 50% | ap 1D x ae 0.03D | 40% |
| **7D** | 30% | 30% | 30% | ap 1D x ae 0.015D | 20% |

# C3SXAL NEW

Fresa, lunghezza tagliente lunga, 3 taglienti, Per leghe di alluminio

| Lega di alluminio | Fusioni in lega di alluminio | Rame, Leghe di rame | Resine |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | ○ |






| DC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.02 | | | | |
| DCONMS 6 | DCONMS 8, 10 | DCONMS 12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

● Il tagliente diminuisce rumore e vibrazioni, garantendo finiture superficiali di qualità superiore.

● Lunghezza tagliente DC x 5.


(mm)


| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C3SXALD0300** | 3 | 15 | 55 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **C3SXALD0400** | 4 | 20 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **C3SXALD0500** | 5 | 25 | 65 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **C3SXALD0600** | 6 | 30 | 75 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **C3SXALD0800** | 8 | 40 | 90 | 8 | 3 | ● | 2 |
| **C3SXALD1000** | 10 | 50 | 100 | 10 | 3 | ● | 2 |
| **C3SXALD1200** | 12 | 60 | 110 | 12 | 3 | ● | 2 |

● : **Inventario mantenuto.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

## ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di Alluminio | | | | | Lega di Alluminio | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **3** | 160 | 17000 | 680 | 15 | 0.3 | 190 | 20000 | 680 | 15 | 0.3 |
| **4** | 160 | 12700 | 750 | 20 | 0.4 | 230 | 18000 | 1050 | 20 | 0.4 |
| **5** | 160 | 10000 | 980 | 25 | 0.5 | 230 | 14600 | 1050 | 25 | 0.5 |
| **6** | 160 | 8500 | 980 | 30 | 0.6 | 230 | 12000 | 1200 | 30 | 0.6 |
| **8** | 160 | 6400 | 980 | 40 | 0.8 | 230 | 9100 | 1350 | 40 | 0.8 |
| **10** | 160 | 5100 | 1050 | 50 | 1 | 230 | 7300 | 1500 | 50 | 1 |
| **12** | 160 | 4300 | 1300 | 60 | 1.2 | 230 | 6100 | 1650 | 60 | 1.2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fusioni in lega di alluminio | | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **3** | 120 | 12700 | 600 | 15 | 0.3 | 50 | 5300 | 100 | 15 | 0.3 |
| **4** | 120 | 9600 | 600 | 20 | 0.4 | 50 | 4000 | 100 | 20 | 0.4 |
| **5** | 120 | 7600 | 600 | 25 | 0.5 | 50 | 3200 | 100 | 25 | 0.5 |
| **6** | 120 | 6400 | 600 | 30 | 0.6 | 50 | 2600 | 110 | 30 | 0.6 |
| **8** | 120 | 4800 | 750 | 40 | 0.8 | 50 | 2000 | 120 | 40 | 0.8 |
| **10** | 120 | 3800 | 830 | 50 | 1 | 50 | 1600 | 120 | 50 | 1 |
| **12** | 120 | 3200 | 900 | 60 | 1.2 | 50 | 1300 | 120 | 60 | 1.2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Per la fresatura in spallamento si raccomanda la fresatura concorde.
Nota 3) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.

# FRESE FRONTALI ALIMASTER


## AM2MR

Serie media, 2 taglienti, lavorazioni generiche

UWC R PF F γ 55°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ○ | ◎ |







| DC=3 | 3<DC≤6 | 6<DC≤10 | 10<DC≤16 | 16<DC |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.006 | 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 |

● Scelta ottimale per lavorazione di sgrossatura e finitura dell'alluminio ad alta velocità.
● Per velocità di rimozione del metallo ultra-elevate.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AM2MRD0300A060** | 3 | 9 | 60 | 3 | 2 | ● | 2 |
| **AM2MRD0300A060S06** | 3 | 9 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **AM2MRD0400A060** | 4 | 12 | 60 | 4 | 2 | ● | 2 |
| **AM2MRD0400A060S06** | 4 | 12 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **AM2MRD0500A060** | 5 | 15 | 60 | 5 | 2 | ● | 2 |
| **AM2MRD0500A060S06** | 5 | 15 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **AM2MRD0600A060** | 6 | 18 | 60 | 6 | 2 | ● | 2 |
| **AM2MRD0800A075** | 8 | 20 | 75 | 8 | 2 | ● | 2 |
| **AM2MRD1000A075** | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **AM2MRD1200A075** | 12 | 25 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2MRD1400A075** | 14 | 32 | 75 | 16 | 2 | ● | 1 |
| **AM2MRD1600A100** | 16 | 32 | 100 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2MRD2000A100** | 20 | 38 | 100 | 20 | 2 | ● | 2 |
| **AM2MRD2500A125** | 25 | 38 | 125 | 25 | 2 | ● | 2 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | N<br>Lega di alluminio | |
|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **3** | 20000 | 1200—1600 |
| **6** | 20000 | 2800—4000 |
| **8** | 17000 | 3000—4000 |
| **10** | 15000 | 3600—4500 |
| **12** | 12000 | 3600—4500 |
| **16** | 10000 | 3600—4500 |
| **20** | 8000 | 3200—4300 |
| **25** | 6000 | 3000—3600 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | |

● : **Inventario mantenuto.**


# AM3SS

Serie corta, 3 taglienti, rastremata, lavorazioni di sgrossatura

UWC R PF F γ 37.5°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ○ | ◎ |






Tipo1


| 12≤DC≤16 | 16<DC |
|---|---|
| - 0.02<br>- 0.047 | - 0.02<br>- 0.053 |

●Scelta ottimale per lavorazione dell'alluminio ad alta velocità.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AM3SSD1000A075** | 10 | 12 | 30 | 9.4 | 75 | 10 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSD1000A100** | 10 | 12 | 35 | 9.4 | 100 | 10 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSD1200A075** | 12 | 15 | 30 | 11.4 | 75 | 12 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSD1200A100** | 12 | 15 | 35 | 11.4 | 100 | 12 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSD1200A125** | 12 | 15 | 40 | 11.4 | 125 | 12 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSD1600A075** | 16 | 15 | 30 | 15.4 | 75 | 16 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSD1600A100** | 16 | 15 | 40 | 15.4 | 100 | 16 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSD1600A125** | 16 | 15 | 45 | 15.4 | 125 | 16 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSD2000A100** | 20 | 20 | 40 | 18.0 | 100 | 20 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSD2000A125** | 20 | 20 | 60 | 18.0 | 125 | 20 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSD2000A150** | 20 | 20 | 85 | 18.0 | 150 | 20 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSD2500A100** | 25 | 20 | 50 | 23.0 | 100 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSD2500A125** | 25 | 20 | 65 | 23.0 | 125 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSD2500A150** | 25 | 20 | 90 | 23.0 | 150 | 25 | 3 | ● | 1 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | N<br>Lega di alluminio | |
|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **12** | 12000 | 1600—2500 |
| **16** | 10000 | 1300—2100 |
| **20** | 8000 | 1100—1600 |
| **25** | 6000 | 800—1200 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | |

# FRESE FRONTALI ALIMASTER


## AM3MF

Serie media, 3 taglienti, lavorazioni di finitura, tagliente al centro

UWC PF F γ 50°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ○ | ◎ |






Tipo1


| DC=6 | 6<DC≤16 | | | |
|---|---|---|---|---|
| - 0.015<br>- 0.038 | - 0.02<br>- 0.047 | | | |

● Fresa integrale versatile per cave e fresatura dell'alluminio.
● Per lavorazione di finitura di alta qualità e alta precisione.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AM3MFD0600A050** | 6 | 13 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **AM3MFD0800A060** | 8 | 19 | 60 | 8 | 3 | ● | 1 |
| **AM3MFD1000A075** | 10 | 22 | 75 | 10 | 3 | ● | 1 |
| **AM3MFD1200A075** | 12 | 26 | 75 | 12 | 3 | ● | 1 |
| **AM3MFD1600A090** | 16 | 32 | 90 | 16 | 3 | ● | 1 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | N<br>Lega di alluminio | |
|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **6** | 20000 | 4200 |
| **8** | 17000 | 5100 |
| **10** | 15000 | 5400 |
| **12** | 12000 | 5400 |
| **16** | 10000 | 4800 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | |

● : **Inventario mantenuto.**


# AM4MF

Serie media, 4 taglienti, lavorazioni di finitura, tagliente al centro

UWC PF F γ 50°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ○ | ◎ |






Tipo1


| 20≤DC≤25 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - 0.02<br>- 0.053 | | | | |

- Fresa integrale versatile, a 4 taglienti, per alluminio.
- Per lavorazione di finitura di alta qualità e alta precisione.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AM4MFD2000A100** | 20 | 38 | 100 | 20 | 4 | ● | 1 |
| **AM4MFD2500A125** | 25 | 45 | 125 | 25 | 4 | ● | 1 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | N<br>Lega di alluminio | |
|---|---|---|
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **20** | 8000 | 5700 |
| **25** | 6000 | 4800 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | |

# FRESE FRONTALI ALIMASTER


## C2XLAL/C3XLAL NEW

Fresa, rastremazione lunga, 2 e 3 taglienti, Per leghe di alluminio


UWC | γ 45° | C2XLAL | C3XLAL

| Lega di alluminio | Fusioni in lega di alluminio | Rame, Leghe di rame | Resine |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | ○ |






Tipo1



Tipo2



Tipo3

| DC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.02 | | | | |
| DCONMS 4, 6 | DCONMS 8, 10 | DCONMS 12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

h6

- Con geometria di rastremazione lunga DC x 3 e DC x 5.
- Il tagliente diminuisce rumore e vibrazioni, garantendo finiture superficiali di qualità superiore.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C2XLALD0100N030** | 1 | 1.5 | 3 | 0.95 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **C2XLALD0100N050** | 1 | 1.5 | 5 | 0.95 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **C2XLALD0150N045** | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 1.45 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **C2XLALD0150N080** | 1.5 | 2.3 | 8 | 1.45 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **C2XLALD0200N060** | 2 | 3 | 6 | 1.94 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **C2XLALD0200N100** | 2 | 3 | 10 | 1.94 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **C2XLALD0250N075** | 2.5 | 3.8 | 7.5 | 2.4 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **C2XLALD0250N125** | 2.5 | 3.8 | 12.5 | 2.4 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |

● : **Inventario mantenuto.**

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C3XLALD0100N030** | 1 | 1.5 | 3 | 0.95 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0100N050** | 1 | 1.5 | 5 | 0.95 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0150N045** | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 1.45 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0150N080** | 1.5 | 2.3 | 8 | 1.45 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0200N060** | 2 | 3 | 6 | 1.94 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0200N100** | 2 | 3 | 10 | 1.94 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0250N075** | 2.5 | 3.8 | 7.5 | 2.4 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0250N125** | 2.5 | 3.8 | 12.5 | 2.4 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0300N090** | 3 | 4.5 | 9 | 2.85 | 55 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0300N150** | 3 | 4.5 | 15 | 2.85 | 55 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0400N120** | 4 | 6 | 12 | 3.8 | 60 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0400N200** | 4 | 6 | 20 | 3.8 | 60 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0500N150** | 5 | 7.5 | 15 | 4.8 | 65 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0500N250** | 5 | 7.5 | 25 | 4.8 | 65 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0600N180** | 6 | 9 | 18 | 5.8 | 70 | 6 | 3 | ● | 3 |
| **C3XLALD0600N300** | 6 | 9 | 30 | 5.8 | 70 | 6 | 3 | ● | 3 |
| **C3XLALD0700N210** | 7 | 10.5 | 21 | 6.8 | 75 | 8 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0700N350** | 7 | 10.5 | 35 | 6.8 | 75 | 8 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0800N240** | 8 | 12 | 24 | 7.8 | 80 | 8 | 3 | ● | 3 |
| **C3XLALD0800N400** | 8 | 12 | 40 | 7.8 | 80 | 8 | 3 | ● | 3 |
| **C3XLALD0900N270** | 9 | 13.5 | 27 | 8.8 | 85 | 10 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD0900N450** | 9 | 13.5 | 45 | 8.8 | 85 | 10 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD1000N300** | 10 | 15 | 30 | 9.8 | 90 | 10 | 3 | ● | 3 |
| **C3XLALD1000N500** | 10 | 15 | 50 | 9.8 | 90 | 10 | 3 | ● | 3 |
| **C3XLALD1100N330** | 11 | 16.5 | 33 | 10.8 | 95 | 12 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD1100N550** | 11 | 16.5 | 55 | 10.8 | 95 | 12 | 3 | ● | 2 |
| **C3XLALD1200N360** | 12 | 18 | 36 | 11.8 | 100 | 12 | 3 | ● | 3 |
| **C3XLALD1200N600** | 12 | 18 | 60 | 11.8 | 100 | 12 | 3 | ● | 3 |

# FRESE FRONTALI ALIMASTER

## C2XLAL NEW


Fresa integrale, 2 taglienti, a gambo lungo, per leghe di alluminio

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■ Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | | N | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lega di Alluminio | | | | | Fusioni in lega di alluminio | | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **1** | **3** | 60 | 20000 | 800 | 1 | 0.3 | 60 | 20000 | 800 | 1 | 0.3 | 60 | 20000 | 800 | 1 | 0.3 |
| | **5** | 50 | 16000 | 660 | 1 | 0.3 | 50 | 16000 | 660 | 1 | 0.3 | 50 | 16000 | 660 | 1 | 0.3 |
| **1.5** | **4.5** | 90 | 20000 | 800 | 1.5 | 0.45 | 90 | 20000 | 800 | 1.5 | 0.45 | 90 | 20000 | 800 | 1.5 | 0.45 |
| | **8** | 80 | 16000 | 660 | 1.5 | 0.45 | 80 | 16000 | 660 | 1.5 | 0.45 | 80 | 16000 | 660 | 1.5 | 0.45 |
| **2** | **6** | 130 | 20000 | 1100 | 2 | 0.6 | 130 | 20000 | 1100 | 2 | 0.6 | 130 | 20000 | 1100 | 2 | 0.6 |
| | **10** | 100 | 16000 | 880 | 2 | 0.6 | 100 | 16000 | 880 | 2 | 0.6 | 100 | 16000 | 880 | 2 | 0.6 |
| **2.5** | **7.5** | 160 | 20000 | 1100 | 2.5 | 0.75 | 160 | 20000 | 1100 | 2.5 | 0.75 | 160 | 20000 | 1100 | 2.5 | 0.75 |
| | **12.5** | 130 | 16000 | 880 | 2.5 | 0.75 | 130 | 16000 | 880 | 2.5 | 0.75 | 130 | 16000 | 880 | 2.5 | 0.75 |
| Profondità di taglio | |   | | | | | | | | | | | | | | |

### ■ Fresatura di fessure

| Materiale da lavorare | | N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lega di Alluminio | | | | Fusioni in lega di alluminio | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | **3** | 60 | 20000 | 440 | 1 | 60 | 20000 | 440 | 1 | 60 | 20000 | 440 | 1 |
| | **5** | 50 | 16000 | 360 | 1 | 50 | 16000 | 360 | 1 | 50 | 16000 | 360 | 1 |
| **1.5** | **4.5** | 90 | 20000 | 440 | 1.5 | 90 | 20000 | 440 | 1.5 | 90 | 20000 | 440 | 1.5 |
| | **8** | 80 | 16000 | 360 | 1.5 | 80 | 16000 | 360 | 1.5 | 80 | 16000 | 360 | 1.5 |
| **2** | **6** | 130 | 20000 | 660 | 2 | 130 | 20000 | 660 | 2 | 130 | 20000 | 660 | 2 |
| | **10** | 100 | 16000 | 580 | 2 | 100 | 16000 | 580 | 2 | 100 | 16000 | 580 | 2 |
| **2.5** | **7.5** | 160 | 20000 | 660 | 2.5 | 160 | 20000 | 660 | 2.5 | 160 | 20000 | 660 | 2.5 |
| | **12.5** | 130 | 16000 | 580 | 2.5 | 130 | 16000 | 580 | 2.5 | 130 | 16000 | 580 | 2.5 |
| Profondità di taglio | |   DC : Diametro. | | | | | | | | | | | |

### ■ Fresatura a tuffo

| Materiale da lavorare | | N | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lega di Alluminio | | | Fusioni in lega di alluminio | | | Rame, Lega di rame, Resine | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **1** | **3** | 60 | 20000 | 140 | 60 | 20000 | 110 | 60 | 20000 | 110 |
| | **5** | 50 | 16000 | 120 | 50 | 16000 | 90 | 50 | 16000 | 90 |
| **1.5** | **4.5** | 90 | 20000 | 140 | 90 | 20000 | 110 | 90 | 20000 | 110 |
| | **8** | 80 | 16000 | 120 | 80 | 16000 | 90 | 80 | 16000 | 90 |
| **2** | **6** | 130 | 20000 | 220 | 130 | 20000 | 190 | 130 | 20000 | 190 |
| | **10** | 100 | 16000 | 180 | 100 | 16000 | 140 | 100 | 16000 | 140 |
| **2.5** | **7.5** | 160 | 20000 | 220 | 160 | 20000 | 190 | 160 | 20000 | 190 |
| | **12.5** | 130 | 16000 | 180 | 130 | 16000 | 140 | 130 | 16000 | 140 |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Per la fresatura in spallamento si raccomanda la fresatura concorde.
Nota 3) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.


# C3XLAL NEW

Fresa integrale, 3 taglienti, a gambo lungo, per leghe di alluminio



## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | | N | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lega di Alluminio | | | | | Lega di Alluminio | | | | | Fusioni in lega di alluminio Rame, Lega di rame, Resine | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **1** | **3** | 60 | 20000 | 1210 | 1 | 0.3 | 60 | 20000 | 1210 | 1 | 0.3 | 60 | 20000 | 1210 | 1 | 0.3 |
| | **5** | 50 | 16000 | 990 | 1 | 0.3 | 50 | 16000 | 990 | 1 | 0.3 | 50 | 16000 | 990 | 1 | 0.3 |
| **1.5** | **4.5** | 90 | 20000 | 1210 | 1.5 | 0.45 | 90 | 20000 | 1210 | 1.5 | 0.45 | 90 | 20000 | 1210 | 1.5 | 0.45 |
| | **8** | 80 | 16000 | 990 | 1.5 | 0.45 | 80 | 16000 | 990 | 1.5 | 0.45 | 80 | 16000 | 990 | 1.5 | 0.45 |
| **2** | **6** | 130 | 20000 | 1650 | 2 | 0.6 | 130 | 20000 | 1650 | 2 | 0.6 | 130 | 20000 | 1650 | 2 | 0.6 |
| | **10** | 100 | 16000 | 1320 | 2 | 0.6 | 100 | 16000 | 1320 | 2 | 0.6 | 100 | 16000 | 1320 | 2 | 0.6 |
| **2.5** | **7.5** | 160 | 20000 | 1650 | 2.5 | 0.75 | 160 | 20000 | 1650 | 2.5 | 0.75 | 160 | 20000 | 1650 | 2.5 | 0.75 |
| | **12.5** | 130 | 16000 | 1320 | 2.5 | 0.75 | 130 | 16000 | 1320 | 2.5 | 0.75 | 130 | 16000 | 1320 | 2.5 | 0.75 |
| **3** | **9** | 190 | 20000 | 2200 | 3 | 0.9 | 190 | 20000 | 2420 | 3 | 0.9 | 190 | 20000 | 2420 | 3 | 0.9 |
| | **15** | 150 | 16000 | 1760 | 3 | 0.9 | 150 | 16000 | 1980 | 3 | 0.9 | 150 | 16000 | 1980 | 3 | 0.9 |
| **4** | **12** | 250 | 20000 | 2420 | 4 | 1.2 | 250 | 20000 | 2750 | 4 | 1.2 | 230 | 18300 | 2530 | 4 | 1.2 |
| | **20** | 200 | 16000 | 1980 | 4 | 1.2 | 200 | 16000 | 2200 | 4 | 1.2 | 180 | 14600 | 2090 | 4 | 1.2 |
| **5** | **15** | 310 | 19700 | 2750 | 5 | 1.5 | 310 | 20000 | 3410 | 5 | 1.5 | 230 | 14600 | 2310 | 5 | 1.5 |
| | **25** | 250 | 15700 | 2200 | 5 | 1.5 | 250 | 16000 | 2750 | 5 | 1.5 | 180 | 11700 | 1870 | 5 | 1.5 |
| **6** | **18** | 310 | 16500 | 2750 | 6 | 1.8 | 350 | 18600 | 3850 | 6 | 1.8 | 230 | 12200 | 2310 | 6 | 1.8 |
| | **30** | 250 | 13200 | 2200 | 6 | 1.8 | 280 | 14800 | 3080 | 6 | 1.8 | 180 | 9700 | 1870 | 6 | 1.8 |
| **7** | **21** | 310 | 14100 | 2750 | 7 | 2.1 | 350 | 15900 | 3850 | 7 | 2.1 | 230 | 10500 | 2310 | 7 | 2.1 |
| | **35** | 250 | 11400 | 2200 | 7 | 2.1 | 280 | 12700 | 3080 | 7 | 2.1 | 180 | 8200 | 1870 | 7 | 2.1 |
| **8** | **24** | 310 | 12300 | 2750 | 8 | 2.4 | 350 | 13900 | 3850 | 8 | 2.4 | 230 | 9200 | 2420 | 8 | 2.4 |
| | **40** | 250 | 9800 | 2200 | 8 | 2.4 | 280 | 11100 | 3080 | 8 | 2.4 | 180 | 7300 | 1980 | 8 | 2.4 |
| **9** | **27** | 310 | 11000 | 2750 | 9 | 2.7 | 350 | 12400 | 3850 | 9 | 2.7 | 230 | 8100 | 2420 | 9 | 2.7 |
| | **45** | 250 | 8800 | 2000 | 9 | 2.7 | 280 | 9900 | 3080 | 9 | 2.7 | 180 | 6400 | 1980 | 9 | 2.7 |
| **10** | **30** | 310 | 9900 | 2750 | 10 | 3 | 350 | 11100 | 4180 | 10 | 3 | 230 | 7300 | 2420 | 10 | 3 |
| | **50** | 250 | 7900 | 2200 | 10 | 3 | 280 | 8800 | 3300 | 10 | 3 | 180 | 5800 | 1980 | 10 | 3 |
| **11** | **33** | 310 | 9000 | 2860 | 11 | 3.3 | 350 | 10100 | 4510 | 11 | 3.3 | 230 | 6700 | 2420 | 11 | 3.3 |
| | **55** | 250 | 7200 | 2100 | 11 | 3.3 | 280 | 8100 | 3520 | 11 | 3.3 | 180 | 5200 | 1980 | 11 | 3.3 |
| **12** | **36** | 310 | 8200 | 2970 | 12 | 3.6 | 350 | 9300 | 4510 | 12 | 3.6 | 230 | 6100 | 2420 | 12 | 3.6 |
| | **60** | 250 | 6500 | 2200 | 12 | 3.6 | 280 | 7400 | 3520 | 12 | 3.6 | 180 | 4800 | 1980 | 12 | 3.6 |
| Profondità di taglio | |   | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Per la fresatura in spallamento si raccomanda la fresatura concorde.
Nota 3) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.

# C3XLAL NEW


Fresa integrale, 3 taglienti, a gambo lungo, per leghe di alluminio

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■ Fresatura di fessure

| Materiale da lavorare | | N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stopy Aluminium | | | | Stopy Aluminium | | | | Fusioni in lega di alluminio Rame, Lega di rame, Resine | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | **3** | 60 | 20000 | 660 | 1 | 60 | 20000 | 660 | 1 | 60 | 20000 | 660 | 1 |
| | **5** | 50 | 16000 | 550 | 1 | 50 | 16000 | 550 | 1 | 50 | 16000 | 550 | 1 |
| **1.5** | **4.5** | 90 | 20000 | 660 | 1.5 | 90 | 20000 | 660 | 1.5 | 90 | 20000 | 660 | 1.5 |
| | **8** | 80 | 16000 | 550 | 1.5 | 80 | 16000 | 550 | 1.5 | 80 | 16000 | 550 | 1.5 |
| **2** | **6** | 130 | 20000 | 990 | 2 | 130 | 20000 | 990 | 2 | 130 | 20000 | 990 | 2 |
| | **10** | 100 | 16000 | 880 | 2 | 100 | 16000 | 880 | 2 | 100 | 16000 | 880 | 2 |
| **2.5** | **7.5** | 160 | 20000 | 990 | 2.5 | 160 | 20000 | 990 | 2.5 | 160 | 20000 | 990 | 2.5 |
| | **12.5** | 130 | 16000 | 880 | 2.5 | 130 | 16000 | 880 | 2.5 | 130 | 16000 | 880 | 2.5 |
| **3** | **9** | 190 | 20000 | 1320 | 3 | 190 | 20000 | 1540 | 3 | 190 | 20000 | 1320 | 3 |
| | **15** | 150 | 16000 | 1100 | 3 | 150 | 16000 | 1320 | 3 | 150 | 16000 | 1100 | 3 |
| **4** | **12** | 250 | 20000 | 1540 | 4 | 250 | 20000 | 1980 | 4 | 230 | 18300 | 1540 | 4 |
| | **20** | 200 | 16000 | 1320 | 4 | 200 | 16000 | 1650 | 4 | 180 | 14600 | 1320 | 4 |
| **5** | **15** | 310 | 19700 | 1650 | 5 | 310 | 20000 | 2420 | 5 | 230 | 14600 | 1540 | 5 |
| | **25** | 250 | 15700 | 1320 | 5 | 250 | 16000 | 1980 | 5 | 180 | 11700 | 1320 | 5 |
| **6** | **18** | 310 | 16500 | 1760 | 6 | 350 | 18600 | 2750 | 6 | 230 | 12200 | 1540 | 6 |
| | **30** | 250 | 13200 | 1430 | 6 | 280 | 14800 | 2200 | 6 | 180 | 9700 | 1320 | 6 |
| **7** | **21** | 310 | 14100 | 1760 | 7 | 350 | 15900 | 2750 | 7 | 230 | 10500 | 1540 | 7 |
| | **35** | 250 | 11400 | 1430 | 7 | 280 | 12700 | 2200 | 7 | 180 | 8200 | 1320 | 7 |
| **8** | **24** | 310 | 12300 | 1870 | 8 | 350 | 13900 | 2860 | 8 | 230 | 9200 | 1540 | 8 |
| | **40** | 250 | 9800 | 1540 | 8 | 280 | 11100 | 2310 | 8 | 180 | 7300 | 1320 | 8 |
| **9** | **27** | 310 | 11000 | 1870 | 9 | 350 | 12400 | 2860 | 9 | 230 | 8100 | 1540 | 9 |
| | **45** | 250 | 8800 | 1540 | 9 | 280 | 9900 | 2310 | 9 | 180 | 6400 | 1320 | 9 |
| **10** | **30** | 310 | 9900 | 1870 | 10 | 350 | 11100 | 2860 | 10 | 230 | 7300 | 1540 | 10 |
| | **50** | 250 | 7900 | 1540 | 10 | 280 | 8800 | 2310 | 10 | 180 | 5800 | 1320 | 10 |
| **11** | **33** | 310 | 9000 | 1980 | 11 | 350 | 10100 | 2860 | 11 | 230 | 6700 | 1540 | 11 |
| | **55** | 250 | 7200 | 1540 | 11 | 280 | 8100 | 2310 | 11 | 180 | 5200 | 1320 | 11 |
| **12** | **36** | 310 | 8200 | 2090 | 12 | 350 | 9300 | 2860 | 12 | 230 | 6100 | 1650 | 12 |
| | **60** | 250 | 6500 | 1650 | 12 | 280 | 7400 | 2310 | 12 | 180 | 4800 | 1320 | 12 |

Profondità di taglio




DC : Diametro.

Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.

## ■ Fresatura a tuffo

| Materiale da lavorare | | N | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stopy Aluminium | | | Stopy Aluminium | | | Fusioni in lega di alluminio Rame, Lega di rame, Resine | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **1** | **3** | 60 | 20000 | 220 | 60 | 20000 | 220 | 60 | 20000 | 170 |
| | **5** | 50 | 16000 | 180 | 50 | 16000 | 180 | 50 | 16000 | 130 |
| **1.5** | **4.5** | 90 | 20000 | 220 | 90 | 20000 | 220 | 90 | 20000 | 170 |
| | **8** | 80 | 16000 | 180 | 80 | 16000 | 180 | 80 | 16000 | 130 |
| **2** | **6** | 130 | 20000 | 330 | 130 | 20000 | 330 | 130 | 20000 | 280 |
| | **10** | 100 | 16000 | 260 | 100 | 16000 | 260 | 100 | 16000 | 220 |
| **2.5** | **7.5** | 160 | 20000 | 330 | 160 | 20000 | 330 | 160 | 20000 | 280 |
| | **12.5** | 130 | 16000 | 260 | 130 | 16000 | 260 | 130 | 16000 | 220 |
| **3** | **9** | 190 | 20000 | 330 | 190 | 20000 | 330 | 190 | 20000 | 280 |
| | **15** | 150 | 16000 | 260 | 150 | 16000 | 260 | 150 | 16000 | 220 |
| **4** | **12** | 250 | 20000 | 330 | 250 | 20000 | 440 | 230 | 18300 | 220 |
| | **20** | 200 | 16000 | 260 | 200 | 16000 | 350 | 180 | 14600 | 180 |
| **5** | **15** | 310 | 19700 | 330 | 310 | 20000 | 440 | 230 | 14600 | 170 |
| | **25** | 250 | 15700 | 260 | 250 | 16000 | 350 | 180 | 11700 | 130 |
| **6** | **18** | 310 | 16500 | 330 | 350 | 18600 | 440 | 230 | 12200 | 170 |
| | **30** | 250 | 13200 | 260 | 280 | 14800 | 350 | 180 | 9700 | 130 |
| **7** | **21** | 310 | 14100 | 220 | 350 | 15900 | 440 | 230 | 10500 | 150 |
| | **35** | 250 | 11400 | 180 | 280 | 12700 | 350 | 180 | 8200 | 110 |
| **8** | **24** | 310 | 12300 | 220 | 350 | 13900 | 440 | 230 | 9200 | 130 |
| | **40** | 250 | 9800 | 180 | 280 | 11100 | 350 | 180 | 7300 | 110 |
| **9** | **27** | 310 | 11000 | 220 | 350 | 12400 | 330 | 230 | 8100 | 130 |
| | **45** | 250 | 8800 | 180 | 280 | 9900 | 260 | 180 | 6400 | 110 |
| **10** | **30** | 310 | 9900 | 110 | 350 | 11100 | 330 | 230 | 7300 | 90 |
| | **50** | 250 | 7900 | 90 | 280 | 8800 | 260 | 180 | 5800 | 80 |
| **11** | **33** | 310 | 9000 | 110 | 350 | 10100 | 330 | 230 | 6700 | 90 |
| | **55** | 250 | 7200 | 90 | 280 | 8100 | 260 | 180 | 5200 | 80 |
| **12** | **36** | 310 | 8200 | 110 | 350 | 9300 | 330 | 230 | 6100 | 70 |
| | **60** | 250 | 6500 | 90 | 280 | 7400 | 260 | 180 | 4800 | 60 |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.


# AM2SCRB

Fresa integrale a 2 taglienti, torica, lunghezza di taglio corta, con scarico


UWC R PF F γ 37.5°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ○ | ◎ |






Tipo1




Tipo2

| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |

●Elevata efficienza su lavorazioni di leghe di alluminio.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2SCRBD0300A060R030 | 3 | 0.3 | 6 | 12 | 2.7 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| AM2SCRBD0300A060R050 | 3 | 0.5 | 6 | 12 | 2.7 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| AM2SCRBD0400A060R030 | 4 | 0.3 | 6 | 12 | 3.7 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| AM2SCRBD0400A060R050 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 3.7 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| AM2SCRBD0500A060R030 | 5 | 0.3 | 8 | 15 | 4.7 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| AM2SCRBD0500A060R050 | 5 | 0.5 | 8 | 15 | 4.7 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| AM2SCRBD0600A075R030 | 6 | 0.3 | 8 | 16 | 5.7 | 75 | 6 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD0600A075R050 | 6 | 0.5 | 8 | 16 | 5.7 | 75 | 6 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD0600A075R100 | 6 | 1 | 8 | 16 | 5.7 | 75 | 6 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD0800A075R030 | 8 | 0.3 | 10 | 20 | 7.4 | 75 | 8 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD0800A075R050 | 8 | 0.5 | 10 | 20 | 7.4 | 75 | 8 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD0800A075R100 | 8 | 1 | 10 | 20 | 7.4 | 75 | 8 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD0800A075R160 | 8 | 1.6 | 10 | 20 | 7.4 | 75 | 8 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD0800A075R250 | 8 | 2.5 | 10 | 20 | 7.4 | 75 | 8 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1000A075R030 | 10 | 0.3 | 12 | 30 | 9.4 | 75 | 10 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1000A075R050 | 10 | 0.5 | 12 | 30 | 9.4 | 75 | 10 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1000A075R100 | 10 | 1 | 12 | 30 | 9.4 | 75 | 10 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1000A075R160 | 10 | 1.6 | 12 | 30 | 9.4 | 75 | 10 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1000A075R250 | 10 | 2.5 | 12 | 30 | 9.4 | 75 | 10 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1000A100R030 | 10 | 0.3 | 12 | 35 | 9.4 | 100 | 10 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1000A100R050 | 10 | 0.5 | 12 | 35 | 9.4 | 100 | 10 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1000A100R100 | 10 | 1 | 12 | 35 | 9.4 | 100 | 10 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1000A100R160 | 10 | 1.6 | 12 | 35 | 9.4 | 100 | 10 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1000A100R250 | 10 | 2.5 | 12 | 35 | 9.4 | 100 | 10 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1200A075R030 | 12 | 0.3 | 15 | 30 | 11.4 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1200A075R050 | 12 | 0.5 | 15 | 30 | 11.4 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1200A075R100 | 12 | 1 | 15 | 30 | 11.4 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1200A075R160 | 12 | 1.6 | 15 | 30 | 11.4 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1200A075R250 | 12 | 2.5 | 15 | 30 | 11.4 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1200A075R320 | 12 | 3.2 | 15 | 30 | 11.4 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1200A075R400 | 12 | 4 | 15 | 30 | 11.4 | 75 | 12 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1200A100R030 | 12 | 0.3 | 15 | 35 | 11.4 | 100 | 12 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1200A100R050 | 12 | 0.5 | 15 | 35 | 11.4 | 100 | 12 | 2 | ● | 2 |
| AM2SCRBD1200A100R100 | 12 | 1 | 15 | 35 | 11.4 | 100 | 12 | 2 | ● | 2 |



● : Inventario mantenuto.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AM2SCRBD1200A100R160** | 12 | 1.6 | 15 | 35 | 11.4 | 100 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1200A100R250** | 12 | 2.5 | 15 | 35 | 11.4 | 100 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1200A100R320** | 12 | 3.2 | 15 | 35 | 11.4 | 100 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1200A100R400** | 12 | 4 | 15 | 35 | 11.4 | 100 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1200A125R030** | 12 | 0.3 | 15 | 40 | 11.4 | 125 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1200A125R050** | 12 | 0.5 | 15 | 40 | 11.4 | 125 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1200A125R100** | 12 | 1 | 15 | 40 | 11.4 | 125 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1200A125R160** | 12 | 1.6 | 15 | 40 | 11.4 | 125 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1200A125R250** | 12 | 2.5 | 15 | 40 | 11.4 | 125 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1200A125R320** | 12 | 3.2 | 15 | 40 | 11.4 | 125 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1200A125R400** | 12 | 4 | 15 | 40 | 11.4 | 125 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1600A075R100** | 16 | 1 | 15 | 30 | 15.4 | 75 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1600A075R160** | 16 | 1.6 | 15 | 30 | 15.4 | 75 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1600A075R250** | 16 | 2.5 | 15 | 30 | 15.4 | 75 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1600A075R320** | 16 | 3.2 | 15 | 30 | 15.4 | 75 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1600A075R400** | 16 | 4 | 15 | 30 | 15.4 | 75 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1600A100R100** | 16 | 1 | 15 | 40 | 15.4 | 100 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1600A100R160** | 16 | 1.6 | 15 | 40 | 15.4 | 100 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1600A100R250** | 16 | 2.5 | 15 | 40 | 15.4 | 100 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1600A100R320** | 16 | 3.2 | 15 | 40 | 15.4 | 100 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1600A100R400** | 16 | 4 | 15 | 40 | 15.4 | 100 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1600A125R100** | 16 | 1 | 15 | 45 | 15.4 | 125 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1600A125R160** | 16 | 1.6 | 15 | 45 | 15.4 | 125 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1600A125R250** | 16 | 2.5 | 15 | 45 | 15.4 | 125 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1600A125R320** | 16 | 3.2 | 15 | 45 | 15.4 | 125 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD1600A125R400** | 16 | 4 | 15 | 45 | 15.4 | 125 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD2000A100R100** | 20 | 1 | 20 | 40 | 18.0 | 100 | 20 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD2000A100R160** | 20 | 1.6 | 20 | 40 | 18.0 | 100 | 20 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD2000A100R250** | 20 | 2.5 | 20 | 40 | 18.0 | 100 | 20 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD2000A100R320** | 20 | 3.2 | 20 | 40 | 18.0 | 100 | 20 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD2000A100R400** | 20 | 4 | 20 | 40 | 18.0 | 100 | 20 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD2000A125R100** | 20 | 1 | 20 | 50 | 18.0 | 125 | 20 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD2000A125R160** | 20 | 1.6 | 20 | 50 | 18.0 | 125 | 20 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD2000A125R250** | 20 | 2.5 | 20 | 50 | 18.0 | 125 | 20 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD2000A125R320** | 20 | 3.2 | 20 | 50 | 18.0 | 125 | 20 | 2 | ● | 2 |
| **AM2SCRBD2000A125R400** | 20 | 4 | 20 | 50 | 18.0 | 125 | 20 | 2 | ● | 2 |

# AM2SCRB

Fresa integrale a 2 taglienti, torica, lunghezza di taglio corta, con scarico

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | N | | |
|---|---|---|---|
| | Lega di alluminio | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | |
| | | Fresatura in contornatura | Fresature di cave |
| **3** | 40000 | 1800 | 1600 |
| **4** | 36000 | 2400 | 2100 |
| **5** | 30000 | 3000 | 2700 |
| **6** | 27000 | 3200 | 2800 |
| **8** | 20000 | 3400 | 3000 |
| **10** | 16000 | 3600 | 3200 |
| **12** | 13000 | 3600 | 3200 |
| **16** | 10000 | 3600 | 3200 |
| **20** | 8000 | 3300 | 3000 |
| Profondità di taglio | ≤0.5DC, 1DC | DC, ≤1DC | DC : Diametro. |

Nota 1) Questa tabella mostra i parametri con sporgenze inferiori a 4DC. Se si lavora con sporgenze oltre 4DC, la velocità di rotazione e l'avanzamento devono essere ridotti.
Nota 2) Se la rigidità della macchina ol' installazione del pezzo da lavorare è molto bassa o se vengono generati vibrazioni e rumore, ridurre in proporzione il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Si raccomanda l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Si raccomanda taglio concorde per la fresatura in contornatura.


# AM3SSRB

Fresa integrale a 3 taglienti, torica, lunghezza di taglio corta, con scarico

UWC R PF F γ 37.5°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ○ | ◎ |






Tipo1

| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |

●Elevata efficienza su lavorazioni di leghe di alluminio.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM3SSRBD1200A075R100 | 12 | 1 | 15 | 30 | 75 | 12 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1200A075R160 | 12 | 1.6 | 15 | 30 | 75 | 12 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1200A075R250 | 12 | 2.5 | 15 | 30 | 75 | 12 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1200A075R320 | 12 | 3.2 | 15 | 30 | 75 | 12 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1200A075R400 | 12 | 4 | 15 | 30 | 75 | 12 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1200A100R100 | 12 | 1 | 15 | 35 | 100 | 12 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1200A100R160 | 12 | 1.6 | 15 | 35 | 100 | 12 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1200A100R250 | 12 | 2.5 | 15 | 35 | 100 | 12 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1200A100R320 | 12 | 3.2 | 15 | 35 | 100 | 12 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1200A100R400 | 12 | 4 | 15 | 35 | 100 | 12 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1200A125R100 | 12 | 1 | 15 | 40 | 125 | 12 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1200A125R160 | 12 | 1.6 | 15 | 40 | 125 | 12 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1200A125R250 | 12 | 2.5 | 15 | 40 | 125 | 12 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1200A125R320 | 12 | 3.2 | 15 | 40 | 125 | 12 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1200A125R400 | 12 | 4 | 15 | 40 | 125 | 12 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1600A075R100 | 16 | 1 | 15 | 30 | 75 | 16 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1600A075R160 | 16 | 1.6 | 15 | 30 | 75 | 16 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1600A075R250 | 16 | 2.5 | 15 | 30 | 75 | 16 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1600A075R320 | 16 | 3.2 | 15 | 30 | 75 | 16 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1600A075R400 | 16 | 4 | 15 | 30 | 75 | 16 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1600A100R100 | 16 | 1 | 15 | 40 | 100 | 16 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1600A100R160 | 16 | 1.6 | 15 | 40 | 100 | 16 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1600A100R250 | 16 | 2.5 | 15 | 40 | 100 | 16 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1600A100R320 | 16 | 3.2 | 15 | 40 | 100 | 16 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1600A100R400 | 16 | 4 | 15 | 40 | 100 | 16 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1600A125R100 | 16 | 1 | 15 | 45 | 125 | 16 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1600A125R160 | 16 | 1.6 | 15 | 45 | 125 | 16 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1600A125R250 | 16 | 2.5 | 15 | 45 | 125 | 16 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1600A125R320 | 16 | 3.2 | 15 | 45 | 125 | 16 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD1600A125R400 | 16 | 4 | 15 | 45 | 125 | 16 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD2000A100R100 | 20 | 1 | 20 | 40 | 100 | 20 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD2000A100R160 | 20 | 1.6 | 20 | 40 | 100 | 20 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD2000A100R250 | 20 | 2.5 | 20 | 40 | 100 | 20 | 3 | ● | 1 |
| AM3SSRBD2000A100R320 | 20 | 3.2 | 20 | 40 | 100 | 20 | 3 | ● | 1 |

● : Inventario mantenuto.


# AM3SSRB

Fresa integrale a 3 taglienti, torica, lunghezza di taglio corta, con scarico

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AM3SSRBD2000A100R400** | 20 | 4 | 20 | 40 | 100 | 20 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2000A125R100** | 20 | 1 | 20 | 60 | 125 | 20 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2000A125R160** | 20 | 1.6 | 20 | 60 | 125 | 20 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2000A125R250** | 20 | 2.5 | 20 | 60 | 125 | 20 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2000A125R320** | 20 | 3.2 | 20 | 60 | 125 | 20 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2000A125R400** | 20 | 4 | 20 | 60 | 125 | 20 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2000A150R100** | 20 | 1 | 20 | 85 | 150 | 20 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2000A150R160** | 20 | 1.6 | 20 | 85 | 150 | 20 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2000A150R250** | 20 | 2.5 | 20 | 85 | 150 | 20 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2000A150R320** | 20 | 3.2 | 20 | 85 | 150 | 20 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2000A150R400** | 20 | 4 | 20 | 85 | 150 | 20 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2500A100R160** | 25 | 1.6 | 20 | 50 | 100 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2500A100R250** | 25 | 2.5 | 20 | 50 | 100 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2500A100R320** | 25 | 3.2 | 20 | 50 | 100 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2500A100R400** | 25 | 4 | 20 | 50 | 100 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2500A100R500** | 25 | 5 | 20 | 50 | 100 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2500A125R160** | 25 | 1.6 | 20 | 65 | 125 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2500A125R250** | 25 | 2.5 | 20 | 65 | 125 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2500A125R320** | 25 | 3.2 | 20 | 65 | 125 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2500A125R400** | 25 | 4 | 20 | 65 | 125 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2500A125R500** | 25 | 5 | 20 | 65 | 125 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2500A150R160** | 25 | 1.6 | 20 | 90 | 150 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2500A150R250** | 25 | 2.5 | 20 | 90 | 150 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2500A150R320** | 25 | 3.2 | 20 | 90 | 150 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2500A150R400** | 25 | 4 | 20 | 90 | 150 | 25 | 3 | ● | 1 |
| **AM3SSRBD2500A150R500** | 25 | 5 | 20 | 90 | 150 | 25 | 3 | ● | 1 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| | N | | |
|---|---|---|---|
| Materiale da lavorare | Lega di alluminio | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | |
| | | Fresatura in contornatura | Fresature di cave |
| **12** | 13000 | 5400 | 3200 |
| **16** | 10000 | 5400 | 3200 |
| **20** | 8000 | 5000 | 3000 |
| **25** | 6000 | 4500 | 2800 |
| Profondità di taglio |   DC : Diametro. | | |

Nota 1) Questa tabella mostra i parametri con sporgenze inferiori a 4DC. Se si lavora con sporgenze oltre 4DC, la velocità di rotazione e l'avanzamento devono essere ridotti.
Nota 2) Se la rigidità della macchina ol' installazione del pezzo da lavorare è molto bassa o se vengono generati vibrazioni e rumore, ridurre in proporzione il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Si raccomanda l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Si raccomanda taglio concorde per la fresatura in contornatura.
Nota 5) L'avanzamento in verticale non è consigliato. È preferibile l'entrata in rampa.

● : **Inventario mantenuto.**


# AMSR

Per sgrossatura, serie corta, rompitruciolo, 3 taglienti

UWC R 37.5°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ○ | ◎ |






●Fresa integrale non rivestita, a 3 taglienti, per la sgrossatura di lega di alluminio.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AMSRD1000** | 10 | 12 | 25 | 9.4 | 75 | 10 | 3 | ● | 1 |
| **AMSRD1200** | 12 | 15 | 30 | 11.4 | 75 | 12 | 3 | ● | 1 |
| **AMSRD1600** | 16 | 18 | 35 | 15.4 | 100 | 16 | 3 | ● | 1 |
| **AMSRD1800** | 18 | 22 | — | — | 100 | 16 | 3 | ● | 2 |
| **AMSRD2000** | 20 | 25 | 50 | 18.0 | 125 | 20 | 3 | ● | 1 |
| **AMSRD2200** | 22 | 25 | — | — | 125 | 20 | 3 | ● | 2 |
| **AMSRD2500** | 25 | 30 | 60 | 23.0 | 125 | 25 | 3 | ● | 1 |

# AMSR

Per sgrossatura, serie corta, rompitruciolo, 3 taglienti



## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | N | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Lega di alluminio A7075 | | Pezzo fuso in lega di alluminio AC4B | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **10** | 19000 | 8600 | 9500 | 3400 |
| **12** | 16000 | 8200 | 8000 | 3200 |
| **16** | 12000 | 7600 | 6000 | 3100 |
| **18** | 10500 | 7200 | 5300 | 2900 |
| **20** | 9500 | 7100 | 4800 | 2900 |
| **22** | 8500 | 6900 | 4300 | 2800 |
| **25** | 7500 | 6800 | 3800 | 2700 |
| Profondità di taglio | ≤0.5DC, ≤1DC<br>DC : Diametro. | | | |

### ■Fresature di cave

| Materiale da lavorare | N | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Lega di alluminio A7075 | | Pezzo fuso in lega di alluminio AC4B | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **10** | 19000 | 6800 | 9500 | 2700 |
| **12** | 16000 | 6500 | 8000 | 2600 |
| **16** | 12000 | 6100 | 6000 | 2400 |
| **18** | 10500 | 5800 | 5300 | 2400 |
| **20** | 9500 | 5700 | 4800 | 2300 |
| **22** | 8500 | 5500 | 4300 | 2200 |
| **25** | 7500 | 5400 | 3800 | 2200 |
| Profondità di taglio | DC, ≤1DC<br>DC : Diametro. | | | |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o l'installazione del materiale da lavorare è molto bassa o si producono vibrazioni e rumore, ridurre in proporzione il numero di giri e la velocità di avanzamento. In alternativa, ridurre la profondità di taglio.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Si raccomanda l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Si raccomanda taglio concorde per la fresatura in contornatura.

## Utilizzo di un centro di lavorazione ad alta velocità ed elevata rigidità

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | N | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Lega di alluminio A7075 | | Pezzo fuso in lega di alluminio AC4B | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **10** | 30000 | 11000 | 19000 | 5400 |
| **12** | 30000 | 12000 | 16000 | 5300 |
| **16** | 24000 | 12000 | 12000 | 4900 |
| **18** | 21000 | 12000 | 10500 | 4700 |
| **20** | 19000 | 11000 | 9500 | 4600 |
| **22** | 17000 | 11000 | 8500 | 4300 |
| **25** | 15000 | 11000 | 7500 | 4300 |
| Profondità di taglio | ≤0.5DC, ≤1DC<br>DC : Diametro. | | | |

### ■Fresature di cave

| Materiale da lavorare | N | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Lega di alluminio A7075 | | Pezzo fuso in lega di alluminio AC4B | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **10** | 30000 | 8600 | 19000 | 4300 |
| **12** | 30000 | 9900 | 16000 | 4300 |
| **16** | 24000 | 9700 | 12000 | 4000 |
| **18** | 21000 | 9500 | 10500 | 3800 |
| **20** | 19000 | 9100 | 9500 | 3700 |
| **22** | 17000 | 8700 | 8500 | 3400 |
| **25** | 15000 | 8600 | 7500 | 3400 |
| Profondità di taglio | DC, ≤0.75DC<br>DC : Diametro. | | | |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o l'installazione del materiale da lavorare è molto bassa o si producono vibrazioni e rumore, ridurre in proporzione il numero di giri e la velocità di avanzamento. In alternativa, ridurre la profondità di taglio.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Si raccomanda l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Si raccomanda taglio concorde per la fresatura in contornatura.


# AMMR

Per sgrossatura, serie corta, rompitruciolo




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ○ | ◎ |






●Fresa integrale non rivestita, a 3 taglienti, per la sgrossatura di lega di alluminio.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AMMRD0300** | 3 | 8 | 50 | 6 | 3 | □ | 1 |
| **AMMRD0400** | 4 | 11 | 50 | 6 | 3 | □ | 1 |
| **AMMRD0500** | 5 | 13 | 50 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **AMMRD0600** | 6 | 13 | 50 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **AMMRD0800** | 8 | 19 | 60 | 8 | 3 | ● | 2 |
| **AMMRD1000** | 10 | 22 | 75 | 10 | 3 | ● | 2 |
| **AMMRD1200** | 12 | 26 | 75 | 12 | 3 | ● | 2 |
| **AMMRD1600** | 16 | 32 | 100 | 16 | 3 | ● | 2 |
| **AMMRD2000** | 20 | 38 | 125 | 20 | 3 | ● | 2 |
| **AMMRD2500** | 25 | 45 | 125 | 25 | 3 | ● | 2 |

**● : Inventario mantenuto. □ : Non a magazzino, prodotti solo su ordinazione.**

# FRESE FRONTALI ALIMASTER

# AMMR


Per sgrossatura, serie corta, rompitruciolo

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■ Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | N | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Lega di alluminio A7075 | | Pezzo fuso in lega di alluminio AC4B | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **3** | 40000 | 2700 | 25000 | 1100 |
| **4** | 36000 | 2700 | 20000 | 1100 |
| **5** | 30000 | 5400 | 16000 | 2200 |
| **6** | 27000 | 6100 | 13000 | 2300 |
| **8** | 20000 | 6000 | 10000 | 2400 |
| **10** | 16000 | 5800 | 8000 | 2300 |
| **12** | 13000 | 5300 | 6500 | 2100 |
| **16** | 10000 | 5100 | 5000 | 2000 |
| **20** | 8000 | 4800 | 4000 | 1900 |
| **25** | 6400 | 4600 | 3200 | 1800 |

Profondità di taglio





DC : Diametro.

### ■ Fresature di cave

| Materiale da lavorare | N | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Lega di alluminio A7075 | | Pezzo fuso in lega di alluminio AC4B | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **3** | 30000 | 1800 | 16000 | 700 |
| **4** | 24000 | 2200 | 12000 | 900 |
| **5** | 19000 | 2300 | 10000 | 900 |
| **6** | 16000 | 2400 | 8000 | 1000 |
| **8** | 12000 | 2500 | 6000 | 1000 |
| **10** | 9500 | 2600 | 5000 | 1100 |

Profondità di taglio




DC : Diametro.

Nota 1) In caso di scarsa rigidità della macchina, scarso bloccaggio del pezzo da lavorare o formazione di vibrazioni e rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure ridurre la profondità di taglio.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Si raccomanda l'utilizzo di fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Si raccomanda taglio concorde per la fresatura in contornatura.


# C4LATB

Fresa integrale conica con testa semisferica, lunghezza di taglio lunga, 4 taglienti, per giranti in alluminio

UWC PF F γ 20°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ◎ |






| RE≤2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ± 0.010 | | | | |
| | | | | |
| ±5' | | | | |
| DCONMS=6 | DCONMS=8 | | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | | | |

● Sgrossatura ad alta efficienza per giranti in alluminio.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | BHTA1 | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C4LATBR050T040AP20** | 0.5 | 4° | 20 | 70 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **C4LATBR100T040AP20** | 1 | 4° | 20 | 70 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **C4LATBR150T040AP20** | 1.5 | 4° | 20 | 75 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **C4LATBR200T040AP30** | 2 | 4° | 30 | 75 | 8 | 4 | ● | 2 |

Nota 1) Informarsi presso un rivenditore Mitsubishi Materials per quanto riguarda forme speciali (es .: dimensioni RE a partire da un minimo di R 0.3, angoli inclinati per metà inclusi) o rivestimenti.

● : **Inventario mantenuto.**

# C4LATB


Fresa integrale conica con testa semisferica, lunghezza di taglio lunga,
4 taglienti, per giranti in alluminio



## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI


### Fresatura in spallamento

(mm)

| Materiale da lavorare | N<br>Lega di alluminio | | | |
|---|---|---|---|---|
| RE | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap | Profondità di taglio ae |
| **R0.5** | 20000 | 2000 | 15 | 0.75 |
| **R1** | 20000 | 4000 | 15 | 1.5 |
| **R1.5** | 20000 | 5200 | 15 | 2.25 |
| **R2** | 20000 | 5200 | 23 | 3 |
| Profondità di taglio |  | | | |


### Fresature di cave

(mm)

| Materiale da lavorare | N<br>Lega di alluminio | | |
|---|---|---|---|
| RE | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap |
| **R0.5** | 20000 | 600 | 10 |
| **R1** | 20000 | 2800 | 10 |
| **R1.5** | 20000 | 4000 | 10 |
| **R2** | 20000 | 4000 | 15 |
| Profondità di taglio |  | | |

### Fresatura in spallamento (Finitura)

(mm)

| Materiale da lavorare | N<br>Lega di alluminio | | | |
|---|---|---|---|---|
| RE | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap | Profondità di taglio ae |
| **R0.5** | 20000 | 800 | 18 | 0.1 |
| **R1** | 20000 | 2000 | 18 | 0.2 |
| **R1.5** | 20000 | 2400 | 18 | 0.3 |
| **R2** | 20000 | 2400 | 27 | 0.3 |
| Profondità di taglio |  | | | |


Nota 1) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Per la fresatura laterale si raccomanda il taglio concorde.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del materiale da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori anomali, ridurre proporzionalmente la velocità di taglio e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

# A3SA

Fresa, lunghezza di taglio corta, 3 taglienti, multipli fori interni per il passaggio del refrigerante

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ◎ |






| DC=12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| 12≤DCONMS≤16 | 20≤DCONMS≤25 | | | |
| 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | | | |

●Stabilità e affidabilità anche durante la fresatura di cava, le lavorazioni in rampa e la fresatura a tuffo.
●La geometria della sezione trasversale dei taglienti è perfetta per uno scarico del truciolo efficiente.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A3SA120N36C** | 12 | 18 | 36 | 11.4 | 80 | 12 | 3 | ● |
| **A3SA160N48C** | 16 | 24 | 48 | 15.4 | 90 | 16 | 3 | ● |
| **A3SA200N55C** | 20 | 30 | 55 | 18 | 100 | 20 | 3 | ● |
| **A3SA250N55C** | 25 | 37.5 | 55 | 23 | 100 | 25 | 3 | ● |

● : Inventario mantenuto.

# FRESE FRONTALI ALIMASTER


## A3SARB

Fresa integrale torica, lunghezza tagliente corta, 3 taglienti, multipli fori interni per il passaggio del refrigerante

UWC | γ 37.5°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ◎ |






| DC=12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| 12≤DCONMS≤16 | 20≤DCONMS≤25 | | | |
| 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | | | |

●Stabilità ed affidabilità anche durante operazioni di cava dal pieno, rampa e fresatura a tuffo.
●La geometria della sezione trasversale delle eliche è perfetta per un'efficace evacuazione dei trucioli.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A3SARB120R100N36C** | 12 | 1 | 18 | 36 | 11.4 | 80 | 12 | 3 | ● |
| **A3SARB120R200N36C** | 12 | 2 | 18 | 36 | 11.4 | 80 | 12 | 3 | ● |
| **A3SARB120R300N36C** | 12 | 3 | 18 | 36 | 11.4 | 80 | 12 | 3 | ● |
| **A3SARB160R200N48C** | 16 | 2 | 24 | 48 | 15.4 | 90 | 16 | 3 | ● |
| **A3SARB160R300N48C** | 16 | 3 | 24 | 48 | 15.4 | 90 | 16 | 3 | ● |
| **A3SARB160R400N48C** | 16 | 4 | 24 | 48 | 15.4 | 90 | 16 | 3 | ● |
| **A3SARB200R200N55C** | 20 | 2 | 30 | 55 | 18 | 100 | 20 | 3 | ● |
| **A3SARB200R300N55C** | 20 | 3 | 30 | 55 | 18 | 100 | 20 | 3 | ● |
| **A3SARB200R400N55C** | 20 | 4 | 30 | 55 | 18 | 100 | 20 | 3 | ● |
| **A3SARB250R200N55C** | 25 | 2 | 37.5 | 55 | 23 | 100 | 25 | 3 | ● |
| **A3SARB250R300N55C** | 25 | 3 | 37.5 | 55 | 23 | 100 | 25 | 3 | ● |
| **A3SARB250R400N55C** | 25 | 4 | 37.5 | 55 | 23 | 100 | 25 | 3 | ● |
| **A3SARB250R500N55C** | 25 | 5 | 37.5 | 55 | 23 | 100 | 25 | 3 | ● |

● : Inventario mantenuto.

# A3SA

Fresa, lunghezza tagliente corta, 3 taglienti, multipli fori interni per il passaggio del refrigerante

# A3SARB


Fresa integrale torica, lunghezza tagliente corta, 3 taglienti, multipli fori interni per il passaggio del refrigerante

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI


La rigidità della macchina o del pezzo e l'evacuazione del truciolo devono essere considerate sufficienti per applicare le condizioni di alta efficienza.
La rigidità della macchina o del pezzo da lavorare o lo scarico del truciolo sono sufficienti in condizioni di uso generico.

## Condizioni ad alta efficienza

### ■Fresatura in spallamento


| Materiale da lavorare | N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di alluminio | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **12** | 1240 | 33000 | 15000 | 12 | 6 |
| **16** | 1660 | 33000 | 20000 | 16 | 8 |
| **20** | 2070 | 33000 | 26000 | 20 | 10 |
| **25** | 2590 | 33000 | 32000 | 25 | 12.5 |
| Profondità di taglio |  | | | | |

### ■Fresatura di fessure


| Materiale da lavorare | N | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Lega di alluminio | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **12** | 1240 | 33000 | 15000 | 6 |
| **16** | 1660 | 33000 | 20000 | 8 |
| **20** | 2070 | 33000 | 26000 | 10 |
| **25** | 2590 | 33000 | 32000 | 12.5 |
| Profondità di taglio |  DC:Diametro di taglio | | | |

## Condizioni di uso generico

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di alluminio | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **12** | 600 | 16000 | 7200 | 12 | 6 |
| **16** | 600 | 12000 | 7200 | 16 | 8 |
| **20** | 600 | 9500 | 7400 | 20 | 10 |
| **25** | 600 | 7600 | 7300 | 25 | 12.5 |
| Profondità di taglio |  | | | | |

### ■Fresatura di fessure

| Materiale da lavorare | N | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Lega di alluminio | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **12** | 600 | 16000 | 7200 | 6 |
| **16** | 600 | 12000 | 7200 | 8 |
| **20** | 600 | 9500 | 7400 | 10 |
| **25** | 600 | 7600 | 7300 | 12.5 |
| Profondità di taglio |  DC:Diametro di taglio | | | |

Nota 1) Si raccomanda l'uso di lubrorefrigerante idrosolubile. Per il rivestimento DLC è anche possibile utilizzare un soffio d'aria. (esterno/interno).
Nota 2) Per il taglio di spallamento si raccomanda la fresatura concorde.
Nota 3) Questa tabella mostra i parametri con sporgenze inferiori a 4DC. Se si lavora con sporgenze oltre 4DC, la velocità di rotazione e l'avanzamento devono essere ridotti.
Nota 4) Durante le lavorazioni in rampa, considerare lo scarico del truciolo e utilizzare una velocità di avanzamento del 50% con un angolo di rampa di 5° o inferiore.
Nota 5) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del materiale del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori anomali, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento entro l'intervallo descritto nella tabella precedente, oppure ridurre la profondità e la larghezza di taglio.

# FRESE INTEGRALI RIVESTITE DLC PER LEGHE DI ALLUMINIO


## DLC4LATB

Fresa integrale conica con testa semisferica, lunghezza di taglio lunga, 4 taglienti, per giranti in alluminio


UWC DLC γ 20°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ◎ |






Tipo1




Tipo2

| RE≤2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ± 0.010 | | | | |
| BHTA1 | | | | |
| ±5' | | | | |
| DCONMS=6 | DCONMS=8 | | | |
| h6 0 - 0.008 | 0 - 0.009 | | | |

- Il design ad elevata rigidità con resistenza alla rottura migliorata permette lavorazioni ad elevata efficienza di giranti in lega di alluminio.
- Elevata resistenza alla saldatura in caso di erogazione insufficiente di refrigerante o durante i tagli ad alto avanzamento.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | BHTA1 | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DLC4LATBR050T040AP20** | 0.5 | 4° | 20 | 70 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **DLC4LATBR100T040AP20** | 1 | 4° | 20 | 70 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **DLC4LATBR150T040AP20** | 1.5 | 4° | 20 | 75 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **DLC4LATBR200T040AP30** | 2 | 4° | 30 | 75 | 8 | 4 | ● | 2 |

Nota 1) È disponibile un'ampia gamma di forme non standard. In caso di interesse richiedere maggiori informazioni.
(Es.: dimensioni RE a partire da un minimo di R 0.3, angoli di inclinazione o rivestimenti diversi)




● : **Inventario mantenuto.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI


## Fresatura in spallamento

(mm)

| Materiale da lavorare | N<br>Lega di alluminio | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RE** | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap | Profondità di taglio ae |
| **R0.5** | 20000 | 2000 | 15 | 0.75 |
| **R1** | 20000 | 4000 | 15 | 1.5 |
| **R1.5** | 20000 | 5200 | 15 | 2.25 |
| **R2** | 20000 | 5200 | 23 | 3 |
| Profondità di taglio |  | | | |


## Fresature di cave

(mm)

| Materiale da lavorare | N<br>Lega di alluminio | | |
|---|---|---|---|
| **RE** | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap |
| **R0.5** | 20000 | 600 | 10 |
| **R1** | 20000 | 2800 | 10 |
| **R1.5** | 20000 | 4000 | 10 |
| **R2** | 20000 | 4000 | 15 |
| Profondità di taglio |  | | |

## Fresatura in spallamento (Finitura)

(mm)

| Materiale da lavorare | N<br>Lega di alluminio | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RE** | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap | Profondità di taglio ae |
| **R0.5** | 20000 | 800 | 18 | 0.1 |
| **R1** | 20000 | 2000 | 18 | 0.2 |
| **R1.5** | 20000 | 2400 | 18 | 0.3 |
| **R2** | 20000 | 2400 | 27 | 0.3 |
| Profondità di taglio |  | | | |



Esempi di forme non standard

Nota 1) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Per la fresatura laterale si raccomanda il taglio concorde.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del materiale da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori anomali, ridurre proporzionalmente la velocità di taglio e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.


# FRESE INTEGRALI RIVESTITE DLC PER LEGHE DI ALLUMINIO


## DLC2MAL/DLC3MAL NEW

Fresa, lunghezza tagliente media, 2 e 3 taglienti, Per leghe di alluminio


DLC2MAL DLC3MAL

| Lega di alluminio | Fusioni in lega di alluminio | Rame, Leghe di rame | Resine |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | ○ |






Tipo1



Tipo2



Tipo3

| DC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.02 | | | | |
| DCONMS 4, 6 | DCONMS 8, 10 | DCONMS 12 | | |
| 0 - 0.008 | 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | | |

- Il tagliente diminuisce rumore e vibrazioni, garantendo finiture superficiali di qualità superiore.
- Il rivestimento DLC fornisce un'estrema resistenza all'incollamento.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC2MALD0100 | 1 | 2.5 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| DLC2MALD0150 | 1.5 | 3.7 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| DLC2MALD0200 | 2 | 5 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| DLC2MALD0250 | 2.5 | 6.3 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC3MALD0100 | 1 | 2.5 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| DLC3MALD0150 | 1.5 | 3.7 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| DLC3MALD0200 | 2 | 5 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| DLC3MALD0250 | 2.5 | 6.3 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| DLC3MALD0300 | 3 | 7.5 | 50 | 6 | 3 | ● | 2 |
| DLC3MALD0400 | 4 | 10 | 50 | 6 | 3 | ● | 2 |
| DLC3MALD0500 | 5 | 12.5 | 55 | 6 | 3 | ● | 2 |
| DLC3MALD0600 | 6 | 15 | 55 | 6 | 3 | ● | 3 |
| DLC3MALD0800 | 8 | 20 | 70 | 8 | 3 | ● | 3 |
| DLC3MALD1000 | 10 | 25 | 75 | 10 | 3 | ● | 3 |
| DLC3MALD1200 | 12 | 30 | 80 | 12 | 3 | ● | 3 |

● : Inventario mantenuto.


# DLC2MAL NEW

Fresa integrale, lunghezza di taglio media, 2 taglienti, per leghe di alluminio




## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di Alluminio | | | | | Fusioni in lega di alluminio | | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **1** | 60 | 20000 | 440 | 1.5 | 0.2 | 60 | 20000 | 440 | 1.5 | 0.2 | 50 | 17000 | 320 | 2 | 0.2 |
| **1.5** | 90 | 20000 | 550 | 2.3 | 0.3 | 90 | 20000 | 550 | 2.3 | 0.3 | 60 | 13300 | 400 | 3 | 0.3 |
| **2** | 130 | 20000 | 660 | 3 | 0.4 | 130 | 20000 | 660 | 3 | 0.4 | 60 | 9900 | 320 | 4 | 0.4 |
| **2.5** | 160 | 20000 | 770 | 3.8 | 0.5 | 160 | 20000 | 770 | 3.8 | 0.5 | 50 | 6600 | 440 | 5 | 0.5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | |

### ■Fresatura di fessure

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di Alluminio | | | | Fusioni in lega di alluminio | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | 60 | 20000 | 330 | 1 | 60 | 20000 | 330 | 1 | 50 | 17000 | 420 | 1 |
| **1.5** | 90 | 20000 | 440 | 1.5 | 90 | 20000 | 440 | 1.5 | 60 | 13300 | 480 | 1.5 |
| **2** | 130 | 20000 | 440 | 2 | 130 | 20000 | 440 | 2 | 60 | 9900 | 420 | 2 |
| **2.5** | 160 | 20000 | 550 | 2.5 | 160 | 20000 | 550 | 2.5 | 50 | 6600 | 480 | 2.5 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | | | | | |


Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Per la fresatura in spallamento si raccomanda la fresatura concorde.
Nota 3) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.


# DLC3MAL NEW

Fresa integrale, lunghezza di taglio media, 3 taglienti, per leghe di alluminio

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI


### ■ Fresatura in spallamento


| Materiale da lavorare | N | | | | | N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di Alluminio | | | | | Lega di Alluminio | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **1** | 60 | 20000 | 1320 | 2.5 | 0.3 | 60 | 20000 | 1320 | 2.5 | 0.3 |
| **1.5** | 90 | 20000 | 1650 | 3.8 | 0.5 | 90 | 20000 | 1650 | 3.8 | 0.5 |
| **2** | 130 | 20000 | 1980 | 5 | 0.6 | 130 | 20000 | 1980 | 5 | 0.6 |
| **2.5** | 160 | 20000 | 2100 | 6.3 | 0.8 | 160 | 20000 | 2100 | 6.3 | 0.8 |
| **3** | 190 | 20000 | 2200 | 7.5 | 0.9 | 190 | 20000 | 2200 | 7.5 | 0.9 |
| **4** | 250 | 20000 | 2420 | 10 | 1.2 | 250 | 20000 | 2420 | 10 | 1.2 |
| **5** | 300 | 19000 | 2420 | 12.5 | 1.5 | 310 | 20000 | 2970 | 12.5 | 1.5 |
| **6** | 300 | 16000 | 2420 | 15 | 1.8 | 330 | 17500 | 3300 | 15 | 1.8 |
| **8** | 300 | 12000 | 2420 | 20 | 2.4 | 330 | 13000 | 3300 | 20 | 2.4 |
| **9** | 300 | 10600 | 2420 | 22.5 | 2.7 | 330 | 11700 | 3450 | 22.5 | 2.7 |
| **10** | 300 | 9500 | 2420 | 25 | 3 | 330 | 10500 | 3580 | 25 | 3 |
| **12** | 300 | 8000 | 2640 | 30 | 3.6 | 330 | 9000 | 3580 | 30 | 3.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | N | | | | | N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fusioni in lega di alluminio | | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **1** | 60 | 20000 | 1320 | 2.5 | 0.3 | 60 | 20000 | 960 | 2.5 | 0.3 |
| **1.5** | 90 | 20000 | 1650 | 3.8 | 0.5 | 90 | 20000 | 1200 | 3.8 | 0.5 |
| **2** | 130 | 20000 | 1980 | 5 | 0.6 | 120 | 19100 | 960 | 5 | 0.6 |
| **2.5** | 160 | 20000 | 2100 | 6.3 | 0.8 | 120 | 15300 | 1200 | 6.3 | 0.8 |
| **3** | 190 | 20000 | 2200 | 7.5 | 0.9 | 120 | 12800 | 960 | 7.5 | 0.9 |
| **4** | 250 | 20000 | 2420 | 10 | 1.2 | 120 | 9600 | 1020 | 10 | 1.2 |
| **5** | 250 | 16000 | 2420 | 12.5 | 1.5 | 120 | 7700 | 1080 | 12.5 | 1.5 |
| **6** | 250 | 13500 | 2420 | 15 | 1.8 | 120 | 6400 | 1160 | 15 | 1.8 |
| **8** | 250 | 10000 | 2530 | 20 | 2.4 | 120 | 4800 | 1300 | 20 | 2.4 |
| **9** | 250 | 8900 | 2640 | 22.5 | 2.7 | 120 | 4250 | 1300 | 22.5 | 2.7 |
| **10** | 250 | 8000 | 2750 | 25 | 3 | 120 | 3840 | 1420 | 25 | 3 |
| **12** | 250 | 6500 | 2860 | 30 | 3.6 | 120 | 3200 | 1550 | 30 | 3.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Per la fresatura in spallamento si raccomanda la fresatura concorde.
Nota 3) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.

## ■Fresatura di fessure

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di Alluminio | | | | Lega di Alluminio | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | 60 | 20000 | 550 | 1 | 60 | 20000 | 550 | 1 |
| **1.5** | 90 | 20000 | 660 | 1.5 | 90 | 20000 | 660 | 1.5 |
| **2** | 130 | 20000 | 770 | 2 | 130 | 20000 | 770 | 2 |
| **2.5** | 160 | 20000 | 930 | 2.5 | 160 | 20000 | 930 | 2.5 |
| **3** | 190 | 20000 | 1100 | 3 | 190 | 20000 | 1100 | 3 |
| **4** | 220 | 17500 | 1210 | 4 | 240 | 19000 | 1210 | 4 |
| **5** | 220 | 14000 | 1210 | 5 | 240 | 15500 | 1320 | 5 |
| **6** | 220 | 11500 | 1210 | 6 | 240 | 12500 | 1430 | 6 |
| **8** | 220 | 9000 | 1320 | 8 | 240 | 9500 | 1540 | 8 |
| **9** | 220 | 7800 | 1370 | 9 | 240 | 8500 | 1600 | 9 |
| **10** | 220 | 7000 | 1430 | 10 | 240 | 7500 | 1650 | 10 |
| **12** | 220 | 6000 | 1540 | 12 | 240 | 6500 | 1760 | 12 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fusioni in lega di alluminio | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | 60 | 20000 | 550 | 1 | 60 | 20000 | 700 | 1 |
| **1.5** | 90 | 20000 | 660 | 1.5 | 90 | 20000 | 720 | 1.5 |
| **2** | 130 | 20000 | 770 | 2 | 120 | 19100 | 730 | 2 |
| **2.5** | 160 | 20000 | 860 | 2.5 | 120 | 15300 | 750 | 2.5 |
| **3** | 160 | 17000 | 940 | 3 | 120 | 12800 | 770 | 3 |
| **4** | 160 | 13000 | 940 | 4 | 120 | 9600 | 820 | 4 |
| **5** | 160 | 10000 | 940 | 5 | 120 | 7700 | 870 | 5 |
| **6** | 160 | 8500 | 940 | 6 | 120 | 6400 | 930 | 6 |
| **8** | 160 | 6500 | 940 | 8 | 120 | 4800 | 1040 | 8 |
| **9** | 160 | 5700 | 940 | 9 | 120 | 4200 | 1100 | 9 |
| **10** | 160 | 5000 | 990 | 10 | 120 | 3800 | 1140 | 10 |
| **12** | 160 | 4000 | 1100 | 12 | 120 | 3200 | 1250 | 12 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.

# DLC3MAL NEW

Fresa integrale, lunghezza di taglio media, 3 taglienti, per leghe di alluminio

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■ Fresatura a tuffo

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di Alluminio | | | Lega di Alluminio | | | Fusioni in lega di alluminio | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **1** | 60 | 20000 | 110 | 60 | 20000 | 110 | 60 | 20000 | 90 |
| **1.5** | 90 | 20000 | 140 | 90 | 20000 | 140 | 90 | 20000 | 120 |
| **2** | 130 | 20000 | 170 | 130 | 20000 | 170 | 130 | 20000 | 140 |
| **2.5** | 160 | 20000 | 170 | 160 | 20000 | 170 | 160 | 20000 | 140 |
| **3** | 190 | 20000 | 170 | 190 | 20000 | 170 | 160 | 17000 | 140 |
| **4** | 220 | 17500 | 170 | 240 | 19000 | 220 | 160 | 13000 | 110 |
| **5** | 220 | 14000 | 170 | 240 | 15500 | 220 | 160 | 10000 | 90 |
| **6** | 220 | 11500 | 170 | 240 | 12500 | 220 | 160 | 8500 | 90 |
| **8** | 220 | 9000 | 110 | 240 | 9500 | 220 | 160 | 6500 | 70 |
| **9** | 220 | 7800 | 110 | 240 | 8500 | 220 | 160 | 5700 | 70 |
| **10** | 220 | 7000 | 80 | 240 | 7500 | 170 | 160 | 5000 | 60 |
| **12** | 220 | 6000 | 80 | 240 | 6500 | 170 | 160 | 4000 | 60 |

| Materiale da lavorare | N | | |
|---|---|---|---|
| | Rame, Lega di rame, Resine | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **1** | 50 | 15900 | 80 |
| **1.5** | 50 | 10600 | 80 |
| **2** | 50 | 8000 | 80 |
| **2.5** | 50 | 6400 | 90 |
| **3** | 50 | 5300 | 100 |
| **4** | 50 | 4000 | 100 |
| **5** | 50 | 3200 | 100 |
| **6** | 50 | 2700 | 110 |
| **8** | 50 | 2000 | 120 |
| **9** | 50 | 1800 | 120 |
| **10** | 50 | 1600 | 120 |
| **12** | 50 | 1300 | 120 |


Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.

# DLC3SXAL NEW


Fresa, lunghezza tagliente lunga, 3 taglienti, Per leghe di alluminio

| Lega di alluminio | Fusioni in lega di alluminio | Rame, Leghe di rame | Resine |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | ○ |






Tipo1




Tipo2

| DC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.02 | | | | |
| DCONMS 6 | DCONMS 8, 10 | DCONMS 12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

- Con geometria di rastremazione lunga DC x 3 e DC x 5.
- Il rivestimento DLC fornisce un'estrema resistenza all'incollamento.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DLC3SXALD0300** | 3 | 15 | 55 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **DLC3SXALD0400** | 4 | 20 | 60 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **DLC3SXALD0500** | 5 | 25 | 65 | 6 | 3 | ● | 1 |
| **DLC3SXALD0600** | 6 | 30 | 75 | 6 | 3 | ● | 2 |
| **DLC3SXALD0800** | 8 | 40 | 90 | 8 | 3 | ● | 2 |
| **DLC3SXALD1000** | 10 | 50 | 100 | 10 | 3 | ● | 2 |
| **DLC3SXALD1200** | 12 | 60 | 110 | 12 | 3 | ● | 2 |


● : **Inventario mantenuto.**


# DLC3SXAL NEW

Fresa integrale, lunghezza di taglio lunga, 3 taglienti, per leghe di alluminio

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di Alluminio | | | | | Lega di Alluminio | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **3** | 160 | 17000 | 680 | 15 | 0.3 | 190 | 20000 | 680 | 15 | 0.3 |
| **4** | 160 | 12700 | 750 | 20 | 0.4 | 230 | 18000 | 1050 | 20 | 0.4 |
| **5** | 160 | 10000 | 980 | 25 | 0.5 | 230 | 14600 | 1050 | 25 | 0.5 |
| **6** | 160 | 8500 | 980 | 30 | 0.6 | 230 | 12000 | 1200 | 30 | 0.6 |
| **8** | 160 | 6400 | 980 | 40 | 0.8 | 230 | 9100 | 1350 | 40 | 0.8 |
| **10** | 160 | 5100 | 1050 | 50 | 1 | 230 | 7300 | 1500 | 50 | 1 |
| **12** | 160 | 4300 | 1300 | 60 | 1.2 | 230 | 6100 | 1650 | 60 | 1.2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | N | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fusioni in lega di alluminio | | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **3** | 120 | 12700 | 600 | 15 | 0.3 | 50 | 5300 | 100 | 15 | 0.3 |
| **4** | 120 | 9600 | 600 | 20 | 0.4 | 50 | 4000 | 100 | 20 | 0.4 |
| **5** | 120 | 7600 | 600 | 25 | 0.5 | 50 | 3200 | 100 | 25 | 0.5 |
| **6** | 120 | 6400 | 600 | 30 | 0.6 | 50 | 2600 | 110 | 30 | 0.6 |
| **8** | 120 | 4800 | 750 | 40 | 0.8 | 50 | 2000 | 120 | 40 | 0.8 |
| **10** | 120 | 3800 | 830 | 50 | 1 | 50 | 1600 | 120 | 50 | 1 |
| **12** | 120 | 3200 | 900 | 60 | 1.2 | 50 | 1300 | 120 | 60 | 1.2 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Per la fresatura in spallamento si raccomanda la fresatura concorde.
Nota 3) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.

# DLC2XLAL/DLC3XLAL


NEW

Fresa, rastremazione lunga, 2 e 3 taglienti, Per leghe di alluminio


DLC2XLAL DLC3XLAL

| Lega di alluminio | Fusioni in lega di alluminio | Rame, Leghe di rame | Resine |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ○ | ○ |







Tipo1




Tipo2




Tipo3

| DC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.02 | | | | |
| DCONMS 4, 6 | DCONMS 8, 10 | DCONMS 12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

- Con geometria di rastremazione lunga DC x 3 e DC x 5.
- Il rivestimento DLC fornisce un'estrema resistenza all'incollamento.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DLC2XLALD0100N030** | 1 | 1.5 | 3 | 0.95 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **DLC2XLALD0100N050** | 1 | 1.5 | 5 | 0.95 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **DLC2XLALD0150N045** | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 1.45 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **DLC2XLALD0150N080** | 1.5 | 2.3 | 8 | 1.45 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **DLC2XLALD0200N060** | 2 | 3 | 6 | 1.94 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **DLC2XLALD0200N100** | 2 | 3 | 10 | 1.94 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **DLC2XLALD0250N075** | 2.5 | 3.8 | 7.5 | 2.4 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **DLC2XLALD0250N125** | 2.5 | 3.8 | 12.5 | 2.4 | 45 | 4 | 2 | ● | 1 |

● : **Inventario mantenuto.**

# FRESE INTEGRALI RIVESTITE DLC PER LEGHE DI ALLUMINIO

## DLC2XLAL/DLC3XLAL NEW

Fresa integrale, 2 e 3 taglienti, a gambo lungo, per leghe di alluminio

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC3XLALD0100N030 | 1 | 1.5 | 3 | 0.95 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD0100N050 | 1 | 1.5 | 5 | 0.95 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD0150N045 | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 1.45 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD0150N080 | 1.5 | 2.3 | 8 | 1.45 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD0200N060 | 2 | 3 | 6 | 1.94 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD0200N100 | 2 | 3 | 10 | 1.94 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD0250N075 | 2.5 | 3.8 | 7.5 | 2.4 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD0250N125 | 2.5 | 3.8 | 12.5 | 2.4 | 45 | 4 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD0300N090 | 3 | 4.5 | 9 | 2.85 | 55 | 6 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD0300N150 | 3 | 4.5 | 15 | 2.85 | 55 | 6 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD0400N120 | 4 | 6 | 12 | 3.8 | 60 | 6 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD0400N200 | 4 | 6 | 20 | 3.8 | 60 | 6 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD0500N150 | 5 | 7.5 | 15 | 4.8 | 65 | 6 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD0500N250 | 5 | 7.5 | 25 | 4.8 | 65 | 6 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD0600N180 | 6 | 9 | 18 | 5.8 | 70 | 6 | 3 | ● | 3 |
| DLC3XLALD0600N300 | 6 | 9 | 30 | 5.8 | 70 | 6 | 3 | ● | 3 |
| DLC3XLALD0800N240 | 8 | 12 | 24 | 7.8 | 80 | 8 | 3 | ● | 3 |
| DLC3XLALD0800N400 | 8 | 12 | 40 | 7.8 | 80 | 8 | 3 | ● | 3 |
| DLC3XLALD0900N270 | 9 | 13.5 | 27 | 8.8 | 85 | 10 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD0900N450 | 9 | 13.5 | 45 | 8.8 | 85 | 10 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD1000N300 | 10 | 15 | 30 | 9.8 | 90 | 10 | 3 | ● | 3 |
| DLC3XLALD1000N500 | 10 | 15 | 50 | 9.8 | 90 | 10 | 3 | ● | 3 |
| DLC3XLALD1100N330 | 11 | 16.5 | 33 | 10.8 | 95 | 12 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD1100N550 | 11 | 16.5 | 55 | 10.8 | 95 | 12 | 3 | ● | 2 |
| DLC3XLALD1200N360 | 12 | 18 | 36 | 11.8 | 100 | 12 | 3 | ● | 3 |
| DLC3XLALD1200N600 | 12 | 18 | 60 | 11.8 | 100 | 12 | 3 | ● | 3 |

● : Inventario mantenuto.

# DLC2XLAL NEW

Fresa integrale, 2 taglienti, a gambo lungo, per leghe di alluminio




## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■ Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | | N | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lega di Alluminio | | | | | Fusioni in lega di alluminio | | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **1** | **3** | 60 | 20000 | 800 | 1 | 0.3 | 60 | 20000 | 800 | 1 | 0.3 | 60 | 20000 | 800 | 1 | 0.3 |
| | **5** | 50 | 16000 | 660 | 1 | 0.3 | 50 | 16000 | 660 | 1 | 0.3 | 50 | 16000 | 660 | 1 | 0.3 |
| **1.5** | **4.5** | 90 | 20000 | 800 | 1.5 | 0.45 | 90 | 20000 | 800 | 1.5 | 0.45 | 90 | 20000 | 800 | 1.5 | 0.45 |
| | **8** | 80 | 16000 | 660 | 1.5 | 0.45 | 80 | 16000 | 660 | 1.5 | 0.45 | 80 | 16000 | 660 | 1.5 | 0.45 |
| **2** | **6** | 130 | 20000 | 1100 | 2 | 0.6 | 130 | 20000 | 1100 | 2 | 0.6 | 130 | 20000 | 1100 | 2 | 0.6 |
| | **10** | 100 | 16000 | 880 | 2 | 0.6 | 100 | 16000 | 880 | 2 | 0.6 | 100 | 16000 | 880 | 2 | 0.6 |
| **2.5** | **7.5** | 160 | 20000 | 1100 | 2.5 | 0.75 | 160 | 20000 | 1100 | 2.5 | 0.75 | 160 | 20000 | 1100 | 2.5 | 0.75 |
| | **12.5** | 130 | 16000 | 880 | 2.5 | 0.75 | 130 | 16000 | 880 | 2.5 | 0.75 | 130 | 16000 | 880 | 2.5 | 0.75 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | | | | |

### ■ Fresatura di fessure

| Materiale da lavorare | | N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lega di Alluminio | | | | Fusioni in lega di alluminio | | | | Rame, Lega di rame, Resine | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | **3** | 60 | 20000 | 440 | 1 | 60 | 20000 | 440 | 1 | 60 | 20000 | 440 | 1 |
| | **5** | 50 | 16000 | 360 | 1 | 50 | 16000 | 360 | 1 | 50 | 16000 | 360 | 1 |
| **1.5** | **4.5** | 90 | 20000 | 440 | 1.5 | 90 | 20000 | 440 | 1.5 | 90 | 20000 | 440 | 1.5 |
| | **8** | 80 | 16000 | 360 | 1.5 | 80 | 16000 | 360 | 1.5 | 80 | 16000 | 360 | 1.5 |
| **2** | **6** | 130 | 20000 | 660 | 2 | 130 | 20000 | 660 | 2 | 130 | 20000 | 660 | 2 |
| | **10** | 100 | 16000 | 580 | 2 | 100 | 16000 | 580 | 2 | 100 | 16000 | 580 | 2 |
| **2.5** | **7.5** | 160 | 20000 | 660 | 2.5 | 160 | 20000 | 660 | 2.5 | 160 | 20000 | 660 | 2.5 |
| | **12.5** | 130 | 16000 | 580 | 2.5 | 130 | 16000 | 580 | 2.5 | 130 | 16000 | 580 | 2.5 |
| Profondità di taglio | |  DC : Diametro. | | | | | | | | | | | |

### ■ Fresatura a tuffo

| Materiale da lavorare | | N | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lega di Alluminio | | | Fusioni in lega di alluminio | | | Rame, Lega di rame, Resine | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **1** | **3** | 60 | 20000 | 140 | 60 | 20000 | 110 | 60 | 20000 | 110 |
| | **5** | 50 | 16000 | 120 | 50 | 16000 | 90 | 50 | 16000 | 90 |
| **1.5** | **4.5** | 90 | 20000 | 140 | 90 | 20000 | 110 | 90 | 20000 | 110 |
| | **8** | 80 | 16000 | 120 | 80 | 16000 | 90 | 80 | 16000 | 90 |
| **2** | **6** | 130 | 20000 | 220 | 130 | 20000 | 190 | 130 | 20000 | 190 |
| | **10** | 100 | 16000 | 180 | 100 | 16000 | 140 | 100 | 16000 | 140 |
| **2.5** | **7.5** | 160 | 20000 | 220 | 160 | 20000 | 190 | 160 | 20000 | 190 |
| | **12.5** | 130 | 16000 | 180 | 130 | 16000 | 140 | 130 | 16000 | 140 |


Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Per la fresatura in spallamento si raccomanda la fresatura concorde.
Nota 3) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.

# DLC3XLAL NEW

Fresa integrale, 3 taglienti, a gambo lungo, per leghe di alluminio


## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■ Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | | N | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lega di Alluminio | | | | | Lega di Alluminio | | | | | Fusioni in lega di alluminio Rame, Lega di rame, Resine | | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **1** | **3** | 60 | 20000 | 1210 | 1 | 0.3 | 60 | 20000 | 1210 | 1 | 0.3 | 60 | 20000 | 1210 | 1 | 0.3 |
| | **5** | 50 | 16000 | 990 | 1 | 0.3 | 50 | 16000 | 990 | 1 | 0.3 | 50 | 16000 | 990 | 1 | 0.3 |
| **1.5** | **4.5** | 90 | 20000 | 1210 | 1.5 | 0.45 | 90 | 20000 | 1210 | 1.5 | 0.45 | 90 | 20000 | 1210 | 1.5 | 0.45 |
| | **8** | 80 | 16000 | 990 | 1.5 | 0.45 | 80 | 16000 | 990 | 1.5 | 0.45 | 80 | 16000 | 990 | 1.5 | 0.45 |
| **2** | **6** | 130 | 20000 | 1650 | 2 | 0.6 | 130 | 20000 | 1650 | 2 | 0.6 | 130 | 20000 | 1650 | 2 | 0.6 |
| | **10** | 100 | 16000 | 1320 | 2 | 0.6 | 100 | 16000 | 1320 | 2 | 0.6 | 100 | 16000 | 1320 | 2 | 0.6 |
| **2.5** | **7.5** | 160 | 20000 | 1650 | 2.5 | 0.75 | 160 | 20000 | 1650 | 2.5 | 0.75 | 160 | 20000 | 1650 | 2.5 | 0.75 |
| | **12.5** | 130 | 16000 | 1320 | 2.5 | 0.75 | 130 | 16000 | 1320 | 2.5 | 0.75 | 130 | 16000 | 1320 | 2.5 | 0.75 |
| **3** | **9** | 190 | 20000 | 2200 | 3 | 0.9 | 190 | 20000 | 2420 | 3 | 0.9 | 190 | 20000 | 2420 | 3 | 0.9 |
| | **15** | 150 | 16000 | 1760 | 3 | 0.9 | 150 | 16000 | 1980 | 3 | 0.9 | 150 | 16000 | 1980 | 3 | 0.9 |
| **4** | **12** | 250 | 20000 | 2420 | 4 | 1.2 | 250 | 20000 | 2750 | 4 | 1.2 | 230 | 18300 | 2530 | 4 | 1.2 |
| | **20** | 200 | 16000 | 1980 | 4 | 1.2 | 200 | 16000 | 2200 | 4 | 1.2 | 180 | 14600 | 2090 | 4 | 1.2 |
| **5** | **15** | 310 | 19700 | 2750 | 5 | 1.5 | 310 | 20000 | 3410 | 5 | 1.5 | 230 | 14600 | 2310 | 5 | 1.5 |
| | **25** | 250 | 15700 | 2200 | 5 | 1.5 | 250 | 16000 | 2750 | 5 | 1.5 | 180 | 11700 | 1870 | 5 | 1.5 |
| **6** | **18** | 310 | 16500 | 2750 | 6 | 1.8 | 350 | 18600 | 3850 | 6 | 1.8 | 230 | 12200 | 2310 | 6 | 1.8 |
| | **30** | 250 | 13200 | 2200 | 6 | 1.8 | 280 | 14800 | 3080 | 6 | 1.8 | 180 | 9700 | 1870 | 6 | 1.8 |
| **7** | **21** | 310 | 14100 | 2750 | 7 | 2.1 | 350 | 15900 | 3850 | 7 | 2.1 | 230 | 10500 | 2310 | 7 | 2.1 |
| | **35** | 250 | 11400 | 2200 | 7 | 2.1 | 280 | 12700 | 3080 | 7 | 2.1 | 180 | 8200 | 1870 | 7 | 2.1 |
| **8** | **24** | 310 | 12300 | 2750 | 8 | 2.4 | 350 | 13900 | 3850 | 8 | 2.4 | 230 | 9200 | 2420 | 8 | 2.4 |
| | **40** | 250 | 9800 | 2200 | 8 | 2.4 | 280 | 11100 | 3080 | 8 | 2.4 | 180 | 7300 | 1980 | 8 | 2.4 |
| **9** | **27** | 310 | 11000 | 2750 | 9 | 2.7 | 350 | 12400 | 3850 | 9 | 2.7 | 230 | 8100 | 2420 | 9 | 2.7 |
| | **45** | 250 | 8800 | 2000 | 9 | 2.7 | 280 | 9900 | 3080 | 9 | 2.7 | 180 | 6400 | 1980 | 9 | 2.7 |
| **10** | **30** | 310 | 9900 | 2750 | 10 | 3 | 350 | 11100 | 4180 | 10 | 3 | 230 | 7300 | 2420 | 10 | 3 |
| | **50** | 250 | 7900 | 2200 | 10 | 3 | 280 | 8800 | 3300 | 10 | 3 | 180 | 5800 | 1980 | 10 | 3 |
| **11** | **33** | 310 | 9000 | 2860 | 11 | 3.3 | 350 | 10100 | 4510 | 11 | 3.3 | 230 | 6700 | 2420 | 11 | 3.3 |
| | **55** | 250 | 7200 | 2100 | 11 | 3.3 | 280 | 8100 | 3520 | 11 | 3.3 | 180 | 5200 | 1980 | 11 | 3.3 |
| **12** | **36** | 310 | 8200 | 2970 | 12 | 3.6 | 350 | 9300 | 4510 | 12 | 3.6 | 230 | 6100 | 2420 | 12 | 3.6 |
| | **60** | 250 | 6500 | 2200 | 12 | 3.6 | 280 | 7400 | 3520 | 12 | 3.6 | 180 | 4800 | 1980 | 12 | 3.6 |
| Profondità di taglio | |   | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Per la fresatura in spallamento si raccomanda la fresatura concorde.
Nota 3) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 4) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.

## ■Fresatura di fessure

| Materiale da lavorare | | N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stopy Aluminium | | | | Stopy Aluminium | | | | Fusioni in lega di alluminio Rame, Lega di rame, Resine | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **1** | **3** | 60 | 20000 | 660 | 1 | 60 | 20000 | 660 | 1 | 60 | 20000 | 660 | 1 |
| | **5** | 50 | 16000 | 550 | 1 | 50 | 16000 | 550 | 1 | 50 | 16000 | 550 | 1 |
| **1.5** | **4.5** | 90 | 20000 | 660 | 1.5 | 90 | 20000 | 660 | 1.5 | 90 | 20000 | 660 | 1.5 |
| | **8** | 80 | 16000 | 550 | 1.5 | 80 | 16000 | 550 | 1.5 | 80 | 16000 | 550 | 1.5 |
| **2** | **6** | 130 | 20000 | 990 | 2 | 130 | 20000 | 990 | 2 | 130 | 20000 | 990 | 2 |
| | **10** | 100 | 16000 | 880 | 2 | 100 | 16000 | 880 | 2 | 100 | 16000 | 880 | 2 |
| **2.5** | **7.5** | 160 | 20000 | 990 | 2.5 | 160 | 20000 | 990 | 2.5 | 160 | 20000 | 990 | 2.5 |
| | **12.5** | 130 | 16000 | 880 | 2.5 | 130 | 16000 | 880 | 2.5 | 130 | 16000 | 880 | 2.5 |
| **3** | **9** | 190 | 20000 | 1320 | 3 | 190 | 20000 | 1540 | 3 | 190 | 20000 | 1320 | 3 |
| | **15** | 150 | 16000 | 1100 | 3 | 150 | 16000 | 1320 | 3 | 150 | 16000 | 1100 | 3 |
| **4** | **12** | 250 | 20000 | 1540 | 4 | 250 | 20000 | 1980 | 4 | 230 | 18300 | 1540 | 4 |
| | **20** | 200 | 16000 | 1320 | 4 | 200 | 16000 | 1650 | 4 | 180 | 14600 | 1320 | 4 |
| **5** | **15** | 310 | 19700 | 1650 | 5 | 310 | 20000 | 2420 | 5 | 230 | 14600 | 1540 | 5 |
| | **25** | 250 | 15700 | 1320 | 5 | 250 | 16000 | 1980 | 5 | 180 | 11700 | 1320 | 5 |
| **6** | **18** | 310 | 16500 | 1760 | 6 | 350 | 18600 | 2750 | 6 | 230 | 12200 | 1540 | 6 |
| | **30** | 250 | 13200 | 1430 | 6 | 280 | 14800 | 2200 | 6 | 180 | 9700 | 1320 | 6 |
| **7** | **21** | 310 | 14100 | 1760 | 7 | 350 | 15900 | 2750 | 7 | 230 | 10500 | 1540 | 7 |
| | **35** | 250 | 11400 | 1430 | 7 | 280 | 12700 | 2200 | 7 | 180 | 8200 | 1320 | 7 |
| **8** | **24** | 310 | 12300 | 1870 | 8 | 350 | 13900 | 2860 | 8 | 230 | 9200 | 1540 | 8 |
| | **40** | 250 | 9800 | 1540 | 8 | 280 | 11100 | 2310 | 8 | 180 | 7300 | 1320 | 8 |
| **9** | **27** | 310 | 11000 | 1870 | 9 | 350 | 12400 | 2860 | 9 | 230 | 8100 | 1540 | 9 |
| | **45** | 250 | 8800 | 1540 | 9 | 280 | 9900 | 2310 | 9 | 180 | 6400 | 1320 | 9 |
| **10** | **30** | 310 | 9900 | 1870 | 10 | 350 | 11100 | 2860 | 10 | 230 | 7300 | 1540 | 10 |
| | **50** | 250 | 7900 | 1540 | 10 | 280 | 8800 | 2310 | 10 | 180 | 5800 | 1320 | 10 |
| **11** | **33** | 310 | 9000 | 1980 | 11 | 350 | 10100 | 2860 | 11 | 230 | 6700 | 1540 | 11 |
| | **55** | 250 | 7200 | 1540 | 11 | 280 | 8100 | 2310 | 11 | 180 | 5200 | 1320 | 11 |
| **12** | **36** | 310 | 8200 | 2090 | 12 | 350 | 9300 | 2860 | 12 | 230 | 6100 | 1650 | 12 |
| | **60** | 250 | 6500 | 1650 | 12 | 280 | 7400 | 2310 | 12 | 180 | 4800 | 1320 | 12 |
| Profondità di taglio | |   DC : Diametro. | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.

# FRESE INTEGRALI RIVESTITE DLC PER LEGHE DI ALLUMINIO

## DLC3XLAL NEW

Fresa integrale, 3 taglienti, a gambo lungo, per leghe di alluminio

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■ Fresatura a tuffo

| Materiale da lavorare | | N | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stopy Aluminium | | | Stopy Aluminium | | | Fusioni in lega di alluminio Rame, Lega di rame, Resine | | |
| Diametro **DC** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **1** | **3** | 60 | 20000 | 220 | 60 | 20000 | 220 | 60 | 20000 | 170 |
| | **5** | 50 | 16000 | 180 | 50 | 16000 | 180 | 50 | 16000 | 130 |
| **1.5** | **4.5** | 90 | 20000 | 220 | 90 | 20000 | 220 | 90 | 20000 | 170 |
| | **8** | 80 | 16000 | 180 | 80 | 16000 | 180 | 80 | 16000 | 130 |
| **2** | **6** | 130 | 20000 | 330 | 130 | 20000 | 330 | 130 | 20000 | 280 |
| | **10** | 100 | 16000 | 260 | 100 | 16000 | 260 | 100 | 16000 | 220 |
| **2.5** | **7.5** | 160 | 20000 | 330 | 160 | 20000 | 330 | 160 | 20000 | 280 |
| | **12.5** | 130 | 16000 | 260 | 130 | 16000 | 260 | 130 | 16000 | 220 |
| **3** | **9** | 190 | 20000 | 330 | 190 | 20000 | 330 | 190 | 20000 | 280 |
| | **15** | 150 | 16000 | 260 | 150 | 16000 | 260 | 150 | 16000 | 220 |
| **4** | **12** | 250 | 20000 | 330 | 250 | 20000 | 440 | 230 | 18300 | 220 |
| | **20** | 200 | 16000 | 260 | 200 | 16000 | 350 | 180 | 14600 | 180 |
| **5** | **15** | 310 | 19700 | 330 | 310 | 20000 | 440 | 230 | 14600 | 170 |
| | **25** | 250 | 15700 | 260 | 250 | 16000 | 350 | 180 | 11700 | 130 |
| **6** | **18** | 310 | 16500 | 330 | 350 | 18600 | 440 | 230 | 12200 | 170 |
| | **30** | 250 | 13200 | 260 | 280 | 14800 | 350 | 180 | 9700 | 130 |
| **7** | **21** | 310 | 14100 | 220 | 350 | 15900 | 440 | 230 | 10500 | 150 |
| | **35** | 250 | 11400 | 180 | 280 | 12700 | 350 | 180 | 8200 | 110 |
| **8** | **24** | 310 | 12300 | 220 | 350 | 13900 | 440 | 230 | 9200 | 130 |
| | **40** | 250 | 9800 | 180 | 280 | 11100 | 350 | 180 | 7300 | 110 |
| **9** | **27** | 310 | 11000 | 220 | 350 | 12400 | 330 | 230 | 8100 | 130 |
| | **45** | 250 | 8800 | 180 | 280 | 9900 | 260 | 180 | 6400 | 110 |
| **10** | **30** | 310 | 9900 | 110 | 350 | 11100 | 330 | 230 | 7300 | 90 |
| | **50** | 250 | 7900 | 90 | 280 | 8800 | 260 | 180 | 5800 | 80 |
| **11** | **33** | 310 | 9000 | 110 | 350 | 10100 | 330 | 230 | 6700 | 90 |
| | **55** | 250 | 7200 | 90 | 280 | 8100 | 260 | 180 | 5200 | 80 |
| **12** | **36** | 310 | 8200 | 110 | 350 | 9300 | 330 | 230 | 6100 | 70 |
| | **60** | 250 | 6500 | 90 | 280 | 7400 | 260 | 180 | 4800 | 60 |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, o se si verificano vibrazioni o rumori, regolare proporzionalmente velocità e velocità di avanzamento.
Nota 2) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 3) Il rivestimento DLC è la prima scelta per i materiali come le resine. Se la qualità della superficie o la durata dell'utensile risultano ridotte, utilizzare un prodotto non rivestito.


# DLC3SA

Fresa, lunghezza di taglio corta, 3 taglienti, multipli fori interni per il passaggio del refrigerante

37.5°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ◎ |






| DC=12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |
| 12≤DCONMS≤16 | 20≤DCONMS≤25 | | | |
| 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | | | |

- Stabilità ed affidabilità anche durante operazioni di cava dal pieno, rampa e fresatura a tuffo.
- La geometria della sezione trasversale delle eliche è perfetta per un'efficace evacuazione dei trucioli.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DLC3SA120N36C** | 12 | 18 | 36 | 11.4 | 80 | 12 | 3 | ★ |
| **DLC3SA160N48C** | 16 | 24 | 48 | 15.4 | 90 | 16 | 3 | ★ |
| **DLC3SA200N55C** | 20 | 30 | 55 | 18 | 100 | 20 | 3 | ★ |
| **DLC3SA250N55C** | 25 | 37.5 | 55 | 23 | 100 | 25 | 3 | ★ |

★ : **Inventario mantenuto in Giappone.**

# FRESE INTEGRALI RIVESTITE DLC PER LEGHE DI ALLUMINIO


## DLC3SARB

Fresa integrale torica, lunghezza tagliente corta, 3 taglienti, multipli fori interni per il passaggio del refrigerante

UWC γ 37.5°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ◎ |






| DC=12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.020 | 0 - 0.030 | | | |
| 12≤DCONMS≤16 | 20≤DCONMS≤25 | | | |
| 0 - 0.011 | 0 - 0.013 | | | |

- Stabilità ed affidabilità anche durante operazioni di cava dal pieno, rampa e fresatura a tuffo.
- La geometria della sezione trasversale delle eliche è perfetta per un'efficace evacuazione dei trucioli.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | RE | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC3SARB120R100N36C | 12 | 1 | 18 | 36 | 11.4 | 80 | 12 | 3 | ★ |
| DLC3SARB120R200N36C | 12 | 2 | 18 | 36 | 11.4 | 80 | 12 | 3 | ★ |
| DLC3SARB120R300N36C | 12 | 3 | 18 | 36 | 11.4 | 80 | 12 | 3 | ★ |
| DLC3SARB160R200N48C | 16 | 2 | 24 | 48 | 15.4 | 90 | 16 | 3 | ★ |
| DLC3SARB160R300N48C | 16 | 3 | 24 | 48 | 15.4 | 90 | 16 | 3 | ★ |
| DLC3SARB160R400N48C | 16 | 4 | 24 | 48 | 15.4 | 90 | 16 | 3 | ★ |
| DLC3SARB200R200N55C | 20 | 2 | 30 | 55 | 18 | 100 | 20 | 3 | ★ |
| DLC3SARB200R300N55C | 20 | 3 | 30 | 55 | 18 | 100 | 20 | 3 | ★ |
| DLC3SARB200R400N55C | 20 | 4 | 30 | 55 | 18 | 100 | 20 | 3 | ★ |
| DLC3SARB250R200N55C | 25 | 2 | 37.5 | 55 | 23 | 100 | 25 | 3 | ★ |
| DLC3SARB250R300N55C | 25 | 3 | 37.5 | 55 | 23 | 100 | 25 | 3 | ★ |
| DLC3SARB250R400N55C | 25 | 4 | 37.5 | 55 | 23 | 100 | 25 | 3 | ★ |
| DLC3SARB250R500N55C | 25 | 5 | 37.5 | 55 | 23 | 100 | 25 | 3 | ★ |

★ : Inventario mantenuto in Giappone.

# DLC3SA



Fresa, lunghezza tagliente corta, 3 taglienti, multipli fori interni per il passaggio del refrigerante

# DLC3SARB



Fresa integrale torica, lunghezza tagliente corta, 3 taglienti, multipli fori interni per il passaggio del refrigerante

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### CONDIZIONI AD ALTA EFFICIENZA

| Materiale da lavorare | N | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di alluminio | | | | | | |
| **DC** | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap | Profondità di taglio ae | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap |
| **12** | 33000 | 15000 | 12 | 6 | 33000 | 15000 | 6 |
| **16** | 33000 | 20000 | 16 | 8 | 33000 | 20000 | 8 |
| **20** | 33000 | 26000 | 20 | 10 | 33000 | 26000 | 10 |
| **25** | 33000 | 32000 | 25 | 12.5 | 33000 | 32000 | 12.5 |
| Profondità di taglio |  | | | |  | | |

### CONDIZIONI DI USO GENERICO

| Materiale da lavorare | N | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lega di alluminio | | | | | | |
| **DC** | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap | Profondità di taglio ae | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap |
| **12** | 16000 | 7200 | 12 | 6 | 33000 | 7200 | 6 |
| **16** | 12000 | 7200 | 16 | 8 | 33000 | 7200 | 8 |
| **20** | 9500 | 7400 | 20 | 10 | 33000 | 7400 | 10 |
| **25** | 7600 | 7300 | 25 | 12.5 | 33000 | 7300 | 12.5 |
| Profondità di taglio |  | | | |  | | |

Nota 1) Si raccomanda di utilizzare un fluido da taglio solubile in acqua.
Nota 2) Per il taglio in spallamento si raccomanda la fresatura concorde.
Nota 3) Nelle lavorazioni con elevati sbalzi utensile, regolare velocità, avanzamento e profondità di taglio secondo necessità.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o dello staffaggio pezzo è scarsa, o se si verificano vibrazioni o rumori anomali, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento entro l'intervallo descritto nella tabella precedente, oppure ridurre la profondità e la larghezza di taglio.

# FRESE FRONTALI RIVESTITE IN DIAMANTE


## DFC4JC

Fresa integrale, lunghezza taglio semilunga, 4 taglienti




CFRP






Tipo1

| 6≤DC≤12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.03 | | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

h6

●Fresa a 4 taglienti con originale rivestimento in diamante per la lavorazione di CFRP.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DFC4JCD0600** | 6 | 20 | 70 | 6 | 4 | ★ | 1 |
| **DFC4JCD0800** | 8 | 30 | 80 | 8 | 4 | ★ | 1 |
| **DFC4JCD1000** | 10 | 30 | 90 | 10 | 4 | ★ | 1 |
| **DFC4JCD1200** | 12 | 30 | 100 | 12 | 4 | ★ | 1 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | X | |
|---|---|---|
| | CFRP | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **6** | 11000 | 950 |
| **8** | 8000 | 780 |
| **10** | 6400 | 700 |
| **12** | 5300 | 650 |

Nota 1) Le condizioni di taglio possono variare considerevolmente in base al tipo di CFRP, alla rigidità della macchina, al bloccaggio e alla geometria del pezzo. Fare riferimento alla tabella come riferimento standard.
Nota 2) Quando è necessaria un'elevata accuratezza di lavorazione, o quando si formano bave o in caso di delaminazione, si raccomanda di ridurre l'avanzamento.
Nota 3) Quando la profondità di taglio è maggiore di 0.8DC, si raccomanda di ridurre l'avanzamento.
Nota 4) Prendere le necessarie precauzioni per proteggersi dalla polvere.


★ : **Inventario mantenuto in Giappone.**

# DFCJRT

Fresa con tagliente con fenditure trasversali, lunghezza di taglio semi lunga, per CFRP.

CFRP






Tipo1

| h6 | DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0<br>- 0.008 | 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | | |

●Fresa con tagliente con fenditure trasversali, lunghezza di taglio semi lunga, per CFRP.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DFCJRTD0600** | 6 | 20 | 70 | 6 | 10 | ★ | 1 |
| **DFCJRTD0800** | 8 | 30 | 80 | 8 | 10 | ★ | 1 |
| **DFCJRTD1000** | 10 | 30 | 90 | 10 | 12 | ★ | 1 |
| **DFCJRTD1200** | 12 | 30 | 100 | 12 | 12 | ★ | 1 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | X | |
|---|---|---|
| | CFRP | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **6** | 11000 | 1200 |
| **8** | 8000 | 1000 |
| **10** | 6400 | 900 |
| **12** | 5300 | 850 |

Nota 1) Le condizioni di taglio possono variare considerevolmente in base al tipo di CFRP, alla rigidità della macchina, al bloccaggio e alla geometria del pezzo. Fare riferimento alla tabella come riferimento standard.
Nota 2) Quando è necessaria un'elevata accuratezza di lavorazione, o quando si formano bave o in caso di delaminazione, si raccomanda di ridurre l'avanzamento.
Nota 3) Quando la profondità di taglio è maggiore di 0.8DC, si raccomanda di ridurre l'avanzamento.
Nota 4) Prendere le necessarie precauzioni per proteggersi dalla polvere.


# DF2XLB


Testa semisferica, 2 taglienti, scarico lungo, per grafite

UWC DF PF F γ 30°

| Lega di Alluminio | Lega di Rame | Grafite | GFRP CFRP | Ceramiche lavorabili |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.1≤RE≤3 | | | | |
| ±0.01 | | | | |
| DCONMS=4,6 | | | | |
| h6 0 - 0.008 | | | | |

● Fresa integrale a testa semisferica a scarico lungo, 2 taglienti con rivestimento in diamante per la lavorazione di grafite.


(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato 0.5° | 1° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF2XLBR0015N020 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.27 | 9.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| DF2XLBR0020N040 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 4 | 0.36 | 8.4° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| DF2XLBR0020N080 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 8 | 0.36 | 6.4° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| DF2XLBR0025N040 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 4 | 0.46 | 8.3° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| DF2XLBR0025N080 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 8 | 0.46 | 6.3° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| DF2XLBR0030N060 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 6 | 0.56 | 7.1° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.9 |
| DF2XLBR0030N100 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 10 | 0.56 | 5.5° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.4 | 10.9 | 11.9 | 13.2 |
| DF2XLBR0040N080 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 8 | 0.76 | 6.1° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| DF2XLBR0050N040 | 0.5 | 1 | 1.5 | 4 | 0.94 | 8.0° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| DF2XLBR0050N100 | 0.5 | 1 | 1.5 | 10 | 0.94 | 5.2° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.3 |
| DF2XLBR0050N120 | 0.5 | 1 | 1.5 | 12 | 0.94 | 4.6° | 60 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.2 | 14.4 | 15.9 |
| DF2XLBR0050N160 | 0.5 | 1 | 1.5 | 16 | 0.94 | 3.8° | 80 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.8 | 17.5 | 19.2 | 21.3 |
| DF2XLBR0050N200 | 0.5 | 1 | 1.5 | 20 | 0.94 | 3.3° | 80 | 4 | 2 | ● | 1 | 21.0 | 21.9 | 24.0 | 26.6 |
| DF2XLBR0050N300 | 0.5 | 1 | 1.5 | 30 | 0.94 | 2.4° | 80 | 4 | 2 | ● | 1 | 31.4 | 32.8 | 36.0 | * |
| DF2XLBR0075N160 | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 16 | 1.44 | 3.4° | 80 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.8 | 17.5 | 19.2 | 21.2 |
| DF2XLBR0100N160 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1.9 | 2.9° | 80 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.7 | 17.4 | 19.0 | * |
| DF2XLBR0100N200 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1.9 | 2.5° | 80 | 4 | 2 | ● | 1 | 20.9 | 21.8 | 23.8 | * |
| DF2XLBR0100N250 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1.9 | 2.0° | 80 | 4 | 2 | ● | 1 | 26.1 | 27.2 | * | * |
| DF2XLBR0100N400 | 1 | 2 | 3 | 40 | 1.9 | 1.4° | 100 | 4 | 2 | ● | 1 | 41.7 | 43.5 | * | * |
| DF2XLBR0150N160 | 1.5 | 3 | 4.5 | 16 | 2.9 | 1.7° | 80 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.7 | 17.3 | * | * |
| DF2XLBR0150N250 | 1.5 | 3 | 4.5 | 25 | 2.9 | 1.2° | 80 | 4 | 2 | ● | 1 | 26.1 | 27.2 | * | * |
| DF2XLBR0200N300 | 2 | 4 | 6 | 30 | 3.9 | — | 80 | 4 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |
| DF2XLBR0200N600 | 2 | 4 | 6 | 60 | 3.9 | — | 100 | 4 | 2 | ● | 2 | * | * | * | * |

* Nessuna interferenza

● : Inventario mantenuto.

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI


| Materiale da lavorare | | X Grafite | | | | N Rame, Lega di rame | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **R0.15** | **2** | 40000 | 1200 | 0.03 | 0.08 | 40000 | 800 | 0.003 | 0.03 |
| | **3** | 40000 | 1200 | 0.03 | 0.08 | 40000 | 600 | 0.002 | 0.03 |
| **R0.2** | **1** | 40000 | 1500 | 0.05 | 0.15 | 40000 | 2000 | 0.015 | 0.04 |
| | **2** | 40000 | 1500 | 0.05 | 0.12 | 40000 | 1300 | 0.01 | 0.04 |
| | **3** | 40000 | 1300 | 0.04 | 0.12 | 40000 | 800 | 0.005 | 0.04 |
| | **4** | 40000 | 1300 | 0.04 | 0.1 | 32000 | 600 | 0.004 | 0.04 |
| | **8** | 30000 | 800 | 0.03 | 0.1 | — | — | — | — |
| | **12** | 20000 | 450 | 0.03 | 0.08 | — | — | — | — |
| **R0.25** | **4** | 40000 | 1500 | 0.05 | 0.15 | 40000 | 800 | 0.01 | 0.05 |
| | **5** | 38000 | 1300 | 0.05 | 0.15 | 36000 | 700 | 0.008 | 0.05 |
| | **8** | 30000 | 1000 | 0.04 | 0.12 | 28000 | 500 | 0.002 | 0.05 |
| **R0.3** | **2** | 40000 | 1800 | 0.07 | 0.2 | 40000 | 1500 | 0.03 | 0.06 |
| | **4** | 40000 | 1500 | 0.06 | 0.18 | 40000 | 1200 | 0.02 | 0.06 |
| | **5** | 40000 | 1500 | 0.06 | 0.17 | 40000 | 1100 | 0.015 | 0.06 |
| | **6** | 40000 | 1500 | 0.06 | 0.15 | 40000 | 1000 | 0.008 | 0.06 |
| | **8** | 37000 | 1200 | 0.05 | 0.15 | 35000 | 800 | 0.005 | 0.06 |
| | **10** | 35000 | 1000 | 0.05 | 0.15 | — | — | — | — |
| | **16** | 22000 | 530 | 0.04 | 0.12 | — | — | — | — |
| **R0.4** | **6** | 40000 | 1700 | 0.08 | 0.2 | 40000 | 1500 | 0.02 | 0.08 |
| | **8** | 40000 | 1700 | 0.08 | 0.15 | 30000 | 1200 | 0.008 | 0.08 |
| **R0.5** | **4** | 40000 | 2500 | 0.12 | 0.3 | 40000 | 2000 | 0.05 | 0.1 |
| | **6** | 40000 | 2500 | 0.1 | 0.3 | 40000 | 2000 | 0.03 | 0.1 |
| | **8** | 40000 | 2000 | 0.1 | 0.25 | 40000 | 1800 | 0.02 | 0.1 |
| | **10** | 40000 | 2000 | 0.1 | 0.2 | 33000 | 1400 | 0.01 | 0.1 |
| | **12** | 40000 | 2000 | 0.1 | 0.2 | 30000 | 1000 | 0.007 | 0.1 |
| | **20** | 30000 | 1100 | 0.08 | 0.2 | — | — | — | — |
| | **30** | 20000 | 600 | 0.06 | 0.15 | — | — | — | — |
| | **40** | 15000 | 400 | 0.04 | 0.12 | — | — | — | — |
| Profondità di taglio | |   | | | | | | | |

Nota 1) Se si richiede un'elevata precisione di lavorazione oppure se il pezzo da lavorare è fragile, si consiglia di ridurre la velocità di avanzamento.
Nota 2) Utilizzare una fresatrice idonea per la grafite.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# FRESE FRONTALI RIVESTITE IN DIAMANTE

## DF2XLB

Testa semisferica, 2 taglienti, scarico lungo, per grafite

| Materiale da lavorare | | X<br>Grafite | | | | N<br>Rame, Lega di rame | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **R0.75** | **8** | 40000 | 2800 | 0.15 | 0.45 | 40000 | 2400 | 0.07 | 0.15 |
| | **10** | 40000 | 2800 | 0.15 | 0.45 | 32000 | 1800 | 0.05 | 0.15 |
| | **16** | 35000 | 2000 | 0.15 | 0.3 | 20000 | 900 | 0.03 | 0.15 |
| | **30** | 27000 | 1000 | 0.1 | 0.3 | — | — | — | — |
| | **40** | 21000 | 700 | 0.08 | 0.25 | — | — | — | — |
| **R1** | **8** | 40000 | 3000 | 0.23 | 0.7 | 40000 | 3000 | 0.1 | 0.2 |
| | **10** | 40000 | 3000 | 0.2 | 0.6 | 40000 | 2800 | 0.08 | 0.2 |
| | **12** | 35000 | 2500 | 0.2 | 0.6 | 35000 | 2300 | 0.08 | 0.2 |
| | **16** | 30000 | 2000 | 0.2 | 0.5 | 30000 | 1800 | 0.05 | 0.2 |
| | **20** | 30000 | 2000 | 0.2 | 0.5 | 20000 | 1200 | 0.04 | 0.2 |
| | **25** | 25000 | 1500 | 0.18 | 0.45 | 20000 | 1000 | 0.03 | 0.2 |
| | **40** | 20000 | 1000 | 0.15 | 0.4 | — | — | — | — |
| | **60** | 15000 | 500 | 0.1 | 0.3 | — | — | — | — |
| **R1.5** | **16** | 28000 | 3000 | 0.3 | 0.9 | 28000 | 3000 | 0.3 | 0.3 |
| | **25** | 20000 | 2000 | 0.25 | 0.75 | 20000 | 2000 | 0.25 | 0.3 |
| | **40** | 16000 | 1500 | 0.2 | 0.6 | 16000 | 1500 | 0.2 | 0.3 |
| | **60** | 14000 | 1000 | 0.17 | 0.45 | — | — | — | — |
| **R2** | **8** | 24000 | 3800 | 0.5 | 1.5 | 24000 | 3800 | 0.5 | 0.4 |
| | **20** | 21000 | 3300 | 0.5 | 1.5 | 21000 | 3300 | 0.4 | 0.4 |
| | **30** | 15000 | 2000 | 0.4 | 1.2 | 15000 | 2000 | 0.3 | 0.4 |
| | **40** | 13000 | 1600 | 0.35 | 1.0 | 13000 | 1600 | 0.25 | 0.4 |
| | **60** | 12000 | 1400 | 0.3 | 0.9 | 12000 | 1400 | 0.2 | 0.4 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | |

Nota 1) Se si richiede un'elevata precisione di lavorazione oppure se il pezzo da lavorare è fragile, si consiglia di ridurre la velocità di avanzamento.
Nota 2) Utilizzare una fresatrice idonea per la grafite.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# DF2XLBF

Testa semisferica, lunghezza di taglio media, 2 taglienti, collo lungo, per finitura


UWC DF PF F γ 30°

| Lega di Alluminio | Lega di Rame | Grafite | Zirconia (prima della sinterizzazione) | Resina composita rigida (Resina composita) | Ceramiche lavorabili |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |






Tipo1




| 0.3≤RE≤1 | 1.5≤RE | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.005 | ±0.01 | | | |
| DCONMS=4 | | | | |
| 0 - 0.008 | | | | |

● Le frese integrali semisferiche con collo lungo e rivestimento diamantato sono ideali per ottenere finiture superficiali eccellenti su materiali non ferrosi.

(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | B2 | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo | Lunghezza effettiva per angolo inclinato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
| **DF2XLBFR0030N100** | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 10 | 0.57 | 5.5° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 10.4 | 10.9 | 11.9 | 13.2 |
| **DF2XLBFR0050N120** | 0.5 | 1 | 1.5 | 12 | 0.86 | 4.6° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 12.6 | 13.2 | 14.4 | 15.9 |
| **DF2XLBFR0050N160** | 0.5 | 1 | 1.5 | 16 | 0.86 | 3.8° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.8 | 17.5 | 19.2 | 21.3 |
| **DF2XLBFR0050N200** | 0.5 | 1 | 1.5 | 20 | 0.86 | 3.2° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 21 | 21.9 | 24 | 26.6 |
| **DF2XLBFR0100N160** | 1 | 2 | 3 | 16 | 1.86 | 2.9° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.7 | 17.4 | 19 | * |
| **DF2XLBFR0100N200** | 1 | 2 | 3 | 20 | 1.86 | 2.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 20.9 | 21.8 | 23.9 | * |
| **DF2XLBFR0150N160** | 1.5 | 3 | 4.5 | 16 | 2.86 | 1.7° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 16.7 | 17.3 | 18.9 | 20.8 |
| **DF2XLBFR0150N200** | 1.5 | 3 | 4.5 | 20 | 2.86 | 1.4° | 50 | 4 | 2 | ● | 1 | 20.8 | 21.7 | 23.7 | 26.1 |

* Nessuna interferenza


● : Inventario mantenuto.


# FRESE FRONTALI RIVESTITE IN DIAMANTE

# DF2XLBF

Testa semisferica, lunghezza di taglio media, 2 taglienti, collo lungo, per finitura

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | | X Grafite | | | | X Zirconia (prima della sinterizzazione) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **R0.3** | **10** | 35000 | 1000 | 0.05 | 0.015 | 26000 | 600 | 0.06 | 0.03 |
| **R0.5** | **12** | 40000 | 2000 | 0.10 | 0.200 | 26000 | 600 | 0.10 | 0.05 |
| | **16** | 35000 | 1500 | 0.09 | 0.200 | 26000 | 600 | 0.08 | 0.04 |
| | **20** | 30000 | 1100 | 0.08 | 0.200 | 26000 | 600 | 0.08 | 0.04 |
| **R1** | **16** | 30000 | 2000 | 0.20 | 0.500 | 18000 | 1400 | 0.06 | 0.80 |
| | **20** | 30000 | 2000 | 0.20 | 0.500 | 18000 | 1200 | 0.50 | 0.60 |
| **R1.5** | **16** | 28000 | 3000 | 0.30 | 0.900 | 15000 | 1600 | 0.90 | 0.90 |
| | **20** | 25000 | 2500 | 0.20 | 0.900 | 15000 | 1400 | 0.60 | 0.80 |
| Profondità di taglio | |   | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | | X Resina composita rigida (Resina composita) | | | | N Rame, Lega di rame | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **R0.3** | **10** | 28000 | 450 | 0.050 | 0.050 | 30000 | 600 | 0.005 | 0.040 |
| **R0.5** | **12** | 25000 | 900 | 0.100 | 0.100 | 33000 | 1400 | 0.010 | 0.100 |
| | **16** | 25000 | 700 | 0.080 | 0.080 | 25000 | 800 | 0.007 | 0.080 |
| | **20** | 25000 | 600 | 0.080 | 0.080 | 20000 | 500 | 0.005 | 0.050 |
| **R1** | **16** | 25000 | 2100 | 0.800 | 0.800 | 30000 | 1800 | 0.050 | 0.200 |
| | **20** | 25000 | 1800 | 0.500 | 0.500 | 20000 | 1200 | 0.040 | 0.200 |
| **R1.5** | **16** | 25000 | 2400 | 1.000 | 1.000 | 28000 | 3000 | 0.300 | 0.300 |
| | **20** | 25000 | 2100 | 0.800 | 0.800 | 25000 | 2500 | 0.200 | 0.300 |
| Profondità di taglio | |   | | | | | | | |


Nota 1) Se si richiede un'elevata precisione di lavorazione oppure se il materiale da lavorare si scheggia, si consiglia di ridurre la velocità di avanzamento.
Nota 2) Utilizzare una macchina utensile idonea per la lavorazione della grafite.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del materiale da lavorare sono molto ridotti, o se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 4) Quando si lavorano a secco materiali che contengono resina, prestare attenzione all'accumulo di trucioli che può provocare rotture.

# DF4JC

Fresa integrale, lunghezza di taglio semilunga, 4 taglienti, per grafite

| Lega di Alluminio | Lega di Rame | Grafite | GFRP CFRP | Ceramiche lavorabili |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |







| 3≤DC≤12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.02 | | | | |
| DCONMS=6 | 8≤DCONMS≤10 | DCONMS=12 | | |
| 0 - 0.008 | 0 - 0.009 | 0 - 0.011 | | |

● Fresa integrale a 4 taglienti con rivestimento in diamante per la lavorazione di grafite.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DF4JCD0300** | 3 | 12 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **DF4JCD0400** | 4 | 16 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **DF4JCD0600** | 6 | 24 | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **DF4JCD0800** | 8 | 28 | 70 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **DF4JCD1000** | 10 | 35 | 90 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **DF4JCD1200** | 12 | 36 | 110 | 12 | 4 | ● | 2 |

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | X | | | | N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grafite | | | | Rame, Lega di rame | | | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **3** | 22000 | 2500 | 6 | 0.15 | 10600 | 280 | 6 | 0.15 |
| **4** | 18000 | 2900 | 8 | 0.2 | 8000 | 330 | 8 | 0.2 |
| **6** | 14000 | 3200 | 12 | 0.3 | 6400 | 380 | 12 | 0.3 |
| **8** | 10500 | 2900 | 16 | 0.4 | 4000 | 420 | 16 | 0.4 |
| **10** | 8700 | 2600 | 20 | 0.5 | 3200 | 460 | 20 | 0.5 |
| **12** | 7200 | 2200 | 24 | 0.6 | 2700 | 460 | 24 | 0.6 |
| Profondità di taglio |   D : Diametro. | | | | | | | |

Nota 1) Se si richiede un'elevata precisione di lavorazione oppure se il pezzo da lavorare è fragile, si consiglia di ridurre la velocità di avanzamento.
Nota 2) Utilizzare una fresatrice idonea per la grafite.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

● : **Inventario mantenuto.**


# FRESE FRONTALI RIVESTITE IN DIAMANTE

## DC2SB

Testa semisferica, lunghezza di taglio corta, 2 taglienti, per materiali duri e fragili

| Carburo cementato | Allumina Zirconia | Carburo di silicio Nitruro di silicio | Vetro al quarzo |
|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | ○ | ○ |






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1≤RE≤3 | | | | | |
| ±0.01 | | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | | | | | |
| 0<br>- 0.008 | | | | | |


●Frese DC con testa semisferica per metallo duro e altri materiali duri e fragili.


(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DC2SBR0010** | 0.1 | 0.2 | 0.12 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **DC2SBR0020** | 0.2 | 0.4 | 0.24 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **DC2SBR0030** | 0.3 | 0.6 | 0.42 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **DC2SBR0040** | 0.4 | 0.8 | 0.56 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **DC2SBR0050** | 0.5 | 1 | 0.7 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **DC2SBR0075** | 0.75 | 1.5 | 1 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **DC2SBR0100** | 1 | 2 | 1.4 | 50 | 4 | 2 | ● | 1 |
| **DC2SBR0150** | 1.5 | 3 | 2.1 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **DC2SBR0200** | 2 | 4 | 2.8 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **DC2SBR0250** | 2.5 | 5 | 3.5 | 60 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **DC2SBR0300** | 3 | 6 | 4.2 | 60 | 6 | 2 | ● | 2 |

**● : Inventario mantenuto.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | | X | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Carburo cementato | | | | Allumina Zirconia | | | |
| Diametro **DC** (mm) | **RE** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **0.2** | **0.1** | 30000 | 100 | 0.01 | 0.01 | 30000 | 100 | 0.01 | 0.01 |
| **0.4** | **0.2** | 30000 | 150 | 0.02 | 0.08 | 30000 | 150 | 0.02 | 0.08 |
| **0.6** | **0.3** | 30000 | 200 | 0.03 | 0.14 | 30000 | 200 | 0.03 | 0.14 |
| **0.8** | **0.4** | 30000 | 250 | 0.04 | 0.19 | 30000 | 250 | 0.04 | 0.19 |
| **1** | **0.5** | 30000 | 300 | 0.05 | 0.25 | 30000 | 300 | 0.05 | 0.25 |
| **1.5** | **0.75** | 30000 | 300 | 0.075 | 0.275 | 30000 | 300 | 0.075 | 0.275 |
| **2** | **1** | 30000 | 300 | 0.1 | 0.3 | 30000 | 300 | 0.1 | 0.3 |
| **3** | **1.5** | 27500 | 275 | 0.125 | 0.33 | 27500 | 275 | 0.125 | 0.33 |
| **4** | **2** | 24000 | 240 | 0.15 | 0.35 | 24000 | 240 | 0.15 | 0.35 |
| **5** | **2.5** | 22000 | 220 | 0.175 | 0.37 | 22000 | 220 | 0.175 | 0.37 |
| **6** | **3** | 20000 | 200 | 0.2 | 0.4 | 20000 | 200 | 0.2 | 0.4 |
| Profondità di taglio | |   | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | | X | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Carburo di silicio Nitruro di silicio | | | | Vetro al quarzo | | | |
| Diametro **DC** (mm) | **RE** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **0.2** | **0.1** | 30000 | 50 | 0.005 | 0.005 | 30000 | 150 | 0.015 | 0.015 |
| **0.4** | **0.2** | 30000 | 75 | 0.01 | 0.04 | 30000 | 225 | 0.03 | 0.12 |
| **0.6** | **0.3** | 30000 | 100 | 0.015 | 0.07 | 30000 | 300 | 0.045 | 0.21 |
| **0.8** | **0.4** | 30000 | 125 | 0.02 | 0.095 | 30000 | 375 | 0.06 | 0.285 |
| **1** | **0.5** | 30000 | 150 | 0.025 | 0.125 | 30000 | 450 | 0.075 | 0.375 |
| **1.5** | **0.75** | 30000 | 150 | 0.038 | 0.138 | 30000 | 450 | 0.113 | 0.413 |
| **2** | **1** | 30000 | 150 | 0.05 | 0.15 | 30000 | 450 | 0.15 | 0.45 |
| **3** | **1.5** | 27500 | 138 | 0.063 | 0.165 | 27500 | 413 | 0.188 | 0.495 |
| **4** | **2** | 24000 | 120 | 0.075 | 0.175 | 24000 | 360 | 0.225 | 0.525 |
| **5** | **2.5** | 22000 | 110 | 0.088 | 0.185 | 22000 | 330 | 0.263 | 0.555 |
| **6** | **3** | 20000 | 100 | 0.1 | 0.2 | 20000 | 300 | 0.3 | 0.6 |
| Profondità di taglio | |   | | | | | | | |

Nota 1) Le condizioni di taglio indicate nella tabella sovrastante si riferiscono a metallo duro secondo lo standard CIS VM-40(90HRA).
Nota 2) In fresatura su metallo duro, si consiglia l'utilizzo di aria compressa o lavorazione a secco. Nota: L'uso di refrigerante o olio nebulizzato può ridurre la durata dell'utensile.
Nota 3) Per la lavorazione di materiali duri e fragili diversi dal metallo duro specificato nella tabella sovrastante, si consiglia l'uso di lubrorefrigerante. Accertarsi di rimuovere gli eventuali trucioli evacuati rimasti incollati agli utensili.
Nota 4) Può essere necessario regolare le condizioni di taglio in funzione del tipo di materiale.
Nota 5) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo sono limitati, oppure qualora si producano vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente l'avanzamento e la velocità.
Nota 6) I trucioli generati sono molto piccoli e possono penetrare nei meccanismi della macchina utensile. Si consiglia di adottare idonee contromisure.


# FRESE FRONTALI RIVESTITE IN DIAMANTE

## DC2XLB


Testa semisferica, lunghezza di taglio corta, 2 taglienti, collo lungo, per materiali duri e fragili

| Carburo cementato | Allumina Zirconia | Carburo di silicio Nitruro di silicio | Vetro al quarzo |
|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | ○ | ○ |






Tipo1




Tipo2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.1≤RE≤3 | | | | |
| ±0.01 | | | | |
| 4≤DCONMS≤6 | | | | |
| 0<br>- 0.008 | | | | |


●Frese DC con testa semisferica, collo lungo per metallo duro e altri materiali duri e fragili.


(mm)

| Codice di ordinazione | RE | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | B2 | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DC2XLBR0010N005** | 0.1 | 0.2 | 0.12 | 0.5 | 0.18 | 50 | 4 | 11.5° | 2 | ★ | 1 |
| **DC2XLBR0020N010** | 0.2 | 0.4 | 0.24 | 1 | 0.36 | 50 | 4 | 11° | 2 | ● | 1 |
| **DC2XLBR0030N015** | 0.3 | 0.6 | 0.36 | 1.5 | 0.56 | 50 | 4 | 10.4° | 2 | ★ | 1 |
| **DC2XLBR0040N020** | 0.4 | 0.8 | 0.48 | 2 | 0.76 | 50 | 4 | 9.9° | 2 | ★ | 1 |
| **DC2XLBR0050N025** | 0.5 | 1 | 0.6 | 2.5 | 0.96 | 50 | 4 | 9.2° | 2 | ● | 1 |
| **DC2XLBR0050N050** | 0.5 | 1 | 0.6 | 5 | 0.96 | 50 | 4 | 7.3° | 2 | ★ | 1 |
| **DC2XLBR0075N038** | 0.75 | 1.5 | 0.9 | 3.8 | 1.44 | 50 | 4 | 7.8° | 2 | ★ | 1 |
| **DC2XLBR0100N060** | 1 | 2 | 1.2 | 6 | 1.94 | 50 | 4 | 5.8° | 2 | ● | 1 |
| **DC2XLBR0100N100** | 1 | 2 | 1.2 | 10 | 1.94 | 50 | 4 | 4.2° | 2 | ★ | 1 |
| **DC2XLBR0150N080** | 1.5 | 3 | 1.8 | 8 | 2.9 | 60 | 6 | 6.3° | 2 | ★ | 1 |
| **DC2XLBR0200N100** | 2 | 4 | 2.4 | 10 | 3.9 | 60 | 6 | 4.5° | 2 | ★ | 1 |
| **DC2XLBR0250N100** | 2.5 | 5 | 3 | 10 | 4.9 | 60 | 6 | 2.9° | 2 | ★ | 1 |
| **DC2XLBR0300N100** | 3 | 6 | 3.6 | 10 | 5.85 | 60 | 6 | — | 2 | ★ | 2 |

**● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.**

# PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

| Materiale da lavorare | | | X | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Carburo cementato | | | | Allumina Zirconia | | | |
| Diametro **DC** (mm) | **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **0.2** | **0.1** | **0.5** | 30000 | 30 | 0.005 | 0.01 | 30000 | 30 | 0.005 | 0.01 |
| **0.4** | **0.2** | **1** | 30000 | 100 | 0.015 | 0.08 | 30000 | 100 | 0.015 | 0.08 |
| **0.6** | **0.3** | **1.5** | 30000 | 200 | 0.03 | 0.14 | 30000 | 200 | 0.03 | 0.14 |
| **0.8** | **0.4** | **2** | 30000 | 250 | 0.04 | 0.19 | 30000 | 250 | 0.04 | 0.19 |
| **1** | **0.5** | **2.5** | 30000 | 300 | 0.05 | 0.25 | 30000 | 300 | 0.05 | 0.25 |
| **1** | **0.5** | **5** | 30000 | 300 | 0.05 | 0.25 | 30000 | 300 | 0.05 | 0.25 |
| **1.5** | **0.75** | **3.8** | 30000 | 300 | 0.075 | 0.275 | 30000 | 300 | 0.075 | 0.275 |
| **2** | **1** | **6** | 30000 | 300 | 0.1 | 0.3 | 30000 | 300 | 0.1 | 0.3 |
| **2** | **1** | **10** | 30000 | 300 | 0.1 | 0.3 | 30000 | 300 | 0.1 | 0.3 |
| **3** | **1.5** | **8** | 27500 | 275 | 0.125 | 0.33 | 27500 | 275 | 0.125 | 0.33 |
| **4** | **2** | **10** | 24000 | 240 | 0.15 | 0.35 | 24000 | 240 | 0.15 | 0.35 |
| **5** | **2.5** | **10** | 22000 | 220 | 0.175 | 0.37 | 22000 | 220 | 0.175 | 0.37 |
| **6** | **3** | **10** | 20000 | 200 | 0.2 | 0.4 | 20000 | 200 | 0.2 | 0.4 |
| Profondità di taglio | | |   | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | | | X | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Carburo di silicio Nitruro di silicio | | | | Vetro al quarzo | | | |
| Diametro **DC** (mm) | **RE** (mm) | Lunghezza dello scarico **LU** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Profondità di taglio ae (mm) |
| **0.2** | **0.1** | **0.5** | 30000 | 15 | 0.003 | 0.005 | 30000 | 45 | 0.008 | 0.015 |
| **0.4** | **0.2** | **1** | 30000 | 50 | 0.008 | 0.04 | 30000 | 150 | 0.023 | 0.12 |
| **0.6** | **0.3** | **1.5** | 30000 | 100 | 0.015 | 0.07 | 30000 | 300 | 0.045 | 0.21 |
| **0.8** | **0.4** | **2** | 30000 | 125 | 0.02 | 0.095 | 30000 | 375 | 0.06 | 0.285 |
| **1** | **0.5** | **2.5** | 30000 | 150 | 0.025 | 0.125 | 30000 | 450 | 0.075 | 0.375 |
| **1** | **0.5** | **5** | 30000 | 150 | 0.025 | 0.125 | 30000 | 450 | 0.075 | 0.375 |
| **1.5** | **0.75** | **3.8** | 30000 | 150 | 0.038 | 0.138 | 30000 | 450 | 0.113 | 0.413 |
| **2** | **1** | **6** | 30000 | 150 | 0.05 | 0.15 | 30000 | 450 | 0.15 | 0.45 |
| **2** | **1** | **10** | 30000 | 150 | 0.05 | 0.15 | 30000 | 450 | 0.15 | 0.45 |
| **3** | **1.5** | **8** | 27500 | 138 | 0.063 | 0.165 | 27500 | 413 | 0.188 | 0.495 |
| **4** | **2** | **10** | 24000 | 120 | 0.075 | 0.175 | 24000 | 360 | 0.225 | 0.525 |
| **5** | **2.5** | **10** | 22000 | 110 | 0.088 | 0.185 | 22000 | 330 | 0.263 | 0.555 |
| **6** | **3** | **10** | 20000 | 100 | 0.1 | 0.2 | 20000 | 300 | 0.3 | 0.6 |
| Profondità di taglio | | |   | | | | | | | |

Nota 1) Le condizioni di taglio indicate nella tabella sovrastante si riferiscono a metallo duro secondo lo standard CIS VM-40(90HRA).
Nota 2) In fresatura su metallo duro, si consiglia l'utilizzo di aria compressa o lavorazione a secco. Nota: L'uso di refrigerante o olio nebulizzato può ridurre la durata dell'utensile.
Nota 3) Per la lavorazione di materiali duri e fragili diversi dal metallo duro specificato nella tabella sovrastante, si consiglia l'uso di lubrorefrigerante. Accertarsi di rimuovere gli eventuali trucioli evacuati rimasti incollati agli utensili.
Nota 4) Può essere necessario regolare le condizioni di taglio in funzione del tipo di materiale.
Nota 5) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo sono limitati, oppure qualora si producano vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente l'avanzamento e la velocità.
Nota 6) I trucioli generati sono molto piccoli e possono penetrare nei meccanismi della macchina utensile. Si consiglia di adottare idonee contromisure.


# FRESE INTEGRALI VIOLET

## VA2SS

2 taglienti, serie corta

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ○ | ○ | | |






| 3≤DC≤20 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.030 | | | | |

● Fresa integrale a 2 taglienti, con substrato in HSS di alto grado e rivestimento VIOLET per impiego generico.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VA2SSD0300** | 3 | 8 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VA2SSD0400** | 4 | 8 | 60 | 8 | 2 | ● | 1 |
| **VA2SSD0500** | 5 | 10 | 60 | 8 | 2 | ● | 1 |
| **VA2SSD0600** | 6 | 12 | 60 | 8 | 2 | ● | 1 |
| **VA2SSD0700** | 7 | 15 | 65 | 10 | 2 | ● | 1 |
| **VA2SSD0800** | 8 | 15 | 65 | 10 | 2 | ● | 1 |
| **VA2SSD0900** | 9 | 20 | 75 | 10 | 2 | ● | 1 |
| **VA2SSD1000** | 10 | 20 | 75 | 12 | 2 | ● | 1 |
| **VA2SSD1100** | 11 | 22 | 85 | 12 | 2 | ★ | 1 |
| **VA2SSD1200** | 12 | 22 | 85 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **VA2SSD1400** | 14 | 26 | 95 | 16 | 2 | ● | 1 |
| **VA2SSD1600** | 16 | 32 | 100 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **VA2SSD2000** | 20 | 38 | 120 | 20 | 2 | ★ | 2 |

**● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.**


# VA2MS

2 taglienti, serie media



| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ○ | ○ | | |






| DC≤20 | DC>20 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.030 | 0<br>- 0.040 | | | |

●Fresa integrale a 2 taglienti, con substrato in HSS di alto grado e rivestimento VIOLET per impiego generico.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VA2MSD0300** | 3 | 10 | 50 | 6 | 2 | ● | 1 |
| **VA2MSD0400** | 4 | 12 | 60 | 8 | 2 | ● | 1 |
| **VA2MSD0500** | 5 | 15 | 60 | 8 | 2 | ● | 1 |
| **VA2MSD0600** | 6 | 15 | 60 | 8 | 2 | ● | 1 |
| **VA2MSD0700** | 7 | 20 | 65 | 10 | 2 | ● | 1 |
| **VA2MSD0800** | 8 | 20 | 65 | 10 | 2 | ● | 1 |
| **VA2MSD0900** | 9 | 25 | 75 | 10 | 2 | ● | 1 |
| **VA2MSD1000** | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 | ● | 2 |
| **VA2MSD1100** | 11 | 30 | 85 | 12 | 2 | ● | 1 |
| **VA2MSD1200** | 12 | 30 | 85 | 12 | 2 | ● | 2 |
| **VA2MSD1300** | 13 | 35 | 90 | 12 | 2 | ● | 3 |
| **VA2MSD1400** | 14 | 35 | 95 | 16 | 2 | ● | 1 |
| **VA2MSD1500** | 15 | 40 | 100 | 16 | 2 | ● | 1 |
| **VA2MSD1600** | 16 | 40 | 100 | 16 | 2 | ● | 2 |
| **VA2MSD1700** | 17 | 40 | 100 | 16 | 2 | ★ | 3 |
| **VA2MSD1800** | 18 | 40 | 100 | 16 | 2 | ★ | 3 |
| **VA2MSD2000** | 20 | 45 | 120 | 20 | 2 | ★ | 2 |
| **VA2MSD2200** | 22 | 45 | 120 | 20 | 2 | ★ | 3 |


# FRESE INTEGRALI VIOLET

## VA2SS
2 taglienti, serie corta


## VA2MS
2 taglienti, serie media

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | | | | | P | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Profilati d'acciaio, Ghisa, Acciaio al carbonio<br>Ck45, GG25, Cf53 | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (20—30HRC)<br>Ck55 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato (30—35HRC)<br>X40CrMoV51, X210Cr12 | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciaio legato, Acciaio per utensili (35—40HRC)<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **3** | 5400 | 170 | 4000 | 125 | 2700 | 85 | 2200 | 65 |
| **4** | 4300 | 200 | 3200 | 150 | 2100 | 100 | 1800 | 75 |
| **5** | 3600 | 210 | 2700 | 160 | 1800 | 105 | 1500 | 80 |
| **6** | 3200 | 220 | 2400 | 165 | 1600 | 110 | 1300 | 85 |
| **8** | 2400 | 240 | 1800 | 180 | 1200 | 120 | 1000 | 90 |
| **10** | 1900 | 260 | 1400 | 190 | 950 | 130 | 800 | 100 |
| **12** | 1600 | 240 | 1200 | 180 | 800 | 120 | 660 | 90 |
| **16** | 1200 | 210 | 900 | 160 | 600 | 105 | 500 | 80 |
| **20** | 950 | 180 | 720 | 135 | 480 | 90 | 400 | 70 |
| **25** | 760 | 150 | 570 | 115 | 380 | 75 | 320 | 60 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | |

### ■Fresature di cave

| Materiale da lavorare | P | | | | | | P | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Profilati d'acciaio, Ghisa, Acciaio al carbonio<br>Ck45, GG25, Cf53 | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (20—30HRC)<br>Ck55 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato (30—35HRC)<br>X40CrMoV51, X210Cr12 | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciaio legato, Acciaio per utensili (35—40HRC)<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **3** | 3700 | 110 | 3000 | 95 | 2100 | 65 | 1600 | 50 |
| **4** | 3200 | 140 | 2800 | 130 | 1800 | 75 | 1400 | 60 |
| **5** | 2900 | 160 | 2400 | 145 | 1500 | 80 | 1200 | 60 |
| **6** | 2600 | 170 | 2100 | 150 | 1300 | 85 | 1000 | 70 |
| **8** | 2000 | 190 | 1600 | 160 | 1000 | 90 | 800 | 70 |
| **10** | 1600 | 210 | 1300 | 180 | 800 | 100 | 640 | 80 |
| **12** | 1300 | 190 | 1100 | 165 | 660 | 90 | 530 | 70 |
| **16** | 1000 | 170 | 800 | 140 | 500 | 80 | 400 | 65 |
| **20** | 720 | 130 | 640 | 120 | 400 | 70 | 320 | 55 |
| **25** | 570 | 110 | 450 | 90 | 320 | 60 | 230 | 40 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | |


Nota 1) Aggiungere sufficiente liquido lubrificante durante la lavorazione delle cave. Per il taglio a secco, ridurre i giri e l'avanzamento in proporzione del 20—30%.
Nota 2) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto dei valori indicati.
Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# VA4MC

4 taglienti, serie media

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ○ | ○ | | |






| DC≤20 | DC>20 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>+ 0.030 | 0<br>+ 0.040 | | | |

●Fresa integrale a 4 taglienti, con substrato in HSS di alto grado e rivestimento VIOLET per impiego generico.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VA4MCD0300** | 3 | 10 | 50 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VA4MCD0400** | 4 | 12 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **VA4MCD0500** | 5 | 15 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **VA4MCD0600** | 6 | 15 | 60 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **VA4MCD0700** | 7 | 20 | 65 | 10 | 4 | ★ | 1 |
| **VA4MCD0800** | 8 | 20 | 65 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **VA4MCD0900** | 9 | 25 | 75 | 10 | 4 | ★ | 1 |
| **VA4MCD1000** | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VA4MCD1100** | 11 | 30 | 85 | 12 | 4 | ★ | 1 |
| **VA4MCD1200** | 12 | 30 | 85 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **VA4MCD1300** | 13 | 35 | 90 | 12 | 4 | ★ | 3 |
| **VA4MCD1400** | 14 | 35 | 95 | 16 | 4 | ● | 1 |
| **VA4MCD1500** | 15 | 40 | 100 | 16 | 4 | ● | 1 |
| **VA4MCD1600** | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **VA4MCD1700** | 17 | 40 | 100 | 16 | 4 | ★ | 3 |
| **VA4MCD1800** | 18 | 40 | 100 | 16 | 4 | ● | 3 |
| **VA4MCD2000** | 20 | 45 | 115 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **VA4MCD2200** | 22 | 45 | 115 | 20 | 4 | ★ | 3 |
| **VA4MCD2500** | 25 | 50 | 120 | 25 | 4 | ● | 2 |

**● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.**


# VA4MC

4 taglienti, serie media



## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | P | | P | | P | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Profilati d'acciaio, Ghisa, Acciaio al carbonio<br>Ck45, GG25, Cf53 | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (20—30HRC)<br>Ck55 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato (30—35HRC)<br>X40CrMoV51, X210Cr12 | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciaio legato, Acciaio per utensili (35—40HRC)<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **3** | 5400 | 270 | 4000 | 200 | 2700 | 140 | 2200 | 100 |
| **4** | 4300 | 320 | 3200 | 240 | 2100 | 160 | 1800 | 120 |
| **5** | 3600 | 340 | 2700 | 250 | 1800 | 170 | 1500 | 130 |
| **6** | 3200 | 350 | 2400 | 260 | 1600 | 180 | 1300 | 140 |
| **8** | 2400 | 380 | 1800 | 290 | 1200 | 190 | 1000 | 145 |
| **10** | 1900 | 420 | 1400 | 300 | 950 | 210 | 800 | 160 |
| **12** | 1600 | 380 | 1200 | 290 | 800 | 190 | 660 | 145 |
| **16** | 1200 | 340 | 900 | 260 | 600 | 170 | 500 | 130 |
| **20** | 950 | 290 | 720 | 220 | 480 | 140 | 400 | 110 |
| **25** | 760 | 240 | 570 | 180 | 380 | 120 | 320 | 100 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | |

Nota 1) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# VASFPR

Per sgrossatura, serie corta, rompitruciolo, passo fine




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ○ | | |






●Fresa integrale a 4—5 taglienti per sgrossatura con substrato in HSS di alto grado e rivestimento VIOLET per impiego generico.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VASFPRD0500** | 5 | 10 | 80 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VASFPRD0600** | 6 | 12 | 80 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VASFPRD0700** | 7 | 17 | 80 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **VASFPRD0800** | 8 | 17 | 85 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **VASFPRD0900** | 9 | 22 | 100 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **VASFPRD1000** | 10 | 22 | 100 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VASFPRD1200** | 12 | 27 | 110 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **VASFPRD1400** | 14 | 27 | 110 | 12 | 4 | ● | 3 |
| **VASFPRD1500** | 15 | 27 | 125 | 16 | 4 | ★ | 1 |
| **VASFPRD1600** | 16 | 33 | 125 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **VASFPRD1800** | 18 | 33 | 125 | 16 | 4 | ● | 3 |
| **VASFPRD2000** | 20 | 38 | 145 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **VASFPRD2200** | 22 | 38 | 145 | 20 | 4 | ● | 3 |
| **VASFPRD2500** | 25 | 43 | 150 | 25 | 5 | ● | 2 |
| **VASFPRD3000** | 30 | 48 | 165 | 25 | 5 | ★ | 3 |

**● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.**


# FRESE INTEGRALI VIOLET

# VASFPR


Per sgrossatura, serie corta, rompitruciolo, passo fine

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | | | | | P | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Profilati d'acciaio, Ghisa, Acciaio al carbonio<br>Ck45, GG25, Cf53 | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (20—30HRC)<br>Ck55 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato (30—35HRC)<br>X40CrMoV51, X210Cr12 | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciaio legato, Acciaio per utensili (35—40HRC)<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **5** | 2800 | 140 | 2200 | 120 | 1500 | 80 | 1300 | 70 |
| **6** | 2600 | 180 | 2000 | 140 | 1400 | 90 | 1200 | 80 |
| **8** | 2200 | 230 | 1700 | 180 | 1200 | 130 | 990 | 100 |
| **10** | 1750 | 330 | 1350 | 250 | 950 | 160 | 800 | 130 |
| **12** | 1450 | 330 | 1100 | 260 | 800 | 180 | 660 | 140 |
| **16** | 1100 | 330 | 850 | 260 | 600 | 180 | 500 | 140 |
| **20** | 880 | 340 | 680 | 260 | 480 | 180 | 400 | 140 |
| **25** | 700 | 330 | 540 | 250 | 380 | 170 | 320 | 140 |
| **30** | 580 | 300 | 450 | 230 | 320 | 170 | 270 | 140 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | |

### ■Fresature di cave

| Materiale da lavorare | P | | | | | | P | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Profilati d'acciaio, Ghisa, Acciaio al carbonio<br>Ck45, GG25, Cf53 | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (20—30HRC)<br>Ck55 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato (30—35HRC)<br>X40CrMoV51, X210Cr12 | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciaio legato, Acciaio per utensili (35—40HRC)<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **5** | 2100 | 100 | 1650 | 80 | 1150 | 50 | 960 | 35 |
| **6** | 2000 | 130 | 1550 | 100 | 1050 | 60 | 900 | 45 |
| **8** | 1600 | 160 | 1300 | 130 | 920 | 90 | 760 | 60 |
| **10** | 1300 | 220 | 1000 | 175 | 730 | 110 | 610 | 80 |
| **12** | 1050 | 230 | 850 | 190 | 610 | 130 | 500 | 85 |
| **16** | 800 | 230 | 640 | 190 | 460 | 130 | 380 | 85 |
| **20** | 640 | 230 | 510 | 180 | 370 | 130 | 300 | 85 |
| **25** | 510 | 200 | 410 | 160 | 290 | 110 | 240 | 80 |
| **30** | 420 | 190 | 320 | 140 | 210 | 90 | 180 | 75 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | |

Nota 1) Erogare sufficiente fluido da taglio durante il taglio. Per il taglio a secco, ridurre in proporzione il numero di giri e la velocità di avanzamento del 20—50%.
Nota 2) Per profondità e larghezze di taglio minori, è possibile aumentare il numero di giri del 10—20% e la velocità di avanzamento del 10—40%.
Nota 3) In foratura, si prega di impostare la velocità di avanzamento a 1/3 o al di sotto dei valori indicati.
Nota 4) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# VAMFPR

Per sgrossatura, serie media, rompitruciolo, passo fine









30°


DC≤20

22≤DC≤28


DC≥30

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ○ | | |






Tipo1



Tipo2



Tipo3

●Fresa integrale a 4−6 taglienti per sgrossatura con substrato in HSS di alto grado e rivestimento VIOLET per impiego generico.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VAMFPRD0500** | 5 | 15 | 80 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VAMFPRD0600** | 6 | 17 | 80 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VAMFPRD0700** | 7 | 22 | 80 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **VAMFPRD0800** | 8 | 28 | 85 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **VAMFPRD0900** | 9 | 28 | 95 | 10 | 4 | ★ | 1 |
| **VAMFPRD1000** | 10 | 34 | 100 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VAMFPRD1200** | 12 | 40 | 110 | 12 | 4 | ★ | 2 |
| **VAMFPRD1400** | 14 | 40 | 110 | 12 | 4 | ● | 3 |
| **VAMFPRD1500** | 15 | 40 | 120 | 16 | 4 | ● | 1 |
| **VAMFPRD1600** | 16 | 48 | 125 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **VAMFPRD1800** | 18 | 48 | 125 | 16 | 4 | ● | 3 |
| **VAMFPRD2000** | 20 | 57 | 145 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **VAMFPRD2200** | 22 | 57 | 145 | 20 | 5 | ★ | 3 |
| **VAMFPRD2500** | 25 | 68 | 150 | 25 | 5 | ★ | 2 |
| **VAMFPRD3000** | 30 | 68 | 165 | 25 | 6 | ★ | 3 |

**● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.**


# FRESE INTEGRALI VIOLET

# VAMFPR

Per sgrossatura, serie media, rompitruciolo, passo fine

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| | P | | | | | | P | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale da lavorare | Profilati d'acciaio, Ghisa, Acciaio al carbonio<br>Ck45, GG25, Cf53 | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (20—30HRC)<br>Ck55 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato (30—35HRC)<br>X40CrMoV51, X210Cr12 | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciaio legato, Acciaio per utensili (35—40HRC)<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **5** | 2600 | 90 | 2000 | 70 | 1400 | 50 | 1200 | 40 |
| **6** | 2500 | 100 | 1900 | 90 | 1300 | 50 | 1100 | 50 |
| **8** | 2000 | 170 | 1600 | 130 | 1100 | 90 | 930 | 80 |
| **10** | 1650 | 220 | 1300 | 170 | 900 | 100 | 750 | 90 |
| **12** | 1400 | 260 | 1000 | 210 | 750 | 140 | 620 | 120 |
| **16** | 1000 | 290 | 800 | 230 | 560 | 160 | 470 | 130 |
| **20** | 830 | 300 | 640 | 230 | 450 | 160 | 380 | 130 |
| **25** | 660 | 290 | 510 | 220 | 360 | 160 | 300 | 130 |
| **30** | 550 | 270 | 420 | 210 | 300 | 140 | 250 | 130 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | |

Nota 1) Erogare sufficiente fluido da taglio durante il taglio. Per il taglio a secco, ridurre in proporzione il numero di giri e la velocità di avanzamento del 20—50%.

Nota 2) Se il diametro è superiore a 30 e la rimozione del metallo è inferiore alla quantità indicata nella tabella, è necessario aumentare in proporzione il numero di giri e la velocità di avanzamento del 10—40%.

Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# VAMR

Per sgrossatura, serie media, rompitruciolo, passo medio




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ○ | | |






● Fresa integrale a 4−5 taglienti per sgrossatura con substrato in HSS di alto grado e rivestimento VIOLET per impiego generico.

(mm)

| Codice di ordinazione | DC | APMX | LF | DCONMS | Taglienti | Disponibilità | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VAMRD0500** | 5 | 15 | 60 | 6 | 4 | ● | 1 |
| **VAMRD0600** | 6 | 15 | 60 | 6 | 4 | ● | 2 |
| **VAMRD0700** | 7 | 20 | 70 | 8 | 4 | ● | 1 |
| **VAMRD0800** | 8 | 20 | 70 | 8 | 4 | ● | 2 |
| **VAMRD0900** | 9 | 25 | 80 | 10 | 4 | ● | 1 |
| **VAMRD1000** | 10 | 25 | 80 | 10 | 4 | ● | 2 |
| **VAMRD1100** | 11 | 30 | 110 | 12 | 4 | ● | 1 |
| **VAMRD1200** | 12 | 30 | 110 | 12 | 4 | ● | 2 |
| **VAMRD1300** | 13 | 35 | 115 | 12 | 4 | ● | 3 |
| **VAMRD1400** | 14 | 35 | 135 | 16 | 4 | ● | 1 |
| **VAMRD1500** | 15 | 40 | 140 | 16 | 4 | ★ | 1 |
| **VAMRD1600** | 16 | 40 | 140 | 16 | 4 | ● | 2 |
| **VAMRD1700** | 17 | 40 | 140 | 16 | 4 | ● | 3 |
| **VAMRD1800** | 18 | 40 | 140 | 16 | 4 | ★ | 3 |
| **VAMRD1900** | 19 | 45 | 145 | 20 | 4 | ★ | 1 |
| **VAMRD2000** | 20 | 45 | 145 | 20 | 4 | ● | 2 |
| **VAMRD2200** | 22 | 45 | 145 | 20 | 4 | ★ | 3 |
| **VAMRD2500** | 25 | 50 | 150 | 25 | 4 | ● | 2 |
| **VAMRD3000** | 30 | 55 | 165 | 25 | 5 | ★ | 3 |
| **VAMRD3200** | 32 | 60 | 175 | 32 | 5 | ★ | 2 |

**● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.**


# FRESE INTEGRALI VIOLET

# VAMR


Per sgrossatura, serie media, rompitruciolo, passo medio

## PARAMETRI DI TAGLIO CONSIGLIATI

### ■Fresatura in spallamento

| Materiale da lavorare | P | | | | | | P | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Profilati d'acciaio, Ghisa, Acciaio al carbonio<br>Ck45, GG25, Cf53 | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (20—30HRC)<br>Ck55 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato (30—35HRC)<br>X40CrMoV51, X210Cr12 | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciaio legato, Acciaio per utensili (35—40HRC)<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **5** | 2400 | 120 | 1800 | 90 | 1200 | 60 | 1000 | 50 |
| **6** | 2200 | 155 | 1700 | 120 | 1100 | 70 | 930 | 65 |
| **8** | 1800 | 200 | 1400 | 140 | 950 | 100 | 780 | 85 |
| **10** | 1500 | 250 | 1100 | 200 | 810 | 125 | 680 | 100 |
| **12** | 1250 | 270 | 960 | 220 | 680 | 160 | 560 | 120 |
| **16** | 930 | 270 | 720 | 220 | 510 | 160 | 430 | 120 |
| **20** | 750 | 290 | 580 | 220 | 410 | 160 | 340 | 120 |
| **25** | 600 | 270 | 460 | 210 | 320 | 140 | 270 | 120 |
| **30** | 490 | 250 | 380 | 200 | 270 | 140 | 230 | 120 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | |

### ■Fresature di cave

| Materiale da lavorare | P | | | | | | P | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Profilati d'acciaio, Ghisa, Acciaio al carbonio<br>Ck45, GG25, Cf53 | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato (20—30HRC)<br>Ck55 | | Acciaio legato, Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato (30—35HRC)<br>X40CrMoV51, X210Cr12 | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciaio legato, Acciaio per utensili (35—40HRC)<br>X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2 | |
| Diametro **DC** (mm) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento (mm/min) |
| **5** | 1800 | 85 | 1350 | 60 | 920 | 40 | 740 | 25 |
| **6** | 1700 | 110 | 1300 | 85 | 830 | 45 | 700 | 35 |
| **8** | 1300 | 140 | 1050 | 100 | 730 | 70 | 600 | 50 |
| **10** | 1100 | 170 | 810 | 140 | 620 | 85 | 520 | 60 |
| **12** | 900 | 190 | 740 | 160 | 520 | 115 | 420 | 75 |
| **16** | 680 | 190 | 540 | 160 | 390 | 115 | 330 | 75 |
| **20** | 550 | 195 | 440 | 150 | 320 | 115 | 260 | 75 |
| **25** | 440 | 170 | 350 | 135 | 240 | 90 | 200 | 70 |
| **30** | 350 | 160 | 270 | 120 | 180 | 75 | 155 | 65 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | |

Nota 1) Erogare sufficiente fluido da taglio durante il taglio. Per il taglio a secco, ridurre in proporzione il numero di giri e la velocità di avanzamento del 20—50%.

Nota 2) Se il diametro è superiore a 30 e la rimozione del metallo è inferiore alla quantità indicata nella tabella, è necessario aumentare in proporzione il numero di giri e la velocità di avanzamento del 10—40%.

Nota 3) Se la rigidità della macchina o il bloccaggio del pezzo da lavorare sono molto ridotti oppure se si producono vibrazioni o rumori, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# Note

# CHIAVE DI LETTURA SPECIFICHE FRESE CON TESTINA INTERCAMBIABILE

## ●Organizzazione della pagina

①Organizzate per modalità di taglio per fresatura. (Vedi lista FRESE INTEGRALI)

---




UTENSILI PER FRESATURA

# FRESE CON TESTINA INTERCAMBIABILE


**IDENTIFICAZIONE** ..... **J002**
**DESCRIZIONI DEI SIMBOLI** ..... **J003**
**FATTORE DI CORREZIONE PER LUNGHEZZA SPORGENZA (FRESATURA IN SPALLAMENTO)** ..... **J003**
**CLASSIFICAZIONE** ..... **J004**

**SPECIFICHE FRESE CON TESTINA INTERCAMBIABILE**
**TESTINE**
**A SPIGOLO** ..... **J008**
**SGROSSATURA** ..... **J022**
**SFERICHE** ..... **J027**
**TORICHE** ..... **J038**
**TORICA CONICA** ..... **J058**
**PER SMUSSI** ..... **J060**
**STELI**
**METALLO DURO** ..... **J064**
**ACCIAIO** ..... **J065**





*Elencate in ordine alfabetico



| | | |
|---|---|---|
| | J027 | **iMX-B2S** |
| | J029 | **iMX-B3FV** |
| | J031 | **iMX-B4HV** |
| | J032 | **iMX-B4HV-E** |
| | J028 | **iMX-B4S** |
| | J036 | **iMX-B4WH-S** |
| | J034 | **iMX-B6HV** |
| | J049 | **iMX-C10HV** |
| | J058 | **iMX-C10T-C** |
| | J049 | **iMX-C12HV** |
| | J058 | **iMX-C12T-C** |
| | J058 | **iMX-C15T-C** |
| | J055 | **iMX-C3A** |
| | J051 | **iMX-C4FD-C** |
| | J053 | **iMX-C4FV** |
| | J038 | **iMX-C4HV** |
| | J040 | **iMX-C4HV-S** |
| | J049 | **iMX-C6HV** |
| NEW | J047 | **iMX-C6HV-C** |
| | J058 | **iMX-C8T-C** |
| | J060 | **iMX-CH3L** |
| | J062 | **iMX-CH6V** |
| | J064 | **iMX○○-○○○○○○○○L○○○C** |
| | J065 | **iMX○○-○○○○○○○○L○○○S** |
| NEW | J066 | **iMX○○-○○○○○○○○-BT30** |
| | J022 | **iMX-R4F** |
| | J025 | **iMX-RC4F-C** |
| | J019 | **iMX-S3A** |
| | J008 | **iMX-S3HV** |
| | J012 | **iMX-S4HV** |
| | J013 | **iMX-S4HV-S** |

# IDENTIFICAZIONE


## iMX FRESE CON TESTINA INTERCAMBIABILE



### ■TESTINA




### ■STELI




### ■TOLLERANZE E PRECISIONE SOSTITUZIONE TESTINA

(mm)

| Diametro esterno **DC** | Tolleranza del tagliente ★ | Precisione sostituzione testina (Assiale) |
|---|---|---|
| <ø25 | 0.015 | ±0.05 |
| ≥ø25 | 0.020 | |

★ Utilizzare portautensili in metallo duro. (Eccezione: testina per sgrossatura iMX-RC4F-C e iMX-R4F)

# DESCRIZIONI DEI SIMBOLI

## Materiale dell'utensile




**Carburo a ultra-micrograno**
Il carburo ultra-micrograno è utilizzato come materiale di substrato.

### Angolo, foro per refrigerante, tagliente angolare affilato e spigolo vivo



**Angolo di inclinazione dell'elica**
Indica l'angolo dell'elica della fresa integrale.



**Tagliente esterno con fori per passaggio refrigerante**



**Tagliente periferico con foro per passaggio refrigerante**



**Tagliente rinforzato**
Indica che il tagliente della fresa ha uno smusso di rinforzo.

## Tolleranza



**Tolleranza del diametro esterno**
Indica la tolleranza del diametro della fresa integrale.



**Tolleranza R**
Indica la tolleranza del raggio di una fresa integrale a testa semisferica.



**Tolleranza R**
Indica la tolleranza del raggio torico della fresa.



**Tolleranza della punta**
Indica la tolleranza del diametro della punta.



## Fattore di correzione in relazione allo sbalzo utensile (fresatura in spallamento)

Utilizzare moltiplicando la condizione di taglio consigliata per il fattore di correzione in relazione allo sbalzo utensile.
Per il tipo a diametro maggiorato e il tipo con tagliente lungo, fare riferimento alle condizioni consigliate.

| Lavorazione Materiale | P / N | | | | P | | | | M / S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Rame, Leghe di rame | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili | | | | Acciaio inossidabile austenitico, ferritico e Acciaio inossidabile martensitico, Lega di titanio | | | |
| L/D | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **2** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **3** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **4** | 80% | 80% | 90% | 70% | 80% | 80% | 90% | 70% | 80% | 80% | 90% | 70% |
| **5** | 60% | 60% | 80% | 40% | 60% | 60% | 80% | 40% | 60% | 60% | 80% | 40% |
| **6** | 50% | 50% | 70% | 30% | 50% | 50% | 70% | 30% | 50% | 50% | 70% | 30% |
| **7** | 40% | 40% | 70% | 20% | 40% | 40% | 70% | 20% | 30% | 30% | 60% | 20% |
| **8** | 40% | 40% | 60% | 10% | 40% | 40% | 60% | 10% | 30% | 30% | 50% | 10% |
| **9** | 30% | 30% | 60% | 10% | 30% | 30% | 60% | 10% | 20% | 20% | 50% | 10% |

| Lavorazione Materiale | M / S | | | | S | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione Lega di cromo cobalto | | | | Leghe resistenti al calore | | | |
| L/D | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **2** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **3** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **4** | 80% | 80% | 90% | 70% | 80% | 80% | 90% | 70% |
| **5** | 60% | 60% | 80% | 40% | 60% | 60% | 80% | 40% |
| **6** | 50% | 50% | 70% | 30% | 50% | 50% | 70% | 30% |
| **7** | 30% | 30% | 60% | 20% | 30% | 30% | 60% | 20% |
| **8** | 30% | 30% | 50% | 10% | 30% | 30% | 50% | 10% |
| **9** | 20% | 20% | 50% | 10% | 20% | 20% | 50% | 10% |

# CLASSIFICAZIONE

## TESTINE

(mm)

| Tipo | Applicazioni, caratteristiche | Numero di Scarichi | Codice prodotto | Geometria | Gamma dimensioni | Refrigerante | Tagliente lungo | Materiale da lavorare: P – Acciaio al carbonio | P – Acciaio per utensili | H – 55HRC | H – 55HRC- | M – Acciaio inossidabile | S – Lega di titanio, Leghe resistenti al calore | N – Lega di rame | N – Lega di alluminio | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A spigolo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Per materiali difficili da lavorare | 3 | iMX-S3HV | Testina a spigolo, 3 taglienti, elica variabile  | Ø 10—Ø 25 | | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | | J008 |
| | | 4 | iMX-S4HV | Testina a spigolo, 4 taglienti, elica variabile  | Ø 10—Ø 32 | | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | | J012 |
| | | | | Testina a spigolo, 4 taglienti, elica variabile, tagliente lungo  | Ø 16, Ø 20 | | ● | | | | | | | | | J012 |
| | | 4 | iMX-S4HV-S | Testina a spigolo, 4 taglienti, elica variabile, con foro refrigerante  | Ø 10—Ø 25 | ● | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | | J013 |
| | Per leghe di alluminio | 3 | iMX-S3A | Testina a spigolo, 3 taglienti, per leghe di alluminio  | Ø 10—Ø 28 | | | | | | | | | | ◎ | J019 |
| **TORICHE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Per materiali difficili da lavorare | 4 | iMX-C4HV | Testina torica, 4 taglienti, elica variabile  | Ø 10—Ø 28 | | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | | J038 |
| | | | | Testina torica, 4 taglienti, elica variabile, tagliente lungo  | Ø 16, Ø 20 | | ● | | | | | | | | | J039 |
| | | 4 | iMX-C4HV-S | Testina torica, 4 taglienti, elica variabile, con foro refrigerante  | Ø 10—Ø 25 | ● | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | | J040 |
| | | 6 | iMX-C6HV | Testina torica, multitagliente, elica variabile  | Ø 10, Ø 12 | | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | | | J049 |
| | | | NEW iMX-C6HV-C | Testina torica, 6 taglienti, elica variabile, con foro per il passaggio del refrigerante  | Ø 10—Ø 25 | ● | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | | | J047 |
| | | 10 | iMX-C10HV | Testina torica, multitagliente, elica variabile  | Ø 16 | | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | | | J049 |
| | | 12 | iMX-C12HV | | Ø 20, Ø 25 | | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | | | |
| | Ad elevato avanzamento | 4 | iMX-C4FD-C | Testina torica a doppio raggio con foro per il passaggio del refrigerante, 4 taglienti, ad elevato avanzamento  | Ø 10—Ø 25 | ● | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ○ | | J051 |
| | Per la lavorazione ad alta efficienza | 4 | iMX-C4FV | Testina torica per lavorazione ad alta efficienza, 4 taglienti, elica variabile  | Ø 10—Ø 25 | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | J053 |
| | Per leghe di alluminio | 3 | iMX-C3A | Testina torica, 3 taglienti, per leghe di alluminio  | Ø 10—Ø 28 | | | | | | | | | | ◎ | J055 |

(mm)

| Tipo | Applicazioni, caratteristiche | Numero di Scarichi | Codice prodotto | Geometria | Gamma dimensioni | Refrigerante | Tagliente lungo | Materiale da lavorare | | | | | | | | | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | P | | H | | M | S | N | | | |
| | | | | | | | | Acciaio al carbonio | Acciaio per utensili | -55HRC | 55HRC- | Acciaio inossidabile | Lega di titanio, Leghe resistenti al calore | Lega di rame | Lega di alluminio | | |
| | Per palette | 8 | iMX-C8T-C | Testina torica, conica, multitagliente, con foro per il passaggio del refrigerante  | Ø 8 | ● | | | | | | ◎ | ◎ | | | | J058 |
| | | 10 | iMX-C10T-C | | Ø 10 | ● | | | | | | ◎ | ◎ | | | | |
| | | 12 | iMX-C12T-C | | Ø 15, Ø 19 | ● | | | | | | ◎ | ◎ | | | | |
| | | 15 | iMX-C15T-C | | Ø 15, Ø 19 | ● | | | | | | ◎ | ◎ | | | | |
| **SGROSSATURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Per materiali difficili da lavorare | 4 | iMX-R4F | Testina per sgrossatura, 4 taglienti  | Ø 10—Ø 25 | | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | J022 |
| | Per leghe di titanio | 4 | iMX-RC4F-C | Testina per sgrossatura, 4 taglienti, con foro per refrigerante  | Ø 10—Ø 20 | ● | | ○ | | | | ○ | ◎ | | | | J025 |
| **SFERICHE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Per acciaio temprato | 2 | iMX-B2S | Testina semisferica, 2 taglienti, per acciaio temprato  | Ø 16, Ø 20 | | | | | | ◎ | | | | | | J027 |
| | | 4 | iMX-B4S | Testina semisferica, 4 taglienti, per acciaio temprato  | Ø 16, Ø 20 | | | | | | ◎ | | | | | | J028 |
| | Per la lavorazione ad alta efficienza | 3 | iMX-B3FV | Testina semisferica, per lavorazione ad alta efficienza, 3 taglienti, curva variabile  | Ø 10—Ø 20 | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | J029 |
| | Per materiali difficili da lavorare | 4 | iMX-B4HV | Testina semisferica, 4 taglienti, curva variabile  | Ø 10—Ø 25 | | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | J031 |
| | | 4 | iMX-B4HV-E | Testina semisferica, 4 taglienti, curva variabile, con foro refrigerante  | Ø 10—Ø 25 | ● | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | J032 |
| | | 6 | iMX-B6HV | Testina semisferica, 6 taglienti, curva variabile  | Ø 10—Ø 25 | | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | | | | J034 |
| **LOLLIPOP** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Per materiali difficili da lavorare | 4 | iMX-B4WH-S | Testina lollipop, 4 taglienti, con foro per refrigerante  | Ø 12—Ø 20 | ● | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | J036 |
| **PER SMUSSI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Per smussi | 3 | iMX-CH3L | Testina per smussi, 3 taglienti  | Ø 10—Ø 20 | | | ◎ | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | | | | J060 |
| | | 6 | iMX-CH6V | Testina per smussi, 6 taglienti  | Ø 12—Ø 20 | | | ◎ | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | | | | J062 |

# CLASSIFICAZIONE

## STELI

| Tipo | | Lunghezza | Angolo cono | Materiale | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrici scaricati |  | Medio<br>Semilungo<br>Lungo | — | Metallo duro | **J064** |
| |  | Medio | | Acciaio | **J065** |
| Diritto |  | Semilungo<br>Lungo | — | Metallo duro | **J064** |
| |  | Medio | | Acciaio | **J065** |
| Rastremazione conica |  | Lungo | 1° | Metallo duro | **J064** |
| BT30 Attacco filettato Diritto |  | — | — | Acciaio | **J066** |
| BT30 Attacco filettato Rastremazione conica |  | — | — | Acciaio | **J066** |


# Note

# iMX-S3HV

Testina a spigolo, 3 taglienti, elica variabile

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1

| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |

- Frese a spigolo a 3 taglienti per fresatura in spallamento, fresatura di cave e fresatura a tuffo.
- L'elica variabile controlla le vibrazioni permettendo una lavorazione sicura.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10S3HV10008** | 10 | 8 | 16 | 9.7 | 3 | ● | 1 |
| **IMX12S3HV12009** | 12 | 9.6 | 19 | 11.7 | 3 | ● | 1 |
| **IMX16S3HV16012** | 16 | 12.8 | 24 | 15.5 | 3 | ● | 1 |
| **IMX20S3HV20016** | 20 | 16 | 30 | 19.5 | 3 | ● | 1 |
| **IMX25S3HV25020** | 25 | 20 | 37.5 | 24.5 | 3 | ● | 1 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

● : **Inventario mantenuto.**

# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


## ■Fresatura in spallamento (L/D=3)

Per L/D diverso da 3, utilizzare le seguenti condizioni di taglio consigliate moltiplicando il fattore di correzione a pagina J003 in relazione allo sbalzo utensile.

| Lavorazione Materiale | P | N | P | M | S |
|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Rame, Leghe di rame | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di titanio | |

| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 150 | 4800 | 0.09 | 1300 | 8 | 2 | 120 | 3800 | 0.06 | 680 | 8 | 2 | 100 | 3200 | 0.075 | 720 | 8 | 2 |
| **12** | 150 | 4000 | 0.09 | 1100 | 9.6 | 2.4 | 120 | 3200 | 0.065 | 620 | 9.6 | 2.4 | 100 | 2700 | 0.08 | 650 | 9.6 | 2.4 |
| **16** | 150 | 3000 | 0.1 | 900 | 12.8 | 3.2 | 120 | 2400 | 0.075 | 540 | 12.8 | 3.2 | 100 | 2000 | 0.09 | 540 | 12.8 | 3.2 |
| **20** | 150 | 2400 | 0.1 | 720 | 16 | 4 | 120 | 1900 | 0.075 | 430 | 16 | 4 | 100 | 1600 | 0.09 | 430 | 16 | 4 |
| **25** | 150 | 1900 | 0.12 | 680 | 20 | 5 | 120 | 1500 | 0.075 | 340 | 20 | 5 | 100 | 1300 | 0.09 | 350 | 20 | 5 |


Profondità di taglio




| Lavorazione Materiale | M | S | S |
|---|---|---|---|
| | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione, Lega di cromo cobalto | | Leghe resistenti al calore |

| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 75 | 2400 | 0.06 | 430 | 8 | 2 | 40 | 1300 | 0.04 | 160 | 8 | 1 |
| **12** | 75 | 2000 | 0.065 | 390 | 9.6 | 2.4 | 40 | 1100 | 0.045 | 150 | 9.6 | 1.2 |
| **16** | 75 | 1500 | 0.075 | 340 | 12.8 | 3.2 | 40 | 800 | 0.05 | 120 | 12.8 | 1.6 |
| **20** | 75 | 1200 | 0.075 | 270 | 16 | 4 | 40 | 640 | 0.05 | 96 | 16 | 2 |
| **25** | 75 | 950 | 0.075 | 210 | 20 | 5 | 40 | 510 | 0.05 | 77 | 20 | 2.5 |

Profondità di taglio




Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le frese con eliche variabili consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

# iMX-S3HV

Testina a spigolo, 3 taglienti, eliche variabili


## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura di fessure

| Materiale da lavorare | P N | P | M S |
|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio Acciaio legato Acciaio dolce, Rame, Leghe di rame | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di titanio |

| Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 100 | 3200 | 0.04 | 380 | 5 | 80 | 2500 | 0.03 | 230 | 5 | 75 | 2400 | 0.03 | 200 | 5 |
| **12** | 100 | 2700 | 0.05 | 410 | 6 | 80 | 2100 | 0.04 | 250 | 6 | 75 | 2000 | 0.04 | 240 | 6 |
| **16** | 100 | 2000 | 0.07 | 420 | 8 | 80 | 1600 | 0.05 | 240 | 8 | 75 | 1500 | 0.06 | 270 | 8 |
| **20** | 100 | 1600 | 0.07 | 340 | 10 | 80 | 1300 | 0.05 | 200 | 10 | 75 | 1200 | 0.06 | 220 | 10 |
| **25** | 100 | 1300 | 0.08 | 310 | 12 | 80 | 1000 | 0.05 | 150 | 12 | 75 | 950 | 0.06 | 170 | 12 |

Profondità di taglio





DC : Diametro.

| Materiale da lavorare | M S | S |
|---|---|---|
| | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione, Lega di cromo cobalto | Leghe resistenti al calore |

| Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 60 | 1900 | 0.025 | 140 | 5 | 30 | 950 | 0.02 | 57 | 2 |
| **12** | 60 | 1600 | 0.035 | 170 | 6 | 30 | 800 | 0.03 | 72 | 2.4 |
| **16** | 60 | 1200 | 0.05 | 180 | 8 | 30 | 600 | 0.05 | 90 | 3.2 |
| **20** | 60 | 950 | 0.05 | 140 | 10 | 30 | 480 | 0.05 | 72 | 4 |
| **25** | 60 | 760 | 0.05 | 110 | 12 | 30 | 380 | 0.05 | 57 | 5 |


Profondità di taglio





DC : Diametro.

Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le frese con elica variabie consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

## ■Fresatura a tuffo


| Lavorazione Materiale | P | N | P | | | | | | | | | | M | | | | | | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Rame, Leghe di rame | | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili | | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di titanio | | | | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per numero di giri (mm/giro) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di foratura ap (mm) | Passo ap2 (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per numero di giri (mm/giro) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di foratura ap (mm) | Passo ap2 (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per numero di giri (mm/giro) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di foratura ap (mm) | Passo ap2 (mm) | | |
| **10** | 100 | 3200 | 0.14 | 450 | 5 | 2.5 | 70 | 2200 | 0.09 | 200 | 5 | 2 | 60 | 1900 | 0.03 | 57 | 5 | 0.6 | | |
| **12** | 100 | 2700 | 0.14 | 380 | 6 | 2.5 | 70 | 1900 | 0.09 | 170 | 6 | 2 | 60 | 1600 | 0.03 | 48 | 6 | 0.6 | | |
| **16** | 100 | 2000 | 0.14 | 280 | 8 | 2.5 | 70 | 1400 | 0.09 | 130 | 8 | 2 | 60 | 1200 | 0.03 | 36 | 8 | 0.6 | | |
| **20** | 100 | 1600 | 0.14 | 220 | 10 | 2.5 | 70 | 1100 | 0.09 | 99 | 10 | 2 | 60 | 950 | 0.03 | 29 | 10 | 0.6 | | |
| **25** | 100 | 1300 | 0.14 | 180 | 12.5 | 2.5 | 70 | 890 | 0.09 | 80 | 12.5 | 2 | 60 | 760 | 0.03 | 23 | 12.5 | 0.6 | | |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lavorazione Materiale | M | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione, Lega di cromo cobalto | | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per numero di giri (mm/giro) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di foratura ap (mm) | Passo ap2 (mm) |
| **10** | 40 | 1300 | 0.03 | 39 | 5 | 0.6 |
| **12** | 40 | 1100 | 0.03 | 33 | 6 | 0.6 |
| **16** | 40 | 800 | 0.03 | 24 | 8 | 0.6 |
| **20** | 40 | 640 | 0.03 | 19 | 10 | 0.6 |
| **25** | 40 | 510 | 0.03 | 15 | 12.5 | 0.6 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |

Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Le frese con elica variabile consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.


# iMX-S4HV

Testina a spigolo, 4 taglienti, elica variabile





| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1




Tipo2

Tipo a diametro maggiorato


| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.020 | 0 - 0.030 | | | |

●L'elica variabile controlla le vibrazioni permettendo una lavorazione sicura anche su materiali di difficile lavorabilità e in applicazioni con sbalzi elevati.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10S4HV10010** | 10 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX10S4HV12012** | 12 | 12.5 | 19 | 9.7 | 4 | ● | 2 |
| **IMX12S4HV12012** | 12 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX12S4HV14014** | 14 | 14.5 | 22.5 | 11.7 | 4 | ● | 2 |
| **IMX16S4HV16016** | 16 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX16S4HV18018** | 18 | 18.5 | 27 | 15.5 | 4 | ● | 2 |
| **IMX20S4HV20020** | 20 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX20S4HV22023** | 22 | 23 | 33 | 19.5 | 4 | ● | 2 |
| **IMX25S4HV25025** | 25 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX25S4HV28029** | 28 | 29 | 41.5 | 24.5 | 4 | ● | 2 |
| **IMX25S4HV30031** | 30 | 31 | 43.5 | 24.5 | 4 | ● | 2 |
| **IMX25S4HV32033** | 32 | 33 | 45.5 | 24.5 | 4 | ● | 2 |






Tipo3

## ■Tipo a tagliente lungo

(mm)

| Codice ordinazione | DC | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX16S4HV16032** | 16 | 32 | 40 | 15.5 | 4 | ● | 3 |
| **IMX20S4HV20040** | 20 | 40 | 50 | 19.5 | 4 | ● | 3 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

● : **Inventario mantenuto.**


# iMX-S4HV-S

Testina a spigolo, 4 taglienti, elica variabile, foro per passaggio refrigerante

42°
45°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |

●I fori interni di ogni tagliente garantiscono un flusso costante di refrigerante.
●L'elica variabile controlla le vibrazioni permettendo una lavorazione sicura.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10S4HV10010S** | 10 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX12S4HV12012S** | 12 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX16S4HV16016S** | 16 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX20S4HV20020S** | 20 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX25S4HV25025S** | 25 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

# iMX-S4HV/iMX-S4HV-S


Testina a spigolo, 4 taglienti, elica variabile (con/senza foro refrigerante)




## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura in spallamento (L/D=3)


Per L/D diverso da 3, utilizzare le seguenti condizioni di taglio consigliate moltiplicando il fattore di correzione a pagina J003 in relazione allo sbalzo utensile.


| Lavorazione Materiale | P / N | | | | | | P | | | | | | M / S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Rame, Leghe di rame | | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili | | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di titanio | | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | 150 | 4800 | 0.09 | 1700 | 10 | 2 | 120 | 3800 | 0.06 | 910 | 10 | 2 | 100 | 3200 | 0.075 | 960 | 10 | 2 |
| **12** | 150 | 4000 | 0.09 | 1400 | 12 | 2.4 | 120 | 3200 | 0.065 | 830 | 12 | 2.4 | 100 | 2700 | 0.08 | 860 | 12 | 2.4 |
| **16** | 150 | 3000 | 0.1 | 1200 | 16 | 3.2 | 120 | 2400 | 0.075 | 720 | 16 | 3.2 | 100 | 2000 | 0.09 | 720 | 16 | 3.2 |
| **20** | 150 | 2400 | 0.1 | 960 | 20 | 4 | 120 | 1900 | 0.075 | 570 | 20 | 4 | 100 | 1600 | 0.09 | 580 | 20 | 4 |
| **25** | 150 | 1900 | 0.12 | 910 | 25 | 5 | 120 | 1500 | 0.075 | 450 | 25 | 5 | 100 | 1300 | 0.09 | 470 | 25 | 5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lavorazione Materiale | M / S | | | | | | S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione, Lega di cromo cobalto | | | | | | Leghe resistenti al calore | | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | 75 | 2400 | 0.06 | 580 | 10 | 2 | 40 | 1300 | 0.04 | 210 | 10 | 1 |
| **12** | 75 | 2000 | 0.065 | 520 | 12 | 2.4 | 40 | 1100 | 0.045 | 200 | 12 | 1.2 |
| **16** | 75 | 1500 | 0.075 | 450 | 16 | 3.2 | 40 | 800 | 0.05 | 160 | 16 | 1.6 |
| **20** | 75 | 1200 | 0.075 | 360 | 20 | 4 | 40 | 640 | 0.05 | 130 | 20 | 2 |
| **25** | 75 | 950 | 0.075 | 290 | 25 | 5 | 40 | 510 | 0.05 | 100 | 25 | 2.5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le frese con elica variabile consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

## ■Fresatura di fessure

| Lavorazione Materiale | P / N | | | | | P | | | | | M / S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio Acciaio legato Acciaio dolce, Rame, Leghe di rame | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di titanio | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **10** | 100 | 3200 | 0.04 | 510 | 5 | 80 | 2500 | 0.03 | 300 | 5 | 75 | 2400 | 0.03 | 290 | 5 |
| **12** | 100 | 2700 | 0.05 | 540 | 6 | 80 | 2100 | 0.04 | 340 | 6 | 75 | 2000 | 0.04 | 320 | 6 |
| **16** | 100 | 2000 | 0.07 | 560 | 8 | 80 | 1600 | 0.05 | 320 | 8 | 75 | 1500 | 0.06 | 360 | 8 |
| **20** | 100 | 1600 | 0.07 | 450 | 10 | 80 | 1300 | 0.05 | 260 | 10 | 75 | 1200 | 0.06 | 290 | 10 |
| **25** | 100 | 1300 | 0.08 | 420 | 12 | 80 | 1000 | 0.05 | 200 | 12 | 75 | 950 | 0.06 | 230 | 12 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | | | | | | | | |

| Lavorazione Materiale | M / S | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione, Lega di cromo cobalto | | | | | Leghe resistenti al calore | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **10** | 60 | 1900 | 0.025 | 190 | 5 | 30 | 950 | 0.02 | 76 | 2 |
| **12** | 60 | 1600 | 0.035 | 220 | 6 | 30 | 800 | 0.03 | 96 | 2.4 |
| **16** | 60 | 1200 | 0.05 | 240 | 8 | 30 | 600 | 0.05 | 120 | 3.2 |
| **20** | 60 | 950 | 0.05 | 190 | 10 | 30 | 480 | 0.05 | 96 | 4 |
| **25** | 60 | 760 | 0.05 | 150 | 12 | 30 | 380 | 0.05 | 76 | 5 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | | | |


Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le frese con elica variabile consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.


# iMX-S4HV

Testina a spigolo, 4 taglienti, elica variabile, tagliente lungo

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura in spallamento

| Lavorazione Materiale | | P | | | N | | | P | | | | | | M | | | S | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Rame, Leghe di rame | | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili | | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di titanio | | | | | |
| L/D | Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| 4 | 16 | 100 | 2000 | 0.09 | 720 | 32 | 0.8 | 80 | 1600 | 0.07 | 450 | 32 | 0.8 | 60 | 1200 | 0.08 | 380 | 32 | 0.8 |
| | 20 | 100 | 1600 | 0.09 | 580 | 40 | 1 | 80 | 1300 | 0.07 | 360 | 40 | 1 | 60 | 950 | 0.08 | 300 | 40 | 1 |
| 6 | 16 | 60 | 1200 | 0.07 | 340 | 32 | 0.8 | 50 | 990 | 0.05 | 200 | 32 | 0.8 | 40 | 800 | 0.06 | 190 | 32 | 0.8 |
| | 20 | 60 | 950 | 0.07 | 270 | 40 | 1 | 50 | 800 | 0.05 | 160 | 40 | 1 | 40 | 640 | 0.06 | 150 | 40 | 1 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lavorazione Materiale | | M | | | S | | | S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione Lega di cromo cobalto | | | | | | Leghe resistenti al calore | | | | | |
| L/D | Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| 4 | 16 | 50 | 990 | 0.07 | 280 | 32 | 0.8 | 30 | 600 | 0.05 | 120 | 32 | 0.4 |
| | 20 | 50 | 800 | 0.07 | 220 | 40 | 1 | 30 | 480 | 0.05 | 96 | 40 | 0.5 |
| 6 | 16 | 30 | 600 | 0.05 | 120 | 32 | 0.8 | 20 | 400 | 0.04 | 64 | 32 | 0.4 |
| | 20 | 30 | 480 | 0.05 | 96 | 40 | 1 | 20 | 320 | 0.04 | 51 | 40 | 0.5 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | |


Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le frese con elica variabile consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.
Nota 4) La lunghezza dell'elica della tipologia a tagliente lungo è doppia rispetto a quella standard. Di conseguenza, con lo stesso portautensili, il rapporto L/D va aumentato di +1.

# iMX-S4HV

Testina a spigolo, 4 taglienti, elica variabile, tipo a diametro maggiorato

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura in spallamento

| Lavorazione Materiale | | P | | | N | | | P | | | | | | M | | | S | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Rame, Leghe di rame | | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili | | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di titanio | | | | | |
| L/D | Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| 3 | **11** | 150 | 4300 | 0.09 | 1500 | 11 | 1.1 | 120 | 3500 | 0.06 | 840 | 11 | 1.1 | 100 | 2900 | 0.075 | 870 | 11 | 1.1 |
| | **12** | 150 | 4000 | 0.09 | 1400 | 12 | 1.2 | 120 | 3200 | 0.06 | 770 | 12 | 1.2 | 100 | 2700 | 0.075 | 810 | 12 | 1.2 |
| | **13** | 150 | 3700 | 0.09 | 1300 | 13 | 1.3 | 120 | 2900 | 0.065 | 750 | 13 | 1.3 | 100 | 2400 | 0.08 | 770 | 13 | 1.3 |
| | **14** | 150 | 3400 | 0.09 | 1200 | 14 | 1.4 | 120 | 2700 | 0.065 | 700 | 14 | 1.4 | 100 | 2300 | 0.08 | 740 | 14 | 1.4 |
| | **17** | 150 | 2800 | 0.1 | 1100 | 17 | 1.7 | 120 | 2200 | 0.075 | 660 | 17 | 1.7 | 100 | 1900 | 0.08 | 610 | 17 | 1.7 |
| | **18** | 150 | 2700 | 0.1 | 1100 | 18 | 1.8 | 120 | 2100 | 0.075 | 630 | 18 | 1.8 | 100 | 1800 | 0.09 | 650 | 18 | 1.8 |
| | **22** | 150 | 2200 | 0.1 | 880 | 22 | 2.2 | 120 | 1700 | 0.075 | 510 | 22 | 2.2 | 100 | 1400 | 0.09 | 500 | 22 | 2.2 |
| | **28** | 150 | 1700 | 0.12 | 820 | 28 | 2.8 | 120 | 1400 | 0.075 | 420 | 28 | 2.8 | 100 | 1100 | 0.09 | 400 | 28 | 2.8 |
| | **30** | 150 | 1600 | 0.12 | 770 | 30 | 3 | 120 | 1300 | 0.075 | 390 | 30 | 3 | 100 | 1100 | 0.09 | 400 | 30 | 3 |
| | **32** | 150 | 1500 | 0.12 | 720 | 32 | 3.2 | 120 | 1200 | 0.075 | 360 | 32 | 3.2 | 100 | 990 | 0.09 | 360 | 32 | 3.2 |
| 5 | **11** | 90 | 2600 | 0.07 | 730 | 11 | 0.4 | 70 | 2000 | 0.05 | 400 | 11 | 0.4 | 60 | 1700 | 0.06 | 410 | 11 | 0.4 |
| | **12** | 90 | 2400 | 0.07 | 670 | 12 | 0.5 | 70 | 1900 | 0.05 | 380 | 12 | 0.5 | 60 | 1600 | 0.06 | 380 | 12 | 0.5 |
| | **13** | 90 | 2200 | 0.07 | 620 | 13 | 0.5 | 70 | 1700 | 0.05 | 340 | 13 | 0.5 | 60 | 1500 | 0.06 | 360 | 13 | 0.5 |
| | **14** | 90 | 2000 | 0.07 | 560 | 14 | 0.6 | 70 | 1600 | 0.05 | 320 | 14 | 0.6 | 60 | 1400 | 0.06 | 340 | 14 | 0.6 |
| | **17** | 90 | 1700 | 0.08 | 540 | 17 | 0.7 | 70 | 1300 | 0.06 | 310 | 17 | 0.7 | 60 | 1100 | 0.07 | 310 | 17 | 0.7 |
| | **18** | 90 | 1600 | 0.08 | 510 | 18 | 0.7 | 70 | 1200 | 0.06 | 290 | 18 | 0.7 | 60 | 1100 | 0.07 | 310 | 18 | 0.7 |
| | **22** | 90 | 1300 | 0.08 | 420 | 22 | 0.9 | 70 | 1000 | 0.06 | 240 | 22 | 0.9 | 60 | 870 | 0.07 | 240 | 22 | 0.9 |
| | **28** | 90 | 1000 | 0.1 | 400 | 28 | 1.1 | 70 | 800 | 0.06 | 190 | 28 | 1.1 | 60 | 680 | 0.07 | 190 | 28 | 1.1 |
| | **30** | 90 | 950 | 0.1 | 380 | 30 | 1.2 | 70 | 740 | 0.06 | 180 | 30 | 1.2 | 60 | 640 | 0.07 | 180 | 30 | 1.2 |
| | **32** | 90 | 900 | 0.1 | 360 | 32 | 1.3 | 70 | 700 | 0.06 | 170 | 32 | 1.3 | 60 | 600 | 0.07 | 170 | 32 | 1.3 |
| 7 | **11** | 60 | 1700 | 0.06 | 410 | 11 | 0.2 | 50 | 1400 | 0.04 | 220 | 11 | 0.2 | 32 | 930 | 0.05 | 190 | 11 | 0.2 |
| | **12** | 60 | 1600 | 0.06 | 380 | 12 | 0.2 | 50 | 1300 | 0.04 | 210 | 12 | 0.2 | 32 | 850 | 0.05 | 170 | 12 | 0.2 |
| | **13** | 60 | 1500 | 0.06 | 360 | 13 | 0.3 | 50 | 1200 | 0.05 | 240 | 13 | 0.3 | 32 | 780 | 0.06 | 190 | 13 | 0.3 |
| | **14** | 60 | 1400 | 0.06 | 340 | 14 | 0.3 | 50 | 1100 | 0.05 | 220 | 14 | 0.3 | 32 | 730 | 0.06 | 180 | 14 | 0.3 |
| | **17** | 60 | 1100 | 0.07 | 310 | 17 | 0.3 | 50 | 940 | 0.05 | 190 | 17 | 0.3 | 32 | 600 | 0.06 | 140 | 17 | 0.3 |
| | **18** | 60 | 1100 | 0.07 | 310 | 18 | 0.4 | 50 | 880 | 0.05 | 180 | 18 | 0.4 | 32 | 570 | 0.06 | 140 | 18 | 0.4 |
| | **22** | 60 | 870 | 0.07 | 240 | 22 | 0.4 | 50 | 720 | 0.05 | 140 | 22 | 0.4 | 32 | 460 | 0.06 | 110 | 22 | 0.4 |
| | **28** | 60 | 680 | 0.08 | 220 | 28 | 0.6 | 50 | 570 | 0.05 | 110 | 28 | 0.6 | 32 | 360 | 0.06 | 86 | 28 | 0.6 |
| | **30** | 60 | 640 | 0.08 | 200 | 30 | 0.6 | 50 | 530 | 0.05 | 110 | 30 | 0.6 | 32 | 340 | 0.06 | 82 | 30 | 0.6 |
| | **32** | 60 | 600 | 0.08 | 190 | 32 | 0.6 | 50 | 500 | 0.05 | 100 | 32 | 0.6 | 32 | 320 | 0.06 | 77 | 32 | 0.6 |
| Profondità di taglio | |   | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le frese con elica variabile consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

# iMX-S4HV

Testina a spigolo, 4 taglienti, elica variabile, tipo a diametro maggiorato

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura in spallamento

| Lavorazione Materiale | | M | | | S | | | S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione Lega di cromo cobalto | | | | | | Leghe resistenti al calore | | | | | |
| L/D | Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| 3 | 11 | 75 | 2200 | 0.06 | 530 | 11 | 1.1 | 30 | 870 | 0.04 | 140 | 11 | 0.8 |
| | 12 | 75 | 2000 | 0.06 | 480 | 12 | 1.2 | 30 | 800 | 0.04 | 130 | 12 | 0.9 |
| | 13 | 75 | 1800 | 0.065 | 470 | 13 | 1.3 | 30 | 730 | 0.045 | 130 | 13 | 1 |
| | 14 | 75 | 1700 | 0.065 | 440 | 14 | 1.4 | 30 | 680 | 0.045 | 120 | 14 | 1.1 |
| | 17 | 75 | 1400 | 0.065 | 360 | 17 | 1.7 | 40 | 750 | 0.045 | 140 | 17 | 1.3 |
| | 18 | 75 | 1300 | 0.075 | 390 | 18 | 1.8 | 40 | 710 | 0.05 | 140 | 18 | 1.4 |
| | 22 | 75 | 1100 | 0.075 | 330 | 22 | 2.2 | 40 | 580 | 0.05 | 120 | 22 | 1.7 |
| | 28 | 75 | 850 | 0.075 | 260 | 28 | 2.8 | 40 | 450 | 0.05 | 90 | 28 | 2.1 |
| | 30 | 75 | 800 | 0.075 | 240 | 30 | 3 | 40 | 420 | 0.05 | 84 | 30 | 2.3 |
| | 32 | 75 | 750 | 0.075 | 230 | 32 | 3.2 | 40 | 400 | 0.05 | 80 | 32 | 2.4 |
| 5 | 11 | 50 | 1400 | 0.05 | 280 | 11 | 0.4 | 10 | 290 | 0.03 | 35 | 11 | 0.3 |
| | 12 | 50 | 1300 | 0.05 | 260 | 12 | 0.5 | 10 | 270 | 0.03 | 32 | 12 | 0.4 |
| | 13 | 50 | 1200 | 0.05 | 240 | 13 | 0.5 | 10 | 240 | 0.04 | 38 | 13 | 0.4 |
| | 14 | 50 | 1100 | 0.05 | 220 | 14 | 0.6 | 10 | 230 | 0.04 | 37 | 14 | 0.4 |
| | 17 | 50 | 940 | 0.06 | 230 | 17 | 0.7 | 19 | 360 | 0.04 | 58 | 17 | 0.5 |
| | 18 | 50 | 880 | 0.06 | 210 | 18 | 0.7 | 19 | 340 | 0.04 | 54 | 18 | 0.6 |
| | 22 | 50 | 720 | 0.06 | 170 | 22 | 0.9 | 19 | 270 | 0.04 | 43 | 22 | 0.7 |
| | 28 | 50 | 570 | 0.06 | 140 | 28 | 1.1 | 19 | 220 | 0.04 | 35 | 28 | 0.8 |
| | 30 | 50 | 530 | 0.06 | 130 | 30 | 1.2 | 19 | 200 | 0.04 | 32 | 30 | 0.9 |
| | 32 | 50 | 500 | 0.06 | 120 | 32 | 1.3 | 19 | 190 | 0.04 | 30 | 32 | 1 |
| 7 | 11 | 24 | 690 | 0.04 | 110 | 11 | 0.2 | – | – | – | – | – | – |
| | 12 | 24 | 640 | 0.04 | 100 | 12 | 0.2 | – | – | – | – | – | – |
| | 13 | 24 | 590 | 0.05 | 120 | 13 | 0.3 | – | – | – | – | – | – |
| | 14 | 24 | 550 | 0.05 | 110 | 14 | 0.3 | – | – | – | – | – | – |
| | 17 | 24 | 450 | 0.05 | 90 | 17 | 0.3 | – | – | – | – | – | – |
| | 18 | 24 | 420 | 0.05 | 84 | 18 | 0.4 | – | – | – | – | – | – |
| | 22 | 24 | 350 | 0.05 | 70 | 22 | 0.4 | – | – | – | – | – | – |
| | 28 | 24 | 270 | 0.05 | 54 | 28 | 0.6 | – | – | – | – | – | – |
| | 30 | 24 | 250 | 0.05 | 50 | 30 | 0.6 | – | – | – | – | – | – |
| | 32 | 24 | 240 | 0.05 | 48 | 32 | 0.6 | – | – | – | – | – | – |
| Profondità di taglio | |   | | | | | | | | | | | |


Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le frese con elica variabile consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

# iMX-S3A


Testina a spigolo, 3 taglienti, per leghe di alluminio

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ◎ |






Tipo1




Tipo2

Tipo a diametro maggiorato

| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |

●È possibile la lavorazione ad alta efficienza per via della lappatura e della affilatura del tagliente.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado ET2020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10S3A10008** | 10 | 8 | 16 | 9.7 | 3 | ● | 1 |
| **IMX10S3A12010** | 12 | 10.1 | 19 | 9.7 | 3 | ● | 2 |
| **IMX12S3A12009** | 12 | 9.6 | 19 | 11.7 | 3 | ● | 1 |
| **IMX12S3A14011** | 14 | 11.7 | 22.5 | 11.7 | 3 | ● | 2 |
| **IMX16S3A16012** | 16 | 12.8 | 24 | 15.5 | 3 | ● | 1 |
| **IMX16S3A18014** | 18 | 14.9 | 27 | 15.5 | 3 | ● | 2 |
| **IMX20S3A20016** | 20 | 16 | 30 | 19.5 | 3 | ● | 1 |
| **IMX20S3A22018** | 22 | 18.6 | 33 | 19.5 | 3 | ● | 2 |
| **IMX25S3A25020** | 25 | 20 | 37.5 | 24.5 | 3 | ● | 1 |
| **IMX25S3A28023** | 28 | 23.4 | 41.5 | 24.5 | 3 | ● | 2 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)


● : **Inventario mantenuto.**

# iMX-S3A


Testina a spigolo, 3 taglienti, per leghe di alluminio

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


### ■Fresatura in spallamento (L/D=3)

| Lavorazione Materiale | N: Lega di alluminio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | 500 | 16000 | 0.117 | 5600 | 8 | 3 |
| **12** | 500 | 13000 | 0.118 | 4600 | 9.6 | 3.6 |
| **16** | 500 | 9900 | 0.153 | 4500 | 12.8 | 4.8 |
| **20** | 500 | 8000 | 0.175 | 4200 | 16 | 6 |
| **25** | 500 | 6400 | 0.211 | 4100 | 20 | 7.5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |


### ■Fresatura in spallamento (L/D=5)

| Lavorazione Materiale | N: Lega di alluminio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | 300 | 9500 | 0.09 | 2600 | 8 | 1.2 |
| **12** | 300 | 8000 | 0.09 | 2200 | 9.6 | 1.44 |
| **16** | 300 | 6000 | 0.12 | 2200 | 12.8 | 1.92 |
| **20** | 300 | 4800 | 0.14 | 2000 | 16 | 2.4 |
| **25** | 300 | 3800 | 0.17 | 1900 | 20 | 3 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |


### ■Fresatura in spallamento (L/D=7)

| Lavorazione Materiale | N: Lega di alluminio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | 200 | 6400 | 0.08 | 1500 | 8 | 0.6 |
| **12** | 200 | 5300 | 0.08 | 1300 | 9.6 | 0.72 |
| **16** | 200 | 4000 | 0.11 | 1300 | 12.8 | 0.96 |
| **20** | 200 | 3200 | 0.12 | 1200 | 16 | 1.2 |
| **25** | 200 | 2500 | 0.15 | 1100 | 20 | 1.5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |

### ■Fresatura di fessure (L/D=3)

| Lavorazione Materiale | N: Lega di alluminio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **10** | 500 | 16000 | 0.068 | 3300 | 5 |
| **12** | 500 | 13000 | 0.072 | 2800 | 6 |
| **16** | 500 | 9900 | 0.093 | 2800 | 8 |
| **20** | 500 | 8000 | 0.108 | 2600 | 10 |
| **25** | 500 | 6400 | 0.127 | 2400 | 12.5 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | |

### ■Fresatura a tuffo (L/D=3)

| Lavorazione Materiale | N: Lega di alluminio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per numero di giri (mm/giro) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di foratura ap (mm) | Passo ap (mm) |
| **10** | 300 | 9500 | 0.1 | 950 | 5 | 2.5 |
| **12** | 300 | 8000 | 0.1 | 800 | 6 | 2.5 |
| **16** | 300 | 6000 | 0.1 | 600 | 8 | 2.5 |
| **20** | 300 | 4800 | 0.1 | 480 | 10 | 2.5 |
| **25** | 300 | 3800 | 0.1 | 380 | 12.5 | 2.5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |


Nota 1) Si consiglia l'uso di refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Possono verificarsi vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è ridotta.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

# iMX-S3A

Testina a spigolo, 3 taglienti, per leghe di alluminio, tipo a diametro maggiorato

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura in spallamento

| Lavorazione Materiale | | N<br>Lega di alluminio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/D | Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| 3 | 12 | 500 | 13000 | 0.117 | 4600 | 9.6 | 2.4 |
| | 14 | 500 | 11000 | 0.118 | 3900 | 11.2 | 2.8 |
| | 18 | 500 | 8800 | 0.153 | 4000 | 14.4 | 3.6 |
| | 22 | 500 | 7200 | 0.175 | 3800 | 17.6 | 4.4 |
| | 28 | 500 | 5700 | 0.211 | 3600 | 22.4 | 5.6 |
| 5 | 12 | 300 | 8000 | 0.09 | 2200 | 9.6 | 1.0 |
| | 14 | 300 | 6800 | 0.09 | 1800 | 11.2 | 1.1 |
| | 18 | 300 | 5300 | 0.12 | 1900 | 14.4 | 1.4 |
| | 22 | 300 | 4300 | 0.14 | 1800 | 17.6 | 1.8 |
| | 28 | 300 | 3400 | 0.17 | 1700 | 22.4 | 2.2 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | |


Nota 1) Si consiglia l'uso di refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Possono verificarsi vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è ridotta.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

# iMX-R4F

Testina per sgrossatura, 4 taglienti

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1

●La geometria con rompitruciolo riduce la resistenza al taglio.
Efficace quando la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è ridotta.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10R4F10010** | 10 | 10.5 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX12R4F12012** | 12 | 12.5 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX16R4F16016** | 16 | 16.5 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX20R4F20021** | 20 | 21 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX25R4F25026** | 25 | 26 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

● : **Inventario mantenuto.**

# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


## ■Fresatura in spallamento (L/D=3)

Per L/D diverso da 3, utilizzare le seguenti condizioni di taglio consigliate moltiplicando il fattore di correzione a pagina J003 in relazione allo sbalzo utensile.

| Lavorazione Materiale | P | N | P | M | S |
|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Rame, Leghe di rame | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di titanio | |

| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 150 | 4800 | 0.045 | 860 | 8 | 4 | 120 | 3800 | 0.03 | 460 | 8 | 4 | 100 | 3200 | 0.038 | 490 | 8 | 4 |
| **12** | 150 | 4000 | 0.045 | 720 | 9.6 | 4.8 | 120 | 3200 | 0.033 | 420 | 9.6 | 4.8 | 100 | 2700 | 0.04 | 430 | 9.6 | 4.8 |
| **16** | 150 | 3000 | 0.05 | 600 | 12.8 | 6.4 | 120 | 2400 | 0.038 | 360 | 12.8 | 6.4 | 100 | 2000 | 0.045 | 360 | 12.8 | 6.4 |
| **20** | 150 | 2400 | 0.05 | 480 | 16 | 8 | 120 | 1900 | 0.038 | 290 | 16 | 8 | 100 | 1600 | 0.045 | 290 | 16 | 8 |
| **25** | 150 | 1900 | 0.06 | 460 | 20 | 10 | 120 | 1500 | 0.038 | 230 | 20 | 10 | 100 | 1300 | 0.045 | 230 | 20 | 10 |


Profondità di taglio




| Lavorazione Materiale | M | S | S |
|---|---|---|---|
| | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione, Lega di cromo cobalto | | Leghe resistenti al calore |

| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 75 | 2400 | 0.03 | 290 | 8 | 4 | 40 | 1300 | 0.04 | 210 | 8 | 1 |
| **12** | 75 | 2000 | 0.033 | 260 | 9.6 | 4.8 | 40 | 1100 | 0.045 | 200 | 9.6 | 1.2 |
| **16** | 75 | 1500 | 0.038 | 230 | 12.8 | 6.4 | 40 | 800 | 0.05 | 160 | 12.8 | 1.6 |
| **20** | 75 | 1200 | 0.038 | 180 | 16 | 8 | 40 | 640 | 0.05 | 130 | 16 | 2 |
| **25** | 75 | 950 | 0.038 | 140 | 20 | 10 | 40 | 510 | 0.05 | 100 | 20 | 2.5 |

Profondità di taglio




Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Possono verificarsi vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è ridotta.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

# iMX-R4F

Testina per sgrossatura, 4 taglienti


## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura di fessure

| Lavorazione Materiale | P / N | P | M / S |
|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Rame, Leghe di rame | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di titanio |

| Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 100 | 3200 | 0.04 | 510 | 5 | 80 | 2500 | 0.03 | 300 | 5 | 60 | 1900 | 0.02 | 150 | 4 |
| **12** | 100 | 2700 | 0.045 | 490 | 6 | 80 | 2100 | 0.032 | 270 | 6 | 60 | 1600 | 0.025 | 160 | 4.8 |
| **16** | 100 | 2000 | 0.05 | 400 | 8 | 80 | 1600 | 0.038 | 240 | 8 | 60 | 1200 | 0.03 | 140 | 6.4 |
| **20** | 100 | 1600 | 0.05 | 320 | 10 | 80 | 1300 | 0.038 | 200 | 10 | 60 | 950 | 0.034 | 130 | 8 |
| **25** | 100 | 1300 | 0.06 | 310 | 12 | 80 | 1000 | 0.038 | 150 | 12 | 60 | 760 | 0.034 | 100 | 10 |

Profondità di taglio





DC : Diametro.

| Lavorazione Materiale | M / S |
|---|---|
| | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione, Lega di cromo cobalto |

| Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 40 | 1300 | 0.016 | 83 | 4 |
| **12** | 40 | 1100 | 0.02 | 88 | 4.8 |
| **16** | 40 | 800 | 0.024 | 77 | 6.4 |
| **20** | 40 | 640 | 0.027 | 70 | 8 |
| **25** | 40 | 510 | 0.027 | 55 | 10 |

Profondità di taglio




DC : Diametro.


Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Possono verificarsi vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è ridotta.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

# iMX-RC4F-C

Testina per sgrossatura, 4 taglienti, con foro per refrigerante

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | | | | ○ | ◎ | | |






Tipo1

● La geometria dei taglienti per sgrossatura riduce la resistenza al taglio. Efficace in caso di bassa rigidità della macchina o del materiale da lavorare.

● Il foro centrale per il passaggio del refrigerante consente un'eccellente evacuazione dei trucioli.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | RE | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10RC4F100R05010C** | 10 | 0.5 | 10.5 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX10RC4F100R10010C** | 10 | 1 | 10.5 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX12RC4F120R05012C** | 12 | 0.5 | 12.5 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX12RC4F120R10012C** | 12 | 1 | 12.5 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX12RC4F120R15012C** | 12 | 1.5 | 12.5 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX12RC4F120R20012C** | 12 | 2 | 12.5 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX16RC4F160R05016C** | 16 | 0.5 | 16.5 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX16RC4F160R10016C** | 16 | 1 | 16.5 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX16RC4F160R15016C** | 16 | 1.5 | 16.5 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX16RC4F160R20016C** | 16 | 2 | 16.5 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX16RC4F160R30016C** | 16 | 3 | 16.5 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX20RC4F200R05021C** | 20 | 0.5 | 21 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX20RC4F200R10021C** | 20 | 1 | 21 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX20RC4F200R20021C** | 20 | 2 | 21 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX20RC4F200R30021C** | 20 | 3 | 21 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

● : **Inventario mantenuto.**


# iMX-RC4F-C

Testina per sgrossatura, 4 taglienti, con foro per refrigerante


## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura in spallamento (L/D=3)

Per L/D diverso da 3, utilizzare le seguenti condizioni di taglio consigliate moltiplicando il fattore di correzione a pagina J003 in relazione allo sbalzo utensile.

| Lavorazione Materiale | P | | | | | M S | | | | | M | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Ferritico, acciaio inossidabile indurito per precipitazione, Lega di titanio | | | | | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | 150 | 4800 | 860 | 8 | 4 | 70 | 2000 | 320 | 8 | 4 | 60 | 1900 | 230 | 8 | 4 |
| **12** | 150 | 4000 | 800 | 9.6 | 4.8 | 70 | 1900 | 340 | 9.6 | 4.8 | 60 | 1600 | 230 | 9.6 | 4.8 |
| **16** | 150 | 3000 | 600 | 12.8 | 6.4 | 70 | 1400 | 280 | 12.8 | 6.4 | 60 | 1200 | 200 | 12.8 | 6.4 |
| **20** | 150 | 2400 | 530 | 16 | 8 | 70 | 1100 | 220 | 16 | 8 | 60 | 950 | 180 | 16 | 8 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | |

### ■Fresatura di cave

| Lavorazione Materiale | P | | | | M S | | | | M | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Ferritico, acciaio inossidabile indurito per precipitazione, Lega di titanio | | | | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **10** | 100 | 3200 | 510 | 5 | 60 | 1900 | 230 | 5 | 40 | 1300 | 100 | 5 |
| **12** | 100 | 2700 | 490 | 6 | 60 | 1600 | 260 | 6 | 40 | 1100 | 110 | 6 |
| **16** | 100 | 2000 | 400 | 8 | 60 | 1200 | 220 | 8 | 40 | 800 | 96 | 8 |
| **20** | 100 | 1600 | 350 | 10 | 60 | 950 | 170 | 10 | 40 | 640 | 90 | 10 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | | | | | |


Nota 1) Possono insorgere vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è bassa. In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Per acciaio inossidabile e lega di titanio è efficace l'utilizzo di un refrigerante solubile in acqua.

# iMX-B2S

Testina semisferica, 2 taglienti, per acciaio temprato

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (55—65HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ◎ | | | | |






| RE≥8 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.020 | | | | |

● Ideale per lavorazioni con sbalzi elevati.

(mm)


| Codice ordinazione | RE | DC | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP8110 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX16B2S16016** | 8 | 16 | 16 | 24 | 15.5 | 2 | ★ | 1 |
| **IMX20B2S20020** | 10 | 20 | 20 | 30 | 19.5 | 2 | ★ | 1 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


### ■ Fresatura in spallamento (L/D=3)

Per L/D diverso da 3, utilizzare le seguenti condizioni di taglio consigliate moltiplicando il fattore di correzione a pagina J003 in relazione allo sbalzo utensile.

| Materiale da lavorare | | H | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio temprato (55–65 HRC) | | | | | | | | | |
| Angolo di inclinazione | | α≤15° | | | | α>15° | | | | Profondità di taglio | Larghezza di taglio |
| Dia. DC (mm) | RE (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) |
| **16** | **8** | 300 | 6000 | 0.14 | 1700 | 150 | 3000 | 0.08 | 480 | 0.3 | 1.6 |
| **20** | **10** | 300 | 4800 | 0.14 | 1300 | 150 | 2400 | 0.08 | 380 | 0.3 | 2 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | |



Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) α è l'angolo di inclinazione della superficie lavorata.





★ : **Inventario mantenuto in Giappone.**

# iMX-B4S

Testina semisferica, 4 taglienti, per acciaio temprato

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ◎ | | | | |






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RE≥8 | | | | |
| ±0.020 | | | | |

●La lavorazione ad alta efficienza è garantita anche quando si fresa al centro.

(mm)


| Codice ordinazione | RE | DC | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP8110 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX16B4S16016** | 8 | 16 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ★ | 1 |
| **IMX20B4S20020** | 10 | 20 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ★ | 1 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)


## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura in spallamento (L/D=3)

Per L/D diverso da 3, utilizzare le seguenti condizioni di taglio consigliate moltiplicando il fattore di correzione a pagina J003 in relazione allo sbalzo utensile.

| Materiale da lavorare | | H: Acciaio temprato (55–65 HRC) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angolo di inclinazione | | α≤15° | | | | α>15° | | | | Profondità di taglio | Larghezza di taglio |
| Dia. DC (mm) | RE (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min⁻¹) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min⁻¹) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) |
| **16** | **8** | 300 | 6000 | 0.07 | 1700 | 150 | 3000 | 0.06 | 720 | 0.3 | 1.6 |
| **20** | **10** | 300 | 4800 | 0.07 | 1300 | 150 | 2400 | 0.06 | 580 | 0.3 | 2 |
| Profondità di taglio | |   | | | | | | | | | |

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) α è l'angolo di inclinazione della superficie lavorata.




★ : **Inventario mantenuto in Giappone.**


# iMX-B3FV

Testina semisferica, per lavorazione ad alta efficienza, 3 taglienti, curva variabile

UWC γ 45°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ◎ | ◎ | | | | | |






| RE≤6 | RE>6 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.010 | ±0.020 | | | |

- La lavorazione ad alta efficienza è possibile nelle lavorazioni con sbalzi elevati (DCx5).
- Elevata resistenza all'usura ed efficace evacuazione dei trucioli sono possibili durante la sgrossatura.
- L'elevato controllo delle vibrazioni consente la lavorazione ad alta efficienza nelle finiture.

(mm)

| Codice ordinazione | RE | DC | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP8120 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10B3FV10008** | 5 | 10 | 8 | 16 | 9.7 | 3 | ★ | 1 |
| **IMX12B3FV12009** | 6 | 12 | 9.6 | 19 | 11.7 | 3 | ★ | 1 |
| **IMX16B3FV16012** | 8 | 16 | 12.8 | 24 | 15.5 | 3 | ★ | 1 |
| **IMX20B3FV20016** | 10 | 20 | 16 | 30 | 19.5 | 3 | ★ | 1 |


Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

# iMX-B3FV


Testina semisferica, per lavorazione ad alta efficienza, 3 taglienti, curva variabile

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


### ■Fresatura in spallamento (L/D=5)

| Materiale da lavorare | | P: Acciaio pretemprato, Acciaio legato per utensili | | | | | | | | | | H: Acciaio temprato (40–55 HRC) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angolo di inclinazione | | α≤15° | | | | α>15° | | | | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | α≤15° | | | | α>15° | | | | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| Dia. DC (mm) | RE (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | | | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | | |
| **10** | **5** | 175 | 5600 | 0.22 | 3700 | 115 | 3700 | 0.15 | 1700 | 0.7 | 2.6 | 150 | 4800 | 0.18 | 2600 | 100 | 3200 | 0.12 | 1200 | 0.5 | 2 |
| **12** | **6** | 175 | 4600 | 0.22 | 3000 | 115 | 3100 | 0.15 | 1400 | 1 | 3.2 | 150 | 4000 | 0.18 | 2200 | 100 | 2700 | 0.12 | 970 | 0.7 | 2.5 |
| **16** | **8** | 175 | 3500 | 0.22 | 2300 | 115 | 2300 | 0.15 | 1000 | 1.1 | 3.8 | 150 | 3000 | 0.18 | 1600 | 100 | 2000 | 0.12 | 720 | 0.9 | 3.5 |
| **20** | **10** | 175 | 2800 | 0.22 | 1800 | 115 | 1800 | 0.15 | 810 | 1.2 | 4.8 | 150 | 2400 | 0.18 | 1300 | 100 | 1600 | 0.12 | 580 | 1.1 | 4.2 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### ■Fresatura in spallamento (L/D=7)

| Materiale da lavorare | | P: Acciaio pretemprato, Acciaio legato per utensili | | | | | | | | | | H: Acciaio temprato (40–55 HRC) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angolo di inclinazione | | α≤15° | | | | α>15° | | | | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | α≤15° | | | | α>15° | | | | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| Dia. DC (mm) | RE (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | | | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | | |
| **10** | **5** | 120 | 3800 | 0.2 | 2300 | 80 | 2500 | 0.13 | 980 | 0.5 | 1.3 | 100 | 3200 | 0.13 | 1200 | 65 | 2100 | 0.085 | 540 | 0.4 | 1 |
| **12** | **6** | 120 | 3200 | 0.2 | 1900 | 80 | 2100 | 0.13 | 820 | 0.7 | 1.6 | 100 | 2700 | 0.13 | 1100 | 65 | 1700 | 0.085 | 430 | 0.6 | 1.3 |
| **16** | **8** | 120 | 2400 | 0.2 | 1400 | 80 | 1600 | 0.13 | 620 | 0.8 | 1.9 | 100 | 2000 | 0.13 | 780 | 65 | 1300 | 0.085 | 330 | 0.7 | 1.8 |
| **20** | **10** | 120 | 1900 | 0.2 | 1100 | 80 | 1300 | 0.13 | 510 | 0.9 | 2.4 | 100 | 1600 | 0.13 | 620 | 65 | 1000 | 0.085 | 260 | 0.8 | 2.1 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) L'elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni o rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.
Nota 3) α è l'angolo di inclinazione della superficie lavorata.




# iMX-B4HV

Testina semisferica, 4 taglienti, curva variabile

UWC γ 45°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1

| RE≤6 | RE>6 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.010 | ±0.020 | | | |

●I taglienti a curva variabile controllano le vibrazioni e consentono di ottenere lavorazioni stabili su materiali difficili da tagliare, dimostrandosi adatti per applicazioni con elevate sporgenze.

(mm)

| Codice ordinazione | RE | DC | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10B4HV10010** | 5 | 10 | 10.5 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX12B4HV12012** | 6 | 12 | 12.5 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX16B4HV16016** | 8 | 16 | 16.5 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX20B4HV20021** | 10 | 20 | 21 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX25B4HV25026** | 12.5 | 25 | 26 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)


● : **Inventario mantenuto.**

# iMX-B4HV-E

Testina semisferiche, 4 taglienti, elica variabile, fori per passaggio refrigerante

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1

| RE≤6 | RE>6 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.010 | ±0.020 | | | |

- I fori di refrigerazione su ogni tagliente consentono un flusso di refrigerante costante.
- I taglienti a curva variabile controllano le vibrazioni e consentono di ottenere lavorazioni stabili su materiali difficili da tagliare, dimostrandosi adatti per applicazioni con elevate sporgenze.

(mm)

| Codice ordinazione | RE | DC | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10B4HV10010E** | 5 | 10 | 10.5 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX12B4HV12012E** | 6 | 12 | 12.5 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX16B4HV16016E** | 8 | 16 | 16.5 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX20B4HV20021E** | 10 | 20 | 21 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX25B4HV25026E** | 12.5 | 25 | 26 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

● : **Inventario mantenuto.**


# iMX-B4HV/iMX-B4HV-E


Testina sferica, 4 taglienti, elica variabile (con/senza foro refrigerante)

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


### ■Fresatura in spallamento (L/D=3)

Per L/D diverso da 3, utilizzare le seguenti condizioni di taglio consigliate moltiplicando il fattore di correzione a pagina J003 in relazione allo sbalzo utensile.

| Materiale da lavorare | | P / N | | | | | | | | | | M / S | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Acciaio pretemprato, Rame, Leghe di rame | | | | | | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di cromo cobalto, Lega di titanio | | | | | | | | | |
| Angolo di inclinazione | | α≤15° | | | | α>15° | | | | Profondità di taglio | Larghezza di taglio | α≤15° | | | | α>15° | | | | Profondità di taglio | Larghezza di taglio |
| Dia. DC (mm) | RE (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) |
| **10** | **5** | 300 | 9500 | 0.106 | 4000 | 200 | 6400 | 0.07 | 1800 | 1 | 2.5 | 225 | 7200 | 0.105 | 3000 | 150 | 4800 | 0.067 | 1300 | 1 | 2.5 |
| **12** | **6** | 300 | 8000 | 0.125 | 4000 | 200 | 5300 | 0.085 | 1800 | 1.2 | 3 | 225 | 6000 | 0.125 | 3000 | 150 | 4000 | 0.08 | 1300 | 1.2 | 3 |
| **16** | **8** | 300 | 6000 | 0.134 | 3200 | 200 | 4000 | 0.088 | 1400 | 1.6 | 4 | 225 | 4500 | 0.14 | 2500 | 150 | 3000 | 0.09 | 1100 | 1.6 | 4 |
| **20** | **10** | 300 | 4800 | 0.156 | 3000 | 200 | 3200 | 0.1 | 1300 | 2 | 5 | 225 | 3600 | 0.16 | 2300 | 150 | 2400 | 0.105 | 1000 | 2 | 5 |
| **25** | **12.5** | 300 | 3800 | 0.16 | 2400 | 200 | 2500 | 0.1 | 1000 | 2.5 | 6 | 225 | 2900 | 0.16 | 1900 | 150 | 1900 | 0.105 | 800 | 2.5 | 6 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | | S | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Leghe resistenti al calore | | | | | | | | | |
| Angolo di inclinazione | | α≤15° | | | | α>15° | | | | Profondità di taglio | Larghezza di taglio |
| Dia. DC (mm) | RE (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) |
| **10** | **5** | 60 | 1900 | 0.055 | 420 | 40 | 1300 | 0.035 | 180 | 0.5 | 1 |
| **12** | **6** | 60 | 1600 | 0.055 | 350 | 40 | 1100 | 0.035 | 150 | 0.6 | 1.2 |
| **16** | **8** | 60 | 1200 | 0.062 | 300 | 40 | 800 | 0.04 | 130 | 0.8 | 1.6 |
| **20** | **10** | 60 | 950 | 0.062 | 240 | 40 | 640 | 0.04 | 100 | 1 | 2 |
| **25** | **12.5** | 60 | 760 | 0.062 | 190 | 40 | 510 | 0.04 | 82 | 1.2 | 2.5 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | |

Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le frese con elica variabile consentomno un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.
Nota 4) α è l'angolo di inclinazione della superficie lavorata.




# iMX-B6HV

Testina semisferica, 6 taglienti, curva variabile

UWC γ 45°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | | |






| RE≤6 | RE>6 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.010 | ±0.020 | | | |

- I taglienti a curva variabile permettono il controllo delle vibrazioni e la lavorazione stabile di materiali difficili da tagliare.
- I 6 taglienti permettono un'elevata efficienza di lavorazione.

(mm)

| Codice ordinazione | RE | DC | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10B6HV10010** | 5 | 10 | 10.5 | 16 | 9.7 | 6 | ● | 1 |
| **IMX12B6HV12012** | 6 | 12 | 12.5 | 19 | 11.7 | 6 | ● | 1 |
| **IMX16B6HV16016** | 8 | 16 | 16.5 | 24 | 15.5 | 6 | ● | 1 |
| **IMX20B6HV20021** | 10 | 20 | 21 | 30 | 19.5 | 6 | ● | 1 |
| **IMX25B6HV25026** | 12.5 | 25 | 26 | 37.5 | 24.5 | 6 | ● | 1 |


Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)


● : **Inventario mantenuto.**

# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


## ■Fresatura in spallamento (L/D=3)

Per L/D diverso da 3, utilizzare le seguenti condizioni di taglio consigliate moltiplicando il fattore di correzione a pagina J003 in relazione allo sbalzo utensile.

| Materiale da lavorare | | P | | | | | | | | | | M | | | | S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Acciaio pretemprato | | | | | | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di cromo cobalto, Lega di titanio | | | | | | | | | |
| Angolo di inclinazione | | α≤15° | | | | α>15° | | | | Profondità di taglio | Larghezza di taglio | α≤15° | | | | α>15° | | | | Profondità di taglio | Larghezza di taglio |
| Dia. DC (mm) | RE (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) |
| **10** | **5** | 300 | 9500 | 0.106 | 6000 | 200 | 6400 | 0.07 | 2700 | 0.5 | 2 | 225 | 7200 | 0.105 | 4500 | 150 | 4800 | 0.067 | 1900 | 0.5 | 2 |
| **12** | **6** | 300 | 8000 | 0.125 | 6000 | 200 | 5300 | 0.085 | 2700 | 0.6 | 2.4 | 225 | 6000 | 0.125 | 4500 | 150 | 4000 | 0.08 | 1900 | 0.6 | 2.4 |
| **16** | **8** | 300 | 6000 | 0.134 | 4800 | 200 | 4000 | 0.088 | 2100 | 0.8 | 3.2 | 225 | 4500 | 0.14 | 3800 | 150 | 3000 | 0.09 | 1600 | 0.8 | 3.2 |
| **20** | **10** | 300 | 4800 | 0.156 | 4500 | 200 | 3200 | 0.1 | 1900 | 1 | 4 | 225 | 3600 | 0.16 | 3500 | 150 | 2400 | 0.105 | 1500 | 1 | 4 |
| **25** | **12.5** | 300 | 3800 | 0.16 | 3600 | 200 | 2500 | 0.1 | 1500 | 1.2 | 5 | 225 | 2900 | 0.16 | 2800 | 150 | 1900 | 0.105 | 1200 | 1.2 | 5 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Materiale da lavorare | | S | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Leghe resistenti al calore | | | | | | | | | |
| Angolo di inclinazione | | α≤15° | | | | α>15° | | | | Profondità di taglio | Larghezza di taglio |
| Dia. DC (mm) | RE (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) |
| **10** | **5** | 60 | 1900 | 0.055 | 630 | 40 | 1300 | 0.035 | 270 | 0.5 | 1 |
| **12** | **6** | 60 | 1600 | 0.055 | 530 | 40 | 1100 | 0.035 | 230 | 0.6 | 1.2 |
| **16** | **8** | 60 | 1200 | 0.062 | 450 | 40 | 800 | 0.04 | 190 | 0.8 | 1.6 |
| **20** | **10** | 60 | 950 | 0.062 | 350 | 40 | 640 | 0.04 | 150 | 1 | 2 |
| **25** | **12.5** | 60 | 760 | 0.062 | 280 | 40 | 510 | 0.04 | 120 | 1.2 | 2.5 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | |

Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le frese con elica variabile consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.
Nota 4) α è l'angolo di inclinazione della superficie lavorata.




# iMX-B4WH-S

Testina lollipop, 4 taglienti, con foro per refrigerante

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1

| RE≥6 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.015 | | | | |

●La scelta ideale per la lavorazione di forme complesse e sottosquadra quando si utilizza una macchina a 5 assi.
●Un'erogazione stabile di refrigerante è mantenuta anche durante la lavorazione di geometrie complesse.

(mm)


| Codice ordinazione | RE | DC | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10B4WH12008S** | 6 | 12 | 9 | 16.5 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX12B4WH16008S** | 8 | 16 | 12 | 20.9 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX16B4WH20008S** | 10 | 20 | 15 | 24.7 | 15.5 | 4 | ● | 1 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)


● : **Inventario mantenuto.**

# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


## ■ Fresatura di profili interni, lavorazioni in sottosquadra (L/D=3)

| Lavorazione Materiale | | P | | | | | N | | | | | M | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Leghe di rame | | | | | | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di cromo cobalto, Lega di titanio | | | | | Leghe resistenti al calore | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | **RE** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **12** | **6** | 100 | 2700 | 0.090 | 970 | 0.45 | 80 | 2100 | 0.075 | 630 | 0.45 | 30 | 800 | 0.040 | 130 | 0.36 | | | | | |
| **16** | **8** | 100 | 2000 | 0.100 | 800 | 0.60 | 80 | 1600 | 0.080 | 510 | 0.60 | 30 | 600 | 0.045 | 110 | 0.48 | | | | | |
| **20** | **10** | 100 | 1600 | 0.100 | 640 | 0.75 | 80 | 1300 | 0.090 | 470 | 0.75 | 30 | 480 | 0.050 | 96 | 0.60 | | | | | |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ■ Fresatura di profili interni, lavorazioni in sottosquadra (L/D=5)

| Lavorazione Materiale | | P | | | | | N | | | | | M | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Leghe di rame | | | | | | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di cromo cobalto, Lega di titanio | | | | | Leghe resistenti al calore | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | **RE** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **12** | **6** | 70 | 1900 | 0.070 | 530 | 0.30 | 50 | 1300 | 0.050 | 260 | 0.30 | 20 | 530 | 0.030 | 64 | 0.24 | | | | | |
| **16** | **8** | 70 | 1400 | 0.080 | 450 | 0.40 | 50 | 990 | 0.060 | 240 | 0.40 | 20 | 400 | 0.040 | 64 | 0.32 | | | | | |
| **20** | **10** | 70 | 1100 | 0.080 | 350 | 0.50 | 50 | 800 | 0.070 | 220 | 0.50 | 20 | 320 | 0.040 | 51 | 0.40 | | | | | |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ■ Fresatura di profili interni, lavorazioni in sottosquadra (L/D=7)

| Lavorazione Materiale | | P | | | | | N | | | | | M | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Leghe di rame | | | | | | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di cromo cobalto, Lega di titanio | | | | | | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | **RE** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Larghezza di taglio ae (mm) | | | | | |
| **12** | **6** | 50 | 1300 | 0.030 | 160 | 0.15 | 30 | 800 | 0.025 | 80 | 0.15 | | | | | | | | | | |
| **16** | **8** | 50 | 990 | 0.035 | 140 | 0.20 | 30 | 600 | 0.030 | 72 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| **20** | **10** | 50 | 800 | 0.040 | 130 | 0.25 | 30 | 480 | 0.035 | 67 | 0.25 | | | | | | | | | | |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Si possono avere vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è bassa.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio inferiore.
Nota 2) In caso di profondità di taglio inferiori, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) In caso di L/D>5, si consiglia di utilizzare lo stelo con rastremazione conica.
Nota 4) Per acciaio inossidabile, leghe di titanio e leghe resistenti al calore, è efficace l'utilizzo di un refrigerante solubile in acqua.

# iMX-C4HV


Testina torica, 4 taglienti, elica variabile

UWC


42°
45°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






Tipo1




Tipo2

Tipo a diametro maggiorato

| RE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.020 | | | | |
| DC≤12 | DC>12 | | | |
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |

● La testina torica ad elica variabile permette la lavorazione stabile di materiali difficili da tagliare, grazie ad un ottimo controllo delle vibrazioni, ed è adatta per applicazioni con sbalzi elevati.

(mm)


| Codice ordinazione | DC | RE | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMX10C4HV100R03010 | 10 | 0.3 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX10C4HV100R05010 | 10 | 0.5 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX10C4HV100R10010 | 10 | 1 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX10C4HV100R15010 | 10 | 1.5 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX10C4HV100R20010 | 10 | 2 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX10C4HV100R25010 | 10 | 2.5 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX10C4HV100R30010 | 10 | 3 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX10C4HV110R05011 | 11 | 0.5 | 11.5 | 18 | 9.7 | 4 | ● | 2 |
| IMX10C4HV110R10011 | 11 | 1 | 11.5 | 18 | 9.7 | 4 | ★ | 2 |
| IMX10C4HV120R03012 | 12 | 0.3 | 12.5 | 19 | 9.7 | 4 | ● | 2 |
| IMX10C4HV120R05012 | 12 | 0.5 | 12.5 | 19 | 9.7 | 4 | ● | 2 |
| IMX10C4HV120R10012 | 12 | 1 | 12.5 | 19 | 9.7 | 4 | ● | 2 |
| IMX10C4HV120R20012 | 12 | 2 | 12.5 | 19 | 9.7 | 4 | ● | 2 |
| IMX12C4HV120R03012 | 12 | 0.3 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX12C4HV120R05012 | 12 | 0.5 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX12C4HV120R10012 | 12 | 1 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX12C4HV120R15012 | 12 | 1.5 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX12C4HV120R20012 | 12 | 2 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX12C4HV120R25012 | 12 | 2.5 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX12C4HV120R30012 | 12 | 3 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX12C4HV120R40012 | 12 | 4 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX12C4HV130R05013 | 13 | 0.5 | 13.5 | 21.5 | 11.7 | 4 | ★ | 2 |
| IMX12C4HV130R10013 | 13 | 1 | 13.5 | 21.5 | 11.7 | 4 | ★ | 2 |
| IMX12C4HV140R03014 | 14 | 0.3 | 14.5 | 22.5 | 11.7 | 4 | ● | 2 |
| IMX12C4HV140R05014 | 14 | 0.5 | 14.5 | 22.5 | 11.7 | 4 | ● | 2 |
| IMX12C4HV140R10014 | 14 | 1 | 14.5 | 22.5 | 11.7 | 4 | ● | 2 |
| IMX12C4HV140R20014 | 14 | 2 | 14.5 | 22.5 | 11.7 | 4 | ● | 2 |
| IMX16C4HV160R03016 | 16 | 0.3 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX16C4HV160R05016 | 16 | 0.5 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX16C4HV160R10016 | 16 | 1 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX16C4HV160R15016 | 16 | 1.5 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX16C4HV160R20016 | 16 | 2 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX16C4HV160R25016 | 16 | 2.5 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX16C4HV160R30016 | 16 | 3 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |

● : Inventario mantenuto. ★ : Inventario mantenuto in Giappone.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | RE | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMX16C4HV160R40016 | 16 | 4 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX16C4HV160R50016 | 16 | 5 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX16C4HV170R05017 | 17 | 0.5 | 17 | 26 | 15.5 | 4 | ★ | 2 |
| IMX16C4HV170R10017 | 17 | 1 | 17 | 26 | 15.5 | 4 | ★ | 2 |
| IMX16C4HV180R03018 | 18 | 0.3 | 18 | 27 | 15.5 | 4 | ● | 2 |
| IMX16C4HV180R05018 | 18 | 0.5 | 18.5 | 27 | 15.5 | 4 | ● | 2 |
| IMX16C4HV180R10018 | 18 | 1 | 18.5 | 27 | 15.5 | 4 | ● | 2 |
| IMX16C4HV180R20018 | 18 | 2 | 18.5 | 27 | 15.5 | 4 | ● | 2 |
| IMX16C4HV180R30018 | 18 | 3 | 18.5 | 27 | 15.5 | 4 | ● | 2 |
| IMX20C4HV200R03020 | 20 | 0.3 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R05020 | 20 | 0.5 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R10020 | 20 | 1 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R15020 | 20 | 1.5 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R20020 | 20 | 2 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R25020 | 20 | 2.5 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R30020 | 20 | 3 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R40020 | 20 | 4 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R50020 | 20 | 5 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R60020 | 20 | 6 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R63520 | 20 | 6.35 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV220R05023 | 22 | 0.5 | 23 | 33 | 19.5 | 4 | ★ | 2 |
| IMX20C4HV220R10023 | 22 | 1 | 23 | 33 | 19.5 | 4 | ● | 2 |
| IMX20C4HV220R20023 | 22 | 2 | 23 | 33 | 19.5 | 4 | ● | 2 |
| IMX20C4HV220R30023 | 22 | 3 | 23 | 33 | 19.5 | 4 | ● | 2 |
| IMX25C4HV250R10025 | 25 | 1 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX25C4HV250R20025 | 25 | 2 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX25C4HV250R30025 | 25 | 3 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX25C4HV250R40025 | 25 | 4 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX25C4HV250R50025 | 25 | 5 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX25C4HV250R60025 | 25 | 6 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX25C4HV250R63525 | 25 | 6.35 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX25C4HV280R10029 | 28 | 1 | 29 | 41.5 | 24.5 | 4 | ● | 2 |
| IMX25C4HV280R30029 | 28 | 3 | 29 | 41.5 | 24.5 | 4 | ● | 2 |






Tipo3

## ■ Tipo a tagliente lungo

(mm)

| Codice ordinazione | DC | RE | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMX16C4HV160R10032 | 16 | 1 | 32 | 40 | 15.5 | 4 | ● | 3 |
| IMX16C4HV160R30032 | 16 | 3 | 32 | 40 | 15.5 | 4 | ● | 3 |
| IMX20C4HV200R10040 | 20 | 1 | 40 | 50 | 19.5 | 4 | ● | 3 |
| IMX20C4HV200R30040 | 20 | 3 | 40 | 50 | 19.5 | 4 | ● | 3 |


Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

# iMX-C4HV-S

Testina torica, 4 taglienti, elica variabile, foro per passaggio refrigerante

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | |






| RE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.020 | | | | |

| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.020 | 0 - 0.030 | | | |

- I fori di refrigerazione su ogni tagliente permettono un flusso di refrigerante costante.
- La testina torica ad elica variabile permette la lavorazione stabile di materiali difficili da tagliare grazie ad un ottimo controllo delle vibrazioni ed è adatta per applicazioni con sbalzi elevati.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | RE | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMX10C4HV100R03010S | 10 | 0.3 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX10C4HV100R05010S | 10 | 0.5 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX10C4HV100R10010S | 10 | 1 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX10C4HV100R15010S | 10 | 1.5 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX10C4HV100R20010S | 10 | 2 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX10C4HV100R30010S | 10 | 3 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX12C4HV120R03012S | 12 | 0.3 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX12C4HV120R05012S | 12 | 0.5 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX12C4HV120R10012S | 12 | 1 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX12C4HV120R15012S | 12 | 1.5 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX12C4HV120R20012S | 12 | 2 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX12C4HV120R30012S | 12 | 3 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX12C4HV120R40012S | 12 | 4 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| IMX16C4HV160R05016S | 16 | 0.5 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX16C4HV160R10016S | 16 | 1 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX16C4HV160R15016S | 16 | 1.5 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX16C4HV160R20016S | 16 | 2 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX16C4HV160R30016S | 16 | 3 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX16C4HV160R40016S | 16 | 4 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R05020S | 20 | 0.5 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R10020S | 20 | 1 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R15020S | 20 | 1.5 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R20020S | 20 | 2 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R30020S | 20 | 3 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R40020S | 20 | 4 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R60020S | 20 | 6 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX20C4HV200R63520S | 20 | 6.35 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX25C4HV250R10025S | 25 | 1 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX25C4HV250R15025S | 25 | 1.5 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX25C4HV250R20025S | 25 | 2 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX25C4HV250R30025S | 25 | 3 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
| IMX25C4HV250R40025S | 25 | 4 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

● : Inventario mantenuto.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | RE | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX25C4HV250R60025S** | 25 | 6 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX25C4HV250R63525S** | 25 | 6.35 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

# iMX-C4HV/iMX-C4HV-S

Testina torica, 4 taglienti, elica variabile (con/senza foro refrigerante)



## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


### ■Fresatura in spallamento (L/D=3)

Per L/D diverso da 3, utilizzare le seguenti condizioni di taglio consigliate moltiplicando il fattore di correzione a pagina J003 in relazione allo sbalzo utensile.

| Lavorazione Materiale | P | N | P | M | S |
|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Rame, Leghe di rame | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di titanio | |

| Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 150 | 4800 | 0.09 | 1700 | 10 | 2 | 120 | 3800 | 0.06 | 910 | 10 | 2 | 100 | 3200 | 0.075 | 960 | 10 | 2 |
| **12** | 150 | 4000 | 0.09 | 1400 | 12 | 2.4 | 120 | 3200 | 0.065 | 830 | 12 | 2.4 | 100 | 2700 | 0.08 | 860 | 12 | 2.4 |
| **16** | 150 | 3000 | 0.1 | 1200 | 16 | 3.2 | 120 | 2400 | 0.075 | 720 | 16 | 3.2 | 100 | 2000 | 0.09 | 720 | 16 | 3.2 |
| **20** | 150 | 2400 | 0.1 | 960 | 20 | 4 | 120 | 1900 | 0.075 | 570 | 20 | 4 | 100 | 1600 | 0.09 | 580 | 20 | 4 |
| **25** | 150 | 1900 | 0.12 | 910 | 25 | 5 | 120 | 1500 | 0.075 | 450 | 25 | 5 | 100 | 1300 | 0.09 | 470 | 25 | 5 |


Profondità di taglio




| Lavorazione Materiale | M | S | S |
|---|---|---|---|
| | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione, Lega di cromo cobalto | | Leghe resistenti al calore |


| Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 75 | 2400 | 0.06 | 580 | 10 | 2 | 40 | 1300 | 0.04 | 210 | 10 | 1 |
| **12** | 75 | 2000 | 0.065 | 520 | 12 | 2.4 | 40 | 1100 | 0.045 | 200 | 12 | 1.2 |
| **16** | 75 | 1500 | 0.075 | 450 | 16 | 3.2 | 40 | 800 | 0.05 | 160 | 16 | 1.6 |
| **20** | 75 | 1200 | 0.075 | 360 | 20 | 4 | 40 | 640 | 0.05 | 130 | 20 | 2 |
| **25** | 75 | 950 | 0.075 | 290 | 25 | 5 | 40 | 510 | 0.05 | 100 | 25 | 2.5 |


Profondità di taglio




Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le frese con elica variabile consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

## ■Fresatura di fessure

| Lavorazione Materiale | P / N | | | | | P | | | | | M / S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio Acciaio legato Acciaio dolce, Rame, Leghe di rame | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Leghe di Acciaio per utensili | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di titanio | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **10** | 100 | 3200 | 0.04 | 510 | 5 | 80 | 2500 | 0.03 | 300 | 5 | 75 | 2400 | 0.03 | 290 | 5 |
| **12** | 100 | 2700 | 0.05 | 540 | 6 | 80 | 2100 | 0.04 | 340 | 6 | 75 | 2000 | 0.04 | 320 | 6 |
| **16** | 100 | 2000 | 0.07 | 560 | 8 | 80 | 1600 | 0.05 | 320 | 8 | 75 | 1500 | 0.06 | 360 | 8 |
| **20** | 100 | 1600 | 0.07 | 450 | 10 | 80 | 1300 | 0.05 | 260 | 10 | 75 | 1200 | 0.06 | 290 | 10 |
| **25** | 100 | 1300 | 0.08 | 420 | 12 | 80 | 1000 | 0.05 | 200 | 12 | 75 | 950 | 0.06 | 230 | 12 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | | | | | | | | |

| Lavorazione Materiale | M / S | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione, Lega di cromo cobalto | | | | | Leghe resistenti al calore | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **10** | 60 | 1900 | 0.025 | 190 | 5 | 30 | 950 | 0.02 | 76 | 2 |
| **12** | 60 | 1600 | 0.035 | 220 | 6 | 30 | 800 | 0.03 | 96 | 2.4 |
| **16** | 60 | 1200 | 0.05 | 240 | 8 | 30 | 600 | 0.05 | 120 | 3.2 |
| **20** | 60 | 950 | 0.05 | 190 | 10 | 30 | 480 | 0.05 | 96 | 4 |
| **25** | 60 | 760 | 0.05 | 150 | 12 | 30 | 380 | 0.05 | 76 | 5 |
| Profondità di taglio |  DC : Diametro. | | | | | | | | | |


Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le frese con elica variabile consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.


# iMX-C4HV

Testina torica, 4 taglienti, elica variabile, tagliente lungo

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura in spallamento

| Lavorazione Materiale | | P | | | | | | P | | | | | | M | | | | | | S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Rame, Leghe di rame | | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili | | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di titanio | | | | | | | | | | | |
| L/D | Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | | | | | | |
| 4 | 16 | 100 | 2000 | 0.09 | 720 | 32 | 0.8 | 80 | 1600 | 0.07 | 450 | 32 | 0.8 | 60 | 1200 | 0.08 | 380 | 32 | 0.8 | | | | | | |
| | 20 | 100 | 1600 | 0.09 | 580 | 40 | 1 | 80 | 1300 | 0.07 | 360 | 40 | 1 | 60 | 950 | 0.08 | 300 | 40 | 1 | | | | | | |
| 6 | 16 | 60 | 1200 | 0.07 | 340 | 32 | 0.8 | 50 | 990 | 0.05 | 200 | 32 | 0.8 | 40 | 800 | 0.06 | 190 | 32 | 0.8 | | | | | | |
| | 20 | 60 | 950 | 0.07 | 270 | 40 | 1 | 50 | 800 | 0.05 | 160 | 40 | 1 | 40 | 640 | 0.06 | 150 | 40 | 1 | | | | | | |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lavorazione Materiale | | M | | | | | | S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione Lega di cromo cobalto | | | | | | Leghe resistenti al calore | | | | | |
| L/D | Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| 4 | 16 | 50 | 990 | 0.07 | 280 | 32 | 0.8 | 30 | 600 | 0.05 | 120 | 32 | 0.4 |
| | 20 | 50 | 800 | 0.07 | 220 | 40 | 1 | 30 | 480 | 0.05 | 96 | 40 | 0.5 |
| 6 | 16 | 30 | 600 | 0.05 | 120 | 32 | 0.8 | 20 | 400 | 0.04 | 64 | 32 | 0.4 |
| | 20 | 30 | 480 | 0.05 | 96 | 40 | 1 | 20 | 320 | 0.04 | 51 | 40 | 0.5 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | |


Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le frese con elica variabile consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.
Nota 4) La lunghezza dell'elica della tipologia a tagliente lungo è doppia rispetto a quella standard. Di conseguenza, con lo stesso portautensili, il rapporto L/D va aumentato di +1.

# iMX-C4HV

Testina torica, 4 taglienti, elica variabile, tipo a diametro maggiorato

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura in spallamento

| Lavorazione Materiale | | P | | | N | | | P | | | | | | M | | | S | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Rame, Leghe di rame | | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili | | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di titanio | | | | | |
| L/D | Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| 3 | **11** | 150 | 4300 | 0.09 | 1500 | 11 | 1.1 | 120 | 3500 | 0.06 | 840 | 11 | 1.1 | 100 | 2900 | 0.075 | 870 | 11 | 1.1 |
| | **12** | 150 | 4000 | 0.09 | 1400 | 12 | 1.2 | 120 | 3200 | 0.06 | 770 | 12 | 1.2 | 100 | 2700 | 0.075 | 810 | 12 | 1.2 |
| | **13** | 150 | 3700 | 0.09 | 1300 | 13 | 1.3 | 120 | 2900 | 0.065 | 750 | 13 | 1.3 | 100 | 2400 | 0.08 | 770 | 13 | 1.3 |
| | **14** | 150 | 3400 | 0.09 | 1200 | 14 | 1.4 | 120 | 2700 | 0.065 | 700 | 14 | 1.4 | 100 | 2300 | 0.08 | 740 | 14 | 1.4 |
| | **17** | 150 | 2800 | 0.1 | 1100 | 17 | 1.7 | 120 | 2200 | 0.075 | 660 | 17 | 1.7 | 100 | 1900 | 0.08 | 610 | 17 | 1.7 |
| | **18** | 150 | 2700 | 0.1 | 1100 | 18 | 1.8 | 120 | 2100 | 0.075 | 630 | 18 | 1.8 | 100 | 1800 | 0.09 | 650 | 18 | 1.8 |
| | **22** | 150 | 2200 | 0.1 | 880 | 22 | 2.2 | 120 | 1700 | 0.075 | 510 | 22 | 2.2 | 100 | 1400 | 0.09 | 500 | 22 | 2.2 |
| | **28** | 150 | 1700 | 0.12 | 820 | 28 | 2.8 | 120 | 1400 | 0.075 | 420 | 28 | 2.8 | 100 | 1100 | 0.09 | 400 | 28 | 2.8 |
| | **30** | 150 | 1600 | 0.12 | 770 | 30 | 3 | 120 | 1300 | 0.075 | 390 | 30 | 3 | 100 | 1100 | 0.09 | 400 | 30 | 3 |
| | **32** | 150 | 1500 | 0.12 | 720 | 32 | 3.2 | 120 | 1200 | 0.075 | 360 | 32 | 3.2 | 100 | 990 | 0.09 | 360 | 32 | 3.2 |
| 5 | **11** | 90 | 2600 | 0.07 | 730 | 11 | 0.4 | 70 | 2000 | 0.05 | 400 | 11 | 0.4 | 60 | 1700 | 0.06 | 410 | 11 | 0.4 |
| | **12** | 90 | 2400 | 0.07 | 670 | 12 | 0.5 | 70 | 1900 | 0.05 | 380 | 12 | 0.5 | 60 | 1600 | 0.06 | 380 | 12 | 0.5 |
| | **13** | 90 | 2200 | 0.07 | 620 | 13 | 0.5 | 70 | 1700 | 0.05 | 340 | 13 | 0.5 | 60 | 1500 | 0.06 | 360 | 13 | 0.5 |
| | **14** | 90 | 2000 | 0.07 | 560 | 14 | 0.6 | 70 | 1600 | 0.05 | 320 | 14 | 0.6 | 60 | 1400 | 0.06 | 340 | 14 | 0.6 |
| | **17** | 90 | 1700 | 0.08 | 540 | 17 | 0.7 | 70 | 1300 | 0.06 | 310 | 17 | 0.7 | 60 | 1100 | 0.07 | 310 | 17 | 0.7 |
| | **18** | 90 | 1600 | 0.08 | 510 | 18 | 0.7 | 70 | 1200 | 0.06 | 290 | 18 | 0.7 | 60 | 1100 | 0.07 | 310 | 18 | 0.7 |
| | **22** | 90 | 1300 | 0.08 | 420 | 22 | 0.9 | 70 | 1000 | 0.06 | 240 | 22 | 0.9 | 60 | 870 | 0.07 | 240 | 22 | 0.9 |
| | **28** | 90 | 1000 | 0.1 | 400 | 28 | 1.1 | 70 | 800 | 0.06 | 190 | 28 | 1.1 | 60 | 680 | 0.07 | 190 | 28 | 1.1 |
| | **30** | 90 | 950 | 0.1 | 380 | 30 | 1.2 | 70 | 740 | 0.06 | 180 | 30 | 1.2 | 60 | 640 | 0.07 | 180 | 30 | 1.2 |
| | **32** | 90 | 900 | 0.1 | 360 | 32 | 1.3 | 70 | 700 | 0.06 | 170 | 32 | 1.3 | 60 | 600 | 0.07 | 170 | 32 | 1.3 |
| 7 | **11** | 60 | 1700 | 0.06 | 410 | 11 | 0.2 | 50 | 1400 | 0.04 | 220 | 11 | 0.2 | 32 | 930 | 0.05 | 190 | 11 | 0.2 |
| | **12** | 60 | 1600 | 0.06 | 380 | 12 | 0.2 | 50 | 1300 | 0.04 | 210 | 12 | 0.2 | 32 | 850 | 0.05 | 170 | 12 | 0.2 |
| | **13** | 60 | 1500 | 0.06 | 360 | 13 | 0.3 | 50 | 1200 | 0.05 | 240 | 13 | 0.3 | 32 | 780 | 0.06 | 190 | 13 | 0.3 |
| | **14** | 60 | 1400 | 0.06 | 340 | 14 | 0.3 | 50 | 1100 | 0.05 | 220 | 14 | 0.3 | 32 | 730 | 0.06 | 180 | 14 | 0.3 |
| | **17** | 60 | 1100 | 0.07 | 310 | 17 | 0.3 | 50 | 940 | 0.05 | 190 | 17 | 0.3 | 32 | 600 | 0.06 | 140 | 17 | 0.3 |
| | **18** | 60 | 1100 | 0.07 | 310 | 18 | 0.4 | 50 | 880 | 0.05 | 180 | 18 | 0.4 | 32 | 570 | 0.06 | 140 | 18 | 0.4 |
| | **22** | 60 | 870 | 0.07 | 240 | 22 | 0.4 | 50 | 720 | 0.05 | 140 | 22 | 0.4 | 32 | 460 | 0.06 | 110 | 22 | 0.4 |
| | **28** | 60 | 680 | 0.08 | 220 | 28 | 0.6 | 50 | 570 | 0.05 | 110 | 28 | 0.6 | 32 | 360 | 0.06 | 86 | 28 | 0.6 |
| | **30** | 60 | 640 | 0.08 | 200 | 30 | 0.6 | 50 | 530 | 0.05 | 110 | 30 | 0.6 | 32 | 340 | 0.06 | 82 | 30 | 0.6 |
| | **32** | 60 | 600 | 0.08 | 190 | 32 | 0.6 | 50 | 500 | 0.05 | 100 | 32 | 0.6 | 32 | 320 | 0.06 | 77 | 32 | 0.6 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le frese con elica variabile consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

# iMX-C4HV

Testina torica, 4 taglienti, elica variabile, tipo a diametro maggiorato


## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura in spallamento

| Lavorazione Materiale | | M | S | S |
|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione<br>Lega di cromo cobalto | | Leghe resistenti al calore |

| L/D | Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 75 | 2200 | 0.06 | 530 | 11 | 1.1 | 30 | 870 | 0.04 | 140 | 11 | 0.8 |
| | 12 | 75 | 2000 | 0.06 | 480 | 12 | 1.2 | 30 | 800 | 0.04 | 130 | 12 | 0.9 |
| | 13 | 75 | 1800 | 0.065 | 470 | 13 | 1.3 | 30 | 730 | 0.045 | 130 | 13 | 1 |
| | 14 | 75 | 1700 | 0.065 | 440 | 14 | 1.4 | 30 | 680 | 0.045 | 120 | 14 | 1.1 |
| | 17 | 75 | 1400 | 0.065 | 360 | 17 | 1.7 | 40 | 750 | 0.045 | 140 | 17 | 1.3 |
| | 18 | 75 | 1300 | 0.075 | 390 | 18 | 1.8 | 40 | 710 | 0.05 | 140 | 18 | 1.4 |
| | 22 | 75 | 1100 | 0.075 | 330 | 22 | 2.2 | 40 | 580 | 0.05 | 120 | 22 | 1.7 |
| | 28 | 75 | 850 | 0.075 | 260 | 28 | 2.8 | 40 | 450 | 0.05 | 90 | 28 | 2.1 |
| | 30 | 75 | 800 | 0.075 | 240 | 30 | 3 | 40 | 420 | 0.05 | 84 | 30 | 2.3 |
| | 32 | 75 | 750 | 0.075 | 230 | 32 | 3.2 | 40 | 400 | 0.05 | 80 | 32 | 2.4 |
| 5 | 11 | 50 | 1400 | 0.05 | 280 | 11 | 0.4 | 10 | 290 | 0.03 | 35 | 11 | 0.3 |
| | 12 | 50 | 1300 | 0.05 | 260 | 12 | 0.5 | 10 | 270 | 0.03 | 32 | 12 | 0.4 |
| | 13 | 50 | 1200 | 0.05 | 240 | 13 | 0.5 | 10 | 240 | 0.04 | 38 | 13 | 0.4 |
| | 14 | 50 | 1100 | 0.05 | 220 | 14 | 0.6 | 10 | 230 | 0.04 | 37 | 14 | 0.4 |
| | 17 | 50 | 940 | 0.06 | 230 | 17 | 0.7 | 19 | 360 | 0.04 | 58 | 17 | 0.5 |
| | 18 | 50 | 880 | 0.06 | 210 | 18 | 0.7 | 19 | 340 | 0.04 | 54 | 18 | 0.6 |
| | 22 | 50 | 720 | 0.06 | 170 | 22 | 0.9 | 19 | 270 | 0.04 | 43 | 22 | 0.7 |
| | 28 | 50 | 570 | 0.06 | 140 | 28 | 1.1 | 19 | 220 | 0.04 | 35 | 28 | 0.8 |
| | 30 | 50 | 530 | 0.06 | 130 | 30 | 1.2 | 19 | 200 | 0.04 | 32 | 30 | 0.9 |
| | 32 | 50 | 500 | 0.06 | 120 | 32 | 1.3 | 19 | 190 | 0.04 | 30 | 32 | 1 |
| 7 | 11 | 24 | 690 | 0.04 | 110 | 11 | 0.2 | – | – | – | – | – | – |
| | 12 | 24 | 640 | 0.04 | 100 | 12 | 0.2 | – | – | – | – | – | – |
| | 13 | 24 | 590 | 0.05 | 120 | 13 | 0.3 | – | – | – | – | – | – |
| | 14 | 24 | 550 | 0.05 | 110 | 14 | 0.3 | – | – | – | – | – | – |
| | 17 | 24 | 450 | 0.05 | 90 | 17 | 0.3 | – | – | – | – | – | – |
| | 18 | 24 | 420 | 0.05 | 84 | 18 | 0.4 | – | – | – | – | – | – |
| | 22 | 24 | 350 | 0.05 | 70 | 22 | 0.4 | – | – | – | – | – | – |
| | 28 | 24 | 270 | 0.05 | 54 | 28 | 0.6 | – | – | – | – | – | – |
| | 30 | 24 | 250 | 0.05 | 50 | 30 | 0.6 | – | – | – | – | – | – |
| | 32 | 24 | 240 | 0.05 | 48 | 32 | 0.6 | – | – | – | – | – | – |

Profondità di taglio





Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le frese con elica variabile consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

# iMX-C6HV-C NEW

Testina torica, 6 taglienti, elica variabile, con fori per il passaggio del refrigerante

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | | |






Tipo1

| RE≤3 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.020 | | | | |
| DC=10 | 12≤DC<16 | 20≤DC≤25 | | |
| 0<br>- 0.030 | 0<br>- 0.040 | 0<br>- 0.050 | | |

- Il rumore e le vibrazioni vengono ridotti e viene garantita una lavorazione stabile grazie all'utilizzo di eliche variabili.
- Dotata di foro centrale per il raffreddamento, per migliorare l'espulsione dei trucioli.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | RE | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10C6HV100R05010C** | 10 | 0.5 | 10 | 16 | 9.7 | 6 | ● | 1 |
| **IMX10C6HV100R10010C** | 10 | 1 | 10 | 16 | 9.7 | 6 | ● | 1 |
| **IMX12C6HV120R05012C** | 12 | 0.5 | 12 | 19 | 11.7 | 6 | ● | 1 |
| **IMX12C6HV120R10012C** | 12 | 1 | 12 | 19 | 11.7 | 6 | ● | 1 |
| **IMX16C6HV160R10016C** | 16 | 1 | 16 | 24 | 15.5 | 6 | ● | 1 |
| **IMX16C6HV160R30016C** | 16 | 3 | 16 | 24 | 15.5 | 6 | ● | 1 |
| **IMX20C6HV200R10020C** | 20 | 1 | 20 | 30 | 19.5 | 6 | ● | 1 |
| **IMX20C6HV200R30020C** | 20 | 3 | 20 | 30 | 19.5 | 6 | ● | 1 |
| **IMX25C6HV250R10025C** | 25 | 1 | 25 | 37.5 | 24.5 | 6 | ● | 1 |
| **IMX25C6HV250R30025C** | 25 | 3 | 25 | 37.5 | 24.5 | 6 | ● | 1 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

● : **Inventario mantenuto.**


# iMX-C6HV-C NEW


Testina torica, 6 taglienti, elica variabile, con fori per il passaggio del refrigerante

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura in spallamento (L/D=3)

Per L/D diverso da 3, utilizzare le seguenti condizioni di taglio consigliate moltiplicando il fattore di correzione a pagina J003 in relazione allo sbalzo utensile.

| Lavorazione Materiale | P | | | | | | M S | | | | | | M S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili | | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici | | | | | | Acciaio inossidabile per indurito per precipitazione, Lega di cromo cobalto, Lega di titanio | | | | | |
| Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | 200 | 6400 | 0.07 | 2700 | 10 | 1.0 | 150 | 4800 | 0.07 | 2000 | 10 | 1.0 | 100 | 3200 | 0.07 | 1300 | 10 | 1.0 |
| **12** | 200 | 5300 | 0.085 | 2700 | 12 | 1.2 | 150 | 4000 | 0.085 | 2000 | 12 | 1.2 | 100 | 2700 | 0.085 | 1400 | 12 | 1.2 |
| **16** | 200 | 4000 | 0.088 | 2100 | 16 | 1.6 | 150 | 3000 | 0.088 | 1600 | 16 | 1.6 | 100 | 2000 | 0.088 | 1100 | 16 | 1.6 |
| **20** | 200 | 3200 | 0.1 | 1900 | 20 | 2.0 | 150 | 2400 | 0.1 | 1400 | 20 | 2.0 | 100 | 1600 | 0.1 | 1000 | 20 | 2.0 |
| **25** | 200 | 2500 | 0.1 | 1500 | 25 | 2.5 | 150 | 1900 | 0.1 | 1100 | 25 | 2.5 | 100 | 1300 | 0.1 | 800 | 25 | 2.5 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lavorazione Materiale | S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leghe resistenti al calore | | | | | |
| Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Giri ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | 40 | 1300 | 0.033 | 260 | 10 | 0.5 |
| **12** | 40 | 1100 | 0.035 | 230 | 12 | 0.6 |
| **16** | 40 | 800 | 0.038 | 180 | 16 | 0.8 |
| **20** | 40 | 640 | 0.04 | 150 | 20 | 1.0 |
| **25** | 40 | 510 | 0.04 | 120 | 25 | 1.3 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |

Nota 1) Le frese con eliche variabili hanno un effetto maggiore nel controllo delle vibrazioni rispetto alle frese standard. Tuttavia, se la rigidità della macchina o lo staffaggio del pezzo è scarso, possono verificarsi vibrazioni o rumori anomali. In tal caso, si prega di regolare la velocità di rotazione, la velocità di avanzamento e la profondità di taglio.
Nota 2) La velocità di rotazione e la velocità di avanzamento possono essere aumentate con una minore profondità di taglio.
Nota 3) Per acciai inossidabili, leghe di titanio e leghe resistenti al calore, l'uso di refrigerante solubile in acqua è efficace.


# iMX-C6HV/C10HV/C12HV


Testina torica, multitagliente, elica variabile




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | | |








| RE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.020 | | | | |



| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |

● Alta efficienza di lavorazione grazie al disegno multitagliente.

● L'elica variabile controlla le vibrazioni permettendo una lavorazione sicura.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | RE | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10C6HV100R05010** | 10 | 0.5 | 10 | 16 | 9.7 | 6 | ● | 1 |
| **IMX10C6HV100R10010** | 10 | 1 | 10 | 16 | 9.7 | 6 | ● | 1 |
| **IMX12C6HV120R10012** | 12 | 1 | 12 | 19 | 11.7 | 6 | ● | 1 |
| **IMX16C10HV160R10016** | 16 | 1 | 16 | 24 | 15.5 | 10 | ● | 2 |
| **IMX20C12HV200R10020** | 20 | 1 | 20 | 30 | 19.5 | 12 | ● | 2 |
| **IMX25C12HV250R10025** | 25 | 1 | 25 | 37.5 | 24.5 | 12 | ● | 2 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

● : **Inventario mantenuto.**

# iMX-C6HV/C10HV/C12HV


Testina torica, multitagliente, elica variabile




## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


### ■Fresatura in spallamento (L/D=3)

Per L/D diverso da 3, utilizzare le seguenti condizioni di taglio consigliate moltiplicando il fattore di correzione a pagina J003 in relazione allo sbalzo utensile.

| Lavorazione Materiale | P | | | | | | M | | | | | | M | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili | | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici, Lega di titanio | | | | | | Acciaio inossidabile per indurito per precipitazione, Lega di cromo cobalto | | | | | |
| Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | 200 | 6400 | 0.07 | 2700 | 10 | 1 | 150 | 4800 | 0.07 | 2000 | 10 | 1 | 100 | 3200 | 0.07 | 1300 | 10 | 1 |
| **12** | 200 | 5300 | 0.085 | 2700 | 12 | 1.2 | 150 | 4000 | 0.085 | 2000 | 12 | 1.2 | 100 | 2700 | 0.085 | 1400 | 12 | 1.2 |
| **16** | 200 | 4000 | 0.088 | 3500 | 16 | 0.6 | 150 | 3000 | 0.088 | 2600 | 16 | 0.64 | 100 | 2000 | 0.088 | 1800 | 16 | 0.6 |
| **20** | 200 | 3200 | 0.1 | 3800 | 20 | 0.8 | 150 | 2400 | 0.1 | 2900 | 20 | 0.8 | 100 | 1600 | 0.1 | 1900 | 20 | 0.8 |
| **25** | 200 | 2500 | 0.1 | 3000 | 25 | 1 | 150 | 1900 | 0.1 | 2300 | 25 | 1 | 100 | 1300 | 0.1 | 1600 | 25 | 1 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lavorazione Materiale | S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leghe resistenti al calore | | | | | |
| Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | 40 | 1300 | 0.033 | 260 | 10 | 0.5 |
| **12** | 40 | 1100 | 0.035 | 230 | 12 | 0.6 |
| **16** | 40 | 800 | 0.038 | 300 | 16 | 0.6 |
| **20** | 40 | 640 | 0.04 | 310 | 20 | 0.8 |
| **25** | 40 | 510 | 0.04 | 240 | 25 | 1 |
| Profondità di taglio |  | | | | | |

Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) La fresa integrale con elica variabile consente un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare. Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali. In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.
Nota 4) Se il raggio di lavorazione nell'angolo è uguale al raggio dell'utensile quando si usa una testina con oltre 10 taglienti, impostare la profondità di taglio e la velocità di avanzamento alla metà di quanto sopra.




# iMX-C4FD-C

Testina torica a doppio raggio con foro per il passaggio del refrigerante, 4 taglienti, ad elevato avanzamento

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ○ | |






| DC≤12 | DC>12 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |

●La geometria torica con doppio raggio e a 4 taglienti consente un'efficiente lavorazione a velocità di avanzamento superiori.
●Il foro per refrigerante al centro del lato anteriore garantisce un flusso costante di refrigerante.


(mm)

| Codice ordinazione | DC | RE1 *1 | APMX | A3 | LH | DCONMS | Taglienti | RMPX *2 | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10C4FD10010C** | 10 | 1.99 | 0.7 | 10.5 | 16 | 9.7 | 4 | 2.1° | ● | 1 |
| **IMX12C4FD12012C** | 12 | 2.1 | 0.8 | 12.5 | 19 | 11.7 | 4 | 2.8° | ● | 1 |
| **IMX16C4FD16016C** | 16 | 2.75 | 1 | 16.5 | 24 | 15.5 | 4 | 3° | ● | 1 |
| **IMX20C4FD20021C** | 20 | 3.07 | 1.3 | 21 | 30 | 19.5 | 4 | 3.3° | ● | 1 |
| **IMX25C4FD25026C** | 25 | 4.21 | 1.6 | 26 | 37.5 | 24.5 | 4 | 4.5° | ● | 1 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)
Nota 2) La fresa torica a doppio raggio non è adatta per la finitura dei raggi, poiché potrebbe lasciare del materiale residuo.

*1 RE : Raggio approssimato
*2 RMPX : Angolo di rampa massimo

| Codice ordinazione | RE1 *1 | Torica a doppio raggio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | S10 | DCIN | RE2 | RE3 |
| **IMX10C4FD10010C** | 1.99 | 0.27 | 3.4 | 1.5 | 5 |
| **IMX12C4FD12012C** | 2.1 | 0.33 | 4.5 | 1.5 | 6 |
| **IMX16C4FD16016C** | 2.75 | 0.42 | 6.2 | 2 | 8 |
| **IMX20C4FD20021C** | 3.07 | 0.59 | 8 | 2 | 10 |
| **IMX25C4FD25026C** | 4.21 | 0.67 | 10 | 3 | 12 |




*Nota per la programmazione
Raggio approssimato = RE1
Sovrametallo residuo = S10

● : Inventario mantenuto.

# iMX-C4FD-C


Testina torica a doppio raggio per taglio ad alto avanzamento, con foro per refrigerante interno




## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura in spallamento (L/D=3)

Per L/D diverso da 3, utilizzare le seguenti condizioni di taglio consigliate moltiplicando il fattore di correzione a pagina J003 in relazione allo sbalzo utensile.

| Lavorazione Materiale | P | N | P | | | | P | | | | | | H | | | | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio dolce, Rame, Leghe di rame | | | | | | Acciaio pretemprato, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio legato per utensili | | | | | | Acciaio temprato (45— 55HRC), Acciaio inossidabile indurito per precipitazione, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici | | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | 150 | 4800 | 0.4 | 7700 | 0.5 | 6 | 135 | 4300 | 0.4 | 6900 | 0.5 | 6 | 120 | 3800 | 0.3 | 4600 | 0.5 | 6 |
| **12** | 150 | 4000 | 0.45 | 7200 | 0.6 | 7.2 | 135 | 3600 | 0.45 | 6500 | 0.6 | 7.2 | 120 | 3200 | 0.3 | 3800 | 0.6 | 7.2 |
| **16** | 150 | 3000 | 0.5 | 6000 | 0.8 | 9.6 | 135 | 2700 | 0.5 | 5400 | 0.8 | 9.6 | 120 | 2400 | 0.4 | 3800 | 0.8 | 9.6 |
| **20** | 150 | 2400 | 0.5 | 4800 | 1 | 12 | 135 | 2100 | 0.5 | 4200 | 1 | 12 | 120 | 1900 | 0.4 | 3000 | 1 | 12 |
| **25** | 150 | 1900 | 0.5 | 3800 | 1.25 | 15 | 135 | 1700 | 0.5 | 3400 | 1.25 | 15 | 120 | 1500 | 0.4 | 2400 | 1.25 | 15 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lavorazione Materiale | M | S | S | | | | S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio, Lega di cromo cobalto | | | | | | Leghe resistenti al calore | | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min$^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | 40 | 1300 | 0.2 | 1000 | 0.5 | 6 | 25 | 800 | 0.1 | 320 | 0.5 | 6 |
| **12** | 40 | 1100 | 0.2 | 880 | 0.6 | 7.2 | 25 | 660 | 0.1 | 260 | 0.6 | 7.2 |
| **16** | 40 | 800 | 0.3 | 960 | 0.8 | 9.6 | 25 | 500 | 0.15 | 300 | 0.8 | 9.6 |
| **20** | 40 | 640 | 0.3 | 770 | 1 | 12 | 25 | 400 | 0.15 | 240 | 1 | 12 |
| **25** | 40 | 510 | 0.3 | 610 | 1.25 | 15 | 25 | 320 | 0.15 | 190 | 1.25 | 15 |
| Profondità di taglio |  | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 3) Le frese con eliche variabili consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.
Nota 4) Per la lavorazione in rampa, si consiglia di ridurre l'avanzamento del 50%.

# iMX-C4FV


Testina torica per lavorazione ad alta efficienza, 4 taglienti, elica variabile

UWC

43°
45°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | | | | | |






Tipo1

| RE≤3 | RE=4 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.010 | ±0.020 | | | |
| DC≤12 | DC>12 | | | |
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |

●Frese toriche per lavorazioni ad alta efficienza.

●L'elica variabile controlla le vibrazioni permettendo una lavorazione sicura.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | RE | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP6120 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10C4FV100R20010** | 10 | 2 | 10.5 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX12C4FV120R20012** | 12 | 2 | 12.5 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
| **IMX16C4FV160R30016** | 16 | 3 | 16.5 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX20C4FV200R30021** | 20 | 3 | 21 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
| **IMX25C4FV250R40026** | 25 | 4 | 26 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)


● : **Inventario mantenuto.**

# iMX-C4FV


Testina torica per lavorazioni ad alta efficienza, 4 taglienti, elica variabile

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura con elevata profondità di taglio

| Materiale da lavorare | | P | | | | | | | | | | | | H | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Ghisa grigia | | | | | | Acciaio pretemperato, Leghe di Acciaio per utensili | | | | | | Acciaio temprato (45－55HRC) | | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | **RE** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | **2** | 90 | 2900 | 0.25 | 2900 | 1.2 | 4.5 | 75 | 2400 | 0.23 | 2200 | 1 | 4.5 | 60 | 1900 | 0.22 | 1700 | 0.7 | 4.5 |
| **12** | **2** | 90 | 2400 | 0.25 | 2400 | 1.8 | 6 | 75 | 2000 | 0.23 | 1800 | 1.4 | 6 | 60 | 1600 | 0.22 | 1400 | 0.9 | 6 |
| **16** | **3** | 90 | 1800 | 0.25 | 1800 | 1.8 | 7.5 | 75 | 1500 | 0.23 | 1400 | 1.4 | 7.5 | 60 | 1200 | 0.22 | 1100 | 0.9 | 7.5 |
| **20** | **3** | 90 | 1400 | 0.25 | 1400 | 1.8 | 9 | 75 | 1200 | 0.23 | 1100 | 1.4 | 9 | 60 | 950 | 0.22 | 840 | 0.9 | 9 |
| **25** | **4** | 90 | 1100 | 0.25 | 1100 | 2.4 | 11.5 | 75 | 950 | 0.23 | 870 | 1.8 | 11.5 | 60 | 760 | 0.22 | 670 | 1.2 | 11.5 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### ■Fresatura ad alto avanzamento

| Materiale da lavorare | | P | | | | | | | | | | | | H | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Ghisa grigia | | | | | | Acciaio pretemprato, Leghe di Acciaio per utensili | | | | | | Acciaio temprato (45－55HRC) | | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | **RE** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | **2** | 150 | 4800 | 0.4 | 7700 | 0.6 | 4.5 | 125 | 4000 | 0.35 | 5600 | 0.46 | 4.5 | 100 | 3200 | 0.3 | 3800 | 0.36 | 4.5 |
| **12** | **2** | 150 | 4000 | 0.45 | 7200 | 0.9 | 6 | 125 | 3300 | 0.4 | 5300 | 0.7 | 6 | 100 | 2700 | 0.3 | 3200 | 0.45 | 6 |
| **16** | **3** | 150 | 3000 | 0.5 | 6000 | 0.9 | 7.5 | 125 | 2500 | 0.45 | 4500 | 0.7 | 7.5 | 100 | 2000 | 0.3 | 2400 | 0.45 | 7.5 |
| **20** | **3** | 150 | 2400 | 0.5 | 4800 | 0.9 | 9 | 125 | 2000 | 0.45 | 3600 | 0.7 | 9 | 100 | 1600 | 0.35 | 2200 | 0.45 | 9 |
| **25** | **4** | 150 | 1900 | 0.5 | 3800 | 1.2 | 11.5 | 125 | 1600 | 0.45 | 2900 | 0.9 | 11.5 | 100 | 1300 | 0.35 | 1800 | 0.6 | 11.5 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Se la profondità di taglio è ridotta, è possibile aumentare il numero di giri e la velocità di avanzamento.
Nota 2) Per favorire l'asportazione dei trucioli si raccomanda aria compressa o olio nebulizzato.
Nota 3) Per la fresatura di parti sagomate, ossia di forme, le condizioni di taglio possono essere notevolmente diverse a seconda della geometria del pezzo, dei metodi di lavorazione e della profondità di taglio.
Ridurre l'avanzamento soprattutto quando si lavorano le parti raggiate di un pezzo.
Nota 4) Le frese con elica variabile consentono un maggiore controllo delle vibrazioni rispetto alle frese con elica regolare.
Tuttavia, se la rigidità della macchina o del bloccaggio del pezzo da lavorare è ridotta, si possono verificare vibrazioni e rumori anomali.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.


# iMX-C3A


Testina torica, 3 taglienti, per leghe di alluminio




| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ◎ |






Tipo a diametro maggiorato





| RE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.020 | | | | |
| DC≤12 | DC>12 | | | |
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |

● Sono possibili lavorazioni ad alta efficienza grazie alla lappatura della faccia inclinata lucida e tagliente affilato.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | RE | APMX | LH | DCONMS | Taglienti | Grado ET2020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10C3A100R10008** | 10 | 1 | 8 | 16 | 9.7 | 3 | ● | 1 |
| **IMX10C3A100R25008** | 10 | 2.5 | 8 | 16 | 9.7 | 3 | ● | 1 |
| **IMX10C3A120R10010** | 12 | 1 | 10.1 | 19 | 9.7 | 3 | ● | 2 |
| **IMX12C3A120R10009** | 12 | 1 | 9.6 | 19 | 11.7 | 3 | ● | 1 |
| **IMX12C3A120R32009** | 12 | 3.2 | 9.6 | 19 | 11.7 | 3 | ● | 1 |
| **IMX12C3A140R10011** | 14 | 1 | 11.7 | 22.5 | 11.7 | 3 | ● | 2 |
| **IMX16C3A160R10012** | 16 | 1 | 12.8 | 24 | 15.5 | 3 | ● | 1 |
| **IMX16C3A160R32012** | 16 | 3.2 | 12.8 | 24 | 15.5 | 3 | ● | 1 |
| **IMX16C3A180R32014** | 18 | 3.2 | 14.9 | 27 | 15.5 | 3 | ● | 2 |
| **IMX20C3A200R10016** | 20 | 1 | 16 | 30 | 19.5 | 3 | ● | 1 |
| **IMX20C3A200R32016** | 20 | 3.2 | 16 | 30 | 19.5 | 3 | ● | 1 |
| **IMX20C3A220R32018** | 22 | 3.2 | 18.6 | 33 | 19.5 | 3 | ● | 2 |
| **IMX25C3A250R10020** | 25 | 1 | 20 | 37.5 | 24.5 | 3 | ● | 1 |
| **IMX25C3A250R32020** | 25 | 3.2 | 20 | 37.5 | 24.5 | 3 | ● | 1 |
| **IMX25C3A250R50020** | 25 | 5 | 20 | 37.5 | 24.5 | 3 | ● | 1 |
| **IMX25C3A280R32023** | 28 | 3.2 | 23.4 | 41.5 | 24.5 | 3 | ● | 2 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

● : **Inventario mantenuto.**


# iMX-C3A

Testina torica, 3 taglienti, per leghe di alluminio




## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


### ■Fresatura in spallamento (L/D=3)

| Lavorazione Materiale | N: Lega di alluminio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | 500 | 16000 | 0.117 | 5600 | 8 | 3 |
| **12** | 500 | 13000 | 0.118 | 4600 | 9.6 | 3.6 |
| **16** | 500 | 9900 | 0.153 | 4500 | 12.8 | 4.8 |
| **20** | 500 | 8000 | 0.175 | 4200 | 16 | 6 |
| **25** | 500 | 6400 | 0.211 | 4100 | 20 | 7.5 |
| Profondità di taglio |   | | | | | |


### ■Fresatura in spallamento (L/D=5)

| Lavorazione Materiale | N: Lega di alluminio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | 300 | 9500 | 0.09 | 2600 | 8 | 1.2 |
| **12** | 300 | 8000 | 0.09 | 2200 | 9.6 | 1.44 |
| **16** | 300 | 6000 | 0.12 | 2200 | 12.8 | 1.92 |
| **20** | 300 | 4800 | 0.14 | 2000 | 16 | 2.4 |
| **25** | 300 | 3800 | 0.17 | 1900 | 20 | 3 |
| Profondità di taglio |   | | | | | |


### ■Fresatura in spallamento (L/D=7)

| Lavorazione Materiale | N: Lega di alluminio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | 200 | 6400 | 0.08 | 1500 | 8 | 0.6 |
| **12** | 200 | 5300 | 0.08 | 1300 | 9.6 | 0.72 |
| **16** | 200 | 4000 | 0.11 | 1300 | 12.8 | 0.96 |
| **20** | 200 | 3200 | 0.12 | 1200 | 16 | 1.2 |
| **25** | 200 | 2500 | 0.15 | 1100 | 20 | 1.5 |
| Profondità di taglio |   | | | | | |

### ■Fresatura di fessure (L/D=3)

| Lavorazione Materiale | N: Lega di alluminio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **10** | 500 | 16000 | 0.068 | 3300 | 5 |
| **12** | 500 | 13000 | 0.072 | 2800 | 6 |
| **16** | 500 | 9900 | 0.093 | 2800 | 8 |
| **20** | 500 | 8000 | 0.108 | 2600 | 10 |
| **25** | 500 | 6400 | 0.127 | 2400 | 12.5 |
| Profondità di taglio |   DC : Diametro. | | | | |

### ■Fresatura a tuffo (L/D=3)

| Lavorazione Materiale | N: Lega di alluminio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per numero di giri (mm/giro) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di foratura ap (mm) | Passo ap (mm) |
| **10** | 300 | 9500 | 0.1 | 950 | 5 | 2.5 |
| **12** | 300 | 8000 | 0.1 | 800 | 6 | 2.5 |
| **16** | 300 | 6000 | 0.1 | 600 | 8 | 2.5 |
| **20** | 300 | 4800 | 0.1 | 480 | 10 | 2.5 |
| **25** | 300 | 3800 | 0.1 | 380 | 12.5 | 2.5 |
| Profondità di taglio |   | | | | | |


Nota 1) Si consiglia l'uso di refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Possono verificarsi vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è ridotta.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

# iMX-C3A

Testina torica, 3 taglienti, per leghe di alluminio, tipo a diametro maggiorato

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■Fresatura in spallamento

| Lavorazione Materiale | | N<br>Lega di alluminio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/D | Dia. DC (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino (min-1) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| 3 | 12 | 500 | 13000 | 0.117 | 4600 | 9.6 | 2.4 |
| | 14 | 500 | 11000 | 0.118 | 3900 | 11.2 | 2.8 |
| | 18 | 500 | 8800 | 0.153 | 4000 | 14.4 | 3.6 |
| | 22 | 500 | 7200 | 0.175 | 3800 | 17.6 | 4.4 |
| | 28 | 500 | 5700 | 0.211 | 3600 | 22.4 | 5.6 |
| 5 | 12 | 300 | 8000 | 0.09 | 2200 | 9.6 | 1.0 |
| | 14 | 300 | 6800 | 0.09 | 1800 | 11.2 | 1.1 |
| | 18 | 300 | 5300 | 0.12 | 1900 | 14.4 | 1.4 |
| | 22 | 300 | 4300 | 0.14 | 1800 | 17.6 | 1.8 |
| | 28 | 300 | 3400 | 0.17 | 1700 | 22.4 | 2.2 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | |


Nota 1) Si consiglia l'uso di refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Possono verificarsi vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è ridotta.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

# iMX-C8T/C10T/C12T/C15T-C

Testina torica, conica, multitagliente, con foro per il passaggio del refrigerante

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ◎ | ◎ | | |






Tipo1

| RE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.015 | | | | |
| DC≤12 | DC>12 | | | |
| 0<br>- 0.020 | 0<br>- 0.030 | | | |

- Adatta a superfici di taglio curvilinee tridimensionali, quali ad esempio le palette per turbine.
- I taglienti multipli e l'ampio vano di scarico permettono un taglio ad elevato avanzamento.

(mm)

| Codice ordinazione | DC | RE | APMX | DCX | LH | DCONMS | BHTA | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10C8T080R05T080C** | 8 | 0.5 | 7.12 | 10 | 16 | 9.7 | 8° | 8 | ● | 1 |
| **IMX10C8T080R10T080C** | 8 | 1 | 7.12 | 10 | 16 | 9.7 | 8° | 8 | ● | 1 |
| **IMX12C10T100R05T080C** | 10 | 0.5 | 7.12 | 12 | 19 | 11.7 | 8° | 10 | ● | 1 |
| **IMX12C10T100R10T080C** | 10 | 1 | 7.12 | 12 | 19 | 11.7 | 8° | 10 | ● | 1 |
| **IMX16C15T150R05T080C** | 15 | 0.5 | 3.56 | 16 | 24 | 15.5 | 8° | 15 | ● | 1 |
| **IMX16C15T150R10T080C** | 15 | 1 | 3.56 | 16 | 24 | 15.5 | 8° | 15 | ● | 1 |
| **IMX16C12T150R20T080C** | 15 | 2 | 3.56 | 16 | 24 | 15.5 | 8° | 12 | ● | 1 |
| **IMX20C15T190R05T080C** | 19 | 0.5 | 3.56 | 20 | 30 | 19.5 | 8° | 15 | ● | 1 |
| **IMX20C15T190R10T080C** | 19 | 1 | 3.56 | 20 | 30 | 19.5 | 8° | 15 | ● | 1 |
| **IMX20C12T190R20T080C** | 19 | 2 | 3.56 | 20 | 30 | 19.5 | 8° | 12 | ● | 1 |


Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

● : **Inventario mantenuto.**

# CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

## ■Fresatura in spallamento (L/D=3)

Per L/D diverso da 3, utilizzare le seguenti condizioni di taglio consigliate moltiplicando il fattore di correzione a pagina J003 in relazione allo sbalzo utensile.

| Lavorazione Materiale | | M | | | | | | M | | | S | | | S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici | | | | | | Acciaio inossidabile indurito per precipitazione, Lega di titanio | | | | | | Leghe resistenti al calore | | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Numero di Scarichi | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **8** | **8** | 300 | 12000 | 0.1 | 9600 | 0.3 | 1.2 | 200 | 8000 | 0.1 | 6400 | 0.3 | 1.2 | 60 | 2400 | 0.08 | 1500 | 0.3 | 0.8 |
| **10** | **10** | 300 | 9500 | 0.1 | 9500 | 0.3 | 1.5 | 200 | 6400 | 0.1 | 6400 | 0.3 | 1.5 | 60 | 1900 | 0.08 | 1500 | 0.3 | 1 |
| **15** | **12** | 300 | 6400 | 0.12 | 9200 | 0.3 | 2.2 | 200 | 4200 | 0.12 | 6000 | 0.3 | 2.2 | 60 | 1300 | 0.1 | 1600 | 0.3 | 1.5 |
| **15** | **15** | 300 | 6400 | 0.1 | 9600 | 0.3 | 2.2 | 200 | 4200 | 0.1 | 6300 | 0.3 | 2.2 | 60 | 1300 | 0.08 | 1600 | 0.3 | 1.5 |
| **19** | **12** | 300 | 5000 | 0.12 | 7200 | 0.3 | 2.8 | 200 | 3400 | 0.12 | 4900 | 0.3 | 2.8 | 60 | 1000 | 0.1 | 1200 | 0.3 | 1.9 |
| **19** | **15** | 300 | 5000 | 0.1 | 7500 | 0.3 | 2.8 | 200 | 3400 | 0.1 | 5100 | 0.3 | 2.8 | 60 | 1000 | 0.08 | 1200 | 0.3 | 1.9 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) Si consiglia l'uso di refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Possono verificarsi vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è ridotta.
In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.

# iMX-CH3L


Testina per smussi, 3 taglienti

UWC

5°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | | |






Tipo1

| DCN=1.5 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.020 | | | | |

- Tagliente per esecuzione di smussi a 45°, consigliato su superfici interne.
- Profilo del tagliente studiato per contenere le vibrazioni


(mm)

| Codice ordinazione | DC | APMX | KAPR | DCN | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10CH3L100A45** | 10 | 4.2 | 45° | 1.5 | 16 | 9.7 | 3 | ● | 1 |
| **IMX12CH3L120A45** | 12 | 5.2 | 45° | 1.5 | 19 | 11.7 | 3 | ● | 1 |
| **IMX16CH3L160A45** | 16 | 7.2 | 45° | 1.5 | 24 | 15.5 | 3 | ● | 1 |
| **IMX20CH3L200A45** | 20 | 9.2 | 45° | 1.5 | 30 | 19.5 | 3 | ● | 1 |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE


### ■ Smussatura a tuffo (circonferenza del foro)

| Lavorazione Materiale | | P | | | | | | P | | | | | | M | | | | | | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato Ghisa grigia | | | | | | Acciaio legato per utensili, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio pre-temprato | | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio | | | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Numero di Scarichi | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | **3** | 40 | 1300 | 0.04 | 160 | 1.8 | 1.8 | 40 | 1300 | 0.03 | 120 | 1.8 | 1.8 | 30 | 950 | 0.03 | 86 | 1.8 | 1.8 |
| **12** | **3** | 40 | 1100 | 0.04 | 130 | 2.2 | 2.2 | 40 | 1100 | 0.03 | 99 | 2.2 | 2.2 | 30 | 800 | 0.03 | 72 | 2.2 | 2.2 |
| **16** | **3** | 40 | 800 | 0.04 | 96 | 2.4 | 2.4 | 40 | 800 | 0.03 | 72 | 2.4 | 2.4 | 30 | 600 | 0.03 | 54 | 2.4 | 2.4 |
| **20** | **3** | 40 | 640 | 0.04 | 77 | 2.6 | 2.6 | 40 | 640 | 0.03 | 58 | 2.6 | 2.6 | 30 | 480 | 0.03 | 43 | 2.6 | 2.6 |
| Profondità di taglio | |   | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Possono verificarsi vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è ridotta.
In questo caso, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


● : **Inventario mantenuto.**

## ■ Smussatura a tuffo (circonferenza del foro)

| Lavorazione Materiale | | H<br>Acciaio temprato (40—55HRC) | | | | | | S<br>Leghe resistenti al calore | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Numero di Scarichi | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Larghezza di taglio ae (mm) |
| **10** | **3** | 30 | 950 | 0.02 | 57 | 1.8 | 1.8 | 30 | 950 | 0.04 | 110 | 1.8 | 1.8 |
| **12** | **3** | 30 | 800 | 0.02 | 48 | 2.2 | 2.2 | 30 | 800 | 0.04 | 96 | 2.2 | 2.2 |
| **16** | **3** | 30 | 600 | 0.02 | 36 | 2.4 | 2.4 | 30 | 600 | 0.04 | 72 | 2.4 | 2.4 |
| **20** | **3** | 30 | 480 | 0.02 | 29 | 2.6 | 2.6 | 30 | 480 | 0.04 | 58 | 2.6 | 2.6 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | |

## ■ Smussatura 3D (profilatura della geometria)

| Lavorazione Materiale | | P<br>Acciaio al carbonio, Acciaio legato<br>Ghisa grigia | | | | | P<br>Acciaio legato per utensili, Acciaio al carbonio,<br>Acciaio legato, Acciaio pre-temprato | | | | | M<br>Acciaio inossidabile austenitico,<br>Lega di titanio | | | | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Numero di Scarichi | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **10** | **3** | 100 | 3200 | 0.05 | 480 | 2 | 70 | 2200 | 0.05 | 300 | 2 | 60 | 1900 | 0.04 | 230 | 2 |
| **12** | **3** | 100 | 2700 | 0.05 | 410 | 2.4 | 70 | 1900 | 0.05 | 260 | 2.4 | 60 | 1600 | 0.04 | 190 | 2.4 |
| **16** | **3** | 100 | 2000 | 0.05 | 300 | 2.7 | 70 | 1400 | 0.05 | 190 | 2.7 | 60 | 1200 | 0.04 | 140 | 2.7 |
| **20** | **3** | 100 | 1600 | 0.05 | 240 | 3.2 | 70 | 1100 | 0.05 | 150 | 3.2 | 60 | 950 | 0.04 | 110 | 3.2 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | | | | | | |

| Lavorazione Materiale | | H<br>Acciaio temprato (40—55HRC) | | | | | S<br>Leghe resistenti al calore | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. **DC** (mm) | Numero di Scarichi | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **10** | **3** | 50 | 1600 | 0.03 | 140 | 2 | 30 | 950 | 0.04 | 110 | 2 |
| **12** | **3** | 50 | 1300 | 0.03 | 120 | 2.4 | 30 | 800 | 0.04 | 96 | 2.4 |
| **16** | **3** | 50 | 990 | 0.03 | 89 | 2.7 | 30 | 600 | 0.04 | 72 | 2.7 |
| **20** | **3** | 50 | 800 | 0.03 | 72 | 3.2 | 30 | 480 | 0.04 | 58 | 3.2 |
| Profondità di taglio | |  | | | | | | | | | |

Nota 1) Per la lavorazione di acciai inossidabili, titanio e leghe resistenti al calore è efficace l'utilizzo di un refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Possono verificarsi vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è ridotta.
In questo caso, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.

# iMX-CH6V


Testina per smussi, 6 taglienti

UWC

1°
3°

| Acciaio al Carbonio, Acciaio Legato, Ghisa (<30HRC) | Acciaio per utensili, Acciaio pre-temprato, Acciaio temprato (≤45HRC) | Acciaio Temprato (≤55HRC) | Acciaio Temprato (>55HRC) | Acciaio Inossidabile Austenitico | Lega di Titanio, Lega Resistente al Calore | Lega di Rame | Lega di Alluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | | |






Tipo1

| DCN=3 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ±0.020 | | | | |

- Tagliente per esecuzione di smussi a 45°, consigliato su superfici esterne.
- Profilo del multitagliente studiato per migliorare la vita utensile.

(mm)


| Codice ordinazione | DC | APMX | KAPR | DCN | LH | DCONMS | Taglienti | Grado EP7020 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX12CH6V120A45** | 12 | 4.5 | 45° | 3 | 19 | 11.7 | 6 | ● | 1 |
| **IMX16CH6V160A45** | 16 | 6.5 | 45° | 3 | 24 | 15.5 | 6 | ● | 1 |
| **IMX20CH6V200A45** | 20 | 8.5 | 45° | 3 | 30 | 19.5 | 6 | ● | 1 |


Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

● : **Inventario mantenuto.**

## CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

### ■ Smussatura 3D (profilatura della geometria)

| Lavorazione Materiale | | P | | | | | | | | | | M | | | | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio al carbonio, Acciaio legato Ghisa grigia | | | | | Acciaio legato per utensili, Acciaio al carbonio, Acciaio legato, Acciaio pre-temprato | | | | | Acciaio inossidabile austenitico, Lega di titanio | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Numero di Scarichi | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **12** | **6** | 100 | 2700 | 0.05 | 810 | 2.4 | 70 | 1900 | 0.045 | 510 | 2.4 | 60 | 1600 | 0.04 | 380 | 2.4 |
| **16** | **6** | 100 | 2000 | 0.05 | 600 | 2.7 | 70 | 1400 | 0.045 | 380 | 2.7 | 60 | 1200 | 0.04 | 290 | 2.7 |
| **20** | **6** | 100 | 1600 | 0.05 | 480 | 3.2 | 70 | 1100 | 0.045 | 300 | 3.2 | 60 | 950 | 0.04 | 230 | 3.2 |
| Profondità di taglio | |   | | | | | | | | | | | | | | |

| Lavorazione Materiale | | H | | | | | S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acciaio temprato (40－55HRC) | | | | | Leghe resistenti al calore | | | | |
| Dia. **DC** (mm) | Numero di Scarichi | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Velocità mandrino ($min^{-1}$) | Avanzamento per dente (mm/dente) | Avanzamento della tavola al minuto. (mm/min) | Profondità di taglio ap (mm) |
| **12** | **6** | 50 | 1300 | 0.03 | 230 | 2.4 | 30 | 800 | 0.04 | 190 | 2.4 |
| **16** | **6** | 50 | 990 | 0.03 | 180 | 2.7 | 30 | 600 | 0.04 | 140 | 2.7 |
| **20** | **6** | 50 | 800 | 0.03 | 140 | 3.2 | 30 | 480 | 0.04 | 120 | 3.2 |
| Profondità di taglio | |   | | | | | | | | | |

Nota 1) Si consiglia l'uso di refrigerante idrosolubile.
Nota 2) Possono verificarsi vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è ridotta.
In questo caso, ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento.


# iMX

Steli in metallo duro



## ■Cilindrici scaricati







Tipo1

## ■Diritto







Tipo2

## ■Rastremazione conica






Tipo3

h6

| DCONMS=10 | 12≤DCONMS≤16 | 20≤DCONMS≤25 | | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | | |

## ■Steli in metallo duro

(mm)


| Codice ordinazione | BHTA | LB | DCONWS | LF | DCONMS | Disponibilità | Tipo | Testina adatta | Chiave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMX10-U10N014L070C | — | 14 | 9.7 | 70 | 10 | ● | 1 | IMX10 | IMX10-WR |
| IMX10-S10L090C | — | — | 10 | 90 | 10 | ● | 2 | IMX10 | IMX10-WR |
| IMX10-U10N034L090C | — | 34 | 9.7 | 90 | 10 | ● | 1 | IMX10 | IMX10-WR |
| IMX10-S10L110C | — | — | 10 | 110 | 10 | ● | 2 | IMX10 | IMX10-WR |
| IMX10-U10N054L110C | — | 54 | 9.7 | 110 | 10 | ● | 1 | IMX10 | IMX10-WR |
| IMX10-A12N054L110C | 1° | 54 | 9.7 | 110 | 12 | ● | 3 | IMX10 | IMX10-WR |
| IMX12-U12N017L080C | — | 17 | 11.7 | 80 | 12 | ● | 1 | IMX12 | IMX12-WR |
| IMX12-S12L100C | — | — | 12 | 100 | 12 | ● | 2 | IMX12 | IMX12-WR |
| IMX12-U12N041L100C | — | 41 | 11.7 | 100 | 12 | ● | 1 | IMX12 | IMX12-WR |
| IMX12-S12L130C | — | — | 12 | 130 | 12 | ● | 2 | IMX12 | IMX12-WR |
| IMX12-U12N065L130C | — | 65 | 11.7 | 130 | 12 | ● | 1 | IMX12 | IMX12-WR |
| IMX12-A16N065L130C | 1° | 65 | 11.7 | 130 | 16 | ● | 3 | IMX12 | IMX12-WR |
| IMX16-U16N024L080C | — | 24 | 15.5 | 80 | 16 | ● | 1 | IMX16 | IMX16-WR |
| IMX16-S16L110C | — | — | 16 | 110 | 16 | ● | 2 | IMX16 | IMX16-WR |
| IMX16-U16N056L110C | — | 56 | 15.5 | 110 | 16 | ● | 1 | IMX16 | IMX16-WR |
| IMX16-S16L150C | — | — | 16 | 150 | 16 | ● | 2 | IMX16 | IMX16-WR |
| IMX16-U16N088L150C | — | 88 | 15.5 | 150 | 16 | ● | 1 | IMX16 | IMX16-WR |
| IMX16-A20N088L150C | 1° | 88 | 15.5 | 150 | 20 | ● | 3 | IMX16 | IMX16-WR |
| IMX20-U20N030L090C | — | 30 | 19.5 | 90 | 20 | ● | 1 | IMX20 | IMX20-WR |
| IMX20-S20L130C | — | — | 20 | 130 | 20 | ● | 2 | IMX20 | IMX20-WR |
| IMX20-U20N070L130C | — | 70 | 19.5 | 130 | 20 | ● | 1 | IMX20 | IMX20-WR |
| IMX20-S20L180C | — | — | 20 | 180 | 20 | ● | 2 | IMX20 | IMX20-WR |
| IMX20-U20N110L180C | — | 110 | 19.5 | 180 | 20 | ● | 1 | IMX20 | IMX20-WR |
| IMX20-A25N110L180C | 1° | 110 | 19.5 | 180 | 25 | ● | 3 | IMX20 | IMX20-WR |
| IMX25-U25N037L110C | — | 37.5 | 24.5 | 110 | 25 | ● | 1 | IMX25 | IMX25-WR |
| IMX25-S25L160C | — | — | 25 | 160 | 25 | ● | 2 | IMX25 | IMX25-WR |
| IMX25-U25N087L160C | — | 87.5 | 24.5 | 160 | 25 | ● | 1 | IMX25 | IMX25-WR |
| IMX25-S25L210C | — | — | 25 | 210 | 25 | ● | 2 | IMX25 | IMX25-WR |

Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

● : Inventario mantenuto.


## ■Cilindrici scaricati






## ■Diritto








h6

| DCONMS=10 | 12≤DCONMS≤16 | 20≤DCONMS≤25 | DCONMS=32 | |
|---|---|---|---|---|
| 0<br>- 0.009 | 0<br>- 0.011 | 0<br>- 0.013 | 0<br>- 0.160 | |

## ■Steli in acciaio

(mm)

| Codice ordinazione | LB | DCONWS | LF | DCONMS | Disponibilità | Tipo | Testina adatta | Chiave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMX10-U10N009L070S** | 9 | 9.7 | 70 | 10 | ● | 1 | IMX10 | IMX10-WR |
| **IMX10-G12L060S** | — | 12 | 60 | 12 | ● | 2 | IMX10 | IMX10-WR |
| **IMX12-U12N011L080S** | 11 | 11.7 | 80 | 12 | ● | 1 | IMX12 | IMX12-WR |
| **IMX12-G16L070S** | — | 16 | 70 | 16 | ● | 2 | IMX12 | IMX12-WR |
| **IMX16-U16N016L080S** | 16 | 15.5 | 80 | 16 | ● | 1 | IMX16 | IMX16-WR |
| **IMX16-G20L070S** | — | 20 | 70 | 20 | ● | 2 | IMX16 | IMX16-WR |
| **IMX20-U20N020L090S** | 20 | 19.5 | 90 | 20 | ● | 1 | IMX20 | IMX20-WR |
| **IMX20-G25L080S** | — | 25 | 80 | 25 | ● | 2 | IMX20 | IMX20-WR |
| **IMX25-U25N025L110S** | 25 | 24.5 | 110 | 25 | ● | 1 | IMX25 | IMX25-WR |
| **IMX25-G32L100S** | — | 32 | 100 | 32 | ● | 2 | IMX25 | IMX25-WR |


Nota 1) Usare lo stelo dello stesso diametro della testina (fare riferimento a pag.J002.)

# iMX NEW


Portautensili BT30 in acciaio con attacco filettato ISO M



## ■Diritto




## ■Rastremazione conica




## ■Diritto

| Codice ordinazione | Disponibilità | Dimensioni (mm) | | | | | | WT (kg) | Testina adatta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DC | DCONWS | LPR | LB | LB1 | LB2 | | |
| IMX16-S16GL38-BT30 | ● | 16 | 15.5 | 38 | 16 | 11 | 12.5 | 0.39 | IMX16 |
| IMX16-S28GL50-BT30 | ● | 16 | 15.5 | 50 | 28 | 23 | 24.5 | 0.41 | IMX16 |
| IMX20-S19GL41-BT30 | ● | 20 | 19.5 | 41 | 19 | 14 | 15.5 | 0.41 | IMX20 |
| IMX20-S33GL55-BT30 | ● | 20 | 19.5 | 55 | 33 | 28 | 29.5 | 0.42 | IMX20 |
| IMX25-S25GL47-BT30 | ● | 25 | 24.5 | 47 | 25 | 20 | 21.5 | 0.45 | IMX25 |
| IMX25-S43GL65-BT30 | ● | 25 | 24.5 | 65 | 43 | 38 | 39.5 | 0.50 | IMX25 |

## ■Rastremazione conica

| Codice ordinazione | Disponibilità | Dimensioni (mm) | | | | | | | | WT (kg) | Testina adatta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DC | DCONWS | LPR | LB | LB1 | LB2 | LB3 | BHTA | | |
| IMX16-A33GL55-BT30 | ● | 16 | 15.5 | 55 | 33 | 16 | 16.7 | 29.2 | 15° | 0.43 | IMX16 |
| IMX20-A42GL64-BT30 | ● | 20 | 19.5 | 64 | 42 | 20 | 21.4 | 37.8 | 10° | 0.48 | IMX20 |
| IMX25-A53GL75-BT30 | ● | 25 | 24.5 | 75 | 53 | 25 | 26.7 | 48.7 | 8° | 0.57 | IMX25 |

Nota 1) La dimensione di fissaggio del portautensili e della testina deve essere la stessa.
Nota 2) Utilizzare una chiave speciale che corrisponda alla dimensione di fissaggio. Questo articolo viene venduto separatamente.
Nota 3) Consigliato per l'uso su centri di lavoro dotati di motori mandrino ad alto rendimento.
Nota 4) La profondità di taglio deve essere pari al 50/60% delle condizioni consigliate per ciascuna testina.
Nota 5) La parte di connessione con la macchina utensile non è uno stelo bilaterale.


## ■Venduto Separatamente

| Tipo di portainserto | Chiave |
|---|---|
| IMX16 | IMX16-WR |
| IMX20 | IMX20-WR |
| IMX25 | IMX25-WR |


● : Inventario mantenuto.

## MONTAGGIO DELLA TESTINA

**1** Rimuovere con un panno pulito olio e polvere dalle superfici coniche e del lato anteriore della testina e dello stelo.





**2** Prestare attenzione al pericolo di tagliarsi le mani vicino al tagliente quando si effettua il serraggio a mani nude.
Fissare saldamente la testa e le superfici dell'estremità del portautensili utilizzando la chiave fornita in dotazione così da eliminare eventuali giochi residui.




**3** Per il serraggio consigliato, fare riferimento alla tabella seguente (colonna Angolo di serraggio di riferimento).
Per un serraggio più preciso con chiave, fare riferimento alla colonna Coppia di serraggio consigliata (Nm).

| Testina adatta | Angolo di serraggio di riferimento α | Coppia di serraggio consigliata (Nm) |
|---|---|---|
| IMX10□ | 50° | 10 |
| IMX12□ | 50° | 15 |
| IMX16□ | 50° | 30 |
| IMX20□ | 40° | 50 |
| IMX25□ | 35° | 75 |





Nota 1) Usare esclusivamente la chiave fornita in dotazione.
(Le chiavi standard potrebbero essere troppo spesse)

## SCELTA DEGLI STELI iMX

- Quando si utilizza uno stelo diritto con testina standard, si verifica interferenza qualora la profondità di taglio sia maggiore della lunghezza del tagliente.
- Quando si utilizza uno stelo diritto con una testina a diametro maggiorato, sono possibili profondità di taglio maggiori poiché il diametro della testina è maggiore di quello dello stelo.

### Diritto con testina standard





Quando si utilizza uno stelo diritto con testina standard, utilizzare una profondità di taglio inferiore alla lunghezza del tagliente.

**Profondità di taglio < Lunghezza di taglio**


Una sporgenza minore di DC×3 è consigliata quando la profondità di taglio è < della lunghezza di taglio.

### Diritto con testina a diametro maggiorato





- Il tipo con rastremazione cilindrica è adatto alla lavorazione su parete verticale.
- Il diametro più grande dello stelo con rastremazione conica garantisce la stabilità nelle applicazioni con sbalzi elevati.
- Sono disponibili sia le tipologie con rastremazione cilindrica che quello con rastremazione conica. (Per informazioni sul diametro minimo, fare riferimento al diametro DC di ciascun tipo).

### Rastremato con testina standard




### Rastremazione conica con testina standard



# DATI TECNICI


CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO13399 ····· P002
FORMULE PER FRESE INTEGRALI A FONDO PIANO ····· P006
RISOLUZIONE DI PROBLEMI PER FRESATURA FRONTALE ····· P008
CARATTERISTICHE E SPECIFICHE DELLA FRESA FRONTALE ····· P009
SELEZIONE DEL PASSO DI AVANZAMENTO P011
PER PROFONDITÀ DI PASSATA (CONTORNATURA) ····· P012
TABELLA DI CONFRONTO FRA I MATERIALI ····· P016
RUGOSITÀ SUPERFICIALE ····· P017
TABELLA DI CONFRONTO DELLE DUREZZE ····· P018
TABELLA DELLE TOLLERANZE IDONEE (FORO) ····· P020
TABELLA DELLE TOLLERANZE IDONEE (ALBERO) ····· P022
SISTEMA DI UNITÀ DI MISURA INTERNAZIONALI ·····




# CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO13399

## Elenco dei simboli di proprietà conformi a ISO13399

Ordine alfabetico

**Fonte: Standard ISO13399**
**URL : https://www.iso.org/search/x/query/13399**



| Simboli di proprietà ISO13399 | Contenuto |
|---|---|
| **ADJLX** | Limite di regolazione massimo |
| **ADJRG** | Campo di regolazione |
| **ALF** | Angolo di spoglia radiale |
| **ALP** | Angolo di spoglia assiale |
| **AN** | Angolo di spoglia principale |
| **ANN** | Angolo di spoglia secondario |
| **APMX** | Massima profondità di taglio |
| **AS** | Angolo di spoglia del tratto raschiante |
| **ASP** | Sporgenza vite di regolazione |
| **AZ** | Profondità massima di tuffo |
| **B** | Larghezza dello stelo |
| **BBD** | Bilanciato a disegno |
| **BCH** | Lunghezza smusso |
| **BD** | Diametro del corpo |
| **BDX** | Massima diametro del corpo |
| **BHCC** | Numero cerchi foro per bullone |
| **BHTA** | Angolo semiconico del corpo |
| **BMC** | Codice materiale del corpo |
| **BS** | Lunghezza del tagliente raschiante |
| **BSR** | Raggio tratto raschiante |
| **CASC** | Codice dimensione della cartuccia |
| **CB** | Numero rompitrucioli |
| **CBDP** | Profondità foro connessione |
| **CBMD** | Designazione produttore del rompitruciolo |
| **CBP** | Proprietà del rompitruciolo |
| **CCMS** | Codice di collegamento lato macchina |
| **CCWS** | Codice di collegamento lato pezzo da lavorare |
| **CCP** | Proprietà angolo smusso |
| **CDI** | Diametro di taglio dell'inserto |
| **CDX** | Profondità di taglio massima |
| **CEATC** | Codice tipologia angolo del tagliente |
| **CECC** | Codice condizione del tagliente |
| **CEDC** | Numero taglienti |
| **CF** | Lamatura |
| **CHW** | Larghezza smusso angolare |
| **CICT** | Numero oggetti da taglio |
| **CNC** | Numero angoli |
| **CND** | Diametro ingresso refrigerante |
| **CNSC** | Codice tipologia ingresso refrigerante |
| **CNT** | Dimensioni del filetto di ingresso refrigerante |
| **CP** | Pressione refrigerante |
| **CRE** | Raggio lamatura |
| **CRKS** | Misura della filettatura della bussola di bloccaggio del collegamento |
| **CSP** | Proprietà apporto refrigerante |
| **CTP** | Proprietà del rivestimento |
| **CTX** | Traslazione del punto di taglio in direzione X |
| **CTY** | Traslazione del punto di taglio in direzione Y |
| **CUTDIA** | Diametro massimo di asportazione |
| **CUB** | Base dell'unità di collegamento |
| **CW** | Larghezza di taglio |
| **CWX** | Larghezza di taglio massima |
| **CXD** | Diametro uscita refrigerante |

| Simboli di proprietà ISO13399 | Contenuto |
|---|---|
| **CXSC** | Codice tipologia uscita refrigerante |
| **CZC** | Codice dimensione collegamento |
| **D1** | Diametro del foro di collegamento |
| **DAH** | Diametro del foro di accesso |
| **DAXN** | Diametro minimo esterno della scanalatura assiale |
| **DAXX** | Diametro massimo esterno della scanalatura assiale |
| **DBC** | Diametro cerchio fori per bulloni |
| **DC** | Diametro di taglio |
| **DCB** | Diametro foro di collegamento |
| **DCBN** | Diametro minimo del foro di collegamento |
| **DCBX** | Diametro massimo del foro di collegamento |
| **DCC** | Codice tipologia di configurazione del disegno |
| **DCCB** | Foro di collegamento del diametro della barenatura |
| **DCIN** | Diametro di taglio interno |
| **DCINN** | Diametro di taglio interno minimo |
| **DCINX** | Diametro di taglio interno massimo |
| **DCN** | Diametro minimo del foro |
| **DCON** | Diametro collegamento |
| **DCONMS** | Lato macchina del diametro di collegamento |
| **DCONWS** | Lato del pezzo da lavorare del diametro di collegamento |
| **DCSC** | Codice dimensione del diametro di taglio |
| **DCSFMS** | Diametro superficie contatto lato macchina |
| **DCX** | Diametro massima del foro |
| **DF** | Diametro superficie di contatto lato macchina |
| **DHUB** | Diametro del mozzo |
| **DMIN** | Diametro minimo del foro |
| **DMM** | Diametro stelo |
| **DN** | Diametro collo |
| **DRVA** | Angolo guida |
| **EPSR** | Angolo incluso dell'inserto |
| **FHA** | Angolo dell’elica |
| **FHCSA** | Angolo svasatura foro di fissaggio |
| **FHCSD** | Diametro svasatura foro di fissaggio |
| **FLGT** | Spessore della flangia |
| **FMT** | Tipologia forma |
| **FXHLP** | Proprietà del foro di fissaggio |
| **GAMF** | Angolo di spoglia radiale |
| **GAMN** | Angolo di spoglia normale |
| **GAMO** | Angolo di spoglia ortogonale |
| **GAMP** | Angolo di spoglia assiale |
| **GAN** | Angolo di spoglia dell'inserto |
| **H** | Altezza dello stelo |
| **HA** | Altezza teorica del filetto |
| **HAND** | Direzione |
| **HBH** | Altezza offset inferiore testa |
| **HBKL** | Lunghezza offset posteriore testa |
| **HBKW** | Larghezza offset posteriore testa |
| **HBL** | Lunghezza offset inferiore testa |
| **HC** | Altezza effettiva del filetto |
| **HF** | Altezza funzionale |
| **HHUB** | Altezza del mozzo |
| **HTB** | Altezza del corpo |
| **IC** | Diametro del cerchio inscritto |
| **IFS** | Codice tipologia di montaggio inserto |
| **IIC** | Codice interfaccia inserto |
| **INSL** | Lunghezza inserto |
| **KAPR** | Angolo del tagliente dell' utensile |
| **KCH** | Angolo di smusso raggiato |

| Simboli di proprietà ISO13399 | Contenuto |
|---|---|
| **KRINS** | Angolo principale tagliente |
| **KWW** | Larghezza cava di trascinamento |
| **KYP** | Proprietà chiavetta di trascinamento |
| **L** | Lunghezza utilizzabile |
| **LAMS** | Angolo inclinaz. |
| **LB** | Lunghezza del corpo |
| **LBB** | Larghezza rompitruciolo |
| **LBX** | Lunghezza massimo del corpo |
| **LCCB** | Foro di collegamento della profondità della barenatura |
| **LCF** | Lunghezza curvatura del truciolo |
| **LDRED** | Lunghezza ridotta del diametro del corpo |
| **LE** | Lunghezza effettiva del tagliente |
| **LF** | Lunghezza funzionale |
| **LFA** | Una dimensione su LF |
| **LH** | Lunghezza testina |
| **LPR** | Lunghezza sporgente |
| **LS** | Lunghezza stelo |
| **LSC** | Lunghezza di bloccaggio |
| **LSCN** | Lunghezza minimo di bloccaggio |
| **LSCX** | Lunghezza massima di bloccaggio |
| **LTA** | Lunghezza LTA (lunghezza da MCS a CRP) |
| **LU** | Lunghezza utilizzabile |
| **LUX** | Lunghezza massima utilizzabile |
| **M** | Dimensione m |
| **M2** | Distanza tra il cerchio inscritto nominale e lo spigolo di un inserto che ha l'angolo secondario incluso |
| **MHA** | Angolo del foro di montaggio |
| **MHD** | Distanza del foro di montaggio |
| **MHH** | Altezza del foro di montaggio |
| **MIID** | Identificazione dell'inserto master |
| **MTP** | Codice tipologia di bloccaggio |
| **NCE** | Numero taglienti |
| **NOF** | Numero eliche |
| **NOI** | Numero intercambiabilità inserto |
| **NT** | Numero denti |
| **OAH** | Altezza totale |
| **OAL** | Lunghezza totale |
| **OAW** | Larghezza totale |
| **PDPT** | Profondità profilo dell'inserto |
| **PDX** | Distanza profilo ex |
| **PDY** | Distanza profilo ey |
| **PFS** | Codice tipologia profilo |
| **PL** | Lunghezza punta |
| **PNA** | Angolo profilo inserto |
| **PRFRAD** | Raggio del profilo |
| **PSIR** | Angolo di inclinazione utensile |
| **PSIRL** | Angolo del tagliente principale di sinistra |
| **PSIRR** | Angolo del tagliente principale di destra |
| **RAL** | Angolo di scarico sinistro |
| **RAR** | Angolo di scarico destro |
| **RCP** | Proprietà angolo arrotondato |
| **RE** | Raggio di punta |
| **REL** | Raggio di punta sinistro |
| **RER** | Raggio di punta destro |
| **RMPX** | Angolo massima di rampa |
| **RPMX** | Velocità rotazionale massima |
| **S** | Spessore inserto |
| **S1** | Spessore inserto |
| **SC** | Spessore inserto totale |
| **SDL** | Lunghezza diametro a gradini |
| **SIG** | Angolo tra i taglienti |

| Simboli di proprietà ISO13399 | Contenuto |
|---|---|
| **SSC** | Codice dimensione sede inserto |
| **SX** | Codice forma della sezione trasversale del codolo |
| **TC** | Classe di tolleranza inserto |
| **TCE** | Codice del tagliente |
| **TCTR** | Classe di tolleranza filetto |
| **TD** | Diametro del filetto |
| **THFT** | Tipologia forma del filetto |
| **THL** | Lunghezza filettatura |
| **THLGTH** | Lunghezza del filetto |
| **THSC** | Codice forma del portautensile |
| **THUB** | Spessore del mozzo |
| **TP** | Passo del filetto |
| **TPI** | Filetti per pollice |
| **TPIN** | Filetti per pollice minimo |
| **TPIX** | Filetti per pollice massimo |
| **TPN** | Passo minimo del filetto |
| **TPT** | Tipologia profilo del filetto |
| **TPX** | Passo massima del filetto |
| **TQ** | Momento torcente |
| **TSYC** | Tipologia profilo del filetto |
| **TTP** | Tipo di filetto |
| **ULDR** | Rapporto diametro-lunghezza utilizzabile |
| **UST** | Unità di misura |
| **W1** | Larghezza inserto inserto |
| **WEP** | Proprietà tagliente wiper |
| **WF** | Larghezza funzionale |
| **WF2** | Distanza tra il punto di taglio e la superficie di appoggio anteriore dell'utensile di tornitura |
| **WFS** | Larghezza funzionale secondaria |
| **WT** | Peso dell'articolo |
| **ZEFF** | Numero di taglienti effettivi frontali |
| **ZEFP** | Numero di taglienti effettivi periferici |
| **ZNC** | Numero di taglienti centrali |
| **ZNF** | Numero inserti montati frontali |
| **ZNP** | Numero inserti montati periferici |

# Elenco dei simboli di riferimento conformi a ISO13399

| ISO13399 Simboli di riferimento | Contenuto |
|---|---|
| **CIP** | Sistema di coordinate in processo |
| **CRP** | Punto di riferimento del taglio |
| **CSW** | Sistema di coordinate dal lato del pezzo da lavorare |
| **MCS** | Sistema di coordinate del montaggio |
| **PCS** | Sistema di coordinate primario |

# FORMULE PER FRESE INTEGRALI A FONDO PIANO




## ■VELOCITÀ DI TAGLIO (Vc)

$$Vc = \frac{\pi \cdot DC \cdot n}{1000} \text{ (m/min)}$$

**Vc (m/min) :** Velocità di taglio
**DC(mm) :** Diametro di taglio
**π (3.14) :** Pi
**n (min-1) :** Velocità del mandrino dell'asse principale

* Dividere per 1000 per passare da mm a m.




(Esempio) Trovare la velocità di taglio sapendo che la velocità del mandrino dell'asse principale è 1900 $min^{-1}$ e il diametro della fresa è $\phi$20mm.

(Risposta) Inserire $\pi$=3.14, DC = 20, n = 1900 nella formula.


$$Vc = \frac{\pi \cdot DC \cdot n}{1000} = \frac{3.14 \cdot 20 \cdot 1900}{1000} = 120 \text{ m/min}$$

La velocità di taglio è 120 m/min.

## ■AVANZAMENTO DELLA TAVOLA (Vf)

$$Vf = fz \cdot z \cdot n \text{ (mm/min)}$$

**Vf (mm/min) :** Avanzamento della tavola al minuto. **z :** Numero di taglienti
**fz (mm/dente) :** Avanzamento per dente
**n ($min^{-1}$) :** Velocità del mandrino dell'asse principale



(Esempio) Trovare l'avanzamento della tavola sapendo che l'avanzamento per dente è 0.07 mm/dente, il numero di taglienti è 4 e la velocità del mandrino dell'asse principale è 1900 $min^{-1}$.

(Risposta) Inserire le suddette cifre nella formula.


$$Vf = fz \cdot z \cdot n = 0.07 \cdot 4 \cdot 1900 = 540 \text{ mm/min}$$

L'avanzamento della tavola è 540 mm/min.

## ■DURATA DI TAGLIO (Tc)

$$Tc = \frac{L}{Vf} \text{ (min)}$$

**Tc (min) :** Durata di taglio
**Vf (mm/min) :** Avanzamento della tavola al minuto.
**L (mm) :** Lunghezza totale di avanzamento della tavola (Lunghezza del pezzo da lavorare : l+Diametro di taglio : DC)




(Esempio) Trovare il tempo di taglio richiesto per la finitura superficiale di un blocco in ghisa di larghezza 20 mm e lunghezza 300 mm (GG20) sapendo che il diametro della fresa è 20 mm, il numero di taglienti è 4, la velocità di taglio è 120 m/min e l'avanzamento per dente è 0.07 mm/dente (la velocità del mandrino è 20 $min^{-1}$).

(Risposta) Calcolare l'avanzamento della tavola al minuto
Vf=0.07•4•1900=540mm/min
Calcolare la lunghezza totale di avanzamento della tavola.
L=300+20=320mm
Inserire la suddetta risposta nella formula.

$$Tc = \frac{L}{Vf} = \frac{320}{540} = 0.592 \text{ m/min}$$

0.592•60=35.5 (sec). La risposta è 35.5 sec.

## ■POTENZA DI TAGLIO (Pc)

$$Pc = \frac{ap \cdot ae \cdot Vf \cdot Kc}{60 \times 10^6 \times \eta}$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pc (kW)** | : Potenza di taglio effettiva | **ap (mm)** | : Profondità di taglio |
| **ae (mm)** | : Larghezza di taglio | **Vf (mm/min)** | : Avanzamento della tavola al minuto. |
| **Kc (MPa)** | : Forza di taglio specifica | **$\eta$** | : (Coefficiente macchina) |

(Esempio) Trovare la potenza di taglio richiesta per acciaio per utensili di fresatura, sapendo che la velocità di taglio è di 80 m/min con profondità di taglio di 2 mm, la larghezza di taglio è 80 mm e l'avanzamento della tavola è di 280 mm/min per fresa Ø 250 con 12 inserti. Coefficiente macchina 80%.

(Risposta) Calcolare anzitutto la velocità del mandrino per ottenere l'avanzamento per dente.

$$n = \frac{1000Vc}{\pi DC} = \frac{1000 \times 80}{3.14 \times 250} = 101.91 min^{-1}$$

Avanzamento per dente $$fz = \frac{Vf}{z \times n} = \frac{280}{12 \times 101.9} = 0.228 mm/dente$$

Sostituire i valori delle forze specifiche di taglio nella formula.

$$Pc = \frac{2 \times 80 \times 280 \times 1800}{60 \times 10^6 \times 0.8} = 1.68\ kW$$

### ● Kc

| Materiale da lavorate | Resistenza alla trazione (MPa) e durezza | Forza di taglio specifica Kc (MPa) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0.1mm/dente | 0.2mm/dente | 0.3mm/dente | 0.4mm/dente | 0.6mm/dente |
| Acciaio dolce | **520** | 2200 | 1950 | 1820 | 1700 | 1580 |
| Acciaio medio | **620** | 1980 | 1800 | 1730 | 1600 | 1570 |
| Acciaio duro | **720** | 2520 | 2200 | 2040 | 1850 | 1740 |
| Acciaio per utensili | **670** | 1980 | 1800 | 1730 | 1700 | 1600 |
| Acciaio per utensili | **770** | 2030 | 1800 | 1750 | 1700 | 1580 |
| Acciaio al cromo/manganese | **770** | 2300 | 2000 | 1880 | 1750 | 1660 |
| Acciaio al cromo/manganese | **630** | 2750 | 2300 | 2060 | 1800 | 1780 |
| Acciaio al cromo/molibdeno | **730** | 2540 | 2250 | 2140 | 2000 | 1800 |
| Acciaio al cromo/molibdeno | **600** | 2180 | 2000 | 1860 | 1800 | 1670 |
| Acciaio al nickel/cromo/molibdeno | **940** | 2000 | 1800 | 1680 | 1600 | 1500 |
| Acciaio al nickel/cromo/molibdeno | **352HB** | 2100 | 1900 | 1760 | 1700 | 1530 |
| Acciaio inossidabile austenitico | **155HB** | 2030 | 1970 | 1900 | 1770 | 1710 |
| Ghisa | **520** | 2800 | 2500 | 2320 | 2200 | 2040 |
| Ghisa dura | **46HRC** | 3000 | 2700 | 2500 | 2400 | 2200 |
| Ghisa meehanite | **360** | 2180 | 2000 | 1750 | 1600 | 1470 |
| Ghisa grigia | **200HB** | 1750 | 1400 | 1240 | 1050 | 970 |
| Ottone | **500** | 1150 | 950 | 800 | 700 | 630 |
| Lega leggera (Al-Mg) | **160** | 580 | 480 | 400 | 350 | 320 |
| Lega leggera (Al-Si) | **200** | 700 | 600 | 490 | 450 | 390 |
| Lega leggera (Al-Zn-Mg-Cu) | **570** | 880 | 840 | 840 | 810 | 720 |


# RISOLUZIONE DI PROBLEMI PER FRESATURA FRONTALE




| Problema / Soluzione / Fattori | | | Selezione del grado dell'inserto | Parametri di taglio | | | | | | | | | | Tipo e geometria dell'utensile | | | | | | Macchina, installazione dell'utensile | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Utensile rivestito | Velocità di taglio | Avanzamento | Profondità di taglio | Avanzamento a colpi | Taglio dall'alto verso il basso | Utilizzo di aria compressa | Refrigerante: Aumentare la quantità di lubrificante | Refrigerante: Non utilizzare fluido da taglio solubile in acqua | Refrigerante: Determinare il taglio a secco o a umido | Angolo di inclinazione dell'elica | Codice inserto | Angolo di concavità del tagliente secondario | Diametro dell'utensile | Rigidità della fresa | Tasca del truciolo più ampia | Ridurre lo sbalzo dell'utensile | Aumentare l'accuratezza di concentricità dell'attacco dell'utensile | Aumentare la tolleranza di concentricità dell'attacco dell'utensile | Ispezione e sostituzione della pinza | Aumentare la potenza di bloccaggio del mandrino portafresa | Aumentare la rigidità di bloccaggio dell'utensile |
| | | | | Su ↗ / Giù ↘ | | | Avanzamento a colpi: Su ↗ / Giù ↘ | | | | | | Su ↗ Maggiore / Giù ↘ Inferiore | | | | | | | | | | | |
| Riduzione della durata della vita utensile | Estesa usura periferica del tagliente | Viene utilizzato un utensile non rivestito | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Basso numero di taglienti | | | | | | | | | | | | ↗ ● | | | | | | | | | | |
| | | Parametri di taglio scorretti | | ● ↘ | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | | Viene utilizzata fresatura discorde | | | | | | Taglio dall'alto verso il basso | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Grave scheggiatura | Parametri di taglio scorretti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tagliente fragile | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| | | Forza di bloccaggio insufficiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| | | Bassa rigidità di bloccaggio | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Rottura durante la lavorazione | Parametri di taglio scorretti | | | | ● ↘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bassa rigidità dell'utensile | | | | | | | | | | | | | | ↗ ● | ● | | | | | | | |
| | | Sbalzo più lungo del necessario | | | | ● ↘ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| | | Inceppamento dei trucioli | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | |
| Deterioramento della finitura superficiale | Vibrazioni durante la lavorazione | Parametri di taglio scorretti | | ● ↘ | ● ↘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bassa rigidità dell'utensile | | | | | | | | | | | ↗ ● | ↗ ● | | ↗ ● | ● | | | | | | | |
| | | Bassa rigidità di bloccaggio | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Scarsa finitura superficiale sulle pareti | Intensa usura del tagliente | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Parametri di taglio scorretti | | ● ↘ | | ● ↘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Intasamento trucioli | | | | | | | ● | ● | | ● A umido | | | | | | | | | | | | |
| | Scarsa finitura superficiale sui tratti piani | Il tagliente anteriore non presenta un angolo concavo. | | | ● ↘ | ● ↘ | | | | | | | | | ↗ ● | | | | | | | | | |
| | | Grande avanzamento | | | | | ● ↘ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fuori verticale | Intensa usura del tagliente | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Parametri di taglio scorretti | | | ● ↘ | ● ↘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Scarsa rigidità dell'utensile | | | | | | | | | | | ↗ ● | ↗ ● | | ↗ ● | ● | | | | | | | |
| | Precisione dimensionale insufficiente | Parametri di taglio scorretti | | ● ↘ | ● ↘ | ● ↘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bassa rigidità di bloccaggio | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bave, scheggiatura ecc. | Formazione di bave o scheggiatura | Parametri di taglio scorretti | | | ● ↘ | ● ↘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ampio angolo d'elica | | | | | | | | | | | ● ↘ | | | | | | | | | | | |
| | Rapida formazione di bave | Craterizzazione | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Parametri di taglio scorretti | | ● ↘ | ↗ ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scarsa dispersione del truciolo | Intasamento trucioli | Volume di trucioli troppo elevato | | | ● ↘ | ● ↘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gola di scarico trucioli mancante | | | | | | | | | | | | ● ↘ | | | | ● | | | | | | |


# CARATTERISTICHE E SPECIFICHE DELLA FRESA FRONTALE

## ■NOMENCLATURA




## ■CONFRONTO DELL'AREA A SEZIONI DELLA TASCA DEL TRUCIOLO



2 taglienti
50%

3 taglienti
45%

4 taglienti
40%

6 taglienti
20%





## ■PROPRIETÀ E APPLICAZIONI DI FRESE CON DIVERSO NUMERO DI TAGLIENTI

| | | 2 taglienti | 3 taglienti | 4 taglienti | 6 taglienti |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | Vantaggio | Eccellente evacuabilità del truciolo. Utilizzabile per affondi e fori. Foratura semplice. | Eccellente evacuabilità del truciolo. Utilizzabile per affondi e fori. | Elevata rigidità. | Elevata rigidità Durata superiore del tagliente. |
| | Difetto | Scarsa rigidità | Diametro non facilmente misurabile. | Scarsa evacuabilità del truciolo. | L'evacuazione dei trucioli è insufficiente. |
| Utilizzo | | Fresatura di fessure, fresatura a tre taglienti, incisione. Ampia gamma di utilizzi. | Fresatura di fessure, fresatura a tre taglienti. Asportazione pesante, finitura. | Fresatura di fessure poco profonde, fresatura a tre taglienti. Finitura. | Fresatura di gole piatte, lavorazione di spallamenti in materiali estremamente duri. |


# CARATTERISTICHE E SPECIFICHE DELLA FRESA FRONTALE







## ■Tagliente periferico

| Tipo | Forma | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Taglio normale |  | La geometria a taglio regolare illustrata è più comunemente usata per la sgrossatura e la finitura di fresatura a tre taglienti, fresatura di fessure e spallamento. |
| Taglio conico |  | La geometria a taglio conico viene utilizzata per applicazioni speciali, quali sformi di matrici, e per applicare angoli conici dopo la convenzionale fresatura a tagliente rettilineo. |
| Taglio di sgrossatura |  | La geometria di sgrossatura ha un tagliente di forma ondulata e rompe il materiale in piccoli trucioli. Inoltre, la resistenza al taglio è bassa e consente elevate velocità di avanzamento durante la sgrossatura. La superficie interna del taglio è adatta alla riaffilatura. |
| Taglio di forma |  | La geometria a forma speciale illustrata viene utilizzata per produrre raggi d'angolo sui componenti. Esiste un numero infinito di diverse geometrie che possono essere realizzate utilizzando questo genere di frese. |

## ■Tagliente secondario


| Tipo | Forma | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Fondo piano (con foro centrale) |  | Generalmente utilizzato per fresatura in contornatura, fresatura di fessure e spallamento. Il taglio a tuffo non è possibile a causa del foro centrale che viene utilizzato per garantire una rettifica e raffilatura precisa dell'utensile. |
| Fondo piano (Tagliente al centro) |  | Generalmente utilizzato per fresatura in contornatura, fresatura di fessure e spallamento. Il taglio a tuffo è consentito ed è possibile aumentare l'efficienza del taglio a tuffo utilizzando meno taglienti. È possibile realizzare la riaffilatura sul fianco. |
| Estremità sferica |  | Geometria totalmente adattata alla fresatura a superficie curva. Nel punto finale estremo, la tasca del truciolo è molto piccola, determinando un'evacuazione inefficiente del truciolo. |
| Estremità a torica d'angolo |  | Utilizzato per profili raggiati e fresatura torica. Durante la fresatura per piani paralleli a passo costante si può utilizzare in modo efficiente una fresa torica di ampio diametro e raggio di punta ridotto. |

## ■Parti di stelo e collo

| Tipo | Forma | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Standard (Stelo rettilineo) |  | Tipo più comunemente usato. |
| Stelo lungo |  | Tipo a stelo lungo per applicazioni a tasca e spalla profonde. |
| Scarico lungo |  | La geometria a scarico lungo può essere utilizzata per la fresatura di fessure profonde ed è idonea anche alla foratura. |
| Scarico conico |  | Le caratteristiche a scarico conico lungo sono sfruttate al meglio in applicazioni a fresatura di fessure profonde e sformi di matrici. |

# SELEZIONE DEL PASSO DI AVANZAMENTO PER PROFONDITA' DI PASSATA (CONTORNATURA)

## FRESATURA AD AVANZAMENTO PER LIVELLI (CONTORNATURA) CON FRESE FRONTALI A TESTA SEMISFERICA E FRESE FRONTALI CON RAGGIO D'ANGOLO




$$h = R \cdot \left[1 - \cos\left\{\sin^{-1}\left(\frac{ae}{2R}\right)\right\}\right]$$

R : Raggio della semisfera(RE), Raggio torico(RE)

ae : Avanzamento a colpi

h : Altezza della cuspide



## ALTEZZA DELLE CRESTE OTTENUTE IN BASE AL RAGGIO DI PUNTA DELLE FRESE E ALLA PROFONDITÀ DI PASSATA

Unità : mm

| ae / R | Passo radiale | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 0.5 | 0.003 | 0.010 | 0.023 | 0.042 | 0.067 | 0.100 | – | – | – | – |
| 1 | 0.001 | 0.005 | 0.011 | 0.020 | 0.032 | 0.046 | 0.063 | 0.083 | 0.107 | – |
| 1.5 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.030 | 0.041 | 0.054 | 0.069 | 0.086 |
| 2 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.023 | 0.031 | 0.040 | 0.051 | 0.064 |
| 2.5 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.041 | 0.051 |
| 3 | | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.027 | 0.034 | 0.042 |
| 4 | | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.031 |
| 5 | | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 |
| 6 | | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.021 |
| 8 | | | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.016 |
| 10 | | | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 |
| 12.5 | | | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |

| ae / R | Passo radiale | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5 | 0.104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 0.077 | 0.092 | 0.109 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 | 0.061 | 0.073 | 0.086 | 0.100 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 0.051 | 0.061 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | – | – | – | – |
| 4 | 0.038 | 0.045 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.081 | 0.091 | 0.103 | – | – |
| 5 | 0.030 | 0.036 | 0.042 | 0.049 | 0.057 | 0.064 | 0.073 | 0.082 | 0.091 | 0.101 |
| 6 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.041 | 0.047 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.076 | 0.084 |
| 8 | 0.019 | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.040 | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.063 |
| 10 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.041 | 0.045 | 0.050 |
| 12.5 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.040 |

# TABELLA DI CONFRONTO FRA I MATERIALI



## ACCIAIO AL CARBONIO

| Germania | | Regno Unito | | Francia | Italia | Spagna | Svezia | Giappone | USA | Cina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | JIS | AISI/SAE | GB |
| 1.0038 | RSt.37-2 | 4360 40 C | – | E 24-2 Ne | – | – | 1311 | STKM 12A<br>STKM 12C | A570.36 | 15 |
| 1.0401 | C15 | 080M15 | – | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | – | 1015 | 15 |
| 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | – | 1020 | 20 |
| 1.0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111<br>11SMn28 | 1912 | SUM22 | 1213 | Y15 |
| 1.0718 | 9SMnPb28 | – | – | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | SUM22L | 12L13 | – |
| 1.0722 | 10SPb20 | – | – | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | – | – | – | – |
| 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | – | – | 1215 | Y13 |
| 1.0737 | 9SMnPb36 | – | – | S300Pb | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | – | 12L14 | – |
| 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | S15C | 1015 | 15 |
| 1.1158 | Ck25 | – | – | – | – | – | – | S25C | 1025 | 25 |
| 1.8900 | StE380 | 4360 55 E | – | – | FeE390KG | – | 2145 | – | A572-60 | – |
| 1.0501 | C35 | 060A35 | – | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | – | 1035 | 35 |
| 1.0503 | C45 | 080M46 | – | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | – | 1045 | 45 |
| 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | – | F210G | 1957 | – | 1140 | – |
| 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | – | – | – | – | 1039 | 40Mn |
| 1.1167 | 36Mn5 | – | – | 40M5 | – | 36Mn5 | 2120 | SMn438(H) | 1335 | 35Mn2 |
| 1.1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | – | – | SCMn1 | 1330 | 30Mn |
| 1.1183 | Cf35 | 060A35 | – | XC38TS | C36 | – | 1572 | S35C | 1035 | 35Mn |
| 1.1191 | Ck45 | 080M46 | – | XC42 | C45 | C45K | 1672 | S45C | 1045 | Ck45 |
| 1.1213 | C50 | 060A52 | – | XC48TS | C53 | – | 1674 | S50C | 1050 | 50 |
| 1.0535 | C55 | 070M55 | 9 | – | C55 | – | 1655 | – | 1055 | 55 |
| 1.0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | – | – | – | 1060 | 60 |
| 1.1203 | Ck55 | 070M55 | – | XC55 | C50 | C55K | – | S55C | 1055 | 55 |
| 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | – | 1678 | S58C | 1060 | 60Mn |
| 1.1274 | Ck101 | 060A96 | – | XC100 | – | F.5117 | 1870 | – | 1095 | – |
| 1.1545 | C105W1 | BW1A | – | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | SK3 | W1 | – |
| 1.1545 | C105W1 | BW2 | – | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | SUP4 | W210 | – |

## ACCIAIO LEGATO

| Germania | | Regno Unito | | Francia | Italia | Spagna | Svezia | Giappone | USA | Cina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | JIS | AISI/SAE | GB |
| 1.0144 | St.44.2 | 4360 43 C | – | E28-3 | – | – | 1412 | SM400A, SM400B<br>SM400C | A573-81 | – |
| 1.0570 | St52-3 | 4360 50 B | – | E36-3 | Fe52BFN<br>Fe52CFN | – | 2132 | SM490A, SM490B<br>SM490C | – | – |
| 1.0841 | St52-3 | 150M19 | – | 20MC5 | Fe52 | F.431 | 2172 | – | 5120 | – |
| 1.0904 | 55Si7 | 250A53 | 45 | 55S7 | 55Si8 | 56Si7 | 2085 | – | 9255 | 55Si2Mn |
| 1.0961 | 60SiCr7 | – | – | 60SC7 | 60SiCr8 | 60SiCr8 | – | – | 9262 | – |
| 1.3505 | 100Cr6 | 534A99 | 31 | 100C6 | 100Cr6 | F.131 | 2258 | SUJ2 | ASTM 52100 | Gr15, 45G |
| 1.5415 | 15Mo3 | 1501-240 | – | 15D3 | 16Mo3KW | 16Mo3 | 2912 | – | ASTM A204Gr.A | – |
| 1.5423 | 16Mo5 | 1503-245-420 | – | – | 16Mo5 | 16Mo5 | – | – | 4520 | – |
| 1.5622 | 14Ni6 | – | – | 16N6 | 14Ni6 | 15Ni6 | – | – | ASTM A350LF5 | – |
| 1.5662 | X8Ni9 | 1501-509-510 | – | – | X10Ni9 | XBNi09 | – | – | ASTM A353 | – |
| 1.5710 | 36NiCr6 | 640A35 | 111A | 35NC6 | – | – | – | SNC236 | 3135 | – |
| 1.5732 | 14NiCr10 | – | – | 14NC11 | 16NiCr11 | 15NiCr11 | – | SNC415(H) | 3415 | – |
| 1.5752 | 14NiCr14 | 655M13 | 36A | 12NC15 | – | – | – | SNC815(H) | 3415, 3310 | – |
| 1.6523 | 21NiCrMo2 | 805M20 | 362 | 20NCD2 | 20NiCrMo2 | 20NiCrMo2 | 2506 | SNCM220(H) | 8620 | – |
| 1.6546 | 40NiCrMo22 | 311-Type 7 | – | – | 40NiCrMo2(KB) | 40NiCrMo2 | – | SNCM240 | 8740 | – |
| 1.6587 | 17CrNiMo6 | 820A16 | – | 18NCD6 | – | 14NiCrMo13 | – | – | – | – |
| 1.7015 | 15Cr3 | 523M15 | – | 12C3 | – | – | – | SCr415(H) | 5015 | 15Cr |

| Germania | | Regno Unito | | Francia | Italia | Spagna | Svezia | Giappone | USA | Cina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | JIS | AISI/SAE | GB |
| 1.7045 | 42Cr4 | – | – | – | – | 42Cr4 | 2245 | SCr440 | 5140 | 40Cr |
| 1.7176 | 55Cr3 | 527A60 | 48 | 55C3 | – | – | – | SUP9(A) | 5155 | 20CrMn |
| 1.7262 | 15CrMo5 | – | – | 12CD4 | – | 12CrMo4 | 2216 | SCM415(H) | – | – |
| 1.7335 | 13CrMo4 4 | 1501-620Gr27 | – | 15CD3.5<br>15CD4.5 | 14CrMo45 | 14CrMo45 | – | – | ASTM A182<br>F11, F12 | – |
| 1.7380 | 10CrMo910 | 1501-622<br>Gr31, 45 | – | 12CD9<br>12CD10 | 12CrMo9<br>12CrMo10 | TU.H | 2218 | – | ASTM A182<br>F.22 | – |
| 1.7715 | 14MoV63 | 1503-660-440 | – | – | – | 13MoCrV6 | – | – | – | – |
| 1.8523 | 39CrMoV13 9 | 897M39 | 40C | – | 36CrMoV12 | – | – | – | – | – |
| 1.6511 | 36CrNiMo4 | 816M40 | 110 | 40NCD3 | 38NiCrMo4(KB) | 35NiCrMo4 | – | – | 9840 | – |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | 817M40 | 24 | 35NCD6 | 35NiCrMo6(KB) | – | 2541 | – | 4340 | 40CrNiMoA |
| 1.7033 | 34Cr4 | 530A32 | 18B | 32C4 | 34Cr4(KB) | 35Cr4 | – | SCr430(H) | 5132 | 35Cr |
| 1.7035 | 41Cr4 | 530M40 | 18 | 42C4 | 41Cr4 | 42Cr4 | – | SCr440(H) | 5140 | 40Cr |
| 1.7131 | 16MnCr5 | (527M20) | – | 16MC5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 2511 | – | 5115 | 18CrMn |
| 1.7218 | 25CrMo4 | 1717CDS110<br>708M20 | – | 25CD4 | 25CrMo4(KB) | 55Cr3 | 2225 | SCM420<br>SCM430 | 4130 | 30CrMn |
| 1.7220 | 34CrMo4 | 708A37 | 19B | 35CD4 | 35CrMo4 | 34CrMo4 | 2234 | SCM432<br>SCCRM3 | 4137<br>4135 | 35CrMo |
| 1.7223 | 41CrMo4 | 708M40 | 19A | 42CD4TS | 41CrMo4 | 42CrMo4 | 2244 | SCM 440 | 4140<br>4142 | 40CrMoA |
| 1.7225 | 42CrMo4 | 708M40 | 19A | 42CD4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 2244 | SCM440(H) | 4140 | 42CrMo<br>42CrMnMo |
| 1.7361 | 32CrMo12 | 722M24 | 40B | 30CD12 | 32CrMo12 | F.124.A | 2240 | – | – | – |
| 1.8159 | 50CrV4 | 735A50 | 47 | 50CV4 | 50CrV4 | 51CrV4 | 2230 | SUP10 | 6150 | 50CrVA |
| 1.8509 | 41CrAlMo7 | 905M39 | 41B | 40CAD6<br>40CAD2 | 41CrAlMo7 | 41CrAlMo7 | 2940 | – | – | – |
| 1.2067 | 100Cr6 | BL3 | – | Y100C6 | – | 100Cr6 | – | – | L3 | CrV, 9SiCr |
| 1.2419 | 105WCr6 | – | – | 105WC13 | 100WCr6<br>107WCr5KU | 105WCr5 | 2140 | SKS31<br>SKS2, SKS3 | – | CrWMo |
| 1.2713 | 55NiCrMoV6 | BH224/5 | – | 55NCDV7 | – | F.520.S | – | SKT4 | L6 | 5CrNiMo |
| 1.5662 | X8Ni9 | 1501-509 | – | – | X10Ni9 | XBNi09 | – | – | ASTM A353 | – |
| 1.5680 | 12Ni19 | – | – | Z18N5 | – | – | – | – | 2515 | – |
| 1.6657 | 14NiCrMo134 | 832M13 | 36C | – | 15NiCrMo13 | 14NiCrMo131 | – | – | – | – |
| 1.2080 | X210Cr12 | BD3 | – | Z200C12 | X210Cr13KU<br>X250Cr12KU | X210Cr12 | – | SKD1 | D3<br>ASTM D3 | Cr12 |
| 1.2601 | X153CrMoV12 | BD2 | – | – | X160CrMoV12 | – | – | SKD11 | D2 | Cr12MoV |
| 1.2363 | X100CrMoV5 | BA2 | – | Z100CDV5 | X100CrMoV5 | F.5227 | 2260 | SKD12 | A2 | Cr5Mo1V |
| 1.2344 | X40CrMoV51<br>X40CrMoV51 | BH13 | – | Z40CDV5 | X35CrMoV05KU<br>X40CrMoV51KU | X40CrMoV5 | 2242 | SKD61 | H13<br>ASTM H13 | 40CrMoV5 |
| 1.2436 | X210CrW12 | – | – | – | X215CrW121KU | X210CrW12 | 2312 | SKD2 | – | – |
| 1.2542 | 45WCrV7 | BS1 | – | – | 45WCrV8KU | 45WCrSi8 | 2710 | – | S1 | – |
| 1.2581 | X30WCrV93 | BH21 | – | Z30WCV9 | X28W09KU | X30WCrV9 | – | SKD5 | H21 | 30WCrV9 |
| 1.2601 | X165CrMoV12 | – | – | – | X165CrMoW12KU | X160CrMoV12 | 2310 | – | – | – |
| 1.2833 | 100V1 | BW2 | – | Y1105V | – | – | – | SKS43 | W210 | V |
| 1.3255 | S 18-1-2-5 | BT4 | – | Z80WKCV | X78WCo1805KU | HS18-1-1-5 | – | SKH3 | T4 | W18Cr4VCo5 |
| 1.3355 | S 18-0-1 | BT1 | – | Z80WCV | X75W18KU | HS18-0-1 | – | SKH2 | T1 | – |
| 1.3401 | G-X120Mn12 | Z120M12 | – | Z120M12 | XG120Mn12 | X120MN12 | – | SCMnH/1 | – | – |
| 1.4718 | X45CrSi93 | 401S45 | 52 | Z45CS9 | X45CrSi8 | F.322 | – | SUH1 | HW3 | X45CrSi93 |
| 1.3343 | S6-5-2 | 4959BA2 | – | Z40CSD10 | 15NiCrMo13 | – | 2715 | SUH3 | D3 | – |
| 1.3343 | S6/5/2 | BM2 | – | Z85WDCV | HS6-5-2-2 | F.5603 | 2722 | SKH9, SKH51 | M2 | – |
| 1.3348 | S 2-9-2 | – | – | – | HS2-9-2 | HS2-9-2 | 2782 | – | M7 | – |
| 1.3243 | S6/5/2/5 | BM35 | – | 6-5-2-5 | HS6-5-2-5 | F.5613 | 2723 | SKH55 | M35 | – |

# TABELLA DI CONFRONTO FRA I MATERIALI



## ■ACCIAIO INOSSIDABILE (FERRITICO, MARTENSITICO)

| Germania | | Regno Unito | | Francia | Italia | Spagna | Svezia | Giappone | USA | Cina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | JIS | AISI/SAE | GB |
| 1.4000 | X7Cr13 | 403S17 | – | Z6C13 | X6Cr13 | F.3110 | 2301 | SUS403 | 403 | OCr13<br>1Cr12 |
| 1.4001 | X7Cr14 | – | – | – | – | F.8401 | – | – | – | – |
| 1.4005 | X12CrS13 | 416S21 | – | Z11CF13 | X12CrS13 | F.3411 | 2380 | SUS416 | 416 | – |
| 1.4006 | X10Cr13 | 410S21 | 56A | Z10C14 | X12Cr13 | F.3401 | 2302 | SUS410 | 410 | 1Cr13 |
| 1.4016 | X8Cr17 | 430S15 | 60 | Z8C17 | X8Cr17 | F.3113 | 2320 | SUS430 | 430 | 1Cr17 |
| 1.4027 | G-X20Cr14 | 420C29 | 56B | Z20C13M | – | – | – | SCS2 | – | – |
| 1.4034 | X46Cr13 | 420S45 | 56D | Z40CM<br>Z38C13M | X40Cr14 | F.3405 | 2304 | SUS420J2 | – | 4Cr13 |
| 1.4003 | – | 405S17 | – | Z8CA12 | X6CrAl13 | – | – | – | 405 | – |
| 1.4021 | – | 420S37 | – | Z8CA12 | X20Cr13 | – | 2303 | – | 420 | – |
| 1.4057 | X22CrNi17 | 431S29 | 57 | Z15CNi6.02 | X16CrNi16 | F.3427 | 2321 | SUS431 | 431 | 1Cr17Ni2 |
| 1.4104 | X12CrMoS17 | – | – | Z10CF17 | X10CrS17 | F.3117 | 2383 | SUS430F | 430F | Y1Cr17 |
| 1.4113 | X6CrMo17 | 434S17 | – | Z8CD17.01 | X8CrMo17 | – | 2325 | SUS434 | 434 | 1Cr17Mo |
| 1.4313 | X5CrNi134 | 425C11 | – | Z4CND13.4M | (G)X6CrNi304 | – | 2385 | SCS5 | CA6-NM | – |
| 1.4724 | X10CrA113 | 403S17 | – | Z10C13 | X10CrA112 | F.311 | – | SUS405 | 405 | OCr13Al |
| 1.4742 | X10CrA118 | 430S15 | 60 | Z10CAS18 | X8Cr17 | F.3113 | – | SUS430 | 430 | Cr17 |
| 1.4747 | X80CrNiSi20 | 443S65 | 59 | Z80CSN20.02 | X80CrSiNi20 | F.320B | – | SUH4 | HNV6 | – |
| 1.4762 | X10CrA124 | – | – | Z10CAS24 | X16Cr26 | – | 2322 | SUH446 | 446 | 2Cr25N |
| 1.4871 | X53CrMnNiN219 | 349S54 | – | Z52CMN21.09 | X53CrMnNiN219 | – | – | SUH35 | EV8 | 5Cr2Mn9Ni4N |
| 1.4521 | X1CrMoTi182 | – | – | – | – | – | 2326 | – | S44400 | – |
| 1.4922 | X20CrMoV12-1 | – | – | – | X20CrMoNi1201 | – | 2317 | – | – | – |
| 1.4542 | – | – | – | Z7CNU17-04 | – | – | – | – | 630 | – |

## ■ACCIAIO INOSSIDABILE (AUSTENITICO)

| Germania | | Regno Unito | | Francia | Italia | Spagna | Svezia | Giappone | USA | Cina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | JIS | AISI/SAE | GB |
| 1.4306 | X2CrNi1911 | 304S11 | – | Z2CN18.10 | X2CrNi18.11 | – | 2352 | SUS304L | 304L | OCr19Ni10 |
| 1.4350 | X5CrNi189 | 304S11 | 58E | Z6CN18.09 | X5CrNi1810 | F.3551<br>F.3541<br>F.3504 | 2332 | SUS304 | 304 | OCr18Ni9 |
| 1.4305 | X12CrNiS188 | 303S21 | 58M | Z10CNF18.09 | X10CrNiS18.09 | F.3508 | 2346 | SUS303 | 303 | 1Cr18Ni9MoZr |
| – | – | 304C12 | – | Z3CN19.10 | – | – | 2333 | SUS304L | – | – |
| 1.4306 | X2CrNi189 | 304S12 | – | Z2CrNi1810 | X2CrNi18.11 | F.3503 | 2352 | SCS19 | 304L | – |
| 1.4310 | X12CrNi177 | – | – | Z12CN17.07 | X12CrNi1707 | F.3517 | 2331 | SUS301 | 301 | Cr17Ni7 |
| 1.4311 | X2CrNiN1810 | 304S62 | – | Z2CN18.10 | – | – | 2371 | SUS304LN | 304LN | – |
| 1.4401 | X5CrNiMo1810 | 316S16 | 58J | Z6CND17.11 | X5CrNiMo1712 | F.3543 | 2347 | SUS316 | 316 | 0Cr17Ni11Mo2 |
| 1.4308 | G-X6CrNi189 | 304C15 | – | Z6CN18.10M | – | – | – | SCS13 | – | – |
| 1.4408 | G-X6CrNiMo1810 | 316C16 | – | – | – | F.8414 | – | SCS14 | – | – |
| 1.4581 | G-X5CrNiMoNb1810 | 318C17 | – | Z4CNDNb1812M | XG8CrNiMo1811 | – | – | SCS22 | – | – |
| 1.4429 | X2CrNiMoN1813 | – | – | Z2CND17.13 | – | – | 2375 | SUS316LN | 316LN | OCr17Ni13Mo |
| 1.4404 | – | 316S13 | – | Z2CND17.12 | X2CrNiMo1712 | – | 2348 | – | 316L | – |
| 1.4435 | X2CrNiMo1812 | 316S13 | – | Z2CND17.12 | X2CrNiMo1712 | – | 2353 | SCS16<br>SUS316L | 316L | 0Cr27Ni12Mo3 |
| 1.4436 | – | 316S13 | – | Z6CND18-12-03 | X8CrNiMo1713 | – | 2343, 2347 | – | 316 | – |
| 1.4438 | X2CrNiMo1816 | 317S12 | – | Z2CND19.15 | X2CrNiMo1816 | – | 2367 | SUS317L | 317L | 00Cr19Ni13Mo |
| 1.4539 | X1NiCrMo | – | – | Z6CNT18.10 | – | – | 2562 | – | UNS V 0890A | – |
| 1.4541 | X10CrNiTi189 | 321S12 | 58B | Z6CNT18.10 | X6CrNiTi1811 | F.3553<br>F.3523 | 2337 | SUS321 | 321 | 1Cr18NI9Ti |
| 1.4550 | X10CrNiNb189 | 347S17 | 58F | Z6CNNb18.10 | X6CrNiNb1811 | F.3552<br>F.3524 | 2338 | SUS347 | 347 | 1Cr18Ni11Nb |
| 1.4571 | X10CrNiMoTi1810 | 320S17 | 58J | Z6CNDT17.12 | X6CrNiMoTi1712 | F.3535 | 2350 | – | 316Ti | Cr18Ni12Mo2T |
| 1.4583 | X10CrNiMoNb1812 | – | – | Z6CNDNb1713B | X6CrNiMoNb1713 | – | – | – | 318 | Cr17Ni12Mo3Mb |

| Germania | | Regno Unito | | Francia | Italia | Spagna | Svezia | Giappone | USA | Cina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | JIS | AISI/SAE | GB |
| 1.4828 | X15CrNiSi2012 | 309S24 | – | Z15CNS20.12 | X6CrNi2520 | – | – | SUH309 | 309 | 1Cr23Ni13 |
| 1.4845 | X12CrNi2521 | 310S24 | – | Z12CN2520 | X6CrNi2520 | F.331 | 2361 | SUH310 | 310S | OCr25Ni20 |
| 1.4406 | X10CrNi18.08 | – | 58C | Z1NCDU25.20 | – | F.8414 | 2370 | SCS17 | 308 | – |
| 1.4418 | X4CrNiMo165 | – | – | Z6CND16-04-01 | – | – | – | – | – | – |
| 1.4568<br>1.4504 | – | 316S111 | – | Z8CNA17-07 | X2CrNiMo1712 | – | – | – | 17-7PH | – |
| 1.4563 | – | – | – | Z1NCDU31-27-03<br>Z1CNDU20-18-06AZ | – | – | 2584<br>2378 | – | NO8028<br>S31254 | – |
| 1.4878 | X12CrNiTi189 | 321S32 | 58B, 58C | Z6CNT18.12B | X6CrNiTi18 11 | F.3523 | – | SUS321 | 321 | 1Cr18Ni9Ti |

## ■ACCIAI RESISTENTI AL CALORE

| Germania | | Regno Unito | | Francia | Italia | Spagna | Svezia | Giappone | USA | Cina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | JIS | AISI/SAE | GB |
| 1.4864 | X12NiCrSi3616 | – | – | Z12NCS35.16 | – | – | – | SUH330 | 330 | – |
| 1.4865 | G-X40NiCrSi3818 | 330C11 | – | – | XG50NiCr3919 | – | – | SCH15 | HT, HT 50 | – |

## ■GHISA GRIGIA

| Germania | | Regno Unito | | Francia | Italia | Spagna | Svezia | Giappone | USA | Cina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | JIS | AISI/SAE | GB |
| – | – | – | – | – | – | – | 0100 | – | – | – |
| – | GG 10 | – | – | Ft 10 D | – | – | 0110 | FC100 | No 20 B | – |
| 0.6015 | GG 15 | Grade 150 | – | Ft 15 D | G15 | FG15 | 0115 | FC150 | No 25 B | HT150 |
| 0.6020 | GG 20 | Grade 220 | – | Ft 20 D | G20 | – | 0120 | FC200 | No 30 B | HT200 |
| 0.6025 | GG 25 | Grade 260 | – | Ft 25 D | G25 | FG25 | 0125 | FC250 | No 35 B | HT250 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | No 40 B | – |
| 0.6030 | GG 30 | Grade 300 | – | Ft 30 D | G30 | FG30 | 0130 | FC300 | No 45 B | HT300 |
| 0.6035 | GG 35 | Grade 350 | – | Ft 35 D | G35 | FG35 | 0135 | FC350 | No 50 B | HT350 |
| 0.6040 | GG 40 | Grade 400 | – | Ft 40 D | – | – | 0140 | – | No 55 B | HT400 |
| 0.6660 | GGL NiCr202 | L-NiCuCr202 | – | L-NC 202 | – | – | 0523 | – | A436 Type 2 | – |

## ■GHISA SFEROIDALE

| Germania | | Regno Unito | | Francia | Italia | Spagna | Svezia | Giappone | USA | Cina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | JIS | AISI/SAE | GB |
| 0.7040 | GGG 40 | SNG 420/12 | – | FCS 400-12 | GS 370-17 | FGE 38-17 | 07 17-02 | FCD400 | 60-40-18 | QT400-18 |
| – | GGG 40.3 | SNG 370/17 | – | FGS 370-17 | – | – | 07 17-12 | – | – | – |
| 0.7033 | GGG 35.3 | – | – | – | – | – | 07 17-15 | – | – | – |
| 0.7050 | GGG 50 | SNG 500/7 | – | FGS 500-7 | GS 500 | FGE 50-7 | 07 27-02 | FCD500 | 80-55-06 | QT500-7 |
| 0.7660 | GGG NiCr202 | Grade S6 | – | S-NC202 | – | – | 07 76 | – | A43D2 | – |
| – | GGG NiMn137 | L-NiMn 137 | – | L-MN 137 | – | – | 07 72 | – | – | – |
| – | GGG 60 | SNG 600/3 | – | FGS 600-3 | – | – | 07 32-03 | FCD600 | – | QT600-3 |
| 0.7070 | GGG 70 | SNG 700/2 | – | FGS 700-2 | GS 700-2 | FGS 70-2 | 07 37-01 | FCD700 | 100-70-03 | QT700-18 |




## ■GHISA MALLEABILE

| Germania | | Regno Unito | | Francia | Italia | Spagna | Svezia | Giappone | USA | Cina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | JIS | AISI/SAE | GB |
| – | – | 8 290/6 | – | MN 32-8 | – | – | 08 14 | FCMB310 | – | – |
| – | GTS-35 | B 340/12 | – | MN 35-10 | – | – | 08 15 | FCMW330 | 32510 | – |
| 0.8145 | GTS-45 | P 440/7 | – | Mn 450 | GMN45 | – | 08 52 | FCMW370 | 40010 | – |
| 0.8155 | GTS-55 | P 510/4 | – | MP 50-5 | GMN55 | – | 08 54 | FCMP490 | 50005 | – |
| – | GTS-65 | P 570/3 | – | MP 60-3 | – | – | 08 58 | FCMP540 | 70003 | – |
| 0.8165 | GTS-65-02 | P 570/3 | – | Mn 650-3 | GMN 65 | – | 08 56 | FCMP590 | A220-70003 | – |
| – | GTS-70-02 | P 690/2 | – | Mn 700-2 | GMN 70 | – | 08 62 | FCMP690 | A220-80002 | – |

# RUGOSITÀ SUPERFICIALE

## RUGOSITÀ SUPERFICIALE

(Da JIS B 0601-1994)

| Tipo | Simbolo | Determinazione | Esempio di determinazione (figura) |
|---|---|---|---|
| Rugosità media aritmetica | **Ra** | **Ra è il valore ottenuto mediante la seguente formula ed espresso in micrometri (μm) quando si campiona la sola lunghezza di riferimento a partire dalla curva di rugosità nella direzione della linea mediana, considerando l'asse X nella direzione della linea mediana e l'asse Y nella direzione dell'ingrandimento longitudinale di questa area campionata, e la curva di rugosità è espressa da y=f(x):** $Ra=\frac{1}{\ell}\int_0^{\ell}\lvert f(x)\rvert dx$ |   |
| Altezza massima | **Rz** | **Rz è tale solo quando la lunghezza di riferimento viene campionata a partire dalla curva di rugosità nella direzione della linea mediana, la distanza tra la linea di picco del profilo superiore e la linea di valle del profilo inferiore sull'area campionata viene misurata nella direzione di ingrandimento longitudinale della curva di rugosità e il valore ottenuto è espresso in micrometri (μm).**<br>**Nota)** Nel calcolo di Rz, viene selezionata come lunghezza di campionatura un'area priva di picchi eccessivamente elevati o di valli eccessivamente basse, che potrebbero essere considerati difetti.<br>$Rz=R_P+Rv$ |   |
| Rugosità media su dieci punti | **RzJIS** | **RzJIS è tale solo se la lunghezza di riferimento viene campionata dalla curva di rugosità nella direzione della linea mediana, la somma del valore medio dei valori assoluti delle altezze di cinque picchi di profilo più alti (Yp) e delle profondità delle cinque valli di profilo più profonde (Yv) misurate nella direzione di ingrandimento verticale dalla linea mediana di tale area campionata, e tale somma è espressa in micrometri (μm).**<br>$RzJIS=\frac{(Yp1+Yp2+Yp3+Yp4+Yp5)+(Yv1+Yv2+Yv3+Yv4+Yv5)}{5}$ |  <br>$Yp1, Yp2, Yp3, Yp4, Yp5$ :Altezze dei cinque picchi del profilo più alti dell'area campionata corrispondenti alla lunghezza di riferimento l.<br>$Yv1, Yv2, Yv3, Yv4, Yv5$ :Altezze delle cinque valli del profilo più profonde dell'area campionata corrispondente alla lunghezza di riferimento l. |

## ■RAPPORTO TRA MEDIA ARITMETICA (Ra) E DESIGNAZIONE CONVENZIONALE (DATI DI RIFERIMENTO)

| Rugosità media aritmetica **Ra** | | Rugosità Max. **Rz** | Rugosità media su dieci punti **RzJIS** | Lunghezza di campionatura per **Rz • RzJIS** l (mm) | Segno convenzionale di finitura Mark |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie standard | Valore di asportazione λc (mm) | Serie standard | | | |
| 0.012 a | 0.08 | 0.05s | 0.05z | 0.08 | ▽▽▽▽ |
| 0.025 a | 0.25 | 0.1 s | 0.1 z | | |
| 0.05 a | | 0.2 s | 0.2 z | 0.25 | |
| 0.1 a | 0.8 | 0.4 s | 0.4 z | | |
| 0.2 a | | 0.8 s | 0.8 z | 0.8 | |
| 0.4 a | | 1.6 s | 1.6 z | | ▽▽▽ |
| 0.8 a | | 3.2 s | 3.2 z | | |
| 1.6 a | | 6.3 s | 6.3 z | | |
| 3.2 a | 2.5 | 12.5 s | 12.5 z | 2.5 | ▽▽ |
| 6.3 a | | 25 s | 25 z | | |
| 12.5 a | 8 | 50 s | 50 z | | ▽ |
| 25 a | | 100 s | 100 z | 8 | |
| 50 a | | 200 s | 200 z | | – |
| 100 a | – | 400 s | 400 z | – | |

*La correlazione tra i tre valori è puramente indicativa e non è esatta.
*Ra: La lunghezza di valutazione di Rz e RzJIS è data dl valore di asportazione e dalla lunghezza di campionatura moltiplicati rispettivamente per 5.

# TABELLA DI CONFRONTO DELLE DUREZZE

## NUMERI DI CONVERSIONE DELLA DUREZZA DELL'ACCIAIO

| Durezza Brinell (HB), 10 mm sfera,carico: 3000kgf | | Durezza Vickers | Durezza Rockwell | | | | Durezza Shore | Resistenza alla trazione (circa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sfera standard | Sfera carburo tungsteno | | Scala graduata A, carico: 60kgf, punta di diamante | Scala graduata B, carico: 100kgf, 1/16" SFERICA | Scala graduata C, carico: 150kgf, punta di diamante | Scala graduata D, carico: 100kgf, punta di diamante | | MPa |
| | | (HV) | (HRA) | (HRB) | (HRC) | (HRD) | (HS) | |
| — | — | 940 | 85.6 | — | 68.0 | 76.9 | 97 | — |
| — | — | 920 | 85.3 | — | 67.5 | 76.5 | 96 | — |
| — | — | 900 | 85.0 | — | 67.0 | 76.1 | 95 | — |
| — | (767) | 880 | 84.7 | — | 66.4 | 75.7 | 93 | — |
| — | (757) | 860 | 84.4 | — | 65.9 | 75.3 | 92 | — |
| — | (745) | 840 | 84.1 | — | 65.3 | 74.8 | 91 | — |
| — | (733) | 820 | 83.8 | — | 64.7 | 74.3 | 90 | — |
| — | (722) | 800 | 83.4 | — | 64.0 | 73.8 | 88 | — |
| — | (712) | — | — | — | — | — | — | — |
| — | (710) | 780 | 83.0 | — | 63.3 | 73.3 | 87 | — |
| — | (698) | 760 | 82.6 | — | 62.5 | 72.6 | 86 | — |
| — | (684) | 740 | 82.2 | — | 61.8 | 72.1 | — | — |
| — | (682) | 737 | 82.2 | — | 61.7 | 72.0 | 84 | — |
| — | (670) | 720 | 81.8 | — | 61.0 | 71.5 | 83 | — |
| — | (656) | 700 | 81.3 | — | 60.1 | 70.8 | — | — |
| — | (653) | 697 | 81.2 | — | 60.0 | 70.7 | 81 | — |
| — | (647) | 690 | 81.1 | — | 59.7 | 70.5 | — | — |
| — | (638) | 680 | 80.8 | — | 59.2 | 70.1 | 80 | — |
| — | 630 | 670 | 80.6 | — | 58.8 | 69.8 | — | — |
| — | 627 | 667 | 80.5 | — | 58.7 | 69.7 | 79 | — |
| — | — | 677 | 80.7 | — | 59.1 | 70.0 | — | — |
| — | 601 | 640 | 79.8 | — | 57.3 | 68.7 | 77 | — |
| — | — | 640 | 79.8 | — | 57.3 | 68.7 | — | — |
| — | 578 | 615 | 79.1 | — | 56.0 | 67.7 | 75 | — |
| — | — | 607 | 78.8 | — | 55.6 | 67.4 | — | — |
| — | 555 | 591 | 78.4 | — | 54.7 | 66.7 | 73 | 2055 |
| — | — | 579 | 78.0 | — | 54.0 | 66.1 | — | 2015 |
| — | 534 | 569 | 77.8 | — | 53.5 | 65.8 | 71 | 1985 |
| — | — | 533 | 77.1 | — | 52.5 | 65.0 | — | 1915 |
| — | 514 | 547 | 76.9 | — | 52.1 | 64.7 | 70 | 1890 |
| (495) | — | 539 | 76.7 | — | 51.6 | 64.3 | — | 1855 |
| — | — | 530 | 76.4 | — | 51.1 | 63.9 | — | 1825 |
| | 495 | 528 | 76.3 | — | 51.0 | 63.8 | 68 | 1820 |
| (477) | — | 516 | 75.9 | — | 50.3 | 63.2 | — | 1780 |
| — | — | 508 | 75.6 | — | 49.6 | 62.7 | — | 1740 |
| | 477 | 508 | 75.6 | — | 49.6 | 62.7 | 66 | 1740 |
| (461) | — | 495 | 75.1 | — | 48.8 | 61.9 | — | 1680 |
| — | — | 491 | 74.9 | — | 48.5 | 61.7 | — | 1670 |
| | 461 | 491 | 74.9 | — | 48.5 | 61.7 | 65 | 1670 |
| 444 | — | 474 | 74.3 | — | 47.2 | 61.0 | — | 1595 |
| — | — | 472 | 74.2 | — | 47.1 | 60.8 | — | 1585 |
| — | 444 | 472 | 74.2 | — | 47.1 | 60.8 | 63 | 1585 |

| Durezza Brinell (HB), 10 mm sfera,carico: 3000kgf | | Durezza Vickers | Durezza Rockwell | | | | Durezza Shore | Resistenza alla trazione (circa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sfera standard | Sfera carburo tungsteno | | Scala graduata A, carico: 60kgf, punta di diamante | Scala graduata B, carico: 100kgf, 1/16" SFERICA | Scala graduata C, carico: 150kgf, punta di diamante | Scala graduata D, carico: 100kgf, punta di diamante | | MPa |
| | | (HV) | (HRA) | (HRB) | (HRC) | (HRD) | (HS) | |
| 429 | 429 | 455 | 73.4 | — | 45.7 | 59.7 | 61 | 1510 |
| 415 | 415 | 440 | 72.8 | — | 44.5 | 58.8 | 59 | 1460 |
| 401 | 401 | 425 | 72.0 | — | 43.1 | 57.8 | 58 | 1390 |
| 388 | 388 | 410 | 71.4 | — | 41.8 | 56.8 | 56 | 1330 |
| 375 | 375 | 396 | 70.6 | — | 40.4 | 55.7 | 54 | 1270 |
| 363 | 363 | 383 | 70.0 | — | 39.1 | 54.6 | 52 | 1220 |
| 352 | 352 | 372 | 69.3 | (110.0) | 37.9 | 53.8 | 51 | 1180 |
| 341 | 341 | 360 | 68.7 | (109.0) | 36.6 | 52.8 | 50 | 1130 |
| 331 | 331 | 350 | 68.1 | (108.5) | 35.5 | 51.9 | 48 | 1095 |
| 321 | 321 | 339 | 67.5 | (108.0) | 34.3 | 51.0 | 47 | 1060 |
| 311 | 311 | 328 | 66.9 | (107.5) | 33.1 | 50.0 | 46 | 1025 |
| 302 | 302 | 319 | 66.3 | (107.0) | 32.1 | 49.3 | 45 | 1005 |
| 293 | 293 | 309 | 65.7 | (106.0) | 30.9 | 48.3 | 43 | 970 |
| 285 | 285 | 301 | 65.3 | (105.5) | 29.9 | 47.6 | — | 950 |
| 277 | 277 | 292 | 64.6 | (104.5) | 28.8 | 46.7 | 41 | 925 |
| 269 | 269 | 284 | 64.1 | (104.0) | 27.6 | 45.9 | 40 | 895 |
| 262 | 262 | 276 | 63.6 | (103.0) | 26.6 | 45.0 | 39 | 875 |
| 255 | 255 | 269 | 63.0 | (102.0) | 25.4 | 44.2 | 38 | 850 |
| 248 | 248 | 261 | 62.5 | (101.0) | 24.2 | 43.2 | 37 | 825 |
| 241 | 241 | 253 | 61.8 | 100 | 22.8 | 42.0 | 36 | 800 |
| 235 | 235 | 247 | 61.4 | 99.0 | 21.7 | 41.4 | 35 | 785 |
| 229 | 229 | 241 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 40.5 | 34 | 765 |
| 223 | 223 | 234 | — | 97.3 | (18.8) | — | — | — |
| 217 | 217 | 228 | — | 96.4 | (17.5) | — | 33 | 725 |
| 212 | 212 | 222 | — | 95.5 | (16.0) | — | — | 705 |
| 207 | 207 | 218 | — | 94.6 | (15.2) | — | 32 | 690 |
| 201 | 201 | 212 | — | 93.8 | (13.8) | — | 31 | 675 |
| 197 | 197 | 207 | — | 92.8 | (12.7) | — | 30 | 655 |
| 192 | 192 | 202 | — | 91.9 | (11.5) | — | 29 | 640 |
| 187 | 187 | 196 | — | 90.7 | (10.0) | — | — | 620 |
| 183 | 183 | 192 | — | 90.0 | (9.0) | — | 28 | 615 |
| 179 | 179 | 188 | — | 89.0 | (8.0) | — | 27 | 600 |
| 174 | 174 | 182 | — | 87.8 | (6.4) | — | — | 585 |
| 170 | 170 | 178 | — | 86.8 | (5.4) | — | 26 | 570 |
| 167 | 167 | 175 | — | 86.0 | (4.4) | — | — | 560 |
| 163 | 163 | 171 | — | 85.0 | (3.3) | — | 25 | 545 |
| 156 | 156 | 163 | — | 82.9 | (0.9) | — | — | 525 |
| 149 | 149 | 156 | — | 80.8 | — | — | 23 | 505 |
| 143 | 143 | 150 | — | 78.7 | — | — | 22 | 490 |
| 137 | 137 | 143 | — | 76.4 | — | — | 21 | 460 |
| 131 | 131 | 137 | — | 74.0 | — | — | — | 450 |
| 126 | 126 | 132 | — | 72.0 | — | — | 20 | 435 |
| 121 | 121 | 127 | — | 69.8 | — | — | 19 | 415 |
| 116 | 116 | 122 | — | 67.6 | — | — | 18 | 400 |
| 111 | 111 | 117 | — | 65.7 | — | — | 15 | 385 |

Nota 1) Il suddetto elenco è identico a quello presente nel manuale dei metalli dell'AMS con resistenza alla trazione in valore metrico approssimativo e durezza Brinell superiore al campo raccomandato.

Nota 2) 1MPa=1N/mm$^2$

Nota 3) Le cifre tra parentesi ( ) sono raramente utilizzate e sono incluse per puro riferimento. L'elenco è tratto dal 'Manuale JIS - Acciaio I'.

# TABELLA DELLE TOLLERANZE IDONEE(FORO)

| Classificazione delle dimensioni standard (mm) | | Classe della zona di tolleranza geometrica dei fori | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > | ≤ | B10 | C9 | C10 | D8 | D9 | D10 | E7 | E8 | E9 | F6 | F7 | F8 | G6 | G7 | H6 | H7 |
| — | 3 | +180<br>+140 | +85<br>+60 | +100<br>+60 | +34<br>+20 | +45<br>+20 | +60<br>+20 | +24<br>+14 | +28<br>+14 | +39<br>+14 | +12<br>+6 | +16<br>+6 | +20<br>+6 | +8<br>+2 | +12<br>+2 | +6<br>0 | +10<br>0 |
| 3 | 6 | +188<br>+140 | +100<br>+70 | +118<br>+70 | +48<br>+30 | +60<br>+30 | +78<br>+30 | +32<br>+20 | +38<br>+20 | +50<br>+20 | +18<br>+10 | +22<br>+10 | +28<br>+10 | +12<br>+4 | +16<br>+4 | +8<br>0 | +12<br>0 |
| 6 | 10 | +208<br>+150 | +116<br>+80 | +138<br>+80 | +62<br>+40 | +76<br>+40 | +98<br>+40 | +40<br>+25 | +47<br>+25 | +61<br>+25 | +22<br>+13 | +28<br>+13 | +35<br>+13 | +14<br>+5 | +20<br>+5 | +9<br>0 | +15<br>0 |
| 10 | 14 | +220<br>+150 | +138<br>+95 | +165<br>+95 | +77<br>+50 | +93<br>+50 | +120<br>+50 | +50<br>+32 | +59<br>+32 | +75<br>+32 | +27<br>+16 | +34<br>+16 | +43<br>+16 | +17<br>+6 | +24<br>+6 | +11<br>0 | +18<br>0 |
| 14 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 24 | +244<br>+160 | +162<br>+110 | +194<br>+110 | +98<br>+65 | +117<br>+65 | +149<br>+65 | +61<br>+40 | +73<br>+40 | +92<br>+40 | +33<br>+20 | +41<br>+20 | +53<br>+20 | +20<br>+7 | +28<br>+7 | +13<br>0 | +21<br>0 |
| 24 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 40 | +270<br>+170 | +182<br>+120 | +220<br>+120 | +119 | +142 | +180 | +75 | +89 | +112 | +41 | +50 | +64 | +25 | +34 | +16 | +25 |
| 40 | 50 | +280<br>+180 | +192<br>+130 | +230<br>+130 | +80 | +80 | +80 | +50 | +50 | +50 | +25 | +25 | +25 | +9 | +9 | 0 | 0 |
| 50 | 65 | +310<br>+190 | +214<br>+140 | +260<br>+140 | +146 | +174 | +220 | +90 | +106 | +134 | +49 | +60 | +76 | +29 | +40 | +19 | +30 |
| 65 | 80 | +320<br>+200 | +224<br>+150 | +270<br>+150 | +100 | +100 | +100 | +60 | +60 | +60 | +30 | +30 | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 |
| 80 | 100 | +360<br>+220 | +257<br>+170 | +310<br>+170 | +174 | +207 | +260 | +107 | +126 | +159 | +58 | +71 | +90 | +34 | +47 | +22 | +35 |
| 100 | 120 | +380<br>+240 | +267<br>+180 | +320<br>+180 | +120 | +120 | +120 | +72 | +72 | +72 | +36 | +36 | +36 | +12 | +12 | 0 | 0 |
| 120 | 140 | +420<br>+260 | +300<br>+200 | +360<br>+200 | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 160 | +440<br>+280 | +310<br>+210 | +370<br>+210 | +208<br>+145 | +245<br>+145 | +305<br>+145 | +125<br>+85 | +148<br>+85 | +185<br>+85 | +68<br>+43 | +83<br>+43 | +106<br>+43 | +39<br>+14 | +54<br>+14 | +25<br>0 | +40<br>0 |
| 160 | 180 | +470<br>+310 | +330<br>+230 | +390<br>+230 | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 200 | +525<br>+340 | +355<br>+240 | +425<br>+240 | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 225 | +565<br>+380 | +375<br>+260 | +445<br>+260 | +242<br>+170 | +285<br>+170 | +355<br>+170 | +146<br>+100 | +172<br>+100 | +215<br>+100 | +79<br>+50 | +96<br>+50 | +122<br>+50 | +44<br>+15 | +61<br>+15 | +29<br>0 | +46<br>0 |
| 225 | 250 | +605<br>+420 | +395<br>+280 | +465<br>+280 | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 280 | +690<br>+480 | +430<br>+300 | +510<br>+300 | +271 | +320 | +400 | +162 | +191 | +240 | +88 | +108 | +137 | +49 | +69 | +32 | +52 |
| 280 | 315 | +750<br>+540 | +460<br>+330 | +540<br>+330 | +190 | +190 | +190 | +110 | +110 | +110 | +56 | +56 | +56 | +17 | +17 | 0 | 0 |
| 315 | 355 | +830<br>+600 | +500<br>+360 | +590<br>+360 | +299 | +350 | +440 | +182 | +214 | +265 | +98 | +119 | +151 | +54 | +75 | +36 | +57 |
| 355 | 400 | +910<br>+680 | +540<br>+400 | +630<br>+400 | +210 | +210 | +210 | +125 | +125 | +125 | +62 | +62 | +62 | +18 | +18 | 0 | 0 |
| 400 | 450 | +1010<br>+760 | +595<br>+440 | +690<br>+440 | +327 | +385 | +480 | +198 | +232 | +290 | +108 | +131 | +165 | +60 | +83 | +40 | +63 |
| 450 | 500 | +1090<br>+840 | +635<br>+480 | +730<br>+480 | +230 | +230 | +230 | +135 | +135 | +135 | +68 | +68 | +68 | +20 | +20 | 0 | 0 |

Nota 1) I valori riportati nell'area superiore delle rispettive righe indicano la tolleranza dimensionale massima, mentre i valori riportati nell'area inferiore delle rispettive righe indicano la tolleranza dimensionale minima.

Unità : $\mu$m

| Classe della zona di tolleranza geometrica dei fori | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H8** | **H9** | **H10** | **JS6** | **JS7** | **K6** | **K7** | **M6** | **M7** | **N6** | **N7** | **P6** | **P7** | **R7** | **S7** | **T7** | **U7** | **X7** |
| +14<br>0 | +25<br>0 | +40<br>0 | ±3 | ±5 | 0<br>−6 | 0<br>−10 | −2<br>−8 | −2<br>−12 | −4<br>−10 | −4<br>−14 | −6<br>−12 | −6<br>−16 | −10<br>−20 | −14<br>−24 | — | −18<br>−28 | −20<br>−30 |
| +18<br>0 | +30<br>0 | +48<br>0 | ±4 | ±6 | +2<br>−6 | +3<br>−9 | −1<br>−9 | 0<br>−12 | −5<br>−13 | −4<br>−16 | −9<br>−17 | −8<br>−20 | −11<br>−23 | −15<br>−27 | — | −19<br>−31 | −24<br>−36 |
| +22<br>0 | +36<br>0 | +58<br>0 | ±4.5 | ±7 | +2<br>−7 | +5<br>−10 | −3<br>−12 | 0<br>−15 | −7<br>−16 | −4<br>−19 | −12<br>−21 | −9<br>−24 | −13<br>−28 | −17<br>−32 | — | −22<br>−37 | −28<br>−43 |
| +27<br>0 | +43<br>0 | +70<br>0 | ±5.5 | ±9 | +2<br>−9 | +6<br>−12 | −4<br>−15 | 0<br>−18 | −9<br>−20 | −5<br>−23 | −15<br>−26 | −11<br>−29 | −16<br>−34 | −21<br>−39 | —<br>— | −26<br>−44 | −33<br>−51<br>−38<br>−56 |
| +33<br>0 | +52<br>0 | +84<br>0 | ±6.5 | ±10 | +2<br>−11 | +6<br>−15 | −4<br>−17 | 0<br>−21 | −11<br>−24 | −7<br>−28 | −18<br>−31 | −14<br>−35 | −20<br>−41 | −27<br>−48 | —<br>−33<br>−54 | −33<br>−54<br>−40<br>−61 | −46<br>−67<br>−56<br>−77 |
| +39<br>0 | +62<br>0 | +100<br>0 | ±8 | ±12 | +3<br>−13 | +7<br>−18 | −4<br>−20 | 0<br>−25 | −12<br>−28 | −8<br>−33 | −21<br>−37 | −17<br>−42 | −25<br>−50 | −34<br>−59 | −39<br>−64<br>−45<br>−70 | −51<br>−76<br>−61<br>−86 | — |
| +46<br>0 | +74<br>0 | +120<br>0 | ±9.5 | ±15 | +4<br>−15 | +9<br>−21 | −5<br>−24 | 0<br>−30 | −14<br>−33 | −9<br>−39 | −26<br>−45 | −21<br>−51 | −30<br>−60<br>−32<br>−62 | −42<br>−72<br>−48<br>−78 | −55<br>−85<br>−64<br>−94 | −76<br>−106<br>−91<br>−121 | — |
| +54<br>0 | +87<br>0 | +140<br>0 | ±11 | ±17 | +4<br>−18 | +10<br>−25 | −6<br>−28 | 0<br>−35 | −16<br>−38 | −10<br>−45 | −30<br>−52 | −24<br>−59 | −38<br>−73<br>−41<br>−76 | −58<br>−93<br>−66<br>−101 | −78<br>−113<br>−91<br>−126 | −111<br>−146<br>−131<br>−166 | — |
| +63<br>0 | +100<br>0 | +160<br>0 | ±12.5 | ±20 | +4<br>−21 | +12<br>−28 | −8<br>−33 | 0<br>−40 | −20<br>−45 | −12<br>−52 | −36<br>−61 | −28<br>−68 | −48<br>−88<br>−50<br>−90<br>−53<br>−93 | −77<br>−117<br>−85<br>−125<br>−93<br>−133 | −107<br>−147<br>−119<br>−159<br>−131<br>−171 | — | — |
| +72<br>0 | +115<br>0 | +185<br>0 | ±14.5 | ±23 | +5<br>−24 | +13<br>−33 | −8<br>−37 | 0<br>−46 | −22<br>−51 | −14<br>−60 | −41<br>−70 | −33<br>−79 | −60<br>−106<br>−63<br>−109<br>−67<br>−113 | −105<br>−151<br>−113<br>−159<br>−123<br>−169 | — | — | — |
| +81<br>0 | +130<br>0 | +210<br>0 | ±16 | ±26 | +5<br>−27 | +16<br>−36 | −9<br>−41 | 0<br>−52 | −25<br>−57 | −14<br>−66 | −47<br>−79 | −36<br>−88 | −74<br>−126<br>−78<br>−130 | — | — | — | — |
| +89<br>0 | +140<br>0 | +230<br>0 | ±18 | ±28 | +7<br>−29 | +17<br>−40 | −10<br>−46 | 0<br>−57 | −26<br>−62 | −16<br>−73 | −51<br>−87 | −41<br>−98 | −87<br>−144<br>−93<br>−150 | — | — | — | — |
| +97<br>0 | +155<br>0 | +250<br>0 | ±20 | ±31 | +8<br>−32 | +18<br>−45 | −10<br>−50 | 0<br>−63 | −27<br>−67 | −17<br>−80 | −55<br>−95 | −45<br>−108 | −103<br>−166<br>−109<br>−172 | — | — | — | — |

# TABELLA DELLE TOLLERANZE IDONEE(ALBERO)

| Classificazione delle dimensioni standard (mm) | | Classe della zona di tolleranza geometrica degli alberi | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > | ≤ | b9 | c9 | d8 | d9 | e7 | e8 | e9 | f6 | f7 | f8 | g5 | g6 | h5 | h6 | h7 |
| — | 3 | −140<br>−165 | −60<br>−85 | −20<br>−34 | −20<br>−45 | −14<br>−24 | −14<br>−28 | −14<br>−39 | −6<br>−12 | −6<br>−16 | −6<br>−20 | −2<br>−6 | −2<br>−8 | 0<br>−4 | 0<br>−6 | 0<br>−10 |
| 3 | 6 | −140<br>−170 | −70<br>−100 | −30<br>−48 | −30<br>−60 | −20<br>−32 | −20<br>−38 | −20<br>−50 | −10<br>−18 | −10<br>−22 | −10<br>−28 | −4<br>−9 | −4<br>−12 | 0<br>−5 | 0<br>−8 | 0<br>−12 |
| 6 | 10 | −150<br>−186 | −80<br>−116 | −40<br>−62 | −40<br>−76 | −25<br>−40 | −25<br>−47 | −25<br>−61 | −13<br>−22 | −13<br>−28 | −13<br>−35 | −5<br>−11 | −5<br>−14 | 0<br>−6 | 0<br>−9 | 0<br>−15 |
| 10 | 14 | −150<br>−193 | −95<br>−138 | −50<br>−77 | −50<br>−93 | −32<br>−50 | −32<br>−59 | −32<br>−75 | −16<br>−27 | −16<br>−34 | −16<br>−43 | −6<br>−14 | −6<br>−17 | 0<br>−8 | 0<br>−11 | 0<br>−18 |
| 14 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 24 | −160<br>−212 | −110<br>−162 | −65<br>−98 | −65<br>−117 | −40<br>−61 | −40<br>−73 | −40<br>−92 | −20<br>−33 | −20<br>−41 | −20<br>−53 | −7<br>−16 | −7<br>−20 | 0<br>−9 | 0<br>−13 | 0<br>−21 |
| 24 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 40 | −170<br>−232 | −120<br>−182 | −80<br>−119 | −80<br>−142 | −50<br>−75 | −50<br>−89 | −50<br>−112 | −25<br>−41 | −25<br>−50 | −25<br>−64 | −9<br>−20 | −9<br>−25 | 0<br>−11 | 0<br>−16 | 0<br>−25 |
| 40 | 50 | −180<br>−242 | −130<br>−192 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 65 | −190<br>−264 | −140<br>−214 | −100<br>−146 | −100<br>−174 | −60<br>−90 | −60<br>−106 | −60<br>−134 | −30<br>−49 | −30<br>−60 | −30<br>−76 | −10<br>−23 | −10<br>−29 | 0<br>−13 | 0<br>−19 | 0<br>−30 |
| 65 | 80 | −200<br>−274 | −150<br>−224 | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 100 | −220<br>−307 | −170<br>−257 | −120<br>−174 | −120<br>−207 | −72<br>−107 | −72<br>−126 | −72<br>−159 | −36<br>−58 | −36<br>−71 | −36<br>−90 | −12<br>−27 | −12<br>−34 | 0<br>−15 | 0<br>−22 | 0<br>−35 |
| 100 | 120 | −240<br>−327 | −180<br>−267 | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 140 | −260<br>−360 | −200<br>−300 | −145<br>−208 | −145<br>−245 | −85<br>−125 | −85<br>−148 | −85<br>−185 | −43<br>−68 | −43<br>−83 | −43<br>−106 | −14<br>−32 | −14<br>−39 | 0<br>−18 | 0<br>−25 | 0<br>−40 |
| 140 | 160 | −280<br>−380 | −210<br>−310 | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 180 | −310<br>−410 | −230<br>−330 | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 200 | −340<br>−455 | −240<br>−355 | −170<br>−242 | −170<br>−285 | −100<br>−146 | −100<br>−172 | −100<br>−215 | −50<br>−79 | −50<br>−96 | −50<br>−122 | −15<br>−35 | −15<br>−44 | 0<br>−20 | 0<br>−29 | 0<br>−46 |
| 200 | 225 | −380<br>−495 | −260<br>−375 | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | 250 | −420<br>−535 | −280<br>−395 | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 280 | −480<br>−610 | −300<br>−430 | −190<br>−271 | −190<br>−320 | −110<br>−162 | −110<br>−191 | −110<br>−240 | −56<br>−88 | −56<br>−108 | −56<br>−137 | −17<br>−40 | −17<br>−49 | 0<br>−23 | 0<br>−32 | 0<br>−52 |
| 280 | 315 | −540<br>−670 | −330<br>−460 | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | 355 | −600<br>−740 | −360<br>−500 | −210<br>−299 | −210<br>−350 | −125<br>−182 | −125<br>−214 | −125<br>−265 | −62<br>−98 | −62<br>−119 | −62<br>−151 | −18<br>−43 | −18<br>−54 | 0<br>−25 | 0<br>−36 | 0<br>−57 |
| 355 | 400 | −680<br>−820 | −400<br>−540 | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 450 | −760<br>−915 | −440<br>−595 | −230<br>−327 | −230<br>−385 | −135<br>−198 | −135<br>−232 | −135<br>−290 | −68<br>−108 | −68<br>−131 | −68<br>−165 | −20<br>−47 | −20<br>−60 | 0<br>−27 | 0<br>−40 | 0<br>−63 |
| 450 | 500 | −840<br>−995 | −480<br>−635 | | | | | | | | | | | | | |

Nota 1) I valori riportati nell'area superiore delle rispettive righe indicano la tolleranza dimensionale massima, mentre i valori riportati nell'area inferiore delle rispettive righe indicano la tolleranza dimensionale minima.

Unità : $\mu$m

| Classe della zona di tolleranza geometrica degli alberi | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **h8** | **h9** | **js5** | **js6** | **js7** | **k5** | **k6** | **m5** | **m6** | **n6** | **p6** | **r6** | **s6** | **t6** | **u6** | **x6** |
| 0<br>−14 | 0<br>−25 | ±2 | ±3 | ±5 | +4<br>0 | +6<br>0 | +6<br>+2 | +8<br>+2 | +10<br>+4 | +12<br>+6 | +16<br>+10 | +20<br>+14 | — | +24<br>+18 | +26<br>+20 |
| 0<br>−18 | 0<br>−30 | ±2.5 | ±4 | ±6 | +6<br>+1 | +9<br>+1 | +9<br>+4 | +12<br>+4 | +16<br>+8 | +20<br>+12 | +23<br>+15 | +27<br>+19 | — | +31<br>+23 | +36<br>+28 |
| 0<br>−22 | 0<br>−36 | ±3 | ±4.5 | ±7 | +7<br>+1 | +10<br>+1 | +12<br>+6 | +15<br>+6 | +19<br>+10 | +24<br>+15 | +28<br>+19 | +32<br>+23 | — | +37<br>+28 | +43<br>+34 |
| 0<br>−27 | 0<br>−43 | ±4 | ±5.5 | ±9 | +9<br>+1 | +12<br>+1 | +15<br>+7 | +18<br>+7 | +23<br>+12 | +29<br>+18 | +34<br>+23 | +39<br>+28 | — | +44<br>+33 | +51<br>+40<br>+56<br>+45 |
| 0<br>−33 | 0<br>−52 | ±4.5 | ±6.5 | ±10 | +11<br>+2 | +15<br>+2 | +17<br>+8 | +21<br>+8 | +28<br>+15 | +35<br>+22 | +41<br>+28 | +48<br>+35 | —<br>+54<br>+41 | +54<br>+41<br>+61<br>+48 | +67<br>+54<br>+77<br>+64 |
| 0<br>−39 | 0<br>−62 | ±5.5 | ±8 | ±12 | +13<br>+2 | +18<br>+2 | +20<br>+9 | +25<br>+9 | +33<br>+17 | +42<br>+26 | +50<br>+34 | +59<br>+43 | +64<br>+48<br>+70<br>+54 | +76<br>+60<br>+86<br>+70 | — |
| 0<br>−46 | 0<br>−74 | ±6.5 | ±9.5 | ±15 | +15<br>+2 | +21<br>+2 | +24<br>+11 | +30<br>+11 | +39<br>+20 | +51<br>+32 | +60<br>+41<br>+62<br>+43 | +72<br>+53<br>+78<br>+59 | +85<br>+66<br>+94<br>+75 | +106<br>+87<br>+121<br>+102 | — |
| 0<br>−54 | 0<br>−87 | ±7.5 | ±11 | ±17 | +18<br>+3 | +25<br>+3 | +28<br>+13 | +35<br>+13 | +45<br>+23 | +59<br>+37 | +73<br>+51<br>+76<br>+54 | +93<br>+71<br>+101<br>+79 | +113<br>+91<br>+126<br>+104 | +146<br>+124<br>+166<br>+144 | — |
| 0<br>−63 | 0<br>−100 | ±9 | ±12.5 | ±20 | +21<br>+3 | +28<br>+3 | +33<br>+15 | +40<br>+15 | +52<br>+27 | +68<br>+43 | +88<br>+63<br>+90<br>+65<br>+93<br>+68 | +117<br>+92<br>+125<br>+100<br>+133<br>+108 | +147<br>+122<br>+159<br>+134<br>+171<br>+146 | — | — |
| 0<br>−72 | 0<br>−115 | ±10 | ±14.5 | ±23 | +24<br>+4 | +33<br>+4 | +37<br>+17 | +46<br>+17 | +60<br>+31 | +79<br>+50 | +106<br>+77<br>+109<br>+80<br>+113<br>+84 | +151<br>+122<br>+159<br>+130<br>+169<br>+140 | — | — | — |
| 0<br>−81 | 0<br>−130 | ±11.5 | ±16 | ±26 | +27<br>+4 | +36<br>+4 | +43<br>+20 | +52<br>+20 | +66<br>+34 | +88<br>+56 | +126<br>+94<br>+130<br>+98 | — | — | — | — |
| 0<br>−89 | 0<br>−140 | ±12.5 | ±18 | ±28 | +29<br>+4 | +40<br>+4 | +46<br>+21 | +57<br>+21 | +73<br>+37 | +98<br>+62 | +144<br>+108<br>+150<br>+114 | — | — | — | — |
| 0<br>−97 | 0<br>−155 | ±13.5 | ±20 | ±31 | +32<br>+5 | +45<br>+5 | +50<br>+23 | +63<br>+23 | +80<br>+40 | +108<br>+68 | +166<br>+126<br>+172<br>+132 | — | — | — | — |

# SISTEMA DI UNITÀ DI MISURA INTERNAZIONALI

## ■TABELLA DI CONVERSIONE UNITARIA PER SEMPLICE MODIFICA IN UNITÀ SI
**(In grassetto sono indicate le unità di misura nel sitema internazionale (SI))**

### ●Pressione

| **Pa** | **kPa** | **MPa** | bar | kgf/cm$^2$ | atm | mmH$_2$O | mmHg o Torr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1\times10^{-3}$ | $1\times10^{-6}$ | $1\times10^{-5}$ | $1.01972\times10^{-5}$ | $9.86923\times10^{-6}$ | $1.01972\times10^{-1}$ | $7.50062\times10^{-3}$ |
| $1\times10^{3}$ | 1 | $1\times10^{-3}$ | $1\times10^{-2}$ | $1.01972\times10^{-2}$ | $9.86923\times10^{-3}$ | $1.01972\times10^{2}$ | 7.50062 |
| $1\times10^{6}$ | $1\times10^{3}$ | 1 | $1\times10$ | $1.01972\times10$ | 9.86923 | $1.01972\times10^{5}$ | $7.50062\times10^{3}$ |
| $1\times10^{5}$ | $1\times10^{2}$ | $1\times10^{-1}$ | 1 | 1.01972 | $9.86923\times10^{-1}$ | $1.01972\times10^{4}$ | $7.50062\times10^{2}$ |
| $9.80665\times10^{4}$ | $9.80665\times10$ | $9.80665\times10^{-2}$ | $9.80665\times10^{-1}$ | 1 | $9.67841\times10^{-1}$ | $1\times10^{4}$ | $7.35559\times10^{2}$ |
| $1.01325\times10^{5}$ | $1.01325\times10^{2}$ | $1.01325\times10^{-1}$ | 1.01325 | 1.03323 | 1 | $1.03323\times10^{4}$ | $7.60000\times10^{2}$ |
| 9.80665 | $9.80665\times10^{-3}$ | $9.80665\times10^{-6}$ | $9.80665\times10^{-5}$ | $1\times10^{-4}$ | $9.67841\times10^{-5}$ | 1 | $7.35559\times10^{-2}$ |
| $1.33322\times10^{2}$ | $1.33322\times10^{-1}$ | $1.33322\times10^{-4}$ | $1.33322\times10^{-3}$ | $1.35951\times10^{-3}$ | $1.31579\times10^{-3}$ | $1.35951\times10$ | 1 |

Nota 1) 1Pa=1N/m$^2$

### ●Forza

| **N** | dyn | kgf |
|---|---|---|
| 1 | $1\times10^{5}$ | $1.01972\times10^{-1}$ |
| $1\times10^{-5}$ | 1 | $1.01972\times10^{-6}$ |
| 9.80665 | $9.80665\times10^{5}$ | 1 |

### ●Sollecitazione

| **Pa** | **MPa** or **N/mm$^2$** | kgf/mm$^2$ | kgf/cm$^2$ |
|---|---|---|---|
| 1 | $1\times10^{-6}$ | $1.01972\times10^{-7}$ | $1.01972\times10^{-5}$ |
| $1\times10^{6}$ | 1 | $1.01972\times10^{-1}$ | $1.01972\times10$ |
| $9.80665\times10^{6}$ | 9.80665 | 1 | $1\times10^{2}$ |
| $9.80665\times10^{4}$ | $9.80665\times10^{-2}$ | $1\times10^{-2}$ | 1 |

Nota 1) 1Pa=1N/m$^2$

### ●Lavoro / Energia / Quantità di calore

| **J** | kW•h | kgf•m | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | $2.77778\times10^{-7}$ | $1.01972\times10^{-1}$ | $2.38889\times10^{-4}$ |
| $3.600\times10^{6}$ | 1 | $3.67098\times10^{5}$ | $8.6000\times10^{2}$ |
| 9.80665 | $2.72407\times10^{-6}$ | 1 | $2.34270\times10^{-3}$ |
| $4.18605\times10^{3}$ | $1.16279\times10^{-3}$ | $4.26858\times10^{2}$ | 1 |

Nota 1) 1J=1W•s, 1J=1N•m
1cal=4.18605J
(Per la legge dei pesi e delle misure)

### ●Potenza (velocità di produzione / forza motrice) / velocità del flusso di calore


| **W** | kgf•m/s | PS | kcal/h |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.01972\times10^{-1}$ | $1.35962\times10^{-3}$ | $8.6000\times10^{-1}$ |
| 9.80665 | 1 | $1.33333\times10^{-2}$ | 8.43371 |
| $7.355\times10^{2}$ | $7.5\times10$ | 1 | $6.32529\times10^{2}$ |
| 1.16279 | $1.18572\times10^{-1}$ | $1.58095\times10^{-3}$ | 1 |

Nota 1) 1W=1J/s, PS:Cavalli vapore francesi
1PS=0.7355kW
1cal=4.18605J
(Per la legge dei pesi e delle misure)

# INDICE

## INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE


A ..... 2
C ..... 2
D ..... 2
I ..... 2
M ..... 2
V ..... 3




# INDICE PER CODICE DI ORDINAZIONE


| Codice di ordinazione | Nome prodotto | Pagina |
|---|---|---|
| **A** | | |
| **A3SA** | Frese integrali ALIMASTER | I283 |
| **A3SARB** | Frese integrali ALIMASTER | I284 |
| **AM2MB** | Frese integrali ALIMASTER | I250 |
| **AM2MR** | Frese integrali ALIMASTER | I262 |
| **AM2SC** | Frese integrali ALIMASTER | I251 |
| **AM2SCRB** | Frese integrali ALIMASTER | I272 |
| **AM3MF** | Frese integrali ALIMASTER | I264 |
| **AM3SS** | Frese integrali ALIMASTER | I263 |
| **AM3SSRB** | Frese integrali ALIMASTER | I275 |
| **AM4MF** | Frese integrali ALIMASTER | I265 |
| **AMMR** | Frese integrali ALIMASTER | I279 |
| **AMSR** | Frese integrali ALIMASTER | I277 |
| **C** | | |
| **C2MAL** | Frese integrali ALIMASTER | I252 |
| **C2XLAL** | Frese integrali ALIMASTER | I266 |
| **C3MAL** | Frese integrali ALIMASTER | I252 |
| **C3SXAL** | Frese integrali ALIMASTER | I260 |
| **C3XLAL** | Frese integrali ALIMASTER | I266 |
| **C4LATB** | Frese integrali ALIMASTER | I281 |
| **CE4SRB/CE6SRB** | Frese integrali in ceramica | I234 |
| **CRN2MB** | Frese frontali rivestite CRN | I236 |
| **CRN2MRB** | Frese frontali rivestite CRN | I246 |
| **CRN2MS** | Frese frontali rivestite CRN | I241 |
| **CRN2XL** | Frese frontali rivestite CRN | I244 |
| **CRN2XLB** | Frese frontali rivestite CRN | I238 |
| **CRN2XLRB** | Frese frontali rivestite CRN | I248 |
| **CRN4JC** | Frese frontali rivestite CRN | I243 |
| **D** | | |
| **DC2SB** | Frese integrali rivestite in diamante(DC) | I312 |
| **DC2XLB** | Frese integrali rivestite in diamante(DC) | I314 |
| **DF2XLB** | Frese integrali rivestite in diamante(DF) | I306 |
| **DF2XLBF** | Frese integrali rivestite in diamante(DF) | I309 |
| **DF4JC** | Frese integrali rivestite in diamante(DF) | I311 |
| **DFC4JC** | Frese integrali rivestite in diamante(DFC) | I304 |
| **DFCJRT** | Frese integrali rivestite in diamante(DFC) | I305 |
| **DLC2MAL** | Frese integrali rivestite DLC | I288 |
| **DLC2XLAL** | Frese integrali rivestite DLC | I295 |
| **DLC3MAL** | Frese integrali rivestite DLC | I288 |
| **DLC3SXAL** | Frese integrali rivestite DLC | I293 |
| **DLC3XLAL** | Frese integrali rivestite DLC | I295 |
| **DLC4LATB** | Frese integrali rivestite DLC | I286 |
| **DLC3SA** | Frese integrali rivestite DLC | I301 |
| **DLC3SARB** | Frese integrali rivestite DLC | I302 |
| **I** | | |
| **iMX-B2S** | Frese con testina intercambiabile | J027 |
| **iMX-B3FV** | Frese con testina intercambiabile | J029 |
| **iMX-B4HV** | Frese con testina intercambiabile | J031 |
| **iMX-B4HV-E** | Frese con testina intercambiabile | J032 |
| **iMX-B4S** | Frese con testina intercambiabile | J028 |
| **iMX-B4WH-S** | Frese con testina intercambiabile | J036 |
| **iMX-B6HV** | Frese con testina intercambiabile | J034 |
| **iMX-C10HV** | Frese con testina intercambiabile | J049 |
| **iMX-C10T-C** | Frese con testina intercambiabile | J058 |
| **iMX-C12HV** | Frese con testina intercambiabile | J049 |
| **iMX-C12T-C** | Frese con testina intercambiabile | J058 |
| **iMX-C15T-C** | Frese con testina intercambiabile | J058 |
| **iMX-C3A** | Frese con testina intercambiabile | J055 |
| **iMX-C4FD-C** | Frese con testina intercambiabile | J051 |
| **iMX-C4FV** | Frese con testina intercambiabile | J053 |
| **iMX-C4HV** | Frese con testina intercambiabile | J038 |
| **iMX-C4HV-S** | Frese con testina intercambiabile | J040 |
| **iMX-C6HV** | Frese con testina intercambiabile | J049 |
| **iMX-C6HV-C** | Frese con testina intercambiabile | J047 |
| **iMX-C8T-C** | Frese con testina intercambiabile | J058 |
| **iMX-CH3L** | Frese con testina intercambiabile | J060 |
| **iMX-CH6V** | Frese con testina intercambiabile | J062 |
| **iMX○○-○○○○○○○-BT30** | Stelo in metallo duro (Per frese iMX) | J066 |
| **iMX○○-○○○○○○○C** | Stelo in metallo duro (Per frese iMX) | J064 |
| **iMX○○-○○○○○○○L○○○C** | Stelo in metallo duro (Per frese iMX) | J064 |
| **iMX○○-○○○○○○○L○○○S** | Stelo cilindrico rastremato in acciaio (Per frese iMX) | J065 |
| **iMX○○-○○○○○○○S** | Stelo in acciaio a diametro maggiorato (Per frese iMX) | J065 |
| **iMX○○-WR** | Chiave (Per frese a finire iMX) | J064, J065 |
| **iMX-R4F** | Frese con testina intercambiabile | J022 |
| **iMX-RC4F-C** | Frese con testina intercambiabile | J025 |
| **iMX-S3A** | Frese con testina intercambiabile | J019 |
| **iMX-S3HV** | Frese con testina intercambiabile | J008 |
| **iMX-S4HV** | Frese con testina intercambiabile | J012 |
| **iMX-S4HV-S** | Frese con testina intercambiabile | J013 |
| **M** | | |
| **MP3C** | Frese integrali MS Plus | I122 |
| **MP2ES** | Frese integrali MS Plus | I105 |
| **MP3ES** | Frese integrali MS Plus | I108 |
| **MP4EC** | Frese integrali MS Plus | I111 |
| **MP2MB** | Frese integrali MS Plus | I078 |
| **MP2SB** | Frese integrali MS Plus | I077 |
| **MP2SDB** | Frese integrali MS Plus | I080 |
| **MP2SSB** | Frese integrali MS Plus | I076 |
| **MP2XLB** | Frese integrali MS Plus | I082 |
| **MP3XB** | Frese integrali MS Plus | I090 |
| **MPJHV** | Frese integrali MS Plus | I103 |
| **MPMHV** | Frese integrali MS Plus | I100 |
| **MPMHV/W** | Frese integrali MS Plus | I098 |
| **MPMHVRB** | Frese integrali MS Plus | I114 |
| **MPSHV/W** | Frese integrali MS Plus | I096 |

| Codice di ordinazione | Nome prodotto | Pagina |
|---|---|---|
| **MPXLRB** | Frese integrali MS Plus | I117 |
| **MS2JS** | Frese integrali MSTAR | I042 |
| **MS2LS** | Frese integrali MSTAR | I044 |
| **MS2MRB** | Frese integrali MSTAR | I068 |
| **MS2MS** | Frese integrali MSTAR | I039 |
| **MS2SS** | Frese integrali MSTAR | I038 |
| **MS2XL** | Frese integrali MSTAR | I057 |
| **MS2XL6** | Frese integrali MSTAR | I061 |
| **MS4JC** | Frese integrali MSTAR | I051 |
| **MS4MC** | Frese integrali MSTAR | I049 |
| **MS4MRB** | Frese integrali MSTAR | I071 |
| **MS4SC** | Frese integrali MSTAR | I048 |
| **MS4XL** | Frese integrali MSTAR | I064 |
| **MS6MH-E/MS8MH-E** | Frese integrali MSTAR | I074 |
| **MSMHD** | Frese integrali MSTAR | I054 |
| **MSMHZD** | Frese integrali MSTAR | I046 |
| **MSSHD** | Frese integrali MSTAR | I053 |
| **V** | | |
| **VA2MS** | Frese integrali VIOLET | I317 |
| **VA2SS** | Frese integrali VIOLET | I316 |
| **VA4MC** | Frese integrali VIOLET | I319 |
| **VAMFPR** | Frese integrali VIOLET | I323 |
| **VAMR** | Frese integrali VIOLET | I325 |
| **VASFPR** | Frese integrali VIOLET | I321 |
| **VF2MV** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I125 |
| **VF2WB** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I164 |
| **VF2XL** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I128 |
| **VF4MV** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I127 |
| **VF6MHV** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I165 |
| **VF6MHVRB** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I166 |
| **VF6SVRCH** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I172 |
| **VFFDRB** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I133 |
| **VFHVRB** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I138, I144 |
| **VFMD** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I131 |
| **VFMDRB** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I136 |
| **VFMFPR** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I170 |
| **VFR2SB** | Frese integrali IMPACT MIRACLE REVOLUTION | I149 |
| **VFR2SBF** | Frese integrali IMPACT MIRACLE REVOLUTION | I151 |
| **VFR2SSB** | Frese integrali IMPACT MIRACLE REVOLUTION | I148 |
| **VFR2XLB** | Frese integrali IMPACT MIRACLE REVOLUTION | I155 |
| **VFR4MB** | Frese integrali IMPACT MIRACLE REVOLUTION | I153 |
| **VFRPSRB** | Frese integrali IMPACT MIRACLE REVOLUTION | I159 |
| **VFSD** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I130 |
| **VFSDRB** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I135 |
| **VFSFPR** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I168 |
| **VFSFPRCH** | Frese integrali IMPACT MIRACLE | I171 |
| **VQ2XLB** | Frese integrali VQ | I183 |
| **VQ4MVM** | Frese integrali VQ | I198 |
| **VQ4SVB** | Frese integrali VQ | I178 |
| **VQ4WB** | Frese integrali VQ | I180 |
| **VQ6MHVCH** | Frese integrali VQ | I211 |
| **VQ6MHVRBCH** | Frese integrali VQ | I222 |
| **VQFDRB** | Frese integrali VQ | I226 |
| **VQHVRB** | Frese integrali VQ | I220 |
| **VQJCS** | Frese integrali VQ | I204 |
| **VQJHV** | Frese integrali VQ | I202 |
| **VQLCS** | Frese integrali VQ | I206 |
| **VQMHV** | Frese integrali VQ | I194 |
| **VQMHVRB** | Frese integrali VQ | I213 |
| **VQMHVRBF** | Frese integrali VQ | I218 |
| **VQMHZV** | Frese integrali VQ | I185 |
| **VQMHZVOH** | Frese integrali VQ | I191 |
| **VQN2MB** | Frese integrali VQN | I173 |
| **VQN4MB** | Frese integrali VQN | I174 |
| **VQN4MBF** | Frese integrali VQN | I175 |
| **VQN4MVRB** | Frese integrali VQN | I176 |
| **VQN6MVRB** | Frese integrali VQN | I176 |
| **VQSVR** | Frese integrali VQ | I231 |
| **VQT5MVRB** | Frese integrali VQ | I224 |
| **VQT6UR** | Frese integrali VQ | I228 |
| **VQXL** | Frese integrali VQ | I208 |

# Note

# WORLDWIDE



**MITSUBISHI MATERIALS - METALWORKING SOLUTIONS COMPANY**
**UNA SINERGIA PER IL SUCCESSO**

La divisione Metalworking Solutions di Mitsubishi Materials è dedicata allo sviluppo e alla lavorazione di metalli, materiali da taglio, rivestimenti e utensili di precisione. Il profondo know-how e gli oltre cinquant'anni di esperienza nella tecnologia di produzione fanno di Mitsubishi Materials uno dei fornitori leader nel mercato degli utensili da taglio di precisione.

La presenza dell'azienda a livello globale, con sedi in Giappone, Europa, India, Cina, Thailandia, Messico, Brasile e Stati Uniti, nonché una vasta rete di uffici di vendita e distributori internazionali, garantisce un servizio mirato e completo.

La condivisione dinamica delle informazioni, il trasferimento di tecnologia e le crescenti sinergie oltre i confini garantiscono il massimo delle prestazioni e un successo sostenibile presso clienti e partner.

# METALWORKING SOLUTIONS COMPANY



DIA EDGE




www.mmc-carbide.com

## FILIALI EUROPEE


GERMANY
MMC HARTMETALL GMBH
Comeniusstr. 2 . 40670 Meerbusch
Phone +49 2159 91890 . Fax +49 2159 918966
Email admin@mmchg.de

UK Office
MMC HARDMETAL UK LTD
1 Centurion Court, Centurion Way
Tamworth, B77 5PN
Phone +44 1827 312312
Email sales@mitsubishicarbide.co.uk

UK Deliveries / Returns
Unit 4 B5K Business Park, Quartz Close
Tamworth, B77 4GR

SPAIN
MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S.A.
Calle Emperador 2 . 46136 Museros / Valencia
Phone +34 96 1441711
Email comercial@mmevalencia.es

FRANCE
MMC METAL FRANCE S.A.R.L.
6, Rue Jacques Monod . 91400 Orsay
Phone +33 1 69 35 53 53 . Fax +33 1 69 35 53 50
Email mmfsales@mmc-metal-france.fr

POLAND
MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O
Al. Armii Krajowej 61 . 50 - 541 Wroclaw
Phone +48 71335 1620 . Fax +48 71335 1621
Email sales@mitsubishicarbide.com.pl

ITALY
MMC ITALIA S.R.L.
Viale Certosa 144 . 20156 Milano
Phone +39 0293 77031 . Fax +39 0293 589093
Email info@mmc-italia.it

TURKEY
MMC HARTMETALL GMBH ALMANYA - İZMİR MERKEZ ŞUBESİ
Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41-1 . 15001 35530 Bayraklı / İzmir
Phone +90 232 5015000 . Fax +90 232 5015007
Email info@mmchg.com.tr



Printed product
**$CO_2$ compensated**
klima-druck.de
ID-No. 25192600
VDM+
You can find more information on the calculation methodology, offsetting and the selected gold standard climate protection project at klima-druck.de/ID.


**www.mmc-carbide.com**


C010I
Pubblicata da: MMC Hartmetall GmbH – A Sales Company of MITSUBISHI MATERIALS | 2025.04